

Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos – No 0264

Fecha y Hora de actualización: miércoles, 17 de mayo de 2023 - 02:26:02 / Página 1 de 24

Periodo de Monitoreo:

Desde: 09h00 11/05/2023

Hasta: 21h00 11/05/2023

1. Monitoreo de amenazas naturales y antrópicas

- Amenaza en desarrollo, posible desencadenamiento de eventos peligrosos.
- Amenaza en incremento y probable materialización inminente.
- Amenaza dentro de los parámetros normales.



PELIGRO VOLCÁNICO

Ubicación	Nivel de alerta declarada	Situación actual	Valoración actual
 Volcán Reventador, Napo	NARANJA	17:35 Emisión de gases y ceniza, con una altura de la nube volcánica mayor a 700 metros sobre el nivel del cráter con dirección Norte	●
 Volcán Chiles-Cerro Negro, Carchi	AMARILLA	18:00 Mediante cámaras se visualiza el volcán nublado.	●
 Volcán Cotopaxi	AMARILLA	11:07 Emisión de gases y ceniza con una altura de la nube igual a 700 metros sobre el nivel del cráter, con dirección Sureste	●
 Volcán Sierra Negra, Galápagos	AMARILLA	18:00 Sin reporte de actividad superficial	●
 Volcán Sangay, Morona Santiago	AMARILLA	18:00 Mediante cámaras se visualiza el volcán nublado.	●



PELIGRO POR INCREMENTO DE CAUDALES DE RÍOS

00 Cuerpos de Agua Desbordados				
Provincia	Cantón	Parroquia	Sector	Nombre del Río
--	--	--	--	--
06 Cuerpos de Agua con tendencia a aumentar de nivel				
Provincia	Cantón	Parroquia	Sector	Nombre del Río
Esmeraldas	Esmeraldas	Tabiazo	Tabiazo	Teaone
Esmeraldas	Muisne	San Gregorio	Boca de Canuto	Canuto
Esmeraldas	Esmeraldas	5 De Agosto	Propicia #2	Esmeraldas
Morona Santiago	Morona	Macas	Sector Puente sobre el río Upano.	Upano
Guayas	Balzar	Balzar, Cabecera Cantonal	"Varios Sectores Recinto La Laguna, Recinto El Modelo Recinto San Pauleño"	Puca
		Balzar, Cabecera Cantonal	Sector La Salamina	Daule
	Colimes	San Jacinto	"Varios Sectores (San Jacinto La Alegría San Eduardo)"	



PELIGRO POR PRESENCIA DE INCENDIOS FORESTALES

00 incendio activo				
Provincia	Cantón	Parroquia	Sector	Afectación (Ha)
--	--	--	--	--
00 incendios controlados				
Provincia	Cantón	Parroquia	Sector	Afectación (Ha)
--	--	--	--	--



PELIGRO POR APERTURA Y/O COLAPSO DE PRESAS Y REPRESAS

Secretaría de Gestión de Riesgos

Dirección: CIS ECU 9-1-1, Av. Samborondón, Km 0,5
 Código postal: 092302 / Samborondón-Ecuador
 Teléfono: +593-4-259 3500
 www.gestionderiesgos.gob.ec

Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos – No 0264


Fecha y Hora de actualización: miércoles, 17 de mayo de 2023 – 02:26:02 / Página 2 de 24




SITUACIÓN HIDROMETEREOLÓGICA

Recurso	Cota mínima	Cota Actual	Cota máxima	Hora de corte	Valoración
Molino, Azuay	1970.00	---	1990.50	---	---
Mazar, Azuay	2138.05	---	2153.45	---	---
Daule Peripa, Guayas	70.00	84.99	85.00	08:36	●
Central Baba, Los Ríos	114.00	116.35	117.00	08:36	●
Chongón, Guayas	44.50	51.30	51.15	10:02	●
El Azúcar, Santa Elena	40.00	44.73	45.09	10:02	●
San Vicente, Santa Elena	50.00	57.45	57.49	10:02	●
La Esperanza, Manabí	53.40	63.05	66.00	10:02	●
Poza Honda, Manabí	91.50	104.70	106.50	10:02	●
Multipropósito Chone, Manabí	48.00	64.41	68.50	10:02	●
Agoyán, Tungurahua	1645.00	---	1651.00	---	---
Pucará-Pisayambo, Tungurahua	3541.00	---	3565.00	---	---

Pronóstico por localidades LITORAL



Pronóstico por localidades AMAZONÍA




Secretaría de Gestión de Riesgos

Dirección: CIS ECU 9-1-1, Av. Samborondón, Km 0,5
 Código postal: 092302 / Samborondón-Ecuador
 Teléfono: +593-4-259 3500
 www.gestionderiesgos.gob.ec



Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos – No 0264

Fecha y Hora de actualización: miércoles, 17 de mayo de 2023 – 02:26:02 / Página 3 de 24



PELIGRO SÍSMICO

Fecha - Hora Local	Magnitud	Profundidad	Cercano a	Sentido por la población
--	--	--	--	--

2. Monitoreo de eventos peligrosos (emergencias y desastres)



Sismo

Localización:	A 29.12 Km de Balao, Guayas.
Antecedentes:	Se produjo un sismo a las 12:12 del 18/03/2023 de Magnitud 6.5, profundidad 44.Km localizado a 29.12 km de Balao Guayas. De acuerdo al barrido realizado por la SGR el sismo fue sentido a nivel nacional con mayor intensidad en la provincia de El Oro, Guayas, Los Ríos, Manabí, Chimborazo y Azuay.
Situación actual:	Según reporte del IG-EPN, el evento telúrico suscitado a las 00h35 del 25/04/2023 tuvo su epicentro a 36 km en dirección noreste de la Isla Puna, del cantón Balao, en la provincia del Guayas, de magnitud 5.7 (Mlv), a una profundidad de 60 km. Se han activado los COE Provinciales de Guayas, Azuay, Cañar y El Oro, así como los COE Cantonales: El Guabo, Pasaje, Machala, Huaquillas y Santa Rosa en El Oro; Cuenca y Santa Isabel en Azuay. Se encuentran declarados en emergencia los cantones de Pasaje y El Guabo en la provincia de El Oro y Naranjal en la provincia del Guayas. La Agencia de Regulación y Control del Agua en la provincia de El Oro y en el cantón Cuenca se reestableció el servicio de agua potable al 100%. Se encuentran activos el Refugio temporal Casa Comunal 24 de mayo (14 personas) y el Refugio Temporal en la Casa Comunal Coop. 10 de Agosto en El Guabo (63 personas), donde al momento pernoctan las familias por precaución.
Afectaciones:	-Personas fallecidas: 14 personas - 12 El Oro (10 Machala, 1 El Guabo, 1 Pasaje), 2 Azuay (1 Cuenca, 1 Molleturo) - (Ajustes de cifras de acuerdo a COE Provincial de El Oro) -Personas heridas: 494 -Personas afectadas: 3699 -Personas damnificadas: 1017

Secretaría de Gestión de Riesgos

Dirección: CIS ECU 9-1-1, Av. Samborondón, Km 0,5
 Código postal: 092302 / Samborondón-Ecuador
 Teléfono: +593-4-259 3500
 www.gestionderiesgos.gob.ec



Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos – No 0264

Fecha y Hora de actualización: miércoles, 17 de mayo de 2023 – 02:26:02 / Página 4 de 24

	<ul style="list-style-type: none"> -Viviendas afectadas: 1027 -Viviendas destruidas: 277 -Unidades Educativas afectadas: 331 -Establecimientos de Salud afectados: 57 -Bienes públicos afectados: 61 -Bienes públicos destruidos: 8 -Bienes privados afectados: 77 -Bienes privados destruidos: 3
Acciones de respuesta:	<p>MTT1 La Agencia de Regulación y Control del Agua indica que en la provincia de El Oro y en el cantón Cuenca se reestableció el servicio de agua potable al 100%. MTT2 MSP levantó información de establecimientos de salud afectados. Adicionalmente brindaron atenciones psicológicas por crisis hipertensivas y atenciones preventivas en los albergues activados en la provincia de El Oro. • MSP desplegó brigadas médicas de atención a las comunidades de la Isla Puná, e islotes del Golfo de Guayaquil. • Se activó personal de contingencia en establecimientos de salud tipo C para atención a la comunidad. • Cruz Roja Ecuatoriana brindó apoyo al MSP en atención pre-hospitalaria. MTT3 GAD Provincial coordinó con Capitanía de Puerto Bolívar, la limpieza de escombros en el barrio 4 de Abril desde el mar por medio de gabarras. • GAD Machala, GAD Pasaje y GAD El Guabo realizaron la limpieza de vías que tenían acumulación de escombros de estructuras colapsadas.</p>
Fuentes de información:	SGR Unidades de Monitoreo/Cuerpo de Bomberos/MINEDUC/MIDUVI

ZONA 1



Inundación

Localización:	Esmeraldas/Esmeraldas/05 de Agosto /Propicia #2
Antecedentes:	El 11/05/2023, Por lluvias en zonas altas, se desbordó el río Esmeraldas suscitándose una inundación en el recinto.
Situación actual:	El río se encuentra con tendencia a disminuir.
Afectaciones:	El evento se encuentra en evaluación
Acciones de respuesta:	CB Esmeraldas realiza inspección y confirma el evento.
Fuentes de información:	UGR Esmeraldas/ECU911/SGR Umeva Esmeraldas



Inundación

Localización:	Esmeraldas/ Esmeraldas/ Tachina / Tabule, Los Mangos
Antecedentes:	El 10/05/2023, por lluvias en zonas altas, el río Teaone se encuentra con tendencia a aumentar de nivel, provocando el desbordamiento del río Esmeraldas; lo que ocasiona una inundación en el sector.
Situación actual:	Cuerpo de Bomberos Esmeraldas arribó al lugar del evento, verificando que hay una familia y una vivienda afectada. El río Esmeraldas se encuentra con tendencia a disminuir.
Afectaciones:	- 1 familia (4 personas afectadas). - 1 vivienda afectada (construcción de madera).
Acciones de respuesta:	CB Esmeraldas realizó levantamiento de información y daños. GAD Cantonal Esmeraldas realizó monitoreo del estado del río Esmeraldas.
Fuentes de información:	UGR Esmeraldas/ECU911/SGR Umeva Esmeraldas



Inundación

Localización:	Esmeraldas/Muisne/San Gregorio / Guadurnal
Antecedentes:	El 10/05/2023, por lluvias, se suscitó el desbordamiento del río Canuto, suscitándose una inundación en la comunidad Guadurnal.
Situación actual:	El río Canuto se encuentra con tendencia a disminuir de nivel.
Afectaciones:	-40 viviendas afectadas. -70 familias (285 personas).
Acciones de respuesta:	Con fecha 11/05/2023, Líder de la comunidad reportó la novedad. Policía Nacional avanza al sitio para realizar inspección. SGR coordina la atención del evento con el personal de la UGR GAD Cantonal Muisne. Presidente de la Junta Parroquial San Gregorio confirmó el evento.
Fuentes de información:	PPNN/ UGR Esmeraldas/ Junta Parroquial San Gregorio/ Comunidad/ SGR Umeva Esmeraldas



Contaminación

Localización:	Sucumbíos /Lago Agrio/Nueva Loja / Vía a Quito Km 12 frente a campus Sucumbíos.
Antecedentes:	El 10/05/2023, debido a la rotura del SOTE suscitada en el km 12 de la vía Lago Agrio-Quito; se produjo derrame de crudo, lo que ocasiona la contaminación en el sector de Santa Cecilia Km 12 siguiendo el curso del río Conejo.

Secretaría de Gestión de Riesgos

Dirección: CIS ECU 9-1-1, Av. Samborondón, Km 0,5
 Código postal: 092302 / Samborondón-Ecuador
 Teléfono: +593-4-259 3500
 www.gestionderiesgos.gob.ec



Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos – No 0264

Fecha y Hora de actualización: miércoles, 17 de mayo de 2023 – 02:26:02 / Página 5 de 24

Situación actual:	Se observan residuos de sustancias de petróleo en los sectores indicados, EP Petroecuador está encargada de los trabajos de reparación del SOTE y se activaron los contingentes de limpieza y remediación
Afectaciones:	- 1 bien público afectado (tubería del SOTE)
Acciones de respuesta:	EP Petroecuador realizó suspensión inmediata de las operaciones; activación del Plan de Emergencia y contingencia, adicional se instalaron barreras a lo largo del río Conejo y 2 puntos de control con equipos y materiales de contingencia. Ministerio del Ambiente realizará inspección en el sitio.
Fuentes de información:	Petroecuador /SGR CZ1 Unidad de Monitoreo Sucumbios

Aluvión



Localización:	Imbabura/Cotacachi/Vacas Galindo/Balsapamba.
Antecedentes:	El 05/04/2023, producto de las fuertes precipitaciones, se registró un aluvión que descendió por la quebrada Guayacanal que acarrió flujos de lodo, escombros, material pétreo, afectando a la vía tercer orden que al momento se encuentra cerrada.
Situación actual:	Se continúa brindando agua por medio de tanqueros
Afectaciones:	- 4 viviendas destruidas; 4 familias y 13 personas damnificadas - 4 viviendas afectadas, 4 familias y 15 personas afectadas - 0.15 hectáreas de cultivos de naranjilla afectados - 30 metros de vía afectada al momento cerrada - 2 bienes públicos destruidos (sistema de alcantarillado tipo puente y sistema de agua potable destruido) - 450 personas afectadas indirectas por falta de servicio de agua de consumo humano en los sectores de Apuela, Cristopamba y Nangulvi.
Acciones de respuesta:	Bomberos Cotacachi continúa con la distribución de agua por tanqueros. SGR entregó asistencia humanitaria a las familias damnificadas y afectadas. Técnicos del GAD Cantonal y SGR realizaron el levantamiento de las afectaciones del evento peligroso. El GAD Municipal, con las instituciones competentes está a cargo de la coordinación de las acciones para solucionar el problema del agua, la habilitación vial y atención de la población. Personal y maquinaria del GAD Parroquial y GAD P Imbabura para la remoción de escombros y habilitación vial.
Fuentes de información:	SGR CZ1 Unidad de Monitoreo Imbabura – Carchi/GAD C Cotacachi/SIS ECU 911 Ibarra.

Deslizamiento



Localización:	Imbabura/Pimampiro/Pimampiro/San José de Aloburo.
Antecedentes:	El 26/11/2021, de acuerdo al informe del SGR se indicó que el evento se suscitó en la vertiente heterogénea, donde se desencadenaron movimientos en masa a causa de filtraciones de agua y por la presencia de fuertes lluvias. Mediante resolución administrativa No. GADMSPP-A-2021-077-R, el Sr. Alcalde resuelve declarar la situación de emergencia en el cantón Pimampiro. Se informa que el SGR CZ1, geólogos de la Prefectura, Universidad Central, Universidad Yachay y autoridades locales realizaron recorridos e inspecciones técnicas. El 16/11/2021, SGR-CZ1 entregó asistencia humanitaria. El Informe del MAG indica que la afectación de los cultivos en total es de 12,43 ha de cultivos de la zona. GAD Cantonal de Pimampiro en apoyo del GAD Provincial Imbabura trabajan en la construcción de una vía que servirá como variante para brindar acceso a la población de la comunidad, tendrá la conexión directa de las comunidades de Aloburo, San Juan, entre otras comunidades con su cabecera cantonal.
Situación actual:	MIDUVI Bolívar mediante inspección realizada en el sector indica las siguientes recomendaciones. Las familias deben ser reubicadas por cuanto el suelo de casi toda la comunidad presenta hundimientos fuertes, fisuras, grietas, cuarteamientos, desplazamientos horizontales. Solicitar al GAD Municipal del Cantón Chillanes la donación de un terreno para la reubicación de estas familias deslizamiento, hundimiento grietas en el suelo en la entrada a la comunidad cuarteamientos y grietas en las gradas de la capilla, capilla con cuarteamientos de paredes en riesgo de colapsar.
Afectaciones:	- 41 familias afectadas (113 personas), - 12 familias damnificadas (35 personas), - 38 familias evacuadas (116 personas evacuadas: 10 en la escuela del Tejar, 2 en la Unidad Educativa Pimampiro y 26 en familias acogientes), - 12 viviendas destruidas, - 6 viviendas afectadas, - 6 invernaderos destruidos de tomate riñón y pepinillo, - 5 reservorios colapsados, - 50 hectáreas de cultivos de ciclo corto, de aguacates, mandarinas, duraznos y pastizales; (12,43 ha de cultivos destruidos y 37,57 ha de pastos afectadas); - 530 metros de los canales de riego secundarios están colapsados,

Secretaría de Gestión de Riesgos

Dirección: CIS ECU 9-1-1, Av. Samborondón, Km 0,5
 Código postal: 092302 / Samborondón-Ecuador
 Teléfono: +593-4-259 3500
 www.gestionderiesgos.gob.ec



Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos – No 0264

Fecha y Hora de actualización: miércoles, 17 de mayo de 2023 – 02:26:02 / Página 6 de 24

	<ul style="list-style-type: none"> - 800 metros del tendido de la red eléctrica, 3 postes colapsados y 1 transformador colapsado, - 150 metros destruidos de la red de distribución de agua de consumo humano, - 150 metros de la red de alcantarillado destruidos, - 150 metros de la red de telecomunicaciones colapsado.
Acciones de respuesta:	<p>El GAD Cantonal de Pimampiro determinó un predio para la construcción del Proyecto de Vivienda, y realiza la instalación de servicios básicos.</p> <p>GAD Cantonal y Provincial de Imbabura habilitaron una vía alterna. La comunidad habilitó la vía a Mariano Acosta que pasa por la zona de riesgo de San José de Aloburo inobservando los informes de riesgo remitidos por parte del SGR, exponiéndose a futuros riesgos vinculados a la zona propensa de deslizamiento.</p> <p>Las familias afectadas continúan en los alojamientos temporales y en familias acogientes. El 02/05/2023, personal técnico del MIDUVI realizó la inspección en la zona.</p>
Fuentes de información:	SGR CZ1 Unidad de Monitoreo Imbabura – Carchi / MIES, MIDUVI, GAD C Pimampiro – UGR.

ZONA 2



Inundación

Localización:	Pichincha/ Mejía/Manuel Cornejo Astorga/ Km 47 vía Alóag – Unión del Toachi –Tandapi.
Antecedentes:	El 22/04/2023, A causa de las lluvias ocurridas se produjo el desbordamiento del río del sector al igual que las cascadas pertenecientes a la parroquia, se indica de varias viviendas afectadas, una Unidad Educativa y las familias fueron evacuadas.
Situación actual:	Se realizó evaluación de la unidad educativa afectada y con apoyo de la comunidad en una minga ejecutaron la limpieza de los espacios y la reparación del cerramiento afectados, posterior se coordina el presupuesto necesario para hacer trabajos de mitigación, las personas que evacuaron diariamente retornan a sus viviendas y en la noche pernoctan en el albergue, así también se les entregó asistencia humanitaria.
Afectaciones:	<ul style="list-style-type: none"> - 14 familias evacuadas (3 familias evacuadas compuestas de 11 personas permanecen en el albergue y las 11 familias restante retornaron a sus viviendas) - 14 viviendas afectadas (se solicitó una evaluación técnica de 9 viviendas para una posible reubicación) - 1 Unidad Educativa Afectada (Dr. José Ricardo Chiriboga Villagómez, Se solicitó Evaluación técnica por parte del Mineduc para una posible reubicación de la unidad educativa)
Acciones de respuesta:	GAD Cantonal entregó asistencia humanitaria, realizó el seguimiento de las personas albergadas y con GAD Provincial realizaron limpieza y retiro de escombros, MINEDUC realizó inspección y coordina procesos administrativos para ejecutar obras de mitigación.
Fuentes de información:	SGR CZ2 Unidad de Monitoreo Pichincha/GAD Provincial de Pichincha/GAD Parroquial de Tandapi.



Socavamiento

Localización:	Napo/El Chaco/Gonzalo Díaz De Pineda (El Bombón)/San Rafael, Piedra Fina 2, San Luis, San Carlos, vía Y de Baeza-Lago Agrío [E45].
Antecedentes:	Debido al proceso erosivo desarrollado desde febrero del 2020, el río Quijos (Alto Coca) mantiene en riesgo a varias viviendas y sectores estratégicos, tales como: la Red Estatal Vial [E45], Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, tuberías de SOTE, Poliducto Shushufindi – Quito y OCP.
Situación actual:	<p>Se mantiene la declaratoria emitida mediante resolución SGR-058-2021 de cambiar el nivel de alerta Naranja a Roja.</p> <p>El 11/05/2023, la Comisión Ejecutora del Río Coca, CERC, informó que el frente de erosión se encuentra en la abscisa 7+560 por 59 días. Visualmente no hay cambios morfológicos y los bloques rocosos de referencia no han cambiado de posición, por lo que se presume que no hay avance en el frente de erosión, sin embargo, aguas abajo en el sector de San Carlos, entre el km 8+000 y 10+000, se evidencia cambios del eje del río; se visualiza erosión regresiva local en el río Loco, desplazamiento hacia el margen izquierdo y erosión lateral en los taludes de este tramo. En la zona del campamento La Loma, se aprecia degradación en el cauce central y en el margen derecho; el margen izquierdo se mantiene sin cambios, por lo que el riesgo es bajo y el campamento se encuentra seguro.</p> <p>San Rafael continúa sin servicio eléctrico debido a la pérdida de la vía en Piedra Fina, que imposibilita colocar los postes para la distribución del servicio.</p>
Afectaciones:	<p>Desde el 2020 a la fecha las afectaciones son las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Personas Afectadas indirectas: 100 - Personas Damnificadas: 51 - Personas Afectadas: 76 - Personas Evacuadas: 63 - Viviendas destruidas: 2 - Metros de vía afectadas: 1040

Secretaría de Gestión de Riesgos

Dirección: CIS ECU 9-1-1, Av. Samborondón, Km 0,5
 Código postal: 092302 / Samborondón-Ecuador
 Teléfono: +593-4-259 3500
 www.gestionderiesgos.gob.ec



Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos – No 0264

Fecha y Hora de actualización: miércoles, 17 de mayo de 2023 – 02:26:02 / Página 7 de 24

	- Puentes destruidos: 3 (Puente sobre el río Motana, Puente Ventana 2 y Puente Piedra Fina) - Puente afectados: 1 (Puente Piedra Fina) - Bienes Afectados: 4 (tuberías del SOTE, Poliducto Shushufindi- Quito y OCP; Sistema de Agua Potable de San Luis) - Ha de Cultivo perdida: 100.03 - Animales de granja afectados y muertos: 3448
Acciones de respuesta:	MTOP a través de la Empresa contratista CONSTRUPIEDRA SA continúa trabajando en la construcción de una vía de servicio de 2.2 km. La CTC Río Coca realizan el monitoreo del proceso erosivo. SGR CZ2 y CCGR San Luis realizan monitoreo constante del evento.
Fuentes de información:	SGR CZ2 Umeva Napo-Orellana/CELEC EP/GAD Municipal El Chaco/MTOP/Teniente Político Gonzalo Díaz de Pineda

ZONA 3

Hundimiento



Localización:	Chimborazo / Alausí / Multitud /Varios Sectores, vía Pallatanga-Cumandá [E-487].
Antecedentes:	El 09/05/2023, por causas desconocidas se produjo un hundimiento en la vía de segundo orden, que posiblemente afecte a viviendas del sector.
Situación actual:	Mediante inspección realizada el miércoles 10 de mayo de 2023, se visibiliza el aumento de grietas de entre 5cm a 10 cm de longitud. Al momento las viviendas del sector no disponen de agua potable. Al momento la vía se encuentra parcialmente habilitada.
Afectaciones:	- 100 m. de vía afectada - 20 viviendas afectadas(Es un número estimado hasta el levantamiento del informe EVIN) - 1 Unidad educativa afectada (Escuela Bilingüe 15 de Octubre) - 2 Bienes públicos afectados (Iglesia y Tanque de Agua potable)
Acciones de respuesta:	UGIAR realizó el levantamiento del informe de inspección y UGR realizó acompañamiento. MTOP realizó colocación de señalética y nivelación de la calzada
Fuentes de información:	UGR Cantonal/GAD Parroquial / SGR Umeva Tungurahua.

Deslizamiento



Localización:	Chimborazo/Alausí/Huigra/Cerro Pasan y Namza Chico.
Antecedentes:	De acuerdo a informe técnico de la SGR del 11 de junio del 2018 indican que debido a la litología y a la sobre saturación de material se produjo grietas en los sectores señalados por lo que la SGR declara el estado de Alerta a NARANJA el 09 de abril del 2023 debido al incremento de amenaza de movimiento de masa en Pasan y Namza Chico, además, de acuerdo a informe del INAMHI en el que indica que en el mes de abril se incrementarán las lluvias. La evacuación de la población se da bajo el principio de autoprotección, considerando la continuidad de las grietas y el carácter activo de movimientos en masa de 152,22 ha, que comprende los sectores de Namza Chico, Pasan, Quebrada La Ninfa, UE Eloy Alfaro y Puente Chanchan. Mediante Resolución MINEDUC Alausí - Chunchi dispone al Rector y Planta Docente de la Unidad Educativa Eloy Alfaro, que se suspendan las actividades pedagógicas presenciales debido a la DECLARATORIA el estado de ALERTA NARANJA.
Situación actual:	GAD Provincial Huigra realizo actividades de relleno para evitar el incremento de amenaza. SGR realizará una inspección para determinar si continúa el estado de Alerta Naranja.
Afectaciones:	- 117 personas evacuadas (27 familias): - Hotel Huigra: 48 personas (16 familias) (retornaron a sus viviendas) - Hotel Rosero Resort: 4 personas (1 familia) (retornaron a sus viviendas) - Familias acogientes: 65 personas (10 familias)
Acciones de respuesta:	GAD P. Huigra realizó actividades de relleno. SGR realizará una inspección y monitorea el evento.
Fuentes de información:	SGR CZ3 Unidad de Monitoreo Tungurahua/GAD P. Huigra.

Inundación



Localización:	Cotopaxi/Pangua/Moraspungo/ Recintos Los Laureles, Palo Blanco, Los Esteros y Nueva Santa Rosa Bajo, La Inmaculada, Agua Santa, Punta Brava, La Piedrecita, La Envidia y Narcisca de Jesús.
Antecedentes:	El 17/03/2023 por lluvias se produjo el desbordamiento del río Calope provocando inundaciones en viviendas en varios sectores de la parroquia.
Situación actual:	Al momento las familias afectadas siguen pernoctado en sus propias viviendas y las familias damnificadas están habitando una con familiares acogientes y la otra en el alojamiento temporal en el recinto el Limón.
Afectaciones:	- 39 familias afectadas (126 personas) - 245 familias afectadas (980 personas) porque se encuentran aisladas debido al colapso de los puentes.

Secretaría de Gestión de Riesgos

Dirección: CIS ECU 9-1-1, Av. Samborondón, Km 0,5
Código postal: 092302 / Samborondón-Ecuador
Teléfono: +593-4-259 3500
www.gestionderiesgos.gob.ec



Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos – No 0264

Fecha y Hora de actualización: miércoles, 17 de mayo de 2023 – 02:26:02 / Página 8 de 24

	<ul style="list-style-type: none"> - 5 puentes destruidos (Puente Estero Hondo, Puente La Envidia, Puente El Deseo, Puente los 7 Machos y puente Jalligua Alto) - 1 puente afectado (Puente Estero El Deseo – Cerro alto) - 2 viviendas destruidas - 2 familias damnificadas (1 familia de 2 personas que se encuentra con familiares acogiente, 1 familia de 6 personas que se encuentran en alojamiento temporal en la casa comunal en el Recinto el Limón.) - 4 viviendas afectadas (17 personas) - Vías afectadas de tercer orden: <ul style="list-style-type: none"> • Vía La Providencia – Palo Seco, puente colapsado • Vía La Envidia – Las Peñas • Vía Punta Brava – La Envidia • Vía Coop. 2 de noviembre – Palo Blanco • Vía Aguas Calientes – Corcobado • Vía Piedra de la Cruz – Nueva Santa Rosa • Vía La Inmaculada – Piedra de la Cruz • Vía Libertadores – Guaparita - Servicio de energía eléctrica restablecido en un 100%
Acciones de respuesta:	MIDUVI realizo la inspección en territorio y levanto una base de datos de viviendas afectadas y manifiestan que la mayoría de viviendas van a ser reparadas por sus propietarios y recomienda la reubicación de la familia damnificada que se encuentra en el alojamiento, a un predio del MIDUVI en el sector de Guapara.
Fuentes de información:	SGR CZ3 Unidad de Monitoreo Tungurahua/MIDUVI.



Deslizamiento

Localización:	Chimborazo/Alausí/Alausí, Cabecera Cantonal/Casual, vía Guamote – Alausí [E-35].
Antecedentes:	<p>El 09/12/2022, se produjo un hundimiento en la vía de primer orden, que al momento está cerrada.</p> <p>Mediante RESOLUCIÓN Nro. SGR-111-2023, se determina CAMBIAR EL NIVEL DE ALERTA AMARILLA A NARANJA por movimientos en masa en el área de 214 hectáreas, que comprende el sector: Casual y los barrios: La Esperanza, Control Norte, Nueva Alausí, Pircapamba y Bua, del cantón Alausí y RATIFICAR el estado de ALERTA AMARILLA en el área de 38,07 hectáreas, considerando la actualización del análisis y observaciones técnicas realizadas en campo.</p> <p>El día 26/03/2023, debido al hundimiento, se produjo un deslizamiento en la E35 se bajó la montaña afectando completamente la vía de primer orden y viviendas aledañas. Se activaron alojamientos temporales Iglesia La Matriz, Coliseo Municipal, Aypud, Iglesia Ministro del Nuevo Pacto y Asociación de Artesanos, al momento se tiene 33 personas en el alojamiento Coliseo Municipal.</p>
Situación actual:	GT1, GT2 y GT3 continúan con las labores de búsqueda y rescate de las personas desaparecidas por el deslizamiento, además el GADM Riobamba y la Iglesia Católica de Quito realizaron la entrega asistencia humanitaria.
Afectaciones:	<ul style="list-style-type: none"> - 53 personas fallecidas - 581 personas afectadas - 44 personas heridas. - 35 personas desaparecidas. - 1034 personas damnificadas (evacuadas hacia los alojamientos temporales). - 163 viviendas afectadas - 57 viviendas destruidas - 2 bienes privados destruidos (Asadero Don Fausto y Damada – cafetería se encuentra destruido) - 1 bien privado afectado (Hostería Pircapamba) - 1 Unidad Educativa afectada (U.E. Federico Gonzales Suarez) - 2 bienes públicos destruidos (1 Estadio y 1 coliseo). - Vías destruidas: <ul style="list-style-type: none"> - Primer Orden: 1,12 Km - Segundo orden: 1,20 Km - Total: 2.32 Km - 3 bienes públicos afectados (25% de red público afectado y 60 % de servicio de agua potable afectado, 20 % de servicio de alcantarillado afectado). - 6 ha de cultivos y pasto destruidos. - 20 ha de cultivos afectados. - 230 Animales afectados. - 427 metros de línea férrea destruida.
Acciones de respuesta:	GADM Riobamba realizo la entrega de asistencia humanitaria. MTT y GT continúan con sus labores de acuerdo a sus competencias.
Fuentes de información:	SGR monitorea el evento. SGR CZ3 Unidad de Monitoreo Tungurahua/MTOP.

Secretaría de Gestión de Riesgos

Dirección: CIS ECU 9-1-1, Av. Samborondón, Km 0,5
 Código postal: 092302 / Samborondón-Ecuador
 Teléfono: +593-4-259 3500
 www.gestionderiesgos.gob.ec



Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos – No 0264

Fecha y Hora de actualización: miércoles, 17 de mayo de 2023 – 02:26:02 / Página 9 de 24

ZONA 4



Inundación

Localización:	Santo Domingo de los Tsáchilas/ Santo Domingo/ Valle Hermoso/ Sector San Luis. Vía Flor del Valle – Valle Hermoso.
Antecedentes:	Producto de las lluvias suscitadas el día 10/05/2023, se suscitó el desbordamiento del río Bayanbien.
Situación actual:	Al momento del estado del río se encuentra con tendencia a disminuir, no desbordado.
Afectaciones:	El evento se encuentra en evaluación
Acciones de respuesta:	Personal de GAD Parroquial de Valle Hermoso, confirmó el evento. SGR coordinó con personal UGR GAD Cantonal y Patronato, para que realice la evaluación de daños y necesidades.
Fuentes de información:	Tenencia Política de Valle Hermoso/SGR CZ4 Umeva Santo Domingo.



Hundimiento

Localización:	Manabí/Paján/Campuzano/Estero Ciego
Antecedentes:	El 09/05/2023, personal técnico de la SGR CZ4 indica que producto de las lluvias y desestabilización del terreno se ha suscitado un hundimiento afectando una vía de segundo orden
Situación actual:	La vía de segundo orden se encuentra parcialmente habilitada, y se han visto afectadas varias viviendas y familias las cuales se encuentran en familia acogiente, asimismo indican afectación en cultivos.
Afectaciones:	-8 viviendas afectadas. -8 familias afectadas. -32 personas afectadas. -10 ha afectadas (maíz, cacao, plátano). -250 metros de vía afectada.
Acciones de respuesta:	Jefatura Política y Tenencia Política de Campuzano ayudaron a la evacuación de las familias. Se coordina con GAD Provincial para arreglo de la vía. SGR CZ4 coordina entrega de AH las familias y entrega de bonos de contingencia a las familias afectadas. SGR monitorea el evento.
Fuentes de información:	SGR Unidad de Monitoreo Manabí / SGR CZ4/ MDG



Deslizamiento

Localización:	Manabí/ Paján/ Cascol/ San Alejo
Antecedentes:	El 05/05/2023 producto de las lluvias y desestabilización del terreno se ha suscitado un deslizamiento afectando a varias viviendas y familias, las cuales 2 familias se encuentran en familia acogiente, las demás en sus mismas viviendas, asimismo indican afectación en cultivos, Jefa Política del Cantón y Tenencia política de Cascol ayudaron a la evacuación de las familias.
Situación actual:	SGR CZR coordina entrega de AH y bonos de contingencia para las familias afectadas.
Afectaciones:	- 8 viviendas afectadas. - 2 viviendas destruidas. - 8 familias afectadas (43 personas afectadas). - 2 familias damnificadas (5 personas damnificadas). - 200 ha afectadas (maíz)
Acciones de respuesta:	Se realizó levantamiento fotogramétrico del área afectada y levantamiento de EVIN digital. Jefatura Política y Tenencia Política de Campuzano ayudaron a la evacuación de las familias. SGR CZ4 coordina entrega de AH las familias y entrega de bonos de contingencia a las familias afectadas.
Fuentes de información:	SGR Unidad de Monitoreo Manabí / SGR CZ4/ MDG



Deslizamiento

Localización:	Manabí/Santa Ana/Honorato Vásquez/Sector Vainilla y La Laguna
Antecedentes:	El 18/04/2023, por las lluvias suscitadas en los últimos días se produjo el Deslizamiento de una ladera afectando a varias viviendas en los sectores mencionados. Las familias afectadas permanecen en casas de familias acogientes.
Situación actual:	UGR Cantonal Santa Ana y tenencia Política del Cantón, informa que continúan con las inspecciones en los sitios afectados, ya que siguen llegando alertas de deslizamiento y apertura del suelo, las familias continúan evacuando a familias acogientes, Municipio gestionó la apertura de un alojamiento temporal siendo este La Casa Comunal, para

Secretaría de Gestión de Riesgos

Dirección: CIS ECU 9-1-1, Av. Samborondón, Km 0,5

Código postal: 092302 / Samborondón-Ecuador

Teléfono: +593-4-259 3500

www.gestionderiesgos.gob.ec



Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos – No 0264

Fecha y Hora de actualización: miércoles, 17 de mayo de 2023 – 02:26:02 / Página 10 de 24

Afectaciones:	continuar acogiendo a los afectados de seguir suscitándose el evento con más regularidad. -21 viviendas afectadas -25 familias afectadas (84 personas afectadas) -2 familias evacuadas (alojamiento temporal)
Acciones de respuesta:	SGR realiza el monitoreo del evento. Se está a la espera por parte de Técnicos del IG para determinar cambio de alerta de amarilla a naranja. UGR GAD Cantonal realiza la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades. Tenencia Política confirmó el evento. SGR CZ4 realiza evaluación técnica
Fuentes de información:	SGR CZ4 Unidad de Monitoreo Manabí/UGR GAD Santa Ana/Tenencia Política.



Colapso estructural

Localización:	Santo Domingo de los Tsáchilas/Santo Domingo/Valle Hermoso /Sector Sarayacu.
Antecedentes:	El 18/03/2023, producto de la lluvia y el aumento del caudal del Río Blanco, se produjo el colapso del puente que brindaba acceso al sector de Sarayacu, lo que provocó la incomunicación de la comunidad.
Situación actual:	Al momento los moradores del sector, construyeron una tarabita para el ingreso de víveres y de personas al sitio.
Afectaciones:	- 1 puente destruido. - 35 Familias afectadas. (incomunicadas)
Acciones de respuesta:	Patronato Municipal coordinó con personal del cuerpo de bomberos y realizó la entrega de kit de alimentos a las familias incomunicadas.
Fuentes de información:	SGR CZ4 Unidad de Monitoreo Santo Domingo/ECU 911/ACM/C.B.



Colapso estructural

Localización:	Santo Domingo de Los Tsáchilas/La Concordia/La Concordia/Sector del Camal.
Antecedentes:	El 18/03/2023, producto de las lluvias de la madrugada se produjo el aumento del caudal del río Blanco, provocando la ruptura de la tubería principal de la planta de tratamiento de agua potable, afectando la distribución de agua en el Cantón.
Situación actual:	Se realizan los trabajos de reparación de la tubería principal de agua potable. La empresa de agua potable habilitó dos pozos de agua donde la ciudadanía pueda acudir a solicitar agua. Se continúa con el suministro agua a la población con tanqueros.
Afectaciones:	- La afectación de la distribución de agua de la planta es del 100% - 2 bienes Públicos afectados (Planta de Agua Potable y Camal Municipal). - 51 animales de granja fallecidos (cerdos, Reses). - Aproximadamente 170.000 personas afectadas indirectamente por el suministro de agua
Acciones de respuesta:	GAD La Concordia continúa con la entrega de agua, con tanqueros. Empresa privada realiza trabajos de reparación de la tubería principal de agua potable.
Fuentes de información:	SGR CZ4 Unidad de Monitoreo Santo Domingo/UGR GAD La Concordia.

ZONA 5



Aluvión

Localización:	Bolívar/Guaranda/Veintimilla/Vinchoa Grande, vía Guaranda-Gallorumi [E 492]
Antecedentes:	El 11/05/2023 a causa de las lluvias registradas en sector, se produjo el aumento del caudal de una quebrada y del canal de riego, que desbordó arrasando todo tipo de material que obstaculiza a la vía de primer orden al tránsito vehicular.
Situación actual:	Director del MTOP-Bolívar menciona que la vía se encuentra parcialmente habilitada al tránsito vehicular. El 12/05/2023, maquinaria retomará los trabajos de limpieza de la calzada.
Afectaciones:	- 20 metros lineales - 3 viviendas afectadas - 3 familias, 12 personas afectadas(se encuentran en las mismas viviendas)
Acciones de respuesta:	Maquinaria de Empresa Privada y la del GAD Cantonal de Guaranda habilitaron un carril de la vía. Propietarios y con apoyo del Cuerpo de Bomberos culminaron los trabajos de limpieza de las viviendas. Personal técnico del MAATE realizó la inspección en la zona del canal de riego.
Fuentes de información:	PP. NN./UPREA SGR/MTOP/ SGR Unidad de Monitoreo Bolívar.

Secretaría de Gestión de Riesgos

Dirección: CIS ECU 9-1-1, Av. Samborondón, Km 0,5

Código postal: 092302 / Samborondón-Ecuador

Teléfono: +593-4-259 3500

www.gestionderiesgos.gob.ec



Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos – No 0264

Fecha y Hora de actualización: miércoles, 17 de mayo de 2023 – 02:26:02 / Página 11 de 24



Inundación

Localización:	Los Ríos/Baba/Guare/Las Piedras - El Eden - La Florida - San joaquin - La Semira 1 - Guayaquil Chiquito - Coop. La Estrella - Legua de los Indios - El Espejo de San Joaquin - La Juanita - Versales - río Correntoso - río Arenal - río Junquillo.
Antecedentes:	El 27/04/2023, debido a la presencia de lluvias fuertes provocó el desbordamiento de los ríos Correntoso, Arenal y Junquillo, afectando a varias viviendas del lugar.
Situación actual:	Luego de verificación de novedades el 03/05/2023, se verificó que los caudales están en su nivel normal, actualmente se visualiza agua estancada en el sitio, las familias afectadas se mantienen en sus hogares.
Afectaciones:	- 398 viviendas afectadas (caña-cemento-madera) - 398 familia afectada - 1366 personas afectados
Acciones de respuesta:	UGR Baba realizó verificación de novedades. SGR realizó gestión del bono por el decreto 316 a las 398 familias.
Fuentes de información:	SGR CZ5 Unidad de Monitoreo Los Ríos/UGR Baba.



Deslizamiento

Localización:	Bolívar/Chimbo/Telimbela/varios sectores: centro de Telimbela, El Valle, La Alsacia, Copalillo, Chonta Pucará, Mususan, Ashcoaca, Atio Bajo
Antecedentes:	El 26/04/2023 A causa de las lluvias del 26/04/2023, se originó un deslizamiento en la parte alta en el sector de Mususan y produjo el represamiento y desborde del río Telimbela, el cual afectó al puente socavando las bases. Existen afectaciones a puentes y vías en algunos sectores de la parroquia. Las familias del sector del Valle que salieron a pernoctar en la noche del 26/04/2023 en la iglesia por prevención y seguridad, 5 familias retornaron a sus viviendas el 27/04/2023 y 5 familias encargaron sus pertenencias en la casa de la iglesia del sector y salieron a hogares acogientes; sin embargo, las viviendas de las familias se encuentran en zona de riesgo debido a que están ubicadas en la ribera del río. El 04/05/2023 maquinaria del GAD Provincial habilitó un paso provisional por el río (badén) en el centro de Telimbela, hasta realizar los trabajos definitivos en el sector.
Situación actual:	SGR realizó la entrega de asistencia humanitaria a las familias que se encontraban evacuadas y a las que están en zona de riesgo, además indica que las 5 familias evacuadas han retornado a sus viviendas. Maquinaria del GAD Provincial continúa con los trabajos de recuperación de la plataforma vial en el sector Ashcoaca. La vía a los sectores Chonta Pucará, Ashcoaca continúa cerrada. El río Telimbela se encuentra en su cauce normal.
Afectaciones:	- 5 familias, 16 personas evacuadas (retornaron a sus mismas viviendas). - 2 puentes vehiculares afectados (colapso parcial del puente, vía Telimbela-Cochabamba; socavamiento de las aletas y parte de la vía, sector Alsacia vía a Caluma) - 2 puentes vehiculares destruidos (sector Copalillo, sector Chonta Pucará) - 415 metros lineales de pérdida de la plataforma de la vía(sector de Ashcoaca, Chonta Pucará) - 1 bien público afectado (alcantarilla de agua taponado en San Francisco Chico) - 350 metros de muro de gaviones destruidos (sector el Valle). - 4,50 ha de cultivos afectados (banano, pasto, café) - 3,00 ha de cultivos perdidos (banano, pasto, café) - 4 animales muertos (porcinos, bovinos) - 4 animales afectados (porcinos, bovinos) - 6 productores, 24 personas afectadas
Acciones de respuesta:	SGR Bolívar en conjunto con GAD Chimbo realizó la entrega de asistencia humanitaria. Maquinaria del GAD Provincial continúa con los trabajos de recuperación de la plataforma vial en el sector Ashcoaca.
Fuentes de información:	SGR CZ5 Unidad de Monitoreo Bolívar/GAD Chimbo/SGR Unidad de Respuesta.



Inundación

Localización:	Los Ríos/Quinsaloma/Quinsaloma/12 de Octubre - Las Palmitas - Río Umbe.
Antecedentes:	El 25/04/2023, debido a las fuertes lluvias suscitadas se reportó el desbordamiento del río Umbe, afectando a varias viviendas del lugar, las familias se mantuvieron en sus viviendas
Situación actual:	Mediante visita al sitio el 03/05/2023, se verificó que el nivel del río Umbe se encuentra en su caudal normal, actualmente las familias afectadas se mantienen en sus viviendas sin presencia de agua y a la espera del bono por el Decreto 316.
Afectaciones:	- 21 viviendas afectadas. - 21 familias afectadas. - 75 personas afectadas.
Acciones de respuesta:	UGR Quinsaloma realizó verificación de novedades.
Fuentes de información:	SGR CZ5 Unidad de Monitoreo Los Ríos/Cuerpo de Bomberos Quinsaloma/GAD Quinsaloma/Ministerio de Gobierno- Jefatura Política de Quinsaloma.

Secretaría de Gestión de Riesgos

Dirección: CIS ECU 9-1-1, Av. Samborondón, Km 0,5

Código postal: 092302 / Samborondón-Ecuador

Teléfono: +593-4-259 3500

www.gestionderiesgos.gob.ec



Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos – No 0264

Fecha y Hora de actualización: miércoles, 17 de mayo de 2023 – 02:26:02 / Página 12 de 24



Inundación

Localización:	Los Ríos/Valencia/Valencia/ Lulo de Hamburgo - Mirador de Valencia - Ni un paso atrás - Copal Monte Nuevo - estero El Pope - río lulo
Antecedentes:	El 23/04/2023, debido a las fuertes lluvias suscitadas en la madrugada se reportó desbordamiento del estero El Pope, provocando ingreso de agua a viviendas, afectando a los lados de dos puentes del lugar, con fuertes filtraciones que socavaron la vía de 3er orden, misma que conecta a La Segunda con Tercera Banquera hacia La Maná, maquinaria del GAD colaboró con el relleno a los lados de los dos puentes, actualmente la vía de 3er orden se encuentra cerrada.
Situación actual:	Mediante inspección técnica el 10/05/2023, se verificó que los niveles del estero Pope con el Río Lulo permanecen en su caudal normal, la vía afectada se encuentra habilitada al tránsito vehicular y las familias continúan en sus viviendas a la espera de la entrega del bono otorgado por el Decreto 316.
Afectaciones:	- 93 viviendas afectadas - 93 familias afectadas - 305 personas afectadas - 200 metros lineales afectados - 2 puentes afectados
Acciones de respuesta:	- UGR Valencia realizó verificación de novedades. - SGR realizó gestión del bono por el Decreto 316.
Fuentes de información:	SGR CZ5 Unidad de Monitoreo Los Ríos/GAD Valencia.



Inundación

Localización:	Guayas/Balzar/Balzar, Cabecera Cantonal/varios sectores (Recinto La Carlota, Recinto Fronda Karen, La Carmencita, La Barbarita, Recinto San Pauleño, Recinto Santa Genara, Recinto La Laguna, Recinto El Modelo, Recinto Chicompe, Recinto El Congo, Conguillo, Recinto San Juan del Cerrito, Sector La Salamina, Recinto La Canoa).
Antecedentes:	Debido a las lluvias registradas en la noche del 15/04/2023 y madrugada del 16/04/2023, se produjo el desbordamiento del Río Congo, Puca, Pucón, Chicompe, Santa Genara, y la Creciente del Estero Pajui
Situación actual:	Jefe Político de Balzar indica que los ríos Daule y Puca se mantienen con tendencia a aumentar su caudal.
Afectaciones:	- 60 Viviendas afectadas - 60 Familias afectadas, con un total 80 personas (de la cuales al momento están: 23 familias en la Escuela Luis Godoy y 10 familias en la Escuela Carmen Coello) las demás se mantienen en sus viviendas - 3400 hectáreas de Cultivos afectados (palma, banano, arroz y otros)
Acciones de respuesta:	GAD Cantonal de Balzar con maquinaria pesada (Gallineta), realiza trabajos de remoción de material en los recintos afectados. SGR monitorea la novedad.
Fuentes de información:	SGR CZ5 Unidad de Monitoreo Guayas/SGR UPREA/Jefe Político/GAD Cantonal Balzar.



Inundación

Localización:	Guayas/Santa lucía/Santa lucía Cabecera Cantonal/varios sectores.
Antecedentes:	El 15/04/2023 y madrugada del 16/04/2023, por lluvias con tormentas eléctricas se registró algunos sectores con calles y avenidas anegadas por acumulación de agua. COE Cantonal con fecha 22 de abril del 2023, sugirió al GAD Cantonal de Santa Lucía se declare la situación de emergencia al cantón; acogiendo dicha sugerencia GAD Cantonal declara en emergencia al cantón Santa Lucía, adicionalmente indica que se realizó recorridos por los sectores afectados en conjunto al alcalde y personal de Cuerpo de Bomberos, Jefatura Política, MIES y SGR. Las familias se mantienen en el albergue y familias acogidas.
Situación actual:	GAD Cantonal Santa Lucía informa que al momento el nivel de la cota del río Daule y Pula se encuentran disminuyendo su caudal.
Afectaciones:	- 1024 viviendas afectadas - 1024 familias, 3944 personas afectadas (21 familias, 58 personas en el Albergue Temporal Santa Rosa, 7 familias, 31 personas en CDI San Pablo, 4 familias, 8 personas en Junta Higuerón El Porvenir / 100 familias, 315 personas en familias acogientes / 892 familias, 3532 personas se mantienen en sus viviendas) - 4500 hectáreas de arroz afectadas - 25 instituciones educativas afectadas
Acciones de respuesta:	GAD Cantonal Santa Lucía sigue realizando recorridos por los diferentes sectores
Fuentes de información:	SGR CZ5 Unidad de Monitoreo Guayas/SGR - UPREA/UGR GAD Cantonal Santa Lucía.

Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos – No 0264

Fecha y Hora de actualización: miércoles, 17 de mayo de 2023 – 02:26:02 / Página 13 de 24



Inundación

Localización:	Bolívar/Caluma/Caluma/variados sectores: Plomovado, Pasagua, Choripungo, Cumbilli Chico, Naranja Pata y Charquiyacu – Unión de Pacaná.
Antecedentes:	UGR del GAD Caluma informa que, a causa de las lluvias registradas en la noche del 12/03/2023 y madrugada del 13/03/2023, se produjo el desbordamiento del río Escaleras afectando a los recintos Plomovado y Pasagua. En todos los sectores se encuentra restablecido el servicio de energía eléctrica. El COE Cantonal de Caluma se activó la tarde del 13/03/2023 para atender los eventos por la época lluviosa. El 19/04/2023, se originó el desbordamiento del río Escaleras y nuevamente destruyó un tramo de la plataforma vial que conduce desde Pasagua vía a San Antonio, misma que se encuentra cerrada al tránsito vehicular.
Situación actual:	UGR del GAD Caluma indica que maquinaria privada culminó los trabajos de protección de los muros del río Naranja Pata, Choripungo y continúa con las labores de recuperación de la vía a San Antonio. Las dos familias afectadas que se encontraban en hogar acogiente, retornaron a sus viviendas. MIES Bolívar menciona que el 05/05/2023, la familia damnificada del sector de Cumbilli Chico y la familia afectada del sector de Plomovado fueron beneficiarios con el bono de contingencia por desastres naturales. El caudal de los ríos de Naranja Pata, Choripungo y Escaleras se encuentra en su cauce normal.
Afectaciones:	<ul style="list-style-type: none"> - 5 viviendas afectadas - 5 familias, 14 personas afectadas (se encuentran en las mismas viviendas) - 1 vivienda destruida - 1 familia, 7 personas damnificadas (se encuentran en hogar acogiente en el centro del cantón Caluma). - 3 bienes públicos afectados (2 postes y 1 planta de tratamiento de aguas residuales) - 3 bienes privados afectados (centro turístico Manantial, Molino, tanques de agua) - 3.550 metros lineales de mesa vial destruido - 1 puente ecológico destruido. - 2 puentes afectados (un ecológico y un peatonal) - 22 familias aisladas. - 1 dispensario médico del Seguro Social afectado - 1 Unidad Educativa afectada (José H. González) - 18 ha de cultivos afectados (naranja, cacao) - 12 ha de cultivos destruidos (naranja, cacao) - 70 animales afectados (porcinos) - 120 animales muertos (porcinos)
Acciones de respuesta:	Maquinaria de la Empresa Privada contratada por el GAD Caluma finalizó los trabajos y protección de los muros del río Naranja Pata, Choripungo y continúa con la recuperación de la plataforma vial aguas arriba - vía San Antonio.
Fuentes de información:	SGR CZ5 Unidad de Monitoreo Bolívar/GAD Caluma.



Deslizamiento

Localización:	Bolívar/Chillanes/Cabecera Cantonal/ San Francisco de Azapi.
Antecedentes:	El 09/03/2023 a causa de las lluvias registradas en el sector, se ha producido grietas en un terreno. Geólogo de la SGR realizó inspección en la zona e indica que visualizó agrietamientos y asentamientos formando una corona de escape, además realizaron una tomografía del suelo de la zona afectada. Por seguridad y prevención las tres familias han decidido salir de la zona de riesgo. El 25/04/2023, SGR Bolívar mediante inspección indica que evidenciaron que las grietas existentes han aumentado significativamente su ancho y profundidad, presencia de agua superficial sobre el terreno, nuevos deslizamientos en la parte posterior a la capilla del recinto y la vivienda de la familia Cobos Yupa, agrietamiento transversal sobre la vía estatal Chillanes – Bucay y varios cambios paisajísticos del sector, lo cual evidencia el movimiento de masa activo del sector. La Escuela Ciudad de Latacunga del recinto San Francisco de Azapi se encuentra en zona de riesgo. El 05/05/2023, Personal de la SGR realizó la socialización y concientización del nivel de riesgo alto por el deslizamiento en el sector dirigido a la comunidad, Alcaldesa electa, técnicos de las UGR de los cantones de Bucay - "Guayas", Cumandá - "Chimborazo", Chillanes - "Bolívar" y Gobernación de Bolívar.
Situación actual:	MIDUVI Bolívar mediante inspección realizada en el sector indica las siguientes recomendaciones. <ul style="list-style-type: none"> - Las familias deben ser reubicadas por cuanto el suelo de casi toda la comunidad presenta hundimientos fuertes, fisuras, grietas, cuarteamientos, desplazamientos horizontales. - Solicitar al GAD Municipal del Cantón Chillanes la donación de un terreno para la reubicación de estas familias. deslizamiento, hundimiento grietas en el suelo en la

Secretaría de Gestión de Riesgos

Dirección: CIS ECU 9-1-1, Av. Samborondón, Km 0,5
 Código postal: 092302 / Samborondón-Ecuador
 Teléfono: +593-4-259 3500
 www.gestionderiesgos.gob.ec

Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos – No 0264

Fecha y Hora de actualización: miércoles, 17 de mayo de 2023 – 02:26:02 / Página 14 de 24

Afectaciones:	<p>entrada a la comunidad cuarteamientos y grietas en las gradas de la capilla, capilla con cuarteamientos de paredes en riesgo de colapsar.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3 viviendas afectadas - 3 familias, 15 personas afectadas (de las cuales 1 familia, 4 personas se encuentran en otra vivienda de su propiedad y las 2 familias, 11 personas se encuentran arrendando por el mismo sector en una zona segura) - 1 bien público afectado (cancha de la comunidad) - 1 bien privado afectado (capilla)
Acciones de respuesta:	<p>El 05/05/2023, SGR realizó la socialización y concientización del nivel de riesgo de la zona afectada.</p> <p>MIDUVI realizó la inspección en la zona.</p>
Fuentes de información:	<p>SGR CZ5 Unidad de Monitoreo Bolívar/SGR Unidad de Respuesta y Unidad de Monitoreo Bolívar.</p>

ZONA 6



Deslizamiento

Localización:	<p>Morona Santiago/Limón Indanza/San Antonio (cabecera en San Antonio Centro)/San Salvador, Mayapis, Serembo, El Cisne, 12 de Febrero.</p>
Antecedentes:	<p>Por lluvias suscitadas durante el 17/04/2023 se produjo un deslizamiento que provocó varias afectaciones y la obstaculización total de la vía de tercer orden.</p>
Situación actual:	<p>Al momento la vía se mantiene cerrada debido al gran volumen de tierra deslizado, no se registra precipitaciones.</p> <p>Se gestiona asistencia humanitaria (110 kits de alimentos-SGR) para las familias afectadas indirectamente, debido a que se encuentran aisladas 10 días y no se han podido abastecer de alimentos, para lo cual se está solicitando a Fuerzas Armadas el apoyo de un recurso especial para ejecutar la entrega de la misma.</p>
Afectaciones:	<ul style="list-style-type: none"> - 2 kilómetros de vía afectada - 1 puente afectado (riesgo de colapso) - 1 puente destruido - 2 bienes públicos (sistema de agua y alcantarillado vial) - 2 animales de granja muertos (ganado) - 5 bienes privados afectados (peceras) - 42 ha de vegetación afectada (40 de pasto y 2 de cultivos) - 18 familias (78 personas) afectadas directamente (perdida de ganado y peceras) - 107 familias (535 personas) afectadas indirectamente (no pueden sacar sus productos ni ingresar)
Acciones de respuesta:	<p>MAG realizó una inspección y evaluación de afectaciones.</p> <p>COE-Provincial se activó el 27/04/2023 mantuvieron una reunión con el fin de coordinar acciones para atender el evento.</p> <p>SGR se mantiene en constante monitoreo.</p>
Fuentes de información:	<p>SGR CZ 6 Unidad de Monitoreo Morona Santiago/GAD-Cantonal de Limón Indanza.</p>



Deslizamiento

Localización:	<p>Azuay/Santa Isabel/Santa Isabel/La Cría</p>
Antecedentes:	<p>El 03/06/2022, Se suscitó un deslizamiento producto de la saturación del suelo originado por la combinación deficiente del riego del sector, el taponamiento de diferentes quebradas y la deficiencia del drenaje del terreno.</p> <p>Con fecha 31/03/2023 la SGR declaró la ALERTA AMARILLA al polígono identificado como susceptible a movimientos en masa, el cual tiene un área de 526.22 hectáreas que se extiende sobre la comunidad La Cría, cantón Santa Isabel, provincia del Azuay.</p> <p>El 06/04/2023 la SGR emite el cambio a ALERTA NARANJA de acuerdo al informe elaborado por Técnico de Análisis de Riesgos de la Coordinación Zonal 6 de Gestión de Riesgos.</p>
Situación actual:	<p>Técnico de repuesta de la SGR CZ6 informa la entrega de asistencia humanitaria a las familias que se encuentran en el albergue.</p>
Afectaciones:	<ul style="list-style-type: none"> -38 familias evacuadas. -130 personas evacuadas (albergue temporal, con fecha 08/05/2023 se encuentran en el albergue 39 familias 112 personas) -1 bien privado afectado (capilla) -1 bien público afectado (casa comunal) -1 bien público afectado (cancha central) -44 viviendas afectadas -44 familias afectadas -178 personas afectadas -8 viviendas destruidas -8 familias damnificadas -25 personas damnificadas (permanecen en casa de familias acogientes) -3 bienes privados afectados (predios)
Acciones de respuesta:	<p>UGR Santa Isabel se mantiene en monitoreo constante del evento</p>
Fuentes de información:	<p>SGR CZ6 Unidad de Monitoreo Azuay-Cañar.</p>

Secretaría de Gestión de Riesgos

Dirección: CIS ECU 9-1-1, Av. Samborondón, Km 0,5
 Código postal: 092302 / Samborondón-Ecuador
 Teléfono: +593-4-259 3500
 www.gestionderiesgos.gob.ec



Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos – No 0264

Fecha y Hora de actualización: miércoles, 17 de mayo de 2023 – 02:26:02 / Página 15 de 24



Deslizamiento

Localización:	Cañar/Cañar/Cañar/ Cuchucun-Cruz Loma-Quilloac.
Antecedentes:	GAD Cantonal de Cañar informó que a partir del 13 de Octubre de 2022 por la época lluviosa y mal manejo del agua de riego se reportó un deslizamiento que afecta viviendas del sector. Con fecha 14 de Febrero del 2023 se activó el COE Cantonal donde la máxima autoridad del cantón solicita la activación de las mesas técnicas y grupos de trabajo para la atención de la emergencia. Intervención del MIDUVI y GAD PROVINCIAL. Con fecha 31/03/2023 la SGR declaró la ALERTA AMARILLA al polígono identificado como susceptible a movimientos en masa, con un área de 330.56 hectáreas pertenecientes al sector Cuchucún, el cual comprende las comunidades: Quilloac, Cruz Loma y Cuchucún, del cantón Cañar, provincia de Cañar
Situación actual:	Con fecha 03/05/2023 personal técnico de la SGR de forma conjunta con GAD Cañar y el uso de equipos geofísicos realizaron una inspección técnica con el objetivo de caracterizar el subsuelo en función de la conductividad de las rocas debido que se trata de un movimiento complejo, complementado así el levantamiento de información realizado en días anteriores con la técnica sísmica de refracción.
Afectaciones:	- 22 viviendas afectadas - 4 viviendas destruidas - 6 familias damnificadas - 16 personas damnificadas (permanecen en casa de familia acogiente)
Acciones de respuesta:	Personal técnico de la SGR en coordinación con el GAD Cañar, realizó levantamiento de información
Fuentes de información:	SGR CZ6 Unidad de Monitoreo Azuay-Cañar/Directora SGR CZ6.



Deslizamiento

Localización:	Azuay/Nabón/Nabón/Rosas, Bellavista, Tamboloma, Chunazana.
Antecedentes:	El 14/03/2022, se reportó un movimiento en masa provocando la filtración de agua de riego en la planta de Uzcurremí. El 23/11/2021 el Secretaría de Gestión de Riesgos declaró la alerta naranja por movimiento en masa de 130,94 hectáreas en el área que comprenden los barrios Rosas, Bellavista, Tamboloma y Rosario de la parroquia Nabón, cantón Nabón, provincia de Azuay.
Situación actual:	Con fecha 20/04/2023 técnico de la UGR Nabón informa que la segunda etapa de las obras de mitigación tiene un avance del 20%. La vía Ramada-Nabón sector Trancapata continúa cerrada, vía alterna La Ramada-Chunazana-El Salado-Nabón.
Afectaciones:	- 50 metros de vía afectada (vía habilitada, sector El Progreso) - 84 familias afectadas (238 personas afectadas) - 60 familias damnificadas (162 personas damnificadas) - 40 metros de vía afectados (vía Cerrada, sector Trancapata) - 60 metros de vía afectados (vía parcialmente habilitada, sector Quebrada del Canal) - 1 Casa comunal afectada con cuarteaduras - 84 viviendas afectadas (las familias evacuadas se alojan en diferentes alojamientos temporales como arriendos o familias de acogida) - 59 viviendas destruidas. - Terminal terrestre con grietas en oficinas, gradas (cierre de operaciones) - Iglesia demolida por los daños estructurales presentados - Centro de salud con fisuras, en evaluación permanente por parte del MSP
Acciones de respuesta:	Técnico de UGR Nabón se mantiene en continuo monitoreo de la zona afectada
Fuentes de información:	SGR CZ6 Unidad de Monitoreo Azuay-Cañar/UGR Nabón

ZONA 7



Inundación

Localización:	Loja/Puyango/El Limo/Varios sectores (3 de Noviembre, La Bocana, La Palmira)
Antecedentes:	Por presencia de lluvias en la tarde del viernes 28/04/2023, se produjo el desbordamiento de la quebrada del sector ocasionando daños a viviendas y vehículos que se encontraban estacionados y fueron arrastrados por el sedimento originado por dicho desbordamiento, adicional se reportó el cierre temporal de una vía de tercer orden.
Situación actual:	Se continúa con el levantamiento de información de parte del personal técnico de SGR y GAD Cantonal de Puyango. En relación a las vías afectadas, al momento el tramo que conduce hacia Añalcal - Caucho se encuentra cerrada debido al socavamiento presentado y el tramo que conduce hacia La Bocana se encuentra habilitada. GAD Cantonal de Puyango se declaró en situación de emergencia el 29/04/2023 para coordinar acciones oportunas con las entidades de respuesta y poder dar una rápida atención al evento por inundación
Afectaciones:	UGR Puyango informa la modificación de las estadísticas - 14 viviendas destruidas (datos preliminares)

Secretaría de Gestión de Riesgos

Dirección: CIS ECU 9-1-1, Av. Samborondón, Km 0,5

Código postal: 092302 / Samborondón-Ecuador

Teléfono: +593-4-259 3500

www.gestionderiesgos.gob.ec



República
del Ecuador

Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos – No 0264

Fecha y Hora de actualización: miércoles, 17 de mayo de 2023 – 02:26:02 / Página 16 de 24

	- 4 viviendas afectadas (datos preliminares) - 60 familias 300 personas afectadas (datos preliminares) - 19 bienes privados destruidos. (10 carros arrastrados y 9 motocicletas) - 30 metros de vía afectada.
Acciones de respuesta:	SGR conjuntamente con GAD Puyango continuarán con la evaluación de necesidades.
Fuentes de información:	SGR CZ7 Unidad de Monitoreo Loja - Zamora Chinchipe/GAD Cantonal Puyango.



Inundación

Localización:	Loja/Zapotillo/ Varias Parroquias (Cazaderos, Mangahurco, Bolaspamba y Paletillas).
Antecedentes:	El 17/04/2023 por lluvias suscitadas en días anteriores se produjo el desbordamiento de varias quebradas: (Cazaderos, Mangahurco, El Guabo y quebrada Paletillas); causando afectaciones en viviendas, cultivos, vías, bienes privados en varias parroquias del cantón; en la Parroquia Cazaderos existe el riesgo de perder 30 mil plantas de tomate y en la Parroquia Bolaspamba existen 10 viviendas con riesgo de colapsar; así mismo COE Cantonal con fecha 17 de abril del 2023, sugirió al GAD Cantonal de Zapotillo se declare la situación de emergencia al cantón Zapotillo.
Situación actual:	Las 10 familias afectadas conformadas por 35 personas culminaron los trabajos de limpieza y continúan habitando los inmuebles La familia damnificada permanecerá de manera indefinida en casa de familia acogiente Vía de segundo orden habilitada al tránsito vehicular
Afectaciones:	Parroquia Cazaderos: - 120 hectáreas de cultivo de maíz perdido - 2 bienes privados destruidos (equipos de bombeo e instalaciones de riego, en fase de levantamiento de información) - 1 vivienda destruida Parroquia Mangahurco: - 70 hectáreas de cultivo de maíz perdido - 2 bienes privados destruidos (equipos de bombeo e instalaciones de riego, en fase de levantamiento de información) - 50 familias afectadas - 1 vía de segundo orden cerrada (Y de Mangahurco a Cazaderos) Parroquia Bolaspamba: -10 familias conformadas por 35 personas afectadas -1 familia damnificada conformada por 4 personas -3 viviendas afectadas (Sector El Guabo) -7 viviendas afectadas (Sector Chaquino) -1 vivienda destruida (Sector Transito Mangahurquillo) -Vía de segundo orden (habilitada) Parroquia Paletillas: - Perdida de cultivos en fase de ciclo productivo (En fase de levantamiento de información)
Acciones de respuesta:	UGR Zapotillo conjuntamente con personal técnico de SGR realizó el levantamiento de información. Personal de Gobierno Provincial (VIALSUR), GAD Cantonal y moradores de la parroquia Bolaspamba, realizaron los trabajos de rehabilitación vial. SGR coordinó la atención del evento y realiza constante monitoreo.
Fuentes de información:	SGR CZ7 Unidad de Monitoreo Loja - Zamora Chinchipe/UGR Zapotillo/GAD-P (VIALSUR).

ZONA 9



Inundación

Localización:	Pichincha/ Quito/ La Concepción / La Pulida
Antecedentes:	A causa de las lluvias ocurridas el 22/04/2023, se produjo el desbordamiento de la quebrada Zabala y Antonio Reyes que afectó a varias viviendas del sector. Se reportan los siguientes cierres de vía: avenidas Mariscal Sucre, Melchor Valdez y Carlos Arteta/ Virgilio Corral y Melchor Valdez / Melchor Valdez y Manuel Zabala / Carlos Arteta y Manuel Zabala / Carlos Arteta y Virgilio Corral
Situación actual:	En el sector de la Pulida alta se bajaron 5 metros de agua en represamiento se construyó un dique en la parte de atrás para bombear el agua y así evitar que esta ingrese a la estructura para desalojar todo el lodo que se retuvo en la misma, se tiene planificado concluir con todos los trabajos de limpieza el 20 de mayo.
Afectaciones:	- 20 viviendas afectadas - 22 familias afectadas (4 familias damnificadas) - 76 personas afectadas (14 personas damnificadas)
Acciones de respuesta:	GAD DMQ y EMAPS indican los trabajos en la Pulida Chica, concluyeron. La estructura se encuentra limpia al igual que los colectores, y se están alzando los pozos que se encontraban perdidos por el relleno. Adicional se realizó la construcción de un dique.
Fuentes de información:	

Secretaría de Gestión de Riesgos

Dirección: CIS ECU 9-1-1, Av. Samborondón, Km 0,5
Código postal: 092302 / Samborondón-Ecuador
Teléfono: +593-4-259 3500
www.gestionderiesgos.gob.ec



Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos – No 0264

Fecha y Hora de actualización: miércoles, 17 de mayo de 2023 – 02:26:02 / Página 17 de 24

3. Monitoreo de estado de vías afectadas por eventos peligrosos

VÍAS DE PRIMER ORDEN:

08 vías de primer orden cerradas

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Peligroso	Afectación (metros lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
1	Guayas	Pedro Carbo	Sabanilla	Recinto Villao	SOCAVAMIENTO	10	11/05/2023	Ninguna
2	Pichincha	Puerto Quito	Puerto Quito	Puente que limita entre Pichincha y Esmeraldas, Los Bancos [E28]	COLAPSO ESTRUCTURAL	--	18/03/2023	Quito, Alóag - Unión del Toachi - Santo Domingo. •Puerto Quito-La Sexta -Quinindé Calacalf-Los Bancos-Las Mercedes-Santo Domingo
3	Los Ríos	Montalvo	Montalvo	Vía Rcto. La Estrella Rcto. La Vitalia de 1er orden - Pisagua Alto - La Constanacia	SOCAVAMIENTO	--	11/03/2023	Ninguna
4	Napo	El Chaco	Gonzalo Díaz de Pineda	vía El Salado - San Luis [E45]	ALUVION	---	04/03/2023	Ninguna
5	Napo	Chaco	Gonzalo Díaz de Pineda	Puente sobre el río Marker, vía E45 San Luis -El Reventador	COLAPSO ESTRUCTURAL	--	22/02/2023	El Reventador-Lago Agrio-El Coca-Loreto -Y de Narupa-Y de Baeza-Quito o viceversa.
6	Manabí	Manta	San Lorenzo	Ruta del Spondylus San Lorenzo - Santa Rosa [E15]	OLEAJE	1200	24/01/2023	Ninguna
7	Chimborazo	Alausí	Alausí, Cabecera Cantonal	Casual, vía Guamote - Alausí [E-35].	HUNDIMIENTO	1120	09/12/2022	- Vehículos livianos: Alausí - García Moreno - Guamote - Vehículos pesados: Zhud - El Triunfo - Cumandá - Pallatanga - Riobamba
8	Napo	El Chaco	Gonzalo Díaz De Pineda (El Bombón)	San Rafael, Piedra Fina, San Luis, San Carlos, Vía Y de Baeza-Lago Agrio [E45]	SOCAVAMIENTO	1040	02/02/2020	Lago Agrio - Coca - Y de Narupa - Tena - Ambato - Quito

47 vías de primer orden parcialmente habilitadas

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Peligroso	Afectación (metros lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
1	Orellana	Loreto	San Vicente de Huaticocha	Límite provincial Napo-Orellana, Pasohurco, vía Loreto - Y de Narupa [E20-E45A]	DESLIZAMIENTO	--	12/05/2023	Ninguna
2	Bolívar	Guaranda	Veintimilla	Vinchoa Grande, vía Guaranda-Gallorumi [E 492]	ALUVION	20	11/05/2023	Ninguna
3	Napo	Tena	Ahuano	Sector Sindi, Vía Puerto Napo-Ahuano [E-436].	VENDAVAL	--	10/05/2023	Ninguna
4	Napo	Archidona	Cotundo	km 24, Km 26, vía Y de Narupa - Y de Baeza [E20-E45A].	DESLIZAMIENTO	250	09/05/023	Km vía parcialmente habilitada
5	Loja	Puyango	Alamor	Sector "La Y", vía a B Balsones [E25]	DESLIZAMIENTO	20	28/04/2023	Ninguna
6	Azuay	Cuenca	Molleturo	km 90, vía Cuenca-Molleturo-Naranjal [E-582]	DESLIZAMIENTO	40	27/04/2023	Ninguna
7	El Oro	Balsas	Balsas	Km4, vía Balsas - Saracay [E-50]	DESLIZAMIENTO	15	26/04/2023	Ninguna

Secretaría de Gestión de Riesgos

Dirección: CIS ECU 9-1-1, Av. Samborondón, Km 0,5
Código postal: 092302 / Samborondón-Ecuador
Teléfono: +593-4-259 3500
www.gestionderiesgos.gob.ec

Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos – No 0264

Fecha y Hora de actualización: miércoles, 17 de mayo de 2023 – 02:26:02 / Página 18 de 24

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Peligroso	Afectación (metros lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
8	Chimborazo	Colta	Juan de Velasco (Pangor)	Guangopuc, Rumipamba, Vía Colta - Pallatanga [E487]	DESLIZAMIENTO	100	24/04/2023	Ninguna
9	Bolívar	Chillanes	Chillanes	Varios sectores: a la altura de la hacienda de San Juan de Azapi, Vista Alegre, San Francisco de Azapi, vía Chillanes-Bucay [E495]	DESLIZAMIENTO	300	22/04/2023	Ninguna
10	Pichincha	Mejía	Alóag Manuel Cornejo Astorga (Tandapi)	km 56, vía Alóag - Unión del Toachi [E35]	SOCAVAMIENTO	40	22/04/2023	Ninguna
11	El Oro	Las Lajas	La Victoria	El Tigre, Vía El Tigre - Puyango [E-25]	DESLIZAMIENTO	10	20/04/2023	Ninguna
12	Orellana	Francisco de Orellana	El Dorado	Km 13, vía Coca - Dayuma [E45A]	DESLIZAMIENTO	--	20/04/2023	Ninguna
13	Imbabura	Ibarra	La Carolina	Ponce - Cuajara, vía Salinas - Lita [E10]	DESLIZAMIENTO	80	17/04/2023	Ninguna
14	Loja	Célica	Sabanilla	Cabuyo, vía Redondel de la Aduana a Pindal - Troncal de la Costa [E25]	DESLIZAMIENTO	50	14/04/2023	Ninguna
15	Pichincha	Mejía	Alóag	Manuel Cornejo Astorga (Tandapi), km 17 + 300, vía Alóag - Unión del Toachi [E20]	SOCAVAMIENTO	--	10/04/2023	Ninguna
16	Los Ríos	Montalvo	La Esmeralda	La Guayaba - río La Esmeralda	SOCAVAMIENTO	60	05/04/2023	Ninguna
17	Bolívar	San Miguel	Bilován	km 92, vía Cuenca-Molleturo-Naranjal [E-582]	DESLIZAMIENTO	--	05/04/2023	Ninguna
18	Azuay	Cuenca	Molleturo	km 91, vía Cuenca-Molleturo-Naranjal [E-582]	DESLIZAMIENTO	--	04/04/2023	Ninguna
19	Santo Domingo de los Tsáchilas	Santo Domingo	Abraham Calazacón	Coop. Modelo Av. Los Colonos, calle Río Verde, Junto al UPC.	INUNDACIÓN	30	01/04/2023	Ninguna
20	Azuay	Cuenca	Molleturo	km 64, vía Cuenca-Molleturo-Naranjal [E-582]	DESLIZAMIENTO	--	28/03/2023	Ninguna
21	Loja	Las Lajas	La Victoria	El Tigre, Vía El Tigre - Puyango [E-25]	DESLIZAMIENTO	8	26/03/2023	Ninguna
22	Azuay	Cuenca	Molleturo	km 92-96-97-98, vía Cuenca-Molleturo-Naranjal [E-582]	DESLIZAMIENTO	80	18/03/2023	Ninguna
23	Pichincha	Quito	Pifo	10 minutos Virgen de Papallacta, vía Papallacta - Baeza [E20]	DESLIZAMIENTO	--	14/03/2023	Ninguna
24	Loja	Chaguarpamba	Santa Rufina	Salida de Santa Rufina hacia, vía a la costa [E50]	DESLIZAMIENTO	30	11/03/2023	Ninguna
25	El Oro	Arenillas	Arenillas	Vía Arenillas - Las Lajas [E25]	DESLIZAMIENTO	10	10/03/2023	Ninguna
26	Bolívar	San Miguel	San Miguel	El Calzado-Abs.27+800, vía San Miguel-Balzapamba [E 491]	DESLIZAMIENTO	100	23/02/2023	Ninguna
27	Azuay	Sevilla de Oro	Palmas	Km 61, vía Paute Guarumales Méndez [E-40]	SOCAVAMIENTO	35	30/08/2022	Ninguna
28	Manabí	Puerto López	Salango	La Rinconada 5 Cerros, vía Puerto López - Santa Elena [E15].	HUNDIMIENTO	4	28/08/2022	Ninguna
29	Manabí	Sucre	Leonidas Plaza	Km 19, San Agustín-Tosagua [E-383]	SUBSIDENCIA	150	14/08/2022	Ninguna
30	Morona Santiago	Sucúa	Asunción	Sector paso Carreño [E45]	SOCAVAMIENTO	5	18/05/2022	Ninguna
31	Azuay	Pucará	Pucará	Km 23-Deuta, Vía Minas-Tablón-Pucará	HUNDIMIENTO	100	09/03/2022	Ninguna

Secretaría de Gestión de Riesgos

Dirección: CIS ECU 9-1-1, Av. Samborondón, Km 0,5
 Código postal: 092302 / Samborondón-Ecuador
 Teléfono: +593-4-259 3500
 www.gestionderiesgos.gob.ec

Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos – No 0264

Fecha y Hora de actualización: miércoles, 17 de mayo de 2023 – 02:26:02 / Página 19 de 24

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Peligroso	Afectación (metros lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
32	Azuay	Girón	Girón	km 39+500, vía Cuenca-Girón-Pasaje [E-59]	HUNDIMIENTO	80	04/03/2022	Ninguna
33	Pichincha	Mejía	Manuel Cornejo A.	km 38 + 600, vía Alóag – Unión del Toachi [E20]	HUNDIMIENTO	15	25/02/2022	Ninguna
34	Esmeraldas	Quinindé	Rosa zarate	Km 68 Los Vergeles, vía Esmeraldas – Quinindé [E20]	HUNDIMIENTO	40	08/02/2022	Ninguna
35	Cotopaxi	Pujilí	Tingo	Siete Ríos, El Estado y Macuchi.	INUNDACIÓN	35	30/01/2022	Ninguna
36	Cotopaxi	Pujilí	Tingo	Negrillo Km 100, vía Latacunga – La Maná [E-30]	INUNDACIÓN	40	30/01/2022	Ninguna
37	Cotopaxi	Pujilí	Pilaló	Caserío Pilaló, Tiniéblas, Km 94, vía Pujilí – La Mana [E30].	DESLIZAMIENTO	2000	29/01/2022	Ninguna
38	Imbabura	Ibarra	Carolina	San Jerónimo; vía Salinas – Lita [E 10]	DESLIZAMIENTO	225	22/12/2021	1.- Ruta desde la E10 Guallupe – San Juan de Lachas (Carchi) – por la E 182 Gualchan – Chical – Maldonado – Tulcán – Ibarra 2.- Para vehículos livianos, E10 desde San Jerónimo – Buenos Aires – Cahuasqui – Tumbabiro.
39	Cañar	Cañar	Ingapirca	Vía El tambo – Ingapirca – Honorato Vásquez km 8+100, km 15.	DESLIZAMIENTO	100	24/11/2021	Ninguna
40	Orellana	Francisco de Orellana	El Dorado	Km 21 y km 28, vía el Coca – Dayuma [E45A]	HUNDIMIENTO	150	19/06/2021	Ninguna
41	Morona Santiago	Morona	Macas, cabecera cantonal y capital provincial	Vía Macas-Puyo [E45], tramo puente sobre el río Copueno- puente sobre el río Upano	SOCAVAMIENTO	180	16/05/2021	Ninguna
42	Esmeraldas	Esmeraldas	5 De Agosto	El Cabezón (desvío Tachina)	SOCAVAMIENTO	150	10/03/2021	Ninguna
43	Morona Santiago	Tiwintza	Santiago, cabecera cantonal	Yapapas, vía Entronque a Santiago de Méndez – Santiago [E40]	SOCAVAMIENTO	50	21/08/2020	Ninguna
44	Morona Santiago	Morona	Macas, cabecera cantonal y capital provincial	Puente sobre el río Upano, vía Macas-Puyo-[E45]	SOCAVAMIENTO	57	21/06/2020	Ninguna
45	Morona Santiago	Tiwintza	Santiago, cabecera cantonal	Palomino km 68, vía Santiago-San José de Morona [E40]	DESLIZAMIENTO	70	16/05/2020	Ninguna
46	Morona Santiago	Tiwintza	Santiago, cabecera cantonal	Km 75, Yapapas, vía Entronque a Santiago de Méndez – Santiago [E40]	DESLIZAMIENTO	70	16/05/2020	Ninguna
47	Morona Santiago	Tiwintza	San José de Morona	Shaime, vía Santiago –San José de Morona [E40]	COLAPSO ESTRUCTURAL	170	13/05/2020	Ninguna

Secretaría de Gestión de Riesgos

Dirección: CIS ECU 9-1-1, Av. Samborondón, Km 0,5
Código postal: 092302 / Samborondón-Ecuador
Teléfono: +593-4-259 3500
www.gestionderiesgos.gob.ec

Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos – No 0264

Fecha y Hora de actualización: miércoles, 17 de mayo de 2023 - 02:26:02 / Página 20 de 24

VÍAS DE SEGUNDO ORDEN

09 vías de segundo orden cerradas

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Peligroso	Afectación (metros lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
1	El Oro	Atahualpa	Paccha	Km 37, vía Paccha - Pasaje [E-585]	DESLIZAMIENTO	--	24/03/2023	Ninguna
2	Cotopaxi	Pangua	Moraspungo	Recintos Los Laureles, Palo Blanco, Los Esteros y Nueva Santa Rosa Bajo, La Inmaculada.	INUNDACIÓN	--	17/03/2023	- Pangua - Valencia - La Mana. - Pangua - Quinsaloma - Valencia - La mana. - Pangua - Quinsaloma - Quevedo - Valencia - La Mana. - Pangua - La Ercilla - Quevedo.
3	Loja	Loja	Gualel	San Francisco, vía Gualel-Chuquiribamba.	SOCAVAMIENTO	--	15/03/2023	Ninguna
4	Bolívar	San Miguel	Bilován	vía urbana a Camino Real	DESLIZAMIENTO	50	11/03/2023	Ninguna
5	Imbabura	San Miguel de Urcuqui	San Blas	Santa Cecilia	SOCAVAMIENTO	20	26/10/2022	Vía antigua de Santa Cecilia - Timbuyacu.
6	Pichincha	Mejía	Tambillo	Barrio la Joya	COLAPSO ESTRUCTURAL	30	17/04/2022	Ninguna
7	Pichincha	Quito	Conocoto	Calles Hermano Miguel y Panzaleo, cruce de vías.	SOCAVAMIENTO	30	28/02/2022	Ninguna
8	Imbabura	Pimampiro	Pimampiro, Cabecera Cantonal	San José de Aloburo	DESLIZAMIENTO	500	09/11/2021	Vía Mariano Acosta
9	Guayas	Colimes	Colimes, Cabecera Cantonal	Av. Principal entrada de Colimes	COLAPSO ESTRUCTURAL	130,5	23/04/2020	Palestina - San Jacinto- Colimes

21 vías de segundo orden parcialmente habilitadas

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Peligroso	Afectación (metros lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
1	Morona Santiago	Morona	General Proaño	Kilómetro 105, vía Macas-Riobamba [E465]	DESLIZAMIENTO	15	12/05/2023	Ninguna
2	Manabí	Paján	Campuzano	Estero Ciego	HUNDIMIENTO	250	09/05/2023	Ninguna
3	Chimborazo	Alausí	Multitud	Varios Sectores, vía Pallatanga-Cumandá [E-487].	HUNDIMIENTO	100	09/05/2023	Ninguna
4	Chimborazo	Alausí	Huigra	Chuipicay, vía Huigra - El Triunfo [E-47].	DESLIZAMIENTO	--	27/04/2023	Balbanera - Pallatanga - Cumandá, para vehículos livianos y la Aloag - Santo Domingo para vehículos pesados.
5	El Oro	Zaruma	Muluncay	Vía Zaruma - Atahualpa [E585].	DESLIZAMIENTO	8	27/04/2023	Ninguna
6	Imbabura	Ibarra	Caranqui	Guayaquil de Caranqui	DESLIZAMIENTO	20	23/04/2023	Ninguna
7	Imbabura	Cotacachi	Imantag	Sector quebrada Quitubi - vía Imantag - Quitumba Coñaqui	DESLIZAMIENTO	30	23/04/2023	Ninguna
8	Chimborazo	Pallatanga	Pallatanga	Caserío San Francisco de Trigoloma, vía Pallatanga - Guayaquil [E-487]	SOCVAMIENTO	--	13/04/2023	Riobamba - Ambato - Latacunga- Alóag - Santo Domingo.

Secretaría de Gestión de Riesgos

Dirección: CIS ECU 9-1-1, Av. Samborondón, Km 0,5
 Código postal: 092302 / Samborondón-Ecuador
 Teléfono: +593-4-259 3500
 www.gestionderiesgos.gob.ec

Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos – No 0264

Fecha y Hora de actualización: miércoles, 17 de mayo de 2023 – 02:26:02 / Página 21 de 24

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Peligroso	Afectación (metros lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
								Riobamba - Guaranda - Babahoyo.
9	El Oro	Piñas	Piedras	El Recuerdo, vía Saracay - Piedras.	SOCAVAMIENTO	5	13/04/2023	Ninguna
10	Imbabura	Ibarra	Angochagua	El Cunrro, vía Ibarra - Zuleta.	ALUVIÓN	70	07/04/2023	Ninguna
11	Pichincha	Quito	El Condado	La Roldós, calle Rumihurco vía a Chicahuaico	SOCAVAMIENTO	--	19/03/2023	Ninguna
12	Los Ríos	Quinsaloma	Quinsaloma	Rcto. San Gabriel - Rcto. San Vicente - Rcto. Oro Verde - Río Calope	INUNDACIÓN	72	18/03/2023	Ninguna
13	El Oro	Santa Rosa	Victoria	Km 18, vía Buenavista - San Juan de Cerro Azul [E-585]	ALUVION	150	08/03/2023	Ninguna
14	El Oro	Atahualpa	Paccha	Km 47, vía Paccha - Pasaje [E-585]	DESLIZAMIENTO	25	06/03/2023	Ninguna
15	Chimborazo	Pallatanga	Pallatanga	Caserío Guapo, vía Colta -Pallatanga [E-487]	ALUVIÓN	40	21/02/2023	Riobamba - Guaranda - Babahoyo - Guayaquil
16	Pichincha	Quito	San Antonio	Monjas y Chaguar	COLAPSO ESTRUCTURAL	15	7/05/2022	Ninguna
17	Pichincha	Mejía	Tambillo	El Murco - Pasando la escuela Carlos Freire Larrea.	INUNDACIÓN	--	11/04/2022	Ninguna
18	Azuay	Pucara	Pucara	km 23-Deuta, Vía Minas-Tablón-Pucará	HUNDIMIENTO	100	09/03/2022	Ninguna
19	Azuay	Girón	Girón	Bellavista, vía Girón Santa Teresita	COLAPSO ESTRUCTURAL	20	06/03/2022	Ninguna
20	El Oro	Zaruma	Malvas	Km 75, vía malvas - Zaruma [E-585]	DESLIZAMIENTO	20	03/03/2022	Ninguna
21	Orellana	Francisco de Orellana	San José de Guayusa	15 km, vía a la Comunidad Sardinas.	SOCAVAMIENTO	80	20/07/2021	Ninguna

VÍAS DE TERCER ORDEN:

23 vías de tercer orden cerradas

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Peligroso	Afectación (metros lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
1	Cotopaxi	Pujilí	Pilaló	vía de ingreso al recinto Chaupicruz	DESLIZAMIENTO	--	11/05/2023	Ninguna
2	El Oro	El Guabo	Río Bonito	San Vicente, vía San Vicente - Los Ríos	SOCAVAMIENTO	10	29/04/2023	Ninguna
3	Loja	Puyango	El Limo	Añalcal - Caucho	SOCAVAMIENTO	30	28/04/2023	Ninguna
4	Imbabura	Otavalo	Selva Alegre	San Luis, vía Selva Alegre - San Luis.	SOCAVAMIENTO	20	26/04/2023	Ninguna
5	Bolívar	Chimbo	Telimbela	Varios sectores: Guarumal, Amechunlli vía Telimbela - Cochabamba.	DESLIZAMIENTO	100	26/04/2023	Ninguna
6	Bolívar	Guaranda	San Luis de Pambil	La Playita, Pisis, Ingreso al Complejo Turístico el Faraón	INUNDACIÓN	--	25/04/2023	Ninguna
7	Los Ríos	Urdaneta	Ricaurte	Rcto. Barranco hacia Rcto. Salampe - río Catarama	SOCAVAMIENTO	300	23/04/2023	Ninguna
8	Cotopaxi	La Maná	La Maná	Barrio 26 de Octubre	INUNDACIÓN	--	22/04/2023	Ninguna
9	Cañar	Deleg	Deleg	Sector Camal Municipal	SOCAVAMIENTO	--	21/04/2023	Ninguna
10	Morona Santiago	Limón Indanza	San Antonio (cabecera en San Antonio Centro)	San Salvador, Mayapis, Serembo, El Cisne, 12 de Febrero	DESLIZAMIENTO	2000	17/04/2023	Ninguna
11	Guayas	Alfredo Baquerizo Moreno (Jujan)	Cabecera Cantonal	Recinto El Tránsito	SOCAVAMIENTO	60	06/04/2023	Ninguna
12	Imbabura	Cotacachi	Vacas Galindo	Balsapamba - Pan de Azúcar.	ALUVIÓN	30	06/04/20223	Ninguna

Secretaría de Gestión de Riesgos

Dirección: CIS ECU 9-1-1, Av. Samborondón, Km 0,5
 Código postal: 092302 / Samborondón-Ecuador
 Teléfono: +593-4-259 3500
 www.gestionderiesgos.gob.ec

Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos – No 0264

Fecha y Hora de actualización: miércoles, 17 de mayo de 2023 – 02:26:02 / Página 22 de 24

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Peligroso	Afectación (metros lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
13	Bolívar	Guaranda	San Luis de Pambil	Varios sectores; Maria Aurora, Rosa Elvira – vía a las Comunidades de San Luis de Pambil.	COLAPSO ESTRUCTURAL	28	24/03/2023	Ninguna
14	Bolívar	Chimbo	La Magdalena	vía El Carmen a Cochabamba	DESLIZAMIENTO	30	11/03/2023	Ninguna
15	Los Ríos	Babahoyo	La Unión	La Valdivia - río Clementina	INUNDACIÓN	30	08/03/2023	Ninguna
16	Los Ríos	Montalvo	Montalvo	La Estrella – Cdla. Felipe Abud - río Cristal	SOCAVAMIENTO	800	08/03/2023	Ninguna
17	Tungurahua	Quero	Quero	San Antonio de Hipolonguito, vía Quero - San Antonio	SOCAVAMIENTO	30	26/06/2022	Ninguna
18	Pichincha	Quito	Conocoto	Montserrat, calles Juan Bautista Aguirre y Juan Hernando Dávila	SOCAVAMIENTO	--	12/06/2022	Ninguna
19	Pichincha	Mejía	Tambillo	Ushco, vía Tambillo – Panamericana Sur	INUNDACIÓN	20	10/04/2022	Ninguna
20	Pichincha	Mejía	Manuel Cornejo Astorga (Tandapi)	Vía de ingreso a las Comunidades Peñas Blancas, El Paraíso, El Mirador y San Francisco.	DESLIZAMIENTO	140	08/02/2022	Ninguna
21	Morona Santiago	Morona	Sinaí	Playas de San Luis, vía Santa María Tunants-Playas de San Luis-Quinta Cooperativa	INUNDACIÓN	3884	02/05/2021	Ninguna
22	Azuay	Cuenca	Nulti	Pasto Romero, vía al centro Parroquial	DESLIZAMIENTO	--	16/04/2021	Ninguna
23	Chimborazo	Chunchi	Chunchi, cabecera cantonal	Armenia	DESLIZAMIENTO	955.9	20/01/2021	Ninguna

07 vías de tercer orden parcialmente habilitadas.

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Peligroso	Afectación (metros lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
1	Imbabura	Cotacachi	Peñaherrera	Villa flora	HUNDIMIENTO	30	05/05/2023	Ninguna
2	El Oro/Piñas	Moromoro	El Palto	Via El Palto - La Libertad	SOCAVAMIENTO	8	04/05/2023	Ninguna
3	Imbabura	Cotacachi	Imantag	El Potrerillo	SOCAVAMIENTO	40	24/04/2023	Ninguna
4	Cotopaxi	Pangua	Ramón Campaña	Miligua, vía Ramón Campaña – El Corazón	DESLIZAMIENTO	50	12/03/2023	Ninguna
5	Azuay	Pucará	Pucará	km 16+500, Vía Minas-Tablón-Pucará	DESLIZAMIENTO	50	19/04/2022	Ninguna
6	Morona Santiago	Morona	Sevilla Don Bosco	Santa Rosa	INUNDACIÓN	30	21/06/2020	Ninguna
7	Morona Santiago	San Juan Bosco	Santiago de Pananza	Varios Sectores	DESLIZAMIENTO	860	02/04/2020	Ninguna

4. Declaratorias emitidas por el SGR (vigentes en orden cronológico)

Evento peligroso	Nivel de alerta	Fecha de vigencia	Documento
 <p>Declaratoria de Cambio de ALERTA AMARILLA por movimientos en masa al área de 11,50 hectáreas en el sector Astillero, de la parroquia Bahía de Caráquez, cantón Sucre, provincia de Manabí; considerando que las condiciones y parámetros indican que puede presentarse un evento que produzca afectaciones en la población e infraestructura.</p>	Amarilla	10/04/2023	Resolución No. SGR-110-2023
	Naranja	10/04/2023	Resolución No. SGR-111-2023

Secretaría de Gestión de Riesgos

Dirección: CIS ECU 9-1-1, Av. Samborondón, Km 0,5
 Código postal: 092302 / Samborondón-Ecuador
 Teléfono: +593-4-259 3500
 www.gestionderiesgos.gob.ec

Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos – No 0264

Fecha y Hora de actualización: miércoles, 17 de mayo de 2023 – 02:26:02 / Página 23 de 24

	Declaratoria de Cambio de ALERTA AMARILLA a NARANJA por incremento de amenaza de movimientos en masa al polígono identificado como susceptible a movimientos en masa en las comunidades Aypug, Casual y los barrios: La Esperanza, Control Norte, Nueva Alausí, Pircapamba y Bua.			
	Declaratoria del estado de ALERTA NARANJA por movimientos en masa al área de 152,22 hectáreas que comprende los sectores: Namza Chico, Pasán, Quebrada La Ninfa, UE Eloy Alfaro y Puente Chachán, de la parroquia Huigra, cantón Alausí, provincia de Chimborazo	Naranja	09/04/2023	Resolución No. SGR-106-023
	Declaratoria del estado de ALERTA NARANJA por incremento de amenaza de movimientos en masa al polígono identificado como susceptible a movimientos en masa el cual tiene un área de 442.62 hectáreas que se extiende sobre la comunidad La Cría - Cantón: Santa Isabel, Provincia: Azuay.	Naranja	06/04/2023	Resolución No. SGR-104-2023
	Declaratoria del estado de ALERTA NARANJA por movimientos en masa, el área de influencia equivalente a 53132.993 m ² , ubicada en la ciudadela El Fátima, parroquia Francisco Pacheco, del cantón Portoviejo, Provincia de Manabí, debido a que la materialización del evento peligroso por movimientos en masa es inminente, lo que afectaría a la población.	Naranja	03/04/2023	Resolución No. SGR-099-2023
	Declaratoria del estado de ALERTA AMARILLA por incremento de amenaza de movimientos en masa al polígono identificado como susceptible a movimientos en masa con un área de 330.56 hectáreas pertenecientes al sector Cuchucún, el cual comprende las comunidades: Quilloac, Cruz Loma y Cuchucún. Cantón: Cañar, Provincia: Cañar.	Amarilla	31/03/2023	Resolución No. SGR-091-2023
	Incremento Actividad Volcánica Cotopaxi	Amarilla	22/10/2022	Resolución No. SGR-0311-2022
	Declaratoria del estado de ALERTA AMARILLA por deslizamiento en La Armenia, Chunchi, provincia de Chimborazo.	Amarilla	15/07/2022	Resolución No. SGR-182-2022
	Movimiento en masa barrios Rosas, Bellavista, Tamboloma y Rosario de la parroquia Nabón, cantón Nabón, provincia de Azuay	Naranja	23/11/2021	Resolución No. SGR-171-2021
	Socavamiento por la erosión del río Coca y sus afluentes -Cantón: El Chaco, Provincia: Napo.	Roja	21/05/2021	Resolución No. SGR-058-2021
	Actividad Volcánica Sangay: Caída de ceniza Provincia de Chimborazo	Amarilla	16/06/2020	Resolución No. SGR-045-2020
	Aumento de sedimentos volcánicos Río Upano- Parroquias Sinai y Sevilla de Don Bosco, cantón Morona, Morona Santiago	Amarilla	05/12/2019	Resolución No. SGR-140-2019
	Incendios Forestales Imbabura, Carchi, Pichincha, Chimborazo, Guayas, El Oro y Loja	Amarilla	19/09/2019	Resolución No. SGR-111-2019

Secretaría de Gestión de Riesgos

Dirección: CIS ECU 9-1-1, Av. Samborondón, Km 0,5
 Código postal: 092302 / Samborondón-Ecuador
 Teléfono: +593-4-259 3500
www.gestionderiesgos.gob.ec

Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos – No 0264

Fecha y Hora de actualización: miércoles, 17 de mayo de 2023 – 02:26:02 / Página 24 de 24

	Incremento de lluvias e inundaciones Guayas, El Oro, Sto. Domingo, Esmeraldas, Manabí y Los Ríos y Bolívar, cantón Chillanes, San José del Tambo.	Amarilla	16/07/2019	Resolución No. SGR-066-2019
	Fenómeno El Niño (ENOS) Provincias del Litoral e Insular	Amarilla	10/01/2019	Resolución No. SGR-005-2019
	Deslizamiento San José de Alluriquín, Santo Domingo de Los Tsáchilas	Amarilla	17/10/2018	Resolución No. SGR-006-2018
	Incremento Actividad Volcánica del Sierra Negra, Galápagos	Amarilla	16/01/2018	Resolución No. SGR-009-2018
	Deslizamiento Sector las Juanitas, Quinindé, Esmeraldas	Naranja	12/05/2016	Resolución No. SGR-060-2016
	Sismo 7.8 Pedernales, Manabí	Roja	17/Abril/2016	Resolución No. SGR-048-2016
	Incremento Actividad Volcánica del Chiles - Cerro Negro, Carchi	Amarilla	01/10/2014	Resolución No. SGR-049-2014
	Deslizamiento San José de Atahualpa, El Oro	Naranja	08/05/2014	Resolución No. SGR-012-2014
	Incremento Actividad Volcánica del Reventador, Napo	Naranja	27/03/2014	Resolución No. SGR-008-2014
Declaratorias de Zonas de Riesgos		Fecha de vigencia	Documento	
	Inundaciones Babahoyo, Los Ríos	11/12/2019	Resolución No. SGR-149-2019	
	Hundimiento, Zaruma, El Oro	07/03/2017	Resolución No. Sz GR-029-2015	

Elaborado por: Víctor Yagual P. / Juan Carlos Bravo, - Operador Nacional de Turno 24/7 - Sala de Situación y Monitoreo Samborondón.
Revisado por: Ing. Angélica Larrea - Analista Nacional de Turno 24/7 - Sala de Situación y Monitoreo Pichincha.
Enviado por: Víctor Yagual P. / Operador Nacional de Turno 24/7 - Sala de Situación y Monitoreo Samborondón.

Secretaría de Gestión de Riesgos

Dirección: CIS ECU 9-1-1, Av. Samborondón, Km 0,5
Código postal: 092302 / Samborondón-Ecuador
Teléfono: +593-4-259 3500
www.gestionderiesgos.gob.ec