

Informe No.:



# INFORME DE SITUACIÓN – SISMOS A NIVEL NACIONAL

Este Informe fue elaborado por el Equipo Técnico de la Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos.

Fecha y Hora de actualización: domingo, 24 de febrero de 2019 - 16:08:10

# Identificación del evento peligroso



Evento:	Sismos a nivel nacional			
Localización:	Macas, Morona Santiago			
	Guayaquil, Guayas			
Fecha:	22/02/2019 05:17 (Macas)			
	22/02/2019 05:40 (Guayaquil)			
Descripción de la	En la madrugada de este viernes 22/02/2019 se presentaron 2			
situación:	sismos: el primero, de magnitud 7.6, en la provincia de Morona			
	Santiago; y el segundo de magnitud 5.9, en la provincia de			
	Guayas.			
Nivel:	3			

## 2. Situación actual del evento peligroso

En la madrugada del día de hoy, 22 de febrero, se registraron dos eventos sísmicos:

Hora	Provincia	Localización	Magnitud	Profundidad
05h17 TL	Morona Santiago	Aprox. 122 km al Oriente de Macas	7.6	107,3 km
05h40 TL	Guayas	20 km al Sur-occidente de Guayaquil	5.9	34.4 km

Fuente: Informe Sísmico Especial N° 5. IGEPN

Se presentaron tres réplicas del sismo de Morona Santiago de:

- 6.1 a 124 km de profundidad.
- 3.6 a 24.5 km de profundidad.
- 3.9 a 32 km de profundidad.


Y una réplica del sismo de Guayas de:

• 3.5 a 30.9 km de profundidad

GOBIERNO DE TODOS

Según el IGEPN, estos eventos ocurrieron en la placa oceánica en subducción, a profundidad considerable de alrededor de 140 km.





Se reporta sentido a nivel nacional, ver Mapa de intensidad percibida en la sección 4.

Fig. 01 Mapas de intensidad sísmica, fuente IGEPN, USGS, SNGRE





### INFORME DE SITUACIÓN — SISMOS A NIVEL NACIONAL

Este Informe fue elaborado por el Equipo Técnico de la Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos.

Fecha y Hora de actualización: domingo, 24 de febrero de 2019 - 16:08:10

#### 3. Afectaciones - Resumen

### Cifras resumen de afectaciones a nivel nacional

Personas:

61

Personas heridas: 9

Viviendas:

OA

Viviendas afectadas: 38

Bien Privado Afectado:

5

Bien Público Afectado:

76

27

Educación y Salud:

Infraestructura educativa afectada:

Centros de Salud afectados:

30

Servicios básicos esenciales:

OH I

Vías de acceso afectadas (metros lineales): 20

o Deslizamiento en el sector puente Cachicambo, vía Mendez-Guarumales [E40]/ 15m de vía

O Deslizamiento en el km 59 – 88 vía Cuenca – Molleturo – Naranjal [E-582]/ 5 m de vía afectado.

Fuente: SNGRE, MSP y Mineduc.

## Detalle a nivel cantonal

PROVINCIA	Cantón	Personas Heridas	Viviendas Afectadas	Centros de Salud Afectados	Bien público afectado	Bien privado afectado	Metros lineales de vías Afectadas
Azuay	Cuenca	1	1	2	1		5
	El Pan					2	
	Gualaceo		2	1			
	Nabón			1			
	Sigsig		6	2	1		
Azuay Total		1	9	6	2	2	5
Chimborazo Riobamba				1			
Chimborazo Total				1			
El Oro	El Guabo				1		
	Machala		5				
	Pasaje				1		
	Zaruma				1		
El Oro Total			5		3		
Guayas	Durán			2			
	Guayaquil		3	12	4		
	Nobol		1				
	Samborondón				1		
Guayas Total			4	14	5		
Loja	Catamayo				2		
	Celica		1				
	Gonzanamá		2				
	Loja				2		
	Quilanga		4				





#### INFORME DE SITUACIÓN — SISMOS A NIVEL NACIONAL

Este Informe fue elaborado por el Equipo Técnico de la Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos.

	Fecha y Hora de ac	tualizacion. domin	go, 24 de lebrei	0 de 2019 - 10.00	.10		
PROVINCIA	Cantón	Personas Heridas	Viviendas Afectadas	Centros de Salud Afectados	Bien público afectado	Bien privado afectado	Metros lineales de vías Afectadas
Loja Total			7		4		
Los Ríos	Babahoyo	1	3				
	Montalvo	1					
	Puebo Viejo		1				
	Quevedo		1				
	Vinces	1	1				
Los Ríos Total		3	6				
Morona Santiago	Gualaquiza	4		2	1	2	
	Huamboya				1		
	Limón Indanza		1		1		
	Morona	1	5	6	5	1	
	Santiago		1				15
	Sucúa				1		
	Tiwintza				2		
Morona Santiago Total	MAN	5	7	8	<u> </u>	3	15
Pastaza	Pastaza			1			
Pastaza Total	197	R		211			
Santa Elena	La Libertad				1		
Santa Elena Total	CARRO				1		
Zamora Chinchipe	Yantzaza				1		
Zamora Chinchipe Total	linn				77		
Grand Total		9	38	30	27	5	20
Fuente: SNGRE							

# Detalle afectaciones Salud:

El MSP reporta afectaciones en 28 Unidades de Salud y en una infraestructura del distrito de salud 09D05. El IESS reporta 2 unidades de salud afectadas, a continuación de describen las principales afectaciones:

- o Azuay/Sigsig/Sigsig, en el Hospital Básico de SigSig existe afectación de infraestructura en el quirófano 2 y fisura en la tubería de agua entrada principal de abastecimiento al hospital.
- o Azuay/ Sigsig/ Sigsig, varios sectores. En el sector Shisho, vivienda de dos pisos de construcción de adobe, destrucción de dos vigas del techo de la casa en la que habita 1 familia de 3 integrantes que se mantiene en la misma ya que no amerita evacuación. En Quioquio, vivienda de dos pisos de construcción de bareque, UGR recomienda a propietarios que se debe derrumbar pared ya que no compromete la estructura de la casa en la que habita 1 familia de 3 integrantes que se mantiene en la misma ya que no amerita evacuación.
- Azuay/ Sigsig/ Ludo, Sarar, CB Sigsig informa que en una vivienda hay cuarteaduras en las paredes de una vivienda donde habita 1 familia compuesta por 2 familias donde habitan 9 personas.
- o Azuay/Nabón/Nabón, en el Centro de Salud Tipo C Nabón (Infantil y emergencia) se reportó afectación en paredes enlucidas con cemento y paredes de cerámica se observa fisuras que existían anteriormente pero que se ampliaron luego del evento, observando hacia el otro lado de la pared (Áreas de farmacia, estadística, piscología y tics).
- Azuay/Cuenca/Sinincay, Centro de Salud Tipo B Sinincay Fisuras visibles en la sala de espera, así como en paredes norte y este, se registran fisuras en el consultorio médico y baño. Incremento de grieta en el cielo raso del corredor que conecta la sala de espera con las áreas de estadística y odontología.
- o Azuay/Cuenca/Chiquintad, Centro de Salud Tixán se presenta grietas visibles en la pared externa de la zona este del inmueble, fisuras en pared este del área de preparación enfermería, fisuras en pared este del área de estadística.







#### INFORME DE SITUACIÓN — SISMOS A NIVEL NACIONAL

Este Informe fue elaborado por el Equipo Técnico de la Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos.

- Fecha y Hora de actualización: domingo, 24 de febrero de 2019 16:08:10
- o Azuay/ Gualaceo/ San Juan, Uzhar, a causa del sismo, se registran daños de dos estructuras: vivienda de dos pisos construcción mixta (adobe y zinc), presenta fisuras en las paredes. en la casa habita una familia de 6 integrantes, vivienda de dos pisos construcción mixta (adobe y zinc), presenta fisuras en las paredes, en la casa habita una familia de tres integrantes.
- o Azuay/ Sígsig/Jima, Centro de Salud de Jima (Gima), fisura en la pared del baño del establecimiento de salud.
- o Azuay/ Gualaceo/Gualaceo, Hospital Moreno Vásquez, Fisuras en paredes del área de ecografía y farmacia
- o El Oro/ Machala/ Machala, se reportaron 2 viviendas donde habitan 2 familias integradas por 6 personas.
- o Morona Santiago/Gualaquiza/Gualaquiza, en el Hospital de Gualaquiza, se reporta afectación en el piso, desprendimiento en la unión de la edificación antigua y la rampa de acceso al bloque de Gineco-obstetricia de las instalaciones, falla eléctrica en habitación de Gineco-obstetricia, desprendimiento de material de mampostería debajo de la unión de la edificación antigua y la rampa de acceso a Gineco-obstetricia y pequeñas fisuras en mampostería externa del bloque de Gineco-obstetricia.
- o Morona Santiago/Morona/Macas, en el Hospital General Macas, existen fisuras visibles en paredes.
- o Morona Santiago/ Gualaquiza/Bomboiza, Centro de Salud Monterrey Fisura en mampostería del área de preparación.
- o Guayas/Guayaquil, se reporta afectaciones leves en el Hospital Abel Gilbert Pontón, Centro de Salud Tipo C Bastión Popular, Centro de Salud Flor de Bastión 1 y en el Hospital Francisco de Icaza Bustamante.
- o Chimborazo/Riobamba, se reporta daños en mampostería en el Hospital General del IESS de Riobamba.
- o Pastaza/Puyo, existe daños en mampostería en el Hospital básico del IESS del Puyo.
- o Loja/ Gonzanamá/ Nambacola, San Vicente, se reporta la afectación parcial de 2 viviendas (cuarteaduras y fisuras estructurales) en las cuales habitan 2 familias conformadas por 7 personas las cuales fueron trasladados a familia de acogida.
- o Loja/ Quilanga/ Quilanga, Barrio Galápagos, se reportan 4 viviendas afectadas con fisuras en paredes.
- o Los Ríos/ Quevedo/ Venus Del Río, Nuevo Amanecer 1, una vivienda se vio afectada parcialmente en su infraestructura (fisuras en paredes, piso y colapso parcial del techo), dejando como resultado 1 familia con 3 integrantes afectados quienes fueron evacuados por miembros del C. B. y alojados en familia de acogida.

#### Detalle afectaciones Educación

A nivel nacional se reporta 76 Unidades Educativas afectadas y 4 Direcciones distritales afectadas:

PROVINCIA	CANTÓN	NIVEL 1	NIVEL 2	NIVEL 3	Total general
	CUENCA	1			1
AZIIAV	GIRÓN	1			1
AZUAY	GUALACEO	2			2
	PUCARA	1			1
	SÍGSIG	1			1
Total AZUAY		6			6
FI ODO	ATAHUALPA	1			1
EL ORO	BALSAS	1			1
	ZARUMA	2			2
Total EL ORO		4			4
	DAULE	1			1
GUAYAS	DURÁN	3			3
GUAYAS	EMPALME	1			1
	GUAYAQUIL	32	5	2	39
	SAMBORONDÓN	4	1		5
Total GUAYAS		41	6	2	49
LOJA	PALTAS	1	1		2
	PUYANGO	1			1
Total LOJA		2	1		3
	HUAMBOYA	3			3
MORONA SANTIAGO	MORONA	1			1
	PALORA	1			1
	SANTIAGO	1			1
Total MORONA SANTIA	\GO	6			6
SANTA ELENA	LA LIBERTAD	1			1





### INFORME DE SITUACIÓN – SISMOS A NIVEL NACIONAL

Este Informe fue elaborado por el Equipo Técnico de la Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos.

Fecha y Hora de actualización: domingo, 24 de febrero de 2019 - 16:08:10					
	SALINAS	4			4
	SANTA ELENA	1	1		2
Total SANTA ELENA		6	1		7
ZAMORA CHINCHIPE	ZAMORA	1			1
Total ZAMORA CHINCHIPE		1			1
Total general		66	8	2	76

Direcciones Distritales afectadas						
N°	ZONA	PROVINCIA	CANTÓN	NOMBRE DEL DISTRITO NIV AFEC		
1	ZONA 5	Santa elena	la libertad	DIRECCION DISTRITAL 24 D02	NIVEL 1	
2	ZONA 6	MORONA SANTIAGO	LIMÓN INDANZA	DIRECCIÓN DISTRITAL 14D06 LIMÓN NIVE INDAZA		
3	ZONA 6	MORONA SANTIAGO	MORONA	DIRECCIÓN DISTRITAL 14D01 NIVE		
4	ZONA 7	ZAMORA CHINCHIPE	EL PANGUI	DIRECCIÓN DISTRITAL EL PANGUI NIVEL		

NIVEL 1	Fisuras vidrios rotos de 0 al 25% de afectación no crítico, puede seguir operando
NIVEL 2	Cuarteamiento 25 al 75% de afectación media, seguir operando con precaución
NIVEL 3	Derrocamiento 100% afectación total, no operativo

Fuente: Mineduc

## Detalle afectaciones otras infraestructuras públicas

- o Azuay/Sígsig/Sígsig, colapso de tres muros del cementerio.
- o Azuay/Cuenca/Nulti, un puente peatonal afectado.
- o El Oro/El Guabo/El Guabo, se reporta cables eléctricos tendidos en la vía.
- o El Oro/Zaruma/Zaruma, afectación en el tendido de energía eléctrica.
- o El Oro/Pasaje/Bolívar, UPC de las Peñas presenta fisuras en las paredes y afectación en comunicaciones de radio frecuencia.
- o Loja/Catamayo/Catamayo, se reporta afectaciones en el Centro de Desarrollo Infantil Catamayo con fisuras.
- o Loja/Catamayo/San José, Centro de Desarrollo Infantil San José sufrió fisuras y caída de mampostería en sus instalaciones.
- o Loja/Loja/San Sebastián, Centro de Desarrollo Infantil Loja Carrión Mora con fisuras en la pared de la cocina y vidrio roto.
- o Loja/Loja/El Sagrario, Centro de Desarrollo Infantil El Tejar sufrió fisuras y caída de mampostería en sus instalaciones.
- o Morona Santiago/Gualaquiza/Gualaquiza, afectación con daños menores en la infraestructura en el edificio de la Fiscalía
- o Morona Santiago/Morona/Macas, 3 CDI afectados (CDI Semillitas y Flores de la Amazonía, además desprendimiento de lámparas en el CDI Sagrado Corazón.).
- o Morona Santiago/Tiwintza/Santiago, oficina del MAG afectado.
- o Morona Santiago/Sucúa/Huambi, se reportan fisuras y afectación de mampostería en el Centro de Desarrollo Infantil Los Ositos.
- o Morona Santiago/Tiwintza/Tiwinza existe afectación en un alimentador de energía por la caída de un árbol.
- o Morona Santiago/Huamboya, se reportan afectaciones a la infraestructura del Centro de Desarrollo Infantil María Auxiliadora
- o Guayas/Guayaquil/Ximena, daños en transformadores en Cdla. Los Esteros sin energía por daño en los cables.
- o Guayas/Samborondón/Samborondón, caída del cielo raso en el ECU911 Samborondón al momento las operaciones sin novedad.
- o Guayas/Guayaquil/Febres Cordero, cables del tendido eléctrico en calzada, en el cementerio Ángel de María Canals, fisuras en muro perimetral.
- o Guayas/Guayaquil, se reporta grietas en la sede distrital de salud 09D05







# INFORME DE SITUACIÓN – SISMOS A NIVEL NACIONAL

Este Informe fue elaborado por el Equipo Técnico de la Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos.

Fecha y Hora de actualización: domingo, 24 de febrero de 2019 - 16:08:10


Para la coordinación de actividades por los sismos presentados, se encuentran reunidos los COE provinciales de: Morona Santiago, El Oro, Manabí y Loja.

Al momento se reportan las siguientes acciones para la atención del evento:

- Por medidas de seguridad se evacuó varios establecimientos de salud, al momento han retornado a las instalaciones sin novedad.
- ECU Samborondón y ECU Macas evacuaron, al momento retornaron a las instalaciones sin novedad.
- Aeropuerto de Guayaquil cerró las operaciones por seguridad, al momento opera con normalidad.
- Los Túneles en Guayaquil fueron cerrados por precaución, al momento se encuentran habilitados.
- En la zona 7 se suspende clases por precaución.
- Las instituciones del SNDGRE se encuentran atendiendo el evento.



## 4.- Mapa de intensidad percibida



## 5.- Registro fotográfico

Instituciones educativas afectadas





## INFORME DE SITUACIÓN – SISMOS A NIVEL NACIONAL

Este Informe fue elaborado por el Equipo Técnico de la Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos. Fecha y Hora de actualización: domingo, 24 de febrero de 2019 - 16:08:10



Morona Santiago - Dirección Distrital 14D06 Limón Indaza




Loja - Institución Educativa Teniente Lauro Guerrero

Santa Elena - EEB Ciudad de Quito

Fuente: Sala Espejo – Monitoreo de Eventos Adversos MINEDUC

# Afectaciones a bienes



Caída de porton en la Universidad de Guayaquil



Daños en fachada externa en la calle Sucre y Machala, centro de Guayaquil



El Oro, fisuras al UPC de la Peaña

Fuente: DMEVA



Centro comercial de Gualaquiza por afectaciones



Morona Santiago – Afectación a la mampostería de la Fiscalía General del Estado Gualaquiza

Fuente: Bomberos Gualaquiza

### Recomendaciones:







## INFORME DE SITUACIÓN – SISMOS A NIVEL NACIONAL

Este Informe fue elaborado por el Equipo Técnico de la Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos.

Fecha y Hora de actualización: domingo, 24 de febrero de 2019 - 16:08:10

• Se recomienda mantener la calma, siempre tener listo su Plan Familiar de Emergencia, Mochila de Emergencias y a permanecer informado por fuentes oficiales.

Elaborado por: Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos

Revisado por: Director de Monitoreo

\*\* Todas las organizaciones e instituciones que conforman el SNDGR aportaron para levantar la información y presentar de forma consolidada en este documento.



