

Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos - No. 0088

Fecha y Hora de actualización: domingo, 13 de febrero de 2022 - 21:23:18 / Página 1 de 18

Periodo de Monitoreo:

Desde: 09H00 13/02/2022

Hasta: 21H00 13/02/2022

1. Monitoreo de amenazas naturales y antrópicas

- Amenaza en desarrollo, posible desencadenamiento de eventos peligrosos.
- Amenaza en incremento y probable materialización inminente.
- Amenaza dentro de los parámetros normales.



PELIGRO VOLCÁNICO

Ubicación	Nivel de alerta declarada	Situación actual	Valoración actual
 Volcán Reventador, Napo	NARANJA	18:00 Mediante cámara ECU911 se visualiza el volcán nublado, sin novedad	<span style="color: green;">●</span>
 Volcán Chiles-Cerro Negro, Carchi	AMARILLA	18:00 Mediante cámara ECU911 se visualiza el volcán nublado, sin novedad	<span style="color: green;">●</span>
 Volcán Cotopaxi	SIN ALERTA	18:08 Según reporte de los vigías, en todos los sectores aledaños al volcán Cotopaxi se encuentra nublado en su totalidad.	<span style="color: green;">●</span>
 Volcán Tungurahua	SIN ALERTA	18:00 Mediante cámara ECU911 se visualiza el volcán nublado, sin novedad	<span style="color: green;">●</span>
 Volcán Sierra Negra, Galápagos	AMARILLA	07:00 Mediante cámara ECU911 se visualiza el volcán nublado, sin novedad	<span style="color: green;">●</span>
 Volcán Sangay, Morona Santiago	AMARILLA	18:23 Mediante cámara ECU911 se visualiza el volcán nublado, sin novedad	<span style="color: green;">●</span>
 Volcán Wolf, Galápagos	SIN ALERTA	18:03 Mediante cámara ECU911 se visualiza el volcán nublado, sin novedad	<span style="color: green;">●</span>



PELIGRO POR INCREMENTO DE CAUDALES DE RÍOS

00 río desbordados				
Provincia	Cantón	Parroquia	Sector	Nombre del río
---	--	--	--	--
04 ríos con tendencia a aumentar de nivel				
Provincia	Cantón	Parroquia	Sector	Nombre del río
Esmeraldas	Quinindé	Rosa Zárate (Quinindé), Cabecera Cantonal	Malecón de Quinindé	Quinindé
Esmeraldas	Quinindé	Chura (Chancama) (Cab. En El Yerbero)	Salinas	Esmeraldas
Los Ríos	Urdaneta	Catarama, Cabecera Cantonal	Catarama	Catarama
Pichincha	San Miguel De Los Bancos	San Miguel de Los Bancos , cabecera cantonal	Puente vehicular	Blanco



PELIGRO POR PRESENCIA DE INCENDIOS FORESTALES

00 incendios activos				
Provincia	Cantón	Parroquia	Sector	Afectación (Ha)
---	---	---	---	---
00 incendios controlados				
Provincia	Cantón	Parroquia	Sector	Afectación (Ha)
---	---	---	---	---

Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos - No. 0088

Fecha y Hora de actualización: domingo, 13 de febrero de 2022 - 21:23:18 / Página 2 de 18




PELIGRO POR APERTURA Y/O COLAPSO DE PRESAS Y REPRESAS

Recurso	Cota mínima	Cota Actual	Cota máxima	Hora de corte	Valoración
Molino, Azuay	1970.00	---	1990.50	---	--
Mazar, Azuay	2138.05	---	2153.45	---	--
Daule Peripa, Guayas	70.00	73.46	85.00	06:23	●
Central Baba, Los Ríos	114.00	116.24	117.00	01:05	●
La Esperanza, Manabí	53.40	---	66.00	---	---
Poza Honda, Manabí	91.50	---	106.50	---	---
Multipropósito Chone, Manabí	48.00	---	68.50	---	---
Agoyán, Tungurahua	1645.00	---	1651.00	---	---
Pucará-Pisayambo, Tungurahua	3541.00	---	3565.00	---	---



SITUACIÓN HIDROMETEOROLÓGICA



ADVERTENCIA No. 5

AMENAZA: Lluvias y Tormentas Eléctricas

Vigencia: desde las 01H00 del 12 de febrero hasta 23H00 del 15 de febrero 2022

SITUACIÓN: Durante el sábado 12 al martes 15 de febrero, se prevé un incremento en la frecuencia e intensidad de precipitaciones en varios sectores del Ecuador continental. Varias condiciones atmosféricas serán favorables para la ocurrencia de dichos episodios, los cuales se podrían presentar con mayor intensidad entre el domingo 13 y lunes 14 de febrero de 2022.

ZONAS AFECTADAS:

- **En la Región Litoral:** Los eventos serían dispersos y presentarían su mayor intensidad en el interior de la región, en donde son probables tormentas eléctricas.
- **En el Callejón Interandino:** Las precipitaciones serán frecuentes durante este periodo, con intensidades entre ligeras a moderadas y sin descartar episodios cortos fuertes con tormentas eléctricas. Es probable que la mayor afectación se desarrolle en el norte y estribaciones de la cordillera occidental.
- **Amazonia:** Se estiman algunas precipitaciones en las estribaciones de la cordillera y en la zona sur de la región.

FUENTE: INAMHI



PELIGRO SÍSMICO

Hora Local	Magnitud	Profundidad	Cercano a	Sentido por la población
--	--	--	--	--

2. Monitoreo de eventos peligrosos (emergencias y desastres)



Inundación

Localización:	Zona 6 /Azuay/Cuenca/Nulti /El Descanso
Antecedentes:	A causa de las lluvias suscitadas en la noche del 13/02/2022, se reportó el desbordamiento del río Cuenca ocasionando que vehículos quedaran atrapados por la creciente.
Situación actual:	Técnico de MTOP informa que la vía donde se produjo el evento se encuentra parcialmente habilitada, adicional los vehículos ya fueron retirados del lugar, el río Cuenca se encuentra con su cauce normal.
Afectaciones:	400 metros de vía afectada. 3 vehículos afectados. - personas afectadas en su salud. (atendidas en el punto por hipotermia)
Acciones de respuesta:	SNGRE coordinó con UGR Paute para que realice el levantamiento de información ya que el evento corresponde al cantón Paute. Maquinaria de MTOP realiza labores de limpieza del material sobre la vía, CTE brinda seguridad al tránsito vehicular.
Fuentes de información:	MTOP/CTE/ SNGRE Unidad de Monitoreo Azuay-Cañar

Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos - No. 0088

Fecha y Hora de actualización: domingo, 13 de febrero de 2022 - 21:23:18 / Página 3 de 18



*Deslizamiento*

<b>Localización:</b>	Zona 3 / Cotopaxi / Pujilí / Angamarca / Chine Alto, Nimbullo, Ucumari, Cachaco, Yallivi, Singuna. Chistilan, Cutama actualizado
<b>Antecedentes:</b>	A causa de las lluvias se suscitó deslizamientos que afectaron a viviendas de varios sectores.
<b>Situación actual:</b>	Familias afectadas y damnificadas de la comunidad de Siete Ríos se encuentran en el albergue Casa Comunal de Macuchi y con familias acogientes. El recinto Siete Ríos continúa sin el servicio de agua ya que la fuente donde se abastecían resultó afectada por la inundación.
<b>Afectaciones:</b>	9 familias afectadas ( 35 personas) 1 familia damnificada (6 personas) 7 viviendas afectadas 2 viviendas destruidas
<b>Acciones de respuesta:</b>	UGR Cantonal con fecha 11/02/ 2022 realizó el levantamiento de información de necesidades y emite recomendaciones de intervención de las instituciones del SNDGR. SNGRE monitorea el evento
<b>Fuentes de información:</b>	UGR Pujilí / SNGRE Unidad de Monitoreo Chimborazo



*Inundación*

<b>Localización:</b>	Zona 2/Pichincha/Rumiñahui/Sangolqui/E-35 y Calle Viejo Roble
<b>Antecedentes:</b>	El 11/02/2022, por lluvias se reportó el desbordamiento del río San Nicolás, que ocasionó el taponamiento del alcantarillado, viviendas afectadas, vehículos afectados y anegación de agua en una vía de primer orden la cual se encuentra cerrada.
<b>Situación actual:</b>	Se entregó agua potable mediante tanqueros en varios sectores que no cuentan con el líquido vital a causa de reparaciones en la tubería afectada, se habilitaron las vías de segundo orden que fueron afectadas por la inundación. Al momento se presentan lluvias de ligera a moderada intensidad.
<b>Afectaciones:</b>	13 bienes privados afectados (11 vehículos particulares, gasolinera y Restaurante - El Roble). 15 personas evacuadas hacia área segura (ocupantes de los vehículos). Vía de primer orden cerrada. 4 vías de segundo orden parcialmente habilitadas. 3 viviendas afectadas. 40 metros lineales de vías de segundo (4 calles: General Enríquez, Los Llanganates, Riofrio y de los Shyris)
<b>Acciones de respuesta:</b>	GAD Provincial Pichincha y GAD Cantonal Rumiñahui realizan trabajo de limpieza de canales de desfogue, apertura de alcantarillado en el sector Viejo Roble y habilitación de vías de segundo orden; GAD Cantonal DMQ / EPMAPS, GAD Cantonal Rumiñahui, FFAA, Cuerpo de Bomberos entregaron agua potable mediante tanqueros en los sectores: San Rafael, La Concordia, San Jorge, El Triangulo y calle Carlota Jaramillo mientras finalizan los trabajos de empate a la red de distribución para restablecer el servicio.
<b>Fuentes de información:</b>	SNGRE CZ9 Unidad de Monitoreo Pichincha/GAD Cantonal Rumiñahui



*Deslizamiento*

<b>Localización:</b>	Zona 9/Pichincha/Mejía/Manuel Cornejo Astorga (Tandapi)/Peñas Blancas
<b>Antecedentes:</b>	El 08/02/2022, por lluvias se registró un deslizamiento que daño la mesa de la vía y varias comunidades se encuentran aisladas.
<b>Situación actual:</b>	COE Cantonal se activó, con la presencia GAD Cantonal, Autoridades del SNGRE, MIES, MINEDUC y GAD Provincial.
<b>Afectaciones:</b>	Vía de segundo orden totalmente cerrada 400 personas afectadas (aproximadamente)
<b>Acciones de respuesta:</b>	COE Cantonal sesionó y coordinó acciones para atención del evento. GAD Cantonal realizó la entrega de 10 kits de alimentos a las personas de las comunidades aisladas. GAD Provincial realiza estudios sobre la vía ya que se encuentra sobre una falla geológica y no pueden trabajar con maquinaria pesada por las condiciones climáticas del sector-
<b>Fuentes de información:</b>	SNGRE CZ9 Unidad de Monitoreo Pichincha/PPNN

Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos - No. 0088

Fecha y Hora de actualización: domingo, 13 de febrero de 2022 - 21:23:18 / Página 4 de 18



*Deslizamiento*

Localización:	Zona 3/Cotopaxi/Sigchos/Chugchilán/ Panzhaló
Antecedentes:	El 02/02/2022, a causa de las lluvias se produjo un deslizamiento junto a una vivienda, la misma que al momento se encuentra en situación de riesgo.
Situación actual:	La familia afectada se encuentra con familia acogiente.
Afectaciones:	- 1 familia afectada (4 personas). - 1 terreno tras la vivienda.
Acciones de respuesta:	UGR GAD Sigchos realizó levantamiento de informe EVIN donde se recomendó que por seguridad la familia se movilice a familia acogiente. SNGRE monitorea el evento.
Fuentes de información:	UGR / SNGRE Unidad de Monitoreo Tungurahua



*Socavamiento*

Localización:	Zona 5/Guayas/Salitre/Vernaza/sector Hacienda Nueva, a la altura de la escuela Voluntad de Dios
Antecedentes:	El 31/01/2022, por lluvias suscitadas en la tarde, se produjo el socavamiento y colapso de un muro de contención del margen derecho donde pasa el río Mastrantal, el cual ha ocasionado inundaciones en el sector.
Situación actual:	Se continúan realizando trabajos en la reconstrucción del muro de contención y limpiezas de la zona afectada en coordinación con Cuerpo de Bomberos del cantón, servidores municipales y moradores del sector.
Afectaciones:	50 viviendas afectadas. 98 familias afectadas y 282 personas afectadas.
Acciones de respuesta:	MINEDUC realizó levantamiento de información y entregó kit de colación y kit de uniformes. SNGRE realizó la entrega de 1500 sacos para el control de inundaciones al GAD Cantonal. Jefatura Política acompañó a Gobernación para la entrega de asistencia humanitaria a las familias afectadas con donaciones hechas por instituciones privadas.
Fuentes de información:	SNGRE CZ5 Unidad de Monitoreo Guayas/CZ-SNGRE/GAD Cantonal Salitre



*Aluvión*

Localización:	Zona 9/Pichincha/Quito/Belisario Quevedo/La Gasca
Antecedentes:	El 31/01/2022, por lluvias se reportó el desbordamiento de la quebrada Tejado que provocó un aluvión, afectó viviendas, bienes públicos y privados, postes de energía eléctrica, personas desaparecidas, heridas y fallecidas, así como el cierre total de una vía de segundo orden.
Situación actual:	Continúan labores de limpieza de quebradas y desalojo de escombros, se entregó asistencia humanitaria a las familias afectadas y damnificadas.
Afectaciones:	107 familias afectadas. 555 personas afectadas. 53 familias damnificadas 170 personas damnificadas 28 personas fallecidas 52 personas heridas 1 personas desaparecida (1 según alertas al ECU) 41 viviendas afectadas (Contabilizadas por los equipos EVIN) 7 viviendas destruidas 60 bienes públicos destruidos (20 postes de energía y 40 contenedores de basura) 18 bienes públicos afectados (1 subestación de energía, 10 vehículos de PPNN, 1 UPC afectado) 52 bienes privados afectados (30 vehículos y 22 motos) 14 bienes privados destruidos (cerramientos colapsados) Vía de segundo orden (cerrada) 6.000 metros de vía de segundo orden afectada (cerrada)/ EMASEO reportó la limpieza de 6 km de vía.
Acciones de respuesta:	GAD Cantonal EPMAPS continúan con la limpieza de las quebradas el Tejado y Armero, así también GAD Cantonal Secretaria de Inclusión Social entregó asistencia humanitaria (agua, alimentos, higiene y vestimenta) a 200 familias de los sectores afectados.
Fuentes de información:	SNGRE CZ9 Unidad de Monitoreo Pichincha/GAD Cantonal DMQ- MTT4

*Inundación*

Localización:	Zonal 5 /Los Ríos/Quevedo/San Camilo/Coop. Cruz María - Coop. Gustavo Campi - Coop. El Recreo - Río Quevedo
Antecedentes:	El 30/01/2022 por lluvias, se reportó el desbordamiento del río Quevedo

Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos - No. 0088

Fecha y Hora de actualización: domingo, 13 de febrero de 2022 - 21:23:18 / Página 5 de 18



<b>Situación actual:</b>	Las familias afectadas continúan en sus viviendas a excepción de las 10 familias de 30 integrantes que aún se encuentran en casa acogiente, adicional a ello el río Quevedo se encuentra descendiendo de nivel y no hay presencia de agua en las viviendas.
<b>Afectaciones:</b>	100 viviendas afectadas. 100 familias, 370 personas afectadas (de las cuales 10 familias de 30 integrantes se encuentran en casa acogiente).
<b>Acciones de respuesta:</b>	Técnico de UGR Quevedo se mantiene consolidando y validando afectaciones reportadas. SNGRE técnico de UPREA realizó capacitación a MTT4 en el Municipio del GAD Quevedo el 08/02/2022.
<b>Fuentes de información:</b>	SNGRE CZ5 Unidad de Monitoreo Los Ríos/Cuerpo de Bomberos Quevedo/GAD Quevedo



*Inundación*

<b>Localización:</b>	Zona 3/Cotopaxi/Pujilí/Tingo/El Palmar, Tilipulo, Saraguasi, San José de Tilipulo, California, La Esperanza, Tilinche
<b>Antecedentes:</b>	El 31/01/2022, a causas de las lluvias se produjo el desbordamiento del río Pilaló afectando a varias viviendas del sector.
<b>Situación actual:</b>	Se realizó un recorrido en los sectores de El Palmar junto con el Vicepresidente de la República, Gobernador de la provincia de Cotopaxi, Subsecretario de SNGRE y varias autoridades que se encuentran coordinando acciones de respuesta en territorio.
<b>Afectaciones:</b>	71 familias damnificadas (232 personas) 6 familias afectadas (24 personas) 6 viviendas afectadas 71 viviendas destruidas 2 bienes públicos afectados Vías afectadas y el servicio de energía eléctrica, se encuentra restablecido en un 50%. Destrucción del 100 % de servicio de agua potable. 35 personas evacuadas.
<b>Acciones de respuesta:</b>	MTOP y GAD Pujilí realizaron la limpieza y habilitación de la vía.
<b>Fuentes de información:</b>	SNGRE CZ3 Unidad de Monitoreo Tungurahua.



*Inundación*

<b>Localización:</b>	Zona 3/Cotopaxi/Pangua/Morasungo/Recintos Narcisca De Jesús y Los Laureles.
<b>Antecedentes:</b>	El 30/01/2022, debido a las lluvias registradas en el sector, se produjo afectación a viviendas, animales y vías.
<b>Situación actual:</b>	Se continúa con los trabajos de limpieza de las vías y en el río Calope, el mismo que se encuentra en un nivel normal. Al momento no se reporta lluvias en el sector.
<b>Afectaciones:</b>	71 familias afectadas (284 personas) 8 viviendas destruidas. 6 familias damnificadas (24 personas están en familias acogientes) 30 cabezas de ganado perdidas. 200 metros de vía destruida (que conecta los recintos Los Laureles y 2 de Noviembre) 2270 metros de vía habilitada. 2 bienes privados afectados (finca y embotelladora). 8 personas rescatadas.
<b>Acciones de respuesta:</b>	GAD Cantonal y GAD Provincial continúan con los trabajos de limpieza de las vías y trabajos de dragado en el río Calope. UGR GAD Cantonal realizó el levantamiento de información de necesidades y recomienda la intervención de las instituciones del SNDGR en atención a las familias afectadas. SNGRE monitorea el evento y realizó la entrega de asistencia humanitaria.
<b>Fuentes de información:</b>	SNGRE CZ3 Umeva de Monitoreo Tungurahua/UGR Cantonal



*Colapso estructural*

<b>Localización:</b>	Zona 3/Cotopaxi/Pujilí/Tingo/Siete Ríos y Macuchi
<b>Antecedentes:</b>	El 30/01/2022 a causas de las lluvias se produjo el desbordamiento de un estero provocando afectación a varias viviendas del sector.
<b>Situación actual:</b>	Las familias afectadas y damnificadas de la comunidad de Siete Ríos se encuentran en el albergue Casa Comunal de Macuchi y con familias acogientes, se actualizó el reporte de familias afectadas y damnificadas según presentación de la CZ3.

Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos - No. 0088

Fecha y Hora de actualización: domingo, 13 de febrero de 2022 - 21:23:18 / Página 6 de 18

<b>Afectaciones:</b>	El Recinto Siete Ríos continúa sin el servicio de agua ya que la fuente donde se abastecían resultó afectada por la inundación. 9 familias (20 personas albergadas en Macuchi casa comunal). 4 familias (29 personas se encuentran con familias acogientes). 1 bien público afectado. 19 familias afectadas (44 personas). 15 familias damnificadas (42 personas). 20 viviendas afectadas 6 viviendas destruidas 35 metros de vía afectada (perdida de cuneta y señalización vertical, socavación por crecida de río). La vertiente de donde se abastecía la población de agua se encuentra afectada al 100%.
<b>Acciones de respuesta:</b>	UGR GAD Pujilí realizó recorrido por albergue y por sector de Siete Ríos
<b>Fuentes de información:</b>	SNGRE CZ3 Unidad de Monitoreo Tungurahua/SNGRE Uprea CZ3



*Socavamiento*

<b>Localización:</b>	Zona 3/Cotopaxi/Pujilí/El Tingo/Negrillo Km 100, vía Latacunga - La Mana [E30]
<b>Antecedentes:</b>	El 30/01/2022, a causa de las lluvias y creciente del río Pilaló se produjo un socavamiento en la vía de primer orden.
<b>Situación actual:</b>	Las familias afectadas y damnificadas se encuentran con familias acogientes. Mediante comunicado el MTOP informa que la vía de primer orden al momento se encuentra cerrada. La vía alterna es la Aloag - Santo Domingo.
<b>Afectaciones:</b>	23 familias afectadas (67 personas). 7 familias damnificadas (28 personas). 40 metros de vía destruida
<b>Acciones de respuesta:</b>	MTOP a partir del 10/02/2022 procederá al cierre programado de la vía [E30] Latacunga - La Mana en el km 114, para ejecutar protección del río Pilaló a partir de las 07:00 hasta las 17:00.
<b>Fuentes de información:</b>	SNGRE CZ3 Unidad de Monitoreo Chimborazo/MTOP CZ3



*Inundación*

<b>Localización:</b>	Zona 3/Cotopaxi/La Maná/Pucayacu/caserío Pucayacu
<b>Antecedentes:</b>	El 30/01/2021, a causa de las lluvias en horas de la mañana, se produjo el desbordamiento del río Quindigua.
<b>Situación actual:</b>	Al momento se encuentran activos 3 sitios de alojamiento temporal distribuidos de la siguiente manera: Unidad Educativa Pucayacu, 6 familias 30 personas Junta de Agua, 6 familias 24 personas Centro de Desarrollo Integra (CDH), 7 familias 18 personas Al momento el caudal del río Quindigua esta con tendencia a disminuir de nivel.
<b>Afectaciones:</b>	19 familias en sitios de alojamiento temporal aproximadamente. 18 ha de cultivos destruidos. 15 bovinos muertos. 43 familias afectadas (172 personas).
<b>Acciones de respuesta:</b>	SNGRE realizó actualización de familias y personas afectadas UGR La Mana reporta que las familias pernoctan la noche en los alojamientos temporales.
<b>Fuentes de información:</b>	SNGRE CZ3 Unidad de Monitoreo Tungurahua/UGR GAD La Mana



*Contaminación*

<b>Localización:</b>	Zona 2/Orellana/Francisco de Orellana/varias parroquias Orellana/La Joya de los Sachas/varias parroquias Orellana/Aguarico/varias parroquias
<b>Antecedentes:</b>	Debido al debilitamiento del terreno en la zona de Piedra Fina y un desprendimiento de piedras a causa de las lluvias, ocasionó la rotura del tubo del Oleoducto de Crudos Pesados, posterior a eso el 29/01/2022 se produjo el derrame de hidrocarburo en la zona.
<b>Situación actual:</b>	Se continúan realizando acciones de remediación del derrame, el crudo está recolectado en un 97%, adicional se entrega agua y kits alimenticios de acuerdo a los estándares emitidos por SNGRE, con acompañamiento del Ministerio de Gobierno.
<b>Afectaciones:</b>	Contaminación en el río Coca

Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos - No. 0088

Fecha y Hora de actualización: domingo, 13 de febrero de 2022 - 21:23:18 / Página 7 de 18

<b>Acciones de respuesta:</b>	MSP en coordinación con OCP, realizó visitas a través de brigadas médicas en el centro poblado de la parroquia San Sebastián del Coca, Toyuca y Sardinas; en la cabecera parroquial de Pompeya, cabecera parroquial de San José de Guayusa y comunidad Minas de Guayusa. MAATE realiza seguimiento a las labores de remediación, compensación, monitoreo de suelo, entre otras actividades
<b>Fuentes de información:</b>	SNGRE CZ2 Umeva Napo-Orellana/MSP/OCP Ecuador



*Contaminación*

<b>Localización:</b>	Zona 1/Sucumbíos/ Gonzalo Pizarro/ Lumbaqui/ Playas del Río Coca, recinto El Arenal, Bocana del Dashino
<b>Antecedentes:</b>	Debido a la rotura del tubo del Oleoducto de Crudos Pesados, suscitada el 28/01/2022 en la zona de Piedra Fina 2, de la provincia de Napo, se produjo derrame de hidrocarburo, lo que ocasiona la contaminación en el sector de Playas del río Coca, recinto El Arenal, Bocana del Dashino, Puerto El Madero en el cantón Cáscales. Zhin Alto.
<b>Situación actual:</b>	Se continúa observando residuos de sustancias de petróleo en los sectores afectados, por lo cual personal de OCP realiza trabajos de limpieza y remediación.
<b>Afectaciones:</b>	Contaminación en el agua del río Coca
<b>Acciones de respuesta:</b>	Oleoductos de Crudos Pesados Ecuador (OCP) realiza levantamiento de información de las familias afectadas o damnificadas por contaminación ambiental, en conjunto con las Juntas Parroquiales, GAD Gonzalo Pizarro y tenencias políticas.
<b>Fuentes de información:</b>	SNGRE CZ1 Umeva Sucumbíos/GAD Gonzalo Pizarro.



*Deslizamiento*

<b>Localización:</b>	Zona 2 Napo/El Chaco/ Gonzalo Díaz De Pineda (El Bombón)/Piedra Fina 2; Orellana/Francisco de Orellana/varias parroquias Orellana/La Joya de los Sachas/varias parroquias Orellana/Aguarico/varias parroquia
<b>Antecedentes:</b>	El 28/01/2022, OCP mediante comunicado oficial informó que debido al debilitamiento del terreno en la zona de Piedra Fina, se produjo la rotura del Oleoducto de Crudos Pesados y un posterior derrame de hidrocarburo en la zona.
<b>Situación actual:</b>	Desde el 07/02/2022, OCP Ecuador retomó el bombeo, una vez culminada la reparación de la tubería; adicional continúa realizando acciones de remediación del derrame, el crudo está recolectado en un 97%. Se realiza entrega de agua y kits alimenticios de acuerdo a los estándares emitidos por SNGRE.
<b>Afectaciones:</b>	1 bien público afectado (Tubería de OCP) 1 familia afectada 2 ha de pasto contaminadas 3 animales de granja muertos (aves).
<b>Acciones de respuesta:</b>	OCP realizó entrega de 33 kit alimenticios comunidad San Francisco de la parroquia Gonzalo Díaz de Pineda. MAATE realiza seguimiento a las labores de remediación, compensación, monitoreo de suelo, entre otras actividades
<b>Fuentes de información:</b>	SNGRE CZ2 Umeva Napo-Orellana/OCP Ecuador/ECU 911/SNGRE Pichincha/Comité Comunitario de GR de Toyuca



*Inundación*

<b>Localización:</b>	Zona 5/Guayas/Balao/Balao/varios sectores
<b>Antecedentes:</b>	El 28/01/2022, por lluvias se desbordó el Río Balao ocasionando inundación, se activó el COE Cantonal. GAD Cantonal declaró al cantón en estado en emergencia. El 05/02/2022 en horas de la madrugada el río Balo se desbordó nuevamente produciendo una nueva inundación.
<b>Situación actual:</b>	Las tres familias integradas por diez personas que se encontraban en el Alojamiento Temporal de Rosa Amada Espinoza retornaron a sus viviendas, el estado del río se encuentra en su cauce normal
<b>Afectaciones:</b>	2 viviendas afectadas. 1200 personas afectadas . 46 Familias, 162 personas Damnificadas (ubicados en 4 alojamientos temporales: Rosa Amada Espinoza, Centro de Desarrollo Infantil, Iglesia Evangélica e Iglesia San Antonio). 3 instituciones afectadas (ingreso de agua en el interior de los planteles) 14 Bienes Privados afectados (se inundaron en su momento y actualmente se encuentran funcionando con normalidad).

Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos - No. 0088

Fecha y Hora de actualización: domingo, 13 de febrero de 2022 - 21:23:18 / Página 8 de 18

<b>Acciones de respuesta:</b>	El 10/02/2022, el Presidente de la República realizó las respectivas verificaciones de las zonas afectadas. Director General del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos junto al Coordinador de la Zona 5 se movilizaron a verificar los avances de remediaciones en las zonas afectadas Técnicos de GAD Cantonal de Balao colaboraron con el retorno de las familias damnificadas a sus inmuebles. Departamento de Obras Públicas Municipal se movilizó al sitio para realizar trabajos en las zonas afectadas MTOP realizó trabajos en las zonas afectadas
<b>Fuentes de información:</b>	SNGRE CZ5 Unidad de Monitoreo Guayas/ECU 911/GAD Cantonal Salitre



*Deslizamiento*

<b>Localización:</b>	Zona 1/Imbabura/Ibarra/Carolina/San Jerónimo; vía Salinas - Lita [E 10] km 114
<b>Antecedentes:</b>	Producto de las lluvias registradas el 22/12/2021, se produjeron varios deslizamientos en el sector, afectando la vía de primer orden E10, colapsando totalmente la mesa de la vía y los postes de hormigón de telecomunicaciones; producto de esto se represó el río Mira, el mismo que ha retornado a su cauce normal.
<b>Situación actual:</b>	Con fecha 07/02/2022 se realizó una reunión de la MTT 3, en la cual da a conocer los últimos eventos registrados. La vía se mantendrá inhabilitada de manera indefinida. Se recomienda utilizar las vías alternas: 1). Ibarra-Tulcán-Chical-Gualchan-Guallupe-Lita. 2). Ibarra-Urcuqui-Cahuasqui-Buenos Aires-Limonal-Lita. Se realizan permanentes trabajos de limpieza y habilitación de la vía, la misma que está inhabilitada, y continúa restringida al tránsito vehicular por seguridad, hasta que los trabajos culminen.
<b>Afectaciones:</b>	El 05/02/2022, se afectó la vía en un tramo de 80 metros de la vía. El 30/01/2022, 100 metros lineales de vía afectada por material pétreo El 22/12/2021, 125 metros lineales de vía afectada por material pétreo 2 postes de hormigón de telecomunicaciones. Colapso de la mesa de la vía en un tramo de 50 metros. 30/01/2022, 40 vehículos y sus propietarios se encontraban atrapados en el tramo Guadual - San Jerónimo. (Ya fueron evacuados del sector). 1 persona fallecida de sexo masculino de 46 años. El 05/02/2022, se afectó la vía en un tramo de 80 metros de la vía.
<b>Acciones de respuesta:</b>	- Las instituciones competentes se encuentran activadas desde el día que se suscitó la emergencia, realizando los trabajos de habilitación de la vía tanto para peatones como para el tránsito vehicular. - Los integrantes de la MTT3 se reunieron para coordinar y solventar el evento peligroso. toman las siguientes resoluciones: - El MAATE realizará inspección para presentar un informe técnico de las fuentes hídricas en la corona del deslizamiento. - Se realizará control permanente por parte de la Policía Nacional en el sector. - Los GAD's Cantonales continuarán apoyando con maquinaria en el sector - Guadual de la vía Salinas - Lita - La ANT regula la circulación vehicular y las frecuencias autorizadas en el sector. - SNGRE presentará los informes y polígono de afectación en el sector, los informes definitivos, conclusiones y recomendaciones producto de la visita técnica de los especialistas en el sitio. - Personal de la PPNN brinda seguridad al tránsito vehicular.
<b>Fuentes de información:</b>	SNGRE CZ1 Unidad de Monitoreo Imbabura - Carchi/PPNN/MTOP



*Hundimiento*

<b>Localización:</b>	Zona 7/El Oro/Zaruma/Zaruma/calles Colón y 10 de Agosto
<b>Antecedentes:</b>	El 15/12/2021, se produjo un hundimiento que afectó varias viviendas en las calles Colón y Ernesto Castro, zona de la ciudad de Zaruma categorizada como Riesgo Muy Alto según el "Mapa de Riesgos por Desplazamientos del terreno en la ciudad de Zaruma", elaborado por el SNGRE en marzo del 2020.
<b>Situación actual:</b>	Reunión de COE Provincial para socializar informe del Hospital Humberto Molina, adicional se coordinan acciones de respuesta para la atención de las necesidades en el sector donde se encuentra ubicado el hospital Humberto Molina. Director Provincial del SNGRE CZ7 mantiene reunión con el sector Productivo de las zonas de influencia donde ocurrió el hundimiento, de la misma manera mantiene una reunión con el Instituto Geológico y Energético

Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos - No. 0088

Fecha y Hora de actualización: domingo, 13 de febrero de 2022 - 21:23:18 / Página 9 de 18

	(IIGE) para definir parámetros técnicos respecto a la movilidad de las calles 10 de Agosto y Bolívar. Subsecretario de Análisis de Riesgo y Gestión de la Información, Director Zonal 7 y Gobierno provincial de El Oro realizan recorrido por Unidad Educativa San Juan Bosco y Hospital Humberto Molina de la ciudad de Zaruma
<b>Afectaciones:</b>	3 viviendas afectadas en sus estructuras. 4 viviendas destruidas (3 de patrimonios culturales). 157 viviendas en riesgo. 63 familias de 155 personas afectadas que habitaban en la zona de riesgos y actualmente se encuentran en familias acogientes. 73 familias de 195 personas damnificadas (evacuadas y se encuentran en casa acogiente). 3 calles afectadas. (Calle Colón por hundimiento y las calles 29 de Noviembre y Ernesto Castro por agrietamientos). 25% del servicio de energía eléctrica afectado. Personal del Centro Anidado de MSP evacuaron por precaución y se encuentran atendiendo en el Hospital Humberto Molina. Los servicios públicos que brindaban en el edificio del municipio, fueron trasladados al edificio del Ex Lea. 2 bienes privados afectados (1 vehículo que se encontraba estacionado se precipitó al foramen y Club Colón por fisuras). 1% del sistema de telecomunicaciones se encuentra afectado. 2 bienes públicos afectados: parque con fisuras y poste de alumbrado.
<b>Acciones de respuesta:</b>	COE C, COE P, COE Nacional se mantienen activos en atención al evento. FFAA continúa con la colocación de pernos, para la colocación posterior de malla y hormigón lanzado. Se reanudarán labores de fundición del tapón 1 el día 06/02/2022. Cuerpo de Ingenieros de Ejército trabaja en la colocación de placas de control talud sur, movimiento de tierras con dos excavadoras y readecuación del cabezal del pozo. (MERNNR) - Ministerio de Recursos Naturales no Renovables, ingresó al área de comunicación al interior de la mina labor San Antonio, específicamente al sitio donde se realiza la fundición del muro para efectuar reportaje y tomas de los trabajos ejecutados en el tapón 1
<b>Fuentes de información:</b>	SNGRE CZ7 Unidad de Monitoreo El Oro/Sala Situacional



*Deslizamiento*

<b>Localización:</b>	Zona 1/Imbabura/Pimampiro/Pimampiro/San José de Aloburo
<b>Antecedentes:</b>	El 09/11/2021, debido a las lluvias y a la presencia de fallas geológicas se registró afectaciones a la red vial y viviendas del sector. El 19/11/2021 se declaró la Situación de Emergencia en el cantón
<b>Situación actual:</b>	La Escuela Politécnica Nacional socializó el Informe Preliminar de las zonas susceptibles en Pimampiro, para establecer una vía segura de la conexión de la vía Pimampiro - Mariano Acosta exponiendo 4 alternativas que serán viables después de los estudios técnicos y económicos que cuente el GAD Provincial Imbabura, asistieron representantes del cantón e instituciones del Estado.
<b>Afectaciones:</b>	6 invernaderos colapsados (de aguacates, mandarinas y duraznos); Canales secundarios colapsados. 800 metros de red eléctrica, 3 postes colapsados. Red de distribución de agua colapsada. 500 metros de vía, que conecta San José con Aloburo. 12,43 hectáreas de cultivos destruidos y 37,57 ha de pastos afectados. 23 familias damnificadas fueron evacuadas y alojadas en sitios temporales (10 en la Escuela del Tejar, 3 en la Unidad Educativa Pimampiro y 10 en familias acogientes). 12 viviendas destruidas. 6 viviendas afectadas.
<b>Acciones de respuesta:</b>	- La UGR GAD Cantonal Pimampiro informa que por decisión del Alcalde están a la espera de los estudios que, se encuentran realizando las siguientes instituciones: SNGRE, YACHAY, Universidad Central (FIGEMPA), GAD Provincial de Imbabura, encargados de determinar la zona de influencia directa que se encuentra en riesgo y posterior a ello tomar acciones para la rehabilitación y reconstrucción de la infraestructura de la población afectada y damnificada. - 11/01/2022 la Escuela Politécnica Nacional socializó el informe preliminar de zonas susceptibles a representantes del cantón e instituciones del Estado. - 05/01/2022 se reunió la MTT N° 4, para gestionar apoyo a los afectados.

Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos - No. 0088

Fecha y Hora de actualización: domingo, 13 de febrero de 2022 - 21:23:18 / Página 10 de 18

Fuentes de información: SNGRE CZ1 Unidad de Monitoreo Imbabura-Carchi/GAD UGR Pimampiro



*Deslizamiento*

Localización:	Zona 6/Azuay/Cuenca/Molleturo/Km 49, vía Cuenca-Molleturo-Naranjal [E-582]
Antecedentes:	Desde el 17/10/2021 se han registrado varios deslizamientos que han ocasionado diferentes afectaciones en el sitio
Situación actual:	MTOP modifica el horario de circulación de la vía a partir desde el 27/01/2022 será de 05h00 a 17h00.
Afectaciones:	3 vehículos afectados 5 personas heridas 1 persona fallecida 40 metros lineales de vía afectados.
Acciones de respuesta:	Personal de Comisión de Tránsito colabora con el tránsito vehicular, maquinaria de MTOP se encuentra en el punto realizando trabajos de estabilización.
Fuentes de información:	SNGRE CZ6 Unidad de Monitoreo Azuay-Cañar/CTE/MTOP



*Subsidencia*

Localización:	Zona 3/Tungurahua/Ambato/Huachi Loreto/Miraloma, calles Minarica y Allcuquiro
Antecedentes:	De acuerdo al informe levantado el 18/01/2022, UGR GAD Ambato reporta que desde el 18 de agosto del 2021 se viene suscitando una subsidencia, la misma que está comprometiendo la estabilidad de un edificio del bloque #9 del conjunto habitacional Miraloma.
Situación actual:	Al momento se reportan grietas, fisuras en gradas y paredes del edificio afectando a varias familias.
Afectaciones:	1 bien privado afectado 8 familias, 22 personas afectadas
Acciones de respuesta:	UGR GAD Cantonal realizó evaluación de afectaciones.
Fuentes de información:	SNGRE CZ3 Unidad de Monitoreo Chimborazo/UGR Ambato



*Deslizamiento*

Localización:	Zona 6/Azuay/Nabón/Nabón/Barrios Rosas, Bellavista, Tamboloma, Chunazana, Rosario
Antecedentes:	El 14/03/2021 se reportó un movimiento de masa provocado por la filtración de agua de riego y la temporada lluviosa. El 23/11/2021 el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias declaró la Alerta Naranja por movimientos en masa en el área de 130,94 hectáreas que comprende los barrios Rosas, Bellavista, Chunazana, Tamboloma y Rosario
Situación actual:	Con fecha 08/02/2022 técnico de la UGR Nabón reporta que se ha evacuado 1 vivienda más, adicional a las 42 viviendas ya reportadas. Adicional en la vía de segundo orden Nabón - La Ramada en el sector Trancapata se produjo el colapso parcial de la mesa de la vía.
Afectaciones:	40 metros de vía afectados (Vía parcialmente habilitada, sector Trancapata) 43 familias integradas por 129 personas afectadas aproximadamente 60 metros de vía afectados (Vía Parcialmente Habilitada) 1 casa comunal afectada con cuarteaduras 42 viviendas afectadas (las familias evacuadas se encuentran en diferentes alojamientos Terminal terrestre con grietas en oficinas, gradas (cierre de operaciones) Iglesia demolida por los daños estructurales presentados Centro de salud con fisuras, en evaluación permanente por parte del MSP
Acciones de respuesta:	Técnico de UGR Nabón se mantiene en continuo monitoreo de la zona afectada. Obras Públicas del Municipio de Nabón realizó la señalización de la vía.
Fuentes de información:	SNGRE CZ6 Unidad de Monitoreo Azuay-Cañar/UGR Nabón



*Deslizamiento*

Localización:	Zona 3/Chimborazo/Chunchi/Chunchi/La Armenia, río Guataxi afluente del río Chanchán, vía Chunchi - La Armenia - Huigra.
Antecedentes:	El 12/02/2021 debido a las lluvias registradas en el sector se produjo el taponamiento del río Guataxi, que es afluente del río Chanchán, se reportó pérdida de animales vacunos y de especies menores.
Situación actual:	Se firmó el Convenio Específico de Cooperación Institucional entre el MIDUVI, SNGRE y el GAD municipal de Chunchi. MIDUVI emitió un informe de acciones realizadas ante la emergencia cantón Chunchi

Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos - No. 0088

Fecha y Hora de actualización: domingo, 13 de febrero de 2022 - 21:23:18 / Página 11 de 18

<b>Afectaciones:</b>	255 personas afectadas directamente. 68 familias afectadas directamente. 30 viviendas destruidas. 30 familias (89 Personas damnificadas), el día 25/10/2021 desalojaron el albergue en su totalidad. 38 viviendas afectadas; 86 Familias (329 Personas evacuadas). 2 personas aisladas con atención pre-hospitalaria. 2 bienes públicos afectados: (red de alcantarillado y planta de tratamiento de aguas residuales (solventado), 50 % del sistema de agua potable afectado (solventado), sistema de riego, línea férrea. 2 puentes de la vía de tercer orden. 1 bien público destruido (estación hidrológica del INAMHI h0375 Chanchán DJ Guataxi). 115 hectáreas de cultivos destruidos. 718 animales de granja afectados. 689 animales de granja muertos.
<b>Acciones de respuesta:</b>	El 02 de diciembre de 2021 se firmó el Convenio Específico de Cooperación Institucional entre el MIDUVI, SNGRE y el GAD municipal de Chunchi. MIDUVI emitió un informe de acciones realizadas ante la emergencia cantón Chunchi.
<b>Fuentes de información:</b>	SNGRE CZ3 Unidad de Monitoreo Tungurahua/UGR GADC Chunchi

*Hundimiento*



<b>Localización:</b>	Zona 5/Bolívar/Chimbo/Cabecera Cantonal/Barrio Tamban
<b>Antecedentes:</b>	La noche del 21/12/2021 debido al proceso activo del hundimiento, se produjo el colapso del muro que se encontraba en la parte superior de la calle adoquinada, causando la pérdida total de la plataforma de la vía de primer orden.
<b>Situación actual:</b>	Se realiza labores de exploración de material pétreo en la Mina de Pacatón, para posteriormente continuar con los trabajos de transporte del material hasta Tamban y realizar compactación del suelo en la zona afectada.
<b>Afectaciones:</b>	2 viviendas destruidas (2 familias damnificadas 7 personas; de las cuales se encuentran arrendando). 3 viviendas afectadas (3 familias afectadas 16 personas; de las cuales 1 familia 10 personas se encuentran en el albergue de la U.E La Asunción, 2 familias 6 personas se encuentran arrendando). 1 bien privado destruido (iglesia) 8 bienes públicos destruidos (1 concha acústica - salón de reuniones, 1 cancha deportiva, 4 postes, tubería de agua que abastece a las comunidades de Panchigua, Tingo y Miraflores, alcantarillado de la zona cero) 150 metros de vía de primer orden Chimbo-El Cristal destruida. 60 metros de la calle S/N adoquinada destruida
<b>Acciones de respuesta:</b>	MIES Bolívar gestionó la contingencia de acuerdo al Decreto 316 por un valor determinado (según la canasta básica vigente del mes del suceso), el cual se encuentra vigente desde hoy 10/02/2022 hasta el 09/03/2022. Maquinaria del MTOP Bolívar realiza exploración de material pétreo en la mina. Maquinaria de GAD Cantonal Chimbo realiza trabajos de compactación del suelo en la zona afectada.
<b>Fuentes de información:</b>	C.B. Chimbo, GAD Chimbo, SNGRE Unidad de Monitoreo Bolívar.

*Socavamiento*



<b>Localización:</b>	Zona 2/Napo/El Chaco/Gonzalo Díaz De Pineda (El Bombón)/San Rafael, Piedra Fina, San Luis, vía Y de Baeza-Lago Agrio [E45]
<b>Antecedentes:</b>	Debido al proceso erosivo desarrollado desde febrero del 2020, el río Quijos (Alto Coca) mantiene en riesgo a varias viviendas y sectores estratégicos como la Red Estatal Vial E45, Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, tuberías de SOTE, Poliducto Shushufindi - Quito y OCP.
<b>Situación actual:</b>	San Rafael continúa sin servicio eléctrico debido a la pérdida de la vía en Piedra Fina, que imposibilita colocar los postes para la distribución del servicio. El paso vehicular por la vía Baeza Lago Agrio está cerrada, la ruta alterna Y de Baeza-Y de Narupa-Loreto-El Coca-Lago Agrio está habilitada.
<b>Afectaciones:</b>	19/01/2022 Una familia evacuada (1 persona) 05/01/2022 Evacuación de enseres de 3 familias (ya se encontraban 2 familias evacuadas días anteriores y la tercera familia continua viviendo en su vivienda)

Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos - No. 0088

Fecha y Hora de actualización: domingo, 13 de febrero de 2022 - 21:23:18 / Página 12 de 18

	<p>20/12/2021 1 familia (10 personas) evacuadas</p> <p>13/12/2021 Rotura de la tubería de Poliducto</p> <p>10/12/2021 Población de San Rafael sin energía eléctrica.</p> <p>03/12/2021 Puente sobre el río Piedra Fina 2 en riesgo.</p> <p>21/11/2021 1 tubería de agua afectada.</p> <p>19/05/2021 1 puente destruido (puente denominado Ventana 2)</p> <p>18/05/2021 2 viviendas destruidas (las familias fueron las evacuadas en febrero del 2021)</p> <p>10/03/2021 1 bien afectado (tanque de agua)</p> <p>27/02/2021 2 familias damnificadas y evacuadas a alojamiento temporal. Actualmente están en arriendo por sus propios medios. 2 viviendas presentaron fisuras</p> <p>22/10/2020 1 puente destruido (puente sobre el río Montana)</p> <p>06/05/2020 2 familias afectadas, 2 viviendas afectadas</p> <p>07/04/2020 3 bienes afectados (tuberías del SOTE, Poliducto Shushufindi- Quito y al OCP)</p> <p>Afectación vial: las pérdidas y afectaciones relevantes en vías ocurrieron el 03/12/2021, 18/05/2021, 20/04/2021, 22/10/2020, 22/08/2020 y 04/06/2020 con un total de 875 metros de la vía E45. - Afectación agropecuaria: durante algunos meses se ha identificado 100 ha de superficie agrícola pérdida, 63 porcinos y 3000 tilapias perdidas y afectación a 385 bovinos.</p>
<b>Acciones de respuesta:</b>	<p>Con fecha 05/02/2022, SNGRE en coordinación con FFAA de Base 19 Napo realizaron un sobre vuelo por la zona de influencia de los ríos Quijos y Coca, adicional se mantuvo una reunión entre GAD Cantonal El Chaco y MDG para la planificación de un simulacro tentativa segunda semana del mes de febrero. FFAA realizará monitoreo terrestre cada dos días por las zonas de la influencia.</p>
<b>Fuentes de información:</b>	<p>SNGRE CZ2 Umeva Napo/Orellana/OCP Ecuador/MTOP/Empresa Eléctrica Quito SA - Orellana</p>

3. Monitoreo de estado de vías afectadas por eventos peligrosos

VÍAS DE PRIMER ORDEN:

06 vías de primer orden cerradas

Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos - No. 0088

Fecha y Hora de actualización: domingo, 13 de febrero de 2022 - 21:23:18 / Página 13 de 18

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Peligroso	Afectación (metros lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
1	Pichincha	Rumiñahui	Sangolqui	E-35 y Calle Viejo Roble	INUNDACIÓN	--	11/02/2022	Ninguna
2	Cotopaxi	Pujilí	Tingo	Siete Ríos, El Estado y Macuchi.	INUNDACIÓN	35	30/01/2022	Ninguna
3	Imbabura	Ibarra	Carolina	San Jerónimo; vía Salinas - Lita [E 10]	DESLIZAMIENTO	125	22/12/2021	1.- Ruta desde la E10 Guallupe - San Juan de Lachas (Carchi) - por la E 182 Gualchan - Chical - Maldonado - Tulcán - Ibarra 2.- Para vehículos livianos, E10 desde San Jerónimo - Buenos Aires - Cahuasqui - Tumbabiro
4	Azuay	Sevilla de Oro	Amaluza	Km 76, vía Paute-Guarumales-Méndez [E-40]	ALUVIÓN	875	02/06/2020	Lago Agrio - Coca - Y de Narupa - Tena - Ambato - Quito
5	Bolívar	Chimbo	San José de Chimbo, Cabecera Cantonal	barrio Tamban	HUNDIMIENTO	210	18/03/2020	Chimbo, San Miguel, San Pablo y Balsapamba
6	Napo	El Chaco	Gonzalo Díaz De Pineda (El Bombón)	San Rafael, San Luis, Vía Y de Baeza-Lago Agrio [E45]	SOCAVAMIENTO	855	02/02/2020	Sucumbios - Coca-Narupa-Baeza-Papallacta - Quito

27 vías de primer orden parcialmente habilitadas

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Peligroso	Afectación (metros lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
1	Pichincha	Macachi	Mejía	Manuel Cornejo Astorga (Tandapi)	DESLIZAMIENTO	--	13/02/2022	Ninguna
2	Loja	Loja	Saraguro	A 1000mt. Vía Saraguro hacia Loja [E35]	DESLIZAMIENTO	--	12/02/2022	Ninguna
3	Imbabura	Ibarra	La Carolina	San Pedro, vía Salinas Lita E10	DESLIZAMIENTO	40	03/02/2022	Ninguna
4	Cotopaxi	Pujilí	Pilaló	Caserío Pilaló Km 94, vía Pujilí-La Maná [E30]	DESLIZAMIENTO	--	29/01/2022	Ninguna
5	Cotopaxi	Pujilí	Tingo	El Palmar, Tilipulo, Saraguasi, San José de Tilipulo, California, La Esperanza, Tilinche.	INUNDACIÓN		31/01/2022	Ninguna
6	Cotopaxi	Pujilí	Tingo	Negrillo Km 100, vía Latacunga - La Mana [E30]	SOCAVAMIENTO	--	30/01/2022	Ninguna
7	Morona Santiago	Limón Indanza	Yunganza (cabecera en el Rosario)	San Antonio, vía Bella Unión-Limón [E45]	DESLIZAMIENTO	160	29/12/2021	Ninguna
8	Napo	Archidona	Hatun Sumaku	10 de Agosto, vía Loreto - Tena [E45A-E20]	DESLIZAMIENTO	80	17/12/2021	Ninguna
9	Napo	El Chaco	El Chaco	Quebrada Macanas, vía Y de Baeza-El Chaco [E45]	SOCAVAMIENTO	50	14/12/2021	Ninguna
10	Cañar	Cañar	Ingapirca	Vía El tambo - Ingapirca - Honorato Vásquez km 8+100, km 15.	DESLIZAMIENTO	80	24/11/2021	Ninguna
11	Napo	Tena	Chontapunta	Rayayacu, vía Chontapunta - Los Zorros - La Belleza [E436]	COLAPSO ESTRUCTURAL	--	17/11/2021	Humuyacu-Yuralpa Derecho-Wachayacu
12	Azuay	Cuenca	Molleturo	Km 49, vía Cuenca-Molleturo-Naranjal [E582]	DESLIZAMIENTO	40	17/10/2021	Ninguna
13	Manabí	Jipijapa	Jipijapa	Quimís- vía Colón-Quimís [E4-82]	COLAPSO ESTRUCTURAL	25	14/10/2021	Manabí hacia Guayas E482 sector Pila-Los Bajos de Montecristi-E15

Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos - No. 0088

Fecha y Hora de actualización: domingo, 13 de febrero de 2022 - 21:23:18 / Página 14 de 18

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Peligroso	Afectación (metros lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
								-Puerto Cayo-Jipijapa -Jipijapa hacia Portoviejo E-482 - Rcto. Colón Quimis- vía de Tercer Orden-E462B Santa Ana-Portoviejo
14	Esmeraldas	San Lorenzo	San Lorenzo, Cabecera Cantonal	La Florida km9, vía San Lorenzo - Ibarra [E10]	SOCAVAMIENTO	10	28/08/2021	Ninguna
15	Morona Santiago	Santiago	Copal	Nuevos Horizontes, vía Méndez-Guarumales [E40].	DESLIZAMIENTO	100	01/07/2021	Limón-Gualaceo
16	Morona Santiago	Gualaquiza	Gualaquiza	Sector Tucumbatza, vía Gualaquiza-San Juan Bosco [E45] (Primer Orden).	HUNDIMIENTO	50	30/06/2021	Ninguna
17	Orellana	Francisco de Orellana	El Dorado	Km 21 y km 28, vía el Coca - Dayuma [E45A]	HUNDIMIENTO	150	19/06/2021	Ninguna
18	Morona Santiago	Morona	Macas, cabecera cantonal y capital provincial	Vía Macas-Puyo [E45], Tramo Puente Sobre El Río Copueno- Puente Sobre El Río Upano	SOCAVAMIENTO	180	16/05/2021	Y de Santa Ana-Sevilla-Seipa-Sucúa-Macas
19	Morona Santiago	Morona	Macas, cabecera cantonal y capital provincial	Puente sobre el río Copueno, vía Macas-Puyo [E45]	SOCAVAMIENTO	120	30/04/2021	Ninguna
20	Esmeraldas	Esmeraldas	5 De Agosto	El Cabezón (desvío Tachina)	SOCAVAMIENTO	150	10/03/2021	Ninguna
21	Orellana	La Joya De Los Sachas	San Sebastián del Coca	Toyuca, Sardinias, Sebastián del Coca, vía La Joya de los Sachas - El Coca [E45A]	SOCAVAMIENTO	--	08/02/2021	Ninguna
22	Morona Santiago	Tiwintza	Santiago, cabecera cantonal	Yapapas, vía Entronque a Santiago de Méndez - Santiago [E40]	SOCAVAMIENTO	50	21/08/2020	Ninguna
23	Morona Santiago	Morona	Macas, cabecera cantonal y capital provincial	Puente sobre el río Upano, vía Macas-Puyo-[E45]	SOCAVAMIENTO	57	21/06/2020	Ninguna
24	Morona Santiago	Tiwintza	Santiago, cabecera cantonal	Palomino km 68, vía Santiago-San José de Morona [E40]	SOCAVAMIENTO	70	16/05/2020	Ninguna
25	Morona Santiago	Tiwintza	Santiago, cabecera cantonal	Km 75, Yapapas, vía Entronque a Santiago de Méndez - Santiago [E40]	DESLIZAMIENTO	70	16/05/2020	Ninguna
26	Morona Santiago	Tiwintza	San José de Morona	Shaime, vía Santiago-San José de Morona [E40]	COLAPSO ESTRUCTURAL	170	13/05/2020	Ninguna
27	Morona Santiago	Santiago	Patuca	Loma Seca vía Patuca - Santiago [E40]	SOCAVAMIENTO	15	15/01/2020	Ninguna

VÍAS DE SEGUNDO ORDEN:

10 vías de segundo orden cerradas

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Peligroso	Afectación (metros lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
1	Pichincha	Mejía	Manuel Cornejo Astorga (Tandapi)	Peñas Blancas	INUNDACION	50	11/02/2022	Ninguna
2	Bolívar	Guaranda	Julio E. Moreno (Catanahuán Grande)	Varios sectores, Moraspamba, Matapalo, Aluvillo, Tablas Chico, vía Santa Fé - Caluma.	DESLIZAMIENTO	500	01/02/2022	Ninguna
3	Guayas	Salitre (Urbina Jado)	Gral. Vernaza (Dos Esteros)	Recinto Hacienda Nueva	SOCAVAMIENTO	15	31/01/2022	Ninguna
4	Pichincha	Quito	Checa (Chilpa)	Yaruquí, por la plantación	ALUVION	50	31/01/2021	Ninguna
5	Pichincha	Quito	Belisario Quevedo	La Gasca	ALUVIÓN	6000	31/01/2022	Ninguna
6	Los Ríos	Valencia	La Unión	La Burbuja - Río San Pablo -Rcto. 6 de Agosto	INUNDACIÓN	125	30/01/2022	Puente Nuevo de la calle Arcos Pérez vía al río San Pablo.
7	Loja	Loja	Sucre	Parque Eólico, vía antigua a Catamayo [E35]	DESLIZAMIENTO	---	29/01/2022	Ninguna

Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos - No. 0088

Fecha y Hora de actualización: domingo, 13 de febrero de 2022 - 21:23:18 / Página 15 de 18

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Peligroso	Afectación (metros lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
8	Imbabura	Pimampiro	Pimampiro, Cabecera Cantonal	San José de Aloburo.	DESLIZAMIENTO	500	09/11/2021	Vía Mariano Acosta
9	Santo Domingo De Los Tsáchilas	Santo Domingo	Alluriquín	Cristal del Lelia-Vía a los libres	COLAPSO ESTRUCTURAL	0	11/02/2021	Ninguna
10	Guayas	Colimes	Colimes, Cabecera Cantonal	Av. Principal entrada de Colimes	COLAPSO ESTRUCTURAL	130,5	23/04/2020	Palestina - San Jacinto- Colimes

16 vías de segundo orden parcialmente habilitadas

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Peligroso	Afectación (metros lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
1	Chimborazo	Alausí	Huigra	A 10 Minutos de Huigra, vía Alausí - Huigra - El Triunfo [E47].	DESLIZAMIENTO	50	02/02/2022	Ninguna
2	Chimborazo	Alausí	Sibambe	Pagma, vía Alausí - Huigra - El Triunfo [E47].	ALUVIÓN	--	02/02/2022	Ninguna
3	Chimborazo	Guano	Guanando	Km 35, vía Cahuaji - Pillate - Cotaló [E-304].	DESLIZAMIENTO	20	28/01/2022	Riobamba - Mocha - Baños
4	Tungurahua	Ambato	Pasa	Caserío La Playa, vía a la parroquia Pasa	ALUVIÓN	--	28/01/2022	Ninguna
5	El Oro	Portovelo	Portovelo, cabecera cantonal	Osorio, vía Portovelo - Zaruma [E-585]	DESLIZAMIENTO	7	17/12/2021	Piñas-Atahualpa-Zaruma
6	El Oro	Portovelo	Portovelo, cabecera cantonal	El Osorio	DESLIZAMIENTO	10	14/12/2021	Ninguna
7	Chimborazo	Guano	La Matriz	Barrios La Merced, La Dolorosa del cementerio, Magdalena, Santa Anita, Central, San Pedro, La Inmaculada, San Roque, María de Los Ángeles, Espíritu santo, La Dolorosa Centro, Balneario Los Elenes	ALUVIÓN	--	11/12/2021	Ninguna
8	Bolívar	Guaranda	Guanujo	Chaquisca, vía Guanujo-Las Cochas	DESLIZAMIENTO	30	09/11/2021	Ninguna
9	Zamora Chinchipe	Zamora	Cumbaratza	Tunantza Alto, vía Timbara Bajo-Timbara Alto.	COLAPSO ESTRUCTURAL	---	15/10/2021	Ninguna
10	Orellana	Francisco de Orellana	San José de Guayusa	15 km, vía a la Comunidad Sardinas.	SOCAVAMIENTO	80	20/07/2021	Ninguna
11	Morona Santiago	Morona	Alshi (cabecera en 9 de Octubre)	Puente Salado Grande, vía Macas-Riobamba-tramo 9 de Octubre-Cebadas [E46].	DESLIZAMIENTO	60	20/07/2021	Ninguna
12	Tungurahua	Patate	Patate, cabecera cantonal	Puñapí, vía Puñapí - Baños.	DESLIZAMIENTO	--	19/06/2021	Ninguna
13	Morona Santiago	Morona	Alshi (cabecera en 9 de Octubre)	Km 78, vía Macas-Riobamba E46]	DESLIZAMIENTO	60	12/06/2021	Ninguna
14	Morona Santiago	Limón Indanza	General Leonidas Plaza Gutiérrez (Limón), cabecera cantonal	Cerro Bosco, vía Gualaceo-Limón (Segundo Orden).	DESLIZAMIENTO	50	16/05/2021	Ninguna
15	Chimborazo	Guano	Guanando	Km 35, vía Cahuaji - Pillate - Cotaló [E-304].	DESLIZAMIENTO	20	28/04/2021	Ninguna
16	Morona Santiago	Gualaquiza	El Rosario	El Aguacate, vía Sig-Sig-Chiguinda-Gualaquiza [E594]	DESLIZAMIENTO	50	23/09/2020	Piñas-Portovelo-Zaruma

VÍAS DE TERCER ORDEN:

21 vías de tercer orden cerradas

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Peligroso	Afectación (metros lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
1	Tungurahua	Santiago De Pillaro	San Andrés	Complejo de Huapante	DESLIZAMIENTO	80	06/02/2022	Ninguna
2	Cotopaxi	Sigchos	Chugchilán	Km 17, vía Sigchos -Chugchilán	DESLIZAMIENTO	--	04/02/2022	Ninguna
3	Chimborazo	Alausí	Sibambe	varios sitios, vía a las comunidades de Gulag Shillishul, Chol San Jorge	DESLIZAMIENTO	--	02/02/2022	Ninguna
4	Chimborazo	Alausí	Sibambe	Ebañeta, vía Alausí - Ebañeta	DESLIZAMIENTO	--	31/01/2022	Ninguna

Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos - No. 0088

Fecha y Hora de actualización: domingo, 13 de febrero de 2022 - 21:23:18 / Página 16 de 18

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Peligroso	Afectación (metros lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
5	Los Ríos	Babahoyo	La Unión	Rcto. Los Beldacos - Río Santa Rosa	INUNDACIÓN	200	28/01/2022	Ninguna
6	Chimborazo	Pallatanga	Pallatanga, cabecera cantonal	Balazul caserío, vía Jalubí	DESLIZAMIENTO	40	26/01/2022	Ninguna
7	El Oro	Zaruma	Zaruma cabecera cantonal	29 de noviembre	HUNDIMIENTO	---	15/12/2021	Ninguna
8	El Oro	Zaruma	Zaruma cabecera cantonal	10 de agosto	HUNDIMIENTO	---	15/12/2021	Ninguna
9	El Oro	Zaruma	Zaruma cabecera cantonal	Colon	HUNDIMIENTO	---	15/12/2021	Ninguna
10	Imbabura	Ibarra	Lita	Río verde Alto, vía Lita - Rioverde Alto	DESLIZAMIENTO	50	18/12/2021	Ninguna
11	Imbabura	San Miguel De Urcuqui	La Merced De Buenos Aires	San José	DESLIZAMIENTO	70	14/12/2021	Ninguna
12	Morona Santiago	Morona	Sinaí	Nueva alianza	INUNDACIÓN	7000	18/05/2021	Ninguna
13	Morona Santiago	Morona	Sinaí	Playas de San Luis, vía Santa María Tunants-Playas de San Luis-Quinta Cooperativa	INUNDACIÓN	3884	02/05/2021	Ninguna
14	Azuay	Cuenca	Nulti	Pasto Romero, vía al centro Parroquial	DESLIZAMIENTO	--	16/04/2021	Ninguna
15	Chimborazo	Chunchi	Chunchi, cabecera cantonal	Armenia, Río Guataxi afluente del río Chanchán	DESLIZAMIENTO	--	12/02/2021	Ninguna
16	El Oro / / /	Chilla	Chilla, cabecera cantonal	Peña de Taqui, vía Peña de Taqui - Carabota	DESLIZAMIENTO	--	12/01/2022	Ninguna
17	Chimborazo	Chunchi	Chunchi, cabecera cantonal	Armenia	DESLIZAMIENTO	--	20/01/2021	Ninguna
18	Chimborazo	Chunchi	Chunchi, cabecera cantonal	Guilliloma - Kullpa - Armenia	HUNDIMIENTO	--	26/12/2020	Ninguna
19	Morona Santiago	Palora	Cumandá (Cab. en Colonia Agrícola Sevilla del Oro)	Puente sobre el río Charuyaku	COLAPSO ESTRUCTURAL	--	23/10/2020	Palora-Puyo-Cumandá
20	Tungurahua	Quero	Quero, cabecera cantonal	San Vicente, vía Quero - Pelileo	SOCAVAMIENTO	--	13/07/2020	Ninguna
21	Tungurahua	Quero	Quero, cabecera cantonal	Quiambe, vía Quero - Rumipamba	SOCAVAMIENTO	--	13/07/2020	Ninguna

16 vías de tercer orden parcialmente habilitadas

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Peligroso	Afectación (metros lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
1	El Oro	Pasaje	Uzhcurrumi	Limón, vía Pasaje - Chilla	DESLIZAMIENTO	20	11/02/2022	Ninguna
2	Imbabura	Ibarra	Lita	El Arenal vía, Lita - el Arenal	DESLIZAMIENTO	50	06/02/2022	Ninguna
3	Pichincha	Cayambe	Santa Rosa de Cuzubamba	Chinchiloma	DESLIZAMIENTO	---	30/01/2022	Ninguna
4	Tungurahua	Ambato	Pasa	Caserío La Playa, vía a la parroquia Pasa	ALUVIÓN	--	28/01/2021	Ninguna
5	Chimborazo	Pallatanga	Pallatanga	Caserío Balazul, vía Jalubí - las Rosas	DESLIZAMIENTO	40	25/01/2022	Ninguna
6	Tungurahua	Baños De Agua Santa	Lligua	Capa Rosa, vía Lligua - Baños.	ALUVIÓN	150	22/08/2021	Ninguna
7	Napo	El Chaco	Sardinas	Quebrada Yaucana	ALUVIÓN	--	23/07/2021	Ninguna
8	Napo	El Chaco	Oyacachi	Oyacachi, vía a Jariyacu-Huashahuaicu	DESLIZAMIENTO	--	20/07/2021	Ninguna
9	Morona Santiago	Gualaquiza	Nueva Tarquí	El Candi	HUNDIMIENTO	800	26/05/2021	Ninguna
10	Morona Santiago	San Juan Bosco	Santiago de Pananza	Centro Parroquial de Pananza	HUNDIMIENTO	10	20/05/2021	Ninguna
11	Chimborazo	Riobamba	Quimiag	Sector Balcashí, vía Quimiag - Chambo	SOCAVAMIENTO	--	06/03/2021	Ninguna
12	Morona Santiago	Santiago	Copal	Puente sobre el río Malo	COLAPSO ESTRUCTURAL	--	29/01/2021	Ninguna

Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos - No. 0088

Fecha y Hora de actualización: domingo, 13 de febrero de 2022 - 21:23:18 / Página 17 de 18

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Peligroso	Afectación (metros lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
13	Santo Domingo De Los Tsáchilas	Santo Domingo	Valle Hermoso	Sector Sarayacu.	COLAPSO ESTRUCTURAL	--	15/01/2021	Ninguna
14	Morona Santiago	Morona	Sevilla Don Bosco	Santa Rosa	INUNDACIÓN	30	21/06/2020	Méndez-Bella Unión-La Dolorosa-Copal
15	Morona Santiago	San Juan Bosco	Santiago de Pananza	varios Sectores	DESLIZAMIENTO	860	02/04/2020	Ninguna
16	Pichincha	Quito	Turubamba	Guamaní Alto - quebrada Caupicho, desde el puente de la av. Susana Letor hasta el puente de Guajaló	SOCAVAMIENTO	15	01/02/2020	Ninguna

4. Declaratorias emitidas por el SNGRE (vigentes en orden cronológico)

Evento peligroso	Nivel de alerta	Fecha de vigencia	Documento
 Movimiento en masa Barrios Rosas, Bellavista, Tamboloma y Rosario de la parroquia Nabón, cantón Nabón, provincia de Azuay	Naranja	23/11/2021	<a href="#">Resolución No. SNGRE-171-2021</a>
 Socavamiento por la erosión del río Coca y sus afluentes - El Chaco.	Roja	21/05/2021	<a href="#">Resolución No. SNGRE-058-2021</a>
 Actividad Volcánica Sangay: Caída de ceniza Provincia de Chimborazo	Amarilla	16/06/2020	<a href="#">Resolución No. SNGRE-045-2020</a>
 Aumento de sedimentos volcánicos Río Upano- Parroquias Sinaí y Sevilla de Don Bosco, cantón Morona, Morona Santiago	Amarilla	05/12/2019	<a href="#">Resolución No. SNGRE-140-2019</a>
 Incendios Forestales Imbabura, Carchi, Pichincha, Chimborazo, Guayas, El Oro y Loja	Amarilla	19/09/2019	<a href="#">Resolución No. SNGRE-111-2019</a>
 Incremento de lluvias e inundaciones Guayas, El Oro, Sto. Domingo, Esmeraldas, Manabí y Los Ríos y Bolívar, cantón Chillanes, San José del Tambo.	Amarilla	16/07/2019	<a href="#">Resolución No. SNGRE-066-2019</a>
 Fenómeno El Niño (ENOS) Provincias del Litoral e Insular	Amarilla	10/01/2019	<a href="#">Resolución No. SNGRE-005-2019</a>
 Deslizamiento San José de Alluriquín, Santo Domingo de Los Tsáchilas	Amarilla	17/10/2018	<a href="#">Resolución No. SGR-006-2018</a>
 Incremento Actividad Volcánica del Sierra Negra, Galápagos	Amarilla	16/01/2018	<a href="#">Resolución No. SGR-009-2018</a>
 Deslizamiento Sector las Juanitas, Quinindé, Esmeraldas	Naranja	12/05/2016	<a href="#">Resolución No. SGR-060-2016</a>
 Sismo 7.8 Pedernales, Manabí	Roja	17/Abril/2016	<a href="#">Resolución No. SGR-048-2016</a>
 Incremento Actividad Volcánica del Chiles - Cerro Negro, Carchi	Amarilla	01/10/2014	<a href="#">Resolución No. SGR-049-2014</a>

Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos - No. 0088

Fecha y Hora de actualización: domingo, 13 de febrero de 2022 - 21:23:18 / Página 18 de 18

Evento peligroso	Nivel de alerta	Fecha de vigencia	Documento
 Deslizamiento San José de Atahualpa, El Oro	Naranja	08/05/2014	<a href="#">Resolución No. SGR-012-2014</a>
 Incremento de Actividad Volcánica del Reventador, Napo	Naranja	27/03/2014	<a href="#">Resolución No. SGR-008-2014</a>
Declaratorias de Zonas de Riesgos		Fecha de vigencia	Documento
 Inundaciones Babahoyo, Los Ríos		11/12/2019	<a href="#">Resolución No. SGR-149-2019</a>
 Hundimiento, Zaruma, El Oro		07/03/2017	<a href="#">Resolución No. SGR-029-2015</a>

Elaborado por: Carlos Álvarez/Fernando Saltos - Operador Nacional de Turno 24/7 - Sala de Situación y Monitoreo Samborondón

Revisado por: Stalin Jiménez - Analista de Monitoreo de Turno 24/7 - Sala de Situación y Monitoreo Quito.

Emitido por: Carlos Álvarez. - Operador Nacional de Turno 24/7 - Sala de Situación y Monitoreo Samborondón.