



Informe de Situación No. 67

Erosión Hídrica Regresiva en el tramo fluvial: Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair – Río Napo

Fecha y Hora de actualización: viernes, 18 de febrero de 2022 - 18:39:31 / Página 1 de 8

1. Identificación del evento peligroso

 	Situaciones peligrosas:	Erosión lateral de los taludes (Socavamiento) Sedimentación (Inundaciones)
	Localización:	Napo/El Chaco/Gonzalo Díaz de Pineda/ San Rafael, vía Y de Baeza – Lago Agrio [E45] y Orellana/La Joya de los Sachas – Francisco de Orellana.
	Fecha de inicio:	Desde el 02 de febrero de 2020 hasta la actualidad.
	Descripción de la situación:	El proceso erosivo desarrollado desde febrero del 2020 del río Quijos (Alto Coca) y sus afluentes, ha afectado y pone en riesgo viviendas y población del cantón El Chaco, de la provincia de Napo, del cantón Joya de Los Sachas y Francisco de Orellana de la provincia de Orellana, y en sectores estratégicos como la Red Estatal Vial E45, Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, tuberías de SOTE, Poliducto Shushufindi – Quito y OCP.

2. Situación Meteorológica

Según el boletín de Pronóstico Regional emitido por el INMAHI, para el sábado 19 de febrero se prevé lo siguiente para las regiones:

Sábado, 19 de febrero del 2022



En la **región Insular**, Nublado variando a parcial nublado, lloviznas aisladas. Ráfagas de viento moderado.

En la **región Litoral**, Nublado variando a parcial nublado, lluvias enfocadas al norte e interior de la región con tormentas en la madrugada. Al sur de la región mayor temperatura diurna y ráfagas de viento.

En el **callejón Interandino**, Cielo nublado variando a parcial nublado, mayor nubosidad al norte de la región con lluvias y lloviznas dispersas. Ráfagas de viento al sur de la región.

En la **región Amazónica**, Nublado variando a parcial nublado, mayor nubosidad al norte de la región con lluvias y tormentas aisladas.

3. Situación actual

RED VIAL ESTATAL [E45]

MTOP suspendió el paso vehicular por la vía Baeza - Lago Agrio, **ruta alterna Y de Baeza-Y de Narupa-Loreto-El Coca-Lago Agrio está habilitada.**

CELEC

El frente de erosión referente a la captación de la central Coca Codo Sinclair se mantiene por 214 días consecutivos.

POBLACIÓN EN SAN LUIS – EL CHACO

La cicatriz principal del proceso de erosión regresiva en la denominada zona de impacto principal, con respecto a la **comunidad de San Luis del cantón El Chaco, está aproximadamente a una distancia de 91 metros**, donde persiste el riesgo por la inestabilidad de taludes.

San Rafael continúa sin servicio eléctrico debido a la pérdida de la vía en Piedra Fina (10/12/2021), que imposibilita colocar los postes para la distribución del servicio.

4. Eventos de mayor impacto causados por la erosión regresiva:

- El 03/12/2021 la erosión regresiva alcanzó el sector de Piedra Fina y se evidenciaron nuevas grietas en la vía E45, en una afectación de aproximadamente 35 metros lineales en dicho sector. el 10/12/2021, aproximadamente a las 11am se registró la pérdida de la mesa vial en este sector, adicional el puente sobre el río Piedra Fina se encuentra en riesgo.
- El 04/11/2021 la erosión avanza por un nuevo frente, en el sector de la familia Puruncajas de la comunidad de San Luis, además los moradores han sentido vibraciones.
- El 19/05/2021 el proceso de erosión regresiva en el río Quijos (Alto Coca) provocó el colapso del puente Ventana 2 que conduce a los túneles de la Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair y hacia las fincas utilizadas para agricultura y ganadería en el sector de San Luis, además el avance del proceso afectó la tubería de captación de agua potable.
- El 18/05/2021 se registró la pérdida de 520 metros de vía en el km 64 - vía E45 y de la vivienda denominada Casa Rosada en San Luis.
- El 20/04/2021 MTOP reporta la pérdida de 80 metros de vía en el km 64 - vía E45, en el sector de San Luis
- El 10/03/2021 la inestabilidad del talud cerca del poblado de San Luis afectó a uno de los tanques que abastece de agua al sector
- El 27/02/2021 se evacuaron a 2 familias (10 personas) hacia la Escuela 12 de febrero, las mismas que actualmente se encuentran arrendando en otros sitios
- El 23/02/2021 se produjo el derrumbe del arco por donde pasaba el río Coca (ex Cascada de San Rafael), provocando el represamiento total del río.

Informe de Situación No. 67

Erosión Hídrica Regresiva en el tramo fluvial: Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair – Río Napo

Fecha y Hora de actualización: viernes, 18 de febrero de 2022– 18:39:31/ Página 2 de 8

- El 18/02/2021 y 19/04/2021 se registraron inundaciones en el cantón Francisco de Orellana/San José de Guayusa/Las Minas de Huataraco.
- El 08/02/2021, en el cantón La Joya de los Sachas, el predio de la Unidad Educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe Yacu Rumi es vulnerable a erosión fluvial. En la vía El Coca – La Joya de los Sachas [E45A] un socavamiento afecta a las bases del puente sobre el río Coca. Actualmente el acceso es parcial.
- El día 22/10/2020, colapso total del puente sobre el río Montana, ante este inminente colapso, el MTOP ejecutó una variante provisional de 650 metros de longitud en el Km 67.5, para mantener la conectividad entre las provincias de Pichincha, Napo y Sucumbíos, la cual estuvo habilitada y en operación desde el pasado mes de junio.
- El 22/08/2020 pérdida de aproximadamente 120m, red E45-km 66, sector "Y" de Baeza – Lago Agrio.
- El 04/06/2020 afectación de la vía E45 – tramo Km 67 - 66 en el sector San Rafael.
- El 07/04/2020 rotura de las 3 tuberías (SOTE, Poliducto Shushufindi- Quito y al OCP) para dar paso a una posterior contaminación de los ríos Coca y Napo.
- El 02/02/2020 colapso de la Cascada San Rafael.

5. Afectaciones por eventos peligrosos – Resumen

Producto del proceso de erosión hídrica regresiva del Río Quijos (erosión lateral de los taludes) y del proceso de sedimentación del Río Coca en la parte baja del mismo, se han registrado las siguientes afectaciones:

Afectación a Personas:



Personas afectadas:	137
Personas evacuadas:	46
Personas afectadas indirectamente:	26.804



Personas damnificadas:	21
Familias en riesgo:	52
Personas en riesgo:	225

Medios de vida y productividad:

Animales de granja:



Animales afectados:	385
Animales Muertos:	3.063
Total animales de granja impactada	3.448

Superficie agrícola (hectáreas):



Afectación parcial:	0
Afectación total o pérdida:	100
Total de superficie agrícola impactada:	100

Personas afectadas:

- 106 a la provincia de Napo debido a la erosión (92 personas afectadas en sus cultivos de los sectores de San Carlos, San Rafael y San Luis; 4 personas una en familia acogiente y la otra en arriendo, 10 personas de San Rafael que salieron de sus viviendas debido a que se encontraban en zona de riesgo)
- 31 por inundaciones provocadas por la Sedimentación

Personas evacuadas:

- 24 corresponden al fenómeno de Erosión (San Luis y San Rafael del cantón El Chaco)
- 10 corresponden a la sedimentación en Orellana
- 12 corresponden por erosión en Orellana (1 en la Comunidad Toyuca en San Sebastián del Coca del cantón La Joya de los Sachas, 11 en el Barrio Perla Amazónica - Sector Alma Lojana perteneciente a El Coca del cantón Francisco de Orellana)

Personas afectadas indirectamente:

- 26.804 corresponden al fenómeno de Erosión (Personas que habitan en las riberas de los ríos Coca y Napo contaminados por el derrame de hidrocarburos en las provincias de Napo, Orellana y Sucumbíos, las mismas que utilizan agua para consumo, pesca y medio de transporte);

Personas damnificadas:

- 10 corresponden al fenómeno de Erosión San Luis y 11 a la Sedimentación en Orellana;

Familias en riesgo:

- 45 familias de San Rafael y San Luis del Cantón El Chaco que corresponden al fenómeno de Erosión
- 7 familias de Toyuca en el cantón Joya de los Sachas por el proceso de sedimentación(Inundaciones);

Personas en riesgo:

- 193 personas de San Rafael y San Luis que corresponden al fenómeno de Erosión y 32 personas de Toyuca por el proceso de sedimentación.

Afectación a Viviendas:



Viviendas afectadas:	14
Viviendas en riesgo:	127



Viviendas destruidas:	2
-----------------------	---

Viviendas afectadas:

- 2 corresponden al fenómeno de Erosión y 12 a la Sedimentación(Inundaciones);

Viviendas destruidas:

- 2 corresponde al fenómeno de Erosión; en el sector San Luis


Viviendas en riesgo:

Informe de Situación No. 67





Erosión Hídrica Regresiva en el tramo fluvial: Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair – Río Napo

Fecha y Hora de actualización: viernes, 18 de febrero de 2022– 18:39:31/ Página 3 de 8

- 45 corresponden a San Rafael y San Luis por el fenómeno de Erosión; y 8 viviendas de Toyuca y 74 viviendas en Unión y Progreso por Sedimentación.

Afectación a servicios básicos esenciales e infraestructura: Vías afectadas (metros lineales):		
	Km 15 km, vía a la Comunidad Sardinas. Pérdida parcial de la vía de segundo orden	80
	E45 - Km 67 Colapso del puente:	60
	E45 - Km 66 por pérdida de la mesa de la vía	180
	E45 - Km 64 sector San Luis	600
	E45 - Sector Piedra Fina	35
	Total vías afectadas:	955

Vías afectadas: 875 m. corresponden al fenómeno de Erosión que afecta la vía E45; 80 m. por proceso de erosión en la provincia de Orellana.

Bienes públicos:					
	Bienes públicos afectados:	4		Puentes destruidos:	2
	Unidades Educativas en riesgo	1		Puentes afectados:	1

Bienes públicos afectados: 3 corresponden al fenómeno de Erosión (rotura de 3 tuberías: SOTE, Poliducto y OCP por el hundimiento ocurrido el 07/04/2020); 1 tubería de agua potable de San Luis **Puentes destruidos:** 2 corresponden al fenómeno de Erosión (2 puentes destruidos); **Unidad Educativa en riesgo:** 1 que corresponde al fenómeno de Sedimentación (UE Yaki Rumi de Sardinas); **Puente afectado:** 1 corresponde al fenómeno de Sedimentación.

Fuente: reportes Petroecuador, UMEVA Orellana y Sucumbios - Fecha de corte: 18/02/2022-14:00

6. Detalle de afectaciones por provincias

Contaminación por derrame en río Coca

Provincia	Cantón	*Personas Afectadas Indirectamente
Napo	El Chaco	100
Orellana	Aguarico	6108
	Francisco de Orellana	8632
	La Joya De Los Sachas	5096
Sucumbios	Cascales	1125
	Gonzalo Pizarro	3239
	Shushufindi	2504
Total		26804

Fuente: UMEVA Orellana y Sucumbios - Fecha de corte: 18/02/2022-14:00

*Las 1696 personas reportadas con afectación a la salud por la contaminación ocasionada por la rotura de 3 ductos SOTE, Poliducto Shushufindi-Quito y OCP. Mediante el informe emitido por Petroecuador concluye que no han sido encontrados signos clínicos de enfermedades producidas por la exposición al evento, por tal motivo las personas afectadas se trasladan a personas afectadas indirectamente.

Erosión lateral de los taludes (Socavamiento):

Provincia	Cantón	Personas Afectadas Directamente	Personas Evacuadas	Personas Damnificadas	Viviendas Afectadas	Viviendas Destruídas	Puentes Afectados	Metros de vías afectados	Ha Cultivos perdidos	*Animales afectados	**Animales muertos
Napo	El Chaco	106	24	10	2	2	-	875	100	385	3063
Orellana	La Joya De Los Sachas	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-
	Francisco De Orellana	-	11	-	-	-	-	80	-	-	-
Total		106	36	11	3	2	1	955	100	385	3063

Fuente: UMEVA Napo-Orellana - Fecha de corte: 18/02/2022-14:00

*Animales afectados se refiere a 385 bovinos y **Animales muertos se refiere a cerdos (63) y tilapias (3000).

Proceso de sedimentación (Inundaciones):

Provincia	Cantón	Parroquia	Familias afectadas	Personas afectadas	Familias damnificadas	Personas damnificadas	Personas evacuadas	Viviendas afectadas	Viviendas en riesgo
Orellana	Francisco De Orellana	San José de Guayusa	10	31	2	10	10	11	8
Total			10	31	2	10	10	11	8

Fuente: Unidad de Monitoreo Napo-Orellana - Fecha de corte: 18/02/2022-14:00

Informe de Situación No. 67

Erosión Hídrica Regresiva en el tramo fluvial: Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair – Río Napo

Fecha y Hora de actualización: viernes, 18 de febrero de 2022– 18:39:31/ Página 4 de 8

7. Alojamientos temporales activados

Al momento se encuentran activos el siguiente alojamiento temporal:

Provincia	Cantón	Parroquia	Modalidad de alojamiento temporal	Nombre del alojamiento temporal	#de familias que ingresan al alojamiento	#de personas que ingresan al alojamiento
Orellana	Francisco de Orellana	El Coca	Refugio Temporal	Casa Comunal Perla Amazónica	1	7
Total					1	7

Fuente: UMEVA - Fecha de corte: 18/02/2022-14:00

8. Declaratorias de alerta y emergencias vigentes

- Se mantiene la declaratoria emitida mediante resolución SNGRE-058-2021 en donde - CAMBIAR el NIVEL DE ALERTA NARANJA A **ROJA**, en los sectores aledaños al cauce del Río Quijos y sus afluentes, en el tramo comprendido entre las obras de captación de la Central Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair (Coordenadas 9977998/200951), ex cascada de San Rafael y el túnel de descarga de la Central (Coordenadas 9984675/226866), que se extiende entre las provincias de Napo y Sucumbíos, declarado mediante resolución Nro. SNGRE-051-2020 de 03 de agosto de 2020, además AMPLIAR la zona declarada en nivel ALERTA ROJA, en virtud del fenómeno de erosión hídrica regresiva que causa procesos de erosión lateral de los taludes y de sedimentación dentro del tramo fluvial comprendido entre la obra de captación del proyecto Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair (X:868841; Y:9977842) hasta confluencia con el río Napo (X:947962; Y:9947702), la misma que tiene una longitud aproximada de 130 km con el propósito de precautelar la integridad de las poblaciones ribereñas, proteger la infraestructura estratégica y vial ubicadas dentro del área de influencia.
- El 30/06/2021 el Alcalde del cantón El Chaco, mediante resolución administrativa N° 073-A-2021 resolvió ratificar la declaratoria de emergencia en la comunidad de San Luis ubicado en la parroquia Gonzalo Díaz de Pineda, cantón El Chaco y demás zonas de influencia, a fin de establecer acciones inmediatas para atender la emergencia.

9. COE activados y acciones de respuesta

Para la atención del evento peligroso se activaron los siguientes mecanismos de coordinación:

EVENTO: Erosión lateral de los taludes (Río Quijos)	EVENTO: Sedimentación (Río Coca)
<ul style="list-style-type: none"> COPAE de Gonzalo Díaz de Pineda. COE Cantonal El Chaco COE Provincial de Napo, La MTT1 y MTT3 del COE Nacional 	<ul style="list-style-type: none"> COPAE de San Sebastián del Coca. COPAE de San José de Guayusa COE Cantonal La Joya de los Sachas COE Cantonal Francisco de Orellana

A continuación, se detallan las principales acciones de respuesta referente al proceso de erosión lateral de los taludes (Socavamiento) en el río Quijos:

- Desde el 16/02/2022, SNGRE previa coordinación y planificación con Tenientes Políticos, GAD Parroquiales y GAD cantonal de la Joya de los Sachas están el proceso de conformación del Comité Comunitario de Sardinas.
- El 12/02/2022 y 13/02/2022, Coordinación Zonal 2 SNGRE con el apoyo del GAD Cantonal El Chaco a fin de generar mecanismos de prevención ante el proceso de erosión regresiva trabajaron en la construcción de Planes Familiares de Emergencia junto a 33 familias, además colocaron la señalética en vía de evacuación en la comunidad San Luis.
- El 10/01/2021 el SNGRE se reunió para coordinar con la Universidad Regional amazónica IKIAM, un levantamiento de información, el 14/01/2022 se realizaron estudios tomográficos sobre el proceso de erosión regresiva.
- El 10/01/2022 la MTT 6 Provincial se reunió para analizar factibilidad de proyecto fincas agroecológicas.
- El 21/12/2021 SNGRE con representante de la Gobernación de Napo y FFAA, realizaron un sobrevuelo por la parte alta de la cuenca del río Quijos, también por las zonas de San Carlos, San Luis y San Rafael por donde avanza el proceso erosivo.
- El 17/12/2021 debido al aumento del caudal del río Coca una familia de 7 personas evacuó hacia la Casa Comunal del barrio Perla Amazónica del cantón Fco. de Orellana, otra familia de 4 personas evacuó hacia vivienda de familia acogiente. GAD cantonal, moradores del barrio y Cruz Roja ayudaron a evacuar a las familias, aun no se ha entregado ayuda humanitaria, se coordina con MIES para realizar visita a las familias evacuadas.
- PetroEcuador está implementando acciones de contingencia y de respuesta inmediata para proteger la integridad de las tuberías y del ambiente. A ello se suma el permanente **monitoreo en la zona, especialmente en los puntos críticos de influencia de la erosión regresiva**, cuyas actividades son coordinadas conjuntamente con otras instituciones del Estado.
- Actualmente, EP Petroecuador ha construido **seis variantes del SOTE y se encuentra en el desarrollo de la séptima**. También se suman los trabajos de un by pass emergente de 280 metros, labores que son realizadas con el apoyo del personal del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, para evitar afectaciones a la integridad de esta infraestructura y del poliducto Shushufindi – Quito.
- OCP ha **construido 8 bypasses temporales, 2 variantes definitivas y 1 variante adicional que está en construcción**, con el fin de garantizar la integridad de la tubería y continuidad del servicio público de transporte de Crudo.
- El 07/12/2021 el GAD Cantonal de El Chaco se reunió con delegados de diferentes instituciones para tratar acciones referentes a las familias afectadas por la erosión regresiva del río Quijos. Se conformó una Comisión Técnica integrada por MIDUVI, GADMCH, GADPGDP, SNGRE y Secretaria de Ordenamiento Territorial para realizar acciones de prevención y repuesta en la zona, además

Informe de Situación No. 67

Erosión Hídrica Regresiva en el tramo fluvial: Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair – Río Napo

Fecha y Hora de actualización: viernes, 18 de febrero de 2022– 18:39:31/ Página 5 de 8

planificó actividades para el levantamiento de información durante los días del 20 al 23 de diciembre de 2021, con la finalidad de tener una base de información de personas en riesgo de los sectores de San Luis y San Rafael para que puedan acceder a los programas sociales.

- MTOP realiza estudios Preliminares de selección de ruta, realizados por la Dirección Nacional de Estudios del Transporte del MTOP para una variante que se desarrolla en su mayor recorrido por las zonas altas (Divisoria), de la margen derecha del Río Coca con una longitud total aproximada de 79 Kilómetros.
- La Comisión Ejecutora Río Coca - CERC, continua con el programa de monitoreo diario que incluye, visitas de inspección diarias, levantamiento de fotografías, videos, sobrevuelos con dron y también la revisión de caudales diariamente, con base a la bitácora de la operación en captación. El siguiente gráfico muestra la ubicación del frente de erosión.



- El frente de erosión permanece en la abscisa 7+900, siendo el origen del abscisado (0+000) ubicado en la cresta del vertedero de la captación de la Central Coca Codo Sinclair. El caudal del río Coca continúa con un registro contante (17/02/2022), y se tiene un registro máximo de 20 m³/seg en el frente de erosión. La morfología del cauce del río Coca en la zona del frente de erosión tanto aguas arriba como aguas abajo se mantiene, así como también en la zona del campamento La Loma. Igualmente en la zona de la Ventana 2 de acceso al túnel de conducción, en las dos márgenes del río se mantienen las condiciones de inestabilidad, que amenazan los terrenos de la zona del antiguo campamento de SINOHYDRO y la zona del poblado de San Luis, ubicados en la margen izquierda del río Coca. El caudal del río Coca registra valores durante todo el día de 20 m³/seg. Las condiciones de la erosión regresiva en el cauce del río Malo y del río Loco presentan cambios leves EL FRENTE DE EROSION SE MANTIENE EN LA ABCISA 7+900 POR 214 DIAS.
- CELEC concluyó la construcción como obra emergente para ralentizar el avance del fenómeno de erosión regresiva, del dique transversal con el empleo de enrocado, ubicado en el Km 9+500, desde las obras de captación de Coca Codo Sinclair.
- Se mantiene activa la Comisión Técnico-Científica, que tiene por objetivo delinear una planificación estratégica conjunta para el monitoreo, análisis de las amenazas e implementación de soluciones a corto y mediano plazo.
- MTOP junto con las demás instituciones involucradas continúan realizando acciones de mitigación, (sectores Eléctrico, hidrocarburos, vial y otros), la variante provisional tramo, Baeza-El Chaco-Reventador, sector San Luis km 64.
- SNGRE, MIES y Cruz Roja entregaron asistencia Humanitaria a las familias afectadas.

A continuación, se detallan las **principales acciones de respuesta referente al proceso de sedimentación en la parte baja de río Coca:**

- Mediante el fortalecimiento de capacidades el SNGRE realizó la actualización y elaboración de planes comunitarios de Gestión de Riesgos, brigadas comunitarias, y conformación del Comité comunitario de Gestión de riesgos en las comunidades de: Minas de Huataraco, cantón Francisco de Orellana y en la comunidad Toyuca, cantón la Joya de los Sachas.
- SNGRE entregó un Kit de primera respuesta a la comunidad de Minas de Huataraco y un kit a la comunidad de Toyuca, para atender las emergencias que se presenten.
- El SNGRE mantiene un proceso de fortalecimiento de capacidades en Gestión de Riesgos con las Mesas Técnicas de Trabajo.
- GAD Joya de los Sachas en coordinación con MIDUVI realiza procesos de legalización de un predio para la reubicación de familias.
- El SNGRE en coordinación con los GAD Cantonales realizaron el levantamiento de información de las familias afectadas y coordinan la atención del evento.
- SNGRE con GAD Municipal El Chaco mantuvieron una reunión de trabajo junto a Cruz Roja, FFAA y Líder Comunitaria de San Luis para revisar el Plan de contingencia para este sector, entre los acuerdos el SNGRE establecerá la hoja de ruta con acciones específicas ante el riesgo al que está expuesta la población.
- MINEDUC en conjunto con el SNGRE dan seguimiento a la situación de la Escuela en Sardinas debido a que se encuentra en riesgo, para identificar actividades en torno a la reubicación de la misma

El SNGRE mantiene acompañamiento y asesoramiento permanente en las diferentes instancias de coordinación activadas para la atención referente al proceso de erosión, y realiza inspecciones en las zonas afectadas.


Se ha identificado 7 alojamientos temporales en la provincia de Napo y 6 en la provincia de Orellana en caso de evacuación.

Informe de Situación No. 67

Erosión Hídrica Regresiva en el tramo fluvial: Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair – Río Napo

Fecha y Hora de actualización: viernes, 18 de febrero de 2022 - 18:39:31 / Página 6 de 8

10. Mapas de zona de afectación



Mapa 1: Delimitación del Área de exposición a la erosión

ESCENARIO EXPOSICIÓN ANTE EROSIÓN

POSIBLES AFECTACIONES EN ÁREAS DE ALTA SUSCEPTIBILIDAD A EROSIÓN

- POLIDUCTO
- SOTE
- VÍA E45
- POBLADO SAN LUIS


POSIBLES AFECTACIONES EN ÁREAS DE MEDIA SUSCEPTIBILIDAD A EROSIÓN

- POLIDUCTO
- SOTE
- VÍA E45
- POBLADO SAN CARLOS
- OBRA DE CAPTACIÓN COCA CODO SINCLAIR

Informe de Situación No. 67

Erosión Hídrica Regresiva en el tramo fluvial: Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair – Río Napo

Fecha y Hora de actualización: viernes, 18 de febrero de 2022– 18:39:31/ Página 7 de 8



Mapa 2: Tramo fluvial comprendido entre la obra de captación del proyecto Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair hasta confluencia con el río Napo, Fuente: SNGRE

11. Registro Fotográfico de Eventos Relevantes



10/12/2021, pérdida de mesa vial en el sector de Piedra Fina



Riesgo por la inestabilidad de los taludes en la zona de la ventana 2 y San Luis, 31/07/2021,



03/12/2021 aparición de nuevas grietas, vía E45 sector Piedra Fina



Informe de Situación No. 67

Erosión Hídrica Regresiva en el tramo fluvial: Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair – Río Napo

Fecha y Hora de actualización: viernes, 18 de febrero de 2022 – 18:39:31 / Página 8 de 8



Colapso del puente Ventana 2, 19/05/2021



Pérdida de 520 metros de vía en el km 64 - vía E45 y de la vivienda denominada Casa Rosada en San Luis, 18/05/2021



Inundaciones en el cantón Francisco de Orellana/San José de Guayusa/Las Minas de Huataraco, 18/02/2021 y 19/04/2021



Colapso total del puente sobre el río Montana, 22/10/2020

Elaborado por: Analista de Turno 24/7 - Sala de Situación y Monitoreo

Aprobado por: Director de Monitoreo de Eventos Adversos

Emitido por: Operador Nacional de Turno 24/7 – Sala de Situación y Monitoreo Samborondón