

## Sitrep No.011 – Lluvias

### INFORME DE SITUACIÓN PROVINCIAL – SANTA ELENA

Este Informe cubre el período de 01.01.2023 al 21.07.2023

El próximo SITREP será emitido en caso de generarse nueva actividad relevante


## 1. Puntos importantes.



- Desde el 01 de enero de 2023 hasta la fecha, en los tres cantones de la provincia de Santa Elena, se han registrado 52 eventos peligrosos a causa de las lluvias.
- La Parroquia Colonche y los cantones de Santa Elena y Salinas se declararon en emergencia por las afectaciones generadas por las lluvias.

## 2. Situación Hidrometeorológica actual.

De acuerdo al boletín Meteorológico Nro.35 de estado de advertencia emitido el día lunes, 17 de julio, vigente desde las 06h00 del 18 de julio hasta las 20h00 del 22 de julio de 2023, se prevé que se incremente la velocidad y las ráfagas de viento en la región Interandina y estribaciones de cordillera oriental y occidental.



REGIÓN	Ráfagas de viento (km/h)		
	Nivel medio	Nivel alto	Nivel Muy Alto
Interandina	40 -60	60 - 80	> 80

Fuente: INAMHI. 17/07/2023 11:00

## 3. Eventos Peligrosos y Afectaciones - Resumen.

Desde el 01 de enero del 2023 a la fecha, por la época lluviosa se han registrado los siguientes eventos en la provincia de Santa Elena:

Cantón	Colapso Estructural	Inundación	Socavamiento	Deslizamiento	Vendaval	Total General
Santa Elena	5	23	3	5	1	37
La Libertad	4	6				10
Salinas	1	2	1		1	5
<b>Total general</b>	<b>10</b>	<b>31</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>52</b>

Fuente: Unidad de Monitoreo Santa Elena - SGR. 21/07/2023 10:00

Por eventos detallados en la tabla anterior, se han registrado las siguientes afectaciones:

Afectación a Personas:			
	Personas afectadas:	6.667	
	Heridos:		3
	Personas damnificadas:		65
Afectación a Viviendas:			
	Viviendas afectadas:	602	
	Viviendas destruidas:		7
Afectación a servicios básicos esenciales e infraestructura:			
Vías afectadas (metros lineales)		Superficie agrícola impactada (hectáreas)	
Primer Orden:	0,094	Afectación parcial:	284
Segundo Orden:	0,005	Afectación total o pérdida:	207

## Secretaría de Gestión de Riesgos

Dirección: CIS ECU 9-1-1, Av. Samborondón, Km 0,5

Código postal: 092302 / Samborondón-Ecuador

Teléfono: +593-4-259 3500

www.gestionderiesgos.gob.ec



Tercer Orden: **0,350**  
 Total Vías afectadas (metros lineales): **0,449**



Total de superficie agrícola impactada: **491**

Infraestructura educativa		Infraestructura de salud	
	Unidades Educativas con daño funcional: <b>11</b>		Centros de Salud afectados: <b>4</b>
	Unidades Educativas con daño estructural: <b>4</b>		Centros de Salud destruidos: <b>0</b>
	<b>Total de unidades impactadas: 15</b>		<b>Total de centros de salud impactados: 4</b>
Bienes Públicos			
	Bienes públicos afectados: <b>2</b>		Puentes afectados: <b>1</b>

Fuente: Unidades de Monitoreo - SNDGR. 21/07/2023 10:00

#### 4. Detalle de afectaciones por cantón (desde el 1 de enero del 2023 a la fecha).

Cantón	No. de Evento	Heridos	Personas Impactadas	Familias Afectadas	Personas Damnificadas	Familias Damnificadas	Viviendas Afectadas	Viviendas Destruídas	E. Educativos Afectados	C. De Salud Afectados	Puentes Afectados	Bienes Públicos Afectados	Bienes Privados Afectados	Ha. Cultivo Afectados	Ha. Cultivo Perdido	Km de Vías afectadas
Santa Elena	37	3	6106	1555	58	14	448	5	4	1	1	2	4	284	207	0,444
Salinas	5	0	586	145	0	0	145	0	0	0	0	0	0	0	0	0,005
La Libertad	10	0	40	9	7	2	9	2	0	3	0	0	0	0	0	0
<b>Total general</b>	<b>52</b>	<b>3</b>	<b>6732</b>	<b>1709</b>	<b>65</b>	<b>16</b>	<b>602</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>284</b>	<b>207</b>	<b>0,449</b>

Fuente: Unidad de Monitoreo Santa Elena – SGR. 21/07/2023 10:00

#### 5. Alojamientos temporales activos.

- No se cuenta con alejamientos activos en la provincia de Santa Elena.

#### 6. Asistencia humanitaria.

En cuanto a asistencia humanitaria entregada por parte de la Secretaría de Gestión de Riesgos se registra:

Cantón	Kit Complementario de Alimentos (15 días – 4 Personas)	Kit De Primera Respuesta (Kprh) Para 3 Días	De Aseo Personal	Kit De Dormir	Camas	Kit de Vajilla	Kit de Cocina para Albergues Temporales	Galleta PMA	Otros
Santa Elena	14	61	36	70	60	41	1	4	2
La Libertad	4	4	1	18	0	4	0	0	0
Salinas	0	51	2	2	0	0	0	0	0
<b>Suma total</b>	<b>18</b>	<b>116</b>	<b>39</b>	<b>90</b>	<b>60</b>	<b>45</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>2</b>

En cumplimiento al Decreto Ejecutivo N° 316 de fecha 6 de enero de 2022, donde se crea el “Bono de contingencia para personas afectadas por eventos de origen natural o antrópico”, La Secretaría de Gestión de Riesgos a solicitado al MIES se active el Bono de contingencia para personas damnificadas por la época lluviosa conforme al levantamiento EVIN, como se detalla a continuación:

#### Secretaría de Gestión de Riesgos

Dirección: CIS ECU 9-1-1, Av. Samborondón, Km 0,5  
 Código postal: 092302 / Samborondón-Ecuador  
 Teléfono: +593-4-259 3500  
 www.gestionderiesgos.gob.ec

- Cantón Salinas, Parroquia José Luis Tamayo, 124 requerimientos para bonos de contingencia.

A continuación, se reporta asistencia humanitaria entregada por el SNDGR:

Cantón	Raciones de alimentos
Santa Elena	604
La Libertad	0
Salinas	52
Suma total	656

Fuente: Unidad de Monitoreo Santa Elena – SGR. 21/07/2023 10:00

## 7. COE activados, casos representativos y acciones de respuesta.

Se han activado los siguientes COE en la provincia de Santa Elena

COE Provincial Activado	
Santa Elena	21/02/2023

COE Cantonales Activados (3)	
Cantón	Fecha
Santa Elena	21/02/2023
Salinas	25/02/2023
La Libertad	10/04/2023
COPAE Activado (1)	
Parroquia	Fecha
Colonche	14/03/2023

Entre los casos más relevantes ocurridos, podemos mencionar los siguientes:

- **Santa Elena / Santa Elena / Comuna El Azúcar.** El 27/04/2023, por lluvias aumentó el nivel del embalse El Azúcar, EPA realizó la apertura de desagüe de fondo, con el fin de bajar los niveles del mismo. Por causa de la apertura de desagüe, la comuna El Azúcar se vió afectada, el río que atraviesa la vía de acceso se desbordó imposibilitando la movilización de sus habitantes. Por reporte de dirigentes comunales, EPA realizó el cierre de la válvula de desagüe del embalse, actualmente el caudal del río es bajo lo que permite la circulación con precaución, la cota actual del embalse es de 43.6 de 45msnm con un porcentaje de llenado del 72%. Prefectura realizó el mantenimiento de una vía alterna para que sea utilizada para el transporte vehicular y peatonal en caso se suscite una situación similar. Se reportan las siguientes afectaciones:
  - 1 bien público afectado.
  - 400 familias afectadas/1600 personas.
- **Santa Elena / Manglaralto / Sector 5 cerros vía a la Provincia de Manabí (cerro El Lobo) [E-15].** El 27/04/2023 por lluvias, se reportó un deslizamiento de tierra y árbol caído, los cuales obstruyeron la vía de primer orden que conduce a la provincia de Manabí [E-15]. Actualmente la vía se encuentra **habilitada** al tránsito vehicular. Se reportan las siguientes afectaciones:
  - 1 vía estatal afectada (10 metros lineales).
  - MTOP realizó el retiro del material pétreo y el árbol que obstruían la vía.
- **Santa Elena / Santa Elena / Complejo turístico Baños Termales de San Vicente.** El 22/04/2023 por lluvias, se registró ingreso de agua en el complejo turístico, Personal bomberil colaboró en el sitio. Actualmente las actividades del lugar se realizan normalmente. Se reportan las siguientes afectaciones:
  - 1 bien público afectado.
  - 8 familias afectadas/33 personas.
  - Cuerpo de Bomberos de Santa Elena realizó evacuación de personas atrapadas.
- **Salinas / Anconcito / Vía de ingreso al Puerto Pesquero.** El 14/03/2023 por fuertes lluvias se suscitó un socavamiento, además de la inestabilidad del talud de la vía principal de ingreso al puerto pesquero. El acceso hacia el Puerto es peatonal por la vía afectada. El acceso vehicular hacia el Puerto es por la vía El Mirador. Por

## Secretaría de Gestión de Riesgos

Dirección: CIS ECU 9-1-1, Av. Samborondón, Km 0,5  
 Código postal: 092302 / Samborondón-Ecuador  
 Teléfono: +593-4-259 3500  
 www.gestionderiesgos.gob.ec

lluvias fuertes suscitadas el 31/03/2023 se pronunciaron considerablemente las fisuras en la vía y en viviendas, la vía continúa **cerrada** al paso vehicular. Las afectaciones son:

-15 viviendas afectadas.

-5 metros lineales de vía afectados.

SGR coordinó con UGR cantonal el levantamiento de información.

UGR cantonal realizó el levantamiento de información y recomendó a las familias evacuar la zona afectada.

Sitrep generado por la Unidad de Monitoreo de Eventos Adversos de la Secretaría de Gestión de Riesgos.

**SitRep elaborado por:**

Nombre: Holger Magallanes

Correo electrónico: [holger.magallanes@gestionderiesgos.gob.ec](mailto:holger.magallanes@gestionderiesgos.gob.ec)

Teléfono: 042593500

OSÉ

**SitRep aprobado por:**

Nombre: José Sarango

Correo electrónico: [jose.sarango@gestionderiesgos.gob.ec](mailto:jose.sarango@gestionderiesgos.gob.ec)

Teléfono: 042593500

**Secretaría de Gestión de Riesgos**

Dirección: CIS ECU 9-1-1, Av. Samborondón, Km 0,5

Código postal: 092302 / Samborondón-Ecuador

Teléfono: +593-4-259 3500

[www.gestionderiesgos.gob.ec](http://www.gestionderiesgos.gob.ec)

