

## Sitrep No. 03 – Época Lluviosa

INFORME DE SITUACIÓN CAÑAR

Este Informe cubre el período de 01.01.2023 al 19.04.2023

El próximo SITREP será emitido en caso de generarse nueva actividad relevante

### 1. Puntos importantes



- Desde el 1 de enero de 2023 hasta la fecha, en 4 cantones de la provincia del Cañar, se han registrado 23 eventos peligrosos por llluvias.
- Los cantones con mayor afectación a la población son: Biblián, Cañar, La Troncal y Azogues.

### 2. Situación Hidrometeorológica actual.


#### PREDICCIÓN Y VIGILANCIA DE CONDICIONES METEOROLÓGICAS

Fecha y hora de emisión: miércoles, 19 de abril de 2023 18:00 horas

Vigencia: desde 19H00 del 19 hasta las 07H00 del 24 de abril de 2023

#### DESCRIPCIÓN

Durante el periodo de vigencia del boletín (19 al 24 de abril), las precipitaciones tendrán un comportamiento dinámico se desarrollarán de acuerdo al siguiente detalle:



- **Región Litoral:** Se pronostican llluvias de alta intensidad en la zona sur e interior de la región. Los eventos más intensos se enfocarán entre las tardes y noches del 19 y 22 de abril.
- **Región Insular:** Se pronostican llluvias de ligera y moderada intensidad, en especial los días 19 y 20 de abril.
- **Región Interandina:** Se prevén llluvias de variable intensidad con tormentas a lo largo de la región, en especial del 20 al 22 de abril.
- **Región Amazónica:** las mayores intensidades se pueden enfocar el miércoles 19 y el fin de semana que corresponde a los días 22 y 23 de abril.

Estimación de precipitación por Regiones

REGIÓN	Lluvia Máxima Acumulada en 24 horas (mm)		
	Nivel medio	Nivel alto	Nivel muy alto
Litoral/Insular	10 – 18	19 – 41	42 – 100
Interandina	8 – 11	12 – 27	
Amazonía	22 – 35	36 – 60	

#### Secretaría de Gestión de Riesgos

Dirección: CIS ECU 9-1-1, Av. Samborondón, Km 0,5  
 Código postal: 092302 / Samborondón-Ecuador  
 Teléfono: +593-4-259 3500  
 www.gestionderiesgos.gob.ec

### 3. Eventos Peligrosos y Afectaciones - Resumen.

Desde el 01 de enero del 2023 a la fecha, por la época lluviosa se han registrado los siguientes eventos:

Provincia	Cantón	Aluvión	Colapso Estructural	Deslizamiento	Granizada	Hundimiento	Inundación	Socavamiento	Tormenta Eléctrica	Vendaval	Total
Cañar	Biblián	0	1	5	0	0	4	0	0	0	10
	La Troncal	0	1	2	0	0	2	0	0	0	5
	Cañar	0	0	2	2	0	1	0	0	0	5
	Azogues	0	0	0	0	0	2	1	0	0	3
<b>Total</b>		<b>0</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23</b>

Por eventos detallados en la tabla anterior, se han registrado las siguientes afectaciones:

### 4. Eventos Peligrosos y Afectaciones - Resumen.

Afectación a Personas:			
	Fallecidos:		20
	Personas afectadas:	23	
	Personas Evacuadas:		20
	Familias afectadas:		5
Afectación a Viviendas:			
	Viviendas afectadas:	4	
Afectación a servicios básicos esenciales e infraestructura:			
Vías afectadas (metros lineales)			
	Primer Orden:	290,00	
	Segundo Orden:	40,00	
	Tercer Orden:	80,00	
	<b>Total Vías afectadas (metros lineales):</b>	<b>410,00</b>	
Infraestructura de salud			
	Centros de Salud afectados:	2	
Bienes Públicos			
	Bienes públicos afectados:	1	 Puentes destruidos: 1
	Bienes públicos destruidos:	4	 Bienes privados destruidos: 2
Bienes Públicos			
	Bienes privados afectados:	1	

Fuente: Unidades de Monitoreo - SNDGR. 19/04/2023 23:00

### Secretaría de Gestión de Riesgos

Dirección: CIS ECU 9-1-1, Av. Samborondón, Km 0,5  
 Código postal: 092302 / Samborondón-Ecuador  
 Teléfono: +593-4-259 3500  
 www.gestionderiesgos.gob.ec

### 5. Detalle de afectaciones por provincias (de 1 de enero del año 2023 a la fecha).

Provincia	Cantón	Nro. de Evento	Fallecidos	Heridos	Personas Impactadas	Familias Afectadas	Personas Evacuadas	Viviendas Afectadas	Viviendas Destruídas	Puente Destruído	Afectados Centro de Salud	Bienes Privados Afectados	Bienes Privados Destruídos	Bienes Públicos Destruídos	Afectado Bienes Públicos	Afectadas Metros de vía
Cañar	Biblián	10	0	0	15	3	15	3	0	0	2	0	0	1	0	160
	Cañar	5	0	0	8	2	5	1	0	0	0	1	2	0	0	140
	La Troncal	5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	0	110
	Azogues	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
<b>Total</b>		<b>23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>5</b>	<b>20</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>410</b>

Fuente: Unidades de Monitoreo - SNDGR. 19/04/2023 23:00

### 6. Alojamientos temporales activos.

Para la atención a las personas afectadas/damnificadas eventos peligrosos al momento se encuentra activo 1 alojamiento temporal con el siguiente detalle:

Provincia	Cantón	Parroquia	Nombre Del Sitio De Alojamiento Temporal	Personas Alojadas	Familias Alojadas	Estado
Cañar	Biblián	Biblian	Casa Comunal Cuitun	6	2	Activo
<b>TOTAL</b>				<b>6</b>	<b>2</b>	<b>-</b>

### 7. Asistencia humanitaria.

No se ha entregado asistencia humanitaria por parte de la Secretaría de Gestión de Riesgos.

### 8. Declaratorias de emergencia vigentes:

No existen declaratorias de emergencia.

## 9. COE activados, casos representativos y acciones de respuesta

---

Por lluvias desde el 01/01/2023 hasta la presente fecha se han activado los siguientes COE:

Provincia	Cantón	Fecha de Activación
Cañar	La Troncal	10/03/2023

Entre los casos más relevantes ocurridos durante los últimos días podemos mencionar los siguientes:

### Zona 6

- **Cañar/Cañar/Chontamarca/Comunidad 1ro de Mayo:** Por causa de las lluvias suscitadas el 14 y 15 de abril se reportó el incremento del caudal de río Chilcales y desbordamiento en sus márgenes, adicional el puente Primero de Mayo se encuentra en peligro de daño en su estructura. El caudal del río está con tendencia a disminuir de nivel, el clima se encuentra nublado. UMEVA de la SGR CZ6 coordinó con MTOP para verificación de la estructura del puente, UGR Cañar y Tenencia Política de Cañar para levantamiento de información. MTOP informa que se realizaron obras de limpieza en las bases del puente y recuperación de escolleras, adicional Tenencia Política informa la destrucción de dos estructuras de caña utilizadas como zona turística los fines de semana, el caudal del río se encuentra normal.
- **Cañar/Cañar/Ducur/Chilchil, km 26+520, vía Cañar-Zhud-Cochancay [E-35]:** El 05/04/2023 por lluvias se suscitó un deslizamiento de material lodoso que afectó la vía de primer orden. Al momento la vía se encuentra **habilitada**.

**Cañar/Cañar/Ducur/Javin, km 39, vía Cañar-Zhud-Cochancay [E-35]:** El 30/03/2023 por lluvias se suscitó un deslizamiento que afectó la vía de primer orden. UMEVA de la SGR CZ6 coordinó con MTOP para realizar limpieza de la vía, al momento se encuentra parcialmente **habilitada**

- **Cañar/Biblián/Biblián/Cuitun** El 09/03/2023, A causa de las lluvias se suscitó un deslizamiento que afecta 1 vivienda de 1 piso construcción mixta (bloque y teja), en la misma habitaban 2 familias que fueron evacuadas a la Casa Comunal de Cuitun por precaución. UGR Biblián de forma conjunta con técnicos de la SGR CZ6 realizaron levantamiento de información.
- **Cañar/Azogues/Azogues/Terminal Terrestre** El 09/03/2023, A causa del incremento del caudal del río Burgay se suscitó el socavamiento de las bases de una estructura de hierro (arco) que se encuentra sobre un puente peatonal el mismo se desliza hacia el costado del margen del río. Al momento el caudal del río se encuentra en su cauce normal. UGR Azogues informa que como medida de prevención se procedió con el cierre del puente peatonal hasta que de acuerdo al cronograma de acciones de Obras Públicas del GAD de Azogues se realice la intervención.
- **Cañar/La Troncal/Pancho Negro/Entrada a la Colonia 10 de Agosto:** El 09/03/2023, A causa de las lluvias se suscitó la creciente del río Ruidoso mismo que ocasionó el colapso del puente (s/n). Vía alterna La Puntilla-Colonia 10 de Agosto. Personal de la Unidad de Gestión de Riesgos La Troncal realizaron inspección en el lugar del evento.

Con fecha 10/03/2023 se realizó la reunión del COE Cantonal con las siguientes resoluciones:

### Secretaría de Gestión de Riesgos

Dirección: CIS ECU 9-1-1, Av. Samborondón, Km 0,5  
Código postal: 092302 / Samborondón-Ecuador  
Teléfono: +593-4-259 3500  
www.gestionderiesgos.gob.ec

- Activar el COE cantonal para que se mantenga en sesión permanente.
- Activar la Mesa técnica No. 3 de infraestructura y la mesa de #Seguridad para que se mantengan en sesión permanente, a fin de contrarrestar riesgos.
- Exhortar al #COE Provincial y al #MTOP, para que presten contingente con un puente portátil bailey para el sector 10 de agosto.
- Exhortar al Consejo Provincial para que destine parte de su maquinaria al sector costanero; y estar atentos a las emergencias y dar una mejor respuesta.

- Exhortar a los GADs Parroquiales y junta de Riego Manuel de J. Calle, para mantenerse unidos al GAD Municipal y atender las diferentes necesidades de la población.

- A la ciudadanía, tomar las precauciones necesarias para evitar inconvenientes; en virtud de que el #CiclónYaku, se desarrolla frente al mar peruano y afecta el litoral sur de nuestro país y se sigue aproximando.

- **Cañar/La Troncal/Manuel J Calle/El Gogo Km 50, Vía Cañar-Zhud-Cochancay [E-35]** El 09/03/2023, a causa de las lluvias se suscitó un deslizamiento de material lodoso que afectó parcialmente la vía de primer orden. UMEVA de la SGR CZ6 coordinó con MTOP para la limpieza de la vía dejándola **habilitada** luego de la limpieza.
- **Cañar/Biblián/Nazón/La Playa** El 08/03/2023, A causa de las lluvias suscitadas se produjo el desbordamiento de la quebrada culebrillas, producto del evento ingreso de agua lodosa a los patios de una vivienda. UGR Biblián informa que el agua desfogó de los patios de la vivienda sin existir afectación a la estructura, la misma es deshabitada, el caudal retornó a su cauce normal.

**SitRep elaborado por:**

Nombre: Ing. César Torres-Radioperador  
Correo electrónico: [cesar.torres@gestionderiesgos.gob.ec](mailto:cesar.torres@gestionderiesgos.gob.ec)  
Teléfono: 0997487409

**SitRep aprobado por:**

Nombre: Mariana Quispillo - Directora de Monitoreo de Eventos Adversos  
Correo electrónico: [director.monitoreo@gestionderiesgos.gob.ec](mailto:director.monitoreo@gestionderiesgos.gob.ec)  
Teléfono: 042593500 ext. 1960

**Secretaría de Gestión de Riesgos**

Dirección: CIS ECU 9-1-1, Av. Samborondón, Km 0,5  
Código postal: 092302 / Samborondón-Ecuador  
Teléfono: +593-4-259 3500  
[www.gestionderiesgos.gob.ec](http://www.gestionderiesgos.gob.ec)

