


1. Puntos Importantes:

- Debido a las lluvias desde el 03 al 05 se han registrado 13 eventos en la provincia de Orellana.
- El 5 de mayo de 2024, se activó el COE Cantonal de Francisco de Orellana y el 06 de mayo el COE de La Joya de los Sachas en la provincia de Orellana debido a inundaciones por acumulación de agua lluvias y desbordamiento de ríos.

2. Situación Hidrometeorológica actual.



De acuerdo al Pronóstico Corto Plazo, emitido por INAMHI, se prevén lluvias de variable intensidad en la región Litoral (Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas y Manabí) y zonas de estribación de cordillera occidental; mientras que, en la Amazonía los eventos serán de leve intensidad.

Cantidad de precipitación diaria (mm/día)		
REGIÓN	NIVEL MEDIO	NIVEL ALTO
Litoral	10 - 18	19 - 41
Interandina	8 - 11	12 - 27
Amazonía	22 - 31	—

Estado de cuerpos de agua: a continuación, el estado de los ríos principales, hoy 06/05/2024:

Cantón	Parroquia	Sector	Tipo	Nombre de Río	Estado actual	Fecha de Desbordamiento
Loreto	Ávila	Huataracu	Río	Huataracu	Normal	05/05/2024 - 00:20
Loreto	Puerto Murialdo	Cabecera Parroquial, Inca, Bajo Huino	Río	Suno	Con tendencia a disminuir de nivel	05/05/2024 - 15:30
Loreto	Puerto Murialdo	Aguas Coloradas, El Inca	Río	Napo	Con tendencia a disminuir de nivel	05/05/2024 - 15:30
La Joya de los Sachas	San Sebastián del Coca	San Sebastián del Coca, Nueva Esperanza	Río	Coca	Con tendencia a disminuir de nivel	05/05/2024 - 15:00
Francisco de Orellana	El Coca	Flor del Pantano	Estero	Añangu	Con tendencia a disminuir de nivel	05/05/2024 - 09:00
Francisco de Orellana	El Coca	Malecón de la ciudad	Río	Napo	Con tendencia a disminuir de nivel	
Francisco de Orellana	El Coca	Ñucanchiwasi, Turismo Ecológico, 6 de Diciembre	Río	Payamino	Con tendencia a disminuir de nivel	05/05/2024 - 15:00
Aguarico	Capitán Augusto Rivadeneyra	Samona	Río	Napo	Con tendencia a aumentar de nivel	

3. Eventos Peligrosos y Afectaciones - Resumen

Desde el 03 al 05 de mayo del 2024, por lluvias se han registrado los siguientes eventos peligrosos:

CANTÓN/PARROQUIA	Deslizamiento	Inundación	Socavamiento	Total
FRANCISCO DE ORELLANA	3	4	2	9
DAYUMA	1			1
EL COCA	1	2		3
EL DORADO		1		1
GARCIA MORENO	1			1
NUEVO PARAISO			1	1
SAN JOSE DE GUAYUSA			1	1
SAN LUIS DE ARMENIA		1		1
LA JOYA DE LOS SACHAS		2		2
LA JOYA DE LOS SACHAS		1		1
SAN SEBASTIAN DEL COCA		1		1
LORETO		2		2
AVILA		1		1
PUERTO MURALDO		1		1
Total	3	8	2	13

Por los eventos detallados en la tabla anterior, se han registrado las siguientes afectaciones:

Afectación a Personas:



Personas afectadas:

113



Personas Damnificadas:

03

Afectación a Viviendas:



Viviendas afectadas:

07

Afectación a servicios básicos esenciales e infraestructura:

Vías afectadas (metros lineales):



Primer orden:

35

Segundo orden:

07

Tercer orden:

15

Total vías afectadas:

57

Infraestructura pública



Unidades Educativas con daño funcional:

02



Bienes públicos afectados:

03*

*Postes de energía eléctrica

Fuente: Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos, 06/05/2024 - 16:00

A continuación, se muestran las afectaciones detalladas por provincia

CANTÓN/PARROQUIA	No. Evento	Personas Afectadas	Personas Damnificadas	Metros Lineales de Vías afectadas	Viviendas Afectadas	Establecimientos Educativos Afectados	Bienes Públicos Afectados
FRANCISCO DE ORELLANA	9	21	3	57	1	2	1
DAYUMA	1	0	0	15	0	0	0
EL COCA	3	21	3	0	1	2	1
EL DORADO	1	0	0	0	0	0	0
GARCIA MORENO	1	0	0	20	0	0	0
NUEVO PARAISO	1	0	0	15	0	0	0
SAN JOSE DE GUAYUSA	1	0	0	7	0	0	0
SAN LUIS DE ARMENIA	1	0	0	0	0	0	0
LA JOYA DE LOS SACHAS	2	72	0	0	6	0	1
LA JOYA DE LOS SACHAS	1	0	0	0	0	0	0
SAN SEBASTIAN DEL COCA	1	72	0	0	6	0	1
LORETO	2	20	0	0	0	0	1
AVILA	1	20	0	0	0	0	1
PUERTO MURIALDO	1	0	0	0	0	0	0
Total	13	113	3	57	7	2	3

4. Alojamiento Temporales:

Durante este periodo, por lluvias se activaron 2 Albergues Temporales que se encuentran activos:

CANTON	PARROQUIA	NOMBRE DEL SITIO DE ALOJAMIENTO TEMPORAL	FECHA DE APERTURA	FAMILIAS EN ALOJAMIENTOS TEMPORALES	PERSONAS EN ALOJAMIENTOS TEMPORALES
FRANCISCO DE ORELLANA	EL COCA	COLISEO PARAISO AMAZONICO	2024-05-05	4	16
LA JOYA DE LOS SACHAS	SAN SEBASTIAN DEL COCA	COLISEO SAN SEBASTIÁN DEL COCA	2024-05-05	18	72
TOTAL				22	88

5. COES activados

Durante este periodo, por lluvias se activaron 2 COE Municipales:

No.	CANTÓN	FECHA DE ACTIVACIÓN
1	FRANCISCO DE ORELLANA	2024-05-05
2	LA JOYA DE LOS SACHAS	2024-05-06

6. Casos representativos y acciones de repuesta

A continuación, los eventos presentados:

- ORELLANA/LORETO/ÁVILA/HUATARACO**, por lluvias desde la madrugada del 05/05/2024, se produjo el aumento y desborde del río Huaratacu, resultando inundadas varias viviendas, un poste afectado y cables caídos en la vía de primer orden, suspensión de la señal telefónica móvil y fija. El río Huataracu está normal
 - 6 viviendas afectadas (preliminar)
 - 5 familias evacuadas
 - 20 personas (preliminar)
 - 1 bien público afectado - (poste de energía eléctrica)
 - Servicio de telefonía afectadoCNEL realizó la reparación del cableado y poste. CNT rehabilitó el servicio de telefonía fija y móvil. GAD Municipal de Loreto realizó el recorrido y evaluación inicial de necesidades.
- ORELLANA/LA JOYA DE LOS SACHAS/SAN SEBASTIAN DEL COCA/Nueva Esperanza y Cabecera de San Sebastián del Coca**: Por lluvias resultaron inundadas viviendas, bienes públicos y privados. Las familias continúan en el albergue activado por el GAD Municipal La Joya de los Sachas en la cancha cubierta de "San Sebastián del Coca" y el nivel del río Coca se encuentra con tendencia de bajar de nivel.
 - 18 familias albergadas (72 personas)
 - 1 bien público afectado(poste)GAD Provincial de Orellana y Municipio de La joya de los Sachas realizaron la apertura de canales y evacuar el agua lluvia. CNEL readecuó un poste el peligro de caer. SNGR realizó un recorrido por el Alojamiento activado. Cuerpo de Bomberos Sacha realiza la entrega de agua por tanqueros. SNGR CZ 2 conjuntamente con el GAD Cantonal La Joya de los Sachas y el Voluntariado de Protección Civil de La Joya de los Sachas realizan la evaluación de necesidades, el día hoy, 06/04/2024, levantaron aproximadamente 62 formularios EVIN. Cuerpo de bomberos dotará de agua a San Sebastián de coca
- ORELLANA/FRANCISCO DE ORELLANA/EL COCA/Varios sectores**, por lluvias suscitadas desde la noche del 04/05/2024 hasta la mañana del 05/05/2024, resultaron afectados por inundación los siguientes sectores: El Rancho, Moretal, Julio Llori, 6 de Diciembre, 27 de octubre, Guadalupe Larriva y Luis Guerra., calles Ambato, Alejandro Labaka, además, árboles caídos sobre el tendido eléctrico al frente del colegio Geovanny Calles. También se produjo la afectación de la calle el Triunfo en Barrio Flor de Pantano, por desbordamiento del estero Añangu. Por la noche debido al desbordamiento de los ríos Coca, Payamino y aumento del río Napo, la población evacuó. Aproximadamente a la 01:00 del 06/05/2024, los ríos comenzaron a descender.



Algunas personas albergadas están en proceso de retorno a sus viviendas. Ciertos sectores no tienen agua potable desde ayer, por seguridad, Municipio tomó medidas en las plantas de agua de Nuevo Coca y Los Álamos. Algunos barrios continúan inundados por acumulación de agua lluvia como Flor del Pantano, Unión Imbabureña, 6 diciembre, Paraíso Amazónico; debido a que las calles están inundadas algunas familias no pueden salir, están atrapadas en sus viviendas. Las actividades escolares se están desarrollando de forma virtual por 72 horas.

- 2 unidades educativas inundadas por ingreso de agua
- Viviendas afectadas (en proceso de evaluación)
- 21 personas evacuadas (albergue)

Municipio de Orellana, Cuerpo de Bomberos, Cruz Roja y Brigada 19 Napo coordinaron las actividades de evacuación de personas y enseres a familias acogientes, albergue y refugios, una vez que los ríos han descendido su nivel están el proceso de retorno a sus viviendas. SNGR, GAD Municipal, MIES, MDG - Tenientes Políticos conformaron 6 equipos para la evaluación inicial de necesidades los mismos que fueron fortalecidos por la SNGRE. Brigada 19 Napo y GADPO brindarán agua por tanqueros

- **ORELLANA/FRANCISCO DE ORELLANA/SAN JOSE DE GUAYUSA/A 200 km, vía San José de Guayusa:** Por lluvias se registró un socavamiento por el colapso de la alcantarilla en la vía de segundo orden que conduce a Guayusa. **La vía está cerrada.** Vía alterna: vía Nuevo Paraíso.
 - 7 metros de víaGAD Provincial evaluó el evento, ante esta situación se **activó el COPAE de Guayusa**
- **ORELLANA/FRANCISCO DE ORELLANA/EL COCA/Barrio Flor de Pantano:** Por las lluvias del 05/05/2024, se produjo un deslizamiento que **afectó una vivienda en la que habitaba una familia conformada de tres personas, al momento pone en peligro a otra vivienda. La familia pernocta en casa de familiar acogiente.**
 - 1 familia damnificadaSNGR C Z 2 coordina con GAD Municipal Francisco de Orellana y Cuerpo de Bomberos la atención del evento.
- **ORELLANA/FRANCISCO DE ORELLANA /SAN LUIS DE ARMENIA /Estrella Yacu, Sector Pacu Playa,** por lluvias desde la noche del 04/05/2024, se reportó el desbordamiento del río Payamino, afectando a varias viviendas y centros turísticos. **El río se mantiene con tendencia a disminuir de nivel.** Presidente del GAD Parroquial San Luis de Armenia confirmó el evento. Se coordinará con el Municipio de Francisco de Orellana para su respectiva atención y levantamiento de información.

SitRep elaborado por:

Nombre: María Verónica López - Analista de Monitoreo
Correo electrónico: maria.lopez@gestionderiesgos.gob.ec
Teléfono: 062 860 431

SitRep aprobado por:

Nombre: Stalin Jiménez - Analista de Monitoreo
Correo electrónico: stalin.jimenez@gestionderiesgos.gob.ec
Teléfono: 04 2593 3500 ext. 1016

Para ser agregado o removido de esta lista de SitRep, por favor envíe un correo electrónico a sala.nacional@gestionderiesgos.gob.ec

Para más información, visite nuestro sitio Web: <https://www.gestionderiesgos.gob.ec/informes-de-situacion-actual-por-eventos-adversos-ecuador/>