

Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos - No. 0372

Fecha y Hora de actualización: martes, 05 de julio de 2022 - 09:38:05 / Página 1 de 17

Periodo de Monitoreo:

Desde: 21h00 04/07/2022

Hasta: 09h00 05/07/2022

1. Monitoreo de amenazas naturales y antrópicas

- Amenaza en desarrollo, posible desencadenamiento de eventos peligrosos.
- Amenaza en incremento y probable materialización inminente.
- Amenaza dentro de los parámetros normales.



PELIGRO VOLCÁNICO

Ubicación		Nivel de alerta declarada	vía Cuenca-Girón-Pasaje [E-59] Situación actual	Valoración actual
	Volcán Reventador, Napo	NARANJA	06:06 IGEPN informa emisión de ceniza observada, con una altura de la nube volcánica igual a 1000 metros sobre el nivel del cráter con dirección Oeste.	●
	Volcán Chiles-Cerro Negro, Carchi	AMARILLA	06:00 Mediante cámaras el volcán se presentó despejado y sin actividad superficial evidente.	●
	Volcán Cotopaxi	SIN ALERTA	06:00 Mediante cámaras el volcán se presentó despejado y sin actividad superficial evidente.	●
	Volcán Tungurahua	SIN ALERTA	06:00 Mediante cámaras el volcán se presentó despejado y sin actividad superficial evidente.	●
	Volcán Sierra Negra, Galápagos	AMARILLA	06:00 No se tiene reportes.	●
	Volcán Sangay, Morona Santiago	AMARILLA	06:01 Mediante cámaras el volcán se reporta nublado y sin actividad superficial evidente.	●



PELIGRO POR INCREMENTO DE CAUDALES DE RÍOS

07 ríos desbordados				
Provincia	Cantón	Parroquia	Sector	Nombre del río
Azuay	Sigsig	Sigsig	Playas de Zhingate	Santa Barbara
Azuay	Paute	Paute, cabecera cantonal	Parque lineal	Paute
Azuay	Paute	San Cristobal (Carlos Ordóñez Lazo)	El Descanso, vía Paute - Guarumales-Méndez	Cuenca
Morona Santiago	Morona	Macas, cabecera cantonal y capital provincial	Sector Puente sobre el río Upano	Upano
Morona Santiago	Morona	Zuña (Zúñac)	Sector Zuñac	Chorrera
Tungurahua	Baños De Agua Santa	Ulba	El Agoyan	Pastaza
Tungurahua	Ambato	Pasa	Aguaján	Ambato
04 ríos con tendencia a aumentar de nivel				
Provincia	Cantón	Parroquia	Sector	Nombre del río
Morona Santiago	Palora	Arapicos	Comunidad de Arapicos	Palora
Morona Santiago	Tiwintza	Santiago, cabecera cantonal	Sector Puente sobre el río Santiago	Santiago
Napo	Quijos	Santa Rosa	Santa Rosa	Quijos
Zamora Chinchipe	Nangaritza	Nuevo Paraíso	Nuevo Paraíso	Nangaritza

Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos - No. 0372

Fecha y Hora de actualización: martes, 05 de julio de 2022 - 09:38:05 / Página 2 de 17



PELIGRO POR PRESENCIA DE INCENDIOS FORESTALES

00 incendios activos				
Provincia	Cantón	Parroquia	Sector	Afectación (Ha)
---	---	---	---	---
00 incendios controlados				
Provincia	Cantón	Parroquia	Sector	Afectación (Ha)
---	---	---	---	---

PELIGRO POR APERTURA Y/O COLAPSO DE PRESAS Y REPRESAS

Recurso	Cota mínima	Cota Actual	Cota máxima	Hora de corte	Valoración
Molino, Azuay	1970.00	---	1990.50	---	--
Mazar, Azuay	2138.05	---	2153.45	---	---
Daule Peripa, Guayas	70.00	84.00	85.00	06:28	●
Central Baba, Los Ríos	114.00	115.70	117.00	01:54	●
La Esperanza, Manabí	53.40	---	66.00	---	---
Poza Honda, Manabí	91.50	---	106.50	---	---
Multipropósito Chone, Manabí	48.00	---	68.50	---	---
Agoyán, Tungurahua	1645.00	---	1651.00	---	---
Pucará-Pisayambo, Tungurahua	3541.00	---	3565.00	---	---



SITUACIÓN HIDROMETEOROLÓGICA



Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos - No. 0372

Fecha y Hora de actualización: martes, 05 de julio de 2022 - 09:38:05 / Página 3 de 17



PELIGRO SÍSMICO

Fecha - Hora Local	Magnitud	Profundidad	Cercano a	Sentido por la población
05/07/2022 - 06:06:09	3.4	47 Km	a 14.15 km de Guayaquil, Guayas	No

1. Monitoreo de eventos peligrosos (emergencias y desastres)

ZONA 1



Deslizamiento

Localización:	Sucumbíos/ La Bonita/Barios sectores desde el sector la Barquilla hasta la Bonita.
Antecedentes:	Por lluvias en la madrugada del 04/07/2022 se produjeron 15 deslizamientos de tierra que obstaculizó totalmente la vía de primer orden
Situación actual:	La vía se encuentra cerrada
Afectaciones:	1 vehículo atrapado
Acciones de respuesta:	Se coordinó con MTOP Sucumbíos para realizar la limpieza y habilitación de la vía. Se coordinó con la Junta Parroquial de Santa Bárbara y Junta Parroquial Rosa Florida del Cantón Sucumbíos, activando maquinaria. Maquinaria del Gad cantonal Sucumbíos se encuentra en el sector de la fama acercándose al sitio limpiando pequeños deslizamientos. El día de hoy continuarán con los trabajos. El día de hoy se reunirá la MTT3 provincial para dar seguimiento al trabajo que se encuentran realizando en el sector. Prefectura informa que al momento no cuenta con maquinaria disponible en el sector, adicional manifiesta que en esta semana se gestionará maquinaria de otros cantones para atender el evento. No se puede avanzar de forma rápida puesto que al momento en el sitio existen fuertes precipitaciones. Sin embargo, se continúa con el trabajo.
Fuentes de información:	MTOP, GAD Cantonal La Bonita, Juntas Parroquiales de Santa Barbara y Rosa Florida Unidad de Monitoreo de Eventos Adversos Sucumbíos.

Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos - No. 0372

Fecha y Hora de actualización: martes, 05 de julio de 2022 - 09:38:05 / Página 4 de 17



**Aluvión**

<b>Localización:</b>	Carchi/ Bolívar/ Monte Olivo/ Monte Olivo, vía Bolívar - Monte Olivo
<b>Antecedentes:</b>	Debido a las lluvias registradas en la madrugada del 04/07/2022 se registra la crecida del río El Carmen que destruyó las bases del puente peatonal y el camino por donde se movilizan los vehículos.
<b>Situación actual:</b>	Se reunió la COPAE en el que informan que se tomarán las siguientes acciones: se construirá una tarabita para el trasladado de personas y productos de primera necesidad, se realizarán los Informes de Análisis de Amenaza e Informe de medios de vida afectados, activación de la Mesas Técnicas Cantonales 1, 3 y 6 y de la Mesa Técnica Provincial 1.
<b>Afectaciones:</b>	1 puente peatonal destruido 50 metros de vía afectada.
<b>Acciones de respuesta:</b>	Personal del GAD parroquial, GAD Cantonal y Provincial, Gobernación MTOP y SNGRE se reunieron en el COPAE para coordinar las acciones de respuesta y solventar el evento registrado.
<b>Fuentes de información:</b>	GAD Parroquial Monte Olivo/SNGRE Unidad de Monitoreo Imbabura - Carchi



**Deslizamiento**

<b>Localización:</b>	Imbabura/Pimampiro/Pimampiro/San José de Aloburo.
<b>Antecedentes:</b>	De acuerdo al informe del SNGRE del 26/11/2021, indica que el evento se suscitó en la vertiente heterogénea, se presume que el factor desencadenante de los movimientos en masa es el agua, además, de la presencia de fuertes lluvias. Mediante resolución administrativa No. GADMSP-A-2021 -077-R, el Sr. Alcalde resuelve declarar la situación de emergencia en el cantón Pimampiro, en virtud de la resolución y recomendaciones emitidos por el Comité de Operaciones de Emergencia del cantón.
<b>Situación actual:</b>	El COE-C sesionó el 12 de mayo de 2022 y recomendó que se desactive el COE-C, basado en el análisis de las acciones de respuesta e informes de la emergencia que indican que ha sido superada, sin embargo, el GAD-C continuará realizando los trámites y gestiones pertinentes para dar respuesta y atención a la población evacuada. La CZ1 del SNGRE emite el Informe de la Estimación de Riesgo Aceptable N°. SNGRE-IASR-01-2022-0033 para el proyecto "Casa para todos", una vez revisado el informe la Subsecretaría de uso, gestión de Suelo y Catastros del MIDUVI concluye que el predio denominado "Montserrat 3 - Pimampiro" con código Nro. 1130 ha sido aprobado y se procede a solicitar la siguiente información al GAD C (estudio de suelos, factibilidad de servicios, subdivisión y entrega a los beneficiarios los lotes con escritura individual y obras de mejoramiento del suelo).
<b>Afectaciones:</b>	- 41 familias afectadas (113 personas), - 12 familias damnificadas (35 personas), - 38 familias evacuadas (116 personas evacuadas: 10 en la escuela del Tejar, 2 en la Unidad Educativa Pimampiro y 26 en familias acogientes), - 12 viviendas destruidas, - 6 viviendas afectadas, - 6 invernaderos destruidos de tomate riñón y pepinillo, - 5 reservorios colapsados, - 50 hectáreas de cultivos de ciclo corto, de aguacates, mandarinas, duraznos y pastizales; (12,43 ha de cultivos destruidos y 37,57 ha de pastos afectadas); - 530 metros de los canales de riego secundarios están colapsados, - 800 metros del tendido de la red eléctrica, 3 postes colapsados y 1 transformador colapsado, - 150 metros destruidos de la red de distribución de agua de consumo humano, - 150 metros de la red de alcantarillado destruidos, - 150 metros de la red de telecomunicaciones colapsado.
<b>Acciones de respuesta:</b>	El 20/05/2022, SNGRE CZ1 emite el Informe de Determinación del Riesgo Aceptable del predio 1130 propuesto por el GAD C para la construcción del Proyecto de Vivienda Social. MIES validó la información y se entregó el Bono de Contingencia a 4 familias.

Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos - No. 0372

Fecha y Hora de actualización: martes, 05 de julio de 2022 - 09:38:05 / Página 5 de 17

Fuentes de información: COE Cantonal se encuentra desactivado desde el 12/05/2022.  
SNGRE CZ1 Unidad de Monitoreo Imbabura - Carchi/Yachay/MAG/MIDUVI/GAD Provincial /GAD Cantonal /UGR/ SNGRE - UPREA -UAR

ZONA 2



*Inundación*

**Localización:** Napo/Tena/Puerto Napo/La Florida  
**Antecedentes:** A causa de las lluvias suscitadas el 04/07/2022 se produjo el incremento de nivel del río Napo y uno de sus afluentes se desbordó en la comunidad La Florida.  
**Situación actual:** El evento se encuentra bajo evaluación.  
**Afectaciones:** ---  
**Acciones de respuesta:** UGR del GAD de Tena confirmó el evento. La Dirección de Riesgos del GAD Municipal de Tena movilizó un equipo para verificar los daños y afectaciones.  
**Fuentes de información:** SNGRE Unidad de Monitoreo Napo-Orellana/DGR GAD Municipal de Tena.



*Socavamiento*

**Localización:** Orellana/La Joya de Los Sachas/San Sebastián del Coca/San Sebastián del Coca Zona Urbana, Toyuca, Sardinas, vía La Joya de Los Sachas - El Coca [E45A].  
**Antecedentes:** El 08/02/2021 un socavamiento afectó la orilla del río Coca en varias comunidades, poniendo en riesgo las bases del puente sobre el río Coca.  
**Situación actual:** El proceso erosivo avanza en la comunidad de Toyuca; el nivel del río Coca se encuentra con tendencia a bajar de nivel.  
**Afectaciones:**  
- 1 familia evacuada en familia acogiente  
- 1 familia evacuada en arriendo por sus propios medios  
- 1 familia evacuada es funcionario público y se desconoce el lugar donde se encuentra habitando  
- 1 familia pernocta en el Coliseo de la Comunidad  
- 1 familia en proceso de evacuación  
- 1 puente afectado  
**Acciones de respuesta:** 04/07/2022, SNGRE CZ 2 conjuntamente con instituciones como Cruz Roja Ecuatoriana, MIDUVI, MAG, GAD Municipal La Joya de los Sachas, Cuerpo de Bomberos La Joya de los Sachas, Tenencia Política de San Sebastian del Coca, Presidenta de la Parroquia San Sebastian del Coca y moradores del sector de Toyuca, mantienen reunión del COPAE para el análisis de la reubicación de las familias afectadas por el socavamiento de la erosión del río Coca.  
**Fuentes de información:** GAD Municipal de La Joya de los Sachas /SNGRE CZ2-Umeva-Napo-Orellana



*Socavamiento*

**Localización:** Napo/El Chaco/Gonzalo Díaz De Pineda (El Bombón)/San Rafael, Piedra Fina 2, San Luis, San Carlos, vía Y de Baeza-Lago Agrio [E45]  
**Antecedentes:** Debido al proceso erosivo desarrollado desde febrero del 2020, el río Quijos (Alto Coca) mantiene en riesgo a varias viviendas y sectores estratégicos, tales como: la Red Estatal Vial [E45], Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, tuberías de SOTE, Poliducto Shushufindi - Quito y OCP. El frente de erosión se mantiene en la abscisa 7+900(puente de San Carlos). Se mantiene la declaratoria emitida mediante resolución SNGRE-058-2021 de CAMBIAR el NIVEL DE ALERTA NARANJA A ROJA  
**Situación actual:** El incremento de la erosión desde finales de abril a la actualidad continúa en dirección de la propiedad de la familia Caizaguano, la distancia a la cicatriz está en 60 metros. El 20/06/2022, CELEC EP informó que el frente de erosión se mantiene en la abscisa 7+900 (puente de San Carlos) por 337 días.  
San Rafael continúa sin servicio eléctrico debido a la pérdida de la vía en Piedra Fina, que imposibilita colocar los postes para la distribución del

Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos - No. 0372

Fecha y Hora de actualización: martes, 05 de julio de 2022 - 09:38:05 / Página 6 de 17

<b>Afectaciones:</b>	<p>servicio. El paso vehicular por la vía Baeza Lago Agrio está cerrada, la ruta alterna Y de Baeza-Y de Narupa-Loreto-El Coca-Lago Agrio está habilitada. La vía que fue habilitada por los moradores del sector, se encuentra cerrada por un deslizamiento. La Maquinaria que se encuentra haciendo la limpieza del deslizamiento es gestionada por los moradores</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 27/05/2022 1 familia evacuada (2 personas).</li> <li>- 05/03/2022. 1 familia evacuada.</li> <li>- 04/03/2022, 2 familias evacuadas.</li> <li>- 19/01/2022, 1 familia evacuada (1 persona).</li> <li>- 05/01/2022, evacuación de enseres de 3 familias (ya se encontraban 2 familias evacuadas días anteriores y la tercera familia continúa en su vivienda).</li> <li>- 20/12/2021, 1 familia (10 personas) evacuadas.</li> <li>- 13/12/2021, rotura de la tubería de poliducto.</li> <li>- 10/12/2021, población de San Rafael sin energía eléctrica.</li> <li>- 03/12/2021, puente sobre el río Piedra Fina 2 en riesgo.</li> <li>- 21/11/2021, 1 tubería de agua afectada.</li> <li>- 19/05/2021, 1 puente destruido (puente denominado Ventana 2).</li> <li>- 18/05/2021, 2 viviendas destruidas (las familias fueron evacuadas en febrero del 2021).</li> <li>- 10/03/2021, 1 bien afectado (tanque de agua).</li> <li>- 27/02/2021, 2 familias damnificadas y evacuadas a alojamiento temporal (al momento están en arriendo por sus propios medios); 2 viviendas presentaron fisuras.</li> <li>- 22/10/2020, 1 puente destruido (puente sobre el río Montana).</li> <li>- 06/05/2020, 2 familias afectadas, 2 viviendas afectadas.</li> <li>- 07/04/2020, 3 bienes afectados (tuberías del SOTE, Poliducto Shushufindi- Quito y la OCP).</li> <li>- Afectación vial: las pérdidas y afectaciones relevantes en vías ocurrieron en un total de 875 metros de la vía [E45].</li> </ul> <p>Afectación agropecuaria: durante estos meses se ha identificado la pérdida de 100 ha de superficie agrícola, 63 porcinos, 3000 tilapias y 385 bovinos.</p>
<b>Acciones de respuesta:</b>	El 27/06/2022, GADM El Chaco realizó una visita para verificar el avance del proceso en San Luis y coordinar acciones de evacuación. Petroecuador y CELEC EP realizan el monitoreo del evento.
<b>Fuentes de información:</b>	SNGRE CZ2 Umeva Napo-Orellana/GAD Municipal El Chaco/CELEC EP

ZONA 3

*Inundación*



<b>Localización:</b>	Tungurahua / Ambato/ Pishilata/ Las Viñas, Las Viñitas
<b>Antecedentes:</b>	El 04/07/2022 a causa de las lluvias se reporta el desbordamiento del río Ambato, lo que provocó una inundación.
<b>Situación actual:</b>	Al momento no existe presencia de lluvias en el sector
<b>Afectaciones:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cultivos afectados</li> <li>- Animales de granja muertos</li> </ul>
<b>Acciones de respuesta:</b>	UGR Ambato se encuentra en el sitio evaluando afectaciones. SNGRE monitorea el evento.
<b>Fuentes de información:</b>	UGR/SNGRE Unidad de Monitoreo Tungurahua.

*Deslizamiento*



<b>Localización:</b>	Tungurahua/Ambato/Pilahuín/km 18, vía Ambato - Guaranda [E-491]
<b>Antecedentes:</b>	Debido a las lluvias del 04/07/2022 se produjo un deslizamiento que afecta completamente la vía de segundo orden y la caída de postes de energía eléctrica.
<b>Situación actual:</b>	El evento se encuentra bajo evaluación
<b>Afectaciones:</b>	---
<b>Acciones de respuesta:</b>	SNGRE CZ3 coordina con el MTOP la limpieza y habilitación vial.

Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos - No. 0372

Fecha y Hora de actualización: martes, 05 de julio de 2022 - 09:38:05 / Página 7 de 17

Fuentes de información: EPPNN/MTOP / SNGRE Unidad de Monitoreo Tungurahua.



*Aluvión*

Localización:	Tungurahua / Patate / Patate, Cabecera Cantonal / Caserío Puñapi
Antecedentes:	El 03/07/2022 debido a las lluvias se produjo un deslizamiento
Situación actual:	La vía de tercer orden afectada completamente; además 3 viviendas afectadas.
Afectaciones:	--
Acciones de respuesta:	PPNN confirmó el evento, Cuerpo de Bomberos junto con moradores del sector se encuentran evacuando a las familias de las viviendas afectadas. GAD Patate se encuentra realizando la limpieza y habilitación de la vía. SNGRE coordinó con la UGR una inspección.
Fuentes de información:	GAD / CB / SNGRE Unidad de Monitoreo Tungurahua.

ZONA 6



*Colapso estructural*

Localización:	Azuay/Sigsig/Guel/Unidad Educativa José Félix González
Antecedentes:	El 04/07/2022 a causa de las lluvias se produjo la inundación de las aulas y patios de la Unidad Educativa José Félix González, adicional por la saturación de agua el colapso estructural del muro de la parte posterior de la cancha.
Situación actual:	El evento se encuentra bajo evaluación.
Afectaciones:	-1 unidad educativa afectada.
Acciones de respuesta:	Técnicos del SNGRE CZ6 realizaron evaluación en la zona afectada.
Fuentes de información:	SNGRE/SNGRE Unidad de Monitoreo Azuay-Cañar



*Inundación*

Localización:	Azuay/Gualaceo/Gualaceo/Los Alisos, Ignacio Jaramillo, Granadillas, Los Nogales
Antecedentes:	El 03/07/2022 a causa de las lluvias suscitadas se reportó el desbordamiento del río San Francisco provocando el ingreso de agua hacia los márgenes del río y la vía de segundo orden (vía habilitada).
Situación actual:	UGR Gualaceo informa el taponamiento de ingreso de agua a las captaciones de San Francisco y Uchucay ocasionado la suspensión de agua potable en el cantón, se espera que la dotación del servicio se vaya normalizando en las próximas horas. El caudal del río San Francisco y Santa Bárbara se encuentra con tendencia a disminuir, adicional para atención al evento se mantienen activas las MTT, GT2 y GT3
Afectaciones:	-17 viviendas afectadas -1 Escuela afectada -20000 (personas afectadas por desabastecimiento de agua) -2 bienes públicos afectados (captaciones de agua)
Acciones de respuesta:	UGR Gualaceo realizó levantamiento de información, PPNN realiza recorridos por las riveras de los ríos
Fuentes de información:	UGR Gualaceo/C. B. Gualaceo/SNGRE Unidad de Monitoreo Azuay-Cañar

ZONA 7



*Deslizamiento*

Localización:	Zamora Chinchipe/Zamora/Sabanilla/El Retorno-El Tambo, Vía Zamora-Loja [E45]
Antecedentes:	Por lluvias el 04/07/2022 se produjo un deslizamiento que obstaculizó totalmente la vía de primer orden.

**Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos - No. 0372**

Fecha y Hora de actualización: martes, 05 de julio de 2022 - 09:38:05 / Página 8 de 17

<b>Situación actual:</b>	Por el momento suspenden labores para precautelar la seguridad del personal técnico, operativo y maquinaria; continuarán los trabajos en horas de la mañana.
<b>Afectaciones:</b>	- 40 metros de longitud de vía
<b>Acciones de respuesta:</b>	PPNN verificó la novedad MTOZ Zamora Chinchipe continuará trabajos de limpieza y habilitación vial el día de hoy 05/07/2022.
<b>Fuentes de información:</b>	Unidad de Monitoreo de Eventos Adversos Loja/Zamora Chinchipe- SNGRE/ MTOZ Zamora Chinchipe/PPNN



**Colapso estructural**

<b>Localización:</b>	Zamora Chinchipe/Zamora/Sabanilla/Sabanilla, Vía Zamora-Loja [E45]
<b>Antecedentes:</b>	Por lluvias presentadas en la madrugada del lunes 04/07/2022, se produjo un deslizamiento de tierra, causando el colapso de una vivienda de construcción mixta (madera-zinc) que cayó sobre la vía de primer orden.
<b>Situación actual:</b>	Al momento la vía de primer orden se encuentra parcialmente habilitada.
<b>Afectaciones:</b>	- 01 vivienda colapsada.
<b>Acciones de respuesta:</b>	Policía Nacional verificó el incidente. Personal técnico de SNGRE y UGR Zamora se movilizan a realizar el levantamiento de información.
<b>Fuentes de información:</b>	SNGRE Unidad de Monitoreo Loja-Zamora Chinchipe /Supervisor de Despacho ECU 911/PP.NN.



**Inundación**

<b>Localización:</b>	Zamora Chinchipe/Zamora/Cumbaratza/Chamico
<b>Antecedentes:</b>	Producto a las lluvias presentadas el 04/07/2022, se produjo el desbordamiento del río Zamora provocando la inundación en varias viviendas en el sector.
<b>Situación actual:</b>	Mediante reunión del COE Cantonal de Zamora, debido a las afectaciones suscitadas, hace la declaratoria de emergencia. La personas evacuadas se encuentra en refugio temporal en la cancha cubierta del sector en la cual pernoctaron la noche de ayer, presidente de la Junta Parroquial coordinó alimentos y kits de dormir para las familias afectadas.
<b>Afectaciones:</b>	- 29 familias (236 personas) afectadas y evacuadas - 29 viviendas afectadas
<b>Acciones de respuesta:</b>	Personal Técnico del SNGRE CZ7 realiza el levantamiento de información y coordina la atención de las familias afectadas_ Cuerpo de Bomberos de Zamora atiende la emergencia
<b>Fuentes de información:</b>	SNGRE Unidad de Monitoreo Loja-Zamora Chinchipe /CB Zamora/GAD Parroquial de Cumbaratza

Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos - No. 0372

Fecha y Hora de actualización: martes, 05 de julio de 2022 - 09:38:05 / Página 9 de 17

2. Monitoreo de estado de vías afectadas por eventos peligrosos

VÍAS DE PRIMER ORDEN:

11 vías de primer orden cerradas

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Peligroso	Afectación (metros lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
1	Loja	Loja	Carigán	Zenén, vía Loja-Cuenca [E45]	DESLIZAMIENTO	--	05/07/2022	Ninguna
2	Azuay	Sevilla de Oro	Palmas	La Hermita, vía Paute-Guarumales-Méndez [E-40]	DESLIZAMIENTO	60	04/07/2022	Ninguna
3	Sucumbios	La Bonita	La Bonita	Sector la Barquilla hasta la Bonita.	DESLIZAMIENTO	--	04/07/2022	Ninguna
4	Zamora Chinchipe	Zamora	Sabanilla	El Retorno, Vía Zamora-Loja [E45]	DESLIZAMIENTO	40	04/07/2022	Ninguna
5	Zamora Chinchipe	Palanda	Palanda	Agua Dulce, vía Palanda - Zumba [E682]	DESLIZAMIENTO	--	04/07/2022	Ninguna
6	Napo	Quijos	Cuyuja	Sectores Alejandría, San Víctor, Molana, Laurel, vía Y de Baeza - Papallacta [E20]	DESLIZAMIENTO	----	03/07/2022	Ninguna
7	Tungurahua	Baños de Agua Santa	Ulba	Río Blanco, vía Baños - Puyo [E-30].	DESLIZAMIENTO	----	01/07/2022	Ninguna
8	Morona Santiago	Limón Indanza	Yunganza (cabecera en el Rosario)	Vía Bella Unión-Limón [E45], El Rosario	DESLIZAMIENTO	----	25/06/2022	Ninguna
9	Pichincha	Rumiñahui	Sangolquí	Selva Alegre, Av. Gral. Rumiñahui [E35] a la altura del club Naval	SOCAVAMIENTO	60	17/02/2022	Ninguna
10	Pichincha	Rumiñahui	Sangolquí	E-35 y Calle Viejo Roble	INUNDACIÓN	50	11/02/2022	Ninguna
11	Napo	El Chaco	Gonzalo Díaz De Pineda (El Bombón)	San Rafael, Piedra Fina, San Luis, San Carlos, Vía Y de Baeza-Lago Agrio [E45]	SOCAVAMIENTO	875	02/02/2020	Lago Agrio - Coca - Y de Narupa - Tena - Ambato - Quito

56 vías de primer orden parcialmente habilitadas

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Peligroso	Afectación (metros lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
1	Zamora Chinchipe	Zamora	Sabanilla	Sabanilla, Vía Zamora-Loja [E45]	DESLIZAMIENTO	--	04/07/2022	Ninguna
2	Azuay	Gualaceo	Gualaceo	Km 19 sector Loma de la Virgen, vía Cuenca-Gualaceo-limón [E-594]	DESLIZAMIENTO	40	03/07/2022	Ninguna
3	Loja	Loja	Santiago	Varios sectores (Sayo-Manzano) vía Zenén - San Lucas [E35]	DESLIZAMIENTO	20	04/07/2022	Ninguna
4	Tungurahua	Baños de Agua Santa	Río Verde	Río Verde/tercer Túnel, vía Baños - Puyo [E-30].	DESLIZAMIENTO	---	03/07/2022	Ninguna
5	Orellana	Loreto	San Vicente Huaticocha	Límite provincial Napo, Orellana Paso Hueco, vía Loreto - Y de Narupa [E20-E45A]	DESLIZAMIENTO	---	03/07/2022	Ninguna
6	Napo	Quijos	Cosanga	Las Palmas, vía Y de Baeza - Y de Narupa [E20- E45]	DESLIZAMIENTO	--	26/06/2022	Ninguna
7	Napo	Tena	Chonta Punta	Comunidad Unión Lojana, vía la Belleza	DESLIZAMIENTO	--	24/06/2022	Ninguna
8	Napo	Quijos	Cuyuja	San Víctor, Maspa, vía Y de Baeza - Papallacta [E20]	DESLIZAMIENTO	--	24/06/2022	Ninguna
9	Imbabura	Otavaló	San José de Quichinche	San Juan de Inguincho, km 26.5 - [E29]- Vía Otavaló Selva Alegre	DESLIZAMIENTO	--	18/06/2022	Ninguna

Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos - No. 0372

Fecha y Hora de actualización: martes, 05 de julio de 2022 - 09:38:05 / Página 10 de 17

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Peligroso	Afectación (metros lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
10	Pichincha	Quito	Calacali	km 32 de la vía Mitad del Mundo-Río Blanco (E-28)	DESLIZAMIENTO	--	19/06/2022	Ninguna
11	Orellana	Francisco de Orellana	Dayuma	Vía Coca - Tiguino km 52	DESLIZAMIENTO	--	11/06/2022	Ninguna
12	Morona Santiago	Sucúa	Asunción	Sector paso Carreño [E45]	SOCAVAMIENTO	5	18/05/2022	Ninguna
13	Napo	Tena	Tena	Tereré, Puente sobre el río Tena, vía Perimetral [E45]	DESLIZAMIENTO	--	12/05/2022	Ninguna
14	Azuay	Oña	Susudel	Km 62+500, vía Cumbe - La Jarata - Oña [E35]	DESLIZAMIENTO	--	25/04/2022	Ninguna
15	Bolívar	San Miguel	Bilován	Guapuloma, vía Bilován - Las Guardias.	DESLIZAMIENTO	8	03/04/2022	Ninguna
16	El Oro	Machala	El Cambio	El Cambio, vía Machala - El Guabo [E-25]	SOCAVAMIENTO	--	01/04/2022	Ninguna
17	Loja	Chaguarpamba	Santa Rufina	Río Pindo, vía a la Costa [E50]	DESLIZAMIENTO	30	01/04/2022	Ninguna
18	Loja	Loja	Malacatos	El Porvenir-Nangora, vía Loja-Malacatos [E682]	DESLIZAMIENTO	50	31/03/2022	Ninguna
19	Loja	Paltas	Catacocha	Catacocha, vía Catacocha a San Antonio (entrada a El Sauce) [E35]	SOCAVAMIENTO	--	31/03/2022	Ninguna
20	Loja	Célica	Célica	Mullunumá, vía Célica El Empalme [E68]	DESLIZAMIENTO	20	30/03/2022	Ninguna
21	Loja	Loja	Yangana	Suro, vía Yangana-Vilcabamba[E35]	DESLIZAMIENTO	40	30/03/2022	hasta el cantón Zumba por (La Elvira, Comunidades y Mazanamaca)
22	Manabí	Olmedo	Olmedo	Olmedo, vía Olmedo - Santa Ana Sector Travesía	SOCAVAMIENTO	--	29/03/2022	Ninguna
23	Pichincha	Mejía	Manuel Cornejo Astorga (Tandapi)	Km 70 +860, vía Alóag - Unión del Toachi, [E20]	SOCAVAMIENTO	---	26/03/2022	Ninguna
24	Loja	Calvas	Utuaña	Utuaña, vía Cariamanga-Macarará[E69]	DESLIZAMIENTO	--	12/03/2022	Ninguna
25	Azuay	Pucará	Pucará	km 23-Deuta, Vía Minas-Tablón-Pucará	DESLIZAMIENTO	100	09/03/2022	Ninguna
26	Bolívar	Guaranda	Guanujo	varios sectores, Agua Blanca - La Piedra - Atandahua - Capilluco, Tambo Real, Km 19, vía Guanujo-Echeandia [E494]	DESLIZAMIENTO	300	07/03/2022	Guaranda-Balsapamba-La Esmeralda-Caluma.
27	Loja	Calvas	Colaisaca	Asanuma, vía Cariamanga-Sozoranga[E69]	DESLIZAMIENTO	0	07/03/2022	Ninguna
28	Azuay	Girón	Girón	km 39+500, vía Cuenca-Girón-Pasaje [E-59]	HUNDIMIENTO	80	04/03/2022	Ninguna
29	Azuay	Cuenca	Molleturo	Km 66, vía Cuenca-Molleturo-Naranjal [E-582]	DESLIZAMIENTO	60	26/02/2022	Ninguna
30	Pichincha	Mejía	Manuel Cornejo A.	km 38 + 600, vía Alóag - Unión del Toachi [E20]	HUNDIMIENTO	0	25/02/2022	Ninguna
31	Imbabura	Ibarra	Carolina	San Pedro km 101-Rocafuerte, vía Salinas Lita E10	DESLIZAMIENTO	30	20/02/2022	Ninguna
32	Esmeraldas	Quinindé	Rosa zarate	Km 68 Los Vergeles, vía Esmeraldas - Quinindé [E20]	HUNDIMIENTO	40	08/02/2022	Ninguna
33	Imbabura	Ibarra	Carolina	San Pedro, vía Salinas Lita E10	DESLIZAMIENTO	40	03/02/2022	Ninguna
34	Cotopaxi	Pujilí	Tingo	El Palmar, Tilipulo, Saraguasi, San José de Tilipulo, California, La Esperanza.	INUNDACIÓN	0	31/01/2022	Ninguna
35	Cotopaxi	Pujilí	Tingo	Siete Ríos, El Estado y Macuchi.	INUNDACIÓN	35	30/01/2022	Ninguna
36	Cotopaxi	Pujilí	Tingo	Negrillo Km 100, vía Latacunga - La Maná [E-30]	INUNDACIÓN	40	30/01/2022	Ninguna
37	Cotopaxi	Pujilí	Pilaló	Caserío Pilaló, Tinieblas, Km 94, vía Pujilí - La Mana [E30].	DESLIZAMIENTO	2000	29/01/2022	Ninguna

Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos - No. 0372

Fecha y Hora de actualización: martes, 05 de julio de 2022 - 09:38:05 / Página 11 de 17

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Peligroso	Afectación (metros lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
38	Imbabura	Ibarra	Carolina	San Jerónimo; vía Salinas - Lita [E 10]	DESLIZAMIENTO	225	22/12/2021	1.- Ruta desde la E10 Guallupe - San Juan de Lachas (Carchi) - por la E 182 Gualchan - Chical - Maldonado - Tulcán - Ibarra 2.- Para vehículos livianos, E10 desde San Jerónimo - Buenos Aires - Cahuasqui - Tumbabiro.
39	Napo	Archidona	Hatun Sumaku	10 de Agosto, vía Loreto - Tena [E45A-E20]	DESLIZAMIENTO	80	17/12/2021	Vía Chontapunta-La Belleza
40	Napo	El Chaco	Sardinas	Quebrada Macanas, vía Y de Baeza-Lago Agrio [E45]	SOCAVAMIENTO	50	14/12/2021	Ninguna
41	Cañar	Cañar	Ingapirca	Vía El tambo - Ingapirca - Honorato Vásquez km 8+100, km 15.	DESLIZAMIENTO	100	24/11/2021	Ninguna
42	Napo	Tena	Chontapunta	Rayayacu, vía Chontapunta - La Belleza [E436]	COLAPSO ESTRUCTURAL	0	17/11/2021	Vía de tercer orden Humuyacu-Yuralpa Derecho-Wachayacu.
43	Tungurahua	San Pedro De Pelileo	Pelileo	La Hamaca, vía Pelileo - Baños [E30]	SOCAVAMIENTO		16/10/2021	Ninguna
44	Napo	Quijos	Cuyuja	Flor del Bosque, Quebrada Rio Negro, Jatuntinahua, Molana, El Laurel, vía Y de Baeza - Papallacta [E20]	DESLIZAMIENTO	200	19/07/2021	Ninguna
45	Morona Santiago	Santiago	Copal	Nuevos Horizontes, vía Méndez-Guarumales [E40].	DESLIZAMIENTO	100	01/07/2021	Ninguna
46	Morona Santiago	Gualaquiza	Gualaquiza	Sector Tucumbatza, vía Gualaquiza-San Juan Bosco [E45] (Primer Orden).	HUNDIMIENTO	50	30/06/2021	Ninguna
47	Orellana	Francisco de Orellana	El Dorado	Km 21 y km 28, vía el Coca - Dayuma [E45A]	HUNDIMIENTO	150	19/06/2021	Ninguna
48	Morona Santiago	Morona	Macas, cabecera cantonal y capital provincial	Vía Macas-Puyo [E45], tramo puente sobre el río Copueno- puente sobre el río Upano	SOCAVAMIENTO	180	16/05/2021	Ninguna
49	Azuay	Cuenca	Molleturo	km. 101, vía Cuenca-Molleturo-Naranjal [E-582]	SOCAVAMIENTO	12	14/03/2021	Ninguna
50	Esmeraldas	Esmeraldas	5 De Agosto	El Cabezón (desvío Tachina)	SOCAVAMIENTO	150	10/03/2021	Ninguna
51	Orellana	La Joya De Los Sachas	San Sebastián del Coca	Toyuca, Sardinas, Sebastian del Coca, vía La Joya de los Sachas - El Coca [E45A]	SOCAVAMIENTO	0	08/02/2021	Ninguna
52	Morona Santiago	Tiwintza	Santiago, cabecera cantonal	Yapapas, vía Entronque a Santiago de Méndez - Santiago [E40]	SOCAVAMIENTO	50	21/08/2020	Ninguna
53	Morona Santiago	Morona	Macas, cabecera cantonal y capital provincial	Puente sobre el río Upano, vía Macas-Puyo-[E45]	SOCAVAMIENTO	57	21/06/2020	Ninguna
54	Morona Santiago	Tiwintza	Santiago, cabecera cantonal	Palomino km 68, vía Santiago-San José de Morona [E40]	DESLIZAMIENTO	70	16/05/2020	Ninguna
55	Morona Santiago	Tiwintza	Santiago, cabecera cantonal	Km 75, Yapapas, vía Entronque a Santiago de Méndez - Santiago [E40]	DESLIZAMIENTO	70	16/05/2020	Ninguna
56	Morona Santiago	Tiwintza	San José de Morona	Shaime, vía Santiago-San José de Morona [E40]	COLAPSO ESTRUCTURAL	170	13/05/2020	Ninguna

Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos - No. 0372

Fecha y Hora de actualización: martes, 05 de julio de 2022 - 09:38:05 / Página 12 de 17

VÍAS DE SEGUNDO ORDEN:

20 vías de segundo orden cerradas

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Peligroso	Afectación (metros lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
1	Tungurahua	Ambato	Pilahuín	km 18, vía Ambato - Guaranda [E-491]	DESLIZAMIENTO	--	04/07/2022	Ninguna
2	Tungurahua	Patate	El Triunfo	San Pablo de Morrogacho, vía Patate - El Triunfo.	DESLIZAMIENTO	--	04/07/2022	Ninguna
3	Morona Santiago	Gualaquiza	El Rosario	Sector el Aguacate-Bolicho	DESLIZAMIENTO	40	04/07/2022	Ninguna
4	Morona Santiago	Morona	Zuña (Zuñac)	Sector Km 76+200, vía Macas-Riobamba [E46]	DESLIZAMIENTO	--	25/06/2022	Ninguna
5	Morona Santiago	Morona	Macas, cabecera cantonal y capital provincial	Vía Macas-Riobamba [E46], Kilómetro 76+200	DESLIZAMIENTO	75	04/07/2022	Ninguna
6	Morona Santiago	Limón Indanza	Yunganza (cabecera en el Rosario)	Sector El Rosario, vía Bella Unión-Limón [E45]	DESLIZAMIENTO	--	25/06/2022	Ninguna
7	Morona Santiago	Gualaquiza	Chigüinda	Sector Granadillas, vía Sig-Sig-Chigüinda-Gualaquiza [E594]	DESLIZAMIENTO	70	25/06/2022	Ninguna
8	Chimborazo	Colta	Juan de Velasco	El Tablón, vía Juan de Velasco - Pallatanga [E487].	DESLIZAMIENTO	--	14/06/2022	Ninguna
9	Cañar	Biblián	Nazón	Ayapamba	SOCAVAMIENTO	40	07/06/2022	Ninguna
10	Pichincha	Quito	La Ecuatoriana	Barrio Manuelita Sáenz - calle 5 y Pasaje 24	ALUVIÓN	--	06/06/2022	Ninguna
11	Cañar	El Tambo	El Tambo	San Francisco de Cuchocorral, Solitario, Panamericana Norte, Girasoles	DESLIZAMIENTO	--	04/06/2022	Ninguna
12	El Oro	Zaruma	Malvas	Botoneros, Vía Malvas - Arcapamba [E585]	HUNDIMIENTO	100	21/04/2022	Ninguna
13	Zamora Chinchipe	Zamora	Timbara	Barrio Numbani, vía a Romerillos.	COLAPSO ESTRUCTURAL	--	01/04/2022	Ninguna
14	Napo	Tena	Chonta Punta	Vía Comunidad Cano Yacu	DESLIZAMIENTO	--	15/03/2022	Ninguna
15	Chimborazo	Alausí	Sibambe	Pepinales, vía Alausí - Huigra [E-47]	SOCAVAMIENTO	--	9/03/2022	Ninguna
16	Pichincha	Quito	Conocoto	Calles Hermano Miguel y Panzaleo, cruce de vías.	SOCAVAMIENTO	30	28/02/2022	Ninguna
17	Loja	Loja	Sucre	Parque Eólico, vía antigua a Catamayo [E35]	DESLIZAMIENTO	0	29/01/2022	Ninguna
18	Azuay	Nabón	Nabón, cabecera cantonal	Rosas, Bellavista, Tamboloma, Chunazana.	DESLIZAMIENTO	100	14/03/2021	Ninguna
19	Imbabura	Pimampiro	Pimampiro, Cabecera Cantonal	San José de Aloburo	DESLIZAMIENTO	500	09/11/2021	Vía Mariano Acosta
20	Guayas	Colimes	Colimes, Cabecera Cantonal	Av. Principal entrada de Colimes	COLAPSO ESTRUCTURAL	130.5	23/04/2020	Palestina - San Jacinto- Colimes

37 vías de segundo orden parcialmente habilitadas

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Peligroso	Afectación (metros lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
1	Tungurahua	Ambato	Pasa	Aguaján, vía Ambato-Pasa.	INUNDACIÓN	--	04/07/2022	Ninguna
2	Morona Santiago	Limón Indanza	General Leonidas Plaza Gutiérrez (Limón), cabecera cantonal	Arenillas, vía Gualaceo-Plan de Milagro	DESLIZAMIENTO	60	03/07/2022	Ninguna

Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos - No. 0372

Fecha y Hora de actualización: martes, 05 de julio de 2022 - 09:38:05 / Página 13 de 17

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Peligroso	Afectación (metros lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
3	Tungurahua	Pelileo	Cotaló	Cotaló, vía Pelileo - Riobamba [E 490]	DESLIZAMIENTO	---	03/07/2022	Ninguna
4	El Oro	Piñas	Saracay	Platanillo, Vía Saracay - Piñas [E-585]	SOCAVAMIENTO	8	28/06/2022	Ninguna
5	Pichincha	Quito	Centro Histórico	Sector - El Panecillo - Calles Melchor de Aymerich S4F.	DESLIZAMIENTO	---	07/06/2022	Ninguna
6	Morona Santiago	Gualaquiza	Chigüinda	Sector Churuco, vía Gualaquiza-Chigüinda-Sigsig [E594].	SOCAVAMIENTO	10	06/06/2022	Ninguna
7	Morona Santiago	Morona	Zuñá (Zuñac)	m 67, vía Macas-Riobamba [E46]	DESLIZAMIENTO	100	17/05/2022	Ninguna
8	Pichincha	Quito	San Antonio	Monjas y Chaguar	COLAPSO ESTRUCTURAL	--	07/05/2022	Ninguna
9	Cotopaxi	La Maná	Pucayacu	San Ramón, San Ramón - La Chala.	ALUVIÓN	5000	27/04/2022	Ninguna
10	Cañar	Biblián	Jerusalén	Puente Dávila	SOCAVAMIENTO	40	18/04/2022	Ninguna
11	Cañar	Azogues	Azogues	Puente San José	INUNDACIÓN	60	20/04/2022	Ninguna
12	Pichincha	Mejía	Tambillo	Sector El Murco - Pasando la escuela Carlos Freire Larrea.	INUNDACIÓN	--	11/04/2022	Ninguna
13	El Oro	Atahualpa	San Juan de Cerro Azul	Cerro Azul, vía Cerro Azul - Paccha [E-585]	DESLIZAMIENTO	50	09/04/2022	Ninguna
14	El Oro	Atahualpa	Paccha	Cristal - vía Paccha - Zaruma [E35]	DESLIZAMIENTO	20	07/04/2022	Ninguna
15	El Oro	Zaruma	Malvas	Malvas, vía Malvas - Zaruma [E-585]	DESLIZAMIENTO	50	02/04/2022	Ninguna
16	El Oro	Atahualpa	San Juan de Cerro Azul	Cerro Azul, vía Cerro Azul - Paccha [E-585]	DESLIZAMIENTO	20	01/04/2022	Ninguna
17	Morona Santiago	Morona	Alshi (cabecera en 9 de Octubre)	km 15, vía Riobamba-Macas	DESLIZAMIENTO	30	19/03/2022	Ninguna
18	El Oro	Zaruma	Malvas	Malvas, Vía Malvas - Arcapamba [E-585]	DESLIZAMIENTO	37	05/03/2022	Ninguna
19	Napo	Archidona	Cotundo	Puente de Jondachi, vía Y de Narupa - Tena[E45]	DESLIZAMIENTO	--	14/03/2022	Ninguna
20	Orellana	Francisco de Orellana	La Belleza	vía Jaguar 2 - Cacique Jumandy	DESLIZAMIENTO	--	14/03/2022	Ninguna
21	El Oro	Piñas	Moromoro	Buenaventura, Vía Piñas - Zaracay [E-585]	DESLIZAMIENTO	20	13/03/2022	Ninguna
22	Azuay	Girón	Girón	Bellavista vía Girón Santa Teresita	COLPADO ESTRUCTURAL	20	06/03/2022	Ninguna
23	El Oro	Piñas	Piñas / La matriz	La Garganta, vía Piñas - Zaracay [E-585]	DESLIZAMIENTO	30	06/03/2022	Ninguna
24	Bolívar	Guaranda	Salinas	Apahua, vía Guaranda - Salinas	DESLIZAMIENTO	---	04/03/2022	Ninguna
25	El Oro	Zaruma	Malvas	KM 75, VIA MALVAS - ZARUMA [E-585]	DESLIZAMIENTO	20	03/03/2022	Ninguna
26	Chimborazo	Alausí	Huigra	Pagma, vía Huigra - El Triunfo [E-47]	DESLIZAMIENTO	500	02/03/2022	Ninguna
27	Cotopaxi	Latacunga	Toacaso	San Francisco vía Sigchos -Latacunga	DESLIZAMIENTO	300	02/03/2022	Ninguna
28	Bolívar	San Miguel	San Vicente de Pusir	vía San Vicente - Ungubi	DESLIZAMIENTO	15	01/03/2022	Ninguna
29	Bolívar	Guaranda	Guanujo	Chaquisca, vía Guanujo-Las Cochas	DESLIZAMIENTO	30	09/11/2021	sector de Negroyacu o barrio Mantilla
30	Zamora Chinchipe	Zamora	Cumbaratza	Tunantza Alto, vía Timbara Bajo - Timbara Alto	COLAPSO ESTRUCTURAL	---	15/10/2021	Ninguna
31	Morona Santiago	Morona	Alshi (cabecera en 9 de Octubre)	Puente Salado Grande, vía Macas-Riobamba-tramo 9 de Octubre-Cebadas [E46].	DESLIZAMIENTO	60	20/07/2021	Ninguna
32	Orellana	Francisco de Orellana	San José de Guayusa	15 km, vía a la Comunidad Sardinas.	SOCAVAMIENTO	80	20/07/2021	Ninguna
33	Tungurahua	Patate	Patate, cabecera cantonal	Puñapí, vía Puñapí - Baños.	DESLIZAMIENTO	---	19/06/2021	Ninguna

Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos - No. 0372

Fecha y Hora de actualización: martes, 05 de julio de 2022 - 09:38:05 / Página 14 de 17

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Peligroso	Afectación (metros lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
34	Morona Santiago	Morona	Alshi (cabecera en 9 de Octubre)	Km 78, vía Macas-Riobamba E46]	DESLIZAMIENTO	60	12/06/2021	Ninguna
35	Morona Santiago	Limón Indanza	General Leonidas Plaza Gutiérrez (Limón), cabecera cantonal	Cerro Bosco, vía Gualaceo-Limón (Segundo Orden).	DESLIZAMIENTO	50	16/05/2021	Ninguna
36	Chimborazo	Guano	Guanando	Km 35, vía Cahuají - Pillate - Cotaló [E-304].	DESLIZAMIENTO	20	28/04/2021	Riobamba - Mocha - Baños
37	Morona Santiago	Gualaquiza	El Rosario	El Aguacate, vía Sig-Sig-Chiguinda-Gualaquiza [E594]	DESLIZAMIENTO	50	23/09/2020	Ninguna

VÍAS DE TERCER ORDEN:

30 vías de tercer orden cerradas

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Peligroso	Afectación (metros lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
1	Tungurahua	Patate	Patate, Cabecera Cantonal	Caserío Puñapi	DESLIZAMIENTO	---	04/07/2022	Ninguna
2	Tungurahua	Quero	Quero	San Antonio de Hipolonguito, vía Quero - San Antonio.	SOCAVAMIENTO	--	26/06/2022	Ninguna
3	Tungurahua	Santiago de Pillaro	Baquerizo Moreno	Plazuela, vía Plazuela - Baquerizo Moreno	ALUVION	---	24/06/2022.	Ninguna
4	Pastaza	Arajuno	Arajuno	Amarococha, vía Puyo - Vilano.	SOCAVAMIENTO	--	24/06/2022.	Ninguna
5	Pichincha	Quito	Conocoto	Montserrat, calles Juan Bautista Aguirre y Juan Hernando Dávila	SOCAVAMIENTO	--	12/06/2022	Ninguna
6	Pichincha	Quito	Conocoto	Calle Luis Tamayo y Princesa Toa	DESLIZAMIENTO	--	05/06/2022	Ninguna
7	Pichincha	Mejía	Tambillo	Ushco, vía Tambillo - Panamericana Sur.	INUNDACION	20	10/04/2022	Ninguna
8	El Oro	Las Lajas	El Paraiso	Villa Seca, vía Las Lajas - Marcabellí	SOCAVAMIENTO	-	31/03/2022]	Ninguna
9	Loja	Loja	El Valle	Varios sectores	INUNDACIÓN	--	15/03/2022	Ninguna
10	El Oro	Pasaje	Uzhcurrumi	Porotillo, vía Pasaje - Chilla	SOCAVAMIENTO	20	14/03/2022	Ninguna
11	Los Ríos	Babahoyo	La Unión	Los Beldacos	INUNDACIÓN	100	14/03/2022	Ninguna
12	Cotopaxi	Sigchos	Insilivi	Guangomalag.	DESLIZAMIENTO	--	14/03/2022	Ninguna
14	El Oro	Pasaje	Uzhcurrumi	Uzhcurrumi, vía Uzhcurrumi - Chillayacu	DESLIZAMIENTO	15	13/03/2022	Ninguna
15	El Oro	Zaruma	Abañín	Sumo Bajo, vía Abañín - Uzhcurrumi	DESLIZAMIENTO	20	13/03/2022	Ninguna
16	Tungurahua	Ambato	Atocha Ficoa	Atocha Ficoa/ 100 metros de la salida del parque, vía Atocha - Laquigo.	DESLIZAMIENTO	---	27/02/2022	Ninguna
17	Pichincha	Mejía	Manuel Cornejo Astorga (Tandapi)	Vía de ingreso a las Comunidades Peñas Blancas, El Paraiso, El Mirador y San Francisco.	DESLIZAMIENTO	140	08/02/2022	Ninguna
18	El Oro	Pasaje	Progreso	Soledad Comuna	ALUVIÓN	---	08/02/2022	Ninguna
19	Imbabura	Ibarra	Lita	Río verde Alto, vía Lita - Rioverde Alto	DESLIZAMIENTO	50	18/12/2021	Ninguna
20	El Oro	Zaruma	Zaruma, cabecera cantonal	calles Colon y 10 de Agosto	HUNDIMIENTO	---	15/12/2021	Ninguna
21	Imbabura	San Miguel De Urququi	La Merced De Buenos Aires	San José	DESLIZAMIENTO	70	14/12/2021	Ninguna
22	Morona Santiago	Morona	Sinaí	Nueva alianza	INUNDACIÓN	7000	18/05/2021	Ninguna
23	Morona Santiago	Morona	Sinaí	Playas de San Luis, vía Santa María Tunants-Playas de San Luis-Quinta Cooperativa	INUNDACIÓN	3884	02/05/2021	Ninguna

Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos - No. 0372

Fecha y Hora de actualización: martes, 05 de julio de 2022 - 09:38:05 / Página 15 de 17

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Peligroso	Afectación (metros lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
24	Azuay	Cuenca	Nulti	Pasto Romero, vía al centro Parroquial	DESLIZAMIENTO	0	16/04/2021	Ninguna
25	Chimborazo	Chunchi	Chunchi, cabecera cantonal	Armenia, Río Guataxi afluente del río Chanchán	DESLIZAMIENTO	0	12/02/2021	Ninguna
26	Chimborazo	Chunchi	Chunchi, cabecera cantonal	Armenia	DESLIZAMIENTO	0	20/01/2021	Ninguna
27	Chimborazo	Chunchi	Chunchi, cabecera cantonal	Guilliloma - Kullpa - Armenia	HUNDIMIENTO	0	26/12/2020	Ninguna
28	Morona Santiago	Palora	Cumandá (Cab. en Colonia Agrícola Sevilla del Oro)	Puente sobre el río Charuyaku	COLAPSO ESTRUCTURAL	0	23/10/2020	Palora-Puyo-Cumandá
29	Tungurahua	Quero	Quero, cabecera cantonal	San Vicente, vía Quero - Pelileo	SOCAVAMIENTO	0	13/07/2020	Ninguna
30	Tungurahua	Quero	Quero, cabecera cantonal	Quiambe, vía Quero - Rumipamba	SOCAVAMIENTO	0	13/07/2020	Ninguna

37 vías de tercer orden parcialmente habilitadas

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Peligroso	Afectación (metros lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
1	Tungurahua	Santiago de Pillaro	San Andrés	Ingreso al complejo recreacional Huapante.	SOCAVAMIENTO	--	05/07/2022	Ninguna
2	Tungurahua	Santiago de Pillaro	Emilio María Terán (Rumipamba)	Pisque, vía Emilio María Terán -Quillán.	DESLIZAMIENTO	---	04/07/2022	Ninguna
3	Chimborazo	Riobamba	Pungala	Puninhuayco, vía Pungala - Alao.	DESLIZAMIENTO	---	26/06/2022	Ninguna
4	Cotopaxi	La Maná	Pucayacu	San Ramón, San Ramón La Chala.	ALUVIÓN	5000	27/04/2022	Ninguna
5	Chimborazo	Riobamba	San Juan	Comunidad Chimborazo	ALUVIÓN	700	20/04/2022	Ninguna
6	Azuay	Pucará	Pucará	km 16+500, Vía Minas-Tablón-Pucará	DESLIZAMIENTO	50	19/04/2022	Ninguna
7	Chimborazo	Guano	San Isidro de Patulú	Chocaví Central, vía a la comunidad Pulug	ALUVIÓN	10	30/03/2022	Ninguna
8	El Oro	Piñas	Piñas, La Matriz	Florida Alto, vía Kennedy - Piñas Grande	DESLIZAMIENTO	10	22/03/2022	Ninguna
9	Bolívar	Caluma	Caluma	puente de Charquiyacu	DESLIZAMIENTO	180	20/03/2022	Ninguna
10	Morona Santiago	Gualaquiza	Gualaquiza, cabecera cantonal	La Dolorosa, vía Guayuzal-La Dolorosa	ALUVIÓN	8	19/03/2022	Ninguna
11	El Oro	Zaruma	Abañin	Algodonal, vía Algodonal - Sumo Bajo	SOCAVAMIENTO	10	14/03/2022	Ninguna
12	El Oro	Pasaje	Uzhcurrumi	La Unión, vía Pasaje - Chilla	SOCAVAMIENTO	15	13/03/2022	Ninguna
13	El Oro	Zaruma	Guanazán	Guanazán, vía Uzhcurrumi - Chillayacu	DESLIZAMIENTO	10	13/03/2022	Ninguna
14	El Oro	Piñas	Capiro	Mochata, vía Piñas - Capiro	DESLIZAMIENTO	15	13/03/2022	Ninguna
15	Chimborazo	Guamote	Palmira	Sector de Vishut Km 512, Vía Riobamba - Alausí [E-35].	DESLIZAMIENTO	--	12/03/2022	Ninguna
16	Chimborazo	Pallatanga	Pallatanga	Caserío Pilchipamba el Descanso, vía Jipangoto - Azacoto.	INUNDACIÓN	14	08/03/2022	Ninguna
17	El Oro	Zaruma	Huertas	Quizpe, Vía Quizpe - Muluncay	DESLIZAMIENTO	10	05/03/2022	Ninguna
18	Cotopaxi	Pujilí	Angamarca	Teodasin, vía Angamarca - Zumbahua	DESLIZAMIENTO	100	05/03/2022	Ninguna

Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos - No. 0372

Fecha y Hora de actualización: martes, 05 de julio de 2022 - 09:38:05 / Página 16 de 17

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Peligroso	Afectación (metros lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
19	Cotopaxi	Sigchos	Sigchos, Cabecera Cantonal	Toachi, vía Yaló - Sigchos.	DESGLIZAMIENTO	20	04/03/2022	Ninguna
20	Bolívar	San Miguel	Balsapamba	Balsapamba	HUNDIMIENTO	50	02/03/2022	Ninguna
21	El Oro	Portovelo	Portovelo	Buenos Aires	DESGLIZAMIENTO	22	03/03/2022	Ninguna
22	Imbabura	Ibarra	Lita	El Arenal; Vía Lita E10	DESGLIZAMIENTO	50	06/02/2022	Ninguna
23	El Oro	Portovelo	Portovelo	Pindo, Vía Portovelo - Loja	DESGLIZAMIENTO	10	04/02/2022	Ninguna
24	El Oro	Pasaje	Progreso	La Playa	ALUVIÓN	7	31/01/2022	Ninguna
25	Guayas	Salitre (Urbina Jado)	Junquillal	Recinto El Morocho	SOCAVAMIENTO	6	30/01/2022	Ninguna
26	Morona Santiago	Sucúa	Asunción	B barrio la Laguna, vía Sucúa-Asunción	ALUVIÓN	30	22/12/2021	Ninguna
27	Tungurahua	Baños De Agua Santa	Lligua	Capa Rosa, vía Lligua - Baños.	ALUVIÓN	150	22/08/2021	Ninguna
28	Napo	El Chaco	Sardinas	Quebrada Yaucana	ALUVIÓN	---	23/07/2021	Ninguna
29	Napo	El Chaco	Oyacachi	Oyacachi, vía a Jariyacu-Huashahuaicu	DESGLIZAMIENTO	---	20/07/2021	Ninguna
30	Morona Santiago	Gualaquiza	Nueva Tarqui	El Candi	HUNDIMIENTO	800	26/05/2021	Ninguna
31	Morona Santiago	San Juan Bosco	Santiago de Pananza	Centro Parroquial de Pananza	HUNDIMIENTO	10	20/05/2021	Ninguna
32	Tungurahua	Patate	Patate, cabecera cantonal	Puñapí, vía alterna Baños - Patate	DESGLIZAMIENTO	80	18/05/2021	Ninguna
33	Chimborazo	Riobamba	Quimiag	Sector Balcashí, vía Quimiag - Chambo	SOCAVAMIENTO	---	06/03/2021	Ninguna
34	Morona Santiago	Santiago	Copal	Puente sobre el río Malo	COLAPSO ESTRUCTURAL	---	29/01/2021	Ninguna
35	Santo Domingo De Los Tsáchilas	Santo Domingo	Valle Hermoso	Sector Sarayacu.	COLAPSO ESTRUCTURAL	---	15/01/2021	Ninguna
36	Morona Santiago	Morona	Sevilla Don Bosco	Santa Rosa	INUNDACIÓN	30	21/06/2020	Ninguna
37	Morona Santiago	San Juan Bosco	Santiago de Pananza	Varios Sectores	DESGLIZAMIENTO	860	02/04/2020	Ninguna

4. Declaratorias emitidas por el SNGRE (vigentes en orden cronológico)

Evento peligroso	Nivel de alerta	Fecha de vigencia	Documento
 <p>Declaratoria del estado de ALERTA AMARILLA por incremento de amenaza de movimientos en masa en los sectores: Pasán y Namza Chico, de la parroquia Huigra, cantón Alausí, provincia de Chimborazo.</p>	Amarilla	20/05/2022	<a href="#">Resolución No. SNGRE-118-2022</a>
 <p>Movimiento en masa barrios Rosas, Bellavista, Tamboloma y Rosario de la parroquia Nabón, cantón Nabón, provincia de Azuay</p>	Naranja	23/11/2021	<a href="#">Resolución No. SNGRE-171-2021</a>
 <p>Socavamiento por la erosión del río Coca y sus afluentes - El Chaco.</p>	Roja	21/05/2021	<a href="#">Resolución No. SNGRE-058-2021</a>

Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos - No. 0372

Fecha y Hora de actualización: martes, 05 de julio de 2022 - 09:38:05 / Página 17 de 17

	Actividad Volcánica Sangay; Caída de ceniza Provincia de Chimborazo	Amarilla	16/06/2020	<a href="#">Resolución No. SNGRE-045-2020</a>
	Aumento de sedimentos volcánicos Río Upano- Parroquias Sinai y Sevilla de Don Bosco, cantón Morona, Morona Santiago	Amarilla	05/12/2019	<a href="#">Resolución No. SNGRE-140-2019</a>
	Incendios Forestales Imbabura, Carchi, Pichincha, Chimborazo, Guayas, El Oro y Loja	Amarilla	19/09/2019	<a href="#">Resolución No. SNGRE-111-2019</a>
	Incremento de lluvias e inundaciones Guayas, El Oro, Sto. Domingo, Esmeraldas, Manabí y Los Ríos y Bolívar, cantón Chillanes, San José del Tambo.	Amarilla	16/07/2019	<a href="#">Resolución No. SNGRE-066-2019</a>
	Fenómeno El Niño (ENOS) Provincias del Litoral e Insular	Amarilla	10/01/2019	<a href="#">Resolución No. SNGRE-005-2019</a>
	Deslizamiento San José de Alluriquín, Santo Domingo de Los Tsáchilas	Amarilla	17/10/2018	<a href="#">Resolución No. SGR-006-2018</a>
	Incremento Actividad Volcánica del Sierra Negra, Galápagos	Amarilla	16/01/2018	<a href="#">Resolución No. SGR-009-2018</a>
	Deslizamiento Sector las Juanitas, Quinindé, Esmeraldas	Naranja	12/05/2016	<a href="#">Resolución No. SGR-060-2016</a>
	Sismo 7.8 Pedernales, Manabí	Roja	17/Abril/2016	<a href="#">Resolución No. SGR-048-2016</a>
	Incremento Actividad Volcánica del Chiles - Cerro Negro, Carchi	Amarilla	01/10/2014	<a href="#">Resolución No. SGR-049-2014</a>
	Deslizamiento San José de Atahualpa, El Oro	Naranja	08/05/2014	<a href="#">Resolución No. SGR-012-2014</a>
	Incremento Actividad Volcánica del Reventador, Napó	Naranja	27/03/2014	<a href="#">Resolución No. SGR-008-2014</a>
Declaratorias de Zonas de Riesgos			Fecha de vigencia	Documento
	Inundaciones Babahoyo, Los Ríos		11/12/2019	<a href="#">Resolución No. SGR-149-2019</a>
	Hundimiento, Zaruma, El Oro		07/03/2017	<a href="#">Resolución No. SGR-029-2015</a>

Elaborado por: Víctor Yagual/Juan Carlos Bravo. - Operador Nacional de Turno 24/7 - Sala de Situación y Monitoreo Samborondón  
Revisado por: Ing. Alan Mite. - Analista de Monitoreo de Turno 24/7 - Sala de Situación y Monitoreo Quito  
Emitido por: - Operador Nacional de Turno 24/7 - Sala de Situación y Monitoreo Samborondón.