

#### Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos

# Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos - No. 0593

Fecha y Hora de actualización: domingo, 23 de octubre de 2022 - 21:15:44 / Página 1 de 14

 Periodo de Monitoreo:
 Desde:
 09h00
 23/10/2022
 Hasta:
 21h00
 23/10/2022

### . Monitoreo de amenazas naturales y antrópicas

- Amenaza en desarrollo, posible desencadenamiento de eventos peligrosos.
- Amenaza en incremento y probable materialización inminente.
- Amenaza dentro de los parámetros normales.



# PELIGRO VOLCÁNICO

Ubicación		Nivel de alerta declarada	Situación actual	Valoración actual
	Volcán Reventador, Napo	NARANJA	18:00 Volcán nublado, sin novedad	•
	Volcán Chiles-Cerro Negro, Carchi	AMARILLA	18:00 Volcán nublado, sin novedad	•
	Volcán Cotopaxi	AMARILLA	Desde las 11h15 de hoy se registra una señal de tremor de alta frecuencia en la estación sísmica BREF. Otras estaciones localizadas en el flanco norte registran dicha señal. Por las frecuencias y amplitudes de la traza, es posible que pueda estar relacionada con pequeños lahares secundarios que están siendo provocados por la alteración de la capa de hielo por el manto de ceniza que ahora hay en la cumbre Los Guardaparques del Parque Nacional Cotopaxi están vigilantes sobre el posible descenso de estos flujos secundarios y están en comunicación con el IGEPN.	
	Volcán Tungurahua	SIN ALERTA	18:00 Volcán nublado, sin novedad	•
	Volcán Sierra Negra, Galápagos	AMARILLA	17:00 Sin actividad superficial.	
	Volcán Sangay, Morona Santiago	AMARILLA	17:13 IGEPN informa emisión de gas con ceniza, observada en satélite por la VAAC de Washington, con una altura de la nube volcánica igual a 870 metros sobre el nivel del cráter con dirección Sureste.	



# PELIGRO POR INCREMENTO DE CAUDALES DE RÍOS

00 ríos desbordados					
Provincia	Cantón	Parroquia	Sector	Nombre del río	
		-		-	
00 Ríos con tendencia	00 Ríos con tendencia a aumentar de nivel				
Provincia	Cantón	Parroquia	Sector	Nombre del río	





#### Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos

# Reporte de monitoreo de <u>amenazas y eventos peligrosos - No. 0593</u>

Fecha y Hora de actualización: domingo, 23 de octubre de 2022 - 21:15:44 / Página 2 de 14



### PELIGRO POR PRESENCIA DE INCENDIOS FORESTALES

00 incendios activos					
Provincia	Cantón	Parroquia	Sector	Afectación (Ha)	
00 incendios contro	00 incendios controlados				
Provincia	Cantón	Parroquia	Sector	Afectación (Ha)	




#### PELIGRO POR APERTURA Y/O COLAPSO DE PRESAS Y REPRESAS

Recurso	Cota mínima	Cota Actual	Cota máxima	Hora de corte	Valoración
Molino, Azuay	1970.00		1990.50		
Mazar, Azuay	2138.05		2153.45		
Daule Peripa, Guayas	70.00	79.74	85.00	16:40	
Central Baba, Los Ríos	114.00		117.00		
La Esperanza, Manabí	53.40		66.00		
Poza Honda, Manabí	91.50		106.50		
Multipropósito Chone, Manabí	48.00		68.50		
Agoyán, Tungurahua	1645.00	1650.83	1651.00	09:00	
Pucará-Pisayambo, Tungurahua	3541.00	3562.77	3565.00	09:00	



#### SITUACIÓN HIDROMETEOROLÓGICA



# Lluvias y Tormentas Eléctricas Vigente desde 00H00 del 22 de octubre hasta las 23H00 del 24 de octubre de 2022

Se prevé que continúen los eventos de lluvias y tormentas eléctricas en las regiones Interandina y Amazonía

- Región Interandina: Se esperan lluvias moderadas en la región interandina; zonas puntuales del norte y sur de la región presentarían lluvias de mayor intensidad acompañadas de tormentas, ráfagas de viento ocasionales y niebla.
- Región Amazónica: Se espera que las precipitaciones se presenten entre moderadas y fuertes en especial en la zona de estribación de cordillera oriental para el 22 de octubre. En la zona este y norte de la región los eventos se presentarían entre el 23 y 24 de octubre.

FUENTE: INAMHI





### Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos

# Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos - No. 0593 Fecha y Hora de actualización: domingo, 23 de octubre de 2022 - 21:15:44/ Página 3 de 14



# PELIGRO SÍSMICO

Fecha - Hora Local	Magnitud	Profundidad	Cercano a	Sentido por la población
15:28:38	3.6	3.9 Km	a 115.7 km de Andoas, Loreto	NO

# Monitoreo de eventos peligrosos (emergencias y desastres)

# ZONA 1



Sismo	
Localización:	Carchi/Tulcán, San Pedro de Huaca, Montúfar, Espejo, Bolívar, Mira, Potrerillos - Chalpatán.
Antecedentes:	El 25/07/2022 producto de la actividad volcánica se registró un sismo de magnitud 5.2, con epicentro a 17.8 km de Tulcán, con una profundidad de 2 km.  Se declararon en emergencia los cantones de Montúfar, Espejo y San Pedro de Huaca. El COE Provincial se mantiene activo coordinando acciones en atención a la emergencia.
Situación actual:	Personal de MIDUVI y GAD Cantonal atienden requerimientos esporádicos.
Afectaciones:	<ul> <li>9 Heridos</li> <li>2270 personas afectadas</li> <li>685 personas damnificadas</li> <li>677 familias afectadas</li> <li>229 familias damnificadas</li> <li>26 bienes públicos afectados</li> <li>34 unidades Educativas afectadas</li> <li>4 bienes privados afectados</li> <li>7 unidades de Salud afectadas</li> </ul>
Acciones de respuesta:	<ul> <li>El MIDUVI y GAD Cantonales según requerimiento realizan evaluaciones de viviendas afectadas.</li> <li>Al momento se mantienen activos 2 albergues temporales, Casa Comunal parroquia La Libertad - San Isidro con un total de 3 familias (11 personas) y Biblioteca Municipal Mesías Arcos parroquia Pioter con un total de 1 familia (4 personas).</li> </ul>
Fuentes de información:	SNGRE CZ1, SNGRE Unidad de Monitoreo Imbabura - Carchi/MSP/MINEDUC/MIES/MIDUVI/SIS ECU 911/GAD Provincial/GAD Cantonal UGR/Cuerpo de Bomberos.



	Deslizamiento	
	Localización:	Imbabura/Pimampiro/Pimampiro/San José de Aloburo.
	Antecedentes:	Se desencadenaron movimientos en masa a causa de filtraciones de agua y por la presencia de fuertes lluvias.  Mediante resolución administrativa No. GADMSPP-A-2021 -077-R, el Sr. Alcalde resuelve declarar la situación de emergencia en el cantón Pimampiro.
	Situación actual:	MIDUVI concluye que el predio denominado "Monserrat 3 - Pimampiro" con código Nro. 1130 ha sido aprobado y se procede a solicitar al GAD Cantonal: (estudios de suelos, factibilidad de servicios, subdivisión y entrega a los beneficiarios, con escritura individual y obras de mejoramiento del suelo).
	Afectaciones:	<ul> <li>- 41 familias afectadas (113 personas),</li> <li>- 12 familias damnificadas (35 personas),</li> <li>- 38 familias evacuadas (116 personas evacuadas: 10 en la escuela del Tejar, 2 en la Unidad Educativa Pimampiro y 26 en familias acogientes),</li> <li>- 12 viviendas destruidas,</li> </ul>





#### Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos

# Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos - No. 0593

Fecha y Hora de actualización: domingo, 23 de octubre de 2022 - 21:15:44 / Página 4 de 14

- 6 viviendas afectadas,

- 6 invernaderos destruidos de tomate riñón y pepinillo,

- 5 reservorios colapsados,

- 50 hectáreas de cultivos de ciclo corto, de aguacates, mandarinas, duraznos y pastizales; (12,43 ha de cultivos destruidos y 37,57 ha de pastos afectadas);

- 530 metros de los canales de riego secundarios están colapsados,

- 800 metros del tendido de la red eléctrica, 3 postes colapsados y 1 transformador colapsado,

- 150 metros destruidos de la red de distribución de agua de consumo humano,

- 150 metros de la red de alcantarillado destruidos,

- 150 metros de la red de telecomunicaciones colapsado.

Acciones de respuesta: MIES validó la información y se entregó el Bono de Contingencia a 4 familias.

Fuentes de información: SNGRE CZ1 Unidad de Monitoreo Imbabura -

Carchi/Yachay/MAG/MIDUVI/GAD Provincial /GAD Cantonal /UGR/ SNGRE

- UPREA -UAR

### ZONA 2



#### Inundación

manadorom	
Localización:	Napo/Tena/Tena/ 3 de Mayo, Calle Cuenca y Edwin Enriquez, Calle Ambato y Unidad Educativa Maximiliano Spiller.
Antecedentes:	Por lluvias suscitadas el 18/10/2022 se produjo el desbordamiento del estero Paushiyacu y provocó inundación en varias viviendas.
Situación actual:	Al momento las familias se encuentran en sus viviendas y no hay presencia de Iluvias. El estero Paushiyacu se encuentra con su nivel normal.
Afectaciones:	-7 Viviendas afectadas -1 Unidad Educativa afectada
Acciones de respuesta:	Cuerpo de Bomberos, GAD Municipal de Tena, SNGRE y Cruz Roja Ecuatoriana realizaron el levantamiento de información y limpieza de las infraestructuras afectadas.
Fuentes de información:	SNGRE Umeva Napo-Orellana/GAD Municipal de Tena



#### Socavamiento

Localización:	Napo/El Chaco/Gonzalo Díaz De Pineda (El Bombón)/San Rafael, Piedra Fina 2, San Luis, San Carlos, vía Y de Baeza-Lago Agrio [E45].
Antecedentes:	Debido al proceso erosivo desarrollado desde febrero del 2020, el río Quijos (Alto Coca) mantiene en riesgo a varias viviendas y sectores estratégicos, tales como: la Red Estatal Vial [E45], Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, tuberías de SOTE, Poliducto Shushufindi - Quito y OCP. El frente de erosión se mantiene en la abscisa 7+900(puente de San Carlos). Se mantiene la declaratoria emitida mediante resolución SNGRE-058-2021 de cambiar el nivel de alerta Naranja a Roja.
Situación actual:	CELEC informa que se mantienen las condiciones de inestabilidad en la zona de Ventana 2, que amenazan los terrenos de la zona del antiguo campamento de SINOHYDRO, la zona del poblado de San Luis y las zonas ubicadas en la margen izquierda del cauce. El frente de erosión se mantiene en la abscisa 7+900 por 457 días.  Al momento no se presentan lluvias en el sector y el nivel del río Coca se encuentra en sus niveles normales.
	San Rafael continúa sin servicio eléctrico debido a la pérdida de la vía en Piedra Fina, que imposibilita colocar los postes para la distribución del servicio. La vía San Luis-Lago Agrio permanece cerrada. A causa de la erosión se produjo la pérdida de la vía construida por los moradores.





### Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos

# Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos - No. 0593

	nitoreo de amenazas y eventos peligrosos - No. 0593
	y Hora de actualización: domingo, 23 de octubre de 2022 - 21:15:44 / Página 5 de 14
Afectaciones:	- 05/08/2022 Evacuación de 1 familia (5 personas)
	- 12/07/2022 1 bien público afectado (Tubería de agua potable, solventado)
	- 09/07/2022 Evacuación de 1 familia (4 personas)
	- 04/07/2022 Pérdida de la vía construida por moradores
	- 27/05/2022 1 familia evacuada (2 personas).
	- 05/03/2022.1 familia evacuada.
	- 04/03/2022, 2 familias evacuadas.
	- 19/01/2022, 1 familia evacuada (1 persona).
	- 05/01/2022, evacuación de enseres de 3 familias (ya se encontraban 2
	familias evacuadas días anteriores y la tercera familia continúa en su
	vivienda).
	- 20/12/2021, 1 familia (10 personas) evacuadas.
	- 13/12/2021, rotura de la tubería de poliducto.
	- 10/12/2021, población de San Rafael sin energía eléctrica.
	- 03/12/2021, puente sobre el río Piedra Fina 2 en riesgo.
	- 21/11/2021, 1 tubería de agua afectada.
	- 19/05/2021, 1 puente destruido (puente denominado Ventana 2).
	- 18/05/2021, 2 viviendas destruidas (las familias fueron evacuadas en
	febrero del 2021).
	- 10/03/2021, 1 bien afectado (tanque de agua).
	- 27/02/2021, 2 familias damnificadas y evacuadas a alojamiento temporal
	(al momento están en arriendo por sus propios medios); 2 viviendas
	presentaron fisuras.
	- 22/10/2020, 1 puente destruido (puente sobre el río Montana).
	- 06/05/2020, 2 familias afectadas, 2 viviendas afectadas.
	- 07/04/2020, 3 bienes afectados (tuberías del SOTE, Poliducto
	Shushufindi- Quito y la OCP).
	- Afectación vial: las pérdidas y afectaciones relevantes en vías ocurrieron
	en un total de 875 metros de la vía [E45].
	- Afectación agropecuaria: durante estos meses se ha identificado la
	pérdida de 100 ha de superficie agrícola, 63 porcinos, 3000 tilapias y 385
	bovinos.
Acciones de respues	
, tectories de respues	conectará San Luis con el Reventador.
	confecture and Euro confer reventador.

# ZONA 3

Fuentes de información:



Actividad volcánica	
Localización:	Volcán Cotopaxi
Antecedentes:	De acuerdo al informe emitido por el IGEPN el 21/10/2022, donde indica que, las estaciones sísmicas del volcán Cotopaxi registraron una señal de tremor probablemente relacionado a una actividad de emisión de gases y ceniza. IGEPN reportó leve caída de ceniza en el refugio José Rivas.
Situación actual:	Mediante la resolución Nro. SNGRE -311-2022 se declara estado de Alerta Amarilla por actividad volcánica para la zona de influencia del Volcán Cotopaxi, con base a los mapas de peligros volcánicos del volcán Cotopaxi, generados por el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, a fin de mantener y fortalecer el monitoreo y las actividades de capacitación, prevención, preparación y respuesta necesarias.
Afectaciones:	
Acciones de respuesta:	Director General del SNGRE y SNGRE-DMEVA mediante la resolución Nro. SNGRE -311-2022 declaran Alerta Amarilla al Volcán Cotopaxi.

Chaco/CELEC EP

SNGRE CZ2 mantiene monitoreo constante con puntos focales en San Luis.

SNGRE CZ2 Unidad de Monitoreo Napo-Orellana/GAD Municipal El

La CTC Río Coca realiza el monitoreo del proceso erosivo.





#### Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos

# Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos - No. 0593

Fecha y Hora de actualización: domingo, 23 de octubre de 2022 - 21:15:44 / Página 6 de 14

El Instituto Geofísico se encuentra monitoreando el desarrollo del evento.

SNGRE se mantiene en constante monitoreo sobre la evaluación del evento.

Fuentes de información: IGEPN / ECU911/ SNGRE Umeva de Monitoreo Tungurahua

### **ZONA 5**



#### Deslizamiento

Desilzarriento	
Localización:	Guayas / El Empalme/ Velasco Ibarra / Atilio Vélez Aray.
Antecedentes:	Técnico de la UGR del GAD El Empalme mediante informe EVIN señala que, a causa de la lluvia registrada, la madrugada del 19/10/2022, se produjo un deslizamiento
Situación actual:	Se afectó a varias viviendas por el ingreso de tierra y dejó pérdidas de enseres del hogar. Las personas afectadas se encuentran en casa de familias acogientes.
Afectaciones:	15 viviendas afectadas. 15 familias, 66 personas afectadas.
Acciones de respuesta:	Técnico de la UGR del GAD Cantonal El Empalme realizó levantamiento de información EVIN.
Fuentes de información:	GAD Cantonal, El Empalme/SNGRE Unidad de Monitoreo Bolívar

# **ZONA 6**



#### Inundación

Localización:	Azuay/Cuenca /Hermano Miguel/25 de Marzo y de Los Migrantes
Antecedentes:	El 23/10/2022, a causa de las lluvias suscitadas y por trabajos de construcción por parte del Municipio de Cuenca que están aún por finalizar, se produjo la inundación de dos viviendas.
Situación actual:	El evento se está atendiendo.
Afectaciones:	- 2 viviendas afectadas
Acciones de respuesta:	Cuerpo de Bomberos Cuenca realiza trabajos para destapar drenajes y trabajos de succión de agua.
Fuentes de información:	CB Cuenca/SNGRE Unidad de Monitoreo Azuay-Cañar



Fuentes de información:	CB Cuenca/SNGRE Unidad de Monitoreo Azuay-Canar
Deslizamiento	
Localización:	Azuay/Nabón/Nabón/Rosas, Bellavista, Tamboloma, Chunazana.
Antecedentes:	El 14/03/2022, se reportó un movimiento en masa provocando la filtración de agua de riego en la planta de Uzhcurrumi. El 23/11/2021 el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias declaró la alerta naranja por movimiento en masa de 130,94 hectáreas en el área que comprenden los barrios Rosas, Bellavista, Tamboloma y Rosario de la parroquia Nabón, cantón Nabón, provincia de Azuay.
Situación actual:	Con fecha 09/08/2022, GAD Cantonal informó actualización de las familias, personas afectadas y damnificadas, Con fecha 03/08/2022 SNGRE CZ6 realizó el proceso de capacitación en plan familiar de emergencias y socialización del plan de evacuación a las familias que se encuentran en la zona afectada por el macro deslizamiento.
Afectaciones:	-50 metros de vía afectada (vía habilitada, sector El Progreso) -80 familias afectadas integradas por 238 personas afectadas -60 familias damnificadas, integradas por 162 personas damnificadas -40 metros de vía afectados (vía parcialmente habilitada, sector Trancapata) -60 metros de vía afectados (vía parcialmente habilitada, sector Quebrada del Canal) -1 Casa comunal afectada con cuarteaduras -47 viviendas afectadas (las familias evacuadas se alojan en diferentes alojamientos temporales como arriendos o familias de acogida)





#### Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos

# Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos - No. 0593

Fecha y Hora de actualización: domingo, 23 de octubre de 2022 - 21:15:44 / Página 7 de 14

-Terminal terrestre con grietas en oficinas, gradas (cierre de operaciones)

-Iglesia demolida por los daños estructurales presentados

-Centro de salud con fisuras, en evaluación permanente por parte del MSP Acciones de respuesta:

Técnico de UGR Nabón se mantiene en continuo monitoreo de la zona

afectada, SNGRE realizó capacitación en la zona afectada.

Fuentes de información: SNGRE CZ6 Unidad de Monitoreo Azuay-Cañar/UGR Nabón

# **ZONA 7**



#### Accidente minero

Localización:	El Oro/Zaruma/Zaruma, Cabecera Cantonal/La Florida.
Antecedentes:	Debido al colapso de la mina el 22/10/2022 "Compañía Minera Florida del Señor de Roma", 3 personas quedaron atrapadas por rocas y lodo en el interior del pozo minero.
Situación actual:	En horas de la mañana se reunió la GT3 con la presencia de autoridades provinciales y cantonales donde informaron la situación de los trabajos de reforzamiento de un tapón por donde se filtró agua y materiales rocosos que se desplazaron hacia 120 metros abajo, donde se encontraban las 3 personas cuyas funciones eran de madereros.
Afectaciones:	- 3 personas atrapadas (se desconoce sus condiciones de salud)
Acciones de respuesta:	El 23/10/2022, se reunió el GT3 con la participación de PPNN, Cuerpo Bomberos de Machala, Zaruma, Santa Rosa, Director Distrito MIES y Jefatura Política, para evaluar trabajos y coordinar acciones de rescate de las personas atrapadas. El 22/10/2022, MIES con su equipo técnico brindó soporte emocional a dos familias de los desaparecidos. El 22/10/2022 se reunió el PMU bajo la dirección de CB Zaruma, donde se establecieron las siguientes recomendaciones: - Aplicar Plan de Contingencia de la Cía Minera Mantener equipo médico las 24 horas para atención del personal de rescate Arreglar la vía de acceso vehicular a fin de que garantice la entrada de los vehículos de emergencias. GT3 desde el 22/10/2022 se mantiene activa en acciones de coordinación al evento
Fuentes de información:	SNGRE Unidad de Monitoreo El Oro / ARCERNNR



#### Accidente minero

Accidence minero	
Localización:	El Oro/Pasaje /Progreso/La Playa, Mina El Mirador
Antecedentes:	A causa de la caída de una roca el 23/10/2022, se registra una persona fallecida en el interior de la mina El Mirador.
Situación actual:	El evento se encuentra bajo evaluación
Afectaciones:	1 persona fallecida
Acciones de respuesta:	CB realizó tareas de rescate de persona fallecida.  PPNN brindo seguridad y acompañamiento en tareas de rescate.  DNASED realiza levantamiento del cadáver que posteriormente será movilizado al centro forense para los procedimientos de ley.  SNGRE coordina con ARCERNNR para inspección de la empresa minera.
Fuentes de información:	SNGRE CZ7 UMEVA EI Oro/ ARCERNNR/PPNN





### Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos

Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos - No. 0593 Fecha y Hora de actualización: domingo, 23 de octubre de 2022 - 21:15:44 / Página 8 de 14

# 2. Monitoreo de estado de vías afectadas por eventos peligrosos

<u>VÍAS DE PRIMER ORDEN:</u>

#### 01 vía de primer orden cerrada

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Peligroso	Afectación (metros lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
1	Napo	El Chaco	Gonzalo Díaz De Pineda (El Bombón)	San Rafael, Piedra Fina, San Luis, San Carlos, Vía Y de Baeza-Lago Agrio [E45]	SOCAVAMIENTO	875	02/02/2020	Lago Agrio - Coca - Y de Narupa - Tena - Ambato - Quito

# 38 vías de primer orden parcialmente habilitadas

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Peligroso	Afectación (metros lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
1	Napo	Archidona	Cotundo	Y de Narupa, vía Loreto - Coca. [E20-E45A]	DESLIZAMIENTO		23/10/2022	Ninguna
2	Morona Santiago	Huamboya	Huamboya	Valle del Pastaza, vía Macas-Puyo [E45]	DESLIZAMIENTO	8	14/10/2022	Ninguna
3	Napo	Quijos	Cosanga	Varios sectores, vía Y de Narupa - Y de Baeza [E20-E45A]	DESLIZAMIENTO		14/10/2022	Ninguna
4	Azuay	Sevilla de Oro	Palmas	vía Paute Guarumales Mendez [E- 40]	SOCAVAMIENTO	35	30/08/2022	Ninguna
5	Azuay	Cuenca	Sayausí	Km 7, vía Cuenca-Molleturo- Naranjal [E-582]	SOCAVAMIENTO	25	28/08/2022	Ninguna
6	Manabí	Puerto López	Salango	La Rinconada 5 Cerros, vía Puerto López – Santa Elena [E15].	HUNDIMIENTO	4	28/08/2022	Ninguna
7	Manabí	Sucre	Leonidas Plaza	Km 19, San Agustín-Tosagua E-383	SUBSIDENCIA	150	14/08/2022	Ninguna
8	Napo	Quijos	Baeza	Sector de Guagrayacu, vía Baeza- Papallacta [E20]	DESLIZAMIENTO	10	12/08/2022	Ninguna
9	Morona Santiago	Sucúa	Asunción	Sector paso Carreño [E45]	SOCAVAMIENTO	5	18/05/2022	Ninguna
10	El Oro	Machala	El Cambio	El Cambio, vía Machala - El Guabo [E-25]	SOCAVAMIENTO		01/04/2022	Ninguna
11	Loja	Calvas	Utuana	Utuana, vía Cariamanga- Macará[E69]	DESLIZAMIENTO		12/03/2022	Ninguna
12	Azuay	Pucará	Pucará	km 23-Deuta, Vía Minas-Tablón- Pucará	HUNDIMIENTO	100	09/03/2022	Ninguna
13	Loja	Calvas	Colaisaca	Asanuma, vía Cariamanga- Sozoranga[E69]	DESLIZAMIENTO	30	07/03/2022	Ninguna
14	Azuay	Girón	Girón	km 39+500, vía Cuenca-Girón- Pasaje [E-59]	HUNDIMIENTO	80	04/03/2022	Ninguna
15	Azuay	Cuenca	Molleturo	Km 66, vía Cuenca-Molleturo- Naranjal [E-582]	DESLIZAMIENTO	60	26/02/2022	Ninguna
16	Pichincha	Mejía	Manuel Cornejo A.	km 38 + 600, vía Alóag - Unión del Toachi [E20]	HUNDIMIENTO		25/02/2022	Ninguna
17	Esmeraldas	Quinindé	Rosa zarate	Km 68 Los Vergeles, vía Esmeraldas - Quinindé [E20]	HUNDIMIENTO	40	08/02/2022	Ninguna





### Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos

# Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos - No. 0593 Fecha y Hora de actualización: domingo, 23 de octubre de 2022 - 21:15:44/ Página 9 de 14

	Fecha y Hora de actualización: domingo, 23 de octubre de 2022 - 21:15:44/ Página 9 de 14									
No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Peligroso	Afectación (metros lineales)	Fecha del evento	Vías alternas		
18	Cotopaxi	Pujilí	Tingo	El Palmar, Tilipulo, Saraguasi, San José de Tilipulo, California, La Esperanza.	INUNDACIÓN		31/01/2022	Ninguna		
19	Cotopaxi	Pujilí	Tingo	Siete Ríos, El Estado y Macuchi.	INUNDACIÓN	35	30/01/2022	Ninguna		
20	Cotopaxi	Pujilí	Tingo	Negrillo Km 100, vía Latacunga - La Maná [E-30]	INUNDACIÓN	40	30/01/2022	Ninguna		
21	Cotopaxi	Pujilí	Pilaló	Caserío Pilaló, Tinieblas, Km 94, vía Pujilí – La Mana [E30].	DESLIZAMIENTO	2000	29/01/2022	Ninguna		
22	Imbabura	lbarra	Carolina	San Jerónimo; vía Salinas - Lita [E 10]	DESLIZAMIENTO	225	22/12/2021	1 Ruta desde la E10 Guallupe - San Juan de Lachas (Carchi) - por la E 182 Gualchan - Chical - Maldonado - Tulcán - Ibarra 2 Para vehículos livianos, E10 desde San Jerónimo - Buenos Aires - Cahuasqui - Tumbabiro.		
23	Napo	El Chaco	Sardinas	Quebrada Macanas, vía Y de Baeza-Lago Agrio [E45]	SOCAVAMIENTO	50	14/12/2021	Ninguna		
24	Cañar	Cañar	Ingapirca	Vía El tambo - Ingapirca - Honorato Vásquez km 8+100, km 15.	DESLIZAMIENTO	100	24/11/2021	Ninguna		
25	Napo	Tena	Chontapunta	Rayayacu, vía Chontapunta – La Belleza [E436]	COLAPSO ESTRUC TURAL		17/11/2021	Vía de tercer orden Humuyacu- Yuralpa Derecho- Wachayacu.		
26	Tungurahua	San Pedro De Pelileo	Pelileo	La Hamaca, vía Pelileo - Baños [E30]	SOCAVAMIENTO		16/10/2021	Ninguna		
27	Napo	Quijos	Cuyuja	Flor del Bosque, Quebrada Rio Negro, Jatuntinahua, Molana, El Laurel, vía Y de Baeza -Papallacta [E20]	DESLIZAMIENTO	200	19/07/2021	Ninguna		
28	Morona Santiago	Gualaquiza	Gualaquiza	Sector Tucumbatza, vía Gualaquiza-San Juan Bosco [E45] (Primer Orden).	HUNDIMIENTO	50	30/06/2021	Ninguna		
29	Orellana	Francisco de Orellana	El Dorado	Km 21 y km 28, vía el Coca - Dayuma [E45A]	HUNDIMIENTO	150	19/06/2021	Ninguna		
30	Morona Santiago	Morona	Macas, cabecera cantonal y capital provincial	Vía Macas-Puyo [E45], tramo puente sobre el río Copueno- puente sobre el río Upano	SOCAVAMIENTO	180	16/05/2021	Ninguna		
31	Azuay	Cuenca	Molleturo	km. 101, vía Cuenca-Molleturo- Naranjal [E-582]	SOCAVAMIENTO	12	14/03/2021	Ninguna		
32	Esmeraldas	Esmeraldas	5 De Agosto	El Cabezón (desvío Tachina)	SOCAVAMIENTO	150	10/03/2021	Ninguna		
33	Orellana	La Joya De Los Sachas	San Sebastián del Coca	Toyuca, Sardinas, Sebastian del Coca, vía La Joya de los Sachas – El Coca [E45A]	SOCAVAMIENTO		08/02/2021	Ninguna		





### Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos

# Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos - No. 0593 Fecha y Hora de actualización: domingo, 23 de octubre de 2022 - 21:15:44/Página 10 de 14

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Peligroso	Afectación (metros lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
34	Morona Santiago	Tiwintza	Santiago, cabecera cantonal	Yapapas, vía Entronque a Santiago de Méndez - Santiago [E40]	SOCAVAMIENTO	50	21/08/2020	Ninguna
35	Morona Santiago	Morona	Macas, cabecera cantonal y capital provincial	Puente sobre el río Upano, vía Macas-Puyo-[E45]	SOCAVAMIENTO	57	21/06/2020	Ninguna
36	Morona Santiago	Tiwintza	Santiago, cabecera cantonal	Palomino km 68, vía Santiago-San José de Morona [E40]	DESLIZAMIENTO	70	16/05/2020	Ninguna
37	Morona Santiago	Tiwintza	Santiago, cabecera cantonal	Km 75, Yapapas, vía Entronque a Santiago de Méndez - Santiago [E40]	DESLIZAMIENTO	70	16/05/2020	Ninguna
38	Morona Santiago	Tiwintza	San José de Morona	Shaime, vía Santiago-San José de Morona [E40]	COLAPSO ESTRUCTURAL	170	13/05/2020	Ninguna

### VIAS DE SEGUNDO ORDEN

# 07 vías de segundo orden cerradas

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Peligroso	Afectaci ón (metros lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
1	Imbabura	Antonio Ante	San Roque	La Merced; vía Atuntaqui - Cotacachi	COLAPSO ESTRUCTURAL		08/10/2022	Ninguna
2	Pichincha	Mejía	Tambillo	Barrio la Joya	COLAPSO ESTRUCTURAL	30	17/04/2022	Ninguna
3	El Oro	Atahualpa	San Juan De Cerro Azul	Cerro Azul, Vía Cerro Azul - Paccha [E- 585]	DESLIZAMIENTO	30	09/04/2022	Ninguna
4	Chimborazo	Alausí	Sibambe	Pepinales, vía Alausí - Huigra [E-47]	SOCAVAMIENTO		09/03/2022	Ninguna
5	Pichincha	Quito	Conocoto	Calles Hermano Miguel y Panzaleo, cruce de vías.	SOCAVAMIENTO	30	28/02/2022	Ninguna
6	Imbabura	Pimampiro	Pimampiro, Cabecera Cantonal	San José de Aloburo	DESLIZAMIENTO	500	09/11/2021	Vía Mariano Acosta
7	Guayas	Colimes	Colimes, Cabecera Cantonal	Av. Principal entrada de Colimes	COLAPSO ESTRUCTURAL	130,5	23/04/2020	Palestina - San Jacinto- Colimes

# 13 vías de segundo orden parcialmente habilitadas

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Peligroso	Afectació n (metros lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
1	Tungurahua	Santiago de Píllaro	Ciudad Nueva	Tierra Blanca, vía Píllaro - Ambato.	SOCAVAMIENTO	1	20/10/2022	Ninguna
2	Pichincha	Quito	San Antonio	Monjas y Chaguar	COLAPSO ESTRUCTURAL		7/05/2022	Ninguna
3	Morona Santiago	Morona	Alshi (Cab. En 9 de Octubre)	km 15, vía Riobamba-Macas	DESLIZAMIENTO	300	19/04/2022	Ninguna
4	Pichincha	Mejía	Tambillo	El Murco - Pasando la escuela Carlos Freire Larrea.	INUNDACIÓN		11/04/2022	Ninguna
5	Orellana	Francisco de Orellana	La Belleza	Vía Jaguar 2 - Cacique Jumandy	DESLIZAMIENTO		14/03/2022	Ninguna
6	Azuay	Pucara	Pucara	km 23-Deuta, Vía Minas-Tablón-Pucará	HUNDIMIENTO	100	09/03/2022	Ninguna
7	Azuay	Girón	Girón	Bellavista, vía Girón Santa Teresita	COLAPSO ESTRUCTURAL	20	06/03/2022	Ninguna





### Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos

# Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos - No. 0593 Fecha y Hora de actualización: domingo, 23 de octubre de 2022 - 21:15:44/ Página 11 de 14

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Peligroso	Afectació n (metros lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
8	El Oro	Zaruma	Malvas		DESLIZAMIENTO	20	03/03/2022	Ninguna
9	Chimborazo	Alausí	Huigra	Pagma, vía Alausí - Huigra - El Triunfo [E-47]	DESLIZAMIENTO	500	02/03/2022	Ninguna
10	Chimborazo	Guano	La Matriz	Barrios La Merced, La Dolorosa del cementerio, Magdalena, Santa Anita, Central, San Pedro, La Inmaculada, San Roque, María de Los Ángeles, Espíritu santo, La Dolorosa Centro, Balneario Los Elenes	Δ1 1 1\/1( ) \( )	9000	11/12/2021	Ninguna
11	Bolívar	Guaranda	Guanujo	Chaquisca, vía Guanujo-Las Cochas	DESLIZAMIENTO	30	09/11/2021	sector de Negroyacu o barrio Mantilla
12	Orellana	Francisco de Orellana	San José de Guayusa	15 km, vía a la Comunidad Sardinas.	SOCAVAMIENTO	80	20/07/2021	Ninguna
13	Chimborazo	Guano	Guanando	Km 35, vía Cahuají - Pillate - Cotaló [E- 304].	DESLIZAMIENTO	20	28/04/2021	Riobamba - Mocha - Baños

# VÍAS DE TERCER ORDEN:

# 17 vías de tercer orden cerradas

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Peligroso	Afectació n (metros lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
1	Napo	Tena	Tena	Las Sogas.	DESLIZAMIENTO		19/10/2022	Ninguna
2	Morona Santiago	Gualaquiza	San Miguel de Cuyes	Vía a San Miguel de Cuyes	SOCAVAMIENTO	20	05/07/2022	Ninguna
3	Tungurahua	Quero	Quero	San Antonio de Hipolonguito, vía Quero - San Antonio.	SOCAVAMIENTO	30	26/06/2022	Ninguna
4	Tungurahua	Santiago de Píllaro	Baquerizo Moreno	Plazuela, vía Plazuela - Baquerizo Moreno	ALUVION	500	24/06/2022.	Ninguna
5	Pichincha	Quito	Conocoto	Monserrat, calles Juan Bautista Aguirre y Juan Hernando Dávila	SOCAVAMIENTO		12/06/2022	Ninguna
6	Pichincha	Mejía	Tambillo	Ushco, vía Tambillo - Panamericana Sur.	INUNDACION	20	10/04/2022	Ninguna
7	Pichincha	Mejía	Manuel Cornejo Astorga (Tandapi)	Vía de ingreso a las Comunidades Peñas Blancas, El Paraíso, El Mirador y San Francisco.	DESLIZAMIENTO	140	08/02/2022	Ninguna
8	Imbabura	Ibarra	Lita	Río verde Alto, vía Lita - Rioverde Alto	DESLIZAMIENTO	50	18/12/2021	Ninguna
9	El Oro	Zaruma	Zaruma, cabecera cantonal	calles Colon y 10 de Agosto	HUNDIMIENTO		15/12/2021	Ninguna
10	Imbabura	San Miguel De Urcuqui	La Merced De Buenos Aires	San José	DESLIZAMIENTO	70	14/12/2021	Ninguna
11	Morona Santiago	Morona	Sinaí	Nueva alianza	INUNDACIÓN	7000	18/05/2021	Ninguna
12	Morona Santiago	Morona	Sinaí	Playas de San Luis, vía Santa María Tunants-Playas de San Luis-Quinta Cooperativa	INUNDACIÓN	3884	02/05/2021	Ninguna
13	Azuay	Cuenca	Nulti	Pasto Romero, vía al centro Parroquial	DESLIZAMIENTO		16/04/2021	Ninguna
14	Chimborazo	Chunchi	Chunchi, cabecera cantonal	Armenia, Río Guataxi afluente del río Chanchán	DESLIZAMIENTO		12/02/2021	Ninguna
15	Chimborazo	Chunchi	Chunchi, cabecera cantonal	Armenia	DESLIZAMIENTO		20/01/2021	Ninguna





# Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos

# Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos - No. 0593 Fecha y Hora de actualización: domingo, 23 de octubre de 2022 - 21:15:44/ Página 12 de 14

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Peligroso	Afectació n (metros lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
16	Chimborazo	Chunchi	Chunchi, cabecera cantonal	Guilliloma - Kullpa - Armenia	HUNDIMIENTO		26/12/2020	Ninguna
17	Morona Santiago	Palora	Cumandá (Cab. en Colonia Agrícola Sevilla del Oro)	Puente sobre el río Charuyaku	COLAPSO ESTRUCTURAL		23/10/2020	Palora-Puyo- Cumandá

### 16 vías de tercer orden parcialmente habilitadas.

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Peligroso	Afectac ión (metros lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
1	Cañar	Azogues	Rivera	Libertad, Zhoray, Colepato, Huigra, Matrama, Mazar.	ALUVION	100	04/07/2022	Ninguna
2	Carchi	Bolívar	Monte Olivo	Monte Olivo, vía Bolívar - Monte Olivo	ALUVION	50	04/07/2022	Ninguna
3	Azuay	Pucará	Pucará	km 16+500, Vía Minas-Tablón-Pucará	DESLIZAMIENTO	50	19/04/2022	Ninguna
4	Chimborazo	Guamote	Palmira	Sector de Vishut Km 512, Vía Riobamba - Alausí [E-35].	DESLIZAMIENTO	10	12/03/2022	Ninguna
5	Morona Santiago	Sucúa	Asunción	Barrio la Laguna, vía Sucúa-Asunción	ALUVIÓN	30	22/12/2021	Ninguna
6	Tungurahua	Baños De Agua Santa	Lligua	Capa Rosa, vía Lligua - Baños.	ALUVIÓN	150	22/08/2021	Ninguna
7	Napo	El Chaco	Sardinas	Quebrada Yaucana	ALUVIÓN		23/07/2021	Ninguna
8	Napo	El Chaco	Oyacachi	Oyacachi, vía a Jariyacu- Huashahuaicu	DESLIZAMIENTO		20/07/2021	Ninguna
9	Morona Santiago	Gualaquiza	Nueva Tarqui	El Candi	HUNDIMIENTO	800	26/05/2021	Ninguna
10	Morona Santiago	San Juan Bosco	Santiago de Pananza	Centro Parroquial de Pananza	HUNDIMIENTO	10	20/05/2021	Ninguna
11	Tungurahua	Patate	Patate, cabecera cantonal	Puñapí, vía alterna Baños - Patate	DESLIZAMIENTO	80	18/05/2021	Ninguna
12	Chimborazo	Riobamba	Quimiag	Sector Balcashí, vía Quimiag - Chambo	SOCAVAMIENTO		06/03/2021	Ninguna
13	Morona Santiago	Santiago	Copal	Puente sobre el río Malo	COLAPSO ESTRUCTURAL		29/01/2021	Ninguna
14	Santo Domingo De Los Tsáchilas	Santo Domingo	Valle Hermoso	Sector Sarayacu.	COLAPSO ESTRUCTURAL		15/01/2021	Ninguna
15	Morona Santiago	Morona	Sevilla Don Bosco	Santa Rosa	INUNDACIÓN	30	21/06/2020	Ninguna
16	Morona Santiago	San Juan Bosco	Santiago de Pananza	Varios Sectores	DESLIZAMIENTO	860	02/04/2020	Ninguna

# 4. Declaratorias emitidas por el SNGRE (vigentes en orden cronológico)

Evento peligroso	Nivel de alerta	Fecha de vigencia	Documento
Incremento Actividad Volcánica Cotopaxi	Amarilla	22/10/2022	Resolución No. SNGRE-0311- 2022





#### Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos

#### Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos - No. 0593 Fecha y Hora de actualización: domingo, 23 de octubre de 2022 - 21:15:44 / Página 13 de 14 Declaratoria del estado de ALERTA AMARILLA por deslizamiento en La Armenia, Chunchi, Resolución No. SNGRE-182-2022 provincia de Chimborazo. Amarilla 15/07/2022 Declaratoria del estado de ALERTA AMARILLA por incremento de amenaza de movimientos en masa en los sectores: Pasán y Namza Chico, de Amarilla 20/05/2022 Resolución No. SNGRE-118-2022 la parroquia Huigra, cantón Alausí, provincia de Chimborazo. Movimiento en masa barrios Rosas, Bellavista, Tamboloma y Rosario 23/11/2021 Resolución No. SNGRE-171-2021 Naranja de la parroquia Nabón, cantón Nabón, provincia de Azuay Socavamiento por la erosión del río Coca y sus Resolución No. SNGRE-058-21/05/2021 afluentes - El Chaco. Actividad Volcánica Sangay: Caída de ceniza Resolución No. SNGRE-045-Amarilla 16/06/2020 Provincia de Chimborazo 2020 Aumento de sedimentos volcánicos Resolución No. SNGRE-140-Río Upano- Parroquias Sinaí y Sevilla de Don Amarilla 05/12/2019 2019 Bosco, cantón Morona, Morona Santiago Incendios Forestales Imbabura, Carchi, Pichincha, Chimborazo, Amarilla 19/09/2019 Resolución No. SNGRE-111-2019 Guayas, El Oro y Loja Incremento de Iluvias e inundaciones Guayas, El Oro, Sto. Domingo, Esmeraldas, Resolución No. SNGRE-066-Amarilla 16/07/2019 Manabí y Los Ríos y Bolívar, cantón Chillanes, 2019 San José del Tambo. Fenómeno El Niño (ENOS) Resolución No. SNGRE-005-Amarilla 10/01/2019 Provincias del Litoral e Insular 2019 Deslizamiento Resolución No. SGR-006-2018 San José de Alluriquín, Santo Domingo de Los Amarilla 17/10/2018 Tsáchilas Incremento Actividad Volcánica del Sierra Amarilla 16/01/2018 Negra, Resolución No. SGR-009-2018 Galápagos Deslizamiento Sector las Juanitas, Quinindé, Resolución No. SGR-060-2016 Naranja 12/05/2016 Esmeraldas



Resolución No. SGR-048-2016

17/Abril/2016

Sismo 7.8 Pedernales,

Manabí



### Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos

Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos - No. 0593  Fecha y Hora de actualización: domingo, 23 de octubre de 2022 - 21:15:44/Página 14 de 14								
	Incremento Actividad Volcánica del Chiles - Cerro Negro, Carchi	Amarilla						
	Deslizamiento San José de Atahualpa, El Oro	Naranja	08/05/201	4 Resolución No. SGR-012-2014				
	Incremento Actividad Volcánica del Reventador, Napo	Naranja	27/03/201	4 Resolución No. SGR-008-2014				
	Declaratorias de Zonas de Riesgos		Fecha de vigencia	Documento				
<b></b>	Inundaciones Babahoyo, Los Ríos		11/12/2019	Resolución No. SGR-149-2019				
	Hundimiento, Zaruma, El Oro		07/03/2017	Resolución No. SGR-029-2015				

Elaborado por: Carlos Álvarez/Juan Carlos Bravo. - Operador Nacional de Turno 24/7 - Sala de Situación y Monitoreo Samborondón Revisado por: Ing. Víctor Sánchez - Analista Nacional de Turno 24/7 - Sala de Situación y Monitoreo Samborondón. Enviado por. - Operador Nacional de Turno 24/7 - Sala de Situación y Monitoreo Samborondón

