

Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos

Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos - No. 0638

Fecha y Hora de actualización: martes, 15 de noviembre de 2022 - 09:09:14 / Página 1 de 13

Periodo de Monitoreo: Desde: 21h00 | 14/11/2022 | Hasta: | 09h00 | 15/11/20

. Monitoreo de amenazas naturales y antrópicas

- Amenaza en desarrollo, posible desencadenamiento de eventos peligrosos.
 - Amenaza en incremento y probable materialización inminente. Amenaza dentro de los parámetros normales.



PELIGRO VOLCÁNICO

į	Ubicación		Situación actual	Valoración actual
	Volcán Reventador, Napo	NARANJA	06:57 Mediante cámaras se visualiza el sector del volcán nublado, sin novedad.	•
	Volcán Chiles-Cerro Negro, Carchi AMARILLA 07:15 Mediante cámaras se visualiza el sector del volcán nublado, sin novedad.			
	Volcán Cotopaxi	AMARILLA	06:00 Sin registro de lluvias. La actividad interna se mantiene en niveles bajos. Sin novedad	•
	Volcán Tungurahua	SIN ALERTA	06:00 Mediante cámaras se visualiza el sector del volcán nublado, sin novedad.	
	Volcán Sierra Negra, Galápagos	AMARILLA	06:00 Sin reporte de actividad.	•
	Volcán Sangay, Morona Santiago	AMARILLA	O4:14 IGEPN informa emisión de ceniza a una altura igual a 1470 metros sobre el nivel del cráter en dirección Oeste	



PELIGRO POR INCREMENTO DE CAUDALES DE RÍOS

00 Ríos desbordados						
Provincia	Cantón	Parroquia	Sector	Nombre del río		
00 Ríos con tendencia	00 Ríos con tendencia a aumentar de nivel					
Provincia	Cantón	Parroquia	Sector	Nombre del río		



PELIGRO POR PRESENCIA DE INCENDIOS FORESTALES

00 incendios activo	00 incendios activos					
Provincia	Cantón	Parroquia	Sector	Afectación (Ha)		
00 incendios contro	00 incendios controlados					
Provincia	Cantón	Parroquia	Sector	Afectación (Ha)		





Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos

Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos - No. 0638

Fecha y Hora de actualización: martes, 15 de noviembre de 2022 - 09:09:14 / Página 2 de 13




PELIGRO POR APERTURA Y/O COLAPSO DE PRESAS Y REPRESAS

Recurso	Cota mínima	Cota Actual	Cota máxima	Hora de corte	Valoración
Molino, Azuay	1970.00		1990.50		
Mazar, Azuay	2138.05		2153.45		
Daule Peripa, Guayas	70.00	79.05	85.00	06:35	
Central Baba, Los Ríos	114.00	115.01	117.00	08:29	•
La Esperanza, Manabí	53.40		66.00		
Poza Honda, Manabí	91.50		106.50		
Multipropósito Chone, Manabí	48.00		68.50		
Agoyán, Tungurahua	1645.00		1651.00		
Pucará-Pisayambo, Tungurahua	3541.00		3565.00		



SITUACIÓN HIDROMETEOROLÓGICA



AMENAZA: LLUVIAS Y TORMENTAS ADVERTENCIA METEOROLÓGICA Nº 44

Vigencia: desde 16H00 del 14 de noviembre hasta las 07H00 del 18 de noviembre de 2022

SITUACIÓN: Entre el 14 y 18 de noviembre, se prevé lluvias y tormentas eléctricas de variable intensidad en la región Amazónica e Interandina.

- Región Interandina: Se esperan lluvias moderadas en la región Sierra; especialmente en zonas del sur y cercanas a la estribación de cordillera oriental, ráfagas de viento ocasionales y niebla.
- Región Amazónica: Se espera que las precipitaciones se presenten entre moderadas a fuertes, principalmente en horas de la noche y madrugada con alta intensidad de tormentas.

FUENTE: INAMHI





Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos

Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos - No. 0638 Fecha y Hora de actualización: martes, 15 de noviembre de 2022 - 09:09:14 / Página 3 de 13



PELIGRO SISMICO

Fecha - Hora Local	Magnitud	Profundidad	Cercano a	Sentido por la población

Monitoreo de eventos peligrosos (emergencias y desastres)

ZONA 1



Intoxicación

Localización:	Esmeraldas/Rioverde/Montalvo/Recinto Paufí.
Antecedentes:	El 24/10/2022 debido a la ingesta de alcohol adulterado (alcohol metílico) se produce la intoxicación de varias personas.
Situación actual:	UGR-MSP informa que hasta el momento se registran 54 personas intoxicadas.
Afectaciones:	 - 18 personas fallecidas (7 en Rioverde, 3 en Quinindé, 3 en Esmeraldas, 3 en Eloy Alfaro y 2 en Muisne) - 12 personas con síntomas graves se encuentran hospitalizados. - 24 personas que presentan síntomas leves (se incluye a los ya dados de alta)
Acciones de respuesta:	MSP da seguimiento a las personas que continúan siendo atendidas.
Fuentes de información:	SNGRE CZ1 Unidad de Monitoreo Esmeraldas/MSP Esmeraldas - Rioverde.



Sismo

0131110	
Localización:	Carchi/Tulcán, San Pedro de Huaca, Montúfar, Espejo, Bolívar, Mira, Potrerillos - Chalpatán.
Antecedentes:	El 25/07/2022 producto de la actividad volcánica se registró un sismo de magnitud 5.2, con epicentro a 17.8 km de Tulcán, con una profundidad de 2 km. Se declararon en emergencia los cantones de Montúfar, Espejo y San Pedro de Huaca. El COE Provincial se mantiene activo coordinando acciones en atención a la emergencia.
Situación actual:	Personal de MIDUVI y GAD Cantonal atienden requerimientos esporádicos.
Afectaciones:	 9 Heridos 2270 personas afectadas 685 personas damnificadas 677 familias afectadas 229 familias damnificadas 26 bienes públicos afectados 34 unidades Educativas afectadas 4 bienes privados afectados 7 unidades de Salud afectadas
Acciones de respuesta:	 El MIDUVI y GAD Cantonales según requerimiento realizan evaluaciones de viviendas afectadas. Al momento se mantienen activos 2 albergues temporales, Casa Comunal parroquia La Libertad - San Isidro con un total de 3 familias (11 personas) y Biblioteca Municipal Mesías Arcos parroquia Pioter con un total de 1 familia (4 personas).
Fuentes de información:	SNGRE CZ1 Unidad de Monitoreo Imbabura - Carchi/MSP/MINEDUC/MIES/MIDUVI/SIS ECU 911/GAD Provincial/GAD Cantonal UGR/Cuerpo de Bomberos.





Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos

Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos - No. 0638 Fecha y Hora de actualización: martes, 15 de noviembre de 2022 - 09:09:14 / Página 4 de 13



Deslizamiento								
Localización:	Imbabura,	Imbabura/Pimampiro/Pimampiro/San José de Aloburo.						
Antecedentes:	suscitó en en masa a Mediante	la vertier causa de resolució	te heterogér filtraciones c n administra	nea, dond de agua y tiva No.	de se desencade y por la presenc GADMSPP-A-2	ca que, el evento se enaron movimientos ia de fuertes lluvias. 2021 -077-R, el Sr. I cantón Pimampiro.		
Situación actual:	código Nr (estudios	o. 1130 ha de suelos	sido aprobad s, factibilidad	do y se p I de ser	procede a solicit vicios, subdivisi	3 - Pimampiro" con ar al GAD Cantonal: ón y entrega a los niento del suelo).		
Afectaciones:	- 12 familia - 38 familia en la Unid - 12 viviend - 6 viviend - 6 inverna - 50 hectal y pastizale - 530 met - 800 met - 800 met - 150 met humano, - 150 met	as damnificas evacua ad Educat das destrudas afecta aderos de corios colagres; (12,43 h eros de los ador colagres destros destros destros destros destros destros de los cos destros destros destros destros de la reso destros de la reso destros de la reso destros de la reso destros de la reso de la	tiva Pimampi uidas, das, struidos de to osados, ultivos de cicl- na de cultivos canales de ri tendido de osado, uidos de la ed de alcanta	rsonas), onas eva ro y 26 e omate rif o corto, c destruic ego secu la red e red de rillado d	en familias acogi ñón y pepinillo, de aguacates, m dos y 37,57 ha di undarios están c eléctrica, 3 pos distribución de	andarinas, duraznos e pastos afectadas); colapsados, tes colapsados y 1 agua de consumo		
Acciones de respuesta:	MIES valio	ó la inforr	nación y se e	ntregó e	l Bono de Conti	ngencia a 4 familias.		
Fuentes de información:	SNGRE	CZ1	Unidad	de	Monitoreo	Imbabura -		

ZONA 2



Socavamiento)	
Localización:		apo/El Chaco/Gonzalo Díaz De Pineda (El Bombón)/San Rafael, Piedra Fina . San Luis, San Carlos, vía Y de Baeza-Lago Agrio [E45].
Antecedentes	(/ ta tu sa S	ebido al proceso erosivo desarrollado desde febrero del 2020, el río Quijos Alto Coca) mantiene en riesgo a varias viviendas y sectores estratégicos, ales como: la Red Estatal Vial [E45], Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, uberías de SOTE, Poliducto Shushufindi – Quito y OCP. El frente de erosión e mantiene en la abscisa 7+900(puente de San Carlos). e mantiene la declaratoria emitida mediante resolución SNGRE-058-2021 de ambiar el nivel de alerta Naranja a Roja.
Situación actu	m al d A S P	0/10/2022 CELEC en sus reportes diarios de monitoreo informa que se nantienen las condiciones de inestabilidad en la zona de Ventana 2, que menazan los terrenos de la zona del antiguo campamento de SINOHYDRO, a zona del poblado de San Luis y las zonas ubicadas en la margen izquierda el cauce. El frente de erosión se mantiene en la anscisa 7+900 por 469 días. Il momento no se presentan Iluvias en el sector. an Rafael continúa sin servicio eléctrico debido a la pérdida de la vía en iedra Fina, que imposibilita colocar los postes para la distribución del ervicio. La vía San Luis-Lago Agrio permanece cerrada. A causa de la erosión el produjo la pérdida de la vía construida por los moradores.

- UPREA -UAR

Carchi/Yachay/MAG/MIDUVI/GAD Provincial /GAD Cantonal /UGR/ SNGRE





Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos

Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos - No. 0638

٦	reporte de	monitore	o de amenazas y eventos peligrosos - No. 0638
	Afectaciones:		ctualización: martes, 15 de noviembre de 2022 - 09:09:14 / Página 5 de 13 - 05/08/2022 Evacuación de 1 familia (5 personas) - 12/07/2022 1 bien público afectado (Tubería de agua potable, solventado) - 09/07/2022 Evacuación de 1 familia (4 personas) - 04/07/2022 Pérdida de la vía construida por moradores - 27/05/2022 1 familia evacuada (2 personas) 05/03/2022, 1 familia evacuada 04/03/2022, 2 familias evacuadas 19/01/2022, 1 familia evacuada (1 persona) 05/01/2022, evacuación de enseres de 3 familias (ya se encontraban 2 familias evacuadas días anteriores y la tercera familia continúa en su vivienda) 20/12/2021, 1 familia (10 personas) evacuadas 13/12/2021, rotura de la tubería de poliducto 10/12/2021, población de San Rafael sin energía eléctrica 03/12/2021, puente sobre el río Piedra Fina 2 en riesgo 21/11/2021, 1 tubería de agua afectada 19/05/2021, 1 puente destruido (puente denominado Ventana 2) 18/05/2021, 2 viviendas destruidas (las familias fueron evacuadas en febrero del 2021) 10/03/2021, 1 bien afectado (tanque de agua) 27/02/2021, 2 familias damnificadas y evacuadas a alojamiento temporal (al momento están en arriendo por sus propios medios); 2 viviendas presentaron fisuras 22/10/2020, 2 familias afectadas, 2 viviendas afectadas 07/04/2020, 3 bienes afectados (tuberías del SOTE, Poliducto Shushufindi- Quito y la OCP) Afectación agropecuaria: durante estos meses se ha identificado la pérdida de 100 ha de superficie agrícola, 63 porcinos, 3000 tilapias y 385 bovinos.
	Acciones de re	espuesta:	Los trabajos en la vía provisional se encuentran paralizados debido a

ZONA 3



Fuentes de información:

Inundación	
Localización:	Pastaza / Pastaza / Tarqui / Comunidad Salomé.
Antecedentes:	El 14/11/2022 a causa de las lluvias suscitadas en horas de la madrugada, se reportó el desbordamiento del estero Salomé, provocando la inundación de varias viviendas.
Situación actual:	El nivel del estero se encuentra con tendencia a disminuir.
Afectaciones:	Las afectaciones se encuentran en etapa de evaluación.
Acciones de respuesta:	Cuerpo de Bomberos Pastaza Shell confirmó el evento. UGR GAD Pastaza realizó inspección SNGRE monitorea el evento.
Fuentes de información:	CB/UPREA/SNGRE Unidad de Monitoreo Tungurahua.

inconvenientes con los moradores del sector.

SNGRE CZ2 Unidad de Monitoreo Napo-Orellana/GAD Municipal El Chaco/CELEC EP/ Teniente Político Gonzalo Díaz de Pineda.





Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos

Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos - No. 0638 Fecha y Hora de actualización: martes, 15 de noviembre de 2022 - 09:09:14 / Página 6 de 13

ZONA 4



Intoxicación

IIILOXICACIOII	
Localización:	Santo Domingo de los Tsáchilas/Santo Domingo/Rio Verde/Coop. Santa Martha.
Antecedentes:	26/10/2022 Se suscitó la intoxicación de personas por la ingesta de alcohol metílico en un velorio.
Situación actual:	MSP informó, que continúan los ingresos en los establecimientos de salud, de personas que han ingerido licor adulterado. Adicional hasta el momento 35 personas fueron dadas de alta médica.
Afectaciones:	42 personas con atención Pre-hospitalaria. 14 personas fallecidas.
Acciones de respuesta:	MSP realiza monitoreo constante y atención a pacientes. PMU se encuentra activado.
Fuentes de información:	SNGRE CZ4 Unidad de Monitoreo Santo Domingo/UPREA SNGRE/MSP.

ZONA 6



Deslizamiento

Localización:	Azuay/Nabón/Nabón/Rosas, Bellavista, Tamboloma, Chunazana.
Antecedentes:	El 14/03/2022, se reportó un movimiento en masa provocando la filtración de agua de riego en la planta de Uzhcurrumi. El 23/11/2021 el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias declaró la alerta naranja por movimiento en masa de 130,94 hectáreas en el área que comprenden los barrios Rosas, Bellavista, Tamboloma y Rosario de la parroquia Nabón, cantón Nabón, provincia de Azuay.
Situación actual:	Con fecha 31/10/2022 se realizó simulacro de evacuación de la población, para medir los tiempos de respuesta de las instituciones y de la población
Afectaciones:	-50 metros de vía afectada (vía habilitada, sector El Progreso) -80 familias afectadas integradas por 238 personas afectadas -60 familias damnificadas, integradas por 162 personas damnificadas -40 metros de vía afectados (vía parcialmente habilitada, sector Trancapata) -60 metros de vía afectados (vía parcialmente habilitada, sector Quebrada del Canal) -1 Casa comunal afectada con cuarteaduras -47 viviendas afectadas (las familias evacuadas se alojan en diferentes alojamientos temporales como arriendos o familias de acogida) -Terminal terrestre con grietas en oficinas, gradas (cierre de operaciones) -Iglesia demolida por los daños estructurales presentados -Centro de salud con fisuras, en evaluación permanente por parte del MSP
Acciones de respuesta:	SNGRE CZ6, PPNN, Bomberos Nabón, MSP participaron en el simulacro y apoyo a la población.
Fuentes de información:	SNGRE CZ6 Unidad de Monitoreo Azuay-Cañar/UGR Nabón

ZONA 9

Deslizamiento

Localización:	Pichincha/Quito/Cumbayá/Urbanización Rancho San Francisco
Antecedentes:	Con fecha al 05/11/2022 por inestabilidad del talud se generaron varios
	deslizamientos con caída de tierra hacia el interior de la quebrada del río





Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos

Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos - No. 0638

Fecha y Hora de actualización: martes, 15 de noviembre de 2022 - 09:09:14 / Página 7 de 13

Machángara que atraviesa el sector, con aproximadamente 200 metros

lineales de material deslizado.

Situación actual: Al momento no se registra represamiento en el caudal del río Machángara, se

realizó la evaluación del estado del evento y en días posteriores se informarán

medidas a tomar de acuerdo al informe técnico correspondiente.

Afectaciones: ---

Acciones de respuesta: GAD Cantonal DMQ manifiesta que se realizó una nueva inspección en el

lugar mediante personal técnico geólogo, indicando que el talud se encuentra erosionando por factores naturales y recomienda el desarrollo de obras de mitigación (un muro de contención) en el lugar. Posteriormente la DMGR DMQ remitirá los informes técnicos a las autoridades para el posible

desarrollo de obras de mitigación.

Fuentes de información: SNGRE CZ9 Unidad de Monitoreo Pichincha/COE-M

2. Monitoreo de estado de vías afectadas por eventos peligrosos

VÍAS DE PRIMER ORDEN:

01 vía de primer orden cerrada

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Peligroso	Afectación (metros lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
1	Napo	El Chaco	Gonzalo Díaz De Pineda (El Bombón)	San Rafael, Piedra Fina, San Luis, San Carlos, Vía Y de Baeza-Lago Agrio [E45]	SOCAVAMIENTO	875	02/02/2020	Lago Agrio - Coca - Y de Narupa - Tena - Ambato - Quito

39 vías de primer orden parcialmente habilitadas

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Peligroso	Afectación (metros lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
1	Pastaza	Mera	Shell	Bellavista Caserío Lindosulay, Vía Baños - Puyo [E30]	SOCAVAMIENTO		14/11/2022	Ninguna
2	Napo	Archidona	Cotundo	Y de Narupa , km 22 vía Loreto - Coca. [E20-E45A]	DESLIZAMIENTO		02/11/2022	Ninguna
3	Carchi	Tulcán	Julio Andrade	Yalquer, vía Chauchin-Yalquer	DESLIZAMIENTO	30	21/10/2022	Ninguna
4	Morona Santiago	Huamboya	Huamboya	Valle del Pastaza, vía Macas-Puyo [E45]	DESLIZAMIENTO	8	14/10/2022	Ninguna
5	Napo	Quijos	Cosanga	Varios sectores, vía Y de Narupa - Y de Baeza [E20-E45A]	DESLIZAMIENTO		14/10/2022	Ninguna
6	Azuay	Sevilla de Oro	Palmas	vía Paute Guarumales Mendez [E- 40]	SOCAVAMIENTO	35	30/08/2022	Ninguna
7	Azuay	Cuenca	Sayausí	Km 7, vía Cuenca-Molleturo- Naranjal [E-582]	SOCAVAMIENTO	25	28/08/2022	Ninguna
8	Manabí	Puerto López	Salango	La Rinconada 5 Cerros, vía Puerto López – Santa Elena [E15].	HUNDIMIENTO	4	28/08/2022	Ninguna
9	Manabí	Sucre	Leonidas Plaza	Km 19, San Agustín-Tosagua E-383	SUBSIDENCIA	150	14/08/2022	Ninguna
10	Napo	Quijos	Baeza	Sector de Guagrayacu, vía Baeza- Papallacta [E20]	DESLIZAMIENTO	10	12/08/2022	Ninguna
11	Morona Santiago	Sucúa	Asunción	Sector paso Carreño [E45]	SOCAVAMIENTO	5	18/05/2022	Ninguna
12	Loja	Calvas	Utuana	Utuana, vía Cariamanga- Macará[E69]	DESLIZAMIENTO		12/03/2022	Ninguna





Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos

Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos - No. 0638 Fecha y Hora de actualización: martes, 15 de noviembre de 2022 - 09:09:14 / Página 8 de 13

			Fecha y Hora de act	ualización: martes, 15 de noviembre de 2022:	2 - 09:09:14 / Página 8 d	de 13		
No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Peligroso	Afectación (metros lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
13	Azuay	Pucará	Pucará	km 23-Deuta, Vía Minas-Tablón- Pucará	HUNDIMIENTO	100	09/03/2022	Ninguna
14	Loja	Calvas	Colaisaca	Asanuma, vía Cariamanga- Sozoranga[E69]	DESLIZAMIENTO	30	07/03/2022	Ninguna
15	Azuay	Girón	Girón	km 39+500, vía Cuenca-Girón- Pasaje [E-59]	HUNDIMIENTO	80	04/03/2022	Ninguna
16	Azuay	Cuenca	Molleturo	Km 66, vía Cuenca-Molleturo- Naranjal [E-582]	DESLIZAMIENTO	60	26/02/2022	Ninguna
17	Pichincha	Mejía	Manuel Cornejo A.	km 38 + 600, vía Alóag - Unión del Toachi [E20]	HUNDIMIENTO		25/02/2022	Ninguna
18	Esmeraldas	Quinindé	Rosa zarate	Km 68 Los Vergeles, vía Esmeraldas - Quinindé [E20]	HUNDIMIENTO	40	08/02/2022	Ninguna
19	Cotopaxi	Pujilí	Tingo	El Palmar, Tilipulo, Saraguasi, San José de Tilipulo, California, La Esperanza.	INUNDACIÓN		31/01/2022	Ninguna
20	Cotopaxi	Pujilí	Tingo	Siete Ríos, El Estado y Macuchi.	INUNDACIÓN	35	30/01/2022	Ninguna
21	Cotopaxi	Pujilí	Tingo	Negrillo Km 100, vía Latacunga – La Maná [E-30]	INUNDACIÓN	40	30/01/2022	Ninguna
22	Cotopaxi	Pujilí	Pilaló	Caserío Pilaló, Tinieblas, Km 94, vía Pujilí – La Mana [E30].	DESLIZAMIENTO	2000	29/01/2022	Ninguna
23	lmbabura	Ibarra	Carolina	San Jerónimo; vía Salinas – Lita [E 10]	DESLIZAMIENTO	225	22/12/2021	1 Ruta desde la E10 Guallupe - San Juan de Lachas (Carchi) - por la E 182 Gualchan - Chical - Maldonado - Tulcán - Ibarra 2 Para vehículos livianos, E10 desde San Jerónimo - Buenos Aires - Cahuasqui - Tumbabiro.
24	Napo	El Chaco	Sardinas	Quebrada Macanas, vía Y de Baeza-Lago Agrio [E45]	SOCAVAMIENTO	50	14/12/2021	Ninguna
25	Cañar	Cañar	Ingapirca	Vía El tambo - Ingapirca - Honorato Vásquez km 8+100, km 15.	DESLIZAMIENTO	100	24/11/2021	Ninguna
26	Napo	Tena	Chontapunta	Rayayacu, vía Chontapunta – La Belleza [E436]	COLAPSO ESTRUC TURAL		17/11/2021	Vía de tercer orden Humuyacu- Yuralpa Derecho- Wachayacu.
27	Tungurahua	San Pedro De Pelileo	Pelileo	La Hamaca, vía Pelileo - Baños [E30]	SOCAVAMIENTO		16/10/2021	Ninguna
28	Napo	Quijos	Cuyuja	Flor del Bosque, Quebrada Rio Negro, Jatuntinahua, Molana, El Laurel, vía Y de Baeza -Papallacta [E20]	DESLIZAMIENTO	200	19/07/2021	Ninguna





Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos

Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos - No. 0638 Fecha y Hora de actualización: martes, 15 de noviembre de 2022 - 09:09:14 / Página 9 de 13

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Peligroso	Afectación (metros lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
29	Morona Santiago	Gualaquiza	Gualaquiza	Sector Tucumbatza, vía Gualaquiza-San Juan Bosco [E45] (Primer Orden).	HUNDIMIENTO	50	30/06/2021	Ninguna
30	Orellana	Francisco de Orellana	El Dorado	Km 21 y km 28, vía el Coca - Dayuma [E45A]	HUNDIMIENTO	150	19/06/2021	Ninguna
31	Morona Santiago	Morona	Macas, cabecera cantonal y capital provincial	Vía Macas-Puyo [E45], tramo puente sobre el río Copueno- puente sobre el río Upano	SOCAVAMIENTO	180	16/05/2021	Ninguna
32	Azuay	Cuenca	Molleturo	km. 101, vía Cuenca-Molleturo- Naranjal [E-582]	SOCAVAMIENTO	12	14/03/2021	Ninguna
33	Esmeraldas	Esmeraldas	5 De Agosto	El Cabezón (desvío Tachina)	SOCAVAMIENTO	150	10/03/2021	Ninguna
34	Orellana	La Joya De Los Sachas	San Sebastián del Coca	Toyuca, Sardinas, Sebastian del Coca, vía La Joya de los Sachas - El Coca [E45A]	SOCAVAMIENTO		08/02/2021	Ninguna
35	Morona Santiago	Tiwintza	Santiago, cabecera cantonal	Yapapas, vía Entronque a Santiago de Méndez - Santiago [E40]	SOCAVAMIENTO	50	21/08/2020	Ninguna
36	Morona Santiago	Morona	Macas, cabecera cantonal y capital provincial	Puente sobre el río Upano, vía Macas-Puyo-[E45]	SOCAVAMIENTO	57	21/06/2020	Ninguna
37	Morona Santiago	Tiwintza	Santiago, cabecera cantonal	Palomino km 68, vía Santiago-San José de Morona [E40]	DESLIZAMIENTO	70	16/05/2020	Ninguna
38	Morona Santiago	Tiwintza	Santiago, cabecera cantonal	Km 75, Yapapas, vía Entronque a Santiago de Méndez - Santiago [E40]	DESLIZAMIENTO	70	16/05/2020	Ninguna
39	Morona Santiago	Tiwintza	San José de Morona	Shaime, vía Santiago-San José de Morona [E40]	COLAPSO ESTRUC TURAL	170	13/05/2020	Ninguna

VIAS DE SEGUNDO ORDEN

08 vías de segundo orden cerradas

0.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Peligroso	Afectaci ón (metros lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
1	Imbabura	San Miguel de Urcuqui	San Blas	Santa Cecilia	SOCAVAMIENTO	20	26/10/2022	Ninguna
2	Imbabura	Antonio Ante	San Roque	La Merced; vía Atuntaqui - Cotacachi	COLAPSO ESTRUCTURAL		08/10/2022	Ninguna
3	Pichincha	Mejía	Tambillo	Barrio la Joya	COLAPSO ESTRUCTURAL	30	17/04/2022	Ninguna
4	El Oro	Atahualpa	San Juan De Cerro Azul	Cerro Azul, Vía Cerro Azul - Paccha [E- 585]	DESLIZAMIENTO	30	09/04/2022	Ninguna
5	Chimborazo	Alausí	Sibambe	Pepinales, vía Alausí - Huigra [E-47]	SOCAVAMIENTO		09/03/2022	Ninguna
6	Pichincha	Quito	Conocoto	Calles Hermano Miguel y Panzaleo, cruce de vías.	SOCAVAMIENTO	30	28/02/2022	Ninguna
7	Imbabura	Pimampiro	Pimampiro, Cabecera Cantonal	San José de Aloburo	DESLIZAMIENTO	500	09/11/2021	Vía Mariano Acosta
8	Guayas	Colimes	Colimes, Cabecera Cantonal	Av. Principal entrada de Colimes	COLAPSO ESTRUCTURAL	130,5	23/04/2020	Palestina - San Jacinto- Colimes





Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos

Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos - No. 0638 Fecha y Hora de actualización: martes, 15 de noviembre de 2022 - 09:09:14/Página 10 de 13 13 vías de segundo orden parcialmente habilitadas

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Peligroso	Afectaci ón (metros lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
1	Cotopaxi	Latacunga	Ignacio Flores	San Carlos calle Euclides Salazar y Av. Roosevelt.	ALUVION		12/11/2022	Ninguna
2	Pichincha	Quito	San Antonio	Monjas y Chaguar	COLAPSO ESTRUCTURAL		7/05/2022	Ninguna
3	Morona Santiago	Morona	Alshi (Cab. En 9 de Octubre)	km 15, vía Riobamba-Macas	DESLIZAMIENTO	300	19/04/2022	Ninguna
4	Pichincha	Mejía	Tambillo	El Murco - Pasando la escuela Carlos Freire Larrea.	INUNDACIÓN		11/04/2022	Ninguna
5	Orellana	Francisco de Orellana	La Belleza	Vía Jaguar 2 - Cacique Jumandy	DESLIZAMIENTO		14/03/2022	Ninguna
6	Azuay	Pucara	Pucara	km 23-Deuta, Vía Minas-Tablón- Pucará	HUNDIMIENTO	100	09/03/2022	Ninguna
7	Azuay	Girón	Girón	Bellavista, vía Girón Santa Teresita	COLAPSO ESTRUCTURAL	20	06/03/2022	Ninguna
8	El Oro	Zaruma	Malvas	Km 75, vía malvas - Zaruma [E-585]	DESLIZAMIENTO	20	03/03/2022	Ninguna
9	Chimborazo	Alausí	Huigra	Pagma, vía Alausí - Huigra - El Triunfo [E-47]	DESLIZAMIENTO	500	02/03/2022	Ninguna
10	Chimborazo	Guano	La Matriz	Barrios La Merced, La Dolorosa del cementerio, Magdalena, Santa Anita, Central, San Pedro, La Inmaculada, San Roque, María de Los Ángeles, Espíritu santo, La Dolorosa Centro, Balneario Los Elenes	ALUVIÓN	9000	11/12/2021	Ninguna
11	Bolívar	Guaranda	Guanujo	Chaquisca, vía Guanujo-Las Cochas	DESLIZAMIENTO	30	09/11/2021	sector de Negroyacu o barrio Mantilla
12	Orellana	Francisco de Orellana	San José de Guayusa	15 km, vía a la Comunidad Sardinas.	SOCAVAMIENTO	80	20/07/2021	Ninguna
13	Chimborazo	Guano	Guanando	Km 35, vía Cahuají - Pillate - Cotaló [E-304].	DESLIZAMIENTO	20	28/04/2021	Riobamba - Mocha - Baños

VÍAS DE TERCER ORDEN:

14 vías de tercer orden cerradas

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Peligroso	Afectació n (metros lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
1	Morona Santiago	Gualaquiza	San Miguel de Cuyes	ů ,	SOCAVAMIENTO	20	05/07/2022	Ninguna
2	Tungurahua	Quero	Quero	San Antonio de Hipolonguito, vía Quero - San Antonio.	SOCAVAMIENTO	30	26/06/2022	Ninguna
3	Tungurahua	Santiago de Píllaro	Baquerizo Moreno	Plazuela, vía Plazuela - Baquerizo Moreno	ALUVION	500	24/06/2022.	Ninguna
4	Pichincha	Quito	Conocoto	Monserrat, calles Juan Bautista Aguirre y Juan Hernando Dávila	SOCAVAMIENTO		12/06/2022	Ninguna
5	Pichincha	Mejía	Tambillo	Ushco, vía Tambillo – Panamericana Sur.	INUNDACION	20	10/04/2022	Ninguna
6	Pichincha	Mejía	Manuel Cornejo Astorga (Tandapi)	Vía de ingreso a las Comunidades Peñas Blancas, El Paraíso, El Mirador y San Francisco.	DESLIZAMIENTO	140	08/02/2022	Ninguna





Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos

Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos - No. 0638 Fecha y Hora de actualización: martes, 15 de noviembre de 2022 - 09:09:14 / Página 11 de 13

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Peligroso	Afectació n (metros lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
7	Imbabura	Ibarra	Lita	Río verde Alto, vía Lita - Rioverde Alto	DESLIZAMIENTO	50	18/12/2021	Ninguna
8	Imbabura	San Miguel De Urcuqui	La Merced De Buenos Aires	San José	DESLIZAMIENTO	70	14/12/2021	Ninguna
9	Morona Santiago	Morona	Sinaí	Nueva alianza	INUNDACIÓN	7000	18/05/2021	Ninguna
10	Morona Santiago	Morona	Sinaí	Playas de San Luis, vía Santa María Tunants-Playas de San Luis-Quinta Cooperativa	INUNDACIÓN	3884	02/05/2021	Ninguna
11	Azuay	Cuenca	Nulti	Pasto Romero, vía al centro Parroquial	DESLIZAMIENTO		16/04/2021	Ninguna
12	Chimborazo	Chunchi	Chunchi, cabecera cantonal	Armenia	DESLIZAMIENTO		20/01/2021	Ninguna
13	Chimborazo	Chunchi	Chunchi, cabecera cantonal	Guilliloma - Kullpa - Armenia	HUNDIMIENTO		26/12/2020	Ninguna
14	Morona Santiago	Palora	Cumandá (Cab. en Colonia Agrícola Sevilla del Oro)	Puente sobre el río Charuyaku	COLAPSO ESTRUCTURAL		23/10/2020	Palora-Puyo- Cumandá

16 vías de tercer orden parcialmente habilitadas.

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Peligroso	Afectac ión (metros lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
1	Cañar	Azogues	Rivera	Libertad, Zhoray, Colepato, Huigra, Matrama, Mazar.	ALUVION	100	04/07/2022	Ninguna
2	Carchi	Bolívar	Monte Olivo	Monte Olivo, vía Bolívar - Monte Olivo	ALUVION	50	04/07/2022	Ninguna
3	Azuay	Pucará	Pucará	km 16+500, Vía Minas-Tablón-Pucará	DESLIZAMIENTO	50	19/04/2022	Ninguna
4	Chimborazo	Guamote	Palmira	Sector de Vishut Km 512, Vía Riobamba - Alausí [E-35].	DESLIZAMIENTO	10	12/03/2022	Ninguna
5	Morona Santiago	Sucúa	Asunción	Barrio la Laguna, vía Sucúa-Asunción	ALUVIÓN	30	22/12/2021	Ninguna
6	Tungurahua	Baños De Agua Santa	Lligua	Capa Rosa, vía Lligua - Baños.	ALUVIÓN	150	22/08/2021	Ninguna
7	Napo	El Chaco	Sardinas	Quebrada Yaucana	ALUVIÓN		23/07/2021	Ninguna
8	Napo	El Chaco	Oyacachi	Oyacachi, vía a Jariyacu- Huashahuaicu	DESLIZAMIENTO		20/07/2021	Ninguna
9	Morona Santiago	Gualaquiza	Nueva Tarqui	El Candi	HUNDIMIENTO	800	26/05/2021	Ninguna
10	Morona Santiago	San Juan Bosco	Santiago de Pananza	Centro Parroquial de Pananza	HUNDIMIENTO	10	20/05/2021	Ninguna
11	Tungurahua	Patate	Patate, cabecera cantonal	Puñapí, vía alterna Baños - Patate	DESLIZAMIENTO	80	18/05/2021	Ninguna
12	Chimborazo	Riobamba	Quimiag	Sector Balcashí, vía Quimiag - Chambo	SOCAVAMIENTO		06/03/2021	Ninguna
13	Morona Santiago	Santiago	Copal	Puente sobre el río Malo	COLAPSO ESTRUCTURAL		29/01/2021	Ninguna
14	Santo Domingo De Los Tsáchilas	Santo Domingo	Valle Hermoso	Sector Sarayacu.	COLAPSO ESTRUCTURAL		15/01/2021	Ninguna
15	Morona Santiago	Morona	Sevilla Don Bosco	Santa Rosa	INUNDACIÓN	30	21/06/2020	Ninguna





Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos

Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos - No. 0638 Fecha y Hora de actualización: martes, 15 de noviembre de 2022 - 09:09:14 / Página 12 de 13

No	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Peligroso	Afectac ión (metros lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
16	Morona Santiago	San Juan Bosco	Santiago de Pananza	Varios Sectores	DESLIZAMIENTO	860	02/04/2020	Ninguna

Declaratorias emitidas por el SNGRE (vigentes en orden cronológico)

Evento peligroso		Nivel de alerta	Fecha de vigencia	Documento
	Incremento Actividad Volcánica Cotopaxi	Amarilla	22/10/2022	Resolución No. SNGRE-0311- 2022
	Declaratoria del estado de ALERTA AMARILLA por deslizamiento en La Armenia, Chunchi, provincia de Chimborazo.	Amarilla	15/07/2022	Resolución No. SNGRE-182-2022
	Declaratoria del estado de ALERTA AMARILLA por incremento de amenaza de movimientos en masa en los sectores: Pasán y Namza Chico, de la parroquia Huigra, cantón Alausí, provincia de Chimborazo.	Amarilla	20/05/2022	Resolución No. SNGRE-118-2022
	Movimiento en masa barrios Rosas, Bellavista, Tamboloma y Rosario de la parroquia Nabón, cantón Nabón, provincia de Azuay	Naranja	23/11/2021	Resolución No. SNGRE-171-2021
	Socavamiento por la erosión del río Coca y sus afluentes - El Chaco.	Roja	21/05/2021	Resolución No. SNGRE-058- 2021
	Actividad Volcánica Sangay; Caída de ceniza Provincia de Chimborazo	Amarilla	16/06/2020	Resolución No. SNGRE-045- 2020
	Aumento de sedimentos volcánicos Río Upano- Parroquias Sinaí y Sevilla de Don Bosco, cantón Morona, Morona Santiago	Amarilla	05/12/2019	Resolución No. SNGRE-140- 2019
Ý	Incendios Forestales Imbabura, Carchi, Pichincha, Chimborazo, Guayas, El Oro y Loja	Amarilla	19/09/2019	Resolución No. SNGRE-111-2019
46 delle	Incremento de Iluvias e inundaciones Guayas, El Oro, Sto. Domingo, Esmeraldas, Manabí y Los Ríos y Bolívar, cantón Chillanes, San José del Tambo.	Amarilla	16/07/2019	Resolución No. SNGRE-066- 2019
46	Fenómeno El Niño (ENOS) Provincias del Litoral e Insular	Amarilla	10/01/2019	Resolución No. SNGRE-005- 2019





Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos

Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos - No. 0638 Fecha y Hora de actualización: martes, 15 de noviembre de 2022 - 09:09:14 / Página 13 de 13						
	Deslizamiento San José de Alluriquín, Santo Domingo de Los Tsáchilas	Amarilla	17/10/2018	Resolución No. SGR-006-2018		
	Incremento Actividad Volcánica del Sierra Negra, Galápagos	Amarilla	16/01/2018	Resolución No. SGR-009-2018		
	Deslizamiento Sector las Juanitas, Quinindé, Esmeraldas	Naranja	12/05/2016	Resolución No. SGR-060-2016		
1/4	Sismo 7.8 Pedernales, Manabí	Roja	17/Abril/201	6 Resolución No. SGR-048-2016		
	Incremento Actividad Volcánica del Chiles - Cerro Negro, Carchi	Amarilla	01/10/2014	Resolución No. SGR-049-2014		
	Deslizamiento San José de Atahualpa, El Oro	Naranja	08/05/2014	Resolución No. SGR-012-2014		
	Incremento Actividad Volcánica del Reventador, Napo	Naranja	27/03/2014	Resolución No. SGR-008-2014		
	Declaratorias de Zonas de Riesgos		echa de rigencia	Documento		
	Inundaciones Babahoyo, Los Ríos	11,	/12/2019	Resolución No. SGR-149-2019		
<u>~</u>	Hundimiento, Zaruma, El Oro	0	7/03/2017	Resolución No. SGR-029-2015		

Elaborado por: Víctor Yagual P. - Operador Nacional de Turno 24/7 - Sala de Situación y Monitoreo Samborondón Revisado por: Ing. Angélica Larrea - Analista Nacional de Turno 24/7 - Sala de Situación y Monitoreo Pichincha. Enviado por: Víctor Yagual P. - Operador Nacional de Turno 24/7 - Sala de Situación y Monitoreo Samborondón

