

SitRep No. 88 – Época Lluviosa

INFORME DE SITUACIÓN NACIONAL

Este Informe cubre el período de 01.01.2023 al 22.05.2023

El próximo SITREP será emitido el 24.05.2023 a las 15:00 o en caso de generarse nueva actividad relevante

1. Puntos importantes

- Desde el 1 de enero de 2023 hasta la fecha, 191 cantones se han visto afectados por 2.034 eventos peligrosos causados por época lluviosa.
- Los eventos peligrosos que se suscitan con mayor recurrencia son: las inundaciones (38,79%), deslizamientos (36,53%), colapsos estructurales (9,39%), socavamientos (5,36%), vendaval (4,85%), aluvión (2,18%), hundimiento (1,19%), tormenta eléctrica (0,88%), granizada (0,74%) y subsidencia (0,15%).
- Las provincias con mayores afectaciones a la población son: Guayas, Los Ríos, Manabí, Santa Elena, Bolívar, El Oro, Cotopaxi, Santo Domingo de Los Tsáchilas, Esmeraldas, Imbabura, Loja y Pichincha
- Se mantienen activos 10 alojamientos temporales para la atención a las personas afectadas y damnificadas por época lluviosa.

NIVEL DE AFECTACIÓN

4

Calificación realizada con base al Manual del COE 2017

2. Situación Hidrometeorológica actual.

Según el INAMHI en su boletín Meteorológico N°25 de estatus de advertencia con vigencia desde 17H00 del 18 de mayo hasta las 09H00 del 26 de mayo de 2023, con nivel de amenaza meteorológica ALTO-MEDIO con fenómeno de lluvias, tormentas y ráfagas de viento, indica que:




Fig. 1: Mapa de nivel de amenaza

- **Región Litoral:** Se pronostica lluvias de variable intensidad durante las tardes, noches y madrugadas hacia el norte, interior y estribaciones de montaña de la región.
- **Región Insular:** La lluvia que se presentarían serían ligeras a puntualmente fuertes con mayor probabilidad en Isabela el día 20 en la tarde o noche.
- **Región Interandina:** Se esperan lluvias ocasionales y variables, durante horas de la tarde y parte de la noche, con mayor intensidad en estribaciones de cordillera occidental.
- **Región Amazónica:** Se presentarían lluvias moderadas a puntualmente fuertes en horas de la noche o madrugada en la región.

Estimación de precipitación por regiones

| REGIÓN | Lluvia Máxima Acumulada en 24 horas (mm) | |
|-------------------|--|------------|
| | Nivel medio | Nivel alto |
| Litoral / Insular | 10 – 18 | 19 – 50 |
| Interandina | 8 – 11 | 11 – 27 |
| Amazónica | 22 – 30 | - |

Estas condiciones se presentan debido al incremento del contenido de humedad en la tropósfera, cambio en la dirección de los vientos, altas temperaturas superficiales de mar, el calentamiento diurno, convergencia de vientos y el arribo de ondas tropicales que inestabilizan las condiciones atmosféricas

Secretaría de Gestión de Riesgos

Dirección: CIS ECU 9-1-1, Av. Samborondón, Km 0,5
 Código postal: 092302 / Samborondón-Ecuador
 Teléfono: +593-4-259 3500
 www.gestionderiesgos.gob.ec

ESTADO DE CUERPOS DE AGUA.

En el seguimiento realizado por las Unidades de Monitoreo de la SGR, al momento se reporta 1 cuerpo de agua (río) con tendencia a aumentar de nivel:

| 1 Cuerpo de Agua con tendencia a aumentar de nivel | | | | |
|--|---------|-------------|--------------------------------------|----------------|
| Provincia | Cantón | Parroquia | Sector | Nombre del Río |
| Guayas | Colimes | San Jacinto | San Jacinto, La Alegría, San Eduardo | Daule |

3. Eventos Peligrosos y Afectaciones - Resumen.

Desde el 01 de enero del 2023 a la fecha, por la época lluviosa se han registrado 2.023 eventos peligrosos, distribuidos de la siguiente manera:

| No. | Provincia | No. De Eventos | Aluvión | Colapso Estructural | Deslizamiento | Granizada | Hundimiento | Inundación | Socavamiento | Subsistencia | Tormenta Eléctrica | Vendaval |
|--------------|--------------------------------|----------------|-----------|---------------------|---------------|-----------|-------------|------------|--------------|--------------|--------------------|-----------|
| 1 | Guayas | 392 | | 55 | 26 | | | 253 | 20 | | 3 | 35 |
| 2 | Pichincha | 259 | 3 | 29 | 161 | 5 | 1 | 46 | 6 | | 7 | 1 |
| 3 | Manabí | 169 | 5 | 9 | 41 | | 5 | 101 | 1 | 2 | | 5 |
| 4 | El Oro | 143 | 2 | 15 | 73 | | | 36 | 13 | | 2 | 2 |
| 5 | Bolívar | 139 | 10 | 5 | 90 | | 7 | 21 | 6 | | | |
| 6 | Los Ríos | 134 | | 10 | 5 | | | 72 | 16 | | | 31 |
| 7 | Esmeraldas | 125 | 1 | 12 | 36 | | 3 | 69 | 3 | | 1 | |
| 8 | Imbabura | 95 | 4 | 9 | 49 | 1 | 2 | 20 | 7 | | 2 | 1 |
| 9 | Loja | 90 | 1 | 5 | 57 | | 1 | 21 | 4 | 1 | | |
| 10 | Santo Domingo De Los Tsáchilas | 73 | 1 | 10 | 21 | | | 30 | 1 | | 2 | 8 |
| 11 | Azuay | 71 | | 7 | 37 | 6 | | 19 | 2 | | | |
| 12 | Napo | 53 | 6 | 2 | 29 | | | 5 | 7 | | | 4 |
| 13 | Santa Elena | 52 | | 10 | 5 | | | 31 | 4 | | | 2 |
| 14 | Chimborazo | 46 | 5 | 1 | 29 | | 2 | 6 | 3 | | | |
| 15 | Cotopaxi | 36 | 1 | 4 | 13 | | | 11 | 5 | | | 2 |
| 16 | Carchi | 32 | 2 | 1 | 16 | | | 10 | 3 | | | |
| 17 | Morona Santiago | 28 | 1 | 1 | 14 | | | 6 | 3 | | | 3 |
| 18 | Cañar | 28 | | 2 | 11 | 3 | | 10 | 2 | | | |
| 19 | Zamora Chinchipe | 17 | 1 | 1 | 6 | | | 7 | | | | 2 |
| 20 | Pastaza | 15 | | | 7 | | | 7 | | | | 1 |
| 21 | Orellana | 15 | | | 9 | | | 2 | 3 | | | 1 |
| 22 | Tungurahua | 14 | | 2 | 6 | | 3 | 3 | | | | |
| 23 | Galápagos | 5 | 1 | | 1 | | | 2 | | | 1 | |
| 24 | Sucumbios | 3 | | 1 | 1 | | | 1 | | | | |
| Total | Suma total | 2034 | 44 | 191 | 743 | 15 | 24 | 789 | 109 | 3 | 18 | 98 |

Fuente: Unidades de Monitoreo - SNDGR. 22/05/2023 11:00

Por los eventos detallados en la tabla anterior, se han registrado las siguientes afectaciones:

4. Eventos Peligrosos y Afectaciones - Resumen.

| Afectación a Personas: | | | | | |
|---|----------------------|--------|---|------------------------|-------|
|  | Fallecidos: | 34 |  | Heridos: | 54 |
|  | Personas afectadas: | 91.412 |  | Personas damnificadas: | 1.032 |
| Afectación a Viviendas: | | | | | |
|  | Viviendas afectadas: | 19.681 |  | Viviendas destruidas: | 154 |

Secretaría de Gestión de Riesgos

Dirección: CIS ECU 9-1-1, Av. Samborondón, Km 0,5
 Código postal: 092302 / Samborondón-Ecuador
 Teléfono: +593-4-259 3500
 www.gestionderiesgos.gob.ec

| Afectación a servicios básicos esenciales e infraestructura: | | | | |
|---|---|---|---|-----------|
| Vías afectadas (kilómetros) | | Superficie agrícola impactada (hectáreas) | | |
|  | Primer Orden: | 27,95 |  Afectación parcial: | 19.481 |
| | Segundo Orden: | 17,25 |  Afectación total o pérdida: | 8.158 |
| | Tercer Orden: | 18,21 | Total de superficie agrícola impactada: | 27.639 |
| Total Vías afectadas (kilómetros): | | 63,43 | | |
| Estructura educativa | | Infraestructura de salud | | |
|  | Unidades Educativas con daño funcional: | 852 |  Establecimientos de Salud afectados: | 50 |
|  | Unidades Educativas con daño estructural: | 223 |  Establecimientos de Salud destruidos: | 0 |
| Total de unidades impactadas: | | 1.075 | Total de establecimientos de salud impactados: | 50 |
| Bienes Públicos | | | | |
|  | Bienes públicos afectados: | 152 |  Puentes afectados: | 52 |
|  | Bienes públicos destruidos: | 36 |  Puentes destruidos: | 45 |

Fuente: Unidades de Monitoreo - SNDGR. 22/05/2023 11:00

Nota aclaratoria: Toda la información de cifras mostradas en el presente Informe, está sujeta a variación en virtud del levantamiento continuo de información.

5. Detalle de afectaciones por provincias (de 1 de enero del año 2023 a la fecha).


| No. | Provincia | No. Evento | Fallecidos | Heridos | Personas Impactadas | Familias afectadas | Familias Dañificadas | Viviendas Afectadas | Viviendas Destruídas | Establ. De Salud Afectados | Puentes Afectados | Puentes Destruídos | Bienes Públicos Afectados | Bienes Públicos Destruídos | Bienes Privados Afectados | Bienes Privados Destruídos | Km. Lineales De Vías Afectadas | Ha Cultivo Afectados | Ha Cultivo Perdidos | Animales Afectados | Animales Muertos |
|--------------|--------------------------------|-------------|------------|-----------|---------------------|--------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------|---------------------|--------------------|------------------|
| 1 | Guayas | 392 | 2 | 0 | 36411 | 10074 | 40 | 8358 | 38 | 4 | 9 | 0 | 15 | 0 | 17 | 0 | 1,171 | 9881,5 | 5561 | 1340 | 100 |
| 2 | Los Ríos | 134 | 1 | 0 | 23978 | 6833 | 21 | 6053 | 22 | 4 | 9 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 10,83 | 2120 | 840 | 0 | 0 |
| 3 | Manabí | 169 | 4 | 0 | 11176 | 2971 | 59 | 2736 | 17 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1,608 | 5820 | 1140 | 1390 | 25800 |
| 4 | Santa Elena | 52 | 0 | 3 | 6732 | 1709 | 16 | 602 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0,449 | 284 | 207 | 0 | 0 |
| 5 | Bolívar | 139 | 0 | 0 | 3242 | 819 | 6 | 44 | 7 | 1 | 10 | 3 | 26 | 3 | 15 | 4 | 14,784 | 50,75 | 32,7 | 206 | 262 |
| 6 | El Oro | 143 | 0 | 0 | 2339 | 711 | 58 | 669 | 2 | 2 | 5 | 10 | 15 | 1 | 9 | 2 | 1,882 | 787,7 | 41,5 | 105 | 52 |
| 7 | Cotopaxi | 36 | 0 | 1 | 2265 | 587 | 7 | 36 | 7 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3,755 | 320 | 184,25 | 15 | 7050 |
| 8 | Santo Domingo De Los Tsáchilas | 73 | 0 | 0 | 1342 | 352 | 9 | 254 | 9 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0,698 | 20 | 1,2 | 0 | 51 |
| 9 | Esmeraldas | 125 | 3 | 3 | 1242 | 304 | 4 | 289 | 5 | 28 | 1 | 2 | 9 | 2 | 4 | 0 | 1,214 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Imbabura | 95 | 2 | 5 | 846 | 247 | 8 | 179 | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 10 | 32 | 3 | 8,715 | 8,65 | 20,32 | 93 | 99 |
| 11 | Loja | 90 | 0 | 3 | 765 | 213 | 42 | 73 | 20 | 0 | 1 | 8 | 2 | 1 | 51 | 3 | 1,446 | 120 | 70 | 0 | 0 |
| 12 | Pichincha | 259 | 10 | 30 | 692 | 206 | 7 | 242 | 2 | 0 | 2 | 4 | 33 | 2 | 88 | 0 | 5,791 | 0 | 0 | 130 | 160 |
| 13 | Chimborazo | 46 | 4 | 2 | 552 | 149 | 1 | 36 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 6 | 0 | 1,668 | 13,5 | 30 | 120 | 170 |
| 14 | Pastaza | 15 | 0 | 0 | 279 | 151 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,234 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 15 | Napo | 53 | 1 | 0 | 147 | 47 | 2 | 13 | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1,446 | 0,05 | 0 | 0 | 6431 |
| 16 | Azuay | 71 | 1 | 1 | 134 | 13 | 2 | 14 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 19 | 1 | 2,755 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Morona Santiago | 28 | 3 | 2 | 108 | 28 | 0 | 22 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 8 | 0 | 2,869 | 42 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | Zamora Chinchipe | 17 | 0 | 0 | 78 | 55 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 | 3 | 0,257 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Carchi | 32 | 3 | 1 | 52 | 14 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1,09 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | Cañar | 28 | 0 | 0 | 38 | 8 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0,44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Tungurahua | 14 | 0 | 1 | 16 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,161 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| 22 | Galápagos | 5 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Orellana | 15 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Sucumbios | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,03 | 13 | 22,75 | 0 | 0 |
| Total | Total general | 2034 | 34 | 54 | 92444 | 25499 | 285 | 19681 | 154 | 50 | 52 | 45 | 152 | 36 | 281 | 18 | 63,43 | 19481,2 | 8157,7 | 3399 | 40478 |

Fuente: Unidades de Monitoreo - SNDGR. 22/05/2023 11:00

Secretaría de Gestión de Riesgos

Dirección: CIS ECU 9-1-1, Av. Samborondón, Km 0,5
Código postal: 092302 / Samborondón-Ecuador
Teléfono: +593-4-259 3500
www.gestionderiesgos.gob.ec

Personas impactadas incluye personas afectadas y damnificadas.



Fuente: Unidades de Monitoreo - SNDGR, 22/05/2023 11:00

A continuación, se presenta el detalle de personas fallecidas a causa de eventos relacionados con la época lluviosa desde enero 2023:

| Provincia | Cantón | Parroquia | Sector | Evento | Fecha del Evento | No. de fallecidos | Descripción |
|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|---|
| Esmeraldas | Esmeraldas | Luis Tello | Mirador El Regocjo | Deslizamiento | 30/04/2023 | 1 | Por fuertes lluvias, se suscitó un colapso estructural en una vivienda de construcción de hormigón, una pared de la vivienda cayó sobre una persona, provocando su deceso. |
| Pichincha | Cayambe | Olmedo | Yanahurco | Tormenta Eléctrica | 24/04/2023 | 3 | A causa de una tormenta eléctrica se registró el impacto a 5 personas, de las cuales 2 fueron heridas y 3 fallecieron. |
| Imbabura | Cotacachi | Imantag | Imantag | Deslizamiento | 22/04/2023 | 2 | A causa de las fuertes lluvias se suscitó un deslizamiento que provocó el colapso estructural de una vivienda, en su interior se encontraban 2 menores de edad que fallecieron. |
| Guayas | Guayaquil | Tarqui | Coop. El Fortín, Bloque 7 | inundación | 15/04/2023 | 1 | Por la fuerte lluvias una persona fue arrastrada, PPNN realizó la búsqueda la misma que fue encontrada sin signos vitales |
| Pichincha | San Miguel de los Bancos | San Miguel de los Bancos | Recinto San Pedro | Tormenta Eléctrica | 11/04/2023 | 2 | A causa Tormenta Eléctrica (rayo) dos personas fallecieron. |
| Pichincha | Cayambe | Cangahua | San José de Gualimburo. | Tormenta Eléctrica | 08/04/2023 | 2 | La caída de rayo afectó a 5 personas, dos personas fallecieron y tres personas resultaron heridas. |
| Manabí | Portoviejo | San Pablo | Varios Sectores | Inundación | 30/03/2023 | 1 | Una persona cae al alcantarillado; CB y PPNN informaron que en el Sector Milagro de la Parroquia Picoazá fue encontrado un cuerpo sin vida flotando en el río. |
| Guayas | Naranjal | San Carlos | Barrio San José, Hacienda La Indiana | Tormenta Eléctrica | 22/03/2023 | 1 | Se reporta un fallecido por alcance de un rayo; DINASED confirmó la novedad y realizaron los trabajos correspondientes para el levantamiento del cadáver |
| Pichincha | San Miguel de los Bancos | Mindo | Recinto El Cinto | Deslizamiento | 16/03/2023 | 1 | Una persona de sexo masculino falleció al ser arrastrado por el alud. |
| Azuay | Gualaceo | Gualaceo | Puente Certag | Deslizamiento | 14/03/2023 | 1 | Deslizamiento afectó a una vivienda y como resultado existe 1 persona fallecida y otra resultó herida. |
| Pichincha | Mejía | Manuel Cornejo Astorga | km 57, vía – Alólag [E20] | Deslizamiento | 13/03/2023 | 1 | Deslizamiento de tierra y escombros que arrastró el vehículo y atrapó al conductor. |
| Manabí | Chone | Chone | Varios sectores | Inundación | 07/03/2023 | 1 | Una persona fue arrastrada por la corriente del desvío del Río Mosquito. |
| Manabí | Chone | Santa Rita | Café Color Tierra | Deslizamiento | 07/03/2023 | 2 | Deslizamiento causó el colapso total de una vivienda. CB encontró a dos personas fallecidas dentro de la vivienda. |
| Los Ríos | Babahoyo | Febres Cordero/ | Rcto. San José del Edén | Vendaval | 28/02/2023 | 1 | Debido a fuertes vientos se destruyó una vivienda de caña y madera donde su único habitante fue encontrado bajo los escombros. |
| Chimborazo | Pallatanga | Pallatanga | Caserío Guapo | Aluvión | 21/02/2023 | 4 | El evento afectó dos bienes privados en donde se encontraron 4 personas fallecidas. |
| Esmeraldas | San Lorenzo | Alto Tambo | Puente de Lita a San Lorenzo | Inundación | 18/02/2023 | 2 | Debido al desbordamiento de una quebrada, dos personas que transitaban en motocicleta por un puente fueron arrastradas al río Lita. |
| Morona Santiago | Sucúa | Asunción | Recinto Ferial de Asunción | Deslizamiento | 13/02/2023 | 3 | El incremento del caudal del río Tutanangoza, ocasionó que un vehículo y sus ocupantes (7 personas) sean arrastrados por la corriente. |
| Napo | El Chaco | Gonzalo Díaz de Pineda | Vía E45, San Luis- El Reventador | Deslizamiento | 12/02/2023 | 1 | El deslizamiento arrastró a 5 vehículos en el sector el Reventador, una persona que se quedó atrapada y falleció. |
| Carchi | Espejo | El Goaltal | Las Juntas | Deslizamiento | 22/01/2023 | 1 | Se destruyó una vivienda, dentro de la cual se encontraba la propietaria quien quedó enterrada bajo los escombros. |

Secretaría de Gestión de Riesgos

Dirección: CIS ECU 9-1-1, Av. Samborondón, Km 0,5
 Código postal: 092302 / Samborondón-Ecuador
 Teléfono: +593-4-259 3500
 www.gestionderiesgos.gob.ec



| Provincia | Cantón | Parroquia | Sector | Evento | Fecha del Evento | No. de fallecidos | Descripción |
|--------------|----------|-----------|------------------------------------|---------------------|------------------|-------------------|--|
| Pichincha | Quito | Quitumbe | Antonio José de Sucre y Córdor | Colapso Estructural | 18/01/2023 | 1 | El colapso de una pared que se encontraba en construcción causó 3 personas heridas y 1 fallecida. |
| Carchi | Montúfar | San José | Ingreso sur de Montufar, [vía E35] | Deslizamiento | 11/01/2023 | 2 | Un grupo de obreros realizaban trabajos de instalación de alcantarillado y 2 personas quedaron atrapadas y fallecieron instantáneamente. |
| Total | | | | | | 34 | |

6. Alojamientos temporales activos.

Para la atención a las personas afectadas/damnificadas eventos peligrosos al momento se encuentran activos 10 alojamientos temporales:

| No | Provincia | Cantón | Parroquia | Nombre Del Sitio De Alojamiento | Fecha de Apertura | Familias | Personas |
|--------------|-----------|--------------|----------------------------|--|-------------------|-----------|------------|
| 1 | Azuay | Santa Isabel | Santa Isabel (Chaguarurco) | Centro Comunitario De San Isidro | 1/4/2023 | 39 | 112 |
| 2 | Cañar | Biblián | Biblián | Casa Comunal Cuitun | 10/3/2023 | 2 | 6 |
| 3 | Cotopaxi | Pangua | Moraspungo | Casa Comunal | 20/3/2023 | 1 | 6 |
| 4 | El Oro | Santa Rosa | Santa Rosa | Escuela Javier Soto | 23/3/2023 | 1 | 6 |
| 5 | Guayas | Colimes | Colimes | Centro Diurno Santa Rosa | 26/4/2023 | 1 | 5 |
| 6 | | Santa Lucia | Santa Lucia | Alojamiento Temporal/ Junta Higuieron | 22/4/2023 | 4 | 8 |
| 7 | | | | Alojamiento Temporal/ Municipal Santa Rosa | 17/4/2023 | 18 | 49 |
| 8 | Loja | Macará | Macará | Casa Comunal María Auxiliadora | 26/4/2023 | 1 | 5 |
| 9 | Los Ríos | Montalvo | Montalvo | Alojamiento Temporal | 14/03/2023 | 8 | 25 |
| 10 | Pichincha | Mejía | Manuel Cornejo Astorga | Casa del Adulto Mayor | 23/3/2023 | 3 | 11 |
| Total | | | | | | 78 | 233 |

Fuente: Unidades de Monitoreo - SGR. 22/05/2023 11:00

7. Asistencia humanitaria.

En cuanto a asistencia humanitaria entregada por parte de la Secretaría de Gestión de Riesgos se registra:

| No. | Provincia | Kit Complementario De Alimentos | KPRH Para 3 Días | Raciones Alimenticias 24 h | Galletas | De Aseo Personal | Toallas De Baño | Botas De Caucho | Camas | Cobijas/ Frazadas | Colchones | Kit De Dormir | Kit De Cocina | Kit De Vajilla | Cocinetas | Mosquiteras, Redes De Cama | Kit De Limpieza (Albergue) | Kit Complementario De A.T | Kit Menaje De Cocina Para A.T | Mascarillas | Franque De 2500 L | Bidones Para Agua | Purificadores De Agua | Saquillos | Otros |
|-----|--------------------------------|---------------------------------|------------------|----------------------------|----------|------------------|-----------------|-----------------|-------|-------------------|-----------|---------------|---------------|----------------|-----------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-----------|-------|
| 1 | Azuay | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 95 | 3 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 56 |
| 2 | Bolívar | 109 | 53 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 47 | 0 | 14 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 3 | Cañar | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 112 |
| 4 | Carchi | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 5 | Chimborazo | 17 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 23 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 6 | Cotopaxi | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 33 | 0 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 7 | El Oro | 35 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 222 |
| 8 | Esmeraldas | 53 | 172 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 9 | Guayas | 249 | 899 | 0 | 0 | 156 | 0 | 51 | 65 | 3 | 18 | 226 | 0 | 139 | 2 | 98 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 10 | Imbabura | 112 | 29 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
| 11 | Loja | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 40 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 135 |
| 12 | Los Ríos | 526 | 229 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 38 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 |
| 13 | Manabí | 557 | 972 | 0 | 0 | 351 | 0 | 0 | 76 | 160 | 302 | 0 | 0 | 79 | 0 | 558 | 135 | 8 | 0 | 0 | 0 | 323 | 0 | 0 | 2810 |
| 14 | Morona Santiago | 22 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 59 |
| 15 | Napo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 16 | Pastaza | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Pichincha | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Santa Elena | 5 | 97 | 0 | 4 | 34 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 80 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | Santo Domingo de Los Tsáchilas | 6 | 21 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 132 | 0 | 142 | 0 | 0 | 196 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |

Secretaría de Gestión de Riesgos

Dirección: CIS ECU 9-1-1, Av. Samborondón, Km 0,5

Código postal: 092302 / Samborondón-Ecuador

Teléfono: +593-4-259 3500

www.gestionderiesgos.gob.ec

| No. | Provincia | Kit Complementario De Alimentos | KPRH Para 3 Días | Raciones Alimenticias 24 h | Galletas | De Aseo Personal | Toallas De Baño | Botas De Caucho | Camas | Cobijas/ Frazadas | Colchones | Kit De Dormir | Kit De Cocina | Kit De Vajilla | Cocinetas | Mosquiteras, Redes De Cama | Kit De Limpieza (Albergue) | Kit Complementario De AT | Kit Menaje De Cocina Para AT | Mascarillas | Tanque De 2500 L. | Bidones Para Agua | Purificadores De Agua | Saquillos | Otros |
|------------|------------|---------------------------------|------------------|----------------------------|----------|------------------|-----------------|-----------------|-------|-------------------|-----------|---------------|---------------|----------------|-----------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-----------|-------|
| 20 | Tungurahua | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma total | | 1776 | 2650 | 20 | 4 | 802 | 1 | 51 | 333 | 428 | 697 | 640 | 3 | 644 | 2 | 695 | 202 | 8 | 1 | 45 | 1 | 354 | 50 | 1000 | 3742 |

Fuente: Unidades de Monitoreo - SGR. 22/05/2023 11:00

En cumplimiento al Decreto Ejecutivo N° 316 de fecha 6 de enero de 2022, donde se crea el "Bono de contingencia para personas afectadas por eventos de origen natural o antrópico", la Secretaría de Gestión de Riesgos ha solicitado al MIES se active el Bono de Contingencia para personas damnificadas por la época lluviosa conforme al levantamiento EVIN, como se detalla a continuación:

| Nro. | Provincia | Cantón | Deslizamiento | Inundación | No. De Bonos Solicitados |
|-------|--------------------------------|-------------------|---------------|------------|--------------------------|
| | | | | | |
| 1 | Bolívar | San Miguel | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Carchi | Espejo | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Chimborazo | Alausí | 253 | 0 | 253 |
| 4 | El Oro | Portovelo | 0 | 6 | 6 |
| | | Santa Rosa | 0 | 54 | 54 |
| 3 | Guayas | Alfredo Baquerizo | 0 | 150 | 150 |
| | | Balzar | 0 | 85 | 85 |
| | | Milagro | 0 | 297 | 297 |
| | | Playas | 0 | 100 | 100 |
| 4 | Los Ríos | Baba | 0 | 1046 | 1046* |
| | | Babahoyo | 0 | 558 | 558* |
| | | Montalvo | 0 | 363 | 363 |
| | | Quevedo | 0 | 176 | 176 |
| | | Quinsaloma | 0 | 92 | 92 |
| | | Valencia | 0 | 300 | 300 |
| 5 | Manabí | Vinces | 0 | 366 | 366 |
| | | Bolívar | 28 | 0 | 28 |
| | | Chone | 0 | 39 | 39 |
| | | Jipijapa | 0 | 4 | 4 |
| | | Pedernales | 0 | 16 | 16 |
| 6 | Santa Elena | Salinas | 0 | 124 | 124 |
| 7 | Santo Domingo de los Tsáchilas | Santo Domingo | 0 | 113 | 113 |
| Total | | | 283 | 3898 | 4181 |

Fuente: Unidades de Monitoreo - SNDGR. 22/05/2023 11:00

*Se ha reportado mediante informe técnico de Bono Personas afectadas/ damnificadas eventos naturales y/o Antrópicos de UPREA CZ 5-8 una disminución en los cantones de Babahoyo (6) y Baba (2).

A continuación, se reporta asistencia humanitaria entregada por el SNDGR:

| No. | PROVINCIA | Kit Complementario De Alimentos | Kit De Primera Respuesta (Kprh) | Raciones Alimenticias 24 Horas | Refrigerio | De Aseo Personal | Kit De Vestir | Pañal Bebé | Toallas De Baño | Camas | Botas de Caucho | Cobijas/ Frazadas | Colchones | Kit De Dormir | Kit De Cocina | Kit De Vajilla | Cocinetas | Mosquiteras, Redes De Cama | Kit De Limpieza (Albergue) | Kit Menaje de Cocina Comunitario para AT | Agua En Recipientes No Retomable (Gal) | Agua Distribuida En Tarqueros Gal (Potable) | Tanque De 2000 L. | Bidones Para Agua | Saquillos Control De Inundaciones | Láminas De Zinc | Techo de Eternit | Caipas | Clavos Lb. | Lomas o Plásticos de Techo | Cemento | Kit Escolar | Otros | |
|-----|------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------------|------------------|---------------|------------|-----------------|-------|-----------------|-------------------|-----------|---------------|---------------|----------------|-----------|----------------------------|----------------------------|--|--|---|-------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------|------------------|--------|------------|----------------------------|---------|-------------|-------|-----|
| 1 | Azuay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | Bolívar | 1 | 0 | 0 | 0 | 43 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 |
| 3 | Carchi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Chimborazo | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 5 | Cotopaxi | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Esmeraldas | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | |
| 7 | Guayas | 48 | 3909 | 514 | 150 | 68 | 0 | 0 | 12 | 0 | 77 | 410 | 102 | 31 | 6 | 1 | 0 | 5 | 51 | 0 | 500 | 0 | 0 | 60 | 5000 | 67 | 0 | 1 | 0 | 10 | 5 | 0 | 1690 | |

Secretaría de Gestión de Riesgos

Dirección: CIS ECU 9-1-1, Av. Samborondón, Km 0,5
Código postal: 092302 / Samborondón-Ecuador
Teléfono: +593-4-259 3500
www.gestionderiesgos.gob.ec



| No. | PROVINCIA | Kt. Complementario De Alimentos | Kt. De Primera Respuesta (KpH) | Raciones Alimenticias 24 Horas | Refrigerio | De Aseo Personal | Kt. De Vestir | Pañal bebé | Toallas De Barjo | Camas | Botas de Caucho | Cajillas/ Frazadas | Colchones | Kt. De Dormir | Kt. De Cocina | Kt. De Vajilla | Cocinas | Mosquiteras, Redes De Cama | Kt. De Limpieza (Albergue) | Kt. Menaje de Cocina Comunitario para AT | Agua En Recipientes No Retornable (Gal) | Agua Distribuida En Tanqueros Gal (Potable) | Tanque De 2000 L. | Bidones Para Agua | Saqueos Control De Inundaciones | Láminas De Zinc | Techo de Eternit | Carpas | Clavos Lb. | Lomas o Pilátos de Techo | Cemento | Kt. Escolar | Otros | |
|------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------|------------------|---------------|------------|------------------|-------|-----------------|--------------------|-----------|---------------|---------------|----------------|---------|----------------------------|----------------------------|--|---|---|-------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------|------------------|--------|------------|--------------------------|---------|-------------|-------|-----|
| 8 | Imbabura | 85 | 0 | 0 | 0 | 38 | 41 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 59000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 59 |
| 9 | Los Ríos | 355 | 2304 | 96 | 0 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 941 | 0 | 0 | 0 | 10200 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 |
| 10 | Manabí | 15 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | |
| 11 | Morona Santiago | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Napo | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Pastaza | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Pichincha | 129 | 6 | 89 | 0 | 54 | 348 | 0 | 45 | 0 | 0 | 92 | 2 | 6 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | |
| 15 | Santa Elena | 0 | 0 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Santo Domingo De Los Tsáchilas | 22 | 64 | 99 | 0 | 308 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 28 | 7 | 2 | 0 | 0 | 240 | 7 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | |
| 17 | Tungurahua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Suma total | | 718 | 6291 | 1459 | 150 | 537 | 565 | 4 | 57 | 21 | 77 | 528 | 202 | 60 | 86 | 19 | 4 | 290 | 83 | 2 | 1996 | 116048 | 2 | 74 | 15200 | 203 | 20 | 1 | 24 | 10 | 5 | 11 | 3045 | |

Fuente: Unidades de Monitoreo - SNDGR. 22/05/2023 11:00

8. Declaratorias de Alerta y emergencia vigentes:

Desde el 01/01/2023 hasta la presente fecha se han declarado en emergencia los siguientes cantones:

| Fecha de declaratoria | Provincia | Cantón | Fecha de Cierre | Observación |
|-----------------------|-----------|--------------------|-----------------|--|
| 29/04/2023 | Loja | Puyango | 29/05/2023 | Declarar al cantón Puyango en emergencia por fuerte estación invernal por 30 días. |
| 27/04/2023 | Imbabura | Ibarra | 27/06/2023 | Declarar en emergencia por inundaciones, con la finalidad de atender las afectaciones presentadas en diferentes sectores y prevenir mayores daños para la ciudadanía, considerando la imprevisibilidad de los efectos climáticos de la época. |
| 29/3/2023 | Carchi | San Pedro de Huaca | 29/05/2023 | A causa del temporal invernal a fin de que se destine los recursos humanos, técnicos, logísticos y económicos para atender esta catástrofe natural a causa del fuerte temporal invernal y se reporte constantemente sobre los acontecimientos que se puedan presentar para que el GAD pueda actuar en función de sus competencias y de ser el caso coordinar con las diferentes instituciones de acuerdo a sus competencias. |
| 23/3/2023 | El Oro | Santa Rosa | 23/05/2023 | Declarar en emergencia debido a las intensas lluvias que provocaron las inundaciones de sectores bajos densamente poblados de la Ciudad, causando daños materiales a viviendas y enseres del hogar, así como afectando a la salud de miles de ciudadanos. |
| 23/3/2023 | Guayas | Durán | 22/05/2023 | Declarar en emergencia de Saneamiento y Potabilización de agua o agua potable al cantón Durán con la finalidad de prevenir, mitigar y resolver los eventos adversos producidos por el incremento de casos de Leptospirosis. |

- Declaratorias de alerta relacionados a la época lluviosa:

| No | Provincia | Cantón | Eventos peligrosos | Nivel de alerta | Vigencia |
|----|------------|--------------|---|-----------------|------------|
| 1 | -- | -- | Fenómeno El Niño: Oscilación del Sur (ENOS), en los territorios ubicados a una altitud igual y menor a 1500 msnm, que comprende 17 provincias (Azuay, Bolívar, Cañar, Carchi, Chimborazo, Cotopaxi, El Oro, Esmeraldas, Guayas, Imbabura, Loja, Los Ríos, Manabí, Pichincha, Santa Elena, Santo Domingo de los Tsáchilas y Galápagos), 143 cantones y 489 parroquias. | Amarilla | 15/05/2023 |
| 2 | Manabí | Sucre | Movimientos en masa: en el sector Astillero, de la parroquia Bahía de Caráquez | Amarilla | 10/04/2023 |
| 3 | Chimborazo | Alausí | Movimientos en masa: sector Casual y los barrios: La Esperanza, Control Norte, Nueva Alausí, Pircapamba y Bua | Naranja | 10/04/2023 |
| 4 | Chimborazo | Alausí | Movimientos en masa: sectores Pasán y Namza Chico Parroquia: Huigra | Naranja | 09/04/2023 |
| 5 | Azuay | Santa Isabel | Movimientos en masa: Ciudadela La Cría | Naranja | 06/04/2023 |
| 6 | Manabí | Portoviejo | Movimientos en masa: Ciudadela Fátima | Naranja | 03/04/2023 |
| 7 | Cañar | Cañar | Movimientos en masa: sector Cuchucún comunidades: Quilloac, Cruz Loma y Cuchucún | Amarilla | 31/03/2023 |

Secretaría de Gestión de Riesgos

Dirección: CIS ECU 9-1-1, Av. Samborondón, Km 0,5
 Código postal: 092302 / Samborondón-Ecuador
 Teléfono: +593-4-259 3500
 www.gestionderiesgos.gob.ec

9. COE activados, casos representativos y acciones de respuesta

Por lluvias desde el 01/01/2023 hasta la presente fecha se han activado los siguientes COE:

COE Cantonales (54)

| No. | Provincia | Cantón | Fecha de activación |
|-----|-----------------|--------------------------------|---------------------|
| 1 | Loja | Puyango | 29/04/2023 |
| 2 | Imbabura | Ibarra | 25/04/2023 |
| 3 | Morona Santiago | Limón Indanza | 24/04/2023 |
| 4 | Pichincha | Mejía | 23/04/2023 |
| 5 | Guayas | Santa Lucía | 22/04/2023 |
| 6 | Guayas | Salitre | 19/04/2023 |
| 7 | Guayas | Colimes | 19/04/2023 |
| 8 | Manabí | Pichincha | 21/04/2023 |
| 9 | Esmeraldas | Esmeraldas | 19/04/2023 |
| 10 | Guayas | Palestina | 18/04/2023 |
| 11 | Los Ríos | Vinces | 18/04/2023 |
| 12 | Esmeraldas | Quinindé | 17/04/2023 |
| 13 | Galápagos | San Cristóbal | 17/04/2023 |
| 14 | Pichincha | Puerto Quito | 16/04/2023 |
| 15 | Loja | Zapotillo | 17/04/2023 |
| 16 | Azuay | Girón | 11/04/2023 |
| 17 | Santa Elena | La Libertad | 10/04/2023 |
| 18 | Pichincha | Pedro Moncayo | 08/04/2023 |
| 19 | Guayas | Gral. Antonio Elizalde (Bucay) | 06/04/2023 |
| 20 | Manabí | Portoviejo | 31/03/2023 |
| 21 | Loja | Olmedo | 28/03/2023 |
| 22 | Manabí | Jaramijó | 24/03/2023 |
| 23 | Carchi | San Pedro de Huaca | 24/03/2023 |
| 24 | El Oro | Santa Rosa | 24/03/2023 |
| 25 | Manabí | San Vicente | 23/03/2023 |
| 26 | Guayas | Guayaquil | 22/03/2023 |
| 27 | Guayas | Naranjal | 21/03/2023 |

COE Provinciales (15)

| No. | Provincia | Fecha de activación |
|-----|-----------------------|---------------------|
| 1 | Morona Santiago | 27/04/2023 |
| 2 | Carchi | 26/04/2023 |
| 3 | Pichincha | 26/04/2023 |
| 4 | Imbabura | 25/04/2023 |
| 5 | Esmeraldas | 19/04/2023 |
| 6 | Loja | 17/04/2023 |
| 7 | Cañar | 01/04/2023 |
| 8 | Bolívar | 20/03/2023 |
| 9 | S.D. de los Tsáchilas | 18/03/2023 |
| 10 | Guayas | 10/03/2023 |
| 11 | Los Ríos | 1/03/2023 |
| 12 | Manabí | 24/02/2023 |
| 13 | Chimborazo | 23/02/2023 |
| 14 | Napo | 22/02/2023 |
| 15 | Santa Elena | 21/02/2023 |

Adicional a los COE antes mencionados, se encuentra activado el COE Cantonal de Alausí por eventos de movimientos en masa en la zona declarada en alerta **naranja**, por movimientos en masa en el área de 214 hectáreas, que comprende el sector Casual, los barrios: La Esperanza, Control Norte, Nueva Alausí, Pircapamba y Bua, del cantón Alausí, provincia de Chimborazo; considerando la continuidad de las grietas; el ingreso de agua a la masa de sedimentos deslizada tanto por las lluvias como por el colapso de la infraestructura vial y sanitaria; el carácter del evento activo con afectación inminente a la población e infraestructura, según la resolución Nro. SGR- 111-2023 del 10 de abril de 2023.

Según el Informe Situacional del Sector Hídrico del 22/05/2023 emitido por la Agencia de Regulación y Control de Agua y la Empresa Pública del Agua refiere lo siguiente:

- **En Santo Domingo, cantón La Concordia**, se mantiene el abastecimiento de agua de forma gratuita a través de tanqueros.
- **En Bolívar, en el cantón San Miguel**: El servicio de agua potable se mantiene en horario de 7 am a 7 pm, durante la jornada nocturna se está trabajando en el plan maestro de mejoramiento del sistema de agua potable en conducción y distribución.
- **En Chimborazo, cantón Alausí** el servicio de agua potable se lo realiza en dos horarios, 05h00 a 13h00 y de 18h00 a 22h00.
- **En Carchi, en el cantón Tulcán**: Se reportan inundaciones, se informa que los sumideros no abastecen y taponamiento de pozos en la Av. Andrés Bello calles Río Bobo y San Juan sector la Rinconada. Adicionalmente, en la Ciudadela Padre Carlos de la Vega existe un colapso de una tubería de alcantarillado combinado que tiene alrededor de 30 años, se inició con un estudio técnico para dar solución.
- **En Pichincha, en Rumifahui** se tomó la medida de cubrir las fuentes de Rumipamba y San Juan de Amaguaña que son las que se encuentran en afectación.
- En la Costa, en los embalses, el porcentaje de llenado:
 - En Guayas, el embalse Chongón: **99%**.

Secretaría de Gestión de Riesgos

Dirección: CIS ECU 9-1-1, Av. Samborondón, Km 0,5
 Código postal: 092302 / Samborondón-Ecuador
 Teléfono: +593-4-259 3500
 www.gestionderiesgos.gob.ec

- En Santa Elena, los embalses El Azúcar: **89%** y San Vicente: **101%**.
- En Manabí, los embalses La Esperanza: **84%**, Poza Honda: **87%** y Río Grande: **80%**.
- En El Oro, el embalse Tahuín: **94%**.
- En Manabí-Guayas, el embalse Daule-Peripa: **98%**.
- En Los Ríos, la represa Baba: **100%**.

Entre los casos más relevantes ocurridos durante los últimos 15 días podemos mencionar los siguientes:

Zona 1

- **Esmeraldas/ Quinindé/ La Unión/ Recinto Chamba, Unipal**, el 15/05/2023, por lluvias en la madrugada, se dio el incremento del caudal del río Cocola, provocando el colapso estructural de un puente que conecta al recinto. La vía de tercer orden se encuentra **cerrada**, cabe recalcar que no hay vías alternas para ingresar al recinto.
 - 1 puente destruidoSGR coordina la atención del evento con la Prefectura Esmeraldas. Líderes de la Junta Parroquial de La Unión confirmaron el evento.
- **Esmeraldas/ Quinindé/ Malimpia/ Unión Manabita, vía Lomas del Perú, vía El Mirador, vía Maracayairo**, el 14/05/2023, debido a fuertes lluvias registradas en horas de la madrugada, se suscitaron varios deslizamientos de tierra en vías de tercer orden (vía Lomas del Perú, vía El Mirador, vía Maracayairo) las cuales se encuentran **parcialmente habilitadas**.
 - 300 metros lineales de las vías.
 - 3 vías parcialmente habilitadas (tercer orden).Prefectura Esmeraldas continúa con los trabajos de rehabilitación de las 3 vías. Jefe Político confirmó la situación actual del evento. CB Quinindé inspeccionó y confirmó el evento. SGR Esmeraldas coordinó la atención del evento con la Prefectura de Esmeraldas.
- **Esmeraldas/ Quinindé/ La Unión/ El Tambo**, por lluvias suscitadas la madrugada del 14/05/2023 se dio el incremento del caudal del río Cocola, provocando el colapso estructural de un puente que conecta al Colegio Técnico Agropecuario "Víctor Manuel Herrera" con el sector El Tambo. Al momento, la vía se encuentra **cerrada** y el río Cocola está con tendencia a disminuir de nivel.
 - 1 puente destruidoPrefectura Esmeraldas realizará la intervención del evento de acuerdo a su cronograma. Junta Parroquial en conjunto con moradores del sector habilitaron provisionalmente el puente. SGR coordinó la atención del evento con la Prefectura Esmeraldas.
- **Esmeraldas/ Atacames/ La Unión/ Recinto Tazone, Agua Fría**, por lluvias suscitadas la madrugada del 14/05/2023, se produjo el colapso estructural de un puente, al momento la vía se encuentra **habilitada**.
 - 1 puente destruidoPrefectura de Esmeraldas gestionará para colocar un nuevo puente, a través de la contratación de una empresa privada. GAD Cantonal Atacames habilitó un puente provisional. GAD Atacames realizó inspección y remitió la EVIN correspondiente. SGR Esmeraldas coordinó atención del evento con Prefectura.
- **Esmeraldas/ Quinindé/ Chura/ Zázara, Valle Hermoso, El Popa, El Paraíso, Chancama y El Yerbero**, por lluvias el 13/05/2023, se desbordó el río Esmeraldas y se suscitó un deslizamiento que provocó el colapso de un poste de energía eléctrica, afectando el servicio en varios sectores de la parroquia. El servicio eléctrico se ha restablecido completamente en los siguientes sectores: Valle Hermoso, El Popa, El Paraíso, Chancama y El Yerbero. Debido al difícil acceso de la vía, el restablecimiento eléctrico quedará pendiente en el recinto Zázara. Cabe indicar que el acceso al área afectada es de manera fluvial.
 - 1 bien público destruido (poste de energía eléctrica).
 - 100% del servicio de electricidad afectado.
 - 190 personas afectadas indirectamente.Teniente Político de Chura descartó afectaciones en viviendas por el deslizamiento. CNEL informa que realizaron inspección y el restablecimiento del servicio eléctrico en algunos sectores.

Secretaría de Gestión de Riesgos

Dirección: CIS ECU 9-1-1, Av. Samborondón, Km 0,5
Código postal: 092302 / Samborondón-Ecuador
Teléfono: +593-4-259 3500
www.gestionderiesgos.gob.ec

- **Esmeraldas/Muisne/San Gregorio / Guadurnal**, por lluvias el 10/05/2023, se suscitó el desbordamiento del río Canuto, suscitándose una inundación en la comunidad Guadurnal. Se encontraron afectaciones en los sembríos del sector.
 - 40 viviendas afectadas.
 - 70 familias (285 personas).

Policía Nacional avanzó al sitio para realizar inspección. SGR coordinó la atención del evento con el personal de la GAD Cantonal Muisne y el MAG. Presidente de la Junta Parroquial San Gregorio confirmó el evento.

Zona 3

- **Chimborazo / Alausí / Multitud /Varios Sectores, vía Pallatanga-Cumandá [E-487]**, por causas desconocidas el 09/05/2023 se produjo un hundimiento en la vía de segundo orden, mediante inspección realizada el 10/05/2023, se visibiliza el aumento de grietas de entre 5cm a 10 cm de longitud. Al momento las viviendas del sector no disponen de agua potable.
 - 100 m. de vía de segundo orden **parcialmente habilitada**.
 - 20 viviendas afectadas (afectación estimada)
 - 1 Unidad educativa afectada (Escuela Bilingüe 15 de octubre)
 - 2 Bienes públicos afectados (Iglesia y Tanque de Agua potable)

SGR realizó el levantamiento del informe de inspección y UGR realizó acompañamiento. MTOP realizó colocación de señalética y nivelación de la calzada. La SGR socializó con la población de la Comunidad Las Rocas el informe técnico levantado por la presencia de grietas y asentamiento en la comunidad que conllevó a la delimitación de un polígono de Alta susceptibilidad. Se realiza una inspección de posibles albergues para la comunidad de las Rocas.

Zona 4

- **Manabí/ Paján/ Campozano/ Estero Ciego**, el 09/05/2023, producto de las lluvias se ha suscitado un hundimiento afectando una vía de segundo orden **parcialmente habilitada**, además se afectaron viviendas y familias las cuales se encuentran en familia acogiente, asimismo indican afectación en cultivos, Jefe Político del Cantón y Teniente político de Campozano ayudaron a la evacuación de las familias.
 - 8 viviendas afectadas.
 - 8 familias afectadas (32 personas damnificadas)
 - 10 ha afectadas (maíz, cacao, plátano).
 - 250 metros de vía de segundo orden parcialmente habilitada

Jefatura Política y Tenencia Política de Campuzano ayudaron a la evacuación de las familias. Se coordina con GAD Provincial para arreglo de la vía. SGR CZ4 coordina entrega de AH las familias y entrega de bonos de contingencia a las familias afectadas.

Zona 9


- **Pichincha / Quito / Calderón/ Quebrada Chaquischuaico**, el 13/05/2023, por lluvias se reportó un deslizamiento de tierra que afecta la escalinata y parte del mirador "Gruta de La Virgen". El evento causó también el represamiento de aguas servidas en la quebrada. Se realizó una inspección por parte del Operativo Zonal quién reportó que no existe represamiento de agua, ni viviendas afectadas.
 - 2 bienes públicos afectados (Escalinata del mirador y tendido eléctrico del sector)

EEQ informa que solo un 40 % del sector se encuentra al momento con servicio de energía eléctrica, se continúa trabajando en el lugar por motivo de la desconexión de la Red Primaria. Se realizó la colocación de señalética por parte de la EPMOP, control de vehículos pesados con la AMT. Se espera el informe técnico por parte de la DMGR.

Secretaría de Gestión de Riesgos

Dirección: CIS ECU 9-1-1, Av. Samborondón, Km 0,5
Código postal: 092302 / Samborondón-Ecuador
Teléfono: +593-4-259 3500
www.gestionderiesgos.gob.ec

Mapa de afectación por Época Lluviosa – eventos de mayor impacto en los últimos 15 días



SitRep generado por la Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos de la Secretaría de Gestión de Riesgos.

SitRep elaborado por:

Nombre: Javier Sarango - Analista de Monitoreo
 Correo electrónico: jose.sarango@gestionderiesgos.gob.ec
 Teléfono: 042593500 ext. 1630

SitRep aprobado por:

Nombre: Mariana Quispi - Directora de Monitoreo de Eventos Adversos
 Correo electrónico: directora.monitoreo@gestionderiesgos.gob.ec
 Teléfono: 042593500 ext. 1960

Para ser agregado o removido de esta lista de SitRep, por favor envíe un correo electrónico a sala.nacional@gestionderiesgos.gob.ec

Para más información, visite nuestro sitio Web: <https://www.gestionderiesgos.gob.ec/informes-de-situacion-actual-por-eventos-adversos-ecuador/>

Secretaría de Gestión de Riesgos

Dirección: CIS ECU 9-1-1, Av. Samborondón, Km 0,5
 Código postal: 092302 / Samborondón-Ecuador
 Teléfono: +593-4-259 3500
www.gestionderiesgos.gob.ec