

**Reporte por Lluvias a Nivel Nacional**  
**Del 17 al 23 de diciembre de 2023, corte 16:00**

Fecha y Hora de actualización: sábado, 23 de diciembre de 2023 - 16:33 / Página 1 de 9


## 1. Estado de ríos

De acuerdo al seguimiento realizado por las Unidades de Monitoreo de la SGR, al momento del corte de este informe, se presentan 2 ríos desbordados y 6 con tendencia a subir de nivel.

02 cuerpos hídricos desbordados							
Nro.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector	Cuerpo Hídrico	Fecha de Novedad	Observaciones
1	Esmeraldas	Esmeraldas	5 De Agosto	Propicia #2	Río Teaone	23/12/2023	Con fecha 23/12/2023 El Presidente del GAD Parroquial Informa el desbordamiento del río Teaone, al momento no se presencian lluvias en el cantón Esmeraldas.
2	Pastaza	Arajuno	Curaray	Comunidad Bataboro	Río Bataboro	23/12/2023	Debido a las precipitaciones presentadas la noche de ayer 22/12/2023 y la madrugada de hoy en el sector se produce el desbordamiento del río Bataboro afectando a la comunidad.

06 cuerpo hídrico con tendencia a subir de nivel							
Nro.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector	Cuerpo Hídrico	Fecha de Novedad	Observaciones
3	Esmeraldas	Esmeraldas	Esmeraldas	sector el Cabezón	Río Esmeraldas	23/12/2023	Con fecha 23/12/2023 la UGR Esmeraldas informa el incremento del río Esmeraldas, al momento se presencian lluvias en el cantón Esmeraldas. Al momento con tendencia a subir el nivel se mantiene en constante monitoreo
4	Esmeraldas	Quinindé	Rosa Zárate (Quinindé), Cabecera Cantonal	Rosa Zárate	Río Blanco	23/12/2023	Con fecha 23/12/2023 la UGR Quinindé informa el incremento del río Blanco, al momento se presencian lluvias en el cantón Quinindé. Al momento con tendencia a subir el nivel se mantiene en constante monitoreo.
5	Esmeraldas	Atacames	La Unión	La Unión	Río Atacames	23/12/2023	Con fecha 23/12/2023 la UGR Atacames informa el incremento del río Atacames, al momento se presencian lluvias en el cantón Atacames. Al momento con tendencia a subir el nivel se mantiene en constante monitoreo.
6	Esmeraldas	Atacames	Súa (Cab. En La Bocana)	Sua	Río Súa	23/12/2023	Con fecha 23/12/2023 la UGR Atacames informa el incremento del río Atacames, al momento se presencian lluvias en el cantón Atacames. Al momento con tendencia a subir el nivel se mantiene en constante monitoreo
7	Esmeraldas	Eloy Alfaro	Telembí	San Miguel	Río San Miguel	23/12/2023	Con fecha 23/12/2023 la UGA del GAD Eloy Alfaro informa el incremento del río San Miguel, al momento se presencian lluvias en el cantón Eloy Alfaro. Al momento con tendencia a subir el nivel se mantiene en constante monitoreo.
8	Esmeraldas	Eloy Alfaro	Telembí	Coya	Río Coya	23/12/2023	Con fecha 23/12/2023 la UGA del GAD Eloy Alfaro informa el incremento del río Coya, al momento se presencian lluvias en el cantón Eloy Alfaro. Al momento con tendencia a subir el nivel se mantiene en constante monitoreo

## 2. Situación Hidrometeorológica actual.



Según el INAMHI en su boletín Meteorológico N°58 de estatus de Advertencia con vigencia hasta las 22H00 del 23 de diciembre de 2023, señala un nivel de amenaza meteorológica MEDIO y ALTO indicando que se prevén precipitaciones de la siguiente manera:

- **Región Litoral:** Se prevé lluvias de alta intensidad al norte e interior. Las lluvias de mayor magnitud se presentarán al interior de Esmeraldas, Santo Domingo Tsáchilas y Los Ríos.
- **Región Interandina:** Lluvias de moderada y alta intensidad al norte región. Mayor intensidad de lluvias en las provincias del Carchi, Imbabura, Pichincha, y Cotopaxi.
- **Región Amazónica:** Se pronostican lluvias variable intensidad en gran parte de la región. Se pronostican lluvias de alta y moderada intensidad en gran parte de la región.

Es posible que los eventos de mayor relevancia se desarrollen el 23 de diciembre.

## 3. Detalle de Eventos

Por lluvias entre el 17 al 22 de septiembre se registraron **81 eventos**: 36 deslizamientos, 23 inundaciones, 5 aluviones, 4 socavamientos, 4 colapsos estructurales, 4 granizadas, 2 hundimientos, 2 tormentas eléctricas y 1 vendaval. Las provincias con mayor recurrencia de eventos son **Pichincha e Imbabura**.

Reporte por Lluvias a Nivel Nacional  
Del 17 al 23 de diciembre de 2023, corte 16:00

Fecha y Hora de actualización: sábado, 23 de diciembre de 2023 - 16:33 / Página 2 de 9

Provincia	Aluvión	Colapso Estructural	Deslizamiento	Granizada	Hundimiento	Inundación	Socavamiento	Tormenta Eléctrica	Vendaval	Suma total
Azuay	-	-	2	1	-	1	-	-	-	4
Carchi	-	1	2	-	-	1	-	-	-	4
Chimborazo	2	-	-	-	-	1	-	-	-	3
Esmeraldas	-	-	3	-	1	1	-	-	-	5
Imbabura	-	-	12	-	-	9	-	-	-	21
Manabí	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2
Morona Santiago	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2
Napo	-	-	1	-	-	-	2	1	-	4
Pastaza	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2
Pichincha	1	2	16	2	-	4	2	1	-	28
Sucumbios	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Tungurahua	1	-	-	1	1	-	-	-	1	4
Zamora Chínchipe	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Total	5	4	36	4	2	23	4	2	1	81

Fuente: Unidades de Monitoreo - SNDGR. 23/12/2023 - 16:00

Detalle de Afectaciones por provincia:

Provincia	No. Evento	Fallecidos	Heridos	Personas Impactadas	Personas afectadas	Familias afectadas	Personas amnificadas	Familias Damnificadas	Viviendas Afectadas	Viviendas Destruídas	Est. Educativos afectados	Centros De Salud Afectados	Puentes Destruídos	Bienes Públicos afectados	Bienes Privados Afectados	Km. Lineales de vía afectados	Ha Cultivo Afectados	Ha Cultivo Perdidos
Imbabura	21	0	0	125	103	32	22	6	36	0	1	2	0	9	0	1,8	0	0
Pastaza	2	0	0	122	96	20	26	6	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0
Morona Santiago	2	0	0	83	83	19	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	15
Pichincha	28	0	0	67	67	32	0	0	21	0	2	0	0	2	3	0,19	0	0
Carchi	4	1	0	30	21	4	9	2	5	1	0	0	0	1	3	0,52	2	0
Esmeraldas	5	2	1	1	1	8	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0,17	0	0
Zamora Chínchipe	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,02	0	0
Tungurahua	4	0	0	0	0	1	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0,09	0	0
Sucumbios	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Napo	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,17	0	0
Manabí	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Chimborazo	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,3	0	0
Azuay	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0,12	0	0
Suma total	81	3	1	428	371	116	57	14	85	7	3	2	1	13	6	3,38	2	15

Fuente: Unidades de Monitoreo - SNDGR. 23/12/2023 16:00

Nota: \*Personas impactadas incluye a personas afectadas y damnificadas.

Durante este periodo se han generado varios eventos, a continuación, los mismos, se amplían a un mayor detalle:

Provincia de Azuay

- **Cuenca/Chiquintad/Centro de Chiquintad**, por condiciones atmosféricas el 21/12/2023 se reportaron lluvias y caída de granizo en el sector antes mencionado. Policía Nacional no reporta afectaciones.
- **Azuay/Gualaceo/Mariano Moreno/Yucacay**, debido a las lluvias registradas la tarde del 20/12/2023, se produjo el colapso de árboles del sector los cuales afectaron 1 poste de energía eléctrica. CB Gualaceo informa que Empresa eléctrica reemplazó el poste de alumbrado eléctrico y el servicio fue restablecido en el sector.
- **Pucará/Pucará/km 105, vía Cuenca-Girón -Pasaje [E-59]**, a causas de las lluvias presentadas la madrugada del 19/12/2023, se registra un deslizamiento que afecta 50 metros lineales de la vía de primer orden. MTOP informa que la vía de primer orden se encuentra **habilitada** en su totalidad.
- **Cuenca/Molleturo/km 76, vía Cuenca-Girón -Pasaje [E-59]**. Por causa de las lluvias presentadas la noche del 17/12/2023 se suscitó un deslizamiento que afectó 15 mts de la vía de primer orden. MTOP informa que la vía de primer orden se encuentra totalmente **habilitada**.

Provincia de Carchi

- **Espejo/ San Isidro / El Gritadero - vía a Chulte**, debido a las fuertes lluvias registradas el 20/12/2023, se suscitó el desbordamiento del canal de riego San Isidro, impactando el sistema de regadío de varias comunidades. La magnitud del incidente ha causado el descenso de agua con piedras y lodo a través de los campos de cultivos

## Reporte por Lluvias a Nivel Nacional

Del 17 al 23 de diciembre de 2023, corte 16:00

Fecha y Hora de actualización: sábado, 23 de diciembre de 2023 - 16:33 / Página 3 de 9

de papas y bloqueando el camino de la Y del desvío hacia Chulte, la cual estuvo cerrada. Al momento la vía se encuentra **habilitada**, adicional informó que el canal de riego se encuentra en estado **normal**.

- 500 m lineales de vía afectados.
- 2 Ha de cultivo afectadas (preliminar)
- 1 Bien público afectado (canal de riego)

Prefectura del Carchi realizara la inspección técnica en el canal de riego. MAG realizará la evaluación de daños del cultivo afectado. GAD Espejo avanzó hasta el lugar a realizar tareas de limpieza y habilitación de la vía. Cuerpo de Bomberos Espejo, GADM - Espejo, GADPR - San Isidro y Prefectura del Carchi, evaluó la magnitud del desastre.

- **Mira/ Jacinto Jijón y Caamaño/ Rio blanco - Chinambi**, debido a las fuertes lluvias registradas el 19/12/2023 se suscitó un deslizamiento de tierra cerrando por completo la vía de tercer orden, maquinaria del GAD Parroquial Jacinto Jijón y Caamaño se movilizó hasta el lugar a realizar tareas de limpieza y habilitación de la vía, la cual se encuentra **habilitada**.

AFECTACIONES: - 20 m lineales de vía afectados.

- **Tulcán/ Tulcán / El Polígono**, debido a las fuertes precipitaciones registradas el 18/12/2023, se taponaron los sumideros y alcantarillas, producto de esto se inundaron viviendas en el sector por lo cual las evacuaron por los techos de las viviendas debido al nivel del agua. Se vieron atrapados 3 vehículos. Producto de esta inundación se registró una persona fallecida.

Algunas instituciones que conforman el SNDGR realizaron entrega de asistencia humanitaria a las familias impactadas, como lo fue: Gobernación del Carchi, SGR, GAD C Tulcán y MIES.

AFECTACIONES:

- 1 persona con hipotensión.
- 1 persona fallecida.
- 4 familias afectadas (21 personas afectadas).
- 4 viviendas afectadas.
- 1 familia damnificada (4 personas damnificadas).
- 1 vivienda destruida.
- 3 vehículos afectados.

El 20/12/2023, Gobernación del Carchi, SGR, MIES y GAD C Tulcán entregaron asistencia humanitaria a las familias impactadas.

El 19/12/2023, personal de la SGR, Gobernación del Carchi, Cruz Roja, MIES y Desarrollo Económico del GAD C Tulcán realizaron el levantamiento de información.

El 18/12/2023, se reunió el COE Cantonal Tulcán. Personal del GAD C Tulcán realizó la entrega de asistencia humanitaria a las familias impactadas.

PPNN, ACM del GAD C Tulcán realizaron la limpieza de escombros de la vivienda destruida.

Cuerpo de Bomberos Tulcán, personal y maquinaria del GAD Cantonal Tulcán realizan la evacuación de agua y limpieza de flujos de lodo en viviendas y vías. Personal de la UGR del GAD Cantonal Tulcán realiza la evaluación inicial de necesidades. SGR coordina las acciones de respuesta. Personal del IESS realizó atención pre hospitalaria a las personas afectadas. Personal de MSP y Policía Nacional realizaron la evaluación y levantamiento del cadáver respectivamente.

### Provincia de Chimborazo

- **Chimborazo / Colta / Columbe / San José de Columbe, vía Cajabamba - Guamote [E-35]**. El 21/12/2023, por lluvias se produjo un aluvión que afecta parcialmente la vía de primer orden. La vía se encuentra **habilitada**.

1 km Lineal de vía afectada

MTOP con OOPP GADMC Colta realizaron labores de limpieza y habilitación de la vía. SGR monitoreó el evento.

- **Penipe / Penipe / Vía Penipe - Bilbao - Baños**, el 17/12/2023 por lluvias se reportó un aluvión que afectó la vía de tercer orden, al momento la vía se encuentra **habilitada**, se recomienda circular con precaución e informar si se vuelven a producir precipitaciones en el sector se procederá a cerrar el paso.

### Esmeraldas

- **Esmeraldas/Esmeraldas/ 05 de Agosto/ barrio 6 de Diciembre**, Por fuertes lluvias suscitadas la madrugada del 23/12/2023 se registró un deslizamiento de tierra que afectó una vivienda, y a personas que pernoctaban en la misma.

-2 personas fallecidas.

**Reporte por Lluvias a Nivel Nacional**  
**Del 17 al 23 de diciembre de 2023, corte 16:00**

Fecha y Hora de actualización: sábado, 23 de diciembre de 2023 - 16:33 / Página 4 de 9

- 1 persona herida.
- 1 familia afectada.
- 1 vivienda afectada.

Prefectura Esmeraldas coordina la movilización de maquinaria para intervenir en le sitio. CB Esmeraldas trasladó a 1 de las personas al IESS, pero esta había fallecido, además realizó el rescate de la persona desaparecida, y lo trasladaron al Centro de Salud Tipo C las Palmas. El MSP indicó el estado de la persona herida.

- **Esmeraldas/Esmeraldas/Tabiazo/ cabecera parroquial de Tabiazo.** Por las fuertes lluvias del 23/12/2023 se registró el desbordamiento del río Teaone el cual está provocando la inundación del sector.  
-8 familias afectadas.

Al momento 8 familias han sido evacuadas y se encuentran en casa de familia de acogida. El río Teaone continúa desbordado. Cuerpo de Bomberos Esmeraldas realiza las labores de evacuación a las familias de la zona.

- **Esmeraldas/Esmeraldas/05 de Agosto/ sector el Cabezón.,** Por fuertes lluvias suscitadas la madrugada del 23/12/2023 se registró un deslizamiento de tierra en la vía de segundo orden afectando un carril, la vía se encuentra **parcialmente habilitada** y hay presencia de lluvias en el cantón Esmeraldas.  
La Umeva Esmeraldas coordina la atención del evento con el GAD Cantonal Esmeraldas. ESVIAL confirmó el evento.

### **Provincia de Imbabura**

- **Imbabura/ Cotacachi / Parroquias: Plaza Gutiérrez, Apuela, Peñaherrera, 6 de Julio de Cuellaje, Vacas Galindo, García Moreno (Zona de Intag),** debido a las fuertes precipitaciones presentadas en la madrugada del 19/12/2023 se registraron varios deslizamientos de tierra con flujos de lodo, ramas y piedras ocasionando afecciones a la vía de tercer orden conocida como vía INTAG; cerrando el paso en su totalidad al tránsito vehicular; adicional, daños en sistemas de agua potable. Se continúa con la limpieza y habilitación de vías. Se realizó los trabajos de rehabilitación de todos los sistemas de agua afectados. El levantamiento de información es constante debido a que continúan las lluvias.

#### **AFECTACIONES TOTALES (NIVEL CANTÓN):**

- 6 bienes públicos afectados
- 1570 familias afectadas indirectamente (5029 personas)
- 1325 metros lineales de vía afectados (40 tramos afectados)

#### **AFECTACIONES POR PARROQUIAS:**

##### **Parroquia Plaza Gutiérrez:**

- 1 bien público afectado (Sistema de agua de la comunidad Palo Seco y Azabí de Mortiñal - rehabilitado)
- 112 familias afectadas indirectamente y 328 personas (debido a que la población no pudo movilizarse debido a los DES y daños en el sistema de agua potable)
- 120 metros lineales de vía afectados (4 tramos afectados sectores El Picacho, Santa Rosa, vías de Plaza Gutiérrez, vía Parroquia Pucará - Apuela):
- 20% de servicio de agua potable afectado (Sistema de agua de la comunidad Palo Seco y Azabí de Mortiñal)

##### **Parroquia Apuela:**

- 1 bien público afectado (Sistema de agua potable centro poblado de Apuela - rehabilitado)
- 627 familias afectadas indirectamente y 1939 personas (debido a que la población no pudo movilizarse debido a los DES y daños en el sistema de agua potable)
- 205 metros lineales de vía afectados (6 tramos afectados sectores El Chinchinal, El Picacho, Cuicocha - Apuela, Pucará Cristopamba, vía Pueblo Viejo)
- 40% de servicio de agua potable afectado (sistema de agua potable centro poblado de Apuela)

##### **Parroquia Peñaherrera:**

- 1 bien público afectado (Fuente de agua Santa Rosa - rehabilitado)
- 589 familias afectadas indirectamente y 1870 personas (debido a que la población no pudo movilizarse debido a los DES y daños en el sistema de agua potable)
- 315 metros lineales de vía afectados (5 tramos afectados sectores Paraíso - Mirador, Comunidad Villaflores, Comunidad Chinipamba, Nangulvi Alto, Nangulvi Bajo)

## Reporte por Lluvias a Nivel Nacional

Del 17 al 23 de diciembre de 2023, corte 16:00

Fecha y Hora de actualización: sábado, 23 de diciembre de 2023 - 16:33 / Página 5 de 9

- 25% de servicio de agua potable afectado (sistema de agua potable Santa Rosa)

### Parroquia 6 de Julio de Cuellaie:

- 1 bien público afectado (sistema de agua potable comunidad Playa Rica - rehabilitado)
- 23 familias afectadas indirectamente y 200 personas (debido a que la población no pudo movilizarse debido a los DES y daños en el sistema de agua potable)
- 175 metros lineales de vía afectados (8 tramos afectados sectores Magdalena, Nápoles, Playa Rica, El Rosario, El Cristal, San Joaquín, San Alberto, La Loma)
- 20% de servicio de agua potable afectado (sistema de agua potable comunidad Playa Rica)

### Parroquia Vacas Galindo:

- 1 bien público afectado (sistema de agua potable comunidad Tollo Intag - rehabilitado)
- 194 familias afectadas indirectamente y 592 personas (debido a que la población no pudo movilizarse debido a los DES y daños en el sistema de agua potable)
- 110 metros lineales de vía afectados (4 tramos afectados sectores Balsapamba, El Churo, Tollo Intag, vía de acceso a la parroquia)
- 20% de servicio de agua potable afectado (sistema de agua potable comunidad Tollo Intag)

### Parroquia García Moreno:

- 1 bien público afectado (sistema de agua potable comunidad San José de Magdalena - rehabilitado)
- 25 familias afectadas indirectamente y 100 personas (debido a que la población no pudo movilizarse debido a los DES y daños en el sistema de agua potable)
- 400 metros lineales de vía afectados (13 tramos afectados sectores vía Santa Alicia, vía Río Verde - Magdalena, Changuayacu Bajo, vía a La Plata, vía a San Vicente - La Unión, vía a Junín, vía a La Cuchilla, vía a El Palmal, Cerro Pelado, El Paraíso, La Magnolia, Ingreso a García Moreno, Chontal Alto)
- 100% de servicio de agua potable afectado (sistema de agua potable San José de Magdalena - rehabilitado)

- **Imbabura/ Cotacachi / Zona de Intag: Plaza Gutiérrez, Apuela, Peñaherrera, 6 de Julio de Cuellaie, Vacas Galindo, García Moreno,** debido a las fuertes precipitaciones presentadas en la madrugada del 19/12/2023, se registró el desbordamiento de varias quebradas y ríos que provocaron la inundación de viviendas y afectaron bienes públicos.

Se realizó la limpieza y evacuación de agua de las viviendas, la evaluación inicial de necesidades y la entrega de asistencia humanitaria. También, se evacuó a las familias que se encuentran en las viviendas en riesgo hacia familias acogientes.

### AFECTACIONES TOTALES (NIVEL CANTÓN):

- 19 familias afectadas (64 personas)
- 6 familias damnificadas y 22 personas (evacuaron a familia acogiente por seguridad, viviendas en riesgo)
- 24 viviendas afectadas
- 2 centros de salud afectados
- 2 bienes públicos afectados
- 120 metros de vías afectados
- 4 cuerpos de agua desbordados

### AFECTACIONES POR PARROQUIAS:

#### Parroquia Plaza Gutiérrez:

- 6 familias afectadas (21 personas)
- 6 viviendas afectadas
- 1 bien público afectado (Subcentro de Salud Plaza Gutiérrez desprendimiento de techo falso, GAD C Cotacachi dona hojas de eternit)
- 120 metros lineales de vía afectados (4 tramos afectados sectores El Picacho, Santa Rosa, vías de Plaza Gutiérrez, vía Pucará - Apuela)

#### Parroquia Apuela:

- 3 familias afectadas (7 personas)
- 2 viviendas afectadas
- 1 bienes público afectado (Subcentro de Salud Apuela por goteras)
- 2 cuerpos de agua desbordados (quebrada Pajón y Santa Rita)

#### Parroquia Peñaherrera:

**Reporte por Lluvias a Nivel Nacional**  
**Del 17 al 23 de diciembre de 2023, corte 16:00**

Fecha y Hora de actualización: sábado, 23 de diciembre de 2023 - 16:33 / Página 6 de 9

- 3 familias afectadas (8 personas)
- 4 familias damnificadas y 14 personas (evacuaron a familia acogiente por seguridad, viviendas en riesgo)
- 7 viviendas afectadas
- 1 bien público afectado (Coliseo de la parroquia)

**Parroquia 6 de Julio de Cuellaie:**

- 1 familia afectada (5 personas)
- 1 vivienda afectada

**Parroquia Vacas Galindo:**

- 1 familia afectada (4 personas)
- 1 vivienda afectada

**Parroquia García Moreno:**

- 5 familias afectadas (19 personas)
- 2 familias damnificadas y 8 personas (evacuaron a familia acogiente por seguridad, viviendas en riesgo)
- 7 viviendas afectadas
- 1 bien público afectado (Instalaciones Talleres del Gran Valle)
- 2 cuerpos de agua desbordados (río Junín y la quebrada La Plata)

Personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana GAD Cantonal Cotacachi realizó la evaluación inicial de necesidades.

GAD C Cotacachi realizó la entrega de asistencia humanitaria a las familias impactadas.

Personal de los GAD Parroquiales conjuntamente con personal y maquinaria del GAD Provincial Imbabura realizan la limpieza y habilitación.

Personal del Cuerpo de Bomberos Cotacachi con apoyo del Cuerpo de Bomberos Antonio Ante realizaron la evacuación de personas y succión del agua de las viviendas afectadas.

Personal de la Policía Nacional brindó seguridad en las vías y viviendas afectadas, apoyo en la evacuación de los bienes y la seguridad de todos los afectados.

- **Otavalo/Selva Alegre/ Tramos Barrio Nuevo - Selva Alegre, Tramos Selva Alegre - San Francisco - La Unión**, el 19/12/2023 debido a las fuertes precipitaciones registradas en horas de la madrugada del 19/12/2023, se produjeron varios deslizamientos de tierra cerrando en su totalidad la vía de tercer orden.

Los tramos fueron:

- 1) Vía Barrio Nuevo - Selva Alegre - 25 metros lineales de afectación.
- 2) Vía Selva Alegre - San Francisco - La Unión - 25 metros lineales de afectación.

GAD Parroquial Selva Alegre, GAD Cantonal Otavalo y la Empresa CECAL realizaron la limpieza y habilitación de la vía, la misma que al momento se encuentra totalmente **habilitada**.

- **Ibarra/El Sagrario/ Puente Tahuando - Ibarra - [E-35]**, por lluvias de la noche del 18/12/2023, se produjo un deslizamiento de tierra afectando 15 metros lineales de la vía de primer orden. Los trabajos de limpieza y habilitación vial han culminado, la vía se encuentra **habilitada** al tránsito vehicular.

- **Cotacachi/Peñaherrera/Cuarabi**, debido a las fuertes precipitaciones registradas estos últimos días se registró un desbordamiento del agua fluvial, debido a que el agua ingresa de forma excesiva por un terreno provocando un deslizamiento de magnitud que afectó la vía de tercer orden cerrando el paso vehicular en su totalidad, está vía conecta a 6 comunas de la parroquia que son Cuarabi, Chinipamba, Villaflores, El Triunfo, Barcelona y Cerro Pelado. Se afectaron 10 familias por el ingreso de flujos de lodo en el que se realizó la limpieza y evacuación de los mismos.

- 50 metros lineales afectados.
- 10 familias afectadas (31 personas).
- 10 viviendas afectadas.

Personal de la UGR del GAD Provincial de Imbabura conjuntamente con los técnicos de otras áreas se movilizarán a verificar que acciones de respuesta se van a realizar.

Personal de la UGR del GAD Cantonal Cotacachi realizó el levantamiento de información y posterior el Informe Técnico de las afectaciones.

***Morona Santiago***

- **Morona Santiago/Gualaquiza/El Ideal/ La Unión- vía Sig-Sig-Chiguinda-Gualaquiza**, Debido al taponamiento de una alcantarilla tipo armico, se produjo el socavamiento y la pérdida de la carpeta asfáltica en la vía de segundo orden Sigsig-Chiguinda-Gualaquiza. Al momento la vía se encuentra parcialmente habilitada.

## Reporte por Lluvias a Nivel Nacional Del 17 al 23 de diciembre de 2023, corte 16:00

Fecha y Hora de actualización: sábado, 23 de diciembre de 2023 - 16:33 / Página 7 de 9

- 1 bien público afectado (alcantarillado).

- 5 metros lineales de vía afectada

GR-GAD-Cantonal de Gualaquiza confirmo el evento, realizó el levantamiento de información y se encuentra gestionando con las entidades competentes para la atención del evento. SGR se mantiene en constante monitoreo.

### Provincia de Napo

- **Napo/El Chaco/Gonzalo Diaz de Pineda/ Río Marker, vía El Chaco - Reventador[E45]**, el 23/12/2023 debido a las lluvias se incrementó del río Marker, se produce la pérdida de la vía El Chaco - Reventador. vía se encuentra **habilitada**, se recomienda circular con precaución.
  - 20 metros lineales afectMTOP Napo en coordinación institucional habilitaron la vía de primer orden. Policía Nacional proporcionó seguridad y control en el lugar del evento
- **El Chaco/Gonzalo Diaz de Pineda/ Río Marker, vía El Chaco - Reventador[E45]**, el 17/12/2023 por lluvias se reportó un socavamiento. Al momento la vía se encuentra **habilitada**. MTOP Napo, GAD Provincial Sucumbíos, GAD Cantonal El Chaco y GAD Parroquial Cascales realizaron labores para rehabilitar la vía.
- **Quijos/Cosanga/Las Palmas, vía Y de Baeza - Y de Narupa[E45-E20]**, debido a las lluvias del 17/12/2023, se produjo un deslizamiento que al interrumpió parcialmente la vía de primer orden afectado Aproximadamente 150 metros lineales, La vía se encuentra **habilitada**. MTOP Napo con apoyo de la Prefectura de Napo realizaron las tareas de limpieza.

### Provincia Pastaza

- **Pastaza / Arajuno / Curaray / Comunidad Bataboro**. Debido a las precipitaciones presentadas la noche del 22/12/2023 y la madrugada de hoy 23/12/2023 en el sector **se produce el desbordamiento del Río Bataboro** afectando a la comunidad. Se coordina recursos para movilización al lugar, las afectaciones se encuentran bajo evaluación. UGR confirmo el evento. SGR CZ3 monitorea el evento, además coordina con GAD Arajuno y SGR CZ2 para atender el evento.
- **Pastaza / Simón Bolívar / Comunidad Shiram Pupunas, Kanus, Ijinti y Mukuchan**, el 17/12/2023 debido a las fuertes precipitaciones presentadas se produce el desbordamiento del Río Oso afectando a la comunidad ubicada a la ribera del río.  
**Se realizo la entrega de asistencia humanitaria a las familias damnificadas y afectadas, al momento el río Pupunas se encuentra en su cauce normal.**
  - 6 viviendas destruidas
  - 6 familias damnificadas.
  - 23 familias afectadas (en sus cultivos)
  - Cultivos de yuca, plátano, papachina, maní y balsa (cifra por cuantificar)

### Provincia Pichincha

- **Quito/ Centro Histórico/ Sectores: Olmedo y Flores - Oriente y Esmeraldas - 10 de Agosto y Arenas**, Por lluvias y caída de granizo el 22/12/2023, se produjo varias inundaciones que afectan las vías de segundo orden de los diferentes sectores.
  - 1 vivienda afectada
  - 1 familia (2 personas)Operativo Zonal realizó una evaluación de daños en el lugar, no hay afectaciones a enceres En el lugar existe problemas de canaletas y desfogue de agua lluvias y problemas de cableado eléctrico. El día martes 26 de diciembre se realizará una inspección con IMP (Instituto Metropolitano de Patrimonio) para la evaluación estructural. EPMAAPS realizó la limpieza del alcantarillado la vía se encuentra completamente habilitadas.
- **Quito/La Ecuatoriana/ Barrio San Alfonso**, el 19/12/2023, por lluvias se reportó el taponamiento y desbordamiento de la quebrada San Alfonso, se reporta anegación e ingreso de agua - lodo en calles y viviendas.
  - 2 viviendas afectadas
  - 3 familias afectadas (12 personas afectadas)
  - 13 familias afectadas indirectamente (74 personas en riesgo)

## Reporte por Lluvias a Nivel Nacional Del 17 al 23 de diciembre de 2023, corte 16:00

Fecha y Hora de actualización: sábado, 23 de diciembre de 2023 - 16:33 / Página 8 de 9

- 8 viviendas en zona de riesgo

EP-EMSEGURIDAD activó el PMU con la participación de todas las Instituciones Metropolitanas.

EPMMOP y EPMAPS realizó la apertura de una zanja en el cruce vial y a la vez la colocación de tubería de 1000mm, trabajos que se realizará por tramos y una vez que se llegue al inicio de la estructura de captación se colocará una malla filtro en la boca de la tubería que permitirá la evacuación solamente de agua.

EPMMOP mantendrá activas las cuadrillas suficientes para 23, 24 y 25 de diciembre.

AZ Quitumbe y EP EMSEGURIDAD a través del COEM establecerán un flujo de comunicación para recibir alertas de la comunidad en caso de precipitación.

CBQ brindará seguridad y reportará periódicamente a la central del CBQ en el ECU.

COEM coordinará con AMT cierre de la calle Oe12, activará instituciones de respuesta en caso de precipitación y gestionará el apoyo de más maquinaria para el desalojo del material.

AZ Quitumbe socializar las medidas de mitigación

- **Quito / Atahualpa / Vía 4 esquinas**, por lluvias de la madrugada del 19/12/2023, se produjo un socavón sobre la vía de segundo orden la cual se encuentra **parcialmente habilitada** al tránsito vehicular.
- **Quito / Perucho / Vía Culebrillas - Perucho**, por lluvias de la madrugada del 19/12/2023, se produjo un deslizamiento de tierra sobre la vía de segundo orden. Al momento, la vía se encuentra totalmente **habilitada**.  
- 20 metros lineales  
GAD Provincial de Pichincha realizó la limpieza y habilitación de la vía..
- **Quito/ La Libertad/La Colmena - Elias Brito y Cayetano Cestaris**, por lluvias ocurridas el 18/12/2023, se produjo el colapso de una pared de ladrillo en la parte subterránea de una edificación lo que afectó directamente a la pared conjunta de una vivienda que presenta fisuras en su parte superior. En la vivienda habita una persona que fue evacuada a familia acogiente por seguridad.
- **Quito / Nayón/ Miravalle 2, Av. Oswaldo Guayasamín, vía Cumbayá - Quito**, el 17/12/2023 por lluvias se reportó un deslizamiento de tierra que obstaculizó parcialmente una vía de segundo orden. Al momento la vía se encuentra **habilitada**. GAD Cantonal realizó la limpieza de la vía.
- **Rumiñahui / Sangolquí / calles 13 de Abril y Atahualpa**. Por lluvias en la mañana del 17/12/2023 se reportó un deslizamiento de tierra que obstaculiza parcialmente una vía de segundo orden. GAD Cantonal Rumiñahui Obras Públicas realizó la limpieza de la vía. Al momento la vía se encuentra **habilitada**.
- **Quito/San José de Minas/ Vía hacia Quito por el Ingreso a Minas**, el 17/12/2023 por lluvias se produjo un deslizamiento de tierra y rocas sobre la vía de segundo orden. **Al momento la vía se encuentra totalmente habilitada**. La afectación fue de 8 metros lineales.
- **Quito / Perucho / Vía Culebrillas - Perucho**. Por lluvias de la madrugada del 17/12/2023, se produjo un deslizamiento que afectó la vía de segundo orden. Posterior a las tareas de limpieza La vía se encuentra **habilitada** al tránsito vehicular. Se registraron 25 metros lineales afectados. GAD Pichincha realizó los trabajos de limpieza y habilitación de la vía.

### Provincia de Sucumbios

- **La Bonita/km 65 vía la Bonita/Puente la Garrapal [E-10]**. El 17/12/2023 debido al deterioro del puente, la vía de primer orden se encuentra **cerrada** vía alterna "Lago Agrio- Coca Loreto", "Y de Narupa Baeza- Pifo- Ibarra"  
-1 puente afectado  
Policía Nacional realiza control, desviando el tránsito vehicular y de personas. MTOP Sucumbios cerro el paso al tránsito vehicular hasta realizar los trabajos en el lugar del evento.

### Provincia de Tungurahua

- **Ambato/Matriz/ Gómez de la Cerna Y Manuela Sáenz**. El 18/12/2023 debido a las lluvias se produjo el colapso de alcantarillas y posterior hundimiento de la vía de segundo orden. Actualmente la vía se encuentra habilitada.  
- 20 metros lineales.  
Empresa Contratista Consorcio Ambato con la fiscalización de EEASA realizó la reparación y habilitación de la vía.
- **Ambato / La Matriz / Av. Garcilazo de la Vega y Lope de la Vega**, el 17/12/2023 por causas de las lluvias presentadas en la mañana se produjo un aluvión que afectó 70 metros lineales a la vía de segundo orden. La cual al momento se **encuentra habilitada**.  
GAD Ambato realizó labores de limpieza y habilitación de la vía.

**Reporte por Lluvias a Nivel Nacional**  
**Del 17 al 23 de diciembre de 2023, corte 16:00**

Fecha y Hora de actualización: sábado, 23 de diciembre de 2023 - 16:33 / Página 9 de 9

**Provincia de Zamora**

- **Chinchipec/Zamora/Zamora/Vía Podocarpus.** Debido a lluvias presentadas en la tarde del 17/12/2023, se produjo un deslizamiento en 20 metros lineales de la vía de segundo orden, desde la vía Zamora hacia Vía Podocarpus. **La vía se encuentra habilitada.** GAD Cantonal de Zamora realizó labores de limpieza y habilitación de la vía.

**Novedades Adicionales Relacionado con Lluvias:**

- **Pastaza / Pastaza / Sarayaku / Jatun Urku.** Teniente Político de Sarayaku dio a conocer la desaparición de una persona proveniente de la comunidad de chuvacucha, en un río del sector de Jatun Urku. Teniente Político se movilizó con grupo WIO a la búsqueda, y se coordina una canoa a motor para ingreso de CB Pastaza. Además, Gobernación, SGR y CB Pastaza fueron informados y se gestiona la articulación de acciones en conjunto. **(Novedad en curso reportada el 22/12/2023 a las 11:55)**
- **Chimborazo/Guamote / Cebadas / Agualiñag.** Debido a las lluvias registradas en la mañana del 17/12/2023 a las 12:30, dos personas quedaron atrapadas en un montículo en medio del río Cebadas cuando realizaban actividades de pesca, personal del Cuerpo de Bomberos de Guamote a las 13:30 realizaron el rescate de las personas, **al momento las personas se encuentran a buen recaudo.** El río Cebadas se encuentra en su cauce normal.
- **Chimborazo / Penipe / La Candelaria / riachuelo Rayomachay, vía al Nevado El Altar.** El 17/12/2023 alrededor de las 11:18 se reportó que un grupo de excursionista se encontraban atrapados por el incremento del riachuelo Tungurahuilla o Rayomachay en el sector antes mencionado. Guías del parque manifestaron que localizaron a los excursionistas alrededor de las 15:30, los cuales descendieron del Nevado, no se reportan novedades relevantes. **Todas las personas fueron puestas a buen recaudo el mismo día.**

Resumen generado por la Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos de la Secretaría de Gestión de Riesgos.