

REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS PELIGROSOS - No. 0319

Fecha y Hora de actualización: sábado, 08 de junio de 2024 - 21:06:31 / Página 1 de 7

Periodo de Monitoreo: Desde: Hasta:

1. Monitoreo de amenazas

- Amenaza en desarrollo, posible desencadenamiento de eventos peligrosos.
- Amenaza en incremento y probable materialización inminente.
- Amenaza dentro de los parámetros normales.

PELIGRO VOLCÁNICO:

Ubicación	Nivel de alerta declarada	Situación actual	Valoración actual
 Volcán Reventador Napo	NARANJA	18:00 nublado, sin novedad	●
 Volcán Chiles-Cerro Negro Carchi	AMARILLA	18:00 Se visualiza el volcán nublado	●
 Volcán Sangay Morona Santiago	AMARILLA	18:00 nublado, sin novedad	●

PELIGRO POR DESBORDAMIENTOS DE CUERPOS HÍDRICOS:

00 cuerpo de agua desbordado:

Provincia	Cantón	Parroquia	Sector	Nombre
--	--	--	--	--

00 cuerpos de agua con tendencia a aumentar el nivel:

Provincia	Cantón	Parroquia	Sector	Nombre
---	---	---	---	---

PELIGRO POR INCENDIOS FORESTALES:

00 incendio forestal activo:

Provincia	Cantón	Parroquia	Sector	Afectación (Ha)	Fecha de inicio
---	---	---	---	---	---

00 incendios forestales controlado:

Provincia	Cantón	Parroquia	Sector	Afectación (Ha)	Fecha de inicio
---	---	---	---	---	---

PELIGRO POR APERTURA O COLAPSO DE PRESAS Y REPRESAS:

Recurso	Cota mínima	Cota Actual	Cota máxima	Hora de corte	Valoración
Molino, Azuay	1970.00	---	1990.50	---	---
Mazar, Azuay	2138.05	---	2153.45	---	---
Daule Peripa, Guayas	70.00	84.10	85.00	08:31	●
Central Baba, Los Ríos	114.00	115.52	117.00	08:14	●
Chongón, Guayas	44.50	---	55.15	---	---
El Azúcar, Santa Elena	40.00	---	45.09	---	---
San Vicente, Santa Elena	50.00	---	57.49	---	---
La Esperanza, Manabí	53.40	63.20	66.00	08:55	●
Poza Honda, Manabí	104.29	106.07	106.50	08:55	●
Multipropósito Chone, Manabí	48.00	57.02	68.50	08:55	●
Agoyán, Tungurahua	1645.00	---	1651.00	---	---
Pucará-Pisayambo, Tungurahua	3541.00	---	3565.00	---	---

DECLARATORIAS DE NIVELES DE ALERTA VIGENTES POR AMENAZAS Y/O EVENTOS PELIGROSOS. VISITAR LA PÁGINA WEB:


<https://www.gestionderiesgos.gob.ec/niveles-de-alertas-y-declaratorias-vigentes-establecidas-por-la->



REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS PELIGROSOS – No. 0319

Fecha y Hora de actualización: sábado, 08 de junio de 2024 – 21:06:31 / Página 2 de 7

SITUACIÓN HIDROMETEOROLÓGICA:



PELIGRO SÍSMICO:

Fecha - Hora Local	Magnitud	Profundidad	Cercano a	Sentido por la población
--	--	--	--	--

REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS PELIGROSOS – No. 0319

Fecha y Hora de actualización: sábado, 08 de junio de 2024 – 21:06:31 / Página 3 de 7

2. Monitoreo de eventos peligrosos (emergencias y desastres)

ZONA 2



Socavamiento

Localización:	Napo/El Chaco/Gonzalo Díaz De Pineda (El Bombón)/San Rafael, Piedra Fina 2, San Luis, San Carlos, vía Y de Baeza-Lago Agrío [E45].
Antecedentes:	Debido al proceso erosivo desarrollado desde febrero del 2020, el río Quijos (Alto Coca) mantiene en riesgo a varias viviendas y sectores estratégicos, tales como: la Red Estatal Vial [E45], Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, tuberías de SOTE, Poliducto Shushufindi – Quito y OCP. Se mantiene la declaratoria emitida mediante resolución SGR-058-2021 de cambiar el nivel de alerta Naranja a Roja.
Situación actual:	El frente de erosión se encuentra en la abscisa 7+500 por 180 días (21/01/2024). La vía El Chaco-Reventador se encuentra habilitada.
Afectaciones:	- Desde el 2020 a la fecha las afectaciones son las siguientes: - 122 personas afectadas - 27692 personas afectadas indirectas - 76 personas damnificadas - 105 personas evacuadas - 7 viviendas destruidas - 1120 metros de vía afectadas - 4 puentes destruidos: (Puente sobre el río Montana, Marker, Ventana 2 y Puente Piedra Fina 2) - 4 bienes Afectados: (tuberías del SOTE, Poliducto Shushufindi- Quito y OCP, Sistema de Agua Potable de San Luis ,05/09/2023 bus interprovincial) - 100.03 Ha de Cultivo perdidos - 3448 animales de granja afectados y muertos
Acciones de respuesta:	El 30/12/2023, MTOP junto a otras instituciones como GAD Municipal El Chaco, GAD Municipal de Gonzalo Pizarro, GAD Provincial de Sucumbios y Petroecuador, habilitaron al 100% el puente bailey. La Comisión Ejecutora Río Coca - CELEC EP, SNGR CZ2 y CCGR San Luis realizan monitoreo constante.

ZONA 3



Inundación

Localización:	Pastaza/Mera/Mera/Planta de Captación y Tratamiento de río Blanco perteneciente al GAD Municipal del Cantón Pastaza, ubicada en el Cantón Mera.
Antecedentes:	El 24/05/2024, debido a las lluvias registradas en el sector se produjo el desbordamiento del Río Blanco. Producto del desbordamiento un vehículo de EMAPAS fue arrastrado. Con fecha 25/05/2024 se reunió el COE Cantonal Pastaza para tomar medidas por las afectaciones de la infraestructura de la captación y planta de tratamiento de agua potable del subsistema del Río Blanco, debido al desbordamiento del mismo, que al momento se encuentra con tendencia a disminuir de nivel.
Situación actual:	UGR Mediante Informe Técnico se actualiza la ubicación del evento, se determina que la inundación fue causada por aluviones y deslizamientos en la parte alta de la cuenca, que llevaron a la acumulación y posterior colapso de materiales en el cauce del río, afectando al servicio de agua potable de los cantones de Santa Clara y Pastaza, Al momento se realiza la dotación de agua potable y se continúan con los trabajos de limpieza y habilitación de la PTA Río Blanco y la tubería que abastece de agua potable a Santa Clara.
Afectaciones:	- 30.000 personas afectadas indirectamente por el desabastecimiento de agua. - 820 metros lineales de vía de tercer orden afectada. - 3 bienes públicos destruidos (Tendido Eléctrico, 1 puente y 1 tubería que abastece de agua potable a la parroquia San José y 11 comunidades del Sur de Santa Clara) - 2 bienes públicos afectados (1 vehículo, 1 planta de tratamiento de agua potable).
Acciones de respuesta:	Cuerpo de Bomberos de Santa Clara realiza la dotación de agua potable por medio de tanques cisterna. GAD Cantonal Santa Clara en coordinación con la comunidad realizó la limpieza de la captación de agua potable y se encuentra en proceso de adquisición de materiales para solventar la necesidad en el sector. EMAPAS EP continúa con la limpieza en la planta de tratamiento de agua potable y en coordinación con FFAA, CB Mera y CB Pastaza realizan la dotación de agua potable a los Barrios: La Merced, La Unión, Palestina además de Unidades Educativas, Centros Médicos.
Fuentes de información:	SNGR CZ3 Unidad de Monitoreo Chimborazo/ UGR / EMAPAS EP



Socavamiento

Localización:	Chimborazo/Cumandá/Cumandá/Cruz de Hueso, Guagal, Sacramento, Copalillo, vía Cumandá - Pallatanga [E-487].
Antecedentes:	El 21/04/2024, a causa de las fuertes lluvias suscitadas en el sector se reportó un socavamiento en la mesa de la vía, que afectó totalmente la vía de primer orden. El GAD Cantonal mediante RESOLUCIÓN DE EMERGENCIA N°001-2024-GADMC-C con fecha 24 de abril 2024, resuelve Declarar la Situación de EMERGENCIA en la jurisdicción del cantón Cumandá por el fuerte temporal invernal, por el lapso de 60 días, a fin de intervenir y controlar de forma inmediata la afectación que está sufriendo el cantón Cumandá.
Situación actual:	El tránsito vehicular es normal por el puente colocado en el sector Cruz del Hueso. Rutas alternas: - Ambato – Guaranda

REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS PELIGROSOS – No. 0319

Fecha y Hora de actualización: sábado, 08 de junio de 2024 – 21:06:31 / Página 4 de 7

Afectaciones:	<ul style="list-style-type: none"> - Balbanera – Alausí – Zhud – El Triunfo - 211 familias afectadas indirectamente por pérdida de productos por el cierre de la vía de primer orden (Cruz de Hueso 29 familias, San Pablo 19 familias, Sacramento 55 familias, Capalillo 76 familias, Guadal 27 familias, Soberana 5 familias) - 10 familias afectadas directamente (40 personas) - Vía de primer orden afectado (cerrada) - 30 personas atrapadas (retornaron a sus lugares de residencia). - 30 bienes privados atrapados (fueron retirados) - 1 Persona Evacuada al momento pernocta con familiares de acogida - 2 personas heridas.
Acciones de respuesta:	<p>MTOP finalizó los trabajos de colocación del puente en el sector. SNGR monitorea el evento.</p>
Fuentes de información:	SNGR CZ3 Umeva Tungurahua/MTOP, GAD Provincial



Aluvión

Localización:	Chimborazo/Alausí/Multitud/varios sectores.
Antecedentes:	El 20/04/2024, debido a las lluvias presentadas en el sector, se produjo un aluvión que afectó a los recintos de Piñanpungo y El Citado, existen viviendas en riesgo y un puente afectado, las personas en riesgo fueron evacuadas a sitios seguros en los recintos reportados.
Situación actual:	La vía de tercer orden que conduce al Frondoso está totalmente habilitada, actualmente se unieron las personas en un solo albergue en la Escuela Pablo Arenas y demas personas volvieron a sus viviendas.
Afectaciones:	<p>Piñanpungo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 puente afectado - 1 vivienda afectada - 2 vías de tercer orden afectadas (cerrada) - 2 familias afectadas evacuadas. <p>EL Citado:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 55 familias afectadas - 200 personas afectadas. - 10 familias damnificadas. - 26 personas damnificadas. - 1 familia, 3 personas evacuadas (Albergue de la Escuela Pablo Arenas). - 1 persona herida. <p>Afectaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 6 viviendas destruidas - 12 viviendas afectadas - 4 hectáreas de cultivo afectados. - 6 hectáreas de cultivos destruidos. - 15 animales afectados. - 4 puentes destruidos. - 1 Unidad Educativa afectada (U.E Carlos Calero Gallegos). - 1 Bien público destruido (iglesia). - 10 Bienes públicos afectados (6 Postes de luz y 2 transformadores, 1 casa comunal y 1 cancha comunitaria) - Sistema eléctrico afectado en un 2% - 17 bienes privados afectados (15 motos, 1 camión, 1 auto). <p>Chaguarpata:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 persona desaparecida.
Acciones de respuesta:	<p>GADMC Alausí realizó labores de limpieza y habilitación de la vía de tercer orden. MSP envió su informe final sobre atenciones brindadas con 222 atenciones en alojamientos temporales y 37 atenciones psicológicas. SNGR monitorea el evento.</p>
Fuentes de información:	SNGR CZ3 Umeva Tungurahua/PPNN/Cuerpo de Bomberos

ZONA 6



Deslizamiento

Localización:	Azuay/Santa Isabel/Santa Isabel/La Cría.
Antecedentes:	<p>El 03/06/2022, se suscitó un deslizamiento producto de la saturación del suelo originado por la combinación del deficiente sistema de riego en el sector, del taponamiento de diferentes quebradas y la deficiencia en el drenaje del terreno.</p> <p>El 06/04/2023, la SNGR emitió el cambio a ALERTA NARANJA</p> <p>El 20/06/2023 MIES entregó Bonos de Contingencia a 22 familias afectadas de la comunidad La Cría.</p> <p>Con fecha 26/01/2024 se realizó la activación del COE Provincial Azuay para realizar el seguimiento del evento y establecer acciones.</p>
Situación actual:	<p>SNGR verificó la situación actual de las familias y las estructuras en la zona y la situación del albergue.</p> <p>Gestor del alojamiento temporal "San Isidro" informa que 3 familias de 9 personas se desplazaron del albergue, adicional menciona que al momento se encuentra acogida 1 familia de 1 persona.</p>
Afectaciones:	<ul style="list-style-type: none"> -38 familias evacuadas. -130 personas evacuadas (albergue temporal) (Con fecha 09/05/2024 se encuentran en el albergue 1 familias de 1 persona) -1 bien privado afectado (capilla) -1 bien público afectado (casa comunal) -1 bien público afectado (cancha central)

REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS PELIGROSOS – No. 0319

Fecha y Hora de actualización: sábado, 08 de junio de 2024 – 21:06:31 / Página 5 de 7

Acciones de respuesta:	-44 viviendas afectadas -44 familias afectadas -178 personas afectadas -8 viviendas destruidas -8 familias damnificadas -25 personas damnificadas (permanecen en casa de familias acogientes) -3 bienes privados afectados (predios) UGR Santa Isabel en conjunto con SGR CZ6 realizan acciones de atención a la emergencia
Fuentes de información:	SNGR CZ6 Umeva Azuay-Cañar.

3. Monitoreo de estado de vías afectadas por eventos peligrosos

05 VÍAS DE PRIMER ORDEN CERRADAS:

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Peligroso	Afectación (mts lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
1	Pastaza	Mera	Shell	Sector Bellavista puente del río Pindo Grande, vía Puyo – Baños [E-30]	SOCAVAMIENTO	---	11/05/2024	- Puyo – Madre Tierra – Shell (Transporte pesado y liviano) - Shell – Bellavista (Puente Antiguo) – Puyo (Transporte liviano)
2	Chimborazo	Cumandá	Cumandá	Cruz de Hueso, Guagal, Sacramento, Copalillo, vía Cumandá – Pallatanga [E-487]	SOCAVAMIENTO	--	21/04/2024	Riobamba – San Juan – Balzapamba – Babahoyo.
3	Cañar	La Troncal	Manuel J. Calle	Puente de la Cadena	COLAPSO ESTRUCTURAL	50	21/04/2024	Ninguna
4	Los Ríos	Ventanas	Zapotal	Puente Zapotal	SOCAVAMIENTO	5	28/06/2023	Chacarita hacia los Ángeles.
5	Chimborazo	Alausí	Alausí	Casual y Nuevo Alausí, vía Alausí – Guamate [E-35]	DESPLAZAMIENTO	2320	26/03/2023	vía alterna del tercer orden Riobamba Guasuntos Alausí – sub tramo Vishud Guasuntos.

37 VÍAS DE PRIMER ORDEN PARCIALMENTE HABILITADAS:

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Peligroso	Afectación (mts lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
1	Pichincha	Quito	Pífo	Vía Pífo – Papallacta Km 22	DESPLAZAMIENTO	--	05/06/2024	Ninguna
2	Sucumbios	Sucumbios	La Bonita	Sector río Sucio [E10]	DESPLAZAMIENTO	--	04/06/2024	Ninguna
3	Esmeraldas	San Lorenzo	Alto Tambo	Sector El Pailón, Km 18 vía San Lorenzo – Esmeraldas [E10]	DESPLAZAMIENTO	--	04/06/2024	Ninguna
4	Napo	El Chaco	Gonzalo Díaz de Pineda	Piedra Fina, vía El Chaco-Reventador [E45]	SOCAVAMIENTO	--	25/05/2024	Ninguna
5	Morona Santiago	Morona	Macas	Tramo puente sobre el río Upano-puente sobre el río Copueno, vía Macas-Puyo [E45]	INUNDACIÓN	240	19/05/2024	Y de Santa Ana-Sevilla Don Bosco-Seipa-Sucua-Macas.
6	Imbabura	Otavalo	Selva Alegre	Charcos km 94, vía Otavalo – Selva Alegre Chontal – Saguangal [E 29]	DESPLAZAMIENTO	50	02/05/2024	Ninguna
7	Santo Domingo de los Tsáchilas	La Concordia	La Concordia	En la entrada a la parroquia la Villegas vía de primer orden la Concordia – Monterey	SCAVAMIENTO	30	19/02/2024	Vía Antigua La Villegas- Monterrey/ Ka Concordia- Plan Piloto- Las Villegas – Monterrey
8	Napo	El Chaco	Santa Rosa	Tres Cruces, vía El Chaco – Reventador [E45]	HUNDIMIENTO	12	18/2/2024	Ninguna
9	Santo Domingo de los Tsáchilas	Santo Domingo	Alluriquin	Km 83 Vía Aloag – Santo Domingo [E- 20]	DESPLAZAMIENTO	50	06/1/2024	Ninguna
10	Cotopaxi	Pujilí	Tingo	Tacajaló ingreso a la Esperanza, vía Pujilí – La Maná [E-30]	DESPLAZAMIENTO	--	31/1/2024	Ninguna
11	Los Ríos	Babahoyo	Pimocha	Puente de Los Gemelos	SOCAVAMIENTO	6	19/1/2024	Ninguna
12	Imbabura	Cotacachi	García Moreno	entrada a Limones, vía Otavalo – Selva Alegre – Sanguangal – Las Golondrinas Km 89 [E29]	DESPLAZAMIENTO	100	05/1/2024	Ninguna
13	Esmeraldas	Muisne	Muisne	Pueblo Nuevo vía a Muisne [E381]	SUBSIDENCIA	70	20/2/2024	Ninguna
14	Imbabura	Ibarra	Carolina	San Jerónimo-Guadual; vía Salinas – Lita km 114 [E10]	DESPLAZAMIENTO	125	22/12/2023	Ninguna
15	Morona Santiago	Limón Indanza	General Leonidas Plaza Gutiérrez (Limón)	Loma de la Virgen, vía Plan de Milagro-Gualaceo	DESPLAZAMIENTO	26	12/12/2023	Cuenca-Guarumales-Méndez-Limón Indanza-Plan de Milagro.

REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS PELIGROSOS - No. 0319

Fecha y Hora de actualización: sábado, 08 de junio de 2024 - 21:06:31 / Página 6 de 7

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Peligroso	Afectación (mts lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
16	Tungurahua	Baños de Agua Santa	Río Verde	San Jorge, vía Baños - Puyo [E30]	SOCAVAMIENTO	100	16/7/2023	Ninguna
17	Tungurahua	Baños de Agua Santa	Ulba	Agoyán, vía Baños - Puyo [E-30]	SOCAVAMIENTO	30	27/6/2023	Ninguna
18	Esmeraldas	Quinindé	Malimpia	Malimpia, E20 pasando el basurero a mano derecha	SOCAVAMIENTO	30	3/4/2023	Ninguna
19	Morona Santiago	Limón Indanza	Yunganza (Cab. En el rosario)	Km 35, El Rosario, vía Bella Unión - Limón [E45]	DESPLAZAMIENTO	30	04/3/2023	Ninguna
20	Azuay	Sevilla de Oro	Palmas	km 76, Vía Paute Guarumales Méndez [E-40]	DESPLAZAMIENTO	25	5/9/2022	Ninguna
21	Azuay	Sevilla de Oro	Palmas	km 61, Vía Paute Guarumales Méndez [E-40]	SOCAVAMIENTO	35	30/8/2022	Ninguna
22	Manabí	Puerto López	Salango	La Rinconada 5 Cerros, vía Puerto López - Santa Elena [E15].	HUNDIMIENTO	4	28/8/2022	Ninguna
23	Manabí	Sucre	Leonidas Plaza	Km 19, San Agustín-Tosagua [E-383]	SUBSIDENCIA	150	14/8/2022	Ninguna
24	Morona Santiago	Sucúa	Asunción	Sector paso Carreño [E45]	SOCAVAMIENTO	5	18/5/2022	Ninguna
25	Pichincha	Mejía	Manuel Cornejo A.	km 38 + 600, vía Alóag - Unión del Toachi [E20]	HUNDIMIENTO	15	25/2/2022	Ninguna
26	Esmeraldas	Quinindé	Rosa Zarate (Quinindé)	Km 68 Los Vergeles, vía Esmeraldas - Quinindé [E20]	HUNDIMIENTO	40	8/2/2022	Ninguna
27	Imbabura	Ibarra	Carolina	San Jerónimo; vía Salinas - Lita [E 10]	DESPLAZAMIENTO	225	22/12/2021	1.- Ruta desde la E10 Guallupe - San Juan de Lachas (Carchi) - por la E 182 Gualchan - Chical - Maldonado - Tulcán - Ibarra , 2.- Para vehículos livianos, E10 desde San Jerónimo - Buenos Aires - Cahuasqui - Tumbabiro.
28	Cañar	Cañar	Ingapirca	Vía El tambo - Ingapirca - Honorato Vásquez km 8+100, km 15.	DESPLAZAMIENTO	100	24/11/2021	Ninguna
29	Morona Santiago	Morona	Macas, cabecera cantonal y capital provincial	Vía Macas-Puyo [E45], tramo puente sobre el río Copueno-puente sobre el río Upano	SOCAVAMIENTO	180	16/5/2021	Ninguna
30	Napo	El Chaco	Gonzalo Díaz De Pineda (El Bombón)	San Rafael, Piedra Fina, San Luis, San Carlos, Vía Y de Baeza-Lago Agrío [E45]	SOCAVAMIENTO	1040	2/2/2020	Lago Agrío - Coca - Y de Narupa - Tena - Ambato - Quito
31	Morona Santiago	Santiago	Patuca	Loma Seca vía Patuca - Santiago [E40]	SOCAVAMIENTO	15	15/1/2020	Ninguna
32	Morona Santiago	Tiwintza	San José de Morona	Shaime, vía Santiago-San José de Morona [E40]	COLAPSOESTRUCTURA	170	13/5/2020	Ninguna
33	Morona Santiago	Tiwintza	Santiago, cabecera cantonal	Km 75, Yapapas, vía Entronque a Santiago de Méndez - Santiago [E40]	DESPLAZAMIENTO	70	16/5/2020	Ninguna
34	Morona Santiago	Tiwintza	Santiago, cabecera cantonal	Palomino km 68, vía Santiago-San José de Morona [E40]	SOCAVAMIENTO	70	16/5/2020	Ninguna
35	Morona Santiago	Morona	Macas, cabecera cantonal y capital provincial	Puente sobre el río Upano, vía Macas-Puyo-[E45]	SOCAVAMIENTO	57	21/6/2020	Ninguna
37	Morona Santiago	Tiwintza	Santiago, cabecera cantonal	Yapapas, vía Entronque a Santiago de Méndez - Santiago [E40]	SOCAVAMIENTO	50	21/8/2020	Ninguna

05 VÍAS DE SEGUNDO ORDEN CERRADAS:

N.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Peligroso	Afectación (mts lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
1	Santa Elena	Salinas	Anconcito	Vía al Puerto Pesquero	SOCAVAMIENTO	--	14/03/2023	Ninguna
2	Pichincha	Quito	Conocoto	Calles Hermano Miguel y Panzaleo, cruce de vías	SOCAVAMIENTO	30	28/02/2022	Ninguna
3	Azuay	Nabón	Nabón	Rosas, Bellavista, Tamboloma, Chunazana	DESPLAZAMIENTO	50	14/03/2021	Corraleja-Yasudel-Susudel
4	Imbabura	Pimampiro	Pimampiro, Cabecera Cantonal	San José de Aloburo	DESPLAZAMIENTO	500	09/11/2021	Vía Narchimbuela - Pimampiro
5	Pichincha	Mejía	Tambillo	El Murco - Pasando la escuela Carlos Freire Larrea	INUNDACIÓN	---	11/04/2022	Ninguna

REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS PELIGROSOS - No. 0319

Fecha y Hora de actualización: sábado, 08 de junio de 2024 - 21:06:31 / Página 7 de 7

02 VÍAS DE SEGUNDO ORDEN PARCIALMENTE HABILITADAS:

No	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Peligroso	Afectación (mts lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
1	Pichincha	Quito	Guayllabamba	Vía Guayllabamba al Quinche pasando la fábrica de galletas	DESLIZAMIENTO	--	05/06/2024	Ninguna
2	Chimborazo	Pallatanga	Pallatanga	Jiménez, vía Jiménez - Pallatanga	SOCAVAMIENTO	--	27/05/2023	Ninguna

05 VÍAS DE TERCER ORDEN CERRADAS:

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Peligroso	Afectación (mts lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
1	Imbabura	Cotacachi	Peñaherrera	El Cristal, vía Peñaherrera - Villaflora	DESLIZAMIENTO	50	19/12/2023	Ninguna
2	Pichincha	Mejía	Tambillo	Ushco, vía Tambillo - Panamericana Sur	INUNDACIÓN	20	10/04/2022	Ninguna
3	Pichincha	Mejía	Manuel Cornejo Astorga (Tandapi)	Vía de ingreso a las Comunidades Peñas Blancas, El Paraíso, El Mirador y San Francisco	DESLIZAMIENTO	140	08/02/2022	Ninguna
4	Morona Santiago	Morona	Sinai	Playas de San Luis, vía Santa María Tunants-Playas de San Luis-Quinta Cooperativa	INUNDACIÓN	3884	02/05/2021	Ninguna
5	Azuay	Cuenca	Nulti	Pasto Romero, vía al centro Parroquial	DESLIZAMIENTO	30	16/04/2021	Ninguna

03 VÍAS DE TERCER ORDEN PARCIALMENTE HABILITADAS:

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Peligroso	Afectación (mts lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
1	Azuay	Pucará	Pucará	Km. 2.5 de la vía Minas-Tablón-Pucará	SOCAVAMIENTO	60	27/05/2024	Ninguna
2	Orellana	Francisco de Orellana	San José de Guayusa	A 250 metros del ingreso a Guayusa	SOCAVAMIENTO	7	05/05/2024	Ninguna
3	Pastaza	Arajuno	Arajuno	Boano, vía Shiwakucha - Puni Bocana	SOCAVAMIENTO	70	28/07/2023	Ninguna

Reporte generado por la Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos.

Reporte elaborado por:

Nombre: Fernando Saltos- **Digitador Nacional de Eventos Adversos**
Correo electrónico: fernando.saltos@gestionderiesgos.gob.ec
Teléfono: 042593500 ext. 1605

Reporte revisado por:

Nombre: - **Analista de Monitoreo de Eventos Adversos**
Correo electrónico: @gestionderiesgos.gob.ec
Teléfono: 042593500 ext. 1603

Para ser agregado o removido de esta lista de destinatarios, por favor envíe un correo electrónico a sala.nacional@gestionderiesgos.gob.ec
Para más información, visite nuestro sitio web: <https://www.gestionderiesgos.gob.ec/reportes-de-monitoreo-de-amenazas-y-eventos-peligrosos-2022/>