

REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS ADVERSOS - No. 0554




Fecha y Hora de actualización: jueves, 10 de octubre de 2024 - 16:52:54 / Página 1 de 6

Periodo de Monitoreo: Desde: 21:00 03/10/2024 Hasta: 09:00 04/10/2024

1. Monitoreo de amenazas

- Amenaza en desarrollo, posible desencadenamiento de eventos adversos.
- Amenaza en incremento y probable materialización inminente.
- Amenaza dentro de los parámetros normales.

PELIGRO VOLCÁNICO:

Ubicación	Nivel de alerta declarada	Situación actual	Valoración actual
 Volcán Reventador Napo	NARANJA	06:00 Volcán nublado sin novedades	●
 Volcán Chiles-Cerro Negro Carchi	AMARILLA	06:00 Volcán nublado sin novedades	●
 Volcán Sangay Morona Santiago	AMARILLA	06:00 Sangay para la COMUNIDAD, emisión de gases y ceniza, con una altura de la nube igual a 500 metros sobre el nivel del cráter; con dirección Sur-Oeste	●

PELIGRO POR DESBORDAMIENTOS DE CUERPOS HÍDRICOS:

00 cuerpos de agua desbordados:

Provincia	Cantón	Parroquia	Sector	Nombre
---	---	---	---	---

00 cuerpos de agua con tendencia a subir el nivel:

Provincia	Cantón	Parroquia	Sector	Nombre
---	---	---	---	---

PELIGRO POR INCENDIOS FORESTALES:

00 incendios forestales activos:

Provincia	Cantón	Parroquia	Sector	Afectación (Ha)	Fecha de inicio
--	--	--	--	--	--

00 incendio forestal controlado:

Provincia	Cantón	Parroquia	Sector	Afectación (Ha)	Fecha de inicio
--	--	--	--	--	--

PELIGRO POR APERTURA O COLAPSO DE PRESAS Y REPRESAS:

Recurso	Cota mínima	Cota Actual	Cota máxima	Hora de corte	Valoración
Molino, Azuay	1970.00	1985	1990.50	08:30	●
Mazar, Azuay	2138.05	2120	2153.45	08:30	●
Daule Perijá, Guayas	70.00	79.778	85.00	08:30	●
Central Baba, Los Rios	114.00	115.23	117.00	08:30	●
Chongón, Guayas	44.50	44.78	55.15	08:30	●
El Azúcar, Santa Elena	40.00	41.130	45.09	08:30	●
San Vicente, Santa Elena	50.00	51.61	57.49	08:30	●
La Esperanza, Manabí	53.40	62.33	66.00	08:30	●
Poza Honda, Manabí	104.29	104.48	106.51	08:30	●
Multipropósito Chone, Manabí	48.00	---	68.50	---	---
Agoyán, Tungurahua	1645.00	---	1651.00	---	---
Pucará-Pisayambo, Tungurahua	3541.00	---	3565.00	---	---


DECLARATORIAS DE NIVELES DE ALERTA VIGENTES POR AMENAZAS Y/O EVENTOS ADVERSOS, VISITAR LA PÁGINA WEB:

<https://www.gestionderiesgos.gob.ec/niveles-de-alertas-y-declaratorias-vigentes-establecidas-por-ia>

REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS ADVERSOS – No. 0554

Fecha y Hora de actualización: jueves, 10 de octubre de 2024 - 16:52:54 / Página 2 de 6

SITUACIÓN HIDROMETEOROLÓGICA:



PELIGRO SÍSMICO:

Fecha - Hora Local	Magnitud	Profundidad	Cercano a	Sentido por la población
--	--	--	--	--

2. Monitoreo de eventos peligrosos (emergencias y desastres)

ZONA 1



Oleaje

Localización:	Esmeraldas/ San Lorenzo/ Ancón de Sardinas/ Playa de Cauchal
Antecedentes:	El 19/09/2024, debido a las condiciones del mar, se suscitó un oleaje en el recinto Cauchal.
Situación actual:	Al momento se presencia pleamar en el sitio.
Afectaciones:	Las aulas móviles no son ocupadas por la Escuela de Educación Básica Antonio Almeida, adicional las clases continúan con normalidad. -7 familias, 23 personas damnificadas (6 familias damnificadas se encuentran en casa de familia de acogida, mientras que 1 familia damnificada se encuentra pernoctando en las aulas móviles de la Escuela de Educación Básica Antonio Almeida).

REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS ADVERSOS – No. 0554

Fecha y Hora de actualización: jueves, 10 de octubre de 2024 - 16:52:54 / Página 3 de 6

Acciones de respuesta:	-7 viviendas destruidas. UGR GAD Cantonal San Lorenzo remitió la EVIN. UGR Mineduc San Lorenzo indicó el estado de la familia y el tipo de aula en la que se encuentran. Teniente política de la parroquia Palma Real confirmó el evento.
Fuentes de información:	SNGR CZ1 Umeva Esmeraldas/UGR San Lorenzo

ZONA 2



Socavamiento

Localización:	Orellana-Napo/El Chaco/Gonzalo Díaz De Pineda (El Bombón)/San Rafael, Piedra Fina 2, San Luis, San Carlos, vía Y de Baeza-Lago Agrío [E45].
Antecedentes:	Debido al proceso erosivo desarrollado desde febrero del 2020, el río Quijos (Alto Coca) mantiene en riesgo a varias viviendas y sectores estratégicos, tales como: la Red Estatal Vial [E45], Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, tuberías de SOTE, Poliducto Shushufindi - Quito y OCP. Se mantiene la declaratoria emitida mediante resolución SGR-058-2021 de cambiar el nivel de alerta Naranja a Roja.
Situación actual:	El frente de erosión se estima localizado en la abscisa 6+400(por confirmar) durante 3 días; aguas abajo, entre los kilómetros 6+400 y 10+000, continúa la erosión lateral en la margen izquierda, aguas arriba de San Carlos, afectando las instalaciones petroleras y poniendo el preligro a la vía E45 en el sector del Mirador y también aguas abajo del río Loco, donde también se afectó las instalaciones petroleras. Desde el 2020 a la fecha las afectaciones son las siguientes:
Afectaciones:	- 15 Personas afectadas - 26.804 Personas afectadas indirectas - 51 Personas damnificadas - 99 Personas evacuadas - 14 Viviendas afectadas - 6 Viviendas destruidas - 4 Bienes públicos afectados: 3 corresponden al fenómeno de erosión (rotura de tuberías: SOTE, Poliducto y OCP por el hundimiento ocurrido el 07/04/2020); y 1 tubería de agua potable de San Luis y 1 Torres de soporte de tubería tipo H. - 6 Bienes privados afectados: fueron afectados al intentar cruzar el río Marker un bus interprovincial (trans Esmeraldas) (05/09/2023), un camión (10/09/2023), bus interprovincial (Zaracay)(14/09/2023), camioneta (30/10/2023), tráiler y un bus de la Cooperativa Putumayo (24/11/2023) - 5 Puentes destruidos: Puente sobre el río Montana, Puente Ventana 2, Puente Piedra Fina 2, Puente colgante San Carlos y Puente sobre el río Marker. - 1120 Metros de vía afectadas - 100.03 Ha de Cultivo perdida - 3448 Animales de granja afectados y muertos
Acciones de respuesta:	Ep Petroecuador y OCP implementan las contingencias para superar los eventos de fuerza mayor; OCP contruye dos bypass La Comisión Ejecutora Río Coca - CELEC EP, SNGR, Tenencia Política de Gonzalo Díaz de Pineda, Cuerpo de Bomberos El Chaco y CCGR San Luis realizan monitoreo.
Fuentes de información:	SNGR CZ2 Umeva Napo-Orellana/ Técnico/SNGR CZ2/UGR GAD El Chaco/MDG/Comunidad/CELEC EP/ECU 911/Cuerpo de Bomberos El Chaco.

ZONA 3



Deslizamiento

Localización:	Tungurahua/Baños de Agua Santa/Río Verde/Caserío El Placer, Quilloturo, ref. Vía Baños - Puyo [E30].
Antecedentes:	Debido a las lluvias registradas el 16/06/2024, en el sector se produjo un deslizamiento de magnitud que afecta completamente la vía de primer orden afectó a personas y maquinaria que se encontraba trabajando en el sector. El 21/06/2024, se activó el COE Provincial Tungurahua. SNGR realizó una inspección el 18 de junio 2024. COE Cantonal y Provincial activados ante la emergencia, y se coordina la participación de MTT-3 MTT-1 MTT4 y MTT-7,GT1;GT2,GT3 Provinciales. Se trasladó a 4 heridos críticos al Hospital Básico Baños, los demás se encuentran en el Centro de Salud Río Verde; adicional existen dos alojamientos temporales activados (Iglesia Evangélica Luz y Verdad, Iglesia Católica).
Situación actual:	Al momento la vía continúa cerrada, el puente de la merced El Placer se encuentra afectado, el Centro de Salud Río Verde fue afectado debido a colapso de alcantarilla, se estima 300 familias afectadas indirectas y directamente entre las cuales están sin accesibilidad, sin energía ni eléctrica agua y en algunos casos viviendas afectadas.
Afectaciones:	- 19 personas heridas. - 06 personas fallecidas - 399 familias afectadas (1201 personas) - 271 familias evacuadas - 67 familias damnificadas (217 personas) - 18 viviendas afectadas. - 31 viviendas destruidas. - 10490 metros aproximadamente de vía de primer orden afectado. - 1 puente afectado. - 1 establecimiento de salud afectado (Centro de Salud Río Verde)

REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS ADVERSOS - No. 0554

Fecha y Hora de actualización: jueves, 10 de octubre de 2024 - 16:52:54 / Página 4 de 6

	<ul style="list-style-type: none"> - 10 bienes públicos afectados. (Postes de alumbrado) - 4 bienes privados destruidos (Vehículos) - 66,6 ha de cultivos afectados - 98,5 ha de cultivos destruidos - 3750 animales de granja afectados - 3500 animales de granja muertos - 80 % del servicio de agua potable afectado en el cantón Baños (restablecido al 100%).) - 20 % del servicio de energía eléctrica afectado en cantón Baños (restablecido al 100%) - Familias evacuadas (Iglesia Evangélica Luz y Verdad 170 familias, Iglesia Católica 80 familias). - 10 desaparecidos (cifra preliminar) <p>Por la emergencia se han activado los siguientes alojamientos temporales:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Iglesia Católica 17 familias (57 personas) • Guardería 12 familias (29 personas) • San Vicente ubicado en Baños Cabecera Cantonal 8 familias (25 personas) • Fundación Oscar Efrén Reyes 5 familias (14 personas) • Casa Sr. Abdón Recalde 6 familias (21 personas)
Acciones de respuesta:	MAG realizó la entrega de ensilaje. SNGR monitorea el evento, realizó la entrega de asistencia humanitaria y participó de la reunión del COE. SNGR-UGIAR-CZ3 realizó la inspección del predio donde serán reubicadas las familias damnificadas.
Fuentes de información:	SNGR CZ3 Umeva Tungurahua/CB/GAD Baños/EEASA/UGR GAD Provincial

ZONA 6

Deslizamiento



Localización:	Azuay/Santa Isabel/Santa Isabel/La Cría.
Antecedentes:	26/01/2024 se realizó la activación del COE Provincial Azuay para realizar el seguimiento del evento y establecer acciones. El 06/04/2023, la SNGR emitió el cambio a ALERTA NARANJA El 20/06/2023 MIES entregó Bonos de Contingencia a 22 familias afectadas de la comunidad La Cría. El 03/06/2022, se suscitó un deslizamiento producto de la saturación del suelo originado por la combinación del deficiente sistema de riego en el sector, del taponamiento de diferentes quebradas y la deficiencia en el drenaje del terreno.
Situación actual:	Gestor del alojamiento temporal "San Isidro" informa que 3 familias de 9 personas se desplazaron del albergue, adicional menciona que al momento se encuentra acogida 1 familia de 1 persona.
Afectaciones:	<ul style="list-style-type: none"> -44 viviendas afectadas -44 familias afectadas -178 personas afectadas -8 viviendas destruidas -8 familias damnificadas -25 personas damnificadas (permanecen en casa de familias acogientes) -38 familias evacuadas. -130 personas evacuadas (albergue temporal) (Con fecha 09/05/2024 se encuentran en el albergue 1 familias de 1 persona) -1 bien privado afectado (capilla) -1 bien público afectado (casa comunal) -1 bien público afectado (cancha central) -3 bienes privados afectados (predios)
Acciones de respuesta:	UGR Santa Isabel en conjunto con SGR CZ6 realizan acciones de atención a la emergencia
Fuentes de información:	SNGR CZ6 Umeva Azuay-Cañar.

3. Monitoreo de estado de vías afectadas por eventos peligrosos

00 VÍA DE PRIMER ORDEN CERRADAS:

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Peligroso	Afectación (mts lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
00	---	---	---	---	---	---	---	---

21 VÍAS DE PRIMER ORDEN PARCIALMENTE HABILITADAS:

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Peligroso	Afectación (mts lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
1	Tungurahua	Baños de Agua Santa	Río Verde	El Placer, Quilloturo, vía Baños - Puyo [E30]	DESILIZAMIENTO		16/06/2024	Ninguna
2	Napo	Quijos	Cuyuja	El Laurel, Vía Y de Baeza - Papallacta [E20]	SOCAVAMIENTO	--	21/06/2024	Ninguna

REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS ADVERSOS – No. 0554

Fecha y Hora de actualización: jueves, 10 de octubre de 2024 - 16:52:54 / Página 5 de 6

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Peligroso	Afectación (mts lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
3	Bolívar	Chillanes	Chillanes	Km 31, vía Chillanes-Bucay	DESLIZAMIENTO	15	27/05/2024	Ninguna
4	Napo	El Chaco	Gonzalo Díaz de Pineda	Piedra Fina, vía El Chaco-Reventador [E45]	SOCAVAMIENTO	--	20/05/2024	Ninguna
5	Cotopaxi	Pujilí	Tingo	Tacajaló ingreso a la Esperanza, vía Pujilí - La Maná [E-30]	DESLIZAMIENTO	--	31/01/2024	Ninguna
6	Los Ríos	Babahoyo	Pimocha	Puente de Los Gemelos	SOCAVAMIENTO	6	19/01/2024	Ninguna
7	Imbabura	Ibarra	Carolina	San Jerónimo-Guadual; vía Salinas - Lita km 114 [E10]	DESLIZAMIENTO	125	22/12/2023	Ninguna
8	Tungurahua	Baños de Agua Santa	Río Negro	San Francisco, Vía Puyo - Baños [E-30]	DESLIZAMIENTO	12770	16/7/2023	Ninguna
9	Tungurahua	Baños de Agua Santa	Río Verde	San Jorge, vía Baños - Puyo [E30]	SOCAVAMIENTO	100	16/7/2023	Ninguna
10	Tungurahua	Baños de Agua Santa	Ulba	Agoyán, vía Baños - Puyo [E-30]	SOCAVAMIENTO	30	27/6/2023	Ninguna
11	Esmeraldas	Quinindé	Malimpia	Malimpia, E20 pasando el basurero a mano derecha	SOCAVAMIENTO	30	03/04/2023	Ninguna
12	Morona Santiago	Limón Indanza	Yunganza (Cab. En el rosario)	Km 35, El Rosario, vía Bella Unión - Limón [E45]	DESLIZAMIENTO	30	04/03/2023	Ninguna
13	Azuay	Sevilla de Oro	Palmas	km 76, Vía Paute Guarumales Méndez [E-40]	DESLIZAMIENTO	25	5/09/2022	Ninguna
14	Azuay	Sevilla de Oro	Palmas	km 61, Vía Paute Guarumales Méndez [E-40]	SOCAVAMIENTO	35	30/08/2022	Ninguna
15	Manabí	Puerto López	Salango	La Rinconada 5 Cerros, vía Puerto López - Santa Elena [E15].	HUNDIMIENTO	4	28/08/2022	Ninguna
16	Manabí	Sucre	Leonidas Plaza	Km 18, San Agustín-Tosagua [E-383]	SUBSIDENCIA	150	14/08/2022	Ninguna
17	Pichincha	Mejía	Manuel Cornejo A.	km 38 + 600, vía Alóag - Unión del Toachi [E20]	HUNDIMIENTO	15	25/02/2022	Ninguna
18	Esmeraldas	Quinindé	Rosa Zarate (Quinindé)	Km 68 Los Vergeles, vía Esmeraldas - Quinindé [E20]	HUNDIMIENTO	40	8/02/2022	Ninguna
19	Imbabura	Ibarra	Carolina	San Jerónimo; vía Salinas - Lita [E 10]	DESLIZAMIENTO	225	22/12/2021	1.- Ruta desde la E10 Guallupe - San Juan de Lachas (Carchi) - por la E 182 Gualchan - Chical - Maldonado - Tulcán - Ibarra , 2.- Para vehículos livianos, E10 desde San Jerónimo - Buenos Aires - Cahuasqui - Tumbabiro.
20	Cañar	Cañar	Ingapirca	Vía El tambo - Ingapirca - Honorato Vásquez km 8+100, km 15.	DESLIZAMIENTO	100	24/11/2021	Ninguna
21	Napo	El Chaco	Gonzalo Díaz De Pineda (El Bombón)	San Rafael, Piedra Fina, San Luis, San Carlos, Vía Y de Baeza-Lago Agrío [E45]	SOCAVAMIENTO	1040	2/02/2020	Lago Agrío - Coca - Y de Narupa - Tena - Ambato - Quito

07 VÍAS DE SEGUNDO ORDEN CERRADAS:

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Peligroso	Afectación (mts lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
1	Tungurahua	Baños	Lliga	Capa Rosada, vía Baños- Puñapi-Patate aproximadamente a 2 km de Baños	SOCAVAMIENTO	500	16/06/2024	Ninguna
2	Cañar	Biblian	Nazón	San Roque	INUNDACIÓN	100	16/06/2024	Ninguna
3	Santa Elena	Salinas	Anconcito	Vía al Puerto Pesquero	SOCAVAMIENTO	--	14/03/2023	Ninguna
4	Pichincha	Quito	Conacoto	Calles Hermano Miguel y Panzaleo, cruce de vías	SOCAVAMIENTO	30	28/02/2022	Ninguna
5	Azuay	Nabón	Nabón	Rosas, Bellavista, Tamboloma, Chunazana	DESLIZAMIENTO	50	14/03/2021	Corraleja-Yasudel-Susudel
6	Imbabura	Pimampiro	Pimampiro, Cabecera Cantonal	San José de Aloburo	DESLIZAMIENTO	500	09/11/2021	Vía Narchimbuela - Pimampiro
7	Pichincha	Mejía	Tambillo	El Murco - Pasando la escuela Carlos Freire Larrea	INUNDACIÓN	---	11/04/2022	Ninguna

03 VÍAS DE SEGUNDO ORDEN PARCIALMENTE HABILITADAS:

REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS ADVERSOS - No. 0554

Fecha y Hora de actualización: jueves, 10 de octubre de 2024 - 16:52:54 / Página 6 de 6

No	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Peligroso	Afectación (mts lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
1	Napo	Tena	Ahuano	Ahuano, vía Ahuano-Campana Cocha	SOCAVAMIENTO	--	02/07/2024	Ninguna
2	Napo	Tena	Chontapunta	Unión Lojana, Vía Chonta Punta- Los Zorros-Límite con Orellana [E436A]	SOCAVAMIENTO	--	29/05/2024	Ninguna
3	Chimborazo	Pallatanga	Pallatanga	Jiménez, vía Jiménez - Pallatanga	SOCAVAMIENTO	--	27/05/2023	Ninguna

07 VÍAS DE TERCER ORDEN CERRADAS:

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Peligroso	Afectación (mts lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
1	Pichincha	Cayambe	Juan Montalvo	Río Guachalá - vía a la Josefina	INUNDACIÓN	100	16/06/2024	Ninguna
2	Pastaza	Pastaza	Simón Bolívar	Los Tayos, Chumpi, Peas, Wisui, Tuna.	INUNDACIÓN	10	16/06/2024	Ninguna
3	Chimborazo	Penipe	El Altar	Palitahua, vía Penipe-Palitahua	SOCAVAMIENTO	--	16/06/2024	Ninguna
4	Pichincha	Mejía	Tambillo	Ushco, vía Tambillo - Panamericana Sur	INUNDACIÓN	20	10/04/2022	Ninguna
5	Pichincha	Mejía	Manuel Cornejo Astorga (Tandapi)	Vía de ingreso a las Comunidades Peñas Blancas, El Paraíso, El Mirador y San Francisco	DESLIZAMIENTO	140	08/02/2022	Ninguna
6	Morona Santiago	Morona	Sinaí	Playas de San Luis, vía Santa María Tunants-Playas de San Luis-Quinta Cooperativa	INUNDACIÓN	3884	02/05/2021	Ninguna
7	Azuay	Cuenca	Nulti	Pasto Romero, vía al centro Parroquial	DESLIZAMIENTO	30	16/04/2021	Ninguna

05 VÍAS DE TERCER ORDEN PARCIALMENTE HABILITADAS:

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Peligroso	Afectación (mts lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
1	Chimborazo	Riobamba	Pungalá	Complejo Turístico Las Rocas, Punin Guayco, Misniag, Peltepec, Alao Llactapamba, Alao San Antonio vía Pungalá - Alao	ALUVIÓN	--	16/06/2024	Ninguna
2	Chimborazo	Penipe	Bilbao	Yuibug Chico, antigua vía Penipe - Baños	ALUVIÓN	--	16/06/2024	Ninguna
3	Pichincha	Cayambe	Cangahua	vía Larcachaca- Dyacachi (Moras, Hierba Buena), Yacuchupa- Sayaro; sectores Chitachaca y Guanguilquí	DESLIZAMIENTO	600	16/06/2024	Ninguna
4	Chimborazo	Penipe	La Candelaria	Penipe - La Candelaria	ALUVIÓN	--	16/06/2024	Ninguna
5	Azuay	Pucará	Pucará	Km 2.5 de la vía Minas-Tablón-Pucará	SOCAVAMIENTO	60	27/05/2024	Ninguna

Reporte generado por la Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos.

Reporte elaborado por:

Nombre: Fernando Saltos- Digitador Nacional de Eventos Adversos
Correo electrónico: fernando.saltos@gestionderiesgos.gob.ec
Teléfono: 042593500 ext. 1605

Reporte revisado por:

Nombre: Alan Mite-Analista de Monitoreo de Eventos Adversos
Correo electrónico: alan.mite@gestionderiesgos.gob.ec
Teléfono: 042593500 ext. 1603

Para ser agregado o removido de esta lista de destinatarios, por favor envíe un correo electrónico a sala.nacional@gestionderiesgos.gob.ec
Para más información, visite nuestro sitio web: <https://www.gestionderiesgos.gob.ec/reportes-de-monitoreo-de-amenazas-y-eventos-peligrosos/>