

Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos

REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS ADVERSOS - No. 0004

Fecha y Hora de actualización: jueves, 02 de enero de 2025 - 20:57:05 / Página 1 de 8

Periodo de Monitoreo:

Desde: 09:00 02/01/2025

Hasta: 21:00

02/01/2025

Monitoreo de amenazas

- Amenaza en desarrollo, posible desencadenamiento de eventos adversos.
- Amenaza en incremento y probable materialización inminente.
- Amenaza dentro de los parámetros normales.

PELIGRO VOLCÁNICO:

| Ubicación | Nivel de alerta declarada | Situación actual | Valoración actual |
|-------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------|
| Volcán Reventador Napo | NARANJA | 19:00 Se visualiza despejado | • |
| Volcán Chiles-Cerro Negro Carchi | AMARILLA | 19:00 Sin reporte de actividad. | • |
| Volcán Sangay Morona Santiago | AMARILLA | 19:00 Se visualiza despejado | • |
| Volcán Cotopaxi | | 19:00 Se visualiza despejado | • |

PELIGRO POR DESBORDAMIENTOS DE CUERPOS HÍDRICOS:

00 cuerpos de agua desbordados:

| Provin | cia Cantón | Parroquia | Sector | Nombre |
|--------|------------|-----------|--------|--------|
| | | | | |

01 cuerpo de agua con tendencia a subir el nivel:

| Provincia | Cantón | Parroquia | Sector | Nombre |
|-----------|--------------|--------------|-----------------|--------|
| Azuay | Santa Isabel | Santa Isabel | Sulupali Grande | Rircay |

PELIGRO POR INCENDIOS FORESTALES:

00 incendio forestal activo:

| Provincia | Cantón | Parroquia | Sector | Afectación (Ha) | Fecha de inicio |
|-----------|--------|-----------|--------|-----------------|-----------------|
| | | | | | |

01 incendios forestales controlados:

| 011 | noonaloo torootaloo oonti olaacoi | | | | | |
|-----|-----------------------------------|------------|-------------|---------------------------|-----------------|-----------------|
| | Provincia | Cantón | Parroquia | Sector | Afectación (Ha) | Fecha de inicio |
| | Esmeraldas | Esmeraldas | 5 de Aaosto | sector Basurero Municipal | 17 | 19/12/2024 |

PELIGRO POR APERTURA O COLAPSO DE PRESAS Y REPRESAS:

| Recurso | Cota mínima | Cota Actual | Cota máxima | Hora de corte | Valoración |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|------------|
| Molino, Azuay | 1975.00 | | 1990.50 | | |
| Mazar, Azuay | 2098 | | 2153.45 | | |
| Daule Peripa, Guayas | 70.00 | 73.15 | 85.00 | 09:00 | |
| Central Baba, Los Ríos | 114.00 | 115.14 | 117.00 | 08:45 | |
| Chongón, Guayas | 44.50 | 44.48 | 55.15 | 09:00 | • |
| El Azúcar, Santa Elena | 40.00 | | 45.09 | | |
| San Vicente, Santa Elena | 50.00 | | 57.49 | | |
| La Esperanza, Manabí | 53.40 | | 66.00 | | |
| Poza Honda, Manabí | 104.29 | | 106.51 | | |
| Multipropósito Chone, Manabí | 48.00 | | 68.50 | | |
| Agoyán, Tungurahua | 1645.00 | | 1651.00 | | |
| Pucará-Pisayambo, Tungurahua | 3541.00 | | 3565.00 | | |

DECLARATORIAS DE NIVELES DE ALERTA VIGENTES POR AMENAZAS Y/O EVENTOS ADVERSOS, VISITAR LA PÁGINA WEB:

https://www.gestionderiesgos.gob.ec/niveles-de-alertas-y-declaratorias-vigentes-establecidas-por-la-

Dirección: Edificio CIS ECU-911, Av. Samborondón KM 0,5

Código postal: 092301 / Samborondón-Ecuador.










REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS ADVERSOS - No. 0004

Fecha y Hora de actualización: jueves, 02 de enero de 2025 - 20:57:05 / Página 2 de 8

SITUACIÓN HIDROMETEOROLÓGICA:



ADVERTENCIA # 71 AMENAZA: LLUVIAS, TORMENTAS ELÉCTRICAS Y RÁFAGAS DE VIENTO

Vigencia: desde 19:00 del 30 de Dicimebre de 2024 hasta las 10H00 del 04 de Enero de 2025

SITUACIÓN: Se prevé persistencia de lluvias de variable intensidad con tormentas y ráfagas de viento en gran parte del país, resaltando la región Amazónica, zona interior del Litoral y estribaciones de cordillera, con mayor énfasis la madrugada del 31 de diciembre, y los días 3 y 4 de enero 2025 (no se descartan eventos puntuales Muy Fuertes). Las áreas delimitadas en naranja presentan mayor probabilidad y amenaza de lluvias. Las zonas entrecortadas con azul presentan probable ocurrencia de crecidas de cuerpos de agua.

Es probable que estas condiciones se repitan la próxima semana, de ser el caso, se generará una nueva advertencia. Manténgase informado.

ZONAS AFECTADAS

Región Litoral: Mayor relevancia en Esmeraldas, Manabí, Santo Domingo de los Tsáchilas, Los Ríos, Guayas y El Oro.

Región Interandina: Mayor intensidad en Carchi, Pichincha, Cañar, Azuay, Loja y zonas de cordillera.

Región Amazónica: Mayor intensidad en Morona Santiago, Zamora y Napo.

Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos recomienda:

Si las autoridades lo indican, evacúa lo antes posible. Preste atención a las indicaciones de las autoridades a través de las fuentes oficiales..

FUENTE: INAMHI

PELIGRO SÍSMICO:

| Fecha - Hora Local | Magnitud | Profundidad | Cercano a | Sentido por la población |
|--------------------|----------|-------------|-----------|--------------------------|
| | | | | |

2. Monitoreo de eventos adversos (emergencias y desastres)



Oleaje Localización: Nacional

Desde el 27 de diciembre de 2024 hasta la presente fecha, se han registrado 16 eventos por oleaje en 4 provincias, afectando a 11 cantones y 16 parroquias.

Antecedentes:

El 27/12/2024, se activó el COE Cantonal Sucre, en Manabí, así como las MTT1 y MTT3 Provinciales precedidas por el prefecto de la provincia de Manabí.

El 29/12/2024, se activó el COE Provincial de Manabí, y se reunió a las 10h00 para coordinar acciones referentes a los eventos provocados por el oleaje.

Situación actual:

Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada (INOCAR), emitió un comunicado oficial donde informó de los eventos que ocurrirán en los proximos días (28 al 30 de diciembre de 2024), asi mismo explicó las causas del oleaje presentado en las costas del Ecuador Insular y Continental.

Se mantiene activos el alojamiento temporal en la provincia de El Oro, antiguo colegio Gran Colombia donde se encuentra 38 familias con 123 personas.

El Oro

- 123 personas afectadas
- 38 familias afectadas
- 38 viviendas afectadas

Afectaciones:

Manabí

- 2 personas fallecidas
- 25 familias afectadas
- 89 personas afectadas
- 2 familias daminificadas

Dirección: Edificio CIS ECU-911, Av. Samborondón KM 0,5

Código postal: 092301 / Samborondón-Ecuador.





Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos

REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS ADVERSOS - No. 0004

Fecha y Hora de actualización: jueves, 02 de enero de 2025 - 20:57:05 / Página 3 de 8

- 7 personas daminificadas
- 4 viviendas afectadas
- 2 viviendas destruidas
- 12 bienes públicos afectaos
- 14 bienes privados afectados
- 5 bienes privados destruidos

Esmeraldas

- 2 familias afectadas
- 7 persoans afectadas
- 12 bienes privados afectados
- 0.2 km liniales de vías afectadas

Santa Elena

- 2 bienes publicos afectados
- 1 bienes privados afectados
- 5 bienes privados destruidos
- 0.55 km liniales de vías afectadas

Zona 1

Teniente Política de Santa Lucía de Las Peñas confirmó el evento. UGR GAD Cantonal Eloy Alfaro indicó que gestiona personal para realizar inspección.

SNGR Unidad de Monitoreo Esmeraldas a través de las cámaras del ECU-911 realiza monitoreo del nivel del mar.

7nna 4

Cuerpo de Bomberos Sucre y GAD Cantonal realizaron la limpieza de las viviendas afectadas. UGR GAD Cantonal realizó el levantamiento de la información. SNGR CZ4 realizó la entrega de Asistencia Humanitaria.

GAD Cantonal Manta y Cuerpo de Bomberos Manta realizaron la limpieza de las cabañas afectadas. SNGR CZ4 y GAD Cantonal realizaron recorrido y sobrevuelo en los sectores afectados. COE Provincial se encuentra activada

Acciones de respuesta:

Zona 5

En el cantón Santa Elena, se ejecutaron acciones de prevención junto con la municipalidad, se contó con el apoyo de guardavidas quienes alertaron a cada persona sobre los peligros de ingresar al mar. GAD Santa Elena realizó el cambio de bandera a "color rojo", los que se mantendrán hasta que concluya el periodo de oleaje. Las UGR mantiene el monitoreo de playas y emite reportes constantes a la Unidad de Monitoreo Provincial de la SNGR, hasta el presente reporte sin presentarse novedades de mayor relevancia.

Zona 7

SNGR conjuntamente con GAD Cantonal, Jefe Político de El Guabo y Teniente Político de Tendales, brindan y articulan atención para las familias afectadas. Brigada médica de MSP, realizó valoración de salud preventiva a las familias alojadas el refugio temporal. Tenencia Política colaboró con víveres para las familias alojadas.

Fuentes de información:

Incendio Forestal

Situación actual:

SNGR Coordinaciones Zonales/Cuerpos de Bomberos de las distintas provincias / GAD Cantonales

ZONA 1



| Localización: | Esmeraldas/Esmeraldas/5 de Agosto/Sector Basurero Municipal. | | | | |
|---------------|--|--|--|--|--|
| Antecedentes: | Desde el 21/12/2024, el PMU liderado por el Cuerpo de Bomberos Esmeraldas permanece operativo. Desde el 23/12/2024 se activó el COE Cantonal Esmeraldas. | | | | |
| | Fline with family and the second seco | | | | |

El incendio forestal se encuentra controlado. COE Cantonal Esmeraldas y PMU continúan activos.

La vía de segundo orden (vía Carlos Concha) se mantiene cerrada por precaución debido al paso de vehículos pesados utilizados para la atención de la emergencia.

Afectaciones: -17 hectáreas entre desechos sólidos y vegetación.

- 29 familias, 100 personas afectadas (levemente por inhalación de humo).

Cuerpo de Bomberos Santo Domingo realizó sobrevuelo con drones para realizar tomas de las áreas afectadas por el flagelo dentro del basurero municipal "El Jardín".

Acciones de respuesta:

Cuerpo de Bomberos Esmeraldas continúan con la remoción de escombros y sofocación de los focos de calor en colaboración con maquinaria del C. B Santo Domingo y de los municipios tanto de Esmeraldas como de Santo Domingo. Con fecha 30/12/2024 la Unidad Móvil del MSP se movilizó al sector Nuevo Amanecer y brindó atención médica (medicina general, odontología y psicología) a 20 personas del sector.

Fuentes de información:

SNGR CZ1 Umeva Esmeraldas/Cuerpo de Bomberos Esmeraldas/ Esvial/ GAD Cantonal

Dirección: Edificio CIS ECU-911, Av. Samborondón KM 0,5

Código postal: 092301 / Samborondón-Ecuador.





Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos

REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS ADVERSOS - No. 0004

Fecha y Hora de actualización: jueves, 02 de enero de 2025 - 20:57:05 / Página 4 de 8

70NA 2



Socavamiento

Localización:

Orellana-Napo/El Chaco/Gonzalo Díaz De Pineda (El Bombón)/San Rafael, Piedra Fina 2, San Luis, San Carlos, vía Y de Baeza-Lago Agrio [E45].

Antecedentes:

Situación actual:

Debido al proceso erosivo desarrollado desde febrero del 2020, el río Quijos (Alto Coca) mantiene en riesgo a varias viviendas y sectores estratégicos, tales como: la Red Estatal Vial [E45], Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, tuberías de SOTE, Poliducto Shushufindi – Quito y OCP.

| <u>Elf</u>

Se mantiene la declaratoria emitida mediante resolución SGR-058-2021 de cambiar el nivel de alerta Naranja a Roja. El frente de erosión se estima localizado en la abscisa 6+400 durante 3 días (por confirmar); aguas abajo, entre los kilómetros 6+400 y 10+000, continúa la erosión lateral en la margen izquierda, aguas arriba de San Carlos, afectando las instalaciones petroleras y poniendo el preligro a la vía E45 en el sector del Mirador y también aguas abajo del río Loco, donde también se afectaron las instalaciones petroleras.

Desde el 2020 a la fecha las afectaciones son las siguientes:

- 15 Personas afectadas
- 26.804 Personas afectadas indirectas
- 51 Personas damnificadas
- 99 Personas evacuadas
- 14 Viviendas afectadas
- 6 Viviendas destruidas

Afectaciones:

- 4 Bienes públicos afectados: 3 corresponden al fenómeno de erosión (rotura de tuberías: SOTE, Poliducto y OCP por el hundimiento ocurrido el 07/04/2020); y 1 tubería de aqua potable de San Luis y unaTorre de soporte de tubería tipo H.
- 6 Bienes privados afectados: fueron afectados al intentar cruzar el río Marker un bus interprovincial (trans Esmeraldas) (05/09/2023), un camión (10/09/2023), bus interprovincial (Zaracay) (14/09/2023), camioneta (30/10/2023), tráiler y un bus de la Cooperativa Putumayo (24/11/2023)
- 5 Puentes destruidos: Puente sobre el río Montana, Puente Ventana 2, Puente Piedra Fina 2, Puente colgante San Carlos y Puente sobre el río Marker.
- 1120 Metros de vía afectadas
- 100.03 Ha de Cultivo perdida
- 3448 Animales de granja afectados y muertos

Acciones de respuesta:

Ep Petroecuador y OCP implementan las contingencias para superar los eventos de fuerza mayor; OCP construye dos bypass.

La Comisión Ejecutora Río Coca - CELEC EP, SNGR, Tenencia Política de Gonzalo Diaz de Pineda, Cuerpo de Bomberos El Chaco y CCGR San Luis realizan monitoreo.

Fuentes de información:

SNGR CZ2 Umeva Napo-Orellana/ Técnico/SNGR CZ2/UGR GAD EI Chaco/MDG/Comunidad/CELEC EP/ECU 911/Cuerpo de Bomberos El Chaco.

ZONA 4



Oleaje

Localización: Antecedentes: Situación actual: Manabí/Sucre/Charapotó/ Malecón, San Clemente, San Alejo y San Jacinto.

El 02/01/2025, Debido a las condiciones climáticas, se presentó fuerte oleaje.

El oleaje afectó la infraestructura de los muros de protección vial y dificulto vías de acceso hacia los sectores mencionados.

- 4 viviendas afectadas, con ingreso de agua.
- Afectaciones:
- 4 familia afectadas (16 personas afectadas) dato preliminar
- 1 Bien público afectado, muro de protección vial.
- 3 bienes privados afectados (2 restaurantes, 1 bar)

Acciones de respuesta:

GAD Sucre coordina respectivas acciones de limpiezas en zonas afectadas y realiza levantamiento de informacion.

Fuentes de información:

SNGR Unidad de Monitoreo Manabí/ CB Sucre



Oleaje

Localización: Manabí / Portoviejo/Crucita/Malecón.

Antecedentes:

El 01/01/2025, Debido al fuerte oleaje que se presenta en las costas ecuatorianas, el área del malecón y vía de acceso se encuentran cerradas al público, ya que se encuentran cubiertas de agua y arena; cabe mencionar que el 27/12/2024 se presentó un oleaje por el cual también se cerró las vía de acceso y malecón.

Situación actual:

Reportan afectación en el muro de protección del malecón ya que están por caerse varias piedras, varias viviendas y locales se encuentran afectados con ingreso de agua.

Al momento las condiciones de oleaje se encuentran altas en este sector

Dirección: Edifício CIS ECU-911, Av. Samborondón KM 0,5 Código postal: 092301 / Samborondón-Ecuador,





Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos

REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS ADVERSOS - No. 0004

Fecha y Hora de actualización: jueves, 02 de enero de 2025 - 20:57:05 / Página 5 de 8

| Afectaciones: | - 300 metros lineales afectados (vía de segundo orden y Malecón Crucita). informacion preliminar - 1 bien público afectado (muro de protección del Malecón.) informacion preliminar - 20 bienes públicos afectados (locales comerciales, restaurantes) informacion preliminar. - 8 viviendas afectadas, informacion preliminar - 8 familias (16 personas afectadas) informacion preliminar |
|-------------------------|--|
| Acciones de respuesta: | UGR GAD coordina maquinarias para realizar los trabajos de limpieza en la vía y área de Malecón. PP.NN realiza cierre de vía de acceso al malecón crucita por prevención. Control Municipal, Bomberos, rescatistas del GADMP, realizan operativos de control y seguridad a turistas. |
| Fuentes de información: | SNGR Unidad de Monitoreo Manabí /UGR Cantonal/PP.NN. |

ZONA 6



| Localización: | Azuay/Santa Isabel/Santa Isabel/La Cría. |
|------------------------------|--|
| Antecedentes: | El 03/06/2022, se suscitó un deslizamiento producto de la saturación del suelo originado por la combinación del deficiente sistema de riego en el sector, del taponamiento de diferentes quebradas y la deficiencia en el drenaje del terreno. El 31/03/2023 la SGR declaró la ALERTA AMARILLA al polígono identificado como susceptible a movimientos en masa, el cual tiene un área de 526.22 hectáreas que se extiende sobre la comunidad La Cría, cantón Santa Isabel, provincia del Azuay. El 06/04/2023, la SNGR emite el cambio a ALERTA NARANJA de acuerdo al informe elaborado por Técnico de Análisis de Riesgos de la Coordinación Zonal 6 de Gestión de Riesgos. El 20/06/2023 MIES entregó Bonos de Contingencia a 22 familias afectadas de la comunidad La Cría. GAD Cantonal indica que al 03/01/2024 permanecían 4 familias integradas por 10 personas alojadas en el AT San Isidro. El 26/01/2024 se realizó la activación del COE Provincial Azuay para realizar el seguimiento del evento y establecer acciones. |
| Situación actual: | Técnico de la SNGR informa que se realizaron nuevas entregas de asistencia humanitaria |
| Afectaciones: Acciones de | -44 familias afectadas (178 personas afectadas) -44 viviendas afectadas -8 viviendas destruidas -8 familias damnificadas -25 personas damnificadas (permanecen en casa de familias acogientes) -38 familias evacuadas. -130 personas evacuadas (albergue temporal) (Con fecha 09/05/2024 se encuentran en el albergue 1 familias de 1 persona) - 4 bienes privados afectados (1 capilla y 3 predios) - 2 bienes públicos destruidos (1 casa comunal y 1 cancha central) UGR Santa Isabel en conjunto con SNGR CZ6 realizan acciones de atención a la emergencia |
| respuesta: | UGK SANTA ISADEL EN CONJUNTO CON SNGK CZB FEALIZAN ACCIONES DE ATENCION A LA EMERGENCIA |
| Fuentes de información: | SNGR CZ6 Umeva Azuay-Cañar. |

ZONA 7



| Deslizamiento | |
|-------------------------|---|
| Localización: | Loja/Calvas/Cariamanga/San Carlos |
| Antecedentes: | Por lluvias suscitadas en la madrugada del 02/01/2025, se produjo un deslizamiento que afecta una vivienda de construcción mixta (ladrillo y zinc). |
| Situación actual: | La familia afectada continúa habitando el inmueble. |
| Afectaciones: | - 1 familia conformada por 2 personas. - 1 vivienda de construcción mixta (ladrillo y zinc). |
| Acciones de respuesta: | Cuerpo de Bomberos Calvas verificó la novedad. UGR Calvas realizará el respectivo levantamiento de información. SNGR coordinó la atención del evento y realiza constante monitoreo. |
| Fuentes de información: | SNGR UMEVA Loja-Zamora Chinchipe /Consola CB |

Dirección: Edificio CIS ECU-911, Av. Samborondón KM 0,5

Código postal: 092301 / Samborondón-Ecuador.





Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos

REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS ADVERSOS - No. 0004

Fecha y Hora de actualización: jueves, 02 de enero de 2025 - 20:57:05 / Página 6 de 8



| EXPIOSION | |
|-------------------------|---|
| Localización: | Loja/Loja/Malacatos/San José |
| Antecedentes: | El 02/01/2025, producto de una deflagración de un tanque de GLP, se produjo una explosión en una vivienda de construcción mixta (concreto y estructura metálica). |
| Situación actual: | Las personas afectadas fueron movilizadas a una casa de salud. |
| Afectaciones: | - 01 vivienda afectada. - 02 personas heridas. |
| Acciones de respuesta: | Cuerpo de Bomberos Loja verificaron la novedad. PPNN brinda seguridad en el sector. UGR Loja realizará el levantamiento de información y daños. |
| Fuentes de información: | SNGR UMEVA Loja-Zamora Chinchipe /CB/PPNN |

3. Monitoreo de estado de vías afectadas por eventos adversos

00 VÍA DE PRIMER ORDEN CERRADA:

| No. | Provincia | Cantón | Parroquia | Sector/Via | Evento adverso | Afectación (mts lineales) | Fecha del evento | Vías alternas |
|-----|-----------|--------|-----------|------------|----------------|---------------------------------|---------------------|---------------|
| | | | | | | | | |

26 VÍAS DE PRIMER ORDEN PARCIALMENTE HABILITADAS:

| No. | Provincia | Cantón | Parroquia | Sector/Vía | Evento adverso | Afectación (mts lineales) | Fecha del evento | Vías alternas |
|-----|--------------------|------------------------|----------------------------------|---|-------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------------|
| 1 | Azuay | Cuenca | Molleturo | Km 54, vía Cuenca-Molleturo [E-582] | SOCAVAMIENTO | 25 | 02/01/2025 | vía Cuenca-Girón-Pasaje. |
| 2 | Loja | Gonzamaná | Sacapalca | Sacapalca, vía Nambacola-Gonzanamá [E35] | DESLIZAMIENTO | 5 | 02/01/2025 | Ninguna |
| 3 | Loja | Chaguarpamba | Chaguarpamba | El Huato, vía a la Costa [E50] | DESLIZAMIENTO | 10 | 01/01/2025 | Ninguna |
| 4 | Azuay | Girón | Girón | Km 33, vía Cuenca-Girón-Pasaje [E-59] | DESLIZAMIENTO | 25 | 01/01/2025 | Vía Cuenca - Molleturo |
| 5 | Morona Santiago | Morona | Alshi (9 de Octubre) | Km 86, Cugusha vía Macas-Rìobamba [E46] | DESLIZAMIENTO | 10 | 01/01/2025 | Ninguna |
| 6 | Morona Santiago | Morona | Macas | Tramo puente sobre el río Upano-puente sobre el río Copueno, vía Macas-Puyo [E45] | INUNDACIÓN | 6 | 01/01/2025 | Ninguna |
| 7 | Azuay | Cuenca | Molleturo | Km 59 + 400 | DESLIZAMIENTO | 10 | 01/01/2025 | Ninguna |
| 8 | Azuay | Paute | El Cabo | Puente Europa | DESLIZAMIENTO | 15 | 01/01/2025 | Ninguna |
| 9 | Napo | Quijos | Cuyuja | El Laurel, Vía Y de Baeza - Papallacta [E20] | SOCAVAMIENTO | | 21/06/2024 | Ninguna |
| 10 | Tungurahua | Baños de Agua Santa | Río Verde | Caserío El Placer, Quilloturo, ref. Vía Baños - Puyo [E30] | DESLIZAMIENTO | | 16/06/2024 | Ninugna |
| 11 | Napo | El Chaco | Gonzalo Díaz de Pineda | Piedra Fina, vía El Chaco-Reventador [E45] | SOCAVAMIENTO | | 20/05/2024 | Ninguna |
| 12 | Cotopaxi | Pujilí | Tingo | Tacajaló ingreso a la Esperanza, vía Pujilí – La Maná [E-30] | DESLIZAMIENTO | 1.5 | 31/01/2024 | Ninguna |
| 13 | Los Ríos | Babahoyo | Pimocha | Puente de Los Gemelos | SOCAVAMIENTO | 6 | 19/01/2024 | Ninguna |
| 14 | Imbabura | Ibarra | Carolina | San Jerónimo-Guadual; vía Salinas – Lita km 114 [E10] | DESLIZAMIENTO | 125 | 22/12/2023 | Ninguna |
| 15 | Tungurahua | Baños de Agua Santa | Río Verde | San Jorge, vía Baños – Puyo [E30] | SOCAVAMIENTO | 100 | 16/07/2023 | Ninguna |
| 16 | Esmeraldas | Quinindé | Malimpia | Malimpia, E20 pasando el basurero a mano derecha | SOCAVAMIENTO | 30 | 03/04/2023 | Ninguna |
| 17 | Morona Santiago | Limón Indanza | Yunganza (Cab. En el rosario) | Km 35, El Rosario, vía Bella Unión – Limón [E45] | DESLIZAMIENTO | 30 | 04/03/2023 | Ninguna |
| 18 | Azuay | Sevilla de Oro | Palmas | km 76, Vía Paute Guarumales Méndez [E- 40] | DESLIZAMIENTO | 25 | 5/09/2022 | Ninguna |
| 19 | Azuay | Sevilla de Oro | Palmas | km 61, Vía Paute Guarumales Méndez [E- 40] | SOCAVAMIENTO | 35 | 30/08/2022 | Ninguna |
| 20 | Manabí | Puerto López | Salango | La Rinconada 5 Cerros, vía Puerto López – Santa Elena [E15]. | HUNDIMIENTO | 4 | 28/08/2022 | Ninguna |
| 21 | Manabí | Sucre | Leonidas Plaza | Km 19, San Agustín-Tosagua [E-383] | SUBSIDENCIA | 150 | 14/08/2022 | Ninguna |
| 22 | Pichincha | Mejía | Manuel Cornejo A. | km 38 + 600, vía Alóag – Unión del Toachi [E20] | HUNDIMIENTO | 15 | 25/02/2022 | Ninguna |

Dirección: Edificio CIS ECU-911, Av. Samborondón KM 0,5

Código postal: 092301 / Samborondón-Ecuador.





Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos

REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS ADVERSOS - No. 0004

Fecha y Hora de actualización: jueves, 02 de enero de 2025 - 20:57:05 / Página 7 de 8

| | 1001 | | | | | | y Hora do dotadii Zaoroni jaoroo, oz do choro do Zozo - Zoronico i i | | | |
|-----|------------|----------|--|---|-------------------|---------------------------------|--|---|--|--|
| No. | Provincia | Cantón | Parroquia | Sector/Vía | Evento adverso | Afectación (mts lineales) | Fecha del evento | Vías alternas | | |
| 23 | Esmeraldas | Quinindé | Rosa Zarate (Quinindé) | Km 68 Los Vergeles, vía Esmeraldas – Quinindé [E20] | HUNDIMIENTO | 40 | 8/02/2022 | Ninguna | | |
| 24 | Imbabura | lbarra | Carolina | San Jerónimo; vía Salinas - Lita [E 10] | DESLIZAMIENTO | 225 | 22/12/2021 | 1 Ruta desde la E10 Guallupe - San Juan de Lachas (Carchi) - por la E 182 Gualchan - Chical - Maldonado - Tulcán - Ibarra , 2 Para vehículos livianos, E10 desde San Jerónimo - Buenos Aires - Cahuasqui - Tumbabiro. | | |
| 25 | Cañar | Cañar | Ingapirca | Vía El tambo – Ingapirca – Honorato Vásquez km 8+100, km 15. | DESLIZAMIENTO | 100 | 24/11/2021 | Ninguna | | |
| 26 | Napo | El Chaco | Gonzalo Díaz De Pineda (El Bombón) | San Rafael, Piedra Fina, San Luis, San Carlos, Vía Y de Baeza-Lago Agrio [E45] | SOCAVAMIENTO | 1040 | 2/02/2020 | Lago Agrio - Coca - Y de Narupa - Tena - Ambato - Quito | | |

06 VÍAS DE SEGUNDO ORDEN CERRADAS:

| No. | Provincia | Cantón | Parroquia | Sector/Vía | Evento Adverso | Afectación (mts lineales) | Fecha del evento | Vías alternas |
|-----|-------------|-----------|---------------------------------|---|----------------|------------------------------|---------------------|------------------------------|
| 1 | Azuay | Cuenca | Paccha | Vía Paccha-Monay-Baguanchi | DESLIZAMIENTO | 20 | 02/01/2025 | Ninguna |
| 2 | Santa Elena | Salinas | Anconcito | Vía al Puerto Pesquero | SOCAVAMIENTO | | 14/03/2023 | Ninguna |
| 3 | Pichincha | Quito | Conocoto | Calles Hermano Miguel y Panzaleo, cruce de vías | SOCAVAMIENTO | 30 | 28/02/2022 | Ninguna |
| 4 | Azuay | Nabón | Nabón | Rosas, Bellavista, Tamboloma, Chunazana | DESLIZAMIENTO | 50 | 14/03/2021 | Corraleja-Yasudel-Susudel |
| 5 | Imbabura | Pimampiro | Pimampiro, Cabecera Cantonal | San José de Aloburo | DESLIZAMIENTO | 500 | 09/11/2021 | Vía Narchimbuela - Pimampiro |
| 6 | Pichincha | Mejía | Tambillo | El Murco - Pasando la escuela Carlos Freire Larrea | INUNDACIÓN | | 11/04/2022 | Ninguna |

04 VÍAS DE SEGUNDO ORDEN PARCIALMENTE HABILITADAS:

| No | Provincia | Cantón | Parroquia | Sector/Via | Evento Adverso | Afectación (mts lineales) | Fecha del evento | Vías alternas |
|----|------------|------------|-------------|---|----------------|---------------------------------|---------------------|---------------|
| 1 | Azuay | Cuenca | Sinincay | Vía a Miraflores | DESLIZAMIENTO | 20 | 02/01/2025 | Ninguna |
| 2 | Napo | Tena | Ahuano | Ahuano, vía Ahuano-Campana Cocha | SOCAVAMIENTO | | 02/07/2024 | Ninguna |
| 3 | Napo | Tena | Chontapunta | Unión Lojana, Vía Chonta Punta- Los Zorros-Límite con Orellana [E436A] | SOCAVAMIENTO | | 29/05/2024 | Ninguna |
| 4 | Chimborazo | Pallatanga | Pallatanga | Jiménez, vía Jiménez - Pallatanga | SOCAVAMIENTO | | 27/05/2023 | Ninguna |

06 VÍAS DE TERCER ORDEN CERRADAS:

| No. | Provincia | Cantón | Parroquia | Sector/Vía | Evento Adverso | Afectación (mts lineales) | Fecha del evento | Vías alternas |
|-----|--------------------|---------|-------------------------------------|--|----------------|------------------------------|---------------------|---------------|
| 1 | Azuay | Cuenca | Chaucha | Vía a Angas | DESLIZAMIENTO | 15 | 02/01/2025 | Ninguna |
| 2 | Pichincha | Cayambe | Juan Montalvo | Río Guachalá - vía a la Josefina | INUNDACIÓN | 100 | 16/06/2024 | Ninguna |
| 3 | Pichincha | Mejía | Tambillo | Ushco, vía Tambillo – Panamericana Sur | INUNDACIÓN | 20 | 10/04/2022 | Ninguna |
| 4 | Pichincha | Mejía | Manuel Cornejo Astorga (Tandapi) | Vía de ingreso a las Comunidades Peñas Blancas, El Paraíso, El Mirador y San Francisco | DESLIZAMIENTO | 140 | 08/02/2022 | Ninguna |
| 5 | Morona Santiago | Morona | Sinaí | Playas de San Luis, vía Santa María Tunants-Playas de San Luis-Quinta Cooperativa | INUNDACIÓN | 3884 | 02/05/2021 | Ninguna |
| 6 | Azuay | Cuenca | Nulti | Pasto Romero, vía al centro Parroquial | DESLIZAMIENTO | 30 | 16/04/2021 | Ninguna |

03 VÍAS DE TERCER ORDEN PARCIALMENTE HABILITADAS:

| No. | Provincia | Cantón | Parroquia | Sector/Vía | Evento Adverso | Afectación (mts lineales) | Fecha del evento | Vías alternas |
|-----|------------|----------|----------------|---|----------------|------------------------------|---------------------|---------------|
| 1 | Tungurahua | Pelileo | Pelileo Grande | El Derrumbo, vía a Pelileo Grande. | HUNDIMIENTO | | 02/01/2025 | Ninguna |
| 2 | Chimborazo | Riobamba | Pungalá | Complejo Turístico Las Rocas, Punin Guayco, Misniag, Peltetec, Alao Llactapamba, Alao San Antonio vía Pungalá - Alao | ALUVIÓN | 1 | 16/06/2024 | Ninguna |
| 3 | Azuay | Pucará | Pucará | Km 2.5 de la vía Minas-Tablón-Pucará | SOCAVAMIENTO | 60 | 27/05/2024 | Ninguna |

Reporte generado por la Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos.

Reporte elaborado por

Nombre: Víctor Yagual P. - Digitador Nacional de Eventos Adversos Correo electrónico: <u>victor.yagual@gestionderiesgos.gob.ec</u> Reporte revisado por

Nombre: - Analista de Monitoreo de Eventos Adversos Correo electrónico: <u>@gestionderiesgos.gob.ec</u>

Dirección: Edificio CIS ECU-911, Av. Samborondón KM 0,5

Código postal: 092301 / Samborondón-Ecuador.





Teléfono: 042593500 ext. 1605

Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos

Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos

REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS ADVERSOS - No. 0004

Fecha y Hora de actualización: jueves, 02 de enero de 2025 - 20:57:05 / Página 8 de 8

Teléfono: 042593500 ext. 1603

Para ser agregado o removido de esta lista de destinatarios, por favor envíe un correo electrónico a <u>sala.nacional@gestionderiesgos.gob.ec</u>
Para más información, visite nuestro sitio web: https://www.gestionderiesgos.gob.ec/reportes-de-monitoreo-de-amenazas-y-eventos-peligrosos/

Dirección: Edificio CIS ECU-911, Av. Samborondón KM 0,5

Código postal: 092301 / Samborondón-Ecuador.

