

#### Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos

#### Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos - No. 0308

Fecha y Hora de actualización: viernes, 03 de junio de 2022 - 08:51:49 / Página 1 de 16

Periodo de Monitoreo:

Desde: 21h00 02/06/2022 Hasta: 09h00 03/06/2022

#### Monitoreo de amenazas naturales y antrópicas

- Amenaza en desarrollo, posible desencadenamiento de eventos peligrosos.
- Amenaza en incremento y probable materialización inminente.
- Amenaza dentro de los parámetros normales.



#### PELIGRO VOLCÁNICO

Ubicación		Nivel de alerta declarada	Situación actual	Valoración actual
Volcán Reventador, Napo		NARANJA	O6:02 IGEPN informa emision de ceniza con una altura de la nube volcánica mayor a 1000 metros sobre el nivel del cráter con dirección Nor-Oeste.	•
	Volcán Chiles-Cerro Negro, Carchi	AMARILLA	06:14 Mediante cámaras ECU 911 se visualiza el volcán nublado.	•
	Volcán Cotopaxi	SIN ALERTA	06:00 Mediante cámaras ECU 911 se visualiza el volcán parcialmente nublado.	•
	Volcán Tungurahua	SIN ALERTA	06:00 Mediante cámaras ECU 911 se visualiza el volcán nublado, sin novedad.	•
9	Volcán Sierra Negra, Galápagos	AMARILLA	07:00 No se tiene reportes.	•
	Volcán Sangay, Morona Santiago	AMARILLA	07:15 Mediante cámaras ECU 911 se visualiza el volcán nublado, sin novedad.	•
	Volcán Wolf, Galápagos	SIN ALERTA	06:00 IGEPN informó que no se tiene reportes de la Washington VAAC.	•



#### PELIGRO POR INCREMENTO DE CAUDALES DE RÍOS

00 ríos desbordados					
Provincia	Cantón	Parroquia	Sector	Nombre del río	
00 ríos con tenden	00 ríos con tendencia a aumentar de nivel				
Provincia	Cantón	Parroquia	Sector	Nombre del río	
==	==	==	==		



### PELIGRO POR PRESENCIA DE INCENDIOS FORESTALES

00 incendios activo	os				
Provincia	Cantón	Parroquia	Sector	Afectación (Ha)	
00 incendios contr	00 incendios controlados				
Provincia	Cantón	Parroquia	Sector	Afectación (Ha)	





#### Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos

#### Reporte de monitoreo de <u>amenazas y eventos peligrosos - No. 0308</u>

Fecha y Hora de actualización: viernes, 03 de junio de 2022 - 08:51:49 / Página 2 de 16




#### PELIGRO POR APERTURA Y/O COLAPSO DE PRESAS Y REPRESAS

Recurso	Cota mínima	Cota Actual	Cota máxima	Hora de corte	Valoración
Molino, Azuay	1970.00		1990.50		
Mazar, Azuay	2138.05		2153.45		
Daule Peripa, Guayas	70.00		85.00		
Central Baba, Los Ríos	114.00	115.44	117.00	05:00	
La Esperanza, Manabí	53.40		66.00		
Poza Honda, Manabí	91.50		106.50		
Multipropósito Chone, Manabí	48.00		68.50		
Agoyán, Tungurahua	1645.00		1651.00		
Pucará-Pisayambo, Tungurahua	3541.00		3565.00		



#### SITUACIÓN HIDROMETEOROLÓGICA



#### LLUVIAS Y TORMENTAS ELÉCTRICAS

Se mantiene vigente el Boletín meteorológico #19 hasta las 22h00 del 06 de Junio del 2022.

Se prevé el incremento de lluvias con tormentas en los próximos días emitido en el boletín meteorológico #19 con vigencia del 31 de mayo al 6 de junio en las siguientes zonas:

- Región Litoral: precipitaciones de fuerte intensidad al norte e interior de la región.
- Callejón Interandino: mayor intensidad al norte de la región.
- Región amazónica: lluvias más relevantes al norte de la región y algunas zonas de estribación de la cordillera

Fuente INAMHI



#### PELIGRO SÍSMICO

-	_				
	Hora Local	Magnitud	Profundidad	Cercano a	Sentido por la población
	01:24	5.4	2.5 km	a 32.96 km de Salinas, Santa Elena	Provincia de Santa Elena en los cantones Santa Elena, La Libertad y Salinas con intensidad moderado
	02:28	3.6	5.8 km	A 35.86 km de Salinas, Santa Elena	No
	03:13	3.8	8 km	a 26.71 km de Jama, Manabí	No

#### Monitoreo de eventos peligrosos (emergencias y desastres)

#### ZONA 1



Sismo	
Localización:	Esmeraldas

Antecedentes: El 26/03/2022, a las 23:28 se registró un sismo de magnitud de 6,0 a 11,79 km

de la ciudad de Esmeraldas.

Situación actual: SNGRE y GAD Cantonal realizan evaluación a familias afectadas que se

acercan al PMU para posteriormente coordinar entrega de asistencia

Afectaciones: - 719 viviendas con daños severos

humanitaria.

- 1997 familias damnificadas





#### Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos

#### Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos - No. 0308

Fecha y Hora de actualización: viernes, 03 de junio de 2022 - 08:51:49 / Página 3 de 16

- 7845 personas damnificadas

- 5246 viviendas con afectación leve

- 2126 viviendas con afectación parcial

- 2306 familias afectadas

- 9727 personas afectadas

- 16 unidades Educativas afectadas

- 15 centros de salud afectados

- 12 bienes públicos afectados

- 6 bienes privados afectados

- 1 puente afectado

Acciones de respuesta: Continúan activados, el COE Provincial Esmeraldas y así como los COE

Cantonales de Esmeraldas y Atacames

El COE Provincial y las Mesas Técnicas de trabajo se encuentran operando desde las instalaciones del SIS-ECU 911, donde se efectúan las coordinaciones

para la atención de la población.

Fuentes de información: SNGRE CZ1 Unidad de Monitoreo Esmeraldas/GAD Cantonal Esmeraldas/

Cruz Roja/MSP/MINEDUC/UGR Esmeraldas/Cuerpo de Bomberos Quito/

MIDUVI/ACNUR/MINTUR



#### Deslizamiento

Desilzamiento	
Localización:	Imbabura/Pimampiro/Pimampiro/San José de Aloburo.
Antecedentes:	De acuerdo al informe del SNGRE del 26/11/2021, indica que el evento se suscitó en la vertiente heterogénea, se presume que el factor desencadenante de los movimientos en masa es el agua, además, de la presencia de fuertes lluvias.  Mediante resolución administrativa No. GADMSPP-A-2021 -077-R, el Sr. Alcalde resuelve declarar la situación de emergencia en el Cantón Pimampiro, en virtud de la resolución y recomendaciones emitidos por el Comité de Operaciones de Emergencia del cantón.
Situación actual:	MIDUVI informa que el GAD Cantonal Pimampiro realizó la entrega de un terreno para la construcción del proyecto "Casa para todos", para lo cual solicita al SNGRE la elaboración del Informe definitivo con Análisis de Riesgo aceptable, una vez se cuente con el Informe el GAD Cantonal procederá a entregar a cada beneficiario su terreno para la construcción del proyecto.
Afectaciones:	<ul> <li>- 41 familias afectadas (113 personas)</li> <li>- 12 familias damnificadas (35 personas)</li> <li>- 38 familias evacuadas (116 personas evacuadas: 10 en la escuela del Tejar, 2 en la Unidad Educativa Pimampiro y 26 familias en familias acogientes)</li> <li>- 12 viviendas destruidas</li> <li>- 6 viviendas afectadas</li> <li>- 6 invernaderos destruidos de tomate riñón y pepinillo;</li> <li>- 5 Reservorios colapsados</li> <li>- 50 hectáreas de cultivos de ciclo corto, de aguacates, mandarinas, duraznos y pastizales; (12,43 ha de cultivos destruidos y 37,57 ha de pastos afectadas);</li> <li>- 530 metros de los canales de riego secundarios están colapsados</li> <li>- 800 metros del tendido de la red eléctrica, 3 postes colapsados y 1 transformador colapsado</li> <li>- 150 metros destruidos de la red de distribución de agua de consumo humano</li> <li>- 150 metros de la red de alcantarillado destruidos</li> <li>- 150 metros de la red de telecomunicaciones colapsado.</li> </ul>
Acciones de respuesta:	El COE Cantonal se mantiene activo desde el 24/11/2021.  GAD Cantonal de Pimampiro, en apoyo del GAD Imbabura, trabajan en la construcción de una vía que servirá como variante para brindar acceso a la población de la comunidad. La nueva vía tendrá la conexión directa de las comunidades de Aloburo, San Juan, entre otras comunidades, con su cabecera cantonal.
Fuentes de información:	SNGRE CZ1 Unidad de Monitoreo Imbabura - Carchi/Yachay/MAG/MIDUVI/GAD Provincial /GAD Cantonal /UGR/ SNGRE



- UPREA -UAR



#### Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos

## Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos - No. 0308 Fecha y Hora de actualización: viernes, 03 de junio de 2022 - 08:51:49/ Página 4 de 16

#### ZONA 2



А	2	
	Socavamiento	
	Localización:	Napo/El Chaco/Gonzalo Díaz De Pineda (El Bombón)/San Rafael, Piedra Fina 2, San Luis, San Carlos, vía Y de Baeza-Lago Agrio [E45]
	Antecedentes:	Debido al proceso erosivo desarrollado desde febrero del 2020, el río Quijos (Alto Coca) mantiene en riesgo a varias viviendas y sectores estratégicos, tales como: la Red Estatal Vial [E45], Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, tuberías de SOTE, Poliducto Shushufindi – Quito y OCP. El frente de erosión se mantiene en la abscisa 7+900(puente de San Carlos). Se mantiene la declaratoria emitida mediante resolución SNGRE-058-2021 de CAMBIAR el NIVEL DE ALERTA NARANJA A ROJA
	Situación actual:	31/05/2022, El frente de erosión se mantiene en la abscisa 7+900 (puente de San Carlos) por 317 días. San Rafael continúa sin servicio eléctrico debido a la pérdida de la vía en Piedra Fina, que imposibilita colocar los postes para la distribución del servicio. El paso vehicular por la vía Baeza Lago Agrio está cerrada, la ruta alterna Y de Baeza-Y de Narupa-Loreto-El Coca-Lago Agrio está habilitada. El incremento de la erosión lateral desde finales de abril a la actualidad de aproximadamente 6 m en dirección de la propiedad de la familia Caizaguano.
	Afectaciones:	<ul> <li>27/05/2022 1 familia evacuada (2 personas).</li> <li>05/03/2022. 1 familia evacuada.</li> <li>04/03/2022, 2 familia evacuadas.</li> <li>19/01/2022, 1 familia evacuada (1 persona).</li> <li>05/01/2022, evacuación de enseres de 3 familias (ya se encontraban 2 familias evacuadas días anteriores y la tercera familia continúa en su vivienda).</li> <li>20/12/2021, 1 familia (10 personas) evacuadas.</li> <li>13/12/2021, rotura de la tubería de poliducto.</li> <li>10/12/2021, población de San Rafael sin energía eléctrica.</li> <li>03/12/2021, puente sobre el río Piedra Fina 2 en riesgo.</li> <li>21/11/2021, 1 tubería de agua afectada.</li> <li>19/05/2021, 1 puente destruido (puente denominado Ventana 2).</li> <li>18/05/2021, 2 viviendas destruidas (las familias fueron evacuadas en febrero del 2021).</li> <li>10/03/2021, 1 bien afectado (tanque de agua).</li> <li>27/02/2021, 2 familias damnificadas y evacuadas a alojamiento temporal (al momento están en arriendo por sus propios medios); 2 viviendas presentaron fisuras.</li> <li>22/10/2020, 1 puente destruido (puente sobre el río Montana).</li> <li>06/05/2020, 2 familias afectadas, 2 viviendas afectadas.</li> <li>07/04/2020, 3 bienes afectados (tuberías del SOTE, Poliducto Shushufindi- Quito y la OCP).</li> <li>Afectación vial: las pérdidas y afectaciones relevantes en vías ocurrieron en un total de 875 metros de la vía [E45].</li> <li>Afectación agropecuaria: durante estos meses se ha identificado la pérdida de 100 ha de superficie agrícola, 63 porcinos, 3000 tilapias y 385 bovinos.</li> </ul>
	Acciones de respuesta:	27/05/2022 SNGRE en coordinación institucional brindaron apoyo con el combustible para vehículo particular para el traslado de enseres de la señora Carmen Calles desde San Luis hasta la ciudad de Ambato, por el proceso erosivo del Río Quijos.  Los trabajos para la construcción de la vía en la red E-45 continúan, en el sector de San Luis, tramo El Chaco – El Reventador, en Napo.  La característica de la vía es de tercer orden con una longitud total de aproximadamente 11 kilómetros.  SNGRE CZ2 da seguimiento al evento.  CELEC EP y Petroecuador realizan el monitoreo de la erosión.  Las familias que fueron evacuadas el 04/03/2022 permanecen en arriendo proporcionado por GAD Municipal de El Chaco, por tres meses.
	Fuentes de información:	SNGRE CZ2 Unidad de Monitoreo Napo-Orellana/MSP/OCP Ecuador.





#### Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos

## Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos - No. 0308 Fecha y Hora de actualización: viernes, 03 de junio de 2022 - 08:51:49 / Página 5 de 16

#### ZONA 5



Hundimiento	
Localización:	Bolívar/Chimbo/Cabecera Cantonal/barrio Tamban
Antecedentes:	El 18/03/2020, se presentaron grietas y fallas en el pavimento de la cancha de uso múltiple hasta la iglesia, además mantienen una concordancia longitudinal con otras grietas observadas en la vía Chimbo - El Cristal. La noche del 21/12/2021, debido al proceso activo del hundimiento y de la infiltración del agua de escorrentía superficial por las grietas principalmente en la vía adoquinada, se produjo el colapso del muro que se encontraba en la parte superior de la calle adoquinada, causando la pérdida total de la plataforma de la vía de primer orden Chimbo - El Cristal.
Situación actual:	MTOP Bolívar indica que continúan transportando el material pétreo hasta el lugar del socavón y trabajos de relleno en la zona afectada.
Afectaciones:	<ul> <li>2 viviendas destruidas (2 familias damnificadas 7 personas que se encuentran arrendando).</li> <li>3 viviendas afectadas</li> <li>1 bien privado destruido (iglesia)</li> <li>8 bienes públicos destruidos (1 concha acústica - salón de reuniones, 1 cancha deportiva, 4 postes, tubería de agua que abastece a las comunidades de Panchigua, Tingo y Miraflores, alcantarillado de la zona cero)</li> <li>150 metros de vía de primer orden Chimbo-El Cristal destruida.</li> <li>60 metros de la calle S/N adoquinada destruida.</li> <li>2 Viviendas en riesgo</li> </ul>
Acciones de respuesta:	MTOP Bolívar y del GAD Cantonal Chimbo siguen transportando el material pétreo desde la mina hasta el socavón, para continuar con el relleno en la zona.
Fuentes de información:	SNGRE CZ5 Unidad de Monitoreo Bolívar/MTOP-B/SNGRE - UPREA



#### Aluvión

Aluvion	
Localización:	Bolívar/San Miguel/San Pablo/barrio San Francisco, calle García Moreno
Antecedentes:	El 27/04/2022, Policía Nacional y Tenienta Política de San Pablo informan que a causa de las lluvias registradas en el sector, se produjo un aluvión que arrasó todo tipo de material y viviendas.
Situación actual:	Presidente del GAD Parroquial menciona que finalizaron los trabajos de desalojo del material y limpieza de la zona, quedando rehabilitado el sector afectado.
Afectaciones:	<ul> <li>2 viviendas destruidas</li> <li>2 familias, 6 personas damnificadas (de las cuales 1 familia 3 personas salió a arrendar; 1 familia 3 personas se encuentra en hogar acogiente donde una hija).</li> <li>4 viviendas afectadas</li> <li>6 familias, 17 personas afectadas (de las cuales 1 familia 2 personas se encuentran en otra vivienda de su propiedad; 4 familias 12 personas salieron arrendar y 1 familia 3 personas se encuentran en hogar acogiente donde una hermana).</li> <li>2 bienes públicos afectados (parque infantil y Centro de Desarrollo Infantil)</li> <li>5.50 Ha afectadas de maíz suave y pasto</li> <li>163 animales perdidos (porcinos, aves domésticos, aves de corral y cuyes)</li> <li>8 productores afectados</li> </ul>
Acciones de respuesta:	GAD Provincial de Bolívar y GAD Parroquial de San Pablo el 01/06/2022 concluyeron los trabajos de desalojo de material y limpieza de la zona afectada.
Fuentes de información:	SNGRE CZ5 Unidad de Monitoreo Bolívar/GAD Parroquial/TEPOL





#### Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos

## Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos - No. 0308 Fecha y Hora de actualización: viernes, 03 de junio de 2022 - 08:51:49 / Página 6 de 16

#### ZONA 6



#### Deslizamiento

Localización:	Azuay/Cuenca/Sayausí/Gulag - Marianza, Km 12 vía Cuenca-Molleturo- Naranjal [E-582]
Antecedentes:	Desde el 27/03/2022, a causa de las lluvias, se han suscitado varios deslizamientos de material pétreo en la vía de primer orden, que afecto viviendas, personas y bienes públicos y continúa afectando la red vial estatal. Se mantienen activos el COE Cantonal y COE Provincial.
Situación actual:	SNGRE con fecha 20/05/2022 realizó el retiro de camas y biombos del albergue que se habilitó de manera temporal en la escuela Fray Gaspar de Carvajal, adicional la 1 familia integrada por 5 personas ya retornaron a su hogar.
Afectaciones:	El 14/05/2022 se registra la siguiente afectación - 60 metros de vía aproximadamente (vía habilitada) El 12/05/2022 se registra la siguiente afectación: - 60 metros de vía aproximadamente (vía cerrada) - 1 poste afectado - 15 postes destruidos - 4020 metros de vía aproximadamente (vía cerrada) - 5 personas fallecidas - 6 personas afectadas (personas con hipotermia, tratados en el punto) - 5 personas heridas - 1 Vehículo destruido - 40% del cantón sin servicio de agua potable - 9 Viviendas destruidas (7 viviendas habitadas y 2 deshabitadas) - 12 Familias damnificadas integradas por 30 personas (familias acogientes) - 10 Familias afectadas integradas por 28 personas evacuadas por precaución (alojamiento temporal) - 1 Familia afectada integrada por 9 personas evacuadas por precaución (familia acogiente) - 48 Viviendas afectadas - 1 Unidad Educativa "Escuela de Marianza Laureles" estado INACTIVO, daño total a la edificación
Acciones de respuesta:	SNGRE realizó inspección en el albergue temporal y realizó el retiro de los bienes en calidad de préstamo (camas y biombos)
Fuentes de información:	SNGRE CZ6 Unidad de Monitoreo Azuay-Cañar/MTOP/GAD Cantonal



Deslizamiento	
Localización:	Azuay/Cuenca/Molleturo/Km 49, vía Cuenca-Molleturo-Naranjal [E-582]
Antecedentes:	Desde el 17/10/2021 hasta la fecha se han registrado varios deslizamientos que han ocasionado diferentes afectaciones.
Situación actual:	MTOP mediante comunicado informó la apertura del paso vehicular a partir del 16/05/2022, en el Km. 49 vía Cuenca - Molleturo - Naranjal [E-582] en horario de 06h00 a 18h00.
Afectaciones:	16/05/2022 - 60 metros de vía afectada 15/04/2022 - 2 personas heridas 13/11/2021 - 1 vehículo afectado - 2 personas heridas 04/11/2021 - 40 metros de la vía afectada 22/10/2021 - 1 vehículo afectado - 1 persona herida 17/10/2021 - 1 vehículo afectado - 2 personas herida 17/10/2021 - 1 vehículo afectado - 2 personas heridas - 1 persona fallecida
Acciones de respuesta:	MTOP realiza trabajos en el lugar del evento.
Fuentes de información:	SNGRE CZ6 Unidad de Monitoreo Azuay-Cañar/MTOP





#### Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos

## Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos - No. 0308 Fecha y Hora de actualización: viernes, 03 de junio de 2022 - 08:51:49/ Página 7 de 16



Fecha y Hora de actualización. Viernes, os de junio de 2022 - 08.51.497 Pagina 7 de 16								
Deslizamiento								
Localización:	Azuay/Nabón/Nabón/barrios Rosas, Bellavista, Tamboloma, Chunazana, Rosario.							
Antecedentes:	El 14/03/2021, se reportó un movimiento de masa provocado por la filtración de agua de riego y la temporada lluviosa. El 23/11/2021, el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias declaró la Alerta Naranja por movimientos en masa en un área de 130,94 hectáreas que comprende los barrios Rosas, Bellavista, Tamboloma, Chunazana y Rosario.							
Situación actual: GAD Cantonal, a través de la empresa privada, continúa con las labores de mitigación, con un avance del 43%								
Afectaciones:	<ul> <li>47 viviendas afectadas (las familias evacuadas se alojan en diferentes alojamientos temporales como arriendos o familias de acogida)</li> <li>44 familias integradas por 130 personas afectadas</li> <li>50 metros de vía afectada (Vía habilitada, sector El Progreso)</li> <li>40 metros de vía afectados (Vía parcialmente habilitada, sector Trancapata)</li> <li>60 metros de vía afectados (Vía parcialmente Habilitada, sector quebrada del canal)</li> <li>1 Casa comunal afectada con cuarteaduras</li> <li>Terminal terrestre con grietas en oficinas, gradas (cierre de operaciones)</li> <li>Iglesia demolida por los daños estructurales presentados</li> <li>Centro de salud con fisuras, en evaluación permanente por parte del MSP</li> </ul>							
Acciones de respuesta:	Técnico de UGR Nabón se mantiene en continuo monitoreo de la zona afectada							
Fuentes de información:	SNGRE CZ6 Unidad de Monitoreo Azuay-Cañar/UGR Nabón.							

#### ZONA 7



Hundimiento	
Localización:	El Oro/Zaruma/Zaruma, cabecera cantonal/calles Colón y 10 de Agosto
Antecedentes:	El 15/12/2021, se produjo un hundimiento en las calles Colón y Ernesto Castro, cuya zona es categorizada como riesgo muy alto, según el mapa de riesgos por desplazamiento del terreno en la ciudad de Zaruma, elaborado por el SNGRE en marzo del 2020.
Situación actual:	SNGRE entregó al GAD Zaruma la actualización del Plan de Contingencia Cantonal por Hundimiento en Casco Urbano de Zaruma.
Afectaciones:	<ul> <li>3 viviendas afectadas en sus estructuras.</li> <li>4 viviendas destruidas (3 de patrimonios culturales).</li> <li>157 viviendas en riesgo.</li> <li>62 familias de 154 personas afectadas que habitaban en la zona de riesgos y actualmente se encuentran en familias acogientes.</li> <li>77 familias de 202 personas damnificadas (evacuadas y se encuentran en casas de familias acogiente).</li> <li>3 calles afectadas. (Calle Colón por hundimiento y las calles 29 de Noviembre y Ernesto Castro por agrietamientos).</li> <li>25% del servicio de energía eléctrica fue afectado.</li> <li>1% del sistema de telecomunicaciones fue afectado.</li> <li>2% del servicio de agua potable fue afectado.</li> <li>Centro anidado de MSP fue evacuado por precaución y se encuentra atendiendo en el Hospital Humberto Molina.</li> <li>Los servicios públicos que se brindaban en el edificio del municipio, fueron trasladados al edificio del Ex Lea.</li> <li>2 bienes privados afectados (1 vehículo que se encontraba estacionado se precipitó al horamen y Club Colón por fisuras).</li> <li>2 bienes públicos afectados: parque con fisuras y poste de alumbrado.</li> </ul>
Acciones de respuesta:	COE C, COE P, COE Nacional se mantienen activos en atención al evento. Cuerpo de Ingenieros de Ejército, en conjunto con GAD Cantonal de Zaruma se encuentran produciendo material de trituración para elaborar el hormigón para su posterior colocación y relleno en las galerías identificadas. FFAA y PPNN continúan brindando seguridad en la zona de injerencia.
Fuentes de información:	SNGRE CZ7 Unidad de Monitoreo El Oro/Cuerpo de Ingenieros del Ejército





#### Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos

## Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos - No. 0308 Fecha y Hora de actualización: viernes, 03 de junio de 2022 - 08:51:49 / Página 8 de 16

#### ZONA 9



Aluvión	
Localización:	Pichincha/Quito/Belisario Quevedo/La Gasca
Antecedentes:	Por lluvias el 31/01/2022 se reportó el desbordamiento de la quebrada Tejado que provocó un aluvión, cuyo arrastre de vegetación, piedras y lodo afectó viviendas, bienes públicos y privados, postes de energía eléctrica, personas desaparecidas, heridas y fallecidas, así como el cierre total de una vía de segundo orden.
Situación actual:	Se mantiene con el 'Plan de Rehabilitación, Reactivación y Recuperación' de la 'Zona Cero', se validaron los datos de los damnificados para continuar apoyándoles con asistencia técnica; es decir, con varios tipos de kits, empezando con los de alimentos, productos de limpieza, bioseguridad, cocina y dormir. Se prevé que este tipo de dotaciones se entregue en tres jornadas. La primera será el domingo 5 de junio, la segunda el sábado 2 de julio y la tercera el 30 de julio.
Afectaciones:	<ul> <li>•160 familias afectadas</li> <li>•555 personas afectadas</li> <li>•104 familias damnificadas</li> <li>•407 personas damnificadas</li> <li>•28 personas fallecidas</li> <li>•52 personas heridas</li> <li>•1 personas desaparecida (1 según alertas al ECU)</li> <li>•29 viviendas afectadas (Contabilizadas por los equipos EVIN)</li> <li>•7 viviendas destruidas</li> <li>•43 bienes públicos destruidos (20 postes de energía y 40 contenedores de basura)</li> <li>•47 bienes públicos afectados (1 subestación de energía, 10 vehículos de PPNN, 1 UPC y 6 postes de energía eléctrica)</li> <li>•59 bienes privados afectados (30 vehículos y 22 motos)</li> <li>•14 bienes privados destruidos (cerramientos colapsados)</li> <li>•6.000 metros de vía de segundo orden afectada (parcialmente habilitada)</li> </ul>
Acciones de respuesta:	EP-EMSEGURIDAD, informa que en la casa comunal de la Comuna de Santa Clara de San Millán, se dieron cita los damnificados para entregarles la tarjeta de beneficiario de parte del acuerdo de cooperación técnica entre el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Cruz Roja.
Fuentes de información:	SNGRE CZ9 Unidad de Monitoreo Pichincha/GAD DMQ

#### Monitoreo de estado de vías afectadas por eventos peligrosos

VÍAS DE PRIMER ORDEN:

#### 04 vías de primer orden cerradas

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Peligroso	Afectación (metros lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
1	Pichincha	Rumiñahui	Sangolquí	Selva Alegre, Av. Gral. Rumiñahui [E35] a la altura del club Naval	SOCAVAMIENTO	60	17/02/2022	Ninguna
2	Pichincha	Rumiñahui	Sangolqui	E-35 y Calle Viejo Roble	INUNDACIÓN	50	11/02/2022	Ninguna
3	Bolívar	Chimbo	San José de Chimbo, Cabecera Cantonal	Barrio Tamban	HUNDIMIENTO	210	18/03/2020	Chimbo, San Miguel, San Pablo y Balsapamba/Ch imbo-Susanga
4	Napo	El Chaco	Gonzalo Díaz De Pineda (El Bombón)	San Rafael, Piedra Fina, San Luis, San Carlos, Vía Y de Baeza-Lago Agrio [E45]	SOCAVAMIENTO	875	02/02/2020	Lago Agrio - Coca - Y de Narupa - Tena - Ambato - Quito





#### Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos

# Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos - No. 0308 Fecha y Hora de actualización: viernes, 03 de junio de 2022 - 08:51:49 / Página 9 de 16 46 vías de primer orden parcialmente habilitadas

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Peligroso	Afectació n (metros lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
1	Morona Santiago	Sucúa	Asunción	Sector paso Carreño [E45]	SOCAVAMIENTO	5	18/05/2022	Ninguna
2	Napo	Tena	Tena	Tereré, Puente sobre el río Tena, vía Perimetral [E45]	DESLIZAMIENTO		12/05/2022	Ninguna
3	Azuay	Oña	Susudel	Km 62+500, vía Cumbe - La Jarata - Oña [E35]	DESLIZAMIENTO		25/04/2022	Ninguna
4	Bolívar	San Miguel	Bilován	Guapuloma, vía Bilován – Las Guardias.	DESLIZAMIENTO	8	03/04/2022	Ninguna
5	Morona Santiago	Tiwintza	Tiwintza, cabecera cantonal	Palomino	DESLIZAMIENTO	20	14/04/2022	Ninguna
6	El Oro	Machala	El Cambio	El Cambio, vía Machala - El Guabo [E- 25]	SOCAVAMIENTO		01/04/2022	Ninguna
7	Loja	Chaguarpamba	Santa Rufina	Río Pindo, vía a la Costa [E50]	DESLIZAMIENTO	30	01/04/2022	Ninguna
8	Loja	Loja	Malacatos	El Porvenir-Nangora, vía Loja- Malacatos [E682]	DESLIZAMIENTO	50	31/03/2022	Ninguna
9	Loja	Paltas	Catacocha	Catacocha, vía Catacocha a San Antonio (entrada a El Sauce) [E35]	ce) [E35]   SOCAVAMIENTO   31/03/202.		31/03/2022	Ninguna
10	Loja	Célica	Célica	Mullunumá, vía Célica El Empalme [E 68]	DESLIZAMIENTO	20	30/03/2022	Ninguna
11	Loja	Loja	Yangana	Suro, vía Yangana-Vilcabamba[E35]	DESLIZAMIENTO	40	30/03/2022	hasta el cantón Zumba por (La Elvira, Comunidades y Mazanamaca)
12	Manabí	Olmedo	Olmedo	Olmedo, vía Olmedo - Santa Ana Sector Travesía	SOCAVAMIENTO	-1	29/03/2022	Ninguna
13	Pichincha	Mejía	Manuel Cornejo Astorga (Tandapi)	Km 70 +860, vía Alóag - Unión del Toachi, [E20]	SOCAVAMIENTO		26/03/2022	Ninguna
14	Loja	Calvas	Utuana	Utuana, vía Cariamanga-Macará[E69]	DESLIZAMIENTO		12/03/2022	Ninguna
15	Azuay	Pucará	Pucará	km 23-Deuta, Vía Minas-Tablón-Pucará	DESLIZAMIENTO	100	09/03/2022	Ninguna
16	Bolívar	Guaranda	Guanujo	varios sectores, Agua Blanca - La Piedra - Atandahua - Capilluco, Tambo Real, Km 19, vía Guanujo-Echeandia [E494]	DESLIZAMIENTO	300	07/03/2022	Guaranda- Balsapamba-La Esmeralda-Caluma.
17	Loja	Calvas	Colaisaca	Asanuma, vía Cariamanga- Sozoranga[E69]	DESLIZAMIENTO	0	07/03/2022	Ninguna
18	Azuay	Girón	Girón	km 39+500, vía Cuenca-Girón-Pasaje [E-59]	HUNDIMIENTO	80	04/03/2022	Ninguna
19	Azuay	Cuenca	Molleturo	Km 66, vía Cuenca-Molleturo-Naranjal [E-582]	DESLIZAMIENTO	60	26/02/2022	Ninguna
20	Pichincha	Mejía	Manuel Cornejo A.	km 38 + 600, vía Alóag - Unión del Toachi [E20]	HUNDIMIENTO	0	25/02/2022	Ninguna
21	Imbabura	Ibarra	Carolina	San Pedro km 101-Rocafuerte, vía Salinas Lita E10	DESLIZAMIENTO	30	20/02/2022	Ninguna
22	Esmeraldas	Quinindé	Rosa zarate	Km 68 Los Vergeles, vía Esmeraldas - Quinindé [E20]	HUNDIMIENTO	40	08/02/2022	Ninguna
23	Imbabura	Ibarra	Carolina	San Pedro, vía Salinas Lita E10	DESLIZAMIENTO	40	03/02/2022	Ninguna
24	Cotopaxi	Pujilí	Tingo	El Palmar, Tilipulo, Saraguasi, San José de Tilipulo, California, La Esperanza.	INUNDACIÓN	0	31/01/2022	Ninguna
25	Cotopaxi	Pujilí	Tingo	Siete Ríos, El Estado y Macuchi.	INUNDACIÓN	35	30/01/2022	Ninguna
26	Cotopaxi	Pujilí	Tingo	Negrillo Km 100, vía Latacunga – La Maná [E-30]	INUNDACIÓN	40	30/01/2022	Ninguna
27	Cotopaxi	Pujilí	Pilaló	Caserío Pilaló, Tinieblas, Km 94, vía Pujilí – La Mana [E30].	DESLIZAMIENTO	2000	29/01/2022	Ninguna





#### Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos

### Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos - No. 0308 Fecha y Hora de actualización: viernes, 03 de junio de 2022 - 08:51:49/Página 10 de 16

	Fecha y Hora de actualización: viernes, 03 de junio de 2022 - 08:51:49 / Página 10 de 16											
No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Peligroso	Afectació n (metros	Fecha del evento	Vías alternas				
28	lmbabura	lbarra	Carolina	San Jerónimo; vía Salinas - Líta [E 10]	DESLIZAMIENTO	lineales)  225	22/12/2021	1 Ruta desde la E10 Guallupe - San Juan de Lachas (Carchi) - por la E 182 Gualchan - Chical - Maldonado - Tulcán - Ibarra 2 Para vehículos livianos, E10 desde San Jerónimo - Buenos Aires - Cahuasqui - Tumbabiro.				
29	Napo	Archidona	Hatun Sumaku	10 de Agosto, vía Loreto - Tena [E45A- E20]	DESLIZAMIENTO	80	17/12/2021	Vía Chontapunta- La Belleza				
30	Napo	El Chaco	Sardinas	Quebrada Macanas, vía Y de Baeza- Lago Agrio [E45]	SOCAVAMIENTO	50	14/12/2021	Ninguna				
31	Cañar	Cañar	Ingapirca	Vía El tambo – Ingapirca – Honorato Vásquez km 8+100, km 15.	DESLIZAMIENTO	100	24/11/2021	Ninguna				
32	Napo	Tena	Chontapunta	Rayayacu, vía Chontapunta – La Belleza [E436]	COLAPSO ESTRUCTURAL	0	17/11/2021	Vía de tercer orden Humuyacu- Yuralpa Derecho- Wachayacu.				
33	Tungurahua	San Pedro De Pelileo	Pelileo	La Hamaca, vía Pelileo - Baños [E30]	SOCAVAMIENTO		16/10/2021	Ninguna				
34	Napo	Quijos	Cuyuja	Flor del Bosque, Quebrada Rio Negro, Jatuntinahua, Molana, El Laurel, vía Y de Baeza -Papallacta [E20]	DESLIZAMIENTO	200	19/07/2021	Ninguna				
35	Morona Santiago	Santiago	Copal	Nuevos Horizontes, vía Méndez-Guarumales [E40].	DESLIZAMIENTO	100	01/07/2021	Ninguna				
36	Morona Santiago	Gualaquiza	Gualaquiza	Sector Tucumbatza, vía Gualaquiza-San Juan Bosco [E45] (Primer Orden).	HUNDIMIENTO	50	30/06/2021	Ninguna				
37	Orellana	Francisco de Orellana	El Dorado	Km 21 y km 28, vía el Coca - Dayuma [E45A]	HUNDIMIENTO	150	19/06/2021	Ninguna				
38	Morona Santiago	Morona	Macas, cabecera cantonal y capital provincial	Vía Macas-Puyo [E45], tramo puente sobre el río Copueno-puente sobre el río Upano	SOCAVAMIENTO	180	16/05/2021	Ninguna				
39	Azuay	Cuenca	Molleturo	km. 101, vía Cuenca-Molleturo-Naranjal [E-582]	SOCAVAMIENTO	12	14/03/2021	Ninguna				
40	Esmeraldas	Esmeraldas	5 De Agosto	El Cabezón (desvío Tachina)	SOCAVAMIENTO	150	10/03/2021	Ninguna				
41	Orellana	La Joya De Los Sachas	San Sebastián del Coca	Toyuca, Sardinas, Sebastian del Coca, vía La Joya de los Sachas - El Coca [E45A]	SOCAVAMIENTO	0	08/02/2021	Ninguna				
42	Morona Santiago	Tiwintza	Santiago, cabecera cantonal	Yapapas, vía Entronque a Santiago de Méndez - Santiago [E40]	SOCAVAMIENTO	50	21/08/2020	Ninguna				
43	Morona Santiago	Morona	Macas, cabecera cantonal y capital provincial	Puente sobre el río Upano, vía Macas- Puyo-[E45]	SOCAVAMIENTO	57	21/06/2020	Ninguna				
44	Morona Santiago	Tiwintza	Santiago, cabecera cantonal	Palomino km 68, vía Santiago-San José de Morona [E40]	DESLIZAMIENTO	70	16/05/2020	Ninguna				
45	Morona Santiago	Tiwintza	Santiago, cabecera cantonal	Km 75, Yapapas, vía Entronque a Santiago de Méndez - Santiago [E40]	DESLIZAMIENTO	70	16/05/2020	Ninguna				
46	Morona Santiago	Tiwintza	San José de Morona	Shaime, vía Santiago-San José de Morona [E40]	COLAPSO ESTRUCTURAL	170	13/05/2020	Ninguna				





#### Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos

## Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos - No. 0308 Fecha y Hora de actualización: viernes, 03 de junio de 2022 - 08:51:49/ Página 11 de 16

VÍAS DE SEGUNDO ORDEN:

#### 11 vías de segundo orden cerradas

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Peligroso	Afectaci ón (metros lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
1	Morona Santiago	Morona	Zuña (Zuñac)	km 67, vía Macas-Riobamba [E46]	DESLIZAMIENTO	100	17/05/2022	Ninguna
2	El Oro	Zaruma	Malvas	Botoneros, Vía Malvas - Arcapamba [E585]	HUNDIMIENTO	100	21/04/2022	Ninguna
3	Zamora Chinchipe	Zamora	Timbara	Barrio Numbani, vía a Romerillos.	COLAPSO ESTRUCTURAL		01/04/2022	Ninguna
4	Bolívar	Guaranda	San Luis de Pambil	Varios sectores (recinto Río Blanco, recinto Chongona), vía San Luis de Pambil-Moraspungo (límite provincia de Cotopaxi).	SOCAVAMIENTO	20 29/03/2022		Las Minas
5	Napo	Tena	Chonta Punta	Vía Comunidad Cano Yacu	DESLIZAMIENTO		15/03/2022	Ninguna
6	Chimborazo	Alausí	Sibambe	Pepinales, vía Alausí - Huigra [E-47]	SOCAVAMIENTO		9/03/2022	Ninguna
7	Pichincha	Quito	Conocoto	Calles Hermano Miguel y Panzaleo, cruce de vías.	SOCAVAMIENTO	30	28/02/2022	Ninguna
8	Loja	Loja	Sucre	Parque Eólico, vía antigua a Catamayo [E35]	DESLIZAMIENTO	0	29/01/2022	Ninguna
9	Azuay	Nabón	Nabón, cabecera cantonal	Rosas, Bellavista, Tamboloma, Chunazana.	DESLIZAMIENTO	100	14/03/2021	Ninguna
10	Imbabura	Pimampiro	Pimampiro, Cabecera Cantonal	San José de Aloburo	DESLIZAMIENTO	500	09/11/2021	Vía Mariano Acosta
11	Guayas	Colimes	Colimes, Cabecera Cantonal	Av. Principal entrada de Colimes	COLAPSO ESTRUCTURAL	130,5	23/04/2020	Palestina - San Jacinto- Colimes

#### 34 vías de segundo orden parcialmente habilitadas

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Peligroso	Afectaci ón (metros lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
1	Carchi	Mira	Jijón y Caamaño	La Primavera	DESLIZAMIENTO	25	23/05/2022	Ninguna
2	Morona Santiago	Morona	Zuña (Zuñac)	m 67, vía Macas-Riobamba [E46]	DESLIZAMIENTO	100	17/05/2022	Ninguna
3	Pichincha	Quito	San Antonio	Monjas y Chaguar	COLAPSO ESTRUCTURAL		07/05/2022	Ninguna
4	Cotopaxi	La Maná	Pucayacu	San Ramón, San Ramón - La Chala.	ALUVIÓN	5000	27/04/2022	Ninguna
5	Cañar	Biblián	Jerusalén	Puente Dávila	SOCAVAMIENTO	40	18/04/2022	Ninguna
6	Cañar	Azogues	Azogues	Puente San José	INUNDACIÓN	60	20/04/2022	Ninguna
7	Pichincha	Mejía	Tambillo	Sector El Murco – Pasando la escuela Carlos Freire Larrea.	INUNDACIÓN		11/04/2022	Ninguna
8	El Oro	Atahualpa	San Juan de Cerro Azul	Cerro Azul, vía Cerro Azul - Paccha [E- 585]	DESLIZAMIENTO	50	09/04/2022	Ninguna
9	El Oro	Atahualpa	Paccha	Cristal - vía Paccha - Zaruma [E35]	DESLIZAMIENTO	20	07/04/2022	Ninguna
10	El Oro	Zaruma	Malvas	Malvas, Via Malvas - Zaruma [E-585]	DESLIZAMIENTO	50	02/04/2022	Ninguna
11	El Oro	Atahualpa	San Juan de Cerro Azul	Cerro Azul, vía Cerro Azul - Paccha [E- 585]	DESLIZAMIENTO	20	01/04/2022	Ninguna
12	Morona Santiago	Morona	Alshi (cabecera en 9 de Octubre)	km 15, vía Riobamba-Macas	DESLIZAMIENTO	30	19/03/2022	Ninguna
13	El Oro	Zaruma	Malvas	Malvas, Vía Malvas - Arcapamba [E- 585]	DESLIZAMIENTO	37	05/03/2022	Ninguna
14	El Oro	Zaruma	Muluncay Grande	Muluncay Chico, vía Zaruma – Atahualpa [E-585]	SOCAVAMIENTO	3	22/03/2022	La misma
15	Napo	Archidona	Cotundo	Puente de Jondachi, vía Y de Narupa - Tena[E45]	DESLIZAMIENTO		14/03/2022	Ninguna





#### Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos

## Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos - No. 0308 Fecha y Hora de actualización: viernes, 03 de junio de 2022 - 08:51:49/ Página 12 de 16

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	actualizacion: viernes, 03 de junio de 2022 - 0 Sector/Vía	Evento Peligroso	Afectaci ón (metros lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
16	Orellana	Francisco de Orellana	La Belleza	vía Jaguar 2 - Cacique Jumandy	DESLIZAMIENTO		14/03/2022	Ninguna
17	El Oro	Piñas	Moromoro	Buenaventura, Vía Piñas - Zaracay [E- 585]	DESLIZAMIENTO	20	13/03/2022	Ninguna
18	Azuay	Girón	Girón	Bellavista vía Girón Santa Teresita	COLPASO ESTRUCTURAL	20	06/03/2022	Ninguna
19	El Oro	Piñas	Piñas / La matriz	La Garganta, vía Piñas - Zaracay [Ë- 585]			06/03/2022	Ninguna
20	Bolívar	Guaranda	Salinas	Apahua, vía Guaranda - Salinas	DESLIZAMIENTO		04/03/2022	Ninguna
21	El Oro	Zaruma	Malvas	KM 75, VIA MALVAS - ZARUMA [E- 585]	DESLIZAMIENTO	20	03/03/2022	Ninguna
22	Chimborazo	Alausí	Huigra	Pagma, vía Huigra - El Triunfo [E-47]	DESLIZAMIENTO	500	02/03/2022	Ninguna
23	Cotopaxi	Latacunga	Toacaso	San Francisco vía Sigchos -Latacunga	DESLIZAMIENTO	300	02/03/2022	Ninguna
24	Bolívar	San Miguel	San Vicente de Pusir	vía San Vicente - Ungubi	cente - Ungubi DESLIZAMIENTO 15		01/03/2022	Ninguna
25	Bolívar	Guaranda	Guanujo	Chaquisca, vía Guanujo-Las Cochas	DESLIZAMIENTO	30	09/11/2021	sector de Negroyacu o barrio Mantilla
26	Chimborazo	Guano	La Matriz	barrios La Merced, La Dolorosa del cementerio, Magdalena, Santa Anita, Central, San Pedro, La Inmaculada, San Roque, María de Los Ángeles, Espíritu santo, La Dolorosa Centro, Balneario Los Elenes	ALUVIÓN	9000	11/12/2021	Ninguna
27	Zamora Chinchipe	Zamora	Cumbaratza	Tunantza Alto, vía Timbara Bajo - Timbara Alto	COLAPSO ESTRUCTURAL		15/10/2021	Ninguna
28	Morona Santiago	Morona	Alshi (cabecera en 9 de Octubre)	Puente Salado Grande, vía Macas- Riobamba-tramo 9 de Octubre- Cebadas [E46].	DESLIZAMIENTO	60	20/07/2021	Ninguna
29	Orellana	Francisco de Orellana	San José de Guayusa	15 km, vía a la Comunidad Sardinas.	SOCAVAMIENTO	80	20/07/2021	Ninguna
30	Tungurahua	Patate	Patate, cabecera cantonal	Puñapí, vía Puñapí - Baños.	DESLIZAMIENTO		19/06/2021	Ninguna
31	Morona Santiago	Morona	Alshi (cabecera en 9 de Octubre)	Km 78, vía Macas-Riobamba E46]	DESLIZAMIENTO	60	12/06/2021	Ninguna
32	Morona Santiago	Limón Indanza	General Leonidas Plaza Gutiérrez (Limón), cabecera cantonal	Cerro Bosco, vía Gualaceo-Limón (Segundo Orden).	DESLIZAMIENTO	50	16/05/2021	Ninguna
33	Chimborazo	Guano	Guanando	Km 35, vía Cahuají - Pillate - Cotaló [E- 304].	DESLIZAMIENTO	20	28/04/2021	Riobamba - Mocha - Baños
34	Morona Santiago	Gualaquiza	El Rosario	El Aguacate, vía Sig-Sig-Chiguinda- Gualaquiza [E594]	DESLIZAMIENTO	50	23/09/2020	Ninguna

#### <u>VÍAS DE TERCER ORDEN:</u>

#### 27 vías de tercer orden cerradas

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Peligroso	Afectaci ón (metros lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
1	Pichincha	Mejía	Tambillo	Ushco, vía Tambillo - Panamericana Sur.	INUNDACION	20	10/04/2022	Ninguna
2	El Oro	Las Lajas	El Paraíso	Villa Seca, vía Las Lajas - Marcabelí	SOCAVAMIENTO	-	31/03/2022	Ninguna
3	El Oro	Zaruma	Zaruma	Miraflores - vía Miraflores - Sinsao	DESLIZAMIENTO	10	28/03/2022	Ninguna
4	Loja	Loja	El Valle	Varios sectores	INUNDACIÓN		15/03/2022	Ninguna
5	El Oro	Pasaje	Uzhcurrumi	Porotillo, vía Pasaje - Chilla	SOCAVAMIENTO	20	14/03/2022	Ninguna
6	Los Ríos	Babahoyo	La Unión	Los Beldacos	INUNDACIÓN	100	14/03/2022	Ninguna





#### Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos

## Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos - No. 0308 Fecha y Hora de actualización: viernes, 03 de junio de 2022 - 08:51:49/ Página 13 de 16

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Peligroso	Afectaci ón (metros lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
7	Cotopaxi	Sigchos	Isinliví	Guangomalag.	DESLIZAMIENTO		14/03/2022	Ninguna
8	Cotopaxi	Sigchos	Isinliví	Guantualo, vía Insiliví - Sigchos.	DESLIZAMIENTO		14/03/2022	Ninguna
9	El Oro	Pasaje	Uzhcurrumi	Uzhcurrumi, vía Uzhcurrumi - Chillayacu	DESLIZAMIENTO	15	13/03/2022	Ninguna
10	El Oro	Zaruma	Abañin	Sumo Bajo, vía Abañin - Uzhcurrumi	DESLIZAMIENTO	20	13/03/2022	Ninguna
11	El Oro	Piñas	Piñas Grande	Piñas Grandes, Vía Piñas Grande - Cabecera Cantonal	DESLIZAMIENTO	40	05/03/2022	Ninguna
12	Tungurahua	Ambato	Atocha Ficoa	Atocha Ficoa/ 100 metros de la salida del parque, vía Atocha - Laquigo.	DESLIZAMIENTO		27/02/2022	Ninguna
14	Pichincha	Mejía	Manuel Cornejo Astorga (Tandapi)	Vía de ingreso a las Comunidades Peñas Blancas, El Paraíso, El Mirador y San Francisco.	DESLIZAMIENTO	140	08/02/2022	Ninguna
15	El Oro	Pasaje	Progreso	Soledad Comuna	ALUVIÓN		08/02/2022	Ninguna
16	Imbabura	Ibarra	Lita	Río verde Alto, vía Lita - Rioverde Alto	DESLIZAMIENTO	50	18/12/2021	Ninguna
17	El Oro	Zaruma	Zaruma, cabecera cantonal	calles Colon y 10 de Agosto	HUNDIMIENTO		15/12/2021	Ninguna
18	Imbabura	San Miguel De Urcuquí	La Merced De Buenos Aires	San José	DESLIZAMIENTO	70	14/12/2021	Ninguna
19	Morona Santiago	Morona	Sinaí	Nueva alianza	INUNDACIÓN	7000	18/05/2021	Ninguna
20	Morona Santiago	Morona	Sinaí	Playas de San Luis, vía Santa María Tunants-Playas de San Luis-Quinta Cooperativa	INUNDACIÓN	3884	02/05/2021	Ninguna
21	Azuay	Cuenca	Nulti	Pasto Romero, vía al centro Parroquial	DESLIZAMIENTO	0	16/04/2021	Ninguna
22	Chimborazo	Chunchi	Chunchi, cabecera cantonal	Armenia, Río Guataxi afluente del río Chanchán	DESLIZAMIENTO	0	12/02/2021	Ninguna
23	Chimborazo	Chunchi	Chunchi, cabecera cantonal	Armenia	DESLIZAMIENTO	0	20/01/2021	Ninguna
24	Chimborazo	Chunchi	Chunchi, cabecera cantonal	Guilliloma - Kullpa - Armenia	HUNDIMIENTO	0	26/12/2020	Ninguna
25	Morona Santiago	Palora	Cumandá (cab. en Colonia Agrícola Sevilla del Oro)	Puente sobre el río Charuyaku	COLAPSO ESTRUCTURAL	0	23/10/2020	Palora-Puyo- Cumandá
26	Tungurahua	Quero	Quero, cabecera cantonal	San Vicente, vía Quero - Pelileo	SOCAVAMIENTO	0	13/07/2020	Ninguna
27	Tungurahua	Quero	Quero, cabecera cantonal	Quiambe, vía Quero - Rumipamba	SOCAVAMIENTO	0	13/07/2020	Ninguna

#### 43 vías de tercer orden parcialmente habilitadas

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Peligroso	Afectación (metros lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
1	Cotopaxi	La Maná	Pucayacu	San Ramón, San Ramón La Chalá.	ALUVIÓN	5000	27/04/2022	Ninguna
2	El Oro	Piñas	Piñas	Buza, vía Piñas - Paccha	DESLIZAMIENTO	20	21/04/2022	Ninguna
3	Chimborazo	Riobamba	San Juan	Comunidad Chimborazo	ALUVIÓN	700	20/04/2022	Ninguna
4	Azuay	Pucará	Pucará	km 16+500, Vía Minas- Tablón-Pucará	DESLIZAMIENTO	50	19/04/2022	Ninguna
5	El Oro	Piñas	Piñas	El Trigal – vía Piñas – Paccha	DESLIZAMIENTO	20	02/04/2022	Ninguna
6	El Oro	Pasaje	Casacay	Casacay, Via, - Quera - Uzhcurrumi	DESLIZAMIENTO		01/04/2022	Ninguna
7	Chimborazo	Guano	San Isidro de Patulú	Chocaví Central, vía a la comunidad Pulug	ALUVIÓN	10	30/03/2022	Ninguna
8	El Oro	Zaruma	Sinsao	Ortega Bajo, Sinsao - Zaruma	DESLIZAMIENTO	10	26/03/2022	Ninguna





#### Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos

Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos - No. 0308 Fecha y Hora de actualización: viernes, 03 de junio de 2022 - 08:51:49 / Página 14 de 16 Afectación Fecha del Vías Evento Peligroso Nο Provincia Cantón Parroquia Sector/Vía (metros lineales) evento alternas Florida Alto, vía Kennedy -9 FI Oro DESI IZAMIENTO 10 22/03/2022 Piñas Piñas, La Matriz Ninguna Piñas Grande DESLIZAMIENTO 10 Bolívar Caluma 180 20/03/202 Ninguna Caluma puente de Charquivacu La Dolorosa, vía Guayuzal-Gualaguiza, cabecera 11 Morona Santiago Gualaquiza ALUVIÓN 8 19/03/2022 Ninguna La Dolorosa cantonal Algodonal, vía Algodonal -12 SOCAVAMIENTO El Oro Zaruma Abañin 10 14/03/2022 Ninguna Sumo Bajo 13 El Oro Pasaje Uzhcurrumi La Unión, vía Pasaje - Chilla SOCAVAMIENTO 15 13/03/2022 Ninguna DESLIZAMIENTO 15 14 El Oro Piñas Piñas El Tigre, vía Piñas - Capiro 13/03/202 Ninguna Guanazán, vía Uzhcurrumi -15 El Oro Zaruma Guanazán **DESLIZAMIENTO** 10 13/03/2022 Ninguna Chillayacu Mochata, vía Piñas - Capiro 16 **DESLIZAMIENTO** 15 13/03/2022 El Oro Piñas Capiro Ninguna Sector de Vishut Km 512, 17 Chimborazo Guamote Palmira Vía Riobamba - Alausí [E-**DESLIZAMIENTO** 12/03/2022 Ninguna 35]. Caserío Pilchipamba el 18 Chimborazo Pallatanga Pallatanga Descanso, vía Jipangoto INUNDACIÓN 14 08/03/2022 Ninguna Azacoto. Nueva Esperanza, vía Nueva 19 El Oro Piñas Piñas, la matriz DESLIZAMIENTO 25 05/03/2022 Ninguna Esperanza - Moromoro Quizpe, Vía Quizpe -20 El Oro Zaruma Huertas **DESLIZAMIENTO** 10 05/03/2022 Ninguna Muluncay **DESLIZAMIENTO** 30 05/03/2022 21 FI Oro Zaruma Sinsao Sinsao, Vía Sinsao - El Roble Ninguna Teodasín, vía Angamarca -22 Cotopaxi Pujilí Angamarca DESLIZAMIENTO 100 05/03/2022 Ninguna Zumbahua Sigchos, Cabecera 23 Sigchos Toachi, vía Yaló - Sigchos **DESLIZAMIENTO** 20 04/03/2022 Ninguna Cotopaxi Cantonal 02/03/2022 24 HUNDIMIENTO 50 Bolívar San Miguel Balsapamba Balsapamba Ninguna 25 El Oro Portovelo Portovelo **Buenos Aires** DESLIZAMIENTO 22 03/03/2022 Ninguna Limón, vía Pasaje -26 FI Oro DESLIZAMIENTO 25/02/2022 Uzhcurrumi 15 Ninguna Pasaie Uzhcurrumi 28 Imbabura Ibarra Lita El Arenal; Vía Lita E10 DESLIZAMIENTO 50 06/02/2022 Ninguna 27 10 El Oro Portovelo Pindo, Vía Portovelo - Loja DESLIZAMIENTO 04/02/2022 Portovelo Ninguna 29 El Oro Pasaje Progreso La Playa ALUVIÓN 7 31/01/2022 Ninguna Salitre (Urbina 30 Recinto El Morocho SOCAVAMIENTO 6 30/01/2022 Ninguna Guavas Junguillal Jado) В Ninguna 31 Morona Santiago Sucúa barrio la Laguna, vía Sucúa-ALUVIÓN 30 22/12/2021 Asunción Asunción Baños De Agua Capa Rosa, vía Lligua -32 ALUVIÓN 150 22/08/2021 Tungurahua Lliqua Ninguna Santa Baños. 33 El Chaco ALUVIÓN 23/07/2021 Napo Sardinas Quebrada Yaucana ---Ninguna Oyacachi, vía a Jariyacu-34 El Chaco Ovacachi **DESLIZAMIENTO** 20/07/2021 Ninguna Napo Huashahuaicu 35 Morona Santiago Gualaquiza Nueva Tarqui El Candi HUNDIMIENTO 800 26/05/2021 Ninguna Centro Parroquial de 36 Morona Santiago San Juan Bosco Santiago de Pananza HUNDIMIENTO 10 20/05/2021 Ninguna Pananza Patate, cabecera Puñapí, vía alterna Baños -37 Tungurahua Patate **DESLIZAMIENTO** 80 18/05/2021 Ninguna cantonal Patate Sector Balcashí, vía Quimiag 38 SOCAVAMIENTO Quimiag 06/03/2021 Ninguna Chimborazo Riobamba - Chambo COLAPSO 39 Morona Santiago Santiago Copal Puente sobre el río Malo ---29/01/2021 Ninguna ESTRUCTURAL Santo Domingo De COLAPSO 40 Santo Domingo Valle Hermoso Sector Sarayacu. 15/01/2021 Ninguna ---ESTRUCTURAL Los Tsáchilas 41 Morona Santiago INUNDACIÓN 30 21/06/2020 Ninguna Morona Sevilla Don Bosco Santa Rosa

Varios Sectores



860

02/04/2020

Ninguna

**DESLIZAMIENTO** 

Santiago de Pananza

San Juan Bosco

42

Morona Santiago



#### Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos

## Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos - No. 0308 Fecha y Hora de actualización: viernes, 03 de junio de 2022 - 08:51:49/ Página 15 de 16

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Peligroso	Afectación (metros lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
43	Pichincha	Quito	Turubamba	Guamaní Alto - quebrada Caupicho, desde el puente de la av. Susana Letor hasta el puente de Guajaló	SOCAVAMIENTO	15	01/02/2020	Ninguna

#### Declaratorias emitidas por el SNGRE (vigentes en orden cronológico)

	Evento peligroso	Nivel de alerta	Fecha de vigencia	Documento
	Movimiento en masa barrios Rosas, Bellavista, Tamboloma y Rosario de la parroquia Nabón, cantón Nabón, provincia de Azuay	Naranja	23/11/2021	Resolución No. SNGRE-171-2021
	Socavamiento por la erosión del río Coca y sus afluentes - El Chaco.	Roja	21/05/2021	Resolución No. SNGRE-058-2021
	Actividad Volcánica Sangay: Caída de ceniza Provincia de Chimborazo	Amarilla	16/06/2020	Resolución No. SNGRE-045-2020
	Aumento de sedimentos volcánicos Río Upano- Parroquias Sinaí y Sevilla de Don Bosco, cantón Morona, Morona Santiago	Amarilla	05/12/2019	Resolución No. SNGRE-140-2019
Ť	Incendios Forestales Imbabura, Carchi, Pichincha, Chimborazo, Guayas, El Oro y Loja	Amarilla	19/09/2019	Resolución No. SNGRE-111-2019
45	Incremento de lluvias e inundaciones Guayas, El Oro, Sto. Domingo, Esmeraldas, Manabí y Los Ríos y Bolívar, cantón Chillanes, San José del Tambo.	Amarilla	16/07/2019	Resolución No. SNGRE-066-2019
16141	Fenómeno El Niño (ENOS) Provincias del Litoral e Insular	Amarilla	10/01/2019	Resolución No. SNGRE-005-2019
	Deslizamiento San José de Alluriquín, Santo Domingo de Los Tsáchilas	Amarilla	17/10/2018	Resolución No. SGR-006-2018
	Incremento Actividad Volcánica del Sierra Negra, Galápagos	Amarilla	16/01/2018	Resolución No. SGR-009-2018
	Deslizamiento Sector las Juanitas, Quinindé, Esmeraldas	Naranja	12/05/2016	Resolución No. SGR-060-2016
1	Sismo 7.8 Pedernales, Manabí	Roja	17/Abril/2016	Resolución No. SGR-048-2016
	Incremento Actividad Volcánica del Chiles - Cerro Negro, Carchi	Amarilla	01/10/2014	Resolución No. SGR-049-2014
	Deslizamiento San José de Atahualpa, El Oro	Naranja	08/05/2014	Resolución No. SGR-012-2014





#### Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos

#### Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos - No. 0308

Fecha y Hora de actualización: viernes, 03 de junio de 2022 - 08:51:49 / Página 16 de 16



Incremento Reventador, Napo Actividad

Volcánica

del

Naranja

27/03/2014

Resolución No. SGR-008-2014

	Declaratorias de Zonas de Riesgos	Fecha de vigencia	Documento
<b></b>	Inundaciones Babahoyo, Los Ríos	11/12/2019	Resolución No. SGR-149-2019
	Hundimiento, Zaruma, El Oro	07/03/2017	Resolución No. SGR-029-2015

Elaborado por: Carlos Álvarez.- Operador Nacional de Turno 24/7 - Sala de Situación y Monitoreo Samborondón Revisado por: Javier Sarango. - Analista de Monitoreo de Turno 24/7 - Sala de Situación y Monitoreo Quito. Emitido por: Carlos Álvarez.- Operador Nacional de Turno 24/7 - Sala de Situación y Monitoreo Samborondón.

