

#### Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos

# Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos - No. 0332

Fecha y Hora de actualización: miércoles, 15 de junio de 2022 - 09:19:51 / Página 1 de 16

Desde: 21h00 | 14/06/2022 | Hasta: | 09h00 | 15/06/2022

#### Monitoreo de amenazas naturales y antrópicas

- Amenaza en desarrollo, posible desencadenamiento de eventos peligrosos.
- Amenaza en incremento y probable materialización inminente.
- Amenaza dentro de los parámetros normales.



#### PELIGRO VOLCÁNICO

Periodo de Monitoreo:

Ubicación		Nivel de alerta declarada	Situación actual	Valoración actual
Volcán Reventador, Napo NARANJA		NARANJA	O6:28 IGEPN informa emisión de ceniza observada por satélite por la VAAC de Washington, con una altura de la nube volcánica igual a 1638 metros sobre el nivel del cráter con dirección Oeste.	•
	Volcán Chiles-Cerro Negro, Carchi	AMARILLA	06:00 Mediante cámaras ECU 911 se visualiza el volcán nublado, sin novedad.	•
	Volcán Cotopaxi	SIN ALERTA	06:30 Mediante cámaras ECU 911 se visualiza el volcán Nublado.	•
	Volcán Tungurahua	SIN ALERTA	06:00 Mediante cámaras ECU 911 se visualiza el volcán nublado, sin novedad.	•
	Volcán Sierra Negra, Galápagos	AMARILLA	07:00 No se tiene reportes.	•
	Volcán Sangay, Morona Santiago	AMARILLA	O2:21 IGEPN informa emisión de ceniza observada por satélite por la VAAC de Washington, con una altura de la nube volcánica igual a 1170 metros sobre el nivel del cráter con dirección Oeste.	•



# PELIGRO POR INCREMENTO DE CAUDALES DE RÍOS

_						
00 ríos desbordado						
Provincia	Cantón	Parroquia	Sector	Nombre del río		
00 ríos con tendencia a aumentar de nivel						
Provincia	Cantón	Parroquia	Sector	Nombre del río		



#### PELIGRO POR PRESENCIA DE INCENDIOS FORESTALES

00 incendios activos					
Provincia	Cantón	Parroquia	Sector	Afectación (Ha)	
00 incendios contr	00 incendios controlados				
Provincia	Cantón	Parroquia	Sector	Afectación (Ha)	





#### Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos

# Reporte de monitoreo de <u>amenazas y eventos peligrosos - No. 0332</u>

Fecha y Hora de actualización: miércoles, 15 de junio de 2022 - 09:19:51 / Página 2 de 16




#### PELIGRO POR APERTURA Y/O COLAPSO DE PRESAS Y REPRESAS

Recurso	Cota mínima	Cota Actual	Cota máxima	Hora de corte	Valoración
Molino, Azuay	1970.00		1990.50		
Mazar, Azuay	2138.05		2153.45		
Daule Peripa, Guayas	70.00	84.45	85.00	09:05	
Central Baba, Los Ríos	114.00	115.70	117.00	08:53	
La Esperanza, Manabí	53.40		66.00		
Poza Honda, Manabí	91.50		106.50		
Multipropósito Chone, Manabí	48.00		68.50		
Agoyán, Tungurahua	1645.00		1651.00		
Pucará-Pisayambo, Tungurahua	3541.00		3565.00		



### SITUACIÓN HIDROMETEOROLÓGICA



#### DESCENSO DE TEMPERATURA EN LA MADRUGADA

Vigencia: desde las 02H00 del 13 de junio hasta las 07H00 del 16 de junio de 2022

Entre el 14 y 16 de junio, existirá descenso de la temperatura en la madrugada, con mayor énfasis en la región Interandina y zonas de alta montaña.

Adicionalmente, debido a la poca nubosidad y bajo contenido de humedad, las temperaturas en el día serán altas en la región Interandina y Amazonía.

Callejón Interandino, los mayores descensos de temperatura se presentarán en localidades por encima de los 3.200 m.s.n.m.

Región Amazónica, menores temperaturas en la madrugada en las zonas de estribación de cordillera.

FUENTE: INAMHI



#### PELIGRO SÍSMICO

Fecha - Hora Local	Magnitud	Profundidad	Cercano a	Sentido por la población
00:58:10	3.7	10 Km	a 70.69 km de Tumaco, Narino	No

#### Monitoreo de eventos peligrosos (emergencias y desastres)

### ZONA 1

#### Aluvión

Localización: Imbabura/Ibarra/Angochagua/La Rinconada

Antecedentes: El 04/06/2022 producto de las fuertes precipitaciones registradas en días anteriores se produjo un aluvión que desbordó la quebrada La Rinconada





#### Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos

# Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos - No. 0332

١	

Fecha y Hora de actualización: miércoles, 15 de junio de 2022 - 09:19:51 / Página 3 de 16

Situación actual: Continúan los trabajos de reencause de la quebrada, se realizó limpieza y habilitación vial.

Afactaciones: 50 motros do vía do torcor ordon on diferentes tramos (vía habilitada)

Afectaciones:

- 50 metros de vía de tercer orden en diferentes tramos (vía habilitada)
- 1 bien público afectado (Canal de agua de riego en funcionamiento)

- 0,05 ha de sembríos de papa- 0,05 ha de sembríos de trigo- 0,05 ha de sembríos de cebada

- Animales de granja muertos (2 piscinas con 2000 truchas

aproximadamente)

Acciones de respuesta: GAD Provincial de Imbabura movilizó maquinaria para realizar los trabajos de

limpieza vial y trabajos en la quebrada.

GAD Cantonal realizó la inspección y evaluación de las afectaciones y

coordina trabajos de limpieza y encauce de la quebrada.

Fuentes de información: SNGRE CZ1 Unidad de Monitoreo Imbabura - Carchi/UGR - GAD Cantonal

Ibarra



#### Deslizamiento

Besilzarmente	
Localización:	Imbabura/Pimampiro/Pimampiro/San José de Aloburo.
Antecedentes:	De acuerdo al informe del SNGRE del 26/11/2021, indica que el evento se suscitó en la vertiente heterogénea, se presume que el factor desencadenante de los movimientos en masa es el agua, además, de la presencia de fuertes lluvias.  Mediante resolución administrativa No. GADMSPP-A-2021 -077-R, el Sr. Alcalde resuelve declarar la situación de emergencia en el Cantón Pimampiro, en virtud de la resolución y recomendaciones emitidos por el Comité de Operaciones de Emergencia del cantón.
Situación actual:	GAD Cantonal Pimampiro realizó la entrega de un terreno para la construcción del proyecto "Casa para Todos", para lo cual solicitó al SNGRE la elaboración del Informe, definitivo con Análisis de Riesgo Aceptable, una vez se cuente con el Informe el GAD Cantonal procederá a entregar a cada beneficiario su terreno para la construcción del proyecto.
Afectaciones:	<ul> <li>41 familias afectadas (113 personas)</li> <li>12 familias damnificadas (35 personas)</li> <li>38 familias evacuadas (116 personas evacuadas: 10 en la escuela del Tejar, 2 en la Unidad Educativa Pimampiro y 26 en familias acogientes)</li> <li>12 viviendas destruidas</li> <li>6 viviendas afectadas</li> <li>6 invernaderos destruidos de tomate riñón y pepinillo;</li> <li>5 Reservorios colapsados</li> <li>50 hectáreas de cultivos de ciclo corto, de aguacates, mandarinas, duraznos y pastizales; (12,43 ha de cultivos destruidos y 37,57 ha de pastos afectadas);</li> <li>530 metros de los canales de riego secundarios están colapsados</li> <li>800 metros del tendido de la red eléctrica, 3 postes colapsados y 1 transformador colapsado</li> <li>150 metros destruidos de la red de distribución de agua de consumo humano</li> <li>150 metros de la red de alcantarillado destruidos</li> <li>150 metros de la red de telecomunicaciones colapsado.</li> </ul>
Acciones de respuesta:	El COE Cantonal se mantiene activo desde el 24/11/2021. GAD Cantonal de Pimampiro, en apoyo del GAD Imbabura, trabajan en la construcción de una vía que servirá como variante para brindar acceso a la población de la comunidad. La nueva vía tendrá la conexión directa de las comunidades de Aloburo, San Juan, entre otras comunidades, con su cabecera cantonal.
Fuentes de información:	SNGRE CZ1 Unidad de Monitoreo Imbabura - Carchi/Yachay/MAG/MIDUVI/GAD Provincial /GAD Cantonal /UGR/ SNGRE



- UPREA -UAR



#### Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos

# Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos - No. 0332 Fecha y Hora de actualización: miércoles, 15 de junio de 2022 - 09:19:51/ Página 4 de 16

# ZONA 2



#### Socavamiento

Socavamiento	
Localización:	Napo/El Chaco/Gonzalo Díaz De Pineda (El Bombón)/San Rafael, Piedra Fina 2, San Luis, San Carlos, vía Y de Baeza-Lago Agrio [E45]
Antecedentes:	Debido al proceso erosivo desarrollado desde febrero del 2020, el río Quijos (Alto Coca) mantiene en riesgo a varias viviendas y sectores estratégicos, tales como: la Red Estatal Vial [E45], Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, tuberías de SOTE, Poliducto Shushufindi – Quito y OCP. El frente de erosión se mantiene en la abscisa 7+900(puente de San Carlos).  Se mantiene la declaratoria emitida mediante resolución SNGRE-058-2021 de CAMBIAR el NIVEL DE ALERTA NARANJA A ROJA
Situación actual:	De acuerdo al informe realizado por el GAD El Chaco el 01/06/2022, El incremento de la erosión en la actualidad es de aproximadamente 70 m en dirección de la propiedad de la familia Caizaguano Freire Cristian, 90 m en dirección de la propiedad de la familia Carranza Puga Jimena Elizabeth, 60 m en dirección de la propiedad de la familia Carranza Puga Adriana Cumanda. Al 31/05/2022, el frente de erosión se mantiene en la abscisa 7+900 (puente de San Carlos) por 325 días. San Rafael continúa sin servicio eléctrico debido a la pérdida de la vía en Piedra Fina, que imposibilita colocar los postes para la distribución del servicio. El paso vehicular por la vía Baeza Lago Agrio está cerrada, en su lugar, está habilitada la ruta alterna "Y de Baeza - Y de Narupa - Loreto - El Coca - Lago Agrio" está habilitada.
Afectaciones:	<ul> <li>27/05/2022 1 familia evacuada (2 personas).</li> <li>05/03/2022, 2 familia evacuada.</li> <li>04/03/2022, 2 familia evacuadas.</li> <li>19/01/2022, 1 familia evacuada (1 persona).</li> <li>05/01/2022, evacuación de enseres de 3 familias (ya se encontraban 2 familias evacuadas días anteriores y la tercera familia continúa en su vivienda).</li> <li>20/12/2021, 1 familia (10 personas) evacuadas.</li> <li>13/12/2021, población de San Rafael sin energía eléctrica.</li> <li>03/12/2021, puente sobre el río Piedra Fina 2 en riesgo.</li> <li>21/11/2021, 1 tubería de agua afectada.</li> <li>19/05/2021, 1 puente destruido (puente denominado Ventana 2).</li> <li>18/05/2021, 2 viviendas destruidas (las familias fueron evacuadas en febrero del 2021).</li> <li>10/03/2021, 1 bien afectado (tanque de agua).</li> <li>27/02/2021, 2 familias damnificadas y evacuadas a alojamiento temporal (al momento están en arriendo por sus propios medios); 2 viviendas presentaron fisuras.</li> <li>22/10/2020, 1 puente destruido (puente sobre el río Montana).</li> <li>06/05/2020, 2 familias afectadas, 2 viviendas afectadas.</li> <li>07/04/2020, 3 bienes afectados (tuberías del SOTE, Poliducto Shushufindi- Quito y la OCP).</li> <li>Afectación vial: las pérdidas y afectaciones relevantes en vías ocurrieron en un total de 875 metros de la vía [E45].</li> <li>Afectación agropecuaria: durante estos meses se ha identificado la pérdida de 100 ha de superficie agrícola, 63 porcinos, 3000 tilapias y 385 bovinos.</li> </ul>
Acciones de respuesta:	O1/06/2022 GAD Municipal El Chaco realizó una inspección y monitoreo de su avance y los efectos que puede traer a las familias que aún se encuentran habitando en San Luis, por el proceso erosivo del Río Quijos. Los trabajos para la construcción de la vía en la red E-45 continúan, en el sector de San Luis, tramo El Chaco - El Reventador, en Napo, cabe mencionar que esta vía será de tercer orden con una longitud total de aproximadamente 11 kilómetros.  SNGRE CZ2 mantiene el seguimiento al evento. CELEC EP y Petroecuador realizan el monitoreo de la erosión. Las familias que fueron evacuadas el 04/03/2022 permanecen en arriendo
	proporcionado por GAD Municipal de El Chaco, por tres meses.





#### Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos

# Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos - No. 0332 Fecha y Hora de actualización: miércoles, 15 de junio de 2022 - 09:19:51/ Página 5 de 16

Fuentes de información: SNGRE CZ2 Umeva Napo-Orellana/GAD Municipal El Chaco/CELEC EP

# ZONA 5



Hundimiento	
Localización:	Bolívar/Chimbo/Cabecera Cantonal/barrio Tamban
Antecedentes:	El 18/03/2020, se presentaron grietas y fallas en el pavimento de la cancha de uso múltiple hasta la iglesia, además mantienen una concordancia longitudinal con otras grietas observadas en la vía Chimbo - El Cristal. La noche del 21/12/2021, debido al proceso activo del hundimiento y de la infiltración del agua de escorrentía superficial por las grietas principalmente en la vía adoquinada, se produjo el colapso del muro que se encontraba en la parte superior de la calle adoquinada, causando la pérdida total de la plataforma de la vía de primer orden Chimbo - El Cristal.
Situación actual:	Director del MTOP Bolívar indica que la vía se encuentra habilitada al tránsito vehicular. MIDUVI Bolívar indica que en el mes de agosto se prevé el inicio de la construcción de las viviendas.
Afectaciones:	<ul> <li>2 viviendas destruidas (2 familias damnificadas 7 personas que se encuentran arrendando).</li> <li>3 viviendas afectadas</li> <li>1 bien privado destruido (iglesia)</li> <li>8 bienes públicos destruidos (1 concha acústica - salón de reuniones, 1 cancha deportiva, 4 postes, tubería de agua que abastece a las comunidades de Panchigua, Tingo y Miraflores, alcantarillado de la zona cero)</li> <li>150 metros de vía de primer orden Chimbo-El Cristal destruida.</li> <li>60 metros de la calle S/N adoquinada destruida.</li> <li>2 Viviendas en riesgo</li> </ul>
Acciones de respuesta:	- Maquinaria del MTOP Bolívar culminó con los trabajos de relleno y compactación en la zona afectada.
Fuentes de información:	SNGRE CZ5 Unidad de Monitoreo Bolívar/MTOP-B/SNGRE - UPREA

## **ZONA 6**



Aluvión	
Localización:	Cañar/El Tambo/El Tambo/San Francisco de Cuchocorral, Solitario, Panamericana Norte, Girasoles
Antecedentes:	El 04/06/2022, a causa de las lluvias suscitadas se reportó el desbordamiento del río Cushcurrumi lo que ocasionó un aluvión que afectó la vía de segundo orden (Cerrada).
Situación actual:	Con fecha 08/06/2022, el técnico de reducción de riesgos del SNGRE, realizó una evaluación en las riberas del río Cushcurrumi e informa que 7 puentes presentan acumulación de material pétreo que debe ser desalojado para luego poder realizar una evaluación estructural.
Afectaciones:	<ul> <li>-7 viviendas afectadas (ingreso de agua y lodo)</li> <li>- 9 familias afectadas integradas por 27 personas (las familias se mantienen en sus viviendas)</li> <li>- 1 bien público afectado (cancha deportiva ingreso de agua y lodo)</li> <li>- 1 Bien privado afectado (subterráneo del banco del Austro)</li> <li>- 60 metros de vía de primer orden (habilitada)</li> <li>- 40 metros de vía de segundo orden (cerrada)</li> </ul>
Acciones de respuesta:	SNGRE realizó evaluación del evento.  Obras Públicas del GAD Cantonal y del GAD Provincial realizaron limpieza de material.  UGR El Tambo realizó levantamiento de información.
Fuentes de información:	SNGRE CZ6 Unidad de Monitoreo Azuay-Cañar/Cuerpo de Bomberos El Tambo/GAD El Tambo/FF AA





#### Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos

# Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos - No. 0332

echa y Hora de actualización: miércoles, 15 de junio de 2022 - 09:19:51 / Página 6 de 16



#### Deslizamiento Localización: Azuay/Cuenca/Sayausí/Gulag - Marianza, Km 12 vía Cuenca-Molleturo-Naranjal [E-582] Antecedentes: Desde el 27/03/2022, a causa de las lluvias, se han suscitado varios deslizamientos de material pétreo en la vía de primer orden, que afectó viviendas, personas y bienes públicos y continúa afectando la red vial estatal. Se mantienen activos el COE Cantonal y COE Provincial. Situación actual: MTOP realizó trabajos de limpieza menor y retiro de material en lugar del evento. En los próximos días se tiene previsto analizar la declaratoria de emergencia por parte de MTOP y comenzar los trabajos de mitigación. Afectaciones: El 14/05/2022 se registra la siguiente afectación - 60 metros de vía aproximadamente (vía habilitada) El 12/05/2022 se registra la siguiente afectación: - 60 metros de vía aproximadamente (vía cerrada) - 1 poste afectado - 15 postes destruidos - 4020 metros de vía aproximadamente (vía cerrada) - 5 personas fallecidas - 6 personas afectadas (personas con hipotermia, tratados en el punto) - 5 personas heridas - 1 Vehículo destruido - 40% del cantón sin servicio de agua potable - 9 Viviendas destruidas (7 viviendas habitadas y 2 deshabitadas) - 12 Familias damnificadas integradas por 30 personas (familias acogientes) - 10 Familias afectadas integradas por 28 personas evacuadas por precaución (alojamiento temporal) - 1 Familia afectada integrada por 9 personas evacuadas por precaución (familia acogiente) - 48 Viviendas afectadas - 1 Unidad Educativa "Escuela de Marianza Laureles" estado **INACTIVO**, daño total a la edificación

MTOP realizó trabajos en el lugar del evento

SNGRE CZ6 Unidad de Monitoreo Azuay-Cañar/MTOP/GAD Cantonal



Acciones de respuesta:

Fuentes de información:

Deslizamiento	
Localización:	Azuay/Cuenca/Molleturo/Km 49, vía Cuenca-Molleturo-Naranjal [E-582]
Antecedentes:	Desde el 17/10/2021 hasta la fecha se han registrado varios deslizamientos que han ocasionado diferentes afectaciones.
Situación actual:	Al momento el avance de la obra es de 44%. Una vez que concluyan los trabajos de habilitación de esta variante se retomarán los trabajos en el km 49 de la vía Cuenca-Molleturo- Naranjal [E-582], sin embargo este km se mantiene habilitado en horario de 06h00 a 18h00.
Afectaciones:	16/05/2022 - 60 metros de vía afectada 15/04/2022 - 2 personas heridas 13/11/2021 - 1 vehículo afectado - 2 personas heridas 04/11/2021 - 40 metros de la vía afectada 22/10/2021 - 1 vehículo afectado - 1 persona herida 17/10/2021 - 1 vehículo afectado - 2 personas heridas - 1 persona fallecida





#### Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos

# Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos - No. 0332

Fecha y Hora de actualización: miércoles, 15 de junio de 2022 - 09:19:51 / Página 7 de 16

Acciones de respuesta: MTOP realiza trabajos de retiro del material y mejoramiento del suelo; y la

habilitación de una variante por el margen de río Miguir la misma que tendrá una

longitud de 2.7 km

Fuentes de información: SNGRE CZ6 Unidad de Monitoreo Azuay-Cañar/MTOP



## Deslizamiento

Localización:	Azuay/Nabón/Nabón/barrios Rosas, Bellavista, Tamboloma, Chunazana, Rosario.
Antecedentes:	El 14/03/2021, se reportó un movimiento de masa provocado por la filtración de agua de riego y la época lluviosa. El 23/11/2021, el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias declaró la Alerta Naranja por movimientos en masa en un área de 130,94 hectáreas que comprende los barrios Rosas, Bellavista, Tamboloma, Chunazana y Rosario.
Situación actual:	Con fecha 07/06/2022 GAD Cantonal a través de la empresa privada continúa con las labores de mitigación, con un avance del 84% (primera etapa de obras de mitigación).
Afectaciones:	<ul> <li>47 viviendas afectadas (las familias evacuadas se alojan en diferentes alojamientos temporales como arriendos o familias de acogida)</li> <li>44 familias integradas por 130 personas afectadas</li> <li>50 metros de vía afectada (Vía habilitada, sector El Progreso)</li> <li>40 metros de vía afectados (Vía parcialmente habilitada, sector Trancapata)</li> <li>60 metros de vía afectados (Vía parcialmente Habilitada, sector quebrada del canal)</li> <li>1 Casa comunal afectada con cuarteaduras</li> <li>Terminal terrestre con grietas en oficinas, gradas (cierre de operaciones)</li> <li>Iglesia demolida por los daños estructurales presentados</li> </ul>
Acciones de respuesta:	- Centro de salud con fisuras, en evaluación permanente por parte del MSP Técnico de UGR Nabón se mantiene en continuo monitoreo de la zona afectada
Fuentes de información:	SNGRE CZ6 Unidad de Monitoreo Azuay-Cañar/UGR Nabón.

## ZONA 7



### Socavamiento

o o o a r a r r r o r r o	
Localización:	El Oro/Machala/La Providencia/Rosita Nelly de Minuche
Antecedentes:	El 12/06/2022, se reportó un socavamiento al costado de la vía de tercer orden
Situación actual:	La vía de tercer orden se encuentra parcialmente habilitado.
Afectaciones:	8 metros lineales
Acciones de respuesta:	SNGRE coordinó con UGR del GAD Cantonal Machala para evaluación técnica, el mismo que confirmó el evento y se coordina con OOPP del GAD Cantonal para trabajos de rehabilitación.
Fuentes de información:	SNGRE CZ7 Unidad de Monitoreo de El Oro/UGR del GAD Machala

## ZONA 9



•		
Δ	"	ıvión

Localización:	Pichincha/Quito/La Ecuatoriana/sector - Barrio Manuelita Sáenz - calle 5 y Pasaje 24
Antecedentes:	Por lluvias del 06/06/2022 se reportó un aluvión que ocasionó el cierre total de una vía de segundo orden, varias viviendas afectadas y un muro de contención.
Situación actual:	Continúan los trabajos de limpieza en la vía la cual permanece cerrada ya que hace falta realizar la limpieza del material lodoso. Se evacuó a las personas hacia familias acogientes y se gestiona el informe para la activación del fondo de emergencia
Afectaciones:	<ul><li>1 vía afectada (vía cerrada)</li><li>3 viviendas afectadas</li><li>3 familias afectadas (permanecen en el sitio en un área segura)</li></ul>
Acciones de respuesta:	EPMMOP continúa la limpieza con maquinaria pesada en la vía. GAD Cantonal realiza la evaluación de daños y análisis de necesidades complementarias en el lugar.





#### Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos

# Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos - No. 0332

Fecha y Hora de actualización: miércoles, 15 de junio de 2022 - 09:19:51 / Página 8 de 16 mación: SNGRE CZ9 Unidad de Monitoreo Pichincha/ Cuerpo de Bomberos de Fuentes de información:

Quito/GAD Cantonal EPMMOP



# Deslizamiento

Localización:	Pichincha/Quito/Calderón (Carapungo)/Quebrada Carretas, barrio Puertas del sol.
Antecedentes:	El 30/05/2021, se produjo un deslizamiento en el margen izquierdo del río Monjas, debido a la erosión hídrica y eólica, y por causas antrópicas, como el inadecuado trato de los desechos y escombros
Situación actual:	Continúan los trabajos los cuales se concentran principalmente en la conformación de enrocados provisionales para encausar el río y disminuir los efectos de la erosión en los taludes. En 16 puntos se trabaja con maquinaria pesada, personal operativo y técnico de las diferentes gerencias de la empresa municipal.
Afectaciones:	- 4 viviendas afectadas - 6 familias afectadas - 22 personas afectadas
Acciones de respuesta:	GAD Cantonal a través de la EPMAPS y EPMMOP, como parte de los acuerdos citados en la declaratoria de emergencia, realiza intervenciones en el margen del río Monjas sector La Esperanza, así también socializó los trabajos realizados y programados con la comunidad.
Fuentes de información:	SNGRE CZ9 Unidad de Monitoreo Pichincha/GAD Cantonal EPMAPS/EPMMOP

## 2. Monitoreo de estado de vías afectadas por eventos peligrosos

VÍAS DE PRIMER ORDEN:

## 03 vías de primer orden cerradas

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Peligroso	Afectación (metros lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
1	Pichincha	Rumiñahui	Sangolquí	Selva Alegre, Av. Gral. Rumiñahui [E35] a la altura del club Naval	SOCAVAMIENTO	60	17/02/2022	Ninguna
2	Pichincha	Rumiñahui	Sangolqui	E-35 y Calle Viejo Roble	INUNDACIÓN	50	11/02/2022	Ninguna
3	Napo	El Chaco	Gonzalo Díaz De Pineda (El Bombón)	San Rafael, Piedra Fina, San Luis, San Carlos, Vía Y de Baeza-Lago Agrio [E45]	SOCAVAMIENTO	875	02/02/2020	Lago Agrio - Coca - Y de Narupa - Tena - Ambato - Quito

# 48 vías de primer orden parcialmente habilitadas

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Peligroso	Afectació n (metros lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
1	Napo	Tena	Puerto Misahualli	Pucachicta a la altura de las Antenas	DESLIZAMIENTO		13/06/2022	Ninguna
2	Orellana	Francisco de Orellana	Dayuma	Vía Coca - Tiguino km 52	DESLIZAMIENTO		11/06/2022	Ninguna
3	Morona Santiago	Tiwintza	Santiago, cabecera cantonal	Shaime, vía Bella Unión-Morona, tramo Santiago-San José de Morona [E40]	DESLIZAMIENTO	15	05/06/2022	Ninguna
4	Morona Santiago	Sucúa	Asunción	Sector paso Carreño [E45]	SOCAVAMIENTO	5	18/05/2022	Ninguna
5	Napo	Tena	Tena	Tereré, Puente sobre el río Tena, vía Perimetral [E45]	DESLIZAMIENTO		12/05/2022	Ninguna
6	Azuay	Oña	Susudel	Km 62+500, vía Cumbe - La Jarata - Oña [E35]	DESLIZAMIENTO		25/04/2022	Ninguna
7	Bolívar	San Miguel	Bilován	Guapuloma, vía Bilován – Las Guardias.	DESLIZAMIENTO	8	03/04/2022	Ninguna





#### Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos

	R	Reporte d		eo de amenazas y ever le actualización: miércoles, 15 de junio de 2022			No. 0332	2
No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Peligroso	Afectació n (metros lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
8	El Oro	Machala	El Cambio	El Cambio, vía Machala - El Guabo [E- 25]	SOCAVAMIENTO		01/04/2022	Ninguna
9	Loja	Chaguarpamba	Santa Rufina	Río Pindo, vía a la Costa [E50]	DESLIZAMIENTO	30	01/04/2022	Ninguna
10	Loja	Loja	Malacatos	El Porvenir-Nangora, vía Loja- Malacatos [E682]	DESLIZAMIENTO	50	31/03/2022	Ninguna
11	Loja	Paltas	Catacocha	Catacocha, vía Catacocha a San Antonio (entrada a El Sauce) [E35]	SOCAVAMIENTO		31/03/2022	Ninguna
12	Loja	Célica	Célica	Mullunumá, vía Célica El Empalme [E 68]	DESLIZAMIENTO	20	30/03/2022	Ninguna
13	Loja	Loja	Yangana	Suro, vía Yangana-Vilcabamba[E35]	DESLIZAMIENTO	40	30/03/2022	hasta el cantón Zumba por (La Elvira, Comunidades y Mazanamaca)
14	Manabí	Olmedo	Olmedo	Olmedo, vía Olmedo - Santa Ana Sector Travesía	SOCAVAMIENTO		29/03/2022	Ninguna
15	Pichincha	Mejía	Manuel Cornejo Astorga (Tandapi)	Km 70 +860, vía Alóag - Unión del Toachi, [E20]	SOCAVAMIENTO		26/03/2022	Ninguna
16	Loja	Calvas	Utuana	Utuana, vía Cariamanga-Macará[E69]	DESLIZAMIENTO		12/03/2022	Ninguna
17	Azuay	Pucará	Pucará	km 23-Deuta, Vía Minas-Tablón-Pucará	DESLIZAMIENTO	100	09/03/2022	Ninguna
18	Bolívar	Guaranda	Guanujo	varios sectores, Agua Blanca - La Piedra - Atandahua - Capilluco, Tambo Real, Km 19, vía Guanujo-Echeandia [E494]	DESLIZAMIENTO	300	07/03/2022	Guaranda- Balsapamba-La Esmeralda-Caluma.
19	Loja	Calvas	Colaisaca	Asanuma, vía Cariamanga- Sozoranga[E69]	DESLIZAMIENTO	0	07/03/2022	Ninguna
20	Azuay	Girón	Girón	km 39+500, vía Cuenca-Girón-Pasaje [E-59]	HUNDIMIENTO	80	04/03/2022	Ninguna
21	Azuay	Cuenca	Molleturo	Km 66, vía Cuenca-Molleturo-Naranjal [E-582]	DESLIZAMIENTO	60	26/02/2022	Ninguna
22	Pichincha	Mejía	Manuel Cornejo A.	km 38 + 600, vía Alóag - Unión del Toachi [E20]	HUNDIMIENTO	0	25/02/2022	Ninguna
23	Imbabura	Ibarra	Carolina	San Pedro km 101-Rocafuerte, vía Salinas Lita E10	DESLIZAMIENTO	30	20/02/2022	Ninguna
24	Esmeraldas	Quinindé	Rosa zarate	Km 68 Los Vergeles, vía Esmeraldas - Quinindé [E20]	HUNDIMIENTO	40	08/02/2022	Ninguna
25	Imbabura	Ibarra	Carolina	San Pedro, vía Salinas Lita E10	DESLIZAMIENTO	40	03/02/2022	Ninguna
26	Cotopaxi	Pujilí	Tingo	El Palmar, Tilipulo, Saraguasi, San José de Tilipulo, California, La Esperanza.	INUNDACIÓN	0	31/01/2022	Ninguna
27	Cotopaxi	Pujilí	Tingo	Siete Ríos, El Estado y Macuchi.	INUNDACIÓN	35	30/01/2022	Ninguna
28	Cotopaxi	Pujilí	Tingo	Negrillo Km 100, vía Latacunga - La Maná [E-30]	INUNDACIÓN	40	30/01/2022	Ninguna
29	Cotopaxi	Pujilí	Pilaló	Caserío Pilaló, Tinieblas, Km 94, vía Pujilí – La Mana [E30].	DESLIZAMIENTO	2000	29/01/2022	Ninguna
30	Imbabura	lbarra	Carolina	San Jerónimo; vía Salinas - Lita [E 10]	DESLIZAMIENTO	225	22/12/2021	1 Ruta desde la E10 Guallupe - San Juan de Lachas (Carchi) - por la E 182 Gualchan - Chical - Maldonado - Tulcán - Ibarra 2 Para vehículos livianos, E10 desde San Jerónimo - Buenos Aires -





#### Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos

# Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos - No. 0332

	Fecha y Hora de actualización: miércoles, 15 de junio de 2022 - 09:19:51 / Página 10 de 16									
No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Peligroso	Afectació n (metros lineales)	Fecha del evento	Vías alternas		
								Cahuasqui - Tumbabiro.		
31	Napo	Archidona	Hatun Sumaku	10 de Agosto, vía Loreto - Tena [E45A- E20]	DESLIZAMIENTO	80	17/12/2021	Vía Chontapunta- La Belleza		
32	Napo	El Chaco	Sardinas	Quebrada Macanas, vía Y de Baeza- Lago Agrio [E45]	SOCAVAMIENTO	50	14/12/2021	Ninguna		
33	Cañar	Cañar	Ingapirca	Vía El tambo – Ingapirca – Honorato Vásquez km 8+100, km 15.	DESLIZAMIENTO	100	24/11/2021	Ninguna		
34	Napo	Tena	Chontapunta	Rayayacu, vía Chontapunta - La Belleza [E436]	COLAPSO ESTRUCTURAL	0	17/11/2021	Vía de tercer orden Humuyacu- Yuralpa Derecho- Wachayacu.		
35	Tungurahua	San Pedro De Pelileo	Pelileo	La Hamaca, vía Pelileo - Baños [E30]	SOCAVAMIENTO		16/10/2021	Ninguna		
36	Napo	Quijos	Cuyuja	Flor del Bosque, Quebrada Rio Negro, Jatuntinahua, Molana, El Laurel, vía Y de Baeza -Papallacta [E20]	DESLIZAMIENTO	200	19/07/2021	Ninguna		
37	Morona Santiago	Santiago	Copal	Nuevos Horizontes, vía Méndez-Guarumales [E40].	DESLIZAMIENTO	100	01/07/2021	Ninguna		
38	Morona Santiago	Gualaquiza	Gualaquiza	Sector Tucumbatza, vía Gualaquiza-San Juan Bosco [E45] (Primer Orden).	HUNDIMIENTO	50	30/06/2021	Ninguna		
39	Orellana	Francisco de Orellana	El Dorado	Km 21 y km 28, vía el Coca - Dayuma [E45A]	HUNDIMIENTO	150	19/06/2021	Ninguna		
40	Morona Santiago	Morona	Macas, cabecera cantonal y capital provincial	Vía Macas-Puyo [E45], tramo puente sobre el río Copueno-puente sobre el río Upano	SOCAVAMIENTO	180	16/05/2021	Ninguna		
41	Azuay	Cuenca	Molleturo	km. 101, vía Cuenca-Molleturo-Naranjal [E-582]	SOCAVAMIENTO	12	14/03/2021	Ninguna		
42	Esmeraldas	Esmeraldas	5 De Agosto	El Cabezón (desvío Tachina)	SOCAVAMIENTO	150	10/03/2021	Ninguna		
43	Orellana	La Joya De Los Sachas	San Sebastián del Coca	Toyuca, Sardinas, Sebastian del Coca, vía La Joya de los Sachas - El Coca [E45A]	SOCAVAMIENTO	0	08/02/2021	Ninguna		
44	Morona Santiago	Tiwintza	Santiago, cabecera cantonal	Yapapas, vía Entronque a Santiago de Méndez - Santiago [E40]	SOCAVAMIENTO	50	21/08/2020	Ninguna		
45	Morona Santiago	Morona	Macas, cabecera cantonal y capital provincial	Puente sobre el río Upano, vía Macas- Puyo-[E45]	SOCAVAMIENTO	57	21/06/2020	Ninguna		
46	Morona Santiago	Tiwintza	Santiago, cabecera cantonal	Palomino km 68, vía Santiago-San José de Morona [E40]	DESLIZAMIENTO	70	16/05/2020	Ninguna		
47	Morona Santiago	Tiwintza	Santiago, cabecera cantonal	Km 75, Yapapas, vía Entronque a Santiago de Méndez - Santiago [E40]	DESLIZAMIENTO	70	16/05/2020	Ninguna		
48	Morona Santiago	Tiwintza	San José de Morona	Shaime, vía Santiago-San José de Morona [E40]	COLAPSO ESTRUCTURAL	170	13/05/2020	Ninguna		

# <u>VÍAS DE SEGUNDO ORDEN:</u>

## 13 vías de segundo orden cerradas

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Peligroso	Afectaci ón (metros lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
1	Chimborazo	Colta	Juan de Velasco	El Tablón, vía Juan de Velasco - Pallatanga [E487].	DESLIZAMIENTO		14/06/2022	Ninguna
	Cañar	Biblián	Nazón	Ayapamba	SOCAVAMIENTO	40	07/06/2022	Ninguna
2	Pichincha	Quito	La Ecuatoriana	Barrio Manuelita Sáenz - calle 5 y Pasaje 24	ALUVIÓN		06/06/2022	Ninguna





#### Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos

# Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos - No. 0332 Fecha y Hora de actualización: miércoles, 15 de junio de 2022 - 09:19:51/ Página 11 de 16

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Peligroso	Afectaci ón (metros lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
3	Cañar	El Tambo	El Tambo	San Francisco de Cuchocorral, Solitario, Panamericana Norte, Girasoles	DESLIZAMIENTO	1	04/06/2022	Ninguna
4	El Oro	Zaruma	Malvas	Botoneros, Vía Malvas - Arcapamba [E585]	HUNDIMIENTO	100	21/04/2022	Ninguna
5	Zamora Chinchipe	Zamora	Timbara	Barrio Numbani, vía a Romerillos.	COLAPSO ESTRUCTURAL	-	01/04/2022	Ninguna
6	Bolívar	Guaranda	San Luis de Pambil	Varios sectores (recinto Río Blanco, recinto Chongona), vía San Luis de Pambil-Moraspungo (límite provincia de Cotopaxi).	SOCAVAMIENTO	20	29/03/2022	Las Minas
7	Napo	Tena	Chonta Punta	Vía Comunidad Cano Yacu	DESLIZAMIENTO		15/03/2022	Ninguna
8	Chimborazo	Alausí	Sibambe	Pepinales, vía Alausí - Huigra [E-47]	SOCAVAMIENTO		9/03/2022	Ninguna
9	Pichincha	Quito	Conocoto	Calles Hermano Miguel y Panzaleo, cruce de vías.	SOCAVAMIENTO	30	28/02/2022	Ninguna
10	Loja	Loja	Sucre	Parque Eólico, vía antigua a Catamayo [E35]	DESLIZAMIENTO	0	29/01/2022	Ninguna
11	Azuay	Nabón	Nabón, cabecera cantonal	Rosas, Bellavista, Tamboloma, Chunazana.	DESLIZAMIENTO	100	14/03/2021	Ninguna
12	Imbabura	Pimampiro	Pimampiro, Cabecera Cantonal	San José de Aloburo	DESLIZAMIENTO	500	09/11/2021	Vía Mariano Acosta
13	Guayas	Colimes	Colimes, Cabecera Cantonal	Av. Principal entrada de Colimes	COLAPSO ESTRUCTURAL	130,5	23/04/2020	Palestina - San Jacinto- Colimes

## 33 vías de segundo orden parcialmente habilitadas

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Peligroso	Afectaci ón (metros lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
1	Pichincha	Quito	Centro Histórico	Sector - El Panecillo - Calles Melchor de Aymerich S4F.	DESLIZAMIENTO		07/06/2022	Ninguna
2	Morona Santiago	Gualaquiza	Chigüinda	Sector Churuco, vía Gualaquiza- Chigüinda-Sigsig [E594].	SOCAVAMIENTO	10	06/06/2022	Ninguna
3	Morona Santiago	Morona	Zuña (Zuñac)	m 67, vía Macas-Riobamba [E46]	DESLIZAMIENTO	100	17/05/2022	Ninguna
4	Pichincha	Quito	San Antonio	Monjas y Chaguar	COLAPSO ESTRUCTURAL		07/05/2022	Ninguna
5	Cotopaxi	La Maná	Pucayacu	San Ramón, San Ramón – La Chala.	ALUVIÓN	5000	27/04/2022	Ninguna
6	Cañar	Biblián	Jerusalén	Puente Dávila	SOCAVAMIENTO	40	18/04/2022	Ninguna
7	Cañar	Azogues	Azogues	Puente San José	INUNDACIÓN	60	20/04/2022	Ninguna
8	Pichincha	Mejía	Tambillo	Sector El Murco - Pasando la escuela Carlos Freire Larrea.	INUNDACIÓN		11/04/2022	Ninguna
9	El Oro	Atahualpa	San Juan de Cerro Azul	Cerro Azul, vía Cerro Azul - Paccha [E- 585]	DESLIZAMIENTO	50	09/04/2022	Ninguna
10	El Oro	Atahualpa	Paccha	Cristal – vía Paccha – Zaruma [E35]	DESLIZAMIENTO	20	07/04/2022	Ninguna
11	El Oro	Zaruma	Malvas	Malvas, vía Malvas – Zaruma [E-585]	DESLIZAMIENTO	50	02/04/2022	Ninguna
12	El Oro	Atahualpa	San Juan de Cerro Azul	Cerro Azul, vía Cerro Azul - Paccha [E- 585]	DESLIZAMIENTO	20	01/04/2022	Ninguna
13	Morona Santiago	Morona	Alshi (cabecera en 9 de Octubre)	km 15, vía Riobamba-Macas	DESLIZAMIENTO	30	19/03/2022	Ninguna
14	El Oro	Zaruma	Malvas	Malvas, Vía Malvas - Arcapamba [E- 585]	DESLIZAMIENTO	37	05/03/2022	Ninguna
15	Napo	Archidona	Cotundo	Puente de Jondachi, vía Y de Narupa - Tena[E45]	DESLIZAMIENTO		14/03/2022	Ninguna





#### Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos

# Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos - No. 0332

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	actualización: miércoles, 15 de junio de 2022 - Sector/Vía	Evento Peligroso	Afectaci ón (metros lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
16	Orellana	Francisco de Orellana	La Belleza	vía Jaguar 2 - Cacique Jumandy	DESLIZAMIENTO		14/03/2022	Ninguna
17	El Oro	Piñas	Moromoro	Buenaventura, Vía Piñas - Zaracay [E- 585]	DESLIZAMIENTO	20	13/03/2022	Ninguna
18	Azuay	Girón	Girón	Bellavista vía Girón Santa Teresita	COLPASO ESTRUCTURAL	20	06/03/2022	Ninguna
19	El Oro	Piñas	Piñas / La matriz	La Garganta, vía Piñas - Zaracay [Ë- 585]	DESLIZAMIENTO	30	06/03/2022	Ninguna
20	Bolívar	Guaranda	Salinas	Apahua, vía Guaranda - Salinas	DESLIZAMIENTO		04/03/2022	Ninguna
21	El Oro	Zaruma	Malvas	KM 75, VIA MALVAS - ZARUMA [E- 585]	DESLIZAMIENTO	20	03/03/2022	Ninguna
22	Chimborazo	Alausí	Huigra	Pagma, vía Huigra - El Triunfo [E-47]	DESLIZAMIENTO	500	02/03/2022	Ninguna
23	Cotopaxi	Latacunga	Toacaso	San Francisco vía Sigchos -Latacunga	DESLIZAMIENTO	300	02/03/2022	Ninguna
24	Bolívar	San Miguel	San Vicente de Pusir	vía San Vicente - Ungubi	DESLIZAMIENTO	15	01/03/2022	Ninguna
25	Bolívar	Guaranda	Guanujo	Chaquisca, vía Guanujo-Las Cochas	DESLIZAMIENTO	30	09/11/2021	sector de Negroyacu o barrio Mantilla
26	Zamora Chinchipe	Zamora	Cumbaratza	Tunantza Alto, vía Timbara Bajo - Timbara Alto	COLAPSO ESTRUCTURAL		15/10/2021	Ninguna
27	Morona Santiago	Morona	Alshi (cabecera en 9 de Octubre)	Puente Salado Grande, vía Macas- Riobamba-tramo 9 de Octubre- Cebadas [E46].	DESLIZAMIENTO	60	20/07/2021	Ninguna
28	Orellana	Francisco de Orellana	San José de Guayusa	15 km, vía a la Comunidad Sardinas.	SOCAVAMIENTO	80	20/07/2021	Ninguna
29	Tungurahua	Patate	Patate, cabecera cantonal	Puñapí, vía Puñapí - Baños.	DESLIZAMIENTO		19/06/2021	Ninguna
30	Morona Santiago	Morona	Alshi (cabecera en 9 de Octubre)	Km 78, vía Macas-Riobamba E46]	DESLIZAMIENTO	60	12/06/2021	Ninguna
31	Morona Santiago	Limón Indanza	General Leonidas Plaza Gutiérrez (Limón), cabecera cantonal	Cerro Bosco, vía Gualaceo-Limón (Segundo Orden).	DESLIZAMIENTO	50	16/05/2021	Ninguna
32	Chimborazo	Guano	Guanando	Km 35, vía Cahuají - Pillate - Cotaló [E- 304].	DESLIZAMIENTO	20	28/04/2021	Riobamba - Mocha - Baños
33	Morona Santiago	Gualaquiza	El Rosario	El Aguacate, vía Sig-Sig-Chiguinda- Gualaquiza [E594]	DESLIZAMIENTO	50	23/09/2020	Ninguna

# VÍAS DE TERCER ORDEN:

# 27 vías de tercer orden cerradas

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Peligroso	Afectaci ón (metros lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
1	Pichincha	Quito	Conocoto	Calle Luis Tamayo y Princesa Toa	DESLIZAMIENTO	1	05/06/2022	Ninguna
2	Pichincha	Mejía	Tambillo	Ushco, vía Tambillo - Panamericana Sur.	INUNDACION	20	10/04/2022	Ninguna
3	El Oro	Las Lajas	El Paraíso	Villa Seca, vía Las Lajas - Marcabelí	SOCAVAMIENTO	-	31/03/2022	Ninguna
4	El Oro	Zaruma	Zaruma	Miraflores - vía Miraflores - Sinsao	DESLIZAMIENTO	10	28/03/2022	Ninguna
5	Loja	Loja	El Valle	Varios sectores	INUNDACIÓN	1	15/03/2022	Ninguna
6	El Oro	Pasaje	Uzhcurrumi	Porotillo, vía Pasaje - Chilla	SOCAVAMIENTO	20	14/03/2022	Ninguna
7	Los Ríos	Babahoyo	La Unión	Los Beldacos	INUNDACIÓN	100	14/03/2022	Ninguna





#### Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos

# Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos - No. 0332

	Fecha y Hora de actualización: miércoles, 15 de junio de 2022 - 09:19:51 / Página 13 de 16							
No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Peligroso	Afectaci ón (metros lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
8	Cotopaxi	Sigchos	Insiliví	Guangomalag.	DESLIZAMIENTO		14/03/2022	Ninguna
9	El Oro	Pasaje	Uzhcurrumi	Uzhcurrumi, vía Uzhcurrumi - Chillayacu	DESLIZAMIENTO	15	13/03/2022	Ninguna
10	El Oro	Zaruma	Abañin	Sumo Bajo, vía Abañin - Uzhcurrumi	DESLIZAMIENTO	20	13/03/2022	Ninguna
11	El Oro	Piñas	Piñas Grande	Piñas Grandes, Vía Piñas Grande - Cabecera Cantonal	DESLIZAMIENTO	40	05/03/2022	Ninguna
12	Tungurahua	Ambato	Atocha Ficoa	Atocha Ficoa/ 100 metros de la salida del parque, vía Atocha - Laquigo.	DESLIZAMIENTO		27/02/2022	Ninguna
14	Pichincha	Mejía	Manuel Cornejo Astorga (Tandapi)	Vía de ingreso a las Comunidades Peñas Blancas, El Paraíso, El Mirador y San Francisco.	DESLIZAMIENTO	140	08/02/2022	Ninguna
15	El Oro	Pasaje	Progreso	Soledad Comuna	ALUVIÓN		08/02/2022	Ninguna
16	Imbabura	Ibarra	Lita	Río verde Alto, vía Lita - Rioverde Alto	DESLIZAMIENTO	50	18/12/2021	Ninguna
17	El Oro	Zaruma	Zaruma, cabecera cantonal	calles Colon y 10 de Agosto	HUNDIMIENTO		15/12/2021	Ninguna
18	Imbabura	San Miguel De Urcuqui	La Merced De Buenos Aires	San José	DESLIZAMIENTO	70	14/12/2021	Ninguna
19	Morona Santiago	Morona	Sinaí	Nueva alianza	INUNDACIÓN	7000	18/05/2021	Ninguna
20	Morona Santiago	Morona	Sinaí	Playas de San Luis, vía Santa María Tunants-Playas de San Luis-Quinta Cooperativa	INUNDACIÓN	3884	02/05/2021	Ninguna
21	Azuay	Cuenca	Nulti	Pasto Romero, vía al centro Parroquial	DESLIZAMIENTO	0	16/04/2021	Ninguna
22	Chimborazo	Chunchi	Chunchi, cabecera cantonal	Armenia, Río Guataxi afluente del río Chanchán	DESLIZAMIENTO	0	12/02/2021	Ninguna
23	Chimborazo	Chunchi	Chunchi, cabecera cantonal	Armenia	DESLIZAMIENTO	0	20/01/2021	Ninguna
24	Chimborazo	Chunchi	Chunchi, cabecera cantonal	Guilliloma – Kullpa - Armenia	HUNDIMIENTO	0	26/12/2020	Ninguna
25	Morona Santiago	Palora	Cumandá (Cab. en Colonia Agrícola Sevilla del Oro)	Puente sobre el río Charuyaku	COLAPSO ESTRUCTURAL	0	23/10/2020	Palora-Puyo- Cumandá
26	Tungurahua	Quero	Quero, cabecera cantonal	San Vicente, vía Quero - Pelileo	SOCAVAMIENTO	0	13/07/2020	Ninguna
27	Tungurahua	Quero	Quero, cabecera cantonal	Quiambe, vía Quero - Rumipamba	SOCAVAMIENTO	0	13/07/2020	Ninguna

## 43 vías de tercer orden parcialmente habilitadas

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Peligroso	Afectació n (metros lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
1	El Oro	Machala	La Providencia	Rosita Nelly de Minuche	SOCAVAMIEN TO	8	12/06/2022	Ninguna
2	Cotopaxi	La Maná	Pucayacu	San Ramón, San Ramón La Chala.	ALUVIÓN	5000	27/04/2022	Ninguna
3	Chimborazo	Riobamba	San Juan	Comunidad Chimborazo	ALUVIÓN	700	20/04/2022	Ninguna
4	Azuay	Pucará	Pucará	km 16+500, Vía Minas-Tablón-Pucará	DESLIZAMIEN TO	50	19/04/2022	Ninguna





#### Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos

# Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos - No. 0332

No         Provincia         Cantón         Parroquia         Sector/Via         Espetito Pelaprioso         Metado Pecendo Peronico         Secto de Visica alternal Peronico         Vala alternal Pelaprioso         Peronico         Peronico         Vala alternal Pelaprioso         PESILIZAMIEN         Composition         Vala alternal Pelaprioso           6         El Cron         Pasaglo         Casacay				Fecha y Hora de	actualización: miércoles, 15 de junio de 2022 - 0	9:19:51 / Página 14 d	<u>e 16</u>		
Fig.	No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento	n (metros	Fecha del	Vías alternas
February   Commonstrate   Commonst	5	El Oro	Piñas	Piñas	El Trigal - vía Piñas - Paccha		20	02/04/2022	Ninguna
Section   Patro   Pa	6	El Oro	Pasaje	Casacay	Casacay, Vía, - Quera - Uzhcurrumi			01/04/2022	Ninguna
Section   Primas	7	Chimborazo	Guano		I	ALUVIÓN	10	30/03/2022	Ninguna
Bolivar   Caluma   Caluma   Caluma   Duente de Charquiyacu   DESIZAMEN   180   20/03/202   Ninguna	8	El Oro	Zaruma	Sinsao	Ortega Bajo, Sinsao - Zaruma		10	26/03/2022	Ninguna
Boliver   Caluma   Caluma   Caluma   Sunataguaza   To   Rev   2009/2022   Ninguna	9	El Oro	Piñas	Piñas, La Matriz			10	22/03/2022	Ninguna
Santago   Cabacquida   Cabacq	10	Bolívar	Caluma	Caluma	puente de Charquiyacu		180	20/03/202	Ninguna
El Oro   Pasaje   Uzhcurrumi   La Unión, vía Pasaje - Chilla   SOCAVAMIEN   15   15/03/2022   Ninguna	11		Gualaquiza		La Dolorosa, vía Guayuzal-La Dolorosa	ALUVIÓN	8	19/03/2022	Ninguna
14	12	El Oro	Zaruma	Abañin	Algodonal, vía Algodonal - Sumo Bajo		10	14/03/2022	Ninguna
El Oro   Zaruma   Guanazán   Guanazán, via Uzhcurrumi - Chillayacu   DESLIZAMIEN   10   13/03/2022   Ninguna   16   El Oro   Piñas   Capiro   Mochata, via Piñas - Capiro   DESLIZAMIEN   15   13/03/2022   Ninguna   17   Chimborazo   Guamote   Palmira   Sector de Vishut Km SIZ, Via Riobamba   - Alausi [E-35]   DESLIZAMIEN   15   13/03/2022   Ninguna   18   Chimborazo   Pallatanga   Pallatanga   Caserío Pilchipamba el Descanso, via   Niuna   DESLIZAMIEN   - 12/03/2022   Ninguna   19   El Oro   Piñas   Piñas, la matriz   Nevea Esperanza   Nevea Esperanza   Niuna   Niuna   DESLIZAMIEN   25   05/03/2022   Ninguna   19   El Oro   Zaruma   Huertas   Quizpe, Via Quizpe - Muluncay   DESLIZAMIEN   10   05/03/2022   Ninguna   10   El Oro   Zaruma   Sinsao   Sinsao, Via Sinsao - El Roble   DESLIZAMIEN   10   05/03/2022   Ninguna   10   DESLIZAMIEN   10   05/03/2022   Ni	13	El Oro	Pasaje	Uzhcurrumi	La Unión, vía Pasaje - Chilla		15	13/03/2022	Ninguna
Sector   Caruma   Guanazan   Gu	14	El Oro	Piñas	Piñas	El Tigre, vía Piñas - Capiro		15	13/03/202	Ninguna
Palmiras	15	El Oro	Zaruma	Guanazán	Guanazán, vía Uzhcurrumi - Chillayacu		10	13/03/2022	Ninguna
Commoraze   Guamote   Palmira   -Alausi (E-55).   TO     12/05/2022   Ninguna	16	El Oro	Piñas	Capiro	Mochata, vía Piñas - Capiro		15	13/03/2022	Ninguna
Belloro   Paliatanga   Paliatanga   Jipangoto - Azacoto.   INONDACION   14   08/05/2022   Ninguna	17	Chimborazo	Guamote	Palmira				12/03/2022	Ninguna
Pinas, la matriz — Moromoro TO 25 05/03/2022 Ninguna  20 El Oro Zaruma Huertas Quizpe, Vía Quizpe - Muluncay DESLIZAMIEN TO 10 05/03/2022 Ninguna  21 El Oro Zaruma Sinsao Sinsao, Vía Sinsao - El Roble DESLIZAMIEN TO 10 05/03/2022 Ninguna  22 Cotopaxi Pujilí Angamarca Teodasín, vía Angamarca - Zumbahua DESLIZAMIEN TO 100 05/03/2022 Ninguna  23 Cotopaxi Sigchos Sigchos, Cabecera Cantonal To 20 04/03/2022 Ninguna  24 Bolívar San Miguel Balsapamba Balsapamba HUNDIMIENTO 50 02/03/2022 Ninguna  25 El Oro Portovelo Portovelo Buenos Aires DESLIZAMIEN TO 20 03/03/2022 Ninguna  26 El Oro Pasaje Uzhcurrumi Limón, vía Pasaje - Uzhcurrumi DESLIZAMIEN TO 15 25/02/2022 Ninguna  27 Imbabura Ibarra Lita El Arenal; Vía Lita El O DESLIZAMIEN TO 50 06/02/2022 Ninguna  28 El Oro Portovelo Portovelo Pindo, Vía Portovelo - Loja TO 10 04/02/2022 Ninguna  29 El Oro Pasaje Progreso La Playa ALUVIÓN 7 31/01/2022 Ninguna  30 Guayas Salitre (Urbina Jado) Junquillal Recinto El Morocho TO 6 30/01/2022 Ninguna  31 Morona Sucúa Asunción Barrio la Laguna, vía Sucúa-Asunción ALUVIÓN 30 22/12/2021 Ninguna  32 Tungurahua Baños De Agua Santa Lligua Capa Rosa, vía Lligua - Baños. ALUVIÓN 150 22/08/2021 Ninguna	18	Chimborazo	Pallatanga	Pallatanga		INUNDACIÓN	14	08/03/2022	Ninguna
El Oro Zaruma Sinsao Sinsao, Vía Sinsao - El Roble DESLIZAMIEN TO 05/03/2022 Ninguna  Cotopaxi Pujilí Angamarca Teodasín, vía Angamarca - Zumbahua DESLIZAMIEN TO 05/03/2022 Ninguna  Cotopaxi Sigchos Sigchos, Cabecera Cantonal Balsapamba Balsapamba HUNDIMIENTO 50 02/03/2022 Ninguna  El Oro Portovelo Portovelo Buenos Aires DESLIZAMIEN TO 05/03/2022 Ninguna  Imbabura Ibarra Lita El Arenal: Vía Lita El O DESLIZAMIEN TO 06/02/2022 Ninguna  Imbabura Ibarra Lita El Arenal: Vía Lita El O DESLIZAMIEN TO 06/02/2022 Ninguna  El Oro Portovelo Portovelo Pindo, Vía Portovelo - Loja DESLIZAMIEN TO 06/02/2022 Ninguna  Guayas Salitre (Urbina Jado) Junquillal Recinto El Morocho SOCAVAMIEN TO 10 04/02/2022 Ninguna  Recinto El Morocho Asunción Barrio la Laguna, vía Sucúa - Asunción ALUVIÓN 30 22/12/2021 Ninguna  Capa Rosa, vía Lligua - Baños. ALUVIÓN 150 22/08/2021 Ninguna	19	El Oro	Piñas	Piñas, la matriz			25	05/03/2022	Ninguna
22 Cotopaxi Pujili Angamarca Teodasín, vía Angamarca - Zumbahua DESLIZAMIEN TO 05/03/2022 Ninguna To 05/03/2022 Ninguna DESLIZAMIEN TO 05/03/2022 Ninguna DESLIZAMIEN TO 05/03/2022 Ninguna DESLIZAMIEN TO 04/03/2022 Ninguna DESLIZAMIEN TO 04/03/2022 Ninguna DESLIZAMIEN TO 05/03/2022 Ninguna DESLIZAMIEN TO 05/03/2	20	El Oro	Zaruma	Huertas	Quizpe, Vía Quizpe - Muluncay		10	05/03/2022	Ninguna
Cotopaxi Sigchos, Cabecera Cantonal Balsapamba Balsapamba HUNDIMIENTO 50 02/03/2022 Ninguna  24 Bolívar San Miguel Balsapamba Balsapamba HUNDIMIENTO 50 02/03/2022 Ninguna  25 El Oro Portovelo Portovelo Buenos Aires DESLIZAMIEN TO 15 25/02/2022 Ninguna  26 El Oro Pasaje Uzhcurrumi Limón, vía Pasaje – Uzhcurrumi DESLIZAMIEN TO 15 25/02/2022 Ninguna  27 Imbabura Ibarra Lita El Arenal; Vía Lita ElO DESLIZAMIEN TO 50 06/02/2022 Ninguna  28 El Oro Portovelo Portovelo Pindo, Vía Portovelo - Loja DESLIZAMIEN TO 10 04/02/2022 Ninguna  29 El Oro Pasaje Progreso La Playa ALUVIÓN 7 31/01/2022 Ninguna  30 Guayas Salitre (Urbina Jado) Junquillal Recinto El Morocho TO 6 30/01/2022 Ninguna  31 Morona Santiago Sucúa Asunción Barrio la Laguna, vía Sucúa-Asunción ALUVIÓN 30 22/12/2021 Ninguna  32 Tungurahua Baños De Agua Santa Lligua Capa Rosa, vía Lligua – Baños. ALUVIÓN 150 22/08/2021 Ninguna	21	El Oro	Zaruma	Sinsao	Sinsao, Vía Sinsao - El Roble		30	05/03/2022	Ninguna
Cantonal Toachi, Via Yalo – Sigchos. TO 20 04/03/2022 Ninguna  Balsapamba Balsapamba HUNDIMIENTO 50 02/03/2022 Ninguna  El Oro Portovelo Portovelo Buenos Aires DESLIZAMIEN 22 03/03/2022 Ninguna  Limón, vía Pasaje – Uzhcurrumi DESLIZAMIEN TO 15 25/02/2022 Ninguna  Ilbarra Lita El Arenal; Vía Lita E10 DESLIZAMIEN TO 50 06/02/2022 Ninguna  El Oro Portovelo Portovelo Pindo, Vía Portovelo - Loja DESLIZAMIEN TO 10 04/02/2022 Ninguna  El Oro Portovelo Portovelo Pindo, Vía Portovelo - Loja DESLIZAMIEN TO 10 04/02/2022 Ninguna  Guayas Salitre (Urbina Jado) Junquillal Recinto El Morocho SOCAVAMIEN TO 6 30/01/2022 Ninguna  Morona Santiago Sucúa Asunción Darrio la Laguna, vía Sucúa-Asunción ALUVIÓN 30 22/12/2021 Ninguna  Tungurahua Baños De Agua Santa Lligua Capa Rosa, vía Lligua - Baños. ALUVIÓN 150 22/08/2021 Ninguna	22	Cotopaxi	Pujilí	Angamarca	Teodasín, vía Angamarca - Zumbahua		100	05/03/2022	Ninguna
El Oro Portovelo Portovelo Buenos Aires DESLIZAMIEN 22 03/03/2022 Ninguna  26 El Oro Pasaje Uzhcurrumi Limón, vía Pasaje – Uzhcurrumi DESLIZAMIEN TO 15 25/02/2022 Ninguna  27 Imbabura Ibarra Lita El Arenal; Vía Lita E10 DESLIZAMIEN TO 06/02/2022 Ninguna  28 El Oro Portovelo Portovelo Pindo, Vía Portovelo – Loja DESLIZAMIEN TO 04/02/2022 Ninguna  29 El Oro Pasaje Progreso La Playa ALUVIÓN 7 31/01/2022 Ninguna  30 Guayas Salitre (Urbina Jado) Junquillal Recinto El Morocho SOCAVAMIEN TO 6 30/01/2022 Ninguna  31 Morona Santiago Sucúa Asunción Barrio la Laguna, vía Sucúa–Asunción ALUVIÓN 30 22/12/2021 Ninguna  32 Tungurahua Baños De Agua Santa Lligua Capa Rosa, vía Lligua – Baños. ALUVIÓN 150 22/08/2021 Ninguna	23	Cotopaxi	Sigchos		Toachi, vía Yaló - Sigchos.		20	04/03/2022	Ninguna
El Oro Pasaje Uzhcurrumi Limón, vía Pasaje – Uzhcurrumi DESLIZAMIEN TO 22 03/03/2022 Ninguna  DESLIZAMIEN TO 50 06/02/2022 Ninguna  Ibarra Lita El Arenal; Vía Lita E10 DESLIZAMIEN TO 50 06/02/2022 Ninguna  El Oro Portovelo Portovelo Pindo, Vía Portovelo - Loja DESLIZAMIEN TO 10 04/02/2022 Ninguna  El Oro Pasaje Progreso La Playa ALUVIÓN 7 31/01/2022 Ninguna  Guayas Salitre (Urbina Jado) Junquillal Recinto El Morocho SOCAVAMIEN TO 6 30/01/2022 Ninguna  Morona Santiago Sucúa Asunción Darrio la Laguna, vía Sucúa-Asunción ALUVIÓN 30 22/12/2021 Ninguna  Tungurahua Baños De Agua Santa Lligua Capa Rosa, vía Lligua - Baños. ALUVIÓN 150 22/08/2021 Ninguna	24	Bolívar	San Miguel	Balsapamba	Balsapamba	HUNDIMIENTO	50	02/03/2022	Ninguna
27 Imbabura Ibarra Lita El Arenal; Vía Lita ElO DESLIZAMIEN TO 06/02/2022 Ninguna 28 El Oro Portovelo Portovelo Pindo, Vía Portovelo - Loja DESLIZAMIEN TO 04/02/2022 Ninguna 29 El Oro Pasaje Progreso La Playa ALUVIÓN 7 31/01/2022 Ninguna 30 Guayas Salitre (Urbina Jado) Junquillal Recinto El Morocho SOCAVAMIEN TO 6 30/01/2022 Ninguna 31 Morona Santiago Sucúa Asunción Barrio la Laguna, vía Sucúa-Asunción ALUVIÓN 30 22/12/2021 Ninguna 32 Tungurahua Baños De Agua Santa Lligua Capa Rosa, vía Lligua - Baños. ALUVIÓN 150 22/08/2021 Ninguna	25	El Oro	Portovelo	Portovelo	Buenos Aires		22	03/03/2022	Ninguna
28 El Oro Portovelo Portovelo Pindo, Vía Portovelo - Loja DESLIZAMIEN TO 04/02/2022 Ninguna 29 El Oro Pasaje Progreso La Playa ALUVIÓN 7 31/01/2022 Ninguna 30 Guayas Salitre (Urbina Jado) Junquillal Recinto El Morocho SOCAVAMIEN TO 6 30/01/2022 Ninguna 31 Morona Santiago Sucúa Asunción Barrio la Laguna, vía Sucúa-Asunción ALUVIÓN 30 22/12/2021 Ninguna 32 Tungurahua Baños De Agua Santa Lligua Capa Rosa, vía Lligua - Baños. ALUVIÓN 150 22/08/2021 Ninguna	26	El Oro	Pasaje	Uzhcurrumi	Limón, vía Pasaje – Uzhcurrumi		15	25/02/2022	Ninguna
29 El Oro Pasaje Progreso La Playa ALUVIÓN 7 31/01/2022 Ninguna 30 Guayas Salitre (Urbina Jado) Junquillal Recinto El Morocho SOCAVAMIEN TO 6 30/01/2022 Ninguna 31 Morona Santiago Sucúa Asunción Barrio la Laguna, vía Sucúa-Asunción ALUVIÓN 30 22/12/2021 Ninguna 32 Tungurahua Baños De Agua Santa Lligua Capa Rosa, vía Lligua - Baños. ALUVIÓN 150 22/08/2021 Ninguna	27	Imbabura	Ibarra	Lita	El Arenal; Vía Lita E10		50	06/02/2022	Ninguna
30 Guayas Salitre (Urbina Jado) Junquillal Recinto El Morocho SOCAVAMIEN TO 6 30/01/2022 Ninguna 31 Morona Santiago Sucúa Asunción Barrio la Laguna, vía Sucúa-Asunción ALUVIÓN 30 22/12/2021 Ninguna 32 Tungurahua Baños De Agua Santa Lligua Capa Rosa, vía Lligua - Baños. ALUVIÓN 150 22/08/2021 Ninguna	28	El Oro	Portovelo	Portovelo	Pindo, Vía Portovelo - Loja		10	04/02/2022	Ninguna
30GuayasSalitre (Urbina Jado)JunquillalRecinto El MorochoSOCAVAMIEN TO630/01/2022Ninguna31Morona SantiagoSucúaAsunciónBarrio la Laguna, vía Sucúa-AsunciónALUVIÓN3022/12/2021Ninguna32TungurahuaBaños De Agua SantaLliguaCapa Rosa, vía Lligua - Baños.ALUVIÓN15022/08/2021Ninguna	29	El Oro	Pasaje	Progreso	La Playa	ALUVIÓN	7	31/01/2022	Ninguna
Santiago Sucua Asunción barrio la Laguna, vía Sucúa-Asunción ALUVIÓN 30 22/12/2021  Tungurahua Baños De Agua Santa Lligua Capa Rosa, vía Lligua - Baños. ALUVIÓN 150 22/08/2021 Ninguna	30	Guayas			-		6		Ninguna
32TungurahuaBaños De Agua SantaLliguaCapa Rosa, vía Lligua - Baños.ALUVIÓN15022/08/2021Ninguna	31		Sucúa	Asunción		ALUVIÓN	30	22/12/2021	Ninguna
33 Napo El Chaco Sardinas Quebrada Yaucana ALUVIÓN 23/07/2021 Ninguna	32	Tungurahua		Lligua		ALUVIÓN	150	22/08/2021	Ninguna
	33	Napo	El Chaco	Sardinas	Quebrada Yaucana	ALUVIÓN		23/07/2021	Ninguna





#### Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos

# Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos - No. 0332 Fecha y Hora de actualización: miércoles, 15 de junio de 2022 - 09:19:51 / Página 15 de 16

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía		Afectació n (metros lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
34	Napo	El Chaco	Oyacachi	Oyacachi, vía a Jariyacu-Huashahuaicu	DESLIZAMIEN TO		20/07/2021	Ninguna
35	Morona Santiago	Gualaquiza	Nueva Tarqui	El Candi	HUNDIMIENTO	800	26/05/2021	Ninguna
36	Morona Santiago	San Juan Bosco	Santiago de Pananza	Centro Parroquial de Pananza	HUNDIMIENTO	10	20/05/2021	Ninguna
37	Tungurahua	Patate	Patate, cabecera cantonal	Puñapí, vía alterna Baños - Patate	DESLIZAMIEN TO	80	18/05/2021	Ninguna
38	Chimborazo	Riobamba	Quimiag	Sector Balcashí, vía Quimiag - Chambo	SOCAVAMIEN TO		06/03/2021	Ninguna
39	Morona Santiago	Santiago	Copal	Puente sobre el río Malo	COLAPSO ESTRUCTURA L		29/01/2021	Ninguna
40	Santo Domingo De Los Tsáchilas	Santo Domingo	Valle Hermoso	Sector Sarayacu.	COLAPSO ESTRUCTURA L		15/01/2021	Ninguna
41	Morona Santiago	Morona	Sevilla Don Bosco	Santa Rosa	INUNDACIÓN	30	21/06/2020	Ninguna
42	Morona Santiago	San Juan Bosco	Santiago de Pananza	Varios Sectores	DESLIZAMIEN TO	860	02/04/2020	Ninguna
43	Pichincha	Quito	Turubamba	Guamaní Alto - quebrada Caupicho, desde el puente de la av. Susana Letor hasta el puente de Guajaló	SOCAVAMIEN TO	15	01/02/2020	Ninguna

# 4. Declaratorias emitidas por el SNGRE (vigentes en orden cronológico)

	Evento peligroso	Nivel de alerta	Fecha de vigencia	Documento
	Declaratoria del estado de ALERTA AMARILLA por incremento de amenaza de movimientos en masa en los sectores: Pasán y Namza Chico, de la parroquia Huigra, cantón Alausí, provincia de Chimborazo.	Amarilla	20/05/2022	Resolución No. SNGRE-118-2022
	Movimiento en masa barrios Rosas, Bellavista, Tamboloma y Rosario de la parroquia Nabón, cantón Nabón, provincia de Azuay	Naranja	23/11/2021	Resolución No. SNGRE-171-2021
	Socavamiento por la erosión del río Coca y sus afluentes - El Chaco.	Roja	21/05/2021	Resolución No. SNGRE-058-2021
	Actividad Volcánica Sangay: Caída de ceniza Provincia de Chimborazo	Amarilla	16/06/2020	Resolución No. SNGRE-045-2020
	Aumento de sedimentos volcánicos Río Upano- Parroquias Sinaí y Sevilla de Don Bosco, cantón Morona, Morona Santiago	Amarilla	05/12/2019	Resolución No. SNGRE-140-2019
Ť	Incendios Forestales Imbabura, Carchi, Pichincha, Chimborazo, Guayas, El Oro y Loja	Amarilla	19/09/2019	Resolución No. SNGRE-111-2019





#### Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos

R	eporte de monitoreo de amena	zas y e	ventos peli	grosos - No. 0332
19491	Fecha y Hora de actualización: miércoles Incremento de lluvias e inundaciones Guayas, El Oro, Sto. Domingo, Esmeraldas, Manabí y Los Ríos y Bolívar, cantón Chillanes, San José del Tambo.	, 15 de junio de Amarilla	2022 - 09:19:51 / Págin 16/07/2019	a 16 de 16 Resolución No. SNGRE-066-2019
46	Fenómeno El Niño (ENOS) Provincias del Litoral e Insular	Amarilla	10/01/2019	Resolución No. SNGRE-005-2019
	Deslizamiento San José de Alluriquín, Santo Domingo de Los Tsáchilas	Amarilla	17/10/2018	Resolución No. SGR-006-2018
	Incremento Actividad Volcánica del Sierra Negra, Galápagos	Amarilla	16/01/2018	Resolución No. SGR-009-2018
	Deslizamiento Sector las Juanitas, Quinindé, Esmeraldas	Naranja	12/05/2016	Resolución No. SGR-060-2016
1	Sismo 7.8 Pedernales, Manabí	Roja	17/Abril/2016	Resolución No. SGR-048-2016
	Incremento Actividad Volcánica del Chiles - Cerro Negro, Carchi	Amarilla	01/10/2014	Resolución No. SGR-049-2014
	Deslizamiento San José de Atahualpa, El Oro	Naranja	08/05/2014	Resolución No. SGR-012-2014
	Incremento Actividad Volcánica del Reventador, Napo	Naranja	27/03/2014	Resolución No. SGR-008-2014
	Declaratorias de Zonas de Riesgos		Fecha de vigencia	Documento
<b></b>	Inundaciones Babahoyo, Los Ríos		11/12/2019	Resolución No. SGR-149-2019
	Hundimiento, Zaruma, El Oro		07/03/2017	Resolución No. SGR-029-2015

Elaborado por: Jorge Dután/Juan Carlos Bravo. - Operador Nacional de Turno 24/7 - Sala de Situación y Monitoreo Samborondón Revisado por: Ing. Angélica Larrea - Analista de Monitoreo de Turno 24/7 - Sala de Situación y Monitoreo Samborondón Emitido por: - Operador Nacional de Turno 24/7 - Sala de Situación y Monitoreo Samborondón.

