

Este Informe fue elaborado por el Equipo Técnico de la Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos.
Fecha y Hora de actualización: viernes, 07 de septiembre de 2018 - 02:40:53

Informe No.: **3**

1. Identificación del evento peligroso




Evento:	Sismo
Localización:	Provincia Chimborazo, a 6 km al sur de Cumandá
Fecha y hora del evento:	06 de septiembre de 2018 - 21:12
Descripción de la situación:	Sismo de magnitud 6.2 sentido en todo el país
Calificación del evento:	Nivel 3

Fuente: IGEPN

2. Situación actual del evento peligroso

- Mapa del evento:



Fuente: USGS

3. Afectaciones

Personas:

	Fallecidos:	-		Heridos Leves:	6
	Desaparecidos:	-		Personas con atención pre-hospitalaria:	-
	Personas afectadas:	-		Personas damnificadas:	-

Viviendas:

	Viviendas afectadas:	5		Viviendas destruidas:	10
---	----------------------	---	---	-----------------------	----

Unidades Educativas

	Unidades Educativas Afectadas	4
---	-------------------------------	---

Unidades de Salud

	Unidades de Salud Afectada	9
---	----------------------------	---

Este Informe fue elaborado por el Equipo Técnico de la Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos.

Fecha y Hora de actualización: viernes, 07 de septiembre de 2018 - 02:40:53

Servicios básicos esenciales:



Vías de acceso afectadas (metros lineales): 900

- Bolívar/Guaranda/Ángel Polivio Chávez/Vía Guaranda-Chimbo [E 491], 500m – Estado (parcialmente habilitada)
- Bolívar/Chimbo/San Sebastián/Vía Chimbo-San Miguel [E 491], 200m – Estado (parcialmente habilitada)
- Bolívar/Chimbo/La Asunción/ Vía La Asunción-Chimbo, 200m – Estado (parcialmente habilitada)

Fuente: SNDGR

4. Resumen de coordinación

- Se activaron los COE en las provincias de Bolívar, Chimborazo, El Oro.
- Autoridades del SNDGR se reunieron en las instalaciones del ECU911 Quito para coordinar acciones.
- Se suspenden clases el viernes 7 de septiembre en la provincia de Chimborazo y Bolívar (Fuente MINEDUC)
- Se requiere evaluar daños estructurales de viviendas ,por otro lado se registran deslizamientos, colapsos, en la vía Guaranda – Chimbo
- Se reportó 921 llamada de consulta al ECU911 de las cuales 32 fueron emergencias leves

5. Resumen de Afectaciones a infraestructura y población

En la provincia de **Chimborazo** se reporta afectaciones en:

- o En la provincia de Chimborazo, en los cantones de Guano y Chunchi se reportó el corte de energía eléctrica.
- o Cantón Riobamba, se afectó el Hospital provincial de Riobamba IESS, con daños en mampostería
- o Cantón Alausí en el Centro de Salud del IESS se encuentran paredes cuarteadas y elementos no estructurales afectados, el Hospital de Alausí fue afectado con fisuras. MINEDUC reporta afectación con cuarteamiento en paredes en la Unidad Educativa Eloy Alfaro en Huigra.
- o Cantón Chunchi existen viviendas con fisuras y una vivienda en riesgo a punto de caerse.
- o Cantón Pallatanga colapso de una pared de una vivienda se desconoce si hay personas heridas, además se reporta un vehículo que cayó al río, se reporta una persona herida.
- o Cantón Cumandá se reporta 1 vivienda parcialmente colapsada. La familia afectada se encuentran en familias acogientes.
- o Por afectación de techos de sus viviendas, se activa albergue del GAD Cumanda.
- o MSP reporta la atención de 18 personas por crisis de ansiedad y 2 heridos leves provocadas por el evento

En la provincia de **Bolívar** se registran colapsos estructurales.

- o Cantón Chillanes se registra 1 vivienda destruida
- o Cantón Guaranda se registran 1 vivienda parcialmente colapsada y 3 viviendas destruidas
- o Cantón Chimbo se registra 1 vivienda destruida
- o Cantón San Miguel se registra 3 viviendas destruidas
- o Cantón Caluma se registra 1 vivienda destruida y 1 vivienda parcialmente colapsada
- o Cantón las Naves 1 vivienda destruida
- o El centro de salud San Miguel de IESS existe daños en mampostería
- o El Hospital Básico de Guaranda del IESS, daños en mampostería
- o En los cantones Guaranda, Chimbo, Chillanes, Caluma se reportaron afectación en líneas de energía eléctrica, Facundo Vela sin energía eléctrica. Adicional se reporta 1 persona herida con poli contusiones y hematomas producto de la caída de bloques.
- o Existen daños en la Dirección Distrital de Educación de Chillanes y en 3 Instituciones Educativas; "Gabriela Mistral" con el colapso de pared, la Unidad Educativa "Chillanes" afectación en oficinas administrativas con paredes y vidrios rotos y La Unidad Educativa Guaranda con vidrios rotos

Este Informe fue elaborado por el Equipo Técnico de la Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos.

Fecha y Hora de actualización: viernes, 07 de septiembre de 2018 - 02:40:53

En la provincia de **Santo Domingo**, cantón Santo Domingo se registra la afectación de una parte de la pared de cerramiento de una vivienda.

En la provincia de **Guayas**, cantón Durán el centro de salud se encuentra afectado, Hospital General de Milagro, fisuras en paredes

En la provincia de **Manabí**, cantón Portoviejo el centro de salud Verdí Cevallos se incrementó las afectaciones que presentaba por el sismo del 16 de abril del 2016. En el cantón Chone se reportó 1 persona herida leve.

En la provincia de **Pastaza**, cantón Puyo el centro de salud CETAD presentó afectaciones con fisuras en su infraestructura.


En la provincia de **Pichincha**, en el DMQ se afectó el Hospital General Quito Sur con fisuras y daños en mampostería

En la provincia de **Los Ríos**, en el cantón Babahoyo se reportó la atención de 1 persona herida.

6. Resumen de Afectaciones en vías

- MTOP indica que la carretera Guaranda - Balzapamba en la provincia de Bolívar, presenta algunos deslizamientos a causa del sismo. Equipo se desplazará para despejar la vía.
- Cantón Alausí, parroquia Tixán, se reporta que la vía se encuentra obstaculizada por piedras.
- Vías afectadas en Bolívar:
 - Bolívar/Guaranda/Ángel Polivio Chávez/Vía Guaranda-Chimbo [E 491], 10.000m – Estado (parcialmente habilitada)
 - Bolívar/Chimbo/San Sebastián/Vía Chimbo-San Miguel [E 491], 2.000m – Estado (parcialmente habilitada)
 - Bolívar/Chimbo/La Asunción/ Vía La Asunción-Chimbo, 3.000m – Estado (parcialmente habilitada)

7. Mapa de afectación



Este Informe fue elaborado por el Equipo Técnico de la Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos.
Fecha y Hora de actualización: viernes, 07 de septiembre de 2018 - 02:40:53

8. Información de Interés




Fig. 1: Mapa de nivel de amenaza meteorológica.

A través del Boletín Nro.015 emitido por el INAMHI se indica que las bajas temperaturas persisten a lo largo del callejón Interandino y en el centro y sur de la Amazonía. Tomar las precauciones necesarias.

Zonas afectadas: Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar, Cañar, Azuay y Loja

Fuente: Inamhi 06/09/2018 12:33

Este informe fue generado en base a los reportes emitidos por los diferentes sectores del SNDGR