

INFORME DE SITUACIÓN – SISMO

Este Informe fue elaborado por el Equipo Técnico de la Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos.

Fecha y Hora de actualización: lunes 04/02/2019 13:20

Informe No.:

1

1. Identificación del evento peligroso



Evento:	Sismo
Localización:	Guayaquil
Fecha y hora del evento:	04/02/2019 12:45
Descripción de la situación:	Sismo de magnitud 6.0 con profundidad de 22.7, epicentro Guayaquil
Nivel:	1

2. Situación actual del evento peligroso



Mapa ubicación del evento

El sismo fue sentido en las provincias de: Tungurahua, Chimborazo, Azuay, Pichincha, Guayas, Galápagos, Morona Santiago, Loja, Zamora Chinchipe, Los Ríos, Manabí, Sto. Domingo, Santa Elena, Pastaza y El Oro.

Mediante boletín de información 001 del INOCAR, indica que basado en los datos disponibles por el Centro de Monitoreo Oceánico, las características del sismo, no reúne las condiciones necesarias para generar un tsunami en las Costas Ecuatorianas y en la Región Insular.

Evacuaron personal de los centros ECU 911 de Samborondón, Azuay y El Oro. En Manabí se evacuó la Dirección provincial del IESS, En Pichincha, El Oro y Chimborazo evacuaron varios edificios.

Por preocupación en la provincia de Guayas se cierra parcialmente los túneles San Eduardo, Cerro Santa Ana y Cerro El Carne para inspección.

Al momento el personal que evacuó están retornado a sus actividades sin reporte de novedades.

Bolívar se cayeron las líneas telefónicas las cuales al momento se han sido restablecidas.

3. Afectaciones - Resumen

Al momento no se reportan afectaciones

Información importante para la elaboración del segundo comunicado:

- Se recomienda a la ciudadanía mantener la calma.
- Mantenerse informado por cuentas oficiales.

Elaborado por: Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos