

INFORME DE SITUACIÓN – ÉPOCA LLUVIOSA

Este Informe fue elaborado por el Equipo Técnico de la Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos.

Fecha y Hora de actualización: viernes, 29 de marzo de 2019 – 13:06:36

Informe No. 91

1. Identificación del evento peligroso



Evento:	Época Lluviosa
Localización:	Nacional
Fecha y hora del evento:	Desde el 01 de octubre de 2018 – 00:00 hasta la actualidad
Descripción de la situación:	Desde el mes de octubre se evidencian las lluvias en el territorio ecuatoriano y se establece la época lluviosa a nivel nacional, hasta la presente fecha.
Nivel:	4

2. Situación climática

De acuerdo al Boletín ERFEN Nro. 05 emitido el 15/03/2019 indica que las tendencias de precipitación del 15 al 29 de marzo de 2019 son:

- **Región Litoral.** – En esta semana del 25 al 29 de marzo, se prevé una intensificación de las precipitaciones, especialmente en la zona centro y sur de la región, con posibilidad de eventos fuertes en algunas localidades. Este régimen ocasionará que los caudales se presenten sobre la normal para la época especialmente en la demarcación hidrográfica del Guayas.
- **Región Interandina.** – Precipitaciones de ligera a moderada intensidad se presentarán con mayor frecuencia respecto a los días anteriores, con menor incidencia en el centro de la región. No se descartan eventos fuertes con mayor probabilidad en la cordillera Occidental y en la provincia de Pichincha.
- **Región Amazónica.** – Se prevé una leve disminución de los eventos de lluvia. No se descarta la ocurrencia de eventos puntuales de precipitación que puedan ocasionar crecidas repentinas en los ríos de la región.
- **Región Insular.** – Se esperan algunas precipitaciones ocasionales de ligera intensidad, pero prevalecerán condiciones estabilidad atmosférica.




Imagen Satelital GOES-16 Infrarrojo
29 de marzo de 2019 / 08H15 am

Según el boletín de pronósticos del tiempo de INAMHI del 28 de marzo emitido a las 10h00, se indica que:

- Para el viernes 29 se espera un cielo nublado con intervalos de sol durante el día, lluvias dispersas en el norte e interior de la región con algunos bancos de niebla de la región Litoral. En la región Sierra se esperan lluvias dispersas. Bancos de niebla sobre todo en la zona central. En la región Amazónica: nublado variando de manera ocasional a parcial nublado, lluvias dispersas con algunas descargas eléctricas aisladas.
- Para el sábado 30 se espera un cielo nublado variando a parcial nublado, precipitaciones intermitentes en el interior de la región Litoral. En la Sierra: nublado variando de manera ocasional a parcial nublado, lluvias dispersas y algunos bancos de niebla en la mañana. En la Amazonía: nublado variando a ocasional parcial nublado, chubascos dispersos y tormentas eléctricas puntuales.

Según el boletín de aviso hidrológico, emitido por el INAMHI, el 29/03/2019 a las 09h45, se destaca:

Provincia de Los Ríos

Cantón: Quevedo: Río Quevedo, en **umbral de alarma**, niveles bajando, posibles poblaciones afectadas: Quevedo, Guayaquil, Duran, Mocache, Palenque, Vines, Antonio Sotomayor, el Salitre, Samborondón, Tarifa, y asentamientos ubicados en sus orillas.

Cantón: Babahoyo: Río San Pablo, en **umbral de alarma**, niveles bajando, posibles poblaciones afectadas: Babahoyo Guayaquil, Durán, Balsapamba, Samborondón, Tarifa y asentamientos ubicados en sus orillas.

INFORME DE SITUACIÓN – ÉPOCA LLUVIOSA

Este Informe fue elaborado por el Equipo Técnico de la Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos.

Fecha y Hora de actualización: viernes, 29 de marzo de 2019 – 13:06:36

ESTADO ACTUAL DE NOVEDADES EN RÍOS

Provincia	Cantón	Parroquia	Sector	Nombre del Río
DESBORDADO				10
Guayas	Alfredo Baquerizo Moreno (Jujan)	Alfredo Baquerizo Moreno (Jujan)	Recinto Libertad de Ñauza	Los Amarillos
Guayas	Alfredo Baquerizo Moreno (Jujan)	Alfredo Baquerizo Moreno (Jujan)	Recinto El Achote	Jujan
Guayas	Alfredo Baquerizo Moreno (Jujan)	Alfredo Baquerizo Moreno (Jujan)	Recinto Los Juncos	Carrizal
Guayas	El Empalme	Velasco Ibarra (El Empalme)	vía Guayas, Recinto la Chontilla, antiguo botadero de basura	Chontilla
Guayas	Daule	Laurel	Las Maravillas	Pula
Guayas	Palestina	Palestina	Recinto La Corona	Pula
Guayas	Daule	Juan Bautista Aguirre (Los Tintos)	Cabecera Parroquial	Los Tintos
Guayas	Salitre	Gral. Vernaza (Dos Esteros)	Recinto Marañón	Vinces
Guayas	Alfredo Baquerizo Moreno (Jujan)	Alfredo Baquerizo Moreno (Jujan)	Calles 6 de Febrero y Gruta de la Virgen	Jujan
Guayas	Palestina	Palestina	Rcto. El Carmen, Rcto. Pijio, Rcto. Mayiya y Rcto. Cristo del Consuelo	Macul
Guayas	Salitre (Urbina Jado)	El Salitre (Las Ramas)	Los Sauces , Cooperativa Santa Marianita	Vinces
Con tendencia a aumentar de nivel				3
Guayas	Palestina	Palestina	/ Av. Fausto Espinoza Pinto (Vía a Balzar)	La Clemencia
Pichincha	Puerto Quito	Puerto Quito	Laderas del río Blanco	Blanco
Pichincha	Puerto Quito	Puerto Quito	Laderas del río Caoni	Caoni
Con tendencia a disminuir de nivel				8
Esmeraldas	Quinindé	Chura (Chancama)	Salinas	Esmeraldas
Guayas	Salitre (Urbina Jado)	El Salitre (Las Ramas)	Gral. Vernaza Recinto Tres Marías	Los Esteros
Guayas	Guayaquil	Posorja	Cdla. 25 de Julio	Sin Nombre
Guayas	El Empalme	El Rosario	Recinto Pedro Vélez M.	La Zapata
Guayas	Naranjal	Naranjal	Recinto Tripulé	Agua Prieta
Guayas	Naranjal	Naranjal	Rcto. Aguas Calientes	Pincay
Guayas	Santa Lucía	Santa Lucía	Recinto La Judith	Pula
Imbabura	Ibarra	Lita	Lita	Mira

Fuente: UMEVA SNGRE, 29/03/2019 – 10:00

3. Niveles de alerta o de emergencia declarados (resoluciones y declaratorias):

- La Directora General del SNGRE con fecha 19 de marzo del 2019, declaró el nivel de **alerta naranja** por época lluviosa en las provincias de Guayas, El Oro, Santo Domingo de los Tsáchilas y Esmeraldas por la ocurrencia de eventos peligrosos ligados a la época invernal.
- La Directora General del SNGRE con fecha 07 de marzo del 2019 resuelve: **Cambiar** el nivel de alerta Amarilla a nivel de **alerta naranja**, en las provincias de **Manabí** y **Los Ríos**, por la ocurrencia de eventos peligrosos ligados a precipitaciones, de acuerdo a los boletines hidrológicos.
- La Directora General del SNGRE con fecha 27 de febrero del 2019 resuelve: Declarar la **alerta naranja** en la parroquia de **San José del Tambo**, del cantón Chillanes de la provincia de Bolívar, debido a la recurrencia de eventos, afectaciones históricas y de acuerdo a los pronósticos meteorológicos.

INFORME DE SITUACIÓN – ÉPOCA LLUVIOSA

Este Informe fue elaborado por el Equipo Técnico de la Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos.

Fecha y Hora de actualización: viernes, 29 de marzo de 2019 – 13:06:36

Para la coordinación de los eventos peligrosos presentados se han activado a nivel nacional 5 Coes Provinciales, 33 Coes cantonales y 8 comisiones parroquiales para emergencias.

COE ACTIVOS			
Provincia	Canton/Parroquia	Evento	Fecha Activación
COE PROVINCIAL		5	
Bolívar	Guaranda/Ángel Polibio Chaves	Inundación	27/02/2019
El Oro		Epoca Lluviosa	19/03/2019
Manabí	Portoviejo/Andrés De Vera	Inundación	7/03/2019
Los Ríos	Babahoyo/Clemente Baquerizo	Epoca Lluviosa	15/01/2019
Santo Domingo De Los Tsáchis	Santo Domingo/Río Verde		22/03/2019
COE CANTONAL		33	
Bolívar	Chillanes/Chillanes, Cabecera Cantonal	Inundación, Desli	26/02/2019
Cañar	Cañar/Cañar, cabecera cantonal	Análisis de la situ	7/03/2019
El Oro	Pasaje	Inundación	9/01/2019
El Oro	Balsas/Balsas, cabecera cantonal	Inundación	6/03/2019
El Oro	Santa Rosa	Inundación	18/03/2019
Esmeraldas	Esmeraldas/Esmeraldas	Epoca Lluviosa	7/01/2019
Esmeraldas	Rioverde/Rioverde, Cabecera Cantonal	Época Lluviosa	7/01/2019
Esmeraldas	Quinindé/Rosa Zárate (Quinindé), Cabecera Cantonal	Inundación	8/03/2019
Esmeraldas	Esmeraldas/Esmeraldas	Inundación	19/03/2019
Guayas	Alfredo Baquerizo Moreno (Juján)/Alfredo Baquerizo Moreno (Juján),	Inundación	14/03/2019
Guayas	Palestina/Palestina, Cabecera Cantonal	Inundación	18/03/2019
Guayas	Santa Lucía/Santa Lucía, Cabecera Cantonal	Inundación	18/03/2019
Guayas	Salitre (Urbina Jado)/El Salitre (Las Ramas), Cabecera Cantonal	Inundación	19/03/2019
Guayas	Daule/Daule, Cabecera Cantonal	Inundación	19/03/2019
Manabí	Chone/Chone	Hundimiento	30/01/2019
Manabí	Santa Ana/La Unión	Inundación	20/02/2019
Manabí	24 De Mayo/Sucre, Cabecera Cantonal	inundación	26/02/2019
Manabí	Manta/Manta	inundación	7/03/2019
Manabí	Sucre/Bahía De Caráquez, Cabecera Cantonal	Inundación	7/03/2019
Los Ríos	Urdaneta/Ricaurte	Inundación	10/01/2019
Los Ríos	Montalvo/Montalvo	Inundación	10/01/2019
Los Ríos	Babahoyo/Babahoyo	Inundación	10/01/2019
Los Ríos	Ventanas/Ventanas, Cabecera Cantonal	Inundación	11/01/2019
Los Ríos	Quinsaloma/Quinsaloma, Cabecera Cantonal	Inundación	11/01/2019
Los Ríos	Valencia/Valencia, Cabecera Cantonal	Inundación	11/01/2019
Los Ríos	Quevedo/24 de Mayo	Inundación	12/01/2019
Los Ríos	Vinces/Vinces, Cabecera Cantonal	Epoca Lluviosa	3/02/2019
Los Ríos	Pueblviejo/Pueblviejo, Cabecera Cantonal	Epoca Lluviosa	19/02/2019
Los Ríos	Baba/Baba, Cabecera Cantonal	inundación	21/03/2019
Loja	Sozoranga/Sozoranga, Cabecera Cantonal	Deslizamiento en	8/03/2019
Loja	Sozoranga/Sozoranga, Cabecera Cantonal	Deslizamientos	8/03/2019
Morona Santiago	Santiago/Santiago de Méndez, cabecera cantonal	Etapa Invernal	29/01/2019
Sucumbíos	Gonzalo Pizarro/Lumbaqui	Socavamiento	13/01/2019
COMISIÓN PARROQUIAL PARA EMERGENCIAS		8	
Bolívar	Chillanes/San José del Tambo (Tambopamba)	Inundación	26/02/2019
Los Ríos	Babahoyo/La Unión	Inundación	9/01/2019
Los Ríos	Pueblviejo/Puerto Pechiche	Inundación	10/01/2019
Los Ríos	Quevedo/La Esperanza	Inundación	11/01/2019
Los Ríos	Babahoyo/Pimocha	inundación	17/02/2019
Los Ríos	Pueblviejo/San Juan	Epoca Lluviosa	18/02/2019
Los Ríos	Babahoyo/Febrés Cordero (Las Juntas) (Cab. en Mata de Cacao)	Epoca Lluviosa	26/02/2019
Los Ríos	Vinces/Antonio Sotomayor (Cab. en Playas de Vinces)	inundación	18/03/2019

INFORME DE SITUACIÓN – ÉPOCA LLUVIOSA

Este Informe fue elaborado por el Equipo Técnico de la Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos.

Fecha y Hora de actualización: viernes, 29 de marzo de 2019 – 13:06:36

4. Afectaciones – Resumen

Del 01 de octubre 2018 a la fecha, por la época lluviosa, se han presentado 990 eventos peligrosos:

Provincia	Aluvión	Colapso Estructural	Deslizamiento	Granizada	Hundimiento	Inundación	Socavamiento	Tormenta Eléctrica	Vendaval	Total
Azuay			40			2				42
Bolívar	1	2	27			2	1		1	34
Cañar	1		11			2			1	15
Carchi			6	2		1				9
Chimborazo	2	1	23	2		5	1		1	35
Cotopaxi			12			6				18
El Oro	1	4	27		1	52	5		3	93
Esmeraldas			17		5	16	2			40
Guayas		46	3		1	71	2		4	127
Imbabura		1	13			2				16
Loja		3	57			8				68
Los Ríos		11	3		3	46	5		5	73
Manabí		2	18		4	69	8			101
Morona Santiago			30			4	2		9	45
Napo			16			2			4	22
Orellana		1	1						2	4
Pastaza		1	10			6	2			19
Pichincha	1	13	77	2	1	5		1	1	101
Santa Elena		2				2				4
Santo Domingo de Los Tsáchilas de los Tsáchilas		9	7			7	2			25
Sucumbíos			2				5		1	8
Tungurahua	2	1	22	1	1	6	1			34
Zamora Chinchipe	1		45			11				57
Total	9	97	467	7	16	325	36	1	32	990

Fuente: UMEVA SNDGR, 29/03/2019 10:00

Por la presencia de eventos peligrosos, al momento se registran las siguientes afectaciones:

Personas:



Fallecidos:

21



Heridos:

49



Personas afectadas:

31.614



Personas damnificadas:

700

Viviendas:



Viviendas afectadas:

8.313



Viviendas destruidas:

120

Educación:



Infraestructura educativa afectada:

198

Salud y Atención Pre-hospitalaria:



Centros de Salud afectados:

8

Servicios básicos esenciales:



Vías de acceso afectadas (metros lineales):

28086,5

Medios de vida y productividad:*



Cultivo afectado (hectáreas):

25.806,87



Cultivo perdido (hectáreas):

7.692,50

*Fuente: MAG, corte: 25/03/2019 10:00, UMEVA SNDGR 29/03/2019

INFORME DE SITUACIÓN – ÉPOCA LLUVIOSA

Este Informe fue elaborado por el Equipo Técnico de la Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos.

Fecha y Hora de actualización: viernes, 29 de marzo de 2019 – 13:06:36

Provincia	Afectación parcial (ha)	Afectación total (ha)	Nro. de productores con pérdida total
Los Ríos	18.161,50	4093,15	1163
Manabí	5.981,59	2.216,75	1.315
Guayas	827,5	1.275,00	448
El Oro	346,43	-	46
Azuay	280	10	5
Loja	77,2	67	45
Bolívar	73		58
Cañar	18	10	5
Esmeraldas	18	-	-
Tungurahua	9	3	2
Zamora Chinchipe	7	5,6	10
Pichincha	4	-	51
Chimborazo	3,5	12	40
Cotopaxi	0,15	-	-
Total:	25.806,87	7.692,50	3.188

Fuente: MAG, 25/03/2019 10:00, UMEVA SNDGR 29/03/2019

5. Afectaciones por provincia

A continuación, se detalla las afectaciones por época lluviosa ocurridos desde 01 de octubre del año 2018 a la fecha:

PROVINCIA	Personas Fallecidas	Personas Heridas	Personas Afectadas	Personas Damnificadas	Familias Damnificadas	Viviendas Afectadas	Viviendas Destruídas	Unidades Educativas Afectadas	Unidades de Salud Afectadas	Puentes Afectados	Puentes Destruídos	Metros de Vías Afectadas	Bien público afectado
Azuay	0	0	22	0	0	7	1	1	0	0	0	793	0
Bolívar	2	1	153	44	11	18	14	0	0	8	0	1952	2
Cañar	0	0	18	0	0	5	0	0	0	0	0	210	0
Carchi	0	0	163	0	0	13	0	0	0	0	0	472	0
Chimborazo	0	3	203	18	5	19	4	1	0	0	0	2460	1
Cotopaxi	0	0	38	0	0	10	0	1	0	0	0	1122	0
El Oro	0	0	1428	67	19	370	3	9	0	1	0	1934	8
Esmeraldas	2	2	583	36	8	152	8	1	1	0	0	455	0
Galápagos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Guayas	2	2	5951	220	55	2007	28	64	3	2	0	2030	7
Imbabura	0	0	11	2	1	3	1	1	0	0	0	1149	0
Loja	3	0	99	39	9	29	5	3	1	0	0	6305	3
Los Ríos	0	4	9434	70	20	2752	16	0	0	3	0	67	0
Manabí	0	0	12397	27	9	2662	8	111	2	1	1	1603	8
Morona Santiago	9	8	203	21	6	49	7	0	0	1	0	800	2
Napo	0	0	14	0	0	3	0	1	0	0	0	387	1
Orellana	0	0	8	0	0	2	0	0	0	0	0	60	1
Pastaza	0	0	16	4	1	5	1	0	0	0	0	316	4
Pichincha	0	23	170	43	16	77	5	1	0	0	0	1914	4
Santa Elena	0	0	49	3	1	14	1	0	0	0	0	0	0
Santo Domingo de Los Tsáchilas	2	0	18	48	10	56	9	0	0	0	0	433	0
Sucumbíos	0	0	49	30	5	21	5	0	0	1	0	280	0
Tungurahua	0	2	516	2	1	13	0	2	1	0	0	1068,5	2
Zamora Chinchipe	1	4	71	26	4	12	4	2	0	8	1	2276	1
Total	21	49	31.614	700	181	8.313	120	198	8	25	2	28086,5	44

Fuente: UMEVA SNDGR, 29/03/2019 10:00

INFORME DE SITUACIÓN – ÉPOCA LLUVIOSA

Este Informe fue elaborado por el Equipo Técnico de la Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos.

Fecha y Hora de actualización: viernes, 29 de marzo de 2019 – 13:06:36

6. Casos representativos y acciones de respuesta

Entre los casos más representativos ocurridos durante los últimos días podemos mencionar los siguientes:

- **Bolívar / Guaranda / Guanujo / Illuvi Km 22, Vía Guanujo – Echeandia.** El 28 de marzo a causa de las precipitaciones registradas en el sector, se produjo el deslizamiento de la plataforma asfáltica, afectando un carril de la vía. La afectación es de 20 metros lineales.
- **Cañar/Cañar/Juncal/Chuichun - Nutri Leche.** El 27 de marzo a causa de las lluvias se produjo un aluvión de tierra que obstaculiza totalmente la vía de primer orden; el tramo afectado es de 20 metros aproximadamente, al momento la vía se encuentra parcialmente habilitada. Adicionalmente, por precaución, se evacúan a 4 personas que habitan la vivienda que se encuentra al costado de la vía, las mismas que pernoctaron en la estación de Bomberos del Tambo.
- **Pichincha/Rumiñahui/Sangolquí/Padre Guayasamín y Cerro Hermoso.** A causa de las lluvias se suscitó el colapso del techo de una vivienda, en la cual habitaba una familia, quienes fueron trasladados a casa de familia acogiente. El día de hoy GAD Rumiñahui y UGR realizarán la evaluación de daños y necesidades.
- **Pichincha/ Rumiñahui/ Sangolquí/ Leopoldo Mercado y Atuntaqui – cerca de la UPC.** El 27 de marzo a causa de la caída de un rayo, dos personas que transitaban cerca del lugar fueron impactadas, posterior fueron atendidas por la Cruz Roja Ecuatoriana, una persona de 24 años de edad con diagnóstico quemadura térmica, fue trasladada al Hospital Básico de Sangolquí en condiciones estables y otra persona de 23 años de edad con diagnóstico quemadura térmica quién fue atendida en el lugar sin novedad.
- **Pichincha/Quito/San Isidro del Inca/Calles Cayetano y Los Ríos.** El 26 de marzo a causa de la lluvia se produjo un deslizamiento que afectó una vivienda de construcción mixta donde habitaba una familia compuesta por 6 personas, las cuales fueron trasladadas hacia familias acogientes. Se coordina con EPEMSEGURIDAD, la activación del fondo de emergencia.
- **Pichincha/ Rumiñahui/ Sangolquí/ Varios sectores.** El 26 de marzo a causa de las lluvias y fuertes vientos en el sector, se suscitó el desprendimiento de los techos de varias viviendas. Al momento se reportan 20 viviendas y 7 familias afectadas, las cuales permanecen en sus propias viviendas.
- **Bolívar/Guaranda/Guanujo/Quilitagua.** El 25 de marzo a causa de las lluvias registradas en el sector, se produjo un aluvión, el cual arrastró hacia la quebrada a una menor de edad. Cuerpo de Bomberos realizó la búsqueda y posteriormente los moradores informaron que fue encontrada sin signos vitales en un río por el sector de Las Cochis. Se ejecutaron los procedimientos respectivos por parte de las instituciones competentes.
- **Los Ríos/Vinces/Antonio Sotomayor/varios sectores.** Luego de las inundaciones del 18 de marzo, se ha establecido el alojamiento temporal en la Unidad Educativa Víctor Mercante al momento con 19 familias y 61 personas.
- **Los Ríos/Baba/Baba/Rcto. La Hornilla.** Luego de las inundaciones recurrentes desde el 27/02/2019, el día 25/03/2019 se activa la Unidad Educativa Benjamín Rosales para alojar a 9 familias con 34 personas.
- **Los Ríos/Babahoyo/Pimocha/Recintos: El Guarumo, Ciruelo, Convento chico, 3 Postes, Malvinas, Esperanza, La Tranca, La Eugenia, La Delia, Rcto Panigon, La Chorrera, Rcto. El Aromo.** El 26 de marzo, Técnicos del SNGRE reportaron entrega de asistencia humanitaria a las familias afectadas de estos sectores a través de la ONG - ADRA y la entrega en calidad de préstamo de 3 tanques de 2.500 litros de capacidad para el abastecimiento de líquido vital de los recintos afectados. Adicional MSP distrito 12D01 reportó la atención con brigadas médicas y la entrega de 136 litros de cloro a las familias de los sectores afectados.
- **Los Ríos/Urdaneta/Ricaurte/La Irene, San Antonio de Río, Manabí Chiquito, La Julia, La Amelia, San Clara 1 y 2.** El 23 de marzo debido al desbordamiento del río Catarama se inundaron varias viviendas, SNGRE realizó coordinación y acompañamiento con UGR, indicando las siguientes afectaciones: La Irene: 140 familias 560 personas; Manabí Chiquito: 10 familias 40 personas; San Antonio del Río: 26 familias 104 personas; La Julia 1


INFORME DE SITUACIÓN – ÉPOCA LLUVIOSA

Este Informe fue elaborado por el Equipo Técnico de la Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos.

Fecha y Hora de actualización: viernes, 29 de marzo de 2019 – 13:06:36

familia 4 personas; La Amelia: 1 familia 3 personas; Santa Clara 1: 60 familias 240 personas y Santa Clara 2: 22 familias 86 personas. En total 260 familias afectadas dentro de ésta parroquia.

- **El Oro/Santa Rosa/Santa Rosa/Varios Sectores.** El 18 de marzo por lluvias se registró el desbordamiento de los ríos Carne Amarga, río Negro y Caluguro, afectando varios sectores de la cabecera cantonal. SNGRE mediante evaluación inicial de necesidades, informa que se registran al momento 148 familias y 166 viviendas afectadas. Se registraron afectaciones al suministro de agua potable y el colapso del alcantarillado en toda la cabecera cantonal. Cuerpo de Bomberos en conjunto con personal y maquinaria de OO.PP del GAD Cantonal Santa Rosa realizan los trabajos de evacuación de aguas estancadas y limpieza de calles, asimismo se informa que personal de MSP brinda atención psicológica a los afectados por el evento. SNGRE continúa realizando monitoreo constante y articula acciones de respuesta ante el evento.
- **Guayas/Alfredo Baquerizo Moreno (Lujan)/Varios Sectores.** Continúa la entrega de asistencia humanitaria a todas las familias afectadas. Se planifica la articulación de acciones con el personal técnico y la creación de rutas de trabajo para el levantamiento de información, con la colaboración de personal del MIES y Cruz roja para levantamiento de información. MTT2 indicó que se realizó la entrega de botellas de cloro a la población afectada.
- **Manabí/Chone/Santa Rita/Varios Sectores.** Por inundaciones del 7 de marzo, al momento existen 600 familias afectadas y 100 hectáreas de cultivos afectados. Al momento se continúa realizando la entrega de asistencia humanitaria a las familias afectadas.



INFORME DE SITUACIÓN – ÉPOCA LLUVIOSA

Este Informe fue elaborado por el Equipo Técnico de la Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos.

Fecha y Hora de actualización: viernes, 29 de marzo de 2019 – 13:06:36

7. Asistencia Humanitaria Octubre 2018 – Marzo 2019

Se detalla la entrega de asistencia humanitaria por época lluviosa desde 01 de octubre del año 2018 a la fecha.

PROVINCIA	KIT COMPLEMENTARIO DE ALIMENTOS(15 DÍAS -4 PERSONAS)		KIT DE PRIMERA RESPUESTA (KPRH)	RACIONES ALIMENTICIAS 24 HORAS		KIT DE ASEO PERSONAL	KIT DE VESTIR	PAÑAL ADULTO	PAÑAL BEBÉ	TOALLAS DE BAÑO	BOTAS DE CAUCHO (PAR)	CAMAS	COBIJAS/ FRAZADAS	COLCHONES	KIT DE DORMIR	KIT DE COCINA	KIT DE VAJILLA	COCINETAS	KIT DE LIMPIEZA (ALBERGUE)	MOSQUITERAS, REDES DE CAMA	KIT MENAJE DE COCINA COMUNITARIO PARA ALBERGUES TEMPORALES	REPELENTE	FERETROS	AGUA EN RECIP. NO RETORNABLE (gal)	AGUA DISTRIBUIDA EN TANQUEROS gal (NO POTABLE)	AGUA DISTRIBUIDA EN TANQUEROS gal (POTABLE)	LITROS DE CLORO	PASTILLAS POTABILIZADORAS	TANQUE DE 2500 l	BIDONES PARA AGUA	PURIFICADORES DE AGUA	LÁMINAS DE ZINC	PANELES PREFABRICADOS	SACOS DE ENSILAJE	
AZUAY	3	1	0	5	0	0		10	3	0	0	0	0	0	8	1	0	0	4	0	0	0	0	0	0	32100	0	0	0	0	0	0	0	0	
BOLÍVAR	39	0	0	7	45	80		576	0	0	0	0	0	0	63	0	31	0	0	0	0	0	0	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
CAÑAR	0	3	0	2	0	0		0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	15200	0	0	0	0	0	0	0	0	
CHIMBORAZO	3	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	40	0	20	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	
COTOPAXI	2	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	4	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
EL ORO	46	0	0	75	140	1728		1992	0	0	5	226	221		0	0	137	5	0	226	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ESMERALDAS	63	0	0	29	2	0		0	0	0	0	33	33		0	0	5	3	41	32	0	0	0	0	0	0	0	800	0	5	5	0	0	0	
GUAYAS	93	3	229	110	0	136		142176	0	0	0	0	0	0	264	5	404	0	36	264	2	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	10	1	0	
IMBABURA	3	0	0	3	3	0		0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
LOJA	11	0	0	18	18	25		15	0	0	4	20	21		4	0	11	0	1	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
LOS RÍOS	193	0	0	496	0	376		1824	0	0	0	16	7	359	0	75	0	34	337	0	0	0	0	0	0	0	306	0	9	0	0	0	0	0	
MANABÍ	348	0	0	641	187	2320		41748	0	0	65	0	0	0	1082	0	44	0	232	389	0	156	0	0	0	0	0	1403	0	160	556	0	0	0	0
M. SANTIAGO	78	5	0	21	42	0		176	0	10	18	0	5		0	0	9	14	9	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
NAPO	1	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ORELLANA	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122132	0	0	0	0	0	0	30	0	0	
PASTAZA	2	0	0	0	0	0		240	0	0	0	2	2		6	0	4	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	
PICHINCHA	4	4	2	4	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SANTA ELENA	0	0	0	9	0	0		0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S. DOMINGO DE	0	0	0	0	0	0		0	0	0	16	6	25		0	0	0	9	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TUNGURAHUA	1	0	1	1	0	0		0	0	0	0	4	0		6	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	475	
Z. CHINCHIPE	8	9	0	4	14	0		0	0	0	0	7	7		13	4	14	0	2	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	898	25	232	1425	451	4665		188757	3	10	108	357	327		1844	10	754	31	363	1321	2	158	9	261	122132	47300	306	2203	9	183	561	40	1	475	


Fuente: UMEVA SNDGR, 29/03/2019 10:00

INFORME DE SITUACIÓN – ÉPOCA LLUVIOSA

Este Informe fue elaborado por el Equipo Técnico de la Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos.

Fecha y Hora de actualización: viernes, 29 de marzo de 2019 – 13:06:36

8. Mapa de personas afectadas por época lluviosa



9. Recomendaciones:

A toda la ciudadanía se recomienda:

1. Aliste su mochila de emergencias ante una inminente evacuación.
2. Desconecte todo artefacto eléctrico y procure alejarse de postes con cableado eléctrico dentro de áreas inundadas.
3. No intente cruzar aguas corrientes si el nivel del agua sobrepasa sus rodillas.
4. Si no puede salir ante crecientes, busque lugares altos para protegerse.
5. Manténgase informado a través de fuentes oficiales del Gobierno Nacional.

A las instituciones públicas y privadas que conforman el **Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos**, se recomienda mantener el trabajo coordinado, mantenerse informado por la fuente oficial de la emergencia a nivel nacional y retroalimentar información de los eventos peligrosos para continuar con la toma de decisiones.

Elaborado por: Analistas de las Salas de Situación de Samborondón y Quito - Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos

Aprobado por: Director de Monitoreo de Eventos Adversos