

INFORME DE SITUACIÓN – ÉPOCA LLUVIOSA

Este Informe fue elaborado por el Equipo Técnico de la Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos.
Fecha y Hora de actualización: domingo, 26 de mayo de 2019 – 11:18:26

Informe No.

129

1. Identificación del evento peligroso



| | |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Evento: | Época Lluviosa |
| Localización: | Nacional |
| Fecha y hora del evento: | Desde el 01 de octubre de 2018 – 00:00 hasta la actualidad |
| Descripción de la situación: | Desde el mes de octubre se evidencian las lluvias en el territorio ecuatoriano y se establece la época lluviosa a nivel nacional, hasta la presente fecha. |
| Nivel: | 4 |

2. Situación climática



BOLETÍN HIDROLÓGICO N°146 26/05/2019

Según el boletín hidrológico No. 146 el río **Esmeraldas** ubicado en el cantón Quinindé se encuentra en un **nivel de alerta** cuya perspectiva es la tendencia a aumentar de nivel. De igual manera el río **Napo** ubicado en el cantón Tena se encuentra en un **nivel de alerta** cuya perspectiva es la tendencia a aumentar de nivel. Se recomienda que en los ríos que se encuentren en estado de aviso y alerta, tomar las precauciones debidas a las poblaciones asentadas en sus orillas.

NOVEDADES EN RÍOS

| Provincia | Cantón | Parroquia | Sector | Río |
|----------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Desbordado (0) | | | | |
| Con tendencia a aumentar de nivel (1) | | | | |
| Esmeraldas | Eloy Alfaro | San José De Cayapas | Calle Manza | Cayapas |
| Con tendencia a disminuir de nivel (3) | | | | |
| Esmeraldas | Quinindé | Chura (Chancama) (Cab. En El Yerbero) | Salinas | Esmeraldas |
| Orellana | Francisco de Orellana | Puerto Francisco De Orellana (El Coca),Cabecera Cantonal Y Capital Provincial | Río Napo Antes de juntarse con el río Payamino | Napo |
| Orellana | Francisco de Orellana | Puerto Francisco De Orellana (El Coca),Cabecera Cantonal Y Capital Provincial | Puerto Francisco de Orellana (El Coca),cabecera cantonal y capital provincial | Payamino |

Fuente: UMEVA SNDGR, 26/05/2019 10:00

INFORME DE SITUACIÓN – ÉPOCA LLUVIOSA

Este Informe fue elaborado por el Equipo Técnico de la Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos.

Fecha y Hora de actualización: domingo, 26 de mayo de 2019 – 11:18:26

3. Niveles de alerta o de emergencia declarados (resoluciones y declaratorias):

- La Directora General del SNGRE con fecha 19 de marzo del 2019, declaró el nivel de **alerta naranja** por época lluviosa en las provincias de Guayas, El Oro, Santo Domingo de los Tsáchilas y Esmeraldas por la ocurrencia de eventos peligrosos ligados a la época invernal.
- La Directora General del SNGRE con fecha 07 de marzo del 2019 resuelve: **Cambiar** el nivel de alerta Amarilla a nivel de **alerta naranja**, en las provincias de **Manabí** y **Los Ríos**, por la ocurrencia de eventos peligrosos ligados a precipitaciones, de acuerdo a los boletines hidrológicos.
- La Directora General del SNGRE con fecha 27 de febrero del 2019 resuelve: Declarar la **alerta naranja** en la parroquia de **San José del Tambo**, del cantón Chillanes de la provincia de Bolívar, debido a la recurrencia de eventos, afectaciones históricas y de acuerdo a los pronósticos meteorológicos.
- Para la coordinación de los eventos peligrosos presentados se han activado a nivel nacional **5 COEs Provinciales, 30 COEs cantonales y 8 comisiones parroquiales para emergencias.**

4. Afectaciones – Resumen

Del 01 de octubre 2018 a la fecha, por la época lluviosa, se han presentado **1.333** eventos peligrosos:

| PROVINCIA | ALUVIÓN | COLAPSO ESTRUCTURAL | DESPLAZAMIENTO | GRANIZADA | HUNDIMIENTO | INUNDACIÓN | SOCAVAMIENTO | TORMENTA ELÉCTRICA | VENDAVAL | T _{total} |
|--------------------------------|-----------|---------------------|----------------|-----------|-------------|------------|--------------|--------------------|-----------|--------------------|
| Azuay | | | 47 | | | 5 | | | | 52 |
| Bolívar | 1 | 3 | 34 | | | 2 | 2 | | 1 | 43 |
| Cañar | 1 | | 12 | | | 3 | | | 1 | 17 |
| Carchi | 1 | | 8 | 2 | | 1 | | | | 12 |
| Chimborazo | 3 | 1 | 32 | 3 | | 6 | 1 | | 1 | 47 |
| Cotopaxi | | 1 | 16 | | | 7 | 3 | | | 27 |
| El Oro | 1 | 4 | 38 | | 1 | 53 | 6 | | 3 | 106 |
| Esmeraldas | | 1 | 27 | | 5 | 27 | 2 | | | 62 |
| Galápagos | | | | | | 1 | | | | 1 |
| Guayas | | 55 | 3 | | 1 | 79 | 2 | | 5 | 145 |
| Imbabura | | 2 | 17 | | | 6 | 1 | | | 26 |
| Loja | 1 | 3 | 70 | | | 10 | | | | 84 |
| Los Ríos | | 17 | 5 | | 3 | 55 | 6 | | 7 | 93 |
| Manabí | | 3 | 25 | | 5 | 72 | 8 | | 1 | 114 |
| Morona Santiago | 2 | | 49 | | | 8 | 9 | | 10 | 78 |
| Napo | 2 | | 44 | | | 2 | | | 4 | 52 |
| Orellana | | 1 | 4 | | | | | | 2 | 7 |
| Pastaza | | 1 | 12 | | | 10 | 4 | | 1 | 28 |
| Pichincha | 4 | 28 | 113 | 3 | | 12 | 3 | 1 | 1 | 165 |
| Santa Elena | | 2 | | | | 2 | | | | 4 |
| Santo Domingo de los Tsáchilas | | 9 | 14 | | | 7 | 2 | | | 32 |
| Sucumbíos | | | 11 | | 2 | | 5 | | 3 | 21 |
| Tungurahua | 4 | 1 | 31 | 1 | 3 | 8 | 1 | | | 49 |
| Zamora Chinchipe | 1 | | 55 | | | 12 | | | | 68 |
| Total | 21 | 132 | 667 | 9 | 20 | 388 | 55 | 1 | 40 | 1333 |

Fuente: UMEVA SNDGR, 26/05/2019 10:00

INFORME DE SITUACIÓN – ÉPOCA LLUVIOSA

Este Informe fue elaborado por el Equipo Técnico de la Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos.

Fecha y Hora de actualización: domingo, 26 de mayo de 2019 – 11:18:26

Por la presencia de eventos peligrosos, al momento se registran las siguientes afectaciones:

Personas:



Fallecidos: 25



Heridos: 50



Personas afectadas: 39.480



Personas damnificadas: 879

Viviendas:



Viviendas afectadas: 11.111



Viviendas destruidas: 149

Salud y Atención Pre-hospitalaria:



Centros de Salud afectados: 12

| Provincia | Centro de Salud | Dispensario médico IESS | Puesto de Salud | Total |
|-----------------|-----------------|-------------------------|-----------------|-----------|
| El Oro | 1 | - | - | 1 |
| Esmeraldas | 1 | - | - | 1 |
| Guayas | 2 | - | - | 2 |
| Loja | 1 | - | - | 1 |
| Manabí | 4 | - | - | 4 |
| Sucumbíos | 1 | - | - | 1 |
| Tungurahua | - | 1 | - | 1 |
| Morona Santiago | - | - | 1 | 1 |
| Total | 10 | 1 | 1 | 12 |

*Fuente: MSP, corte: 06/05/2019, UMEVA SNDGR 10/05/2019, 10:00

Educación



Unidades educativas con daño estructural 93

Unidades educativas solo con daño funcional 565

Total de unidades educativas impactadas 628

*Fuente: MINEDUC, corte: 20/05/2019, UMEVA SNDGR 23/05/2019, 12:30

Servicios básicos esenciales:



Vías de primer orden afectadas (Kilómetros) 18,39

Vías de segundo orden afectadas (Kilómetros) 10,10

Vías de tercer orden afectadas (Kilómetros) 8,79

Vías de acceso afectadas (kilómetros lineales): 37,28

Medios de vida y productividad:*



Superficie agrícola con afectación parcial (hectáreas): 65.803,23



Superficie agrícola con afectación total o pérdida (hectáreas): 8.999,35

Total de superficie agrícola impactada 74.802,58

*Fuente: MAG, corte: 11/04/2019 10:00, UMEVA SNDGR 07/05/2019

INFORME DE SITUACIÓN – ÉPOCA LLUVIOSA

Este Informe fue elaborado por el Equipo Técnico de la Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos.
Fecha y Hora de actualización: domingo, 26 de mayo de 2019 – 11:18:26

| No. | Provincia | Superficie agrícola con afectación parcial (ha.) | Superficie agrícola con afectación total ó pérdida total (ha.) | Productores afectados con pérdida total |
|-------|--------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1 | Los Ríos | 19.023,00 | 4.819,65 | 1.182,00 |
| 2 | Manabí | 45.151,85 | 2.327,75 | 1.367,00 |
| 3 | Guayas | 640,50 | 1.629,50 | 656,00 |
| 4 | Loja | 129,70 | 124,00 | 80,00 |
| 5 | Chimborazo | 12,20 | 30,70 | 114,00 |
| 6 | Pichincha | 42,00 | 9,50 | 541,00 |
| 7 | Azuay | 280,00 | 10,00 | 5,00 |
| 8 | Cañar | 18,00 | 10,00 | 5,00 |
| 9 | Santo Domingo de los Tsáchilas | 0,00 | 0,25 | 16,00 |
| 10 | Bolívar | 108,00 | 22,00 | 74,00 |
| 11 | Cotopaxi | 16,30 | 15,00 | 102,00 |
| 12 | El Oro | 358,43 | 0,00 | 54,00 |
| 13 | Esmeraldas | 19,25 | 0,00 | 10,00 |
| 14 | Zamora Chinchipe | 2,00 | 0,00 | 1,00 |
| 15 | Tungurahua | 2,00 | 1,00 | 2,00 |
| TOTAL | | 65.803,23 | 8.999,35 | 4.209,00 |

*Fuente: MAG, corte: 11/04/2019 10:00, UMEVA SNDGR 10/05/2019

5. Afectaciones por provincia

A continuación, se detalla las afectaciones por época lluviosa ocurridos desde 01 de octubre del año 2018 a la fecha:

| PROVINCIA | Personas Fallecidas | Heridos | Personas Afectadas | Personas Damnificadas | Familias Damnificadas | Viviendas Afectadas | Viviendas Destruídas | Puentes Afectados | Puentes Destruídos | Kilómetros de Vías Afectadas | Bien público afectado |
|-----------------|---------------------|---------|--------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|--------------------|------------------------------|-----------------------|
| Azuay | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0,93 | 0 |
| Bolívar | 2 | 1 | 161 | 44 | 11 | 19 | 14 | 8 | 0 | 2,42 | 2 |
| Cañar | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,24 | 0 |
| Carchi | 0 | 1 | 163 | 4 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0,49 | 0 |
| Chimborazo | 0 | 3 | 357 | 18 | 5 | 19 | 4 | 0 | 0 | 2,80 | 1 |
| Cotopaxi | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1,22 | 0 |
| El Oro | 0 | 0 | 1808 | 67 | 19 | 471 | 3 | 1 | 0 | 2,14 | 9 |
| Esmeraldas | 2 | 2 | 950 | 46 | 12 | 926 | 11 | 0 | 0 | 0,62 | 3 |
| Galápagos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Guayas | 2 | 2 | 11502 | 303 | 77 | 3632 | 35 | 2 | 0 | 2,03 | 7 |
| Imbabura | 0 | 0 | 23 | 2 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1,72 | 0 |
| Loja | 3 | 0 | 177 | 54 | 13 | 50 | 7 | 0 | 0 | 7,15 | 6 |
| Los Ríos | 1 | 4 | 9798 | 81 | 23 | 2856 | 23 | 3 | 0 | 0,08 | 0 |
| Manabí | 1 | 0 | 12585 | 27 | 9 | 2758 | 8 | 1 | 1 | 2,41 | 10 |
| Morona Santiago | 10 | 8 | 403 | 39 | 10 | 63 | 11 | 2 | 1 | 1,31 | 8 |
| Napo | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1,32 | 1 |
| Orellana | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,23 | 1 |
| Pastaza | 0 | 0 | 329 | 9 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0,43 | 4 |
| Pichincha | 0 | 23 | 243 | 43 | 16 | 119 | 5 | 1 | 0 | 2,56 | 7 |
| Santa Elena | 0 | 0 | 49 | 3 | 1 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |

INFORME DE SITUACIÓN – ÉPOCA LLUVIOSA

Este Informe fue elaborado por el Equipo Técnico de la Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos.

Fecha y Hora de actualización: domingo, 26 de mayo de 2019 – 11:18:26

| PROVINCIA | Personas Fallecidas | Heridos | Personas Afectadas | Personas Damnificadas | Familias Damnificadas | Viviendas Afectadas | Viviendas Destruídas | Puentes Afectados | Puentes Destruídos | Kilómetros de Vías Afectadas | Bien público afectado |
|--------------------------------|---------------------|-----------|--------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|--------------------|------------------------------|-----------------------|
| Santo Domingo de los Tsáchilas | 3 | 0 | 116 | 54 | 12 | 46 | 11 | 0 | 0 | 0,53 | 1 |
| Sucumbíos | 0 | 0 | 51 | 30 | 5 | 23 | 5 | 1 | 0 | 0,60 | 0 |
| Tungurahua | 0 | 2 | 524 | 2 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2,92 | 2 |
| Zamora Chinchipe | 1 | 4 | 86 | 53 | 8 | 21 | 6 | 10 | 1 | 3,14 | 1 |
| Total | 25 | 50 | 39480 | 879 | 226 | 11111 | 149 | 29 | 3 | 37,28 | 63 |

Fuente: UMEVA SNDGR, 26/05/2019 10:00

Desde octubre a la fecha, el mes con mayor número de personas afectadas es **marzo** del 2019, y la provincia con mayor número de personas afectadas es Guayas seguida de Manabí, como se evidencia en la siguiente tabla:

| Provincia | Cantidad de personas afectadas por época lluviosa | | | | | | | | Total |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|------------|-----------|-------------|-------------|--------------|------------|------------|--------------|
| | 2018 | | | 2019 | | | | | |
| | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | |
| Azuay | | 11 | | | 6 | 10 | 25 | | 52 |
| Bolívar | | 5 | | 6 | 142 | | 8 | | 161 |
| Cañar | | | | | 7 | 11 | 4 | | 22 |
| Carchi | 103 | 60 | | | | | | | 163 |
| Chimborazo | | 31 | | | | 172 | 154 | | 357 |
| Cotopaxi | | | | 7 | 19 | 12 | 20 | | 58 |
| El Oro | | 9 | | 199 | 293 | 1301 | 6 | | 1808 |
| Esmeraldas | | | 8 | 271 | 5 | 474 | | 192 | 950 |
| Guayas | 3 | | 14 | 113 | 574 | 10604 | 177 | 17 | 11502 |
| Imbabura | | | | | 7 | 16 | | | 23 |
| Loja | | 8 | | 5 | 18 | 85 | 61 | | 177 |
| Los Ríos | | | | 1498 | 1189 | 6935 | 173 | 3 | 9798 |
| Manabí | | | | 365 | 2367 | 9784 | 45 | 24 | 12585 |
| Morona Santiago | | 125 | 30 | 43 | | | 5 | 192 | 403 |
| Napo | | | | 11 | | | 4 | | 15 |
| Orellana | 8 | | | | | | | | 8 |
| Pastaza | 4 | 7 | | | 5 | | 1 | 312 | 329 |
| Pichincha | | 4 | | | 23 | 165 | 51 | | 243 |
| Santa Elena | | | | | 49 | | | | 49 |
| Santo Domingo de los Tsáchilas | | | | 9 | 7 | 100 | | | 116 |
| Sucumbíos | 49 | | | | | | 2 | | 51 |
| Tungurahua | 500 | 3 | 13 | | | 5 | 3 | | 524 |
| Zamora Chinchipe | 10 | 39 | | | 15 | 7 | 15 | | 86 |
| Total | 677 | 302 | 65 | 2527 | 4726 | 29690 | 753 | 740 | 39480 |

Fuente: UMEVA SNDGR, 26/05/2019 10:00

6. Casos representativos y acciones de respuesta

Entre los casos más representativos ocurridos durante los últimos días podemos mencionar los siguientes:

- **Esmeraldas/ Eloy Alfaro/ San José De Cayapas/ Varios sectores.** El 17/05/2019 debido a las fuertes lluvias, se produjo el desbordamiento del río Cayapas, donde se registró la afectación de **131 viviendas** en los diferentes recintos. Para brindar atención se activó el COE Cantonal de Eloy Alfaro.
- **Esmeraldas/ Eloy Alfaro/ San Francisco De Onzole/ Recintos: Zancudo, Arenales, Boca de Iscuande, Pintor 1 y Pintor 2.** El 17/05/2019 debido a las fuertes lluvias, se produjo el desbordamiento del río Onzole, se reportó el ingreso de

INFORME DE SITUACIÓN – ÉPOCA LLUVIOSA

Este Informe fue elaborado por el Equipo Técnico de la Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos.

Fecha y Hora de actualización: domingo, 26 de mayo de 2019 – 11:18:26

agua en 320 viviendas del recinto. Cuerpo de Bomberos de Eloy Alfaro se encuentran en el sitio en conjunto con personal de la UGR-GAD Cantonal Eloy Alfaro en una lancha realizando recorrido en los sectores afectados.

- **Esmeraldas/ Eloy Alfaro/ San Francisco De Onzole/ Santo Domingo.** El 17/05/2019 por motivo de las fuertes lluvias se produjo el desbordamiento del río Onzole, donde se registraron la afectación de 52 familias y 52 viviendas. Con fecha 17/05/2019, se activó el COE Cantonal de Eloy Alfaro.
- **Pichincha/Puerto Quito, cabecera cantonal/ Rcto. La Abundancia, Rcto. Puerto Rico, Rcto. San Francisco, Barrio 12 de Octubre.** El 16/05/2019 producto de las fuertes lluvias, se suscitó el desbordamiento del Río Caoni, al momento se han reportado 25 viviendas inundadas. El GAD Puerto Quito realizó la entrega de 20 kits de alimentos a las 20 familias afectadas.
- **Pastaza/Pastaza/Río Corrientes/ Comunidades de Makusar e Iniak.** El 16/05/2019. Debido a las lluvias registradas en el sector. Se produjo la inundación de aproximadamente de 7 chacras de cultivos de: yuca, plátano, naranjilla y papa china, resultando afectadas 7 familias en el sector de Makusar y 1 familia en Iniak. Un total de 32 personas. Técnicos de SNGRE conjuntamente con el Teniente Político, el presidente de la Junta Parroquial Río Corrientes y el técnico de la UGR-GAD Cantonal Pastaza, realizaron inspecciones y evaluación de daños.
- **Esmeraldas/Quinindé/La Unión/Varios Sectores (Barrio San Ramón, Barrio 7 de Septiembre, Barrio La Alborada, Barrio Bella Vista, Guayabal),** el 16/05/2019 producto de las fuertes lluvias, se suscitó el desbordamiento el estero Cocola, lo que ocasionó una inundación que dejó las siguientes afectaciones: 57 viviendas afectadas, 58 familias con un total de 192 personas afectadas. El SNGRE coordinó con personal de la PPNN y C.B quienes avanzaron al sitio a verificar las novedades. Personal de Uprea-SNGRE CZ1 informa que hasta el momento 11 familias conformadas por 32 personas se encuentran alojadas de manera temporal en el salón de actos del GAD Parroquial de la Unión y que 6 familias integradas por 19 personas permanecen en casas de familias acogientes.
- **Morona Santiago/Morona/Zuñá (Zúñac)/Purshi, vía Zúñac – Límite Provincial Chimborazo / Morona Santiago – Alshi [E46],** el 16/05/2019 producto de la lluvia se produjo el deslizamiento de grandes rocas que obstaculizaron 7 metros de la vía de primer orden. SNGRE-CZ6-UMEVA MSA coordinó con MTOP-MSA la atención para la limpieza de la vía. PPNN realizó la verificación del evento. Al momento la vía se encuentra **parcialmente habilitada**.
- **Los Ríos/Quevedo/Quevedo, Cabecera Cantonal/Anillo vial, vía San Carlos – Buena Fe [E25],** el 16/05/2019 por la lluvia se produjo un deslizamiento que obstaculizó 10 metros de la vía de primer orden, CTE informó del evento. Al momento la vía se encuentra **parcialmente habilitada**.
- **Manabí/El Carmen/El Carmen, Cabecera Cantonal/Av. Carlos Alberto Aray – La Margarita,** el 15/05/2019 a causa de la lluvia se suscitó el colapso de dos paredes de una vivienda de construcción mixta (hormigón y madera), donde habita una familia (4 personas) que serán evacuadas por seguridad a casa de familia acogiente.
- **Los Ríos/Quevedo/San Cristóbal/Isla del Río,** el 15/05/2019 producto de las lluvias se produjo la anegación de varias calles, donde un niño de 7 años de edad fue arrastrado por la fuerza de la corriente cayendo en una alcantarilla. CB-Quevedo asistió al lugar para rescatar al menor siendo trasladado por ambulancia del MSP al hospital "Sagrado Corazón de Jesús" de Quevedo, donde se confirmó su deceso.
- **Sucumbíos/Gonzalo Pizarro/El Reventador/Km 97, 99 y 100, vía Lago Agrio - Quito [E45],** el 14/05/2019 producto de las lluvias se produjo un deslizamiento que obstaculizó la vía de primer orden. El SNGRE coordinó con el GAD Cantonal Gonzalo Pizarro y MTOP Sucumbíos para los trabajos de limpieza y habilitación vial. La afectación fue de 30 metros lineales. Al momento la vía se encuentra **habilitada**.
- **Tungurahua/Baños de Agua Santa/Río Verde/Hidroeléctrica San Francisco, vía Baños – Puyo [E30],** el 14/05/2019 producto de las lluvias se produjo un deslizamiento que obstaculizó la vía de primer orden. Policía Nacional verificó el evento y brindó seguridad en el sector. el SNGRE coordinó con el MTOP Tungurahua la limpieza y habilitación de la vía, reportando una afectación aproximada de 25 metros lineales. Al momento la vía se encuentra **habilitada**.
- **Pichincha/Cayambe/Cangahua/Km. 11 vía Oyacachi – Cangahua,** el 13/05/2019 producto de las lluvias se produjo un socavamiento de tierra bajo la capa asfáltica afectando la vía de segundo orden. SNGRE coordina con GAD Cayambe los trabajos de rehabilitación de la vía. Personal de la Unidad de Gestión de Riesgos del cantón, informa que los trabajos culminaron en el sitio la afectación a la vía fue de 10 metros lineales y al momento la vía se encuentra **habilitada** al tránsito vehicular.
- **Sucumbíos/Gonzalo Pizarro/Lumbaqui/Recinto La Amarilla, vía Lago Agrio - La Bonita [E10],** el 13/05/2019 a causa de las lluvias se produjo un deslizamiento que afectó la vía de primer orden en 20 metros, SNGRE coordinó con GAD Cantonal Gonzalo Pizarro y MTOP para los trabajos de limpieza y habilitación de la vía. Al momento la vía se encuentra **habilitada**.

INFORME DE SITUACIÓN – ÉPOCA LLUVIOSA

Este Informe fue elaborado por el Equipo Técnico de la Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos.

Fecha y Hora de actualización: domingo, 26 de mayo de 2019 – 11:18:26

- **Morona Santiago/Limón Indanza/General Leonidas Gutiérrez/ Km. 40+100, vía Bella Unión-Limón [E45]**, el 13/05/2019 producto de las lluvias se produjo un deslizamiento que afectó la vía de primer orden en 10 metros, MTOP realiza trabajos de limpieza. Al momento la vía se encuentra **habilitada**.
- **Manabí/Tosagua/Tosagua, Cabecera Cantonal/La Chipornia, km 21, vía La Margarita - Bahía [E383]**, el 7/05/2019 producto de lluvias se produjo un deslizamiento que afecta totalmente la vía de primer orden, MTOP realiza los trabajos de limpieza y despojo de material pétreo. Al momento la vía se encuentra **parcialmente habilitada** con una afectación aproximada de 30 metros lineales.
- **Morona Santiago/Morona / Sevilla Don Bosco/Sector, Miazal**, el 6/05/2019 por lluvias en el sector, se produjo el incremento del caudal del río Mangosiza. El equipo técnico interinstitucional (MIES, SNGRE, GAD-C, C.B., MAG, MSP), verificó lo siguiente: 3 familias damnificadas (14 personas), 2 familias afectadas (24 personas), 3 viviendas y 1 puente peatonal destruidos, 2 viviendas, 1 unidad educativa, 1 unidad de salud, y 1 pista de aterrizaje afectados, además se reportó 20.5 hectáreas de cultivos (Maíz, plátano, yuca) perdidos.



INFORME DE SITUACIÓN – ÉPOCA LLUVIOSA

Este Informe fue elaborado por el Equipo Técnico de la Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos.

Fecha y Hora de actualización: domingo, 26 de mayo de 2019 – 11:18:26

7. Asistencia Humanitaria Octubre 2018 – Mayo 2019

Se detalla la entrega de asistencia humanitaria por época lluviosa desde 01 de octubre del año 2018 a la fecha.

| PROVINCIA | KIT COMPLEMENTARIO DE ALIMENTOS (15 DÍAS -4) | KIT DE PRIMERA RESPUESTA (KPRH) PARA 3 DÍAS | RACIONES ALIMENTICIAS 24 HORAS | KIT DE ASEO PERSONAL | KIT DE VESTIR | PAÑAL ADULTO | PAÑAL BEBÉ | TOALLAS DE BAÑO | BOTAS DE CAUCHO (PAR) | CAMAS | COBIJAS/ FRAZADAS | COLCHONES | KIT DE DORMIR | KIT DE COCINA | KIT DE VAJILLA | COCINETAS | KIT DE LIMPIEZA (ALBERGUE) | MOSQUITERAS, REDES DE CAMA | KIT MENAJE DE COCINA | REPELENTE | FERETROS | AGUA EN RECIPIENTES NO RETURNABLE (gal) | AGUA DISTRIBUIDA EN TANQUEROS gal (NO POTABLE) | AGUA DISTRIBUIDA EN TANQUEROS gal (POTABLE) | LITROS DE CLORO | PASTILLAS POTABILIZADORAS | TANQUE DE 2500 l | BIDONES PARA AGUA | PURIFICADORES DE AGUA | SAQUILLOS CONTROL DE INUNDACIONES | LÁMINAS DE ZINC | PANELES PREFABRICADOS | CLAVOS lb. | OTROS | SACOS DE ENSILAJE | | |
|-----------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|---------------|--------------|------------|-----------------|-----------------------|-------|-------------------|-----------|---------------|---------------|----------------|-----------|----------------------------|----------------------------|----------------------|-----------|----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------------|------------|-------|-------------------|------|---|
| Azuay | 3 | 4 | 0 | 17 | 0 | 0 | 15 | 13 | 0 | 2 | 13 | 16 | 8 | 1 | 10 | 0 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | |
| Bolívar | 39 | 0 | 0 | 7 | 45 | 80 | 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| Cañar | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 11 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | |
| Carchi | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Chimborazo | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 27 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | |
| Cotopaxi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | |
| El oro | 153 | 0 | 0 | 144 | 251 | 1808 | 2232 | 0 | 0 | 5 | 355 | 550 | 0 | 0 | 217 | 5 | 0 | 541 | 0 | 2 | 0 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3865 | 0 |
| Esmeraldas | 93 | 0 | 0 | 84 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 13 | 0 | 5 | 3 | 26 | 41 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1160 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | |
| Guayas | 362 | 158 | 1097 | 693 | 573 | 296 | 143160 | 0 | 85 | 13 | 198 | 0 | 1423 | 5 | 1227 | 0 | 40 | 1612 | 2 | 0 | 0 | 502 | 0 | 3000 | 0 | 348 | 0 | 169 | 0 | 600 | 10 | 1 | 0 | 10 | 0 | | |
| Imbabura | 5 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Loja | 15 | 2 | 0 | 40 | 40 | 31 | 35 | 0 | 0 | 4 | 38 | 39 | 26 | 0 | 15 | 0 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | |
| Los Ríos | 258 | 34 | 555 | 514 | 4 | 376 | 2688 | 0 | 0 | 57 | 16 | 7 | 444 | 0 | 136 | 1 | 41 | 386 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1414 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | |
| Manabí | 358 | 0 | 0 | 665 | 227 | 2320 | 43332 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 1123 | 0 | 49 | 0 | 239 | 509 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1431 | 0 | 172 | 562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3182 | 0 | |
| Morona Santiago | 86 | 5 | 0 | 26 | 42 | 0 | 176 | 0 | 10 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | |
| Napo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Orellana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pastaza | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | |
| Pichincha | 4 | 4 | 2 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 70 | 0 | 35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | |

INFORME DE SITUACIÓN – ÉPOCA LLUVIOSA

Este Informe fue elaborado por el Equipo Técnico de la Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos.

Fecha y Hora de actualización: domingo, 26 de mayo de 2019 – 11:18:26

| PROVINCIA | KIT COMPLEMENTARIO DE ALIMENTOS(15 DÍAS -4 | KIT DE PRIMERA RESPUESTA (KPRH) PARA 3 DÍAS | RACIONES ALIMENTICIAS 24 HORAS | KIT DE ASEO PERSONAL | KIT DE VESTIR | PAÑAL ADULTO | PAÑAL BEBÉ | TOALLAS DE BAÑO | BOTAS DE CAUCHO (PAR) | CAMAS | COBUJAS/ FRAZADAS | COLCHONES | KIT DE DORMIR | KIT DE COCINA | KIT DE VAJILLA | COCINETAS | KIT DE LIMPIEZA (ALBERGUE) | MOSQUITERAS, REDES DE CAMA | KIT MENAJE DE COCINA | REPELENTE | FERETROS | AGUA EN RECIPIENTES NO RETORNABLE (gal) | AGUA DISTRIBUIDA EN TANQUEROS gal (NO POTABLE) | AGUA DISTRIBUIDA EN TANQUEROS gal (POTABLE) | LITROS DE CLORO | PASTILLAS POTABILIZADORAS | TANQUE DE 2500 l | BIDONES PARA AGUA | PURIFICADORES DE AGUA | SAQUILLOS CONTROL DE INUNDACIONES | LÁMINAS DE ZINC | PANELES PREFABRICADOS | CLAVOS lb. | OTROS | SACOS DE ENSILAJE | | | |
|--------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|---------------|--------------|---------------|-----------------|-----------------------|------------|-------------------|------------|---------------|---------------|----------------|-----------|----------------------------|----------------------------|----------------------|------------|----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------------|------------|-------------|-------------------|-----|---|---|
| Santa Elena | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Santo Domingo De Los Tsáchilas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 21 | 32 | 62 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536 | 0 | |
| Sucumbios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tungurahua | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 475 | | |
| Zamora Chinchipe | 8 | 11 | 0 | 12 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 24 | 4 | 14 | 0 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | | |
| TOTAL | 1403 | 226 | 1655 | 2263 | 1259 | 4911 | 192459 | 38 | 95 | 235 | 776 | 746 | 3264 | 10 | 1790 | 34 | 389 | 3205 | 4 | 232 | 9 | 1603 | 122132 | 50300 | 1414 | 2939 | 12 | 412 | 567 | 600 | 81 | 1 | 1 | 8229 | 475 | | | |

Fuente: UMEVA SNDGR, 26/05/2019 10:00



EL
GOBIERNO
DE TODOS




INFORME DE SITUACIÓN – ÉPOCA LLUVIOSA

Este Informe fue elaborado por el Equipo Técnico de la Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos.

Fecha y Hora de actualización: domingo, 26 de mayo de 2019 – 11:18:26

8. Mapa de personas afectadas por época lluviosa



9. Recomendaciones:

A toda la ciudadanía se recomienda:

1. Aliste su mochila de emergencias ante una inminente evacuación.
2. Desconecte todo artefacto eléctrico y procure alejarse de postes con cableado eléctrico dentro de áreas inundadas.
3. No intente cruzar aguas correntosas si el nivel del agua sobrepasa sus rodillas.
4. Si no puede salir ante crecientes, busque lugares altos para protegerse.
5. Manténgase informado a través de fuentes oficiales del Gobierno Nacional.

A las instituciones públicas y privadas que conforman el **Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos**, se recomienda mantener el trabajo coordinado, mantenerse informado por la fuente oficial de la emergencia a nivel nacional y retroalimentar información de los eventos peligrosos para continuar con la toma de decisiones.

Elaborado por: Analistas de las Salas de Situación de Samborondón y Quito - Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos

Aprobado por: Director de Monitoreo de Eventos Adversos