

INFORME DE SITUACIÓN – ÉPOCA LLUVIOSA

Este Informe fue elaborado por el Equipo Técnico de la Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos.
Fecha y Hora de actualización: Lunes, 20 de mayo de 2019 – 14:38:58

Informe No.

126

1. Identificación del evento peligroso



Evento:	Época Lluviosa
Localización:	Nacional
Fecha y hora del evento:	Desde el 01 de octubre de 2018 – 00:00 hasta la actualidad
Descripción de la situación:	Desde el mes de octubre se evidencian las lluvias en el territorio ecuatoriano y se establece la época lluviosa a nivel nacional, hasta la presente fecha.
Nivel:	4

2. Situación climática

ALERTA HIDROLÓGICA

En el boletín hidrológico No. 131 emitido por el INAMHI el 20 de mayo (08h35), se ha generado el siguiente aviso:

Región Costa

Provincia de Esmeraldas

Cantón Quindé: Río Guayllabamba, **umbral de alarma**, niveles bajando, posibles poblaciones afectadas, Esmeraldas, Chura, Viche, Majua, Chinca, San Mateo, Tachina, y asentamientos ubicados en sus orillas.

Provincia de Los Ríos

Cantón Babahoyo: Río San Pablo, **umbral de alarma**, niveles bajando, posibles poblaciones afectadas, Babahoyo, Guayaquil, Durán, Balsapamba, Samborondón, Tarifa y asentamientos ubicados en sus orillas.

Región Amazónica

Provincia de Orellana

Cantón Orellana: Río Payamino, **umbral de alarma**, niveles bajando, posibles poblaciones afectadas, El Coca, Panacocha, Santa María de Huririma, Tiptuni, Nuevo Rocafuerte y asentamientos ubicados en sus orillas.



NOVEDADES EN RÍOS

Provincia	Cantón	Parroquia	Sector	Nombre del Río o cuerpo de agua
DESBORDADO (2)				
Esmeraldas	Eloy Alfaro	Maldonado	Maldonado	Santiago
Esmeraldas	Eloy Alfaro	San José De Cayapas	San José De Cayapas	Cayapas
CON TENDENCIA A AUMENTAR DE NIVEL (4)				
Esmeraldas	Quindé	Rosa Zárate (Quindé), Cabecera Cantonal	Rosa Zárate	Quindé
Esmeraldas	Quindé	Chura (Chancama) (Cab. En El Yerbero)	Salinas	Esmeraldas
Esmeraldas	Rioverde	Rioverde, Cabecera Cantonal	Malecón Lagarto	Lagarto
Esmeraldas	Quindé	La Unión	San Ramón	Cocola
CON TENDENCIA A DISMINUIR DE NIVEL (5)				
Carchi	Montúfar	La Paz	La Paz	Apaquí en Gruta La Paz
Los Ríos	Babahoyo	Clemente Baquerizo	El Palmar	San Pablo
Los Ríos	Babahoyo	Febres Cordero (Las Juntas) (Cab. en Mata de Cacao)	Rcto. La Rosita	Marcelina
Morona Santiago	Tiwintza	San José de Morona	Puente sobre el río Morona	Morona
Pichincha	Puerto Quito	Puerto Quito, cabecera cantonal	Entrada la Playita	Caoni

Fuente: UMEVA SNDGR, 20/05/2019 13:00

INFORME DE SITUACIÓN – ÉPOCA LLUVIOSA

Este Informe fue elaborado por el Equipo Técnico de la Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos.

Fecha y Hora de actualización: lunes, 20 de mayo de 2019 – 14:38:58

3. Niveles de alerta o de emergencia declarados (resoluciones y declaratorias):

- La Directora General del SNGRE con fecha 19 de marzo del 2019, declaró el nivel de **alerta naranja** por época lluviosa en las provincias de Guayas, El Oro, Santo Domingo de los Tsáchilas y Esmeraldas por la ocurrencia de eventos peligrosos ligados a la época invernal.
- La Directora General del SNGRE con fecha 07 de marzo del 2019 resuelve: **Cambiar** el nivel de alerta Amarilla a nivel de **alerta naranja**, en las provincias de **Manabí** y **Los Ríos**, por la ocurrencia de eventos peligrosos ligados a precipitaciones, de acuerdo a los boletines hidrológicos.
- La Directora General del SNGRE con fecha 27 de febrero del 2019 resuelve: Declarar la **alerta naranja** en la parroquia de **San José del Tambo**, del cantón Chillanes de la provincia de Bolívar, debido a la recurrencia de eventos, afectaciones históricas y de acuerdo a los pronósticos meteorológicos.
- Para la coordinación de los eventos peligrosos presentados se han activado a nivel nacional **5 COEs Provinciales, 35 COEs cantonales y 10 comisiones parroquiales para emergencias.**

4. Afectaciones – Resumen

Del 01 de octubre 2018 a la fecha, por la época lluviosa, se han presentado **1.289** eventos peligrosos:

PROVINCIA	ALUVIÓN	COLAPSO ESTRUCTURAL	DESIZAMIENTO	GRANIZADA	HUNDIMIENTO	INUNDACIÓN	SOCAVAMIENTO	TORRENTA FIÉTRICA	VENDAVAL	TOTAL
Azuay			47			5				52
Bolívar	1	3	34			2	2		1	43
Cañar	1		12			3			1	17
Carchi	1		8	2		1				12
Chimborazo	3	1	32	3		6	1		1	47
Cotopaxi		1	16			7	3			27
El Oro	1	4	38		1	53	6		3	106
Esmeraldas		1	25		5	21	2			54
Galápagos						1				1
Guayas		54	3		1	79	2		5	144
Imbabura		2	17			6	1			26
Loja	1	3	70			10				84
Los Ríos		17	5		3	55	6		7	93
Manabí		3	25		5	72	8		1	114
Morona Santiago	2		48			8	9		10	77
Napo	2		38			2			4	46
Orellana		1	3						2	6
Pastaza		1	12			10	3		1	27
Pichincha	4	28	109	3		11	3	1	1	160
Santa Elena		2				2				4
Santo Domingo de los Tsáchilas		9	13			7	2			31
Sucumbíos			11		2		5		3	21
Tungurahua	4	1	31	1	3	8	1			49
Zamora Chinchipe	1		38			9				48
Total	21	131	635	9	20	378	54	1	40	1.289

Fuente: UMEVA SNDGR, 20/05/2019 13:00

Por la presencia de eventos peligrosos, al momento se registran las siguientes afectaciones:

Personas:



Fallecidos: 24



Heridos: 50



Personas afectadas: 39.190



Personas damnificadas: 844

Viviendas:

INFORME DE SITUACIÓN – ÉPOCA LLUVIOSA

Este Informe fue elaborado por el Equipo Técnico de la Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos.

Fecha y Hora de actualización: Lunes, 20 de mayo de 2019 – 14:38:58



Viviendas afectadas: 10.416



Viviendas destruidas: 144

Salud y Atención Pre-hospitalaria:



Centros de Salud afectados: 12

Provincia	Centro de Salud	Dispensario médico IESS	Puesto de Salud	Total
El Oro	1	-	-	1
Esmeraldas	1	-	-	1
Guayas	2	-	-	2
Loja	1	-	-	1
Manabí	4	-	-	4
Sucumbíos	1	-	-	1
Tungurahua	-	1	-	1
Morona Santiago	-	-	1	1
Total	10	1	1	12

*Fuente: MSP, corte: 06/05/2019, UMEVA SNDGR 10/05/2019, 10:00

Educación



Unidades educativas con daño estructural 91

Unidades educativas solo con daño funcional 526

Total de unidades educativas impactadas 617

*Fuente: MINEDUC, corte: 15/05/2019, UMEVA SNDGR 15/05/2019, 14:30

Servicios básicos esenciales:



Vías de primer orden afectadas (Kilómetros) 17,94

Vías de segundo orden afectadas (Kilómetros) 10,02

Vías de tercer orden afectadas (Kilómetros) 8,65

Vías de acceso afectadas (kilómetros lineales): 36,61

Medios de vida y productividad:*



Superficie agrícola con afectación parcial (hectáreas): 65.803,23



Superficie agrícola con afectación total o pérdida (hectáreas): 8.999,35

Total de superficie agrícola impactada 74.802,58

*Fuente: MAG, corte: 11/04/2019 10:00, UMEVA SNDGR 07/05/2019

No.	Provincia	Superficie agrícola con afectación parcial (ha.)	Superficie agrícola con afectación total ó pérdida total (ha.)	Productores afectados con pérdida total
1	Los Ríos	19.023,00	4.819,65	1.182,00
2	Manabí	45.151,85	2.327,75	1.367,00
3	Guayas	640,50	1.629,50	656,00
4	Loja	129,70	124,00	80,00
5	Chimborazo	12,20	30,70	114,00
6	Pichincha	42,00	9,50	541,00
7	Azuay	280,00	10,00	5,00

INFORME DE SITUACIÓN – ÉPOCA LLUVIOSA

Este Informe fue elaborado por el Equipo Técnico de la Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos.

Fecha y Hora de actualización: Lunes, 20 de mayo de 2019 – 14:38:58

No.	Provincia	Superficie agrícola con afectación parcial (ha.)	Superficie agrícola con afectación total ó pérdida total (ha.)	Productores afectados con pérdida total
8	Cañar	18,00	10,00	5,00
9	Santo Domingo de los Tsáchilas	0,00	0,25	16,00
10	Bolívar	108,00	22,00	74,00
11	Cotopaxi	16,30	15,00	102,00
12	El Oro	358,43	0,00	54,00
13	Esmeraldas	19,25	0,00	10,00
14	Zamora Chinchipe	2,00	0,00	1,00
15	Tungurahua	2,00	1,00	2,00
TOTAL		65.803,23	8.999,35	4.209,00

*Fuente: MAG, corte: 11/04/2019 10:00, UMEVA SNDGR 10/05/2019

5. Afectaciones por provincia

A continuación, se detalla las afectaciones por época lluviosa ocurridos desde 01 de octubre del año 2018 a la fecha:

PROVINCIA	Personas Fallecidas	Heridos	Personas Afectadas	Personas Damnificadas	Familias Damnificadas	Viviendas Afectadas	Viviendas Destruídas	Educativas Afectadas	Unidades de Salud Afectadas	Puentes Afectados	Puentes Destruídos	Metros de Vías Afectadas	Bien público afectado
Azuay	0	0	52	0	0	20	1	1	0	0	0	931	0
Bolívar	2	1	161	44	11	19	14	0	0	8	0	2417	2
Cañar	0	0	22	0	0	6	0	0	0	0	0	240	0
Carchi	0	1	163	4	1	13	1	0	0	0	0	492	0
Chimborazo	0	3	357	18	5	19	4	1	0	0	0	2801	1
Cotopaxi	0	0	58	0	0	14	0	1	0	0	0	1218	0
El Oro	0	0	1750	67	19	437	3	9	1	1	0	2135	9
Esmeraldas	2	2	950	46	10	243	9	1	1	0	0	564	3
Galápagos	0	0	0	0	0	1	0	4	0	0	0	0	0
Guayas	2	2	11502	301	76	3630	34	97	5	2	0	2030	7
Imbabura	0	0	23	2	1	7	1	4	0	0	0	1724	0
Loja	3	0	177	54	13	50	7	4	2	0	0	7150	6
Los Ríos	1	4	9798	81	23	2856	23	8	0	3	0	80	0
Manabí	1	0	12465	27	9	2757	8	114	4	1	1	2412	9
Morona Santiago	10	8	403	39	10	63	11	1	1	2	1	1298	8
Napo	0	0	15	0	0	3	0	1	0	0	0	1268	1
Orellana	0	0	8	0	0	2	0	0	0	0	0	185	1
Pastaza	0	0	217	9	2	50	2	0	0	0	0	429	4
Pichincha	0	23	243	43	16	118	5	11	3	1	0	2480	6
Santa Elena	0	0	49	3	1	14	1	0	0	0	0	0	0
Santo Domingo de los Tsáchilas	2	0	116	54	12	46	11	0	0	0	0	519	0
Sucumbíos	0	0	51	30	5	23	5	0	0	1	0	600	0
Tungurahua	0	2	524	2	1	15	0	2	1	0	0	2917,5	2
Zamora Chinchipe	1	4	86	20	3	10	4	0	0	10	1	1881	0
Total	24	50	39.190	844	218	10.416	144	259	18	29	3	35.771,5	59

Fuente: UMEVA SNDGR, 20/05/2019 13:00

INFORME DE SITUACIÓN – ÉPOCA LLUVIOSA

Este Informe fue elaborado por el Equipo Técnico de la Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos.

Fecha y Hora de actualización: Lunes, 20 de mayo de 2019 – 14:38:58

Desde octubre a la fecha, el mes con mayor número de personas afectadas es **marzo** del 2019, y la provincia con mayor número de personas afectadas es Manabí seguida de Guayas, como se evidencia en la siguiente tabla:

Provincia	CANTIDAD DE PERSONAS AFECTADAS POR ÉPOCA LLUVIOSA								
	2018			2019					Total
	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	
Azuay	0	11	0	0	6	10	25	0	52
Bolívar	0	5	0	6	142	0	8	0	161
Cañar	0	0	0	0	7	11	4	0	22
Carchi	103	60	0	0	0	0	0	0	163
Chimborazo	0	31	0	0	0	172	154	0	357
Cotopaxi	0	0	0	7	19	12	20	0	58
El Oro	0	9	0	199	293	1243	6	0	1750
Esmeraldas	0	0	8	271	5	474	0	192	950
Galápagos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Guayas	3	0	14	113	574	10604	177	17	11502
Imbabura	0	0	0	0	7	16	0	0	23
Loja	0	8	0	5	18	85	61	0	177
Los Ríos	0	0	0	1498	1189	6935	173	3	9798
Manabí	0	0	0	365	2251	9780	45	24	12465
Morona Santiago	0	125	30	43	0	5	8	192	403
Napo	0	0	0	11	0	4	0	0	15
Orellana	8	0	0	0	0	0	0	0	8
Pastaza	4	7	0	0	5	0	1	200	217
Pichincha	0	4	0	0	23	165	51	0	243
Santa Elena	0	0	0	0	49	0	0	0	49
Santo Domingo de los Tsáchilas	0	0	0	9	7	100	0	0	116
Sucumbíos	49	0	0	0	0	0	2	0	51
Tungurahua	500	3	13	0	0	5	3	0	524
Zamora Chinchi	10	39	0	0	15	7	15	0	86
Total	677	302	65	2527	4610	29628	753	628	39190

Fuente: UMEVA SNDGR, 20/05/2019 13:00

6. Casos representativos y acciones de respuesta

Entre los casos más representativos ocurridos durante los últimos días podemos mencionar los siguientes:

- **Pichincha/Puerto Quito, cabecera cantonal/ Rcto. La Abundancia, Rcto. Puerto Rico, Rcto. San Francisco, Barrio 12 de Octubre.** El 16/05/2019 producto de las fuertes lluvias, se suscitó el desbordamiento del Río Caoni, al momento se han reportado 25 viviendas Inundadas. El GAD Puerto Quito realizó la entrega de 20 kits de alimentos a las 20 familias afectadas.
- **Pastaza/Pastaza/Río Corrientes/ Comunidades de Makusar e Iniak.** El 16/05/2019. Debido a las lluvias registradas en el sector. Se produjo la inundación de aproximadamente de 7 chacras de cultivos de: yuca, plátano, naranjilla y papa china, resultando afectadas 7 familias en el sector de Makusar y 1 familia en Iniak. Un total de 32 personas. Técnicos de SNGRE conjuntamente con el Teniente Político, el presidente de la Junta Parroquial Río Corrientes y el técnico de la UGR-GAD Cantonal Pastaza, realizaron inspecciones y evaluación de daños.
- **Esmeraldas/Quinindé/La Unión/Varios Sectores (Barrio San Ramón, Barrio 7 de Septiembre, Barrio La Alborada, Barrio Bella Vista, Guayabal),** el 16/05/2019 producto de las fuertes lluvias, se suscitó el desbordamiento el estero Cocola, lo que ocasionó una inundación que dejó las siguientes afectaciones: 57 viviendas afectadas, 58 familias con un total de 192 personas afectadas. El SNGRE coordinó con personal de la PPNN y C.B quienes avanzaron al sitio a verificar las novedades. Personal de Uprea-SNGRE CZ1 informa que hasta el momento 11 familias conformadas por 32 personas se encuentran alojadas de manera temporal en el salón de actos del GAD Parroquial de la Unión y que 6 familias integradas por 19 personas permanecen en casas de familias acogientes.
- **Morona Santiago/Morona/Zuñia (Zúñac)/Purshi, vía Zúñac – Límite Provincial Chimborazo / Morona Santiago – Alshi [E46],** el 16/05/2019 producto de la lluvia se produjo el deslizamiento de grandes rocas que obstaculizaron 7 metros de la vía de primer orden. SNGRE-CZ6-UMEVA MSA coordinó con MTOP-MSA la atención para la limpieza de la vía. PPNN realizó la verificación del evento. Al momento la vía se encuentra **parcialmente habilitada**.

INFORME DE SITUACIÓN – ÉPOCA LLUVIOSA

Este Informe fue elaborado por el Equipo Técnico de la Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos.

Fecha y Hora de actualización: Lunes, 20 de mayo de 2019 – 14:38:58

- **Los Ríos/Quevedo/Quevedo, Cabecera Cantonal/Anillo vial, vía San Carlos – Buena Fe [E25]**, el 16/05/2019 por la lluvia se produjo un deslizamiento que obstaculizó 10 metros de la vía de primer orden, CTE informó del evento. Al momento la vía se encuentra **parcialmente habilitada**.
- **Manabí/El Carmen/El Carmen, Cabecera Cantonal/Av. Carlos Alberto Aray – La Margarita**, el 15/05/2019 a causa de la lluvia se suscitó el colapso de dos paredes de una vivienda de construcción mixta (hormigón y madera), donde habita una familia (4 personas) que serán evacuadas por seguridad a casa de familia acogiente.
- **Los Ríos/Quevedo/San Cristóbal/Isla del Río**, el 15/05/2019 producto de las lluvias se produjo la anegación de varias calles, donde un niño de 7 años de edad fue arrastrado por la fuerza de la corriente cayendo en una alcantarilla. CB-Quevedo asistió al lugar para rescatar al menor siendo trasladado por ambulancia del MSP al hospital “Sagrado Corazón de Jesús” de Quevedo, donde se confirmó su deceso.
- **Sucumbíos/Gonzalo Pizarro/El Reventador/Km 97, 99 y 100, vía Lago Agrio - Quito [E45]**, el 14/05/2019 producto de las lluvias se produjo un deslizamiento que obstaculizó la vía de primer orden. El SNGRE coordinó con el GAD Cantonal Gonzalo Pizarro y MTOP Sucumbíos para los trabajos de limpieza y habilitación vial. La afectación fue de 30 metros lineales. Al momento la vía se encuentra **habilitada**.
- **Tungurahua/Baños de Agua Santa/Río Verde/Hidroeléctrica San Francisco, vía Baños – Puyo [E30]**, el 14/05/2019 producto de las lluvias se produjo un deslizamiento que obstaculizó la vía de primer orden. Policía Nacional verificó el evento y brindó seguridad en el sector. el SNGRE coordinó con el MTOP Tungurahua la limpieza y habilitación de la vía, reportando una afectación aproximada de 25 metros lineales. Al momento la vía se encuentra **habilitada**.
- **Morona Santiago/San Juan Bosco/Pan de Azúcar/Km. 5 vía San Juan Bosco – Limón Indanza [E45]**, el 14/05/2019 a causa de las lluvias se produjo un deslizamiento de tierra que afectó 10 metros de la vía de primer orden. PPNN confirmó el evento. SNGRE-CZ6-UMEVA-MSA coordina la atención del evento con MTOP-MSA. Al momento la vía se encuentra **habilitada**.
- **Pichincha/Cayambe/Cangahua/Km. 11 vía Oyacachi – Cangahua**, el 13/05/2019 producto de las lluvias se produjo un socavamiento de tierra bajo la capa asfáltica afectando la vía de segundo orden. Al momento la vía se encuentra **cerrada**.
- **Sucumbíos/Gonzalo Pizarro/Lumbaqui/Recinto La Amarilla, vía Lago Agrio - La Bonita [E10]**, el 13/05/2019 a causa de las lluvias se produjo un deslizamiento que afectó la vía de primer orden en 20 metros, SNGRE coordinó con GAD Cantonal Gonzalo Pizarro y MTOP para los trabajos de limpieza y habilitación de la vía. Al momento la vía se encuentra **habilitada**.
- **Morona Santiago/Limón Indanza/General Leonidas Gutiérrez/ Km. 40+100, vía Bella Unión-Limón [E45]**, el 13/05/2019 producto de las lluvias se produjo un deslizamiento que afectó la vía de primer orden en 10 metros, MTOP realiza trabajos de limpieza. Al momento la vía se encuentra **habilitada**.
- **Pichincha/San Miguel De Los Bancos/San Miguel de Los Bancos , cabecera cantonal/Km 103, vía Calacalí - La Independencia [E28]**. EL 7/05/2019 a causa de las lluvias se produjo un deslizamiento que afectó totalmente la vía de primer orden en alrededor de 35 metros lineales, Personal del GAD Pichincha realizó trabajos de limpieza dejandola **totalmente habilitada** al tránsito vehicular.
- **Manabí/Tosagua/Tosagua, Cabecera Cantonal/La Chipornia, km 21, vía La Margarita - Bahía [E383]**, el 7/05/2019 producto de lluvias se produjo un deslizamiento que afecta totalmente la vía de primer orden, MTOP realiza los trabajos de limpieza y despojo de material pétreo. Al momento la vía se encuentra **parcialmente habilitada** con una afectación aproximada de 30 metros lineales.
- **Morona Santiago/Morona / Sevilla Don Bosco/Sector, Miazal**, el 6/05/2019 por lluvias en el sector, se produjo el incremento del caudal del río Mangosiza. El equipo técnico interinstitucional (MIES, SNGRE, GAD-C, C.B., MAG, MSP), verificó lo siguiente: 3 familias damnificadas (14 personas), 2 familias afectadas (24 personas), 3 viviendas y 1 puente peatonal destruidos, 2 viviendas, 1 unidad educativa, 1 unidad de salud, y 1 pista de aterrizaje afectados, además se reportó 20.5 hectáreas de cultivos (Maíz, plátano, yuca) perdidos.
- **Manabí/Chone/Canuto/Línea Férrea entrada al recinto Hueso de Vaca.**, el 4/05/2019 a causa de las lluvias se incrementó el caudal del Río Canuto, ocasionando que se inunden varios sectores de la parroquia. Al momento se reportan 5 viviendas afectadas con el ingreso de agua, pérdida de cultivos y animales de granja. Las familias afectadas permanecen en sus viviendas. Cuerpo de Bomberos de Chone realizó trabajos de extracción del agua dentro de los patios de las viviendas y maquinaria de GAD Provincial realizaron la limpieza de la palizada. El SNGRE coordinó con la UGR Cantonal la evaluación de daños y necesidades.

INFORME DE SITUACIÓN – ÉPOCA LLUVIOSA

Este Informe fue elaborado por el Equipo Técnico de la Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos.

Fecha y Hora de actualización: lunes, 20 de mayo de 2019 – 14:38:58

7. Asistencia Humanitaria Octubre 2018 – Mayo 2019

Se detalla la entrega de asistencia humanitaria por época lluviosa desde 01 de octubre del año 2018 a la fecha.

PROVINCIA	KIT COMPLEMENTARIO DE ALIMENTOS	KIT DE PRIMERA RESPUESTA	RACIONES ALIMENTICIAS	KIT DE ASEO PERSONAL	KIT DE VESTIR	PAÑAL ADULTO	PAÑAL BEBÉ	TOALLAS DE BAÑO	BOTAS DE CAUCHO (PAR)	CAMAS	COBIJAS/ FRAZADAS	COLCHONES	KIT DE DORMIR	KIT DE COCINA	KIT DE VAJILLA	COCINETAS	KIT DE LIMPIEZA (ALBERGUE)	MOSQUITERAS, REDES DE CAMA	KIT MENAJE DE COCINA COMUNITARIO/ALBERGUES TEMPORALES	REPELENTE	FERETROS	AGUA EN RECIPIENTES NO RETORNABLE (gal)	AGUA DISTRIBUIDA EN TANQUEROS gal (NO POTABLE)	AGUA DISTRIBUIDA EN TANQUEROS gal (POTABLE)	LITROS DE CLORO	PASTILLAS POTABILIZADORAS	TANQUE DE 2500l	BIDONES PARA AGUA	PURIFICADORES DE AGUA	SAQUILLOS CONTROL DE INUNDACIONES	LAMINAS DE ZINC	OTROS		
AZUAY	3	4	0	17	0	0	15	13	0	2	13	16	8	1	10	0	16	3	0	0	0	0	0	32100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57
BOLÍVAR	39	0	0	7	45	80	576	0	0	0	0	0	63	0	31	0	0	0	0	0	0	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	
CAÑAR	0	8	0	4	0	0	5	0	0	4	11	11	0	0	1	0	7	2	0	0	0	0	0	15200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34
CARCHI	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CHIMBORAZO	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52	0	27	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	0	0	191		
COTOPAXI	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	6	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	16	
EL ORO	105	0	0	144	251	1808	2232	0	0	5	355	550	0	0	217	5	0	541	0	2	0	990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3865	
ESMERALDAS	93	0	0	84	50	0	0	0	0	0	40	40	13	0	5	3	26	41	0	74	0	0	0	0	1160	0	5	5	0	0	0	79		
GUAYAS	362	158	1097	691	573	296	143160	0	85	13	198	0	1423	5	1227	0	40	1612	2	0	0	502	0	3000	0	348	0	169	0	600	10	0		
IMBABURA	5	0	0	7	6	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
LOJA	15	2	0	40	40	31	35	0	0	4	38	39	26	0	15	0	1	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	
LOS RÍOS	258	34	555	513	3	376	2688	0	0	57	16	7	444	0	135	11	41	384	2	0	0	0	0	0	1414	0	12	0	0	0	0	0	52	
MANABÍ	358	0	0	665	227	2320	43332	0	0	65	0	0	1123	0	49	0	239	509	0	156	0	0	0	0	0	1431	0	172	562	0	0	3182		
MORONA SANTIAGO	86	5	0	26	42	0	176	0	10	20	0	5	0	0	12	14	11	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	65		
NAPO	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ORELLANA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122132	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	
PASTAZA	2	0	0	0	0	0	240	0	0	0	6	6	6	0	7	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	18		
PICHINCHA	4	4	2	39	0	0	0	0	0	44	0	0	70	0	35	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	0	0	5	35		
SANTA ELENA	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS	0	0	0	0	0	0	25	0	21	32	62	0	0	0	11	0	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	536	
SUCUMBÍOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0		
TUNGURAHUA	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	4	0	6	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	10		
ZAMORA CHINCHIPE	8	11	0	12	20	0	0	0	0	0	7	7	24	4	14	0	2	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	
TOTAL	1355	226	1655	2260	1258	4911	192459	38	95	235	776	746	3264	10	1789	34	389	3203	4	232	9	1603	122132	50300	1414	2939	12	412	567	600	81	8212		

Fuente: UMEVA SNDGR, 20/05/2019 13:00




INFORME DE SITUACIÓN – ÉPOCA LLUVIOSA

Este Informe fue elaborado por el Equipo Técnico de la Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos.

Fecha y Hora de actualización: Lunes, 20 de mayo de 2019 – 14:38:58

8. Mapa de personas afectadas por época lluviosa



9. Recomendaciones:

A toda la ciudadanía se recomienda:

1. Aliste su mochila de emergencias ante una inminente evacuación.
2. Desconecte todo artefacto eléctrico y procure alejarse de postes con cableado eléctrico dentro de áreas inundadas.
3. No intente cruzar aguas correntosas si el nivel del agua sobrepasa sus rodillas.
4. Si no puede salir ante crecientes, busque lugares altos para protegerse.
5. Manténgase informado a través de fuentes oficiales del Gobierno Nacional.

A las instituciones públicas y privadas que conforman el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos, se recomienda mantener el trabajo coordinado, mantenerse informado por la fuente oficial de la emergencia a nivel nacional y retroalimentar información de los eventos peligrosos para continuar con la toma de decisiones.

Elaborado por: Analistas de las Salas de Situación de Samborondón y Quito - Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos

Aprobado por: Director de Monitoreo de Eventos Adversos