

INFORME DE SITUACIÓN – ÉPOCA LLUVIOSA

Este Informe fue elaborado por el Equipo Técnico de la Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos.
Fecha y Hora de actualización: miércoles, 29 de mayo de 2019 – 14:24:44

Informe No.



132

1. Identificación del evento peligroso



Evento:	Época Lluviosa
Localización:	Nacional
Fecha y hora del evento:	Desde el 01 de octubre de 2018 – 00:00 hasta la actualidad
Descripción de la situación:	Desde el mes de octubre se evidencian las lluvias en el territorio ecuatoriano y se establece la época lluviosa a nivel nacional, hasta la presente fecha.
Nivel:	4

2. Situación climática



La máxima precipitación registrada desde el 27/05/2019 al 28/05/2019 se suscitó en la estación ubicada en La Maná con 10.2 mm, además la máxima precipitación acumulada registrada en lo que va de mayo se presentó en la estación ubicada en Santo Domingo con 567.3.

NOVEDADES EN RÍOS

No existen novedades en ríos.

Fuente: UMEVA SNDGR, 29/05/2019 09:30

3. Niveles de alerta o de emergencia declarados (resoluciones y declaratorias):

- La Directora General del SNGRE con fecha 19 de marzo del 2019, declaró el nivel de **alerta naranja** por época lluviosa en las provincias de Guayas, El Oro, Santo Domingo de los Tsáchilas y Esmeraldas por la ocurrencia de eventos peligrosos ligados a la época invernal.

INFORME DE SITUACIÓN – ÉPOCA LLUVIOSA

Este Informe fue elaborado por el Equipo Técnico de la Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos.

Fecha y Hora de actualización: miércoles, 29 de mayo de 2019 – 14:24:44

- La Directora General del SNGRE con fecha 07 de marzo de 2019 resuelve: **Cambiar** el nivel de alerta Amarilla a nivel de **alerta naranja**, en las provincias de **Manabí** y **Los Ríos**, por la ocurrencia de eventos peligrosos ligados a precipitaciones, de acuerdo a los boletines hidrológicos.
- La Directora General del SNGRE con fecha 27 de febrero del 2019 resuelve: Declarar la **alerta naranja** en la parroquia de **San José del Tambo**, del cantón Chillanes de la provincia de Bolívar, debido a la recurrencia de eventos, afectaciones históricas y de acuerdo a los pronósticos meteorológicos.
- Para la coordinación de los eventos peligrosos presentados se han activado a nivel nacional **5 COEs Provinciales, 30 COEs cantonales y 8 comisiones parroquiales para emergencias.**

4. Afectaciones – Resumen

Del 01 de octubre 2018 a la fecha, por la época lluviosa, se han presentado **1.343** eventos peligrosos:

PROVINCIA	ALUVIÓN	COLAPSO ESTRUCTURAL	DESIZAMIENTO	GRANIZADA	HUNDIMIENTO	INUNDACIÓN	SOCAVAMIENTO	TORRENTE ELÉCTRICA	VENDAVAL	Total
Azuay			47			5				52
Bolívar	1	3	34			2	2		1	43
Cañar	1		12			3			1	17
Carchi	1	1	8	2		1				13
Chimborazo	3	1	32	3		6	1		1	47
Cotopaxi		1	16			7	3			27
El Oro	1	4	38		1	53	6		3	106
Esmeraldas		1	27		5	27	2			62
Galápagos						1				1
Guayas		55	3		1	79	2		5	145
Imbabura		2	17			6	1			26
Loja	1	3	70			10				84
Los Ríos		17	5		3	55	6		7	93
Manabí		3	25		5	73	8		1	115
Morona Santiago	2		50			8	9		10	79
Napo	2		47			2			4	55
Orellana		1	4						2	7
Pastaza		1	12			11	4		1	29
Pichincha	4	28	113	3		12	3	1	1	165
Santa Elena		2				2				4
Santo Domingo de los Tsáchilas		9	14			7	2			32
Sucumbíos			11		2		5		3	21
Tungurahua	4	1	33	1	3	9	1			52
Zamora Chinchipe	1		55			12				68
Total	21	133	673	9	20	391	55	1	40	1343

Fuente: UMEVA SNDGR, 29/05/2019 09:30

Por la presencia de eventos peligrosos, al momento se registran las siguientes afectaciones:

Personas:



Fallecidos:

25



Heridos:

50

INFORME DE SITUACIÓN – ÉPOCA LLUVIOSA

Este Informe fue elaborado por el Equipo Técnico de la Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos.
Fecha y Hora de actualización: miércoles, 29 de mayo de 2019 – 14:24:44



Personas afectadas: 39.480



Personas damnificadas: 885

Viviendas:



Viviendas afectadas: 11.109



Viviendas destruidas: 150

Salud y Atención Pre-hospitalaria:



Centros de Salud afectados: 12

Provincia	Centro de Salud	Dispensario médico IESS	Puesto de Salud	Total
El Oro	1	-	-	1
Esmeraldas	1	-	-	1
Guayas	2	-	-	2
Loja	1	-	-	1
Manabí	4	-	-	4
Sucumbíos	1	-	-	1
Tungurahua	-	1	-	1
Morona Santiago	-	-	1	1
Total	10	1	1	12

*Fuente: MSP, corte: 06/05/2019, UMEVA SNDGR 29/05/2019, 09:30

Educación



Unidades educativas con daño estructural	93
Unidades educativas solo con daño funcional	565
Total de unidades educativas impactadas	628

*Fuente: MINEDUC, corte: 20/05/2019, UMEVA SNDGR 29/05/2019, 09:30

Servicios básicos esenciales:



Vías de primer orden afectadas (Kilómetros)	18,45
Vías de segundo orden afectadas (Kilómetros)	10,11
Vías de tercer orden afectadas (Kilómetros)	8,80
Vías de acceso afectadas (kilómetros lineales):	37,36

Medios de vida y productividad:*



Superficie agrícola con afectación parcial (hectáreas):	65.803,23
Superficie agrícola con afectación total o pérdida (hectáreas):	8.999,35
Total de superficie agrícola impactada	74.802,58

*Fuente: MAG, corte: 11/04/2019 10:00, UMEVA SNDGR 29/05/2019

No.	Provincia	Superficie agrícola con afectación parcial (ha.)	Superficie agrícola con afectación total o pérdida total (ha.)	Productores afectados con pérdida total
1	Los Ríos	19.023,00	4.819,65	1.182,00
2	Manabí	45.151,85	2.327,75	1.367,00
3	Guayas	640,50	1.629,50	656,00
4	Loja	129,70	124,00	80,00

INFORME DE SITUACIÓN – ÉPOCA LLUVIOSA

Este Informe fue elaborado por el Equipo Técnico de la Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos.
Fecha y Hora de actualización: miércoles, 29 de mayo de 2019 – 14:24:44

No.	Provincia	Superficie agrícola con afectación parcial (ha.)	Superficie agrícola con afectación total o pérdida total (ha.)	Productores afectados con pérdida total
5	Chimborazo	12,20	30,70	114,00
6	Pichincha	42,00	9,50	541,00
7	Azuay	280,00	10,00	5,00
8	Cañar	18,00	10,00	5,00
9	Santo Domingo de los Tsáchilas	0,00	0,25	16,00
10	Bolívar	108,00	22,00	74,00
11	Cotopaxi	16,30	15,00	102,00
12	El Oro	358,43	0,00	54,00
13	Esmeraldas	19,25	0,00	10,00
14	Zamora Chinchipe	2,00	0,00	1,00
15	Tungurahua	2,00	1,00	2,00
TOTAL		65.803,23	8.999,35	4.209,00

*Fuente: MAG, corte: 11/04/2019 10:00, UMEVA SNDGR 29/05/2019

5. Afectaciones por provincia

A continuación, se detalla las afectaciones por época lluviosa ocurridos desde 01 de octubre del año 2018 a la fecha:

PROVINCIA	Personas Fallecidas	Heridos	Personas Afectadas	Personas Damnificadas	Familias Damnificadas	Viviendas Afectadas	Viviendas Destruídas	Puentes Afectados	Puentes Destruídos	Kilómetros de Vías Afectadas	Bien público afectado
Azuay	0	0	52	0	0	20	1	0	0	0,93	0
Bolívar	2	1	161	44	11	19	14	8	0	2,42	2
Cañar	0	0	22	0	0	6	0	0	0	0,24	0
Carchi	0	1	163	10	2	13	2	0	0	0,49	0
Chimborazo	0	3	357	18	5	19	4	0	0	2,80	1
Cotopaxi	0	0	58	0	0	14	0	0	0	1,22	0
El Oro	0	0	1808	67	19	471	3	1	0	2,14	9
Esmeraldas	2	2	950	46	12	926	11	0	0	0,62	3
Galápagos	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0
Guayas	2	2	11502	303	77	3632	35	2	0	2,03	7
Imbabura	0	0	23	2	1	7	1	0	0	1,72	0
Loja	3	0	177	54	13	50	7	0	0	7,15	6
Los Ríos	1	4	9798	81	23	2856	23	3	0	0,08	0
Manabí	1	0	12585	27	9	2758	8	1	1	2,41	10
Morona Santiago	10	8	403	39	10	63	11	2	1	1,32	8
Napo	0	0	15	0	0	3	0	0	0	1,38	1
Orellana	0	0	8	0	0	2	0	0	0	0,23	1
Pastaza	0	0	329	9	2	10	2	0	0	0,43	4
Pichincha	0	23	243	43	16	119	5	1	0	2,57	7
Santa Elena	0	0	49	3	1	14	1	0	0	0,00	0
Santo Domingo de los Tsáchilas	3	0	116	54	12	46	11	0	0	0,53	1
Sucumbíos	0	0	51	30	5	23	5	1	0	0,60	0
Tungurahua	0	2	524	2	1	16	0	0	0	2,93	2
Zamora Chinchipe	1	4	86	53	8	21	6	10	1	3,14	1

INFORME DE SITUACIÓN – ÉPOCA LLUVIOSA

Este Informe fue elaborado por el Equipo Técnico de la Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos.
Fecha y Hora de actualización: miércoles, 29 de mayo de 2019 – 14:24:44

PROVINCIA	Personas Fallecidas	Heridos	Personas Afectadas	Personas Damnificadas	Familias Damnificadas	Viviendas Afectadas	Viviendas Destruídas	Puentes Afectados	Puentes Destruídos	Kilómetros de Vías Afectadas	Bien público afectado
Total	25	50	39480	885	227	11109	150	29	3	37,36	63

Fuente: UMEVA SNDGR, 29/05/2019 09:30

Desde octubre a la fecha, el mes con mayor número de personas afectadas es **marzo** del 2019, y la provincia con mayor número de personas afectadas es Guayas seguida de Manabí, como se evidencia en la siguiente tabla:

PROVINCIA	2018			2019					Total
	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	
Azuay	0	11	0	0	6	10	25	0	52
Bolívar	0	5	0	6	142	0	8	0	161
Cañar	0	0	0	0	7	11	4		22
Carchi	103	60	0		0	0	0	0	163
Chimborazo	0	31	0	0	0	172	154		357
Cotopaxi	0	0	0	7	19	12	20	0	58
El Oro	0	9	0	199	293	1301	6	0	1808
Esmeraldas	0	0	8	27	5	474	0	192	950
Galápagos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Guayas	3	0	14	113	574	10604	177	17	11502
Imbabura	0	0	0	0	7	16	0	0	23
Loja	0	8	0	5	18	85	61	0	177
Los Ríos	0	0	0	1498	1189	6935	173	3	9798
Manabí	0	0	0	365	2367	9784	45	24	12585
Morona Santiago	0	125	30	43	0	5	8	192	403
Napo	0	0	0	11	0	4	0	0	15
Orellana	8	0	0	0	0	0	0	0	8
Pastaza	4	7	0	0	5	0	1	312	329
Pichincha	0	4	0	0	23	165	51	0	243
Santa Elena	0	0	0	0	49	0	0	0	49
Santo Domingo De Los Tsáchilas	0	0	0	9	7	100	0	0	116
Sucumbios	49	0	0	0	0	0	2	0	51
Tungurahua	500	3	13	0	0	5	3	0	524
Zamora Chinchipe	10	39	0	0	15	7	15	0	86
Total	677	302	65	2527	4726	29690	753	740	39480

Fuente: UMEVA SNDGR, 29/05/2019 09:30

6. Casos representativos y acciones de respuesta

Entre los casos más representativos ocurridos durante los últimos días podemos mencionar los siguientes:

- Actualmente se encuentran activos 6 COE's Provinciales en: Bolívar, El Oro, Manabí, Los Ríos, Santo Domingo y el 28 de mayo se activó el COE Provincial de Pastaza por las inundaciones suscitadas en las parroquias Río Tigre, Río Corrientes y Curaray.
- Pastaza/ Pastaza/ Río Tigre/ Comunidades de Wiririma, Yanayaku, Tsuraka, Juyuintza y Nueva Amazonas**, el 28/05/2019 se activó el COE Provincial debido a las lluvias registradas y afectaciones a **50 familias** en las diferentes comunidades: Wiririma (**16**), Yanayaku (**7**), Tsuraka (**7**), Juyuintza (**13**) y Nueva Amazonas (**7**). Además, se informa que por el desbordamiento del río Conombo se ven afectados otros sectores como: Kawao, Shiona, Yantzanaentza, Santa Rosa, Kanai, donde en las próximas horas se realizará el levantamiento de información por afectación.

INFORME DE SITUACIÓN – ÉPOCA LLUVIOSA

Este Informe fue elaborado por el Equipo Técnico de la Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos.

Fecha y Hora de actualización: miércoles, 29 de mayo de 2019 – 14:24:44

- **Esmeraldas/ Eloy Alfaro/ San José De Cayapas/ Varios sectores.** El 17/05/2019 debido a las fuertes lluvias, se produjo el desbordamiento del río Cayapas, donde se registró la afectación de **131 viviendas** en los diferentes recintos. Para brindar atención se activó el COE Cantonal de Eloy Alfaro.
- **Esmeraldas/ Eloy Alfaro/ San Francisco De Onzole/ Recintos: Zancudo, Arenales, Boca de Iscuande, Pintor 1 y Pintor 2.** El 17/05/2019 debido a las fuertes lluvias, se produjo el desbordamiento del río Onzole, se reportó el ingreso de agua en **320 viviendas** del recinto. Cuerpo de Bomberos de Eloy Alfaro, en conjunto con personal de la UGR-GAD Cantonal Eloy Alfaro, en una lancha realizaron recorridos en los sectores afectados.
- **Esmeraldas/ Eloy Alfaro/ San Francisco De Onzole/ Santo Domingo.** El 17/05/2019 por motivo de las fuertes lluvias se produjo el desbordamiento del río Onzole, donde se registraron la afectación de 52 familias y 52 viviendas. Con fecha 17/05/2019, se activó el COE Cantonal de Eloy Alfaro.
- **Pichincha/Puerto Quito, cabecera cantonal/ Rcto. La Abundancia, Rcto. Puerto Rico, Rcto. San Francisco, Barrio 12 de Octubre.** El 17/05/2019 producto de las fuertes lluvias, se suscitó el desbordamiento del Río Caoni, al momento se han reportado 25 viviendas inundadas. El GAD Puerto Quito realizó la entrega de 20 kits de alimentos a las 20 familias afectadas.
- **Pastaza/Pastaza/Río Corrientes/ Comunidades de Makusar e Iniak.** El 16/05/2019. Debido a las lluvias registradas en el sector. Se produjo la inundación de aproximadamente de 7 chacras de cultivos de: yuca, plátano, naranjilla y papa china, resultando afectadas 7 familias en el sector de Makusar y 1 familia en Iniak. Un total de 32 personas. Técnicos de SNGRE conjuntamente con el Teniente Político, el presidente de la Junta Parroquial Río Corrientes y el técnico de la UGR-GAD Cantonal Pastaza, realizaron inspecciones y evaluación de daños.
- **Esmeraldas/Quinindé/La Unión/Varios Sectores (Barrio San Ramón, Barrio 7 de Septiembre, Barrio La Alborada, Barrio Bella Vista, Guayabal),** el 16/05/2019 producto de las fuertes lluvias, se suscitó el desbordamiento del estero Cocola, lo que ocasionó una inundación que dejó las siguientes afectaciones: 57 viviendas afectadas, 58 familias con un total de 192 personas afectadas. El SNGRE coordinó con personal de la PPNN y C.B quienes avanzaron al sitio a verificar las novedades. Personal de Uprea-SNGRE CZ1 informa que hasta el momento 11 familias conformadas por 32 personas se encuentran alojadas de manera temporal en el salón de actos del GAD Parroquial de la Unión y que 6 familias integradas por 19 personas permanecen en casas de familias acogientes.
- **Morona Santiago/Morona/Zuñia (Zúñac)/Purshi, vía Zúñac – Límite Provincial Chimborazo / Morona Santiago – Alshi [E46],** el 16/05/2019 producto de la lluvia se produjo el deslizamiento de grandes rocas que obstaculizaron 7 metros de la vía de segundo orden. SNGRE-CZ6-UMEVA MSA coordinó con MTOP-MSA la atención para la limpieza de la vía. PPNN realizó la verificación del evento. Al momento la vía se encuentra **parcialmente habilitada**.
- **Los Ríos/Quevedo/Quevedo, Cabecera Cantonal/Anillo vial, vía San Carlos – Buena Fe [E25],** el 16/05/2019 por la lluvia se produjo un deslizamiento que obstaculizó 10 metros de la vía de primer orden, CTE informó del evento. Al momento la vía se encuentra **parcialmente habilitada**.
- **Manabí/El Carmen/El Carmen, Cabecera Cantonal/Av. Carlos Alberto Aray – La Margarita,** el 15/05/2019 a causa de la lluvia se suscitó el colapso de dos paredes de una vivienda de construcción mixta (hormigón y madera), donde habita una familia (4 personas) fue evacuada por seguridad a casa de familia acogiente.
- **Los Ríos/Quevedo/San Cristóbal/Isla del Río,** el 15/05/2019 producto de las lluvias se produjo la anegación de varias calles, donde un niño de 7 años de edad fue arrastrado por la fuerza de la corriente cayendo en una alcantarilla. CB-Quevedo asistió al lugar para rescatar al menor siendo trasladado por ambulancia del MSP al hospital "Sagrado Corazón de Jesús" de Quevedo, donde se confirmó su deceso.
- **Pastaza/ Pastaza/ Río Tigre/Comunidades de: Wiririma, Yanayaku, Tsuana, Juyuintza y Nueva Amazonas,** el 14/05/2019 se reportó el desbordamiento del río Curaray, personal del SNGRE CZ3-Uprea y UGR-GAD Cantonal Pastaza, continuando con la evaluación de daños a más comunidades, reportan afectaciones a 45 familias en la parroquia Río Tigre asentadas en los sectores de: Pavacachi (4), Valle Hermoso (9), Ninamarum (9), Macao (11) y en Sisa (12)
- **Manabí/Tosagua/Tosagua, Cabecera Cantonal/La Chipornia, km 21, vía La Margarita - Bahía [E383],** el 7/05/2019 producto de lluvias se produjo un deslizamiento que afecta totalmente la vía de primer orden, MTOP realiza los trabajos de limpieza y despojo de material pétreo. Al momento la vía se encuentra **parcialmente habilitada** con una afectación aproximada de 30 metros lineales.
- **Morona Santiago/Morona / Sevilla Don Bosco/Sector, Miazal,** el 6/05/2019 por lluvias en el sector, se produjo el incremento del caudal del río Mangosiza. El equipo técnico interinstitucional (MIES, SNGRE, GAD-C, C.B., MAG, MSP), verificó lo siguiente: 3 familias damnificadas (14 personas), 2 familias afectadas (24 personas), 3 viviendas y 1 puente

INFORME DE SITUACIÓN – ÉPOCA LLUVIOSA

Este Informe fue elaborado por el Equipo Técnico de la Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos.

Fecha y Hora de actualización: miércoles, 29 de mayo de 2019 – 14:24:44

peatonal destruidos, 2 viviendas, 1 unidad educativa, 1 unidad de salud, y 1 pista de aterrizaje afectados, además se reportó 20.5 hectáreas de cultivos (Maíz, plátano, yuca) perdidos.



INFORME DE SITUACIÓN – ÉPOCA LLUVIOSA

Este Informe fue elaborado por el Equipo Técnico de la Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos.

Fecha y Hora de actualización: miércoles, 29 de mayo de 2019 – 14:24:44

7. Asistencia Humanitaria Octubre 2018 – Mayo 2019

Se detalla la entrega de asistencia humanitaria por época lluviosa desde 01 de octubre del año 2018 a la fecha.

PROVINCIA	KIT COMPLEMENTARIO DE ALIMENTOS (15 DÍAS -4)	KIT DE PRIMERA RESPUESTA (KPRH) PARA 3 DÍAS	RACIONES ALIMENTICIAS 24 HORAS	KIT DE ASEO PERSONAL	KIT DE VESTIR	PAÑAL ADULTO	PAÑAL BEBÉ	TOALLAS DE BAÑO	BOTAS DE CAUCHO (PAR)	CAMAS	COBIJAS/ FRAZADAS	COLCHONES	KIT DE DORMIR	KIT DE COCINA	KIT DE VAJILLA	COCINETAS	KIT DE LIMPIEZA (ALBERCUEJES)	MOSQUITERAS, REDES DE CAMA	KIT MENAJE DE COCINA	REPELENTE	FERETROS	AGUA EN RECIPIENTES NO RETORNABLE (gal)	AGUA DISTRIBUIDA EN TANQUEROS gal (NO POTABLE)	AGUA DISTRIBUIDA EN TANQUEROS gal (POTABLE)	LITROS DE CLORO	PASTILLAS POTABILIZADORAS	TANQUE DE 2500 l	BIDONES PARA AGUA	PURIFICADORES DE AGUA	SAQUILLOS CONTROL DE INUNDACIONES	LÁMINAS DE ZINC	PANELES PREFABRICADOS	CLAVOS Lb.	OTROS	SACOS DE ENSILAJE		
Azuay	3	4	0	17	0	0	15	13	0	2	13	16	8	1	10	0	16	3	0	0	0	0	0	32100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57	0	
Bolívar	39	0	0	7	45	80	576	0	0	0	0	0	63	0	31	0	0	0	0	0	0	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	
Cañar	0	8	0	4	0	0	5	0	0	4	11	11	0	0	1	0	7	2	0	0	0	0	0	15200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34	0
Carchi	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Chimborazo	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52	0	27	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	191	0	
Cotopaxi	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	6	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	16	0	
El oro	153	0	0	144	251	1808	2232	0	0	5	355	550	0	0	217	5	0	541	0	2	0	990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3865	0	
Esmeraldas	93	0	0	84	50	0	0	0	0	0	40	40	13	0	5	3	26	41	0	74	0	0	0	0	0	1160	0	5	5	0	0	0	0	0	79	0	
Guayas	362	158	1097	693	573	296	143160	0	85	13	198	0	1423	5	1227	0	40	1612	2	0	0	502	0	3000	0	348	0	169	0	600	10	1	0	10	0		
Imbabura	5	0	0	7	6	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Loja	15	2	0	40	40	31	35	0	0	4	38	39	26	0	15	0	1	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0	
Los Ríos	258	34	555	514	4	376	2688	0	0	57	16	7	446	0	136	1	41	386	2	0	0	0	0	0	1414	0	12	0	0	0	0	0	0	0	52	0	
Manabí	358	0	0	665	227	2320	43332	0	0	65	0	0	1123	0	49	0	239	509	0	156	0	0	0	0	0	1431	0	172	562	0	0	0	0	0	3182	0	
Morona Santiago	86	5	0	26	42	0	176	0	10	20	0	5	0	0	12	14	11	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	0	0	0	65	0	
Napo	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Orellana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122132	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	1	0	0	
Pastaza	2	0	0	0	0	0	240	0	0	0	6	6	6	0	7	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	18	0	
Pichincha	4	4	2	39	0	0	0	0	0	44	0	0	70	0	35	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	36	0		

INFORME DE SITUACIÓN – ÉPOCA LLUVIOSA

Este Informe fue elaborado por el Equipo Técnico de la Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos.

Fecha y Hora de actualización: miércoles, 29 de mayo de 2019 – 14:24:44

PROVINCIA	KIT COMPLEMENTARIO DE ALIMENTOS(15 DÍAS -4	KIT DE PRIMERA RESPUESTA (KPBH) PARA 3 DÍAS	RACIONES ALIMENTICIAS 24 HORAS	KIT DE ASEO PERSONAL	KIT DE VESTIR	PAÑAL ADULTO	PAÑAL BEBÉ	TOALLAS DE BAÑO	BOTAS DE CAUCHO (PAR)	CAMAS	COBUJAS/ FRAZADAS	COLCHONES	KIT DE DORMIR	KIT DE COCINA	KIT DE VAJILLA	COCINETAS	KIT DE LIMPIEZA (ALBERGUE)	MOSQUITERAS, REDES DE CAMA	KIT MENAJE DE COCINA	REPELENTE	FERETROS	AGUA EN RECIPIENTES NO RETORNABLE (gal)	AGUA DISTRIBUIDA EN TANQUEROS gal (NO POTABLE)	AGUA DISTRIBUIDA EN TANQUEROS gal (POTABLE)	LITROS DE CLORO	PASTILLAS POTABILIZADORAS	TANQUE DE 2500 l	BIDONES PARA AGUA	PURIFICADORES DE AGUA	SAQUILLOS CONTROL DE INUNDACIONES	LÁMINAS DE ZINC	PANELES PREFABRICADOS	CLAVOS lb.	OTROS	SACOS DE ENSILAJE		
Santa Elena	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Santo Domingo De Los Tsáchilas	0	0	0	0	0	0	0	25	0	21	32	62	0	0	0	11	0	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	536	0
Sucumbíos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0		
Tungurahua	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	4	0	6	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	10	475		
Zamora Chinchipe	8	11	0	12	20	0	0	0	0	0	7	7	24	4	14	0	2	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0		
TOTAL	1403	226	1655	2263	1259	4911	192459	38	95	235	776	746	3266	10	1790	34	389	3205	4	232	9	1603	122132	50300	1414	2939	12	412	567	600	81	1	1	8229	475		

Fuente: UMEVA SNDGR, 29/05/2019 09:30



EL GOBIERNO DE TODOS




INFORME DE SITUACIÓN – ÉPOCA LLUVIOSA

Este Informe fue elaborado por el Equipo Técnico de la Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos.

Fecha y Hora de actualización: miércoles, 29 de mayo de 2019 – 14:24:44

8. Mapa de personas afectadas por época lluviosa



9. Recomendaciones:

A toda la ciudadanía se recomienda:

1. Aliste su mochila de emergencias ante una inminente evacuación.
2. Desconecte todo artefacto eléctrico y procure alejarse de postes con cableado eléctrico dentro de áreas inundadas.
3. No intente cruzar aguas corrientosas si el nivel del agua sobrepasa sus rodillas.
4. Si no puede salir ante crecientes, busque lugares altos para protegerse.
5. Manténgase informado a través de fuentes oficiales del Gobierno Nacional.

A las instituciones públicas y privadas que conforman el **Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos**, se recomienda mantener el trabajo coordinado, mantenerse informado por la fuente oficial de la emergencia a nivel nacional y retroalimentar información de los eventos peligrosos para continuar con la toma de decisiones.

Elaborado por: Analistas de las Salas de Situación de Samborondón y Quito - Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos

Aprobado por: Director de Monitoreo de Eventos Adversos