

Informe de Situación - Época Lluviosa

Fecha y Hora de actualización: domingo, 05 de enero de 2020 - 19:35:31

1. Identificación del evento peligroso



Situación peligrosa:	Época Lluviosa
Localización:	A nivel Nacional
Fecha de inicio de situación peligrosa:	Desde el 01 de octubre de 2019 – 00:00 hasta la actualidad
Descripción de la situación:	Se evidencian la presencia de lluvias con intensidad media y fuerte en diversos puntos del Ecuador de manera especial en las regiones Sierra y Amazonía. Las anomalías indican que en cada región se va incrementando la amenaza de precipitaciones intensas, las cuales asociadas a otros factores como la vulnerabilidad territorial pueden desencadenar en una serie de eventos peligrosos que afecten a la población, infraestructura y servicios.

2. Situación actual

Según el informe emitido por el comité ERFEN N° 16 del 18 de diciembre del 2019 se tienen las siguientes perspectivas:

- Tanto los modelos globales como el modelo local ICOST, prevén para enero del próximo año condiciones oceanográficas normales. El análisis del Modelo de Transferencia Lineal (MTL) y los modelos globales, pronostica en el **perfil costero** precipitaciones bajo sus rangos normales. Para la **costa centro, sur e interior de la región, norte de la sierra y región insular** se espera que las precipitaciones estén alrededor de sus rangos normales, y que la **zona norte de la costa, sur de la sierra y la región amazónica** presenten precipitaciones por encima de sus rangos normales. Las tendencias de precipitaciones a nivel nacional son: En la **región Litoral** se prevén precipitaciones en su mayoría en el norte del Litoral y estribación occidental sin descartar precipitaciones de mayor intensidad en la zona interior de esta región; mientras que para el perfil costero se espera un déficit de precipitaciones. En la **región Interandina** se esperan lluvias y lloviznas ocasionales principalmente en el norte y sur. En la **región Amazónica** se pronostica que las precipitaciones se desarrollen de manera dispersa y de intensidad variable, es probable que los mayores acumulados se concentren en la zona este. Las precipitaciones en algunos casos estarán acompañadas de tormentas eléctricas dispersas. En la **región Insular** se prevén lloviznas aisladas en San Cristóbal; mientras que en el resto de la región serán de manera eventual.

3. Situación Hidrometeorológica

Pronóstico Regional para Ecuador. – pronóstico para el día 6 de enero:

- En la Amazonia:** Cielo parcial nublado con lluvias en estribación de cordillera. Poco nuboso en el resto.
- En el Litoral:** Cielo parcial nublado con incremento ocasional, lloviznas en estribación de cordillera.
- En la Sierra:** Cielo parcial nublado con incremento ocasional de la nubosidad.
- En la Región Insular:** Cielo nublado con lloviznas en San Cristóbal, parcial nublado en el resto de las islas.

Situación Hidrológica. – de acuerdo al reporte que emite las estaciones Hidrológicas de INAMHI y el monitoreo realizado en territorio, se presentan las siguientes novedades:

INCREMENTO DE CAUDALES DE RÍOS				
Provincia	Cantón	Parroquia	Sector	Nombre del río
00 DESBORDADOS				
01 Con tendencia a aumentar de nivel				
Chimborazo	Riobamba	Pungalá	Pungalá	Lisphi
00 Con tendencia a disminuir de nivel				

Informe de Situación - Época Lluviosa

Fecha y Hora de actualización: domingo, 05 de enero de 2020 - 19:35:31

4. Afectaciones – Resumen

Del 01 de octubre 2019 a la fecha, por la época lluviosa, se registran las siguientes afectaciones:

Personas:				Viviendas:	
	Fallecidos:	5		Heridos:	16
	Personas afectadas:	5.888		Personas damnificadas:	103
Educación				Salud y Atención Pre-hospitalaria:	
	Unidades educativas con daño estructural	12		Centros de Salud afectados:	6
	Unidades educativas solo con daño funcional	17		Centros de Salud Destruídos	0
Total de unidades educativas impactadas		29	Total de centros de Salud impactados:		6

*Fuente: Dirección Nacional de Gestión de Riesgos - MINEDUC 05/01/2020

*Fuente: Dirección Nacional de Gestión de Riesgos - MSP 01/01/2020

Servicios básicos esenciales

	Vías de primer orden afectadas (m)	3.894
	Vías de segundo orden afectadas (m)	2.395
	Vías de tercer orden afectadas (m)	3.510
Vías de acceso afectadas (metros lineales):		9.799

5. Detalle de afectaciones por provincias

A continuación, se detallan las afectaciones por provincias ocurridas desde 01 de octubre del año 2019 a la fecha:

PROVINCIA	No. de Eventos	Personas Fallecidas	Heridos	*Personas Impactadas	Familias Damnificadas	Viviendas Afectadas	Viviendas Destruídas	U. Educativas Afectadas	U. de Salud Afectadas	Puentes Afectados	Puentes Destruídos	Metros de Vías Afectadas
Azuay	7	0	0	8	0	1	0	0	2	0	1	175
Bolívar	2	0	0	6	0	1	0	0	0	0	0	10
Cañar	4	0	0	5	0	1	1	0	0	0	0	0
Carchi	11	1	0	213	0	47	0	0	0	0	0	360
Chimborazo	16	0	0	2652	0	5	0	0	0	0	0	2735
Cotopaxi	7	0	0	15	0	2	0	0	0	0	0	322
El Oro	9	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	134
Esmeraldas	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
Guayas	3	0	2	32	2	6	1	0	0	0	0	0
Imbabura	20	0	0	52	1	19	1	0	0	0	0	1485
Loja	15	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	395
Los Ríos	2	0	0	9	1	1	1	0	0	0	0	0
Morona Santiago	38	1	8	161	3	24	3	3	3	1	0	1345
Napo	13	1	0	17	0	1	0	0	0	0	0	338
Orellana	20	0	0	9	1	1	2	6	1	0	0	128
Pastaza	23	1	0	1579	0	41	0	0	0	0	0	137
Pichincha	65	1	6	135	5	48	1	1	0	0	0	732
Sucumbíos	18	0	0	92	20	30	0	0	0	1	0	190
Tungurahua	18	0	0	946	1	1	0	1	0	0	0	686
Zamora Chinchipe	31	0	0	60	0	16	0	0	0	4	1	617
Total	323	5	16	5.991	34	245	10	12	6	7	2	9.799


*Personas impactadas incluye personas afectadas y damnificadas

Fuente: UMEVA SNDGR, 05/01/2020 17:00

Informe de Situación - Época Lluviosa

Fecha y Hora de actualización: domingo, 05 de enero de 2020 - 19:35:31

Número de Eventos vs Personas impactadas



Fuente: UMEVA SNDGR, 05/01/2020 17:00

6. Casos representativos y acciones de respuesta

Para la atención de eventos peligrosos por época lluviosa al momento se ha activado el COE provincial de Pastaza, COE provincial de Morona Santiago, el COE Cantonal de Limón Indanza de la provincia de Morona Santiago, COE Cantonal de Montúfar en Carchi y el COPAE en la parroquia Flores en el cantón Riobamba de la provincia de Chimborazo.

Entre los casos más representativos ocurridos durante los últimos días podemos mencionar los siguientes:

- **Loja/Loja/San Lucas/Moraspamba, Vía Moraspamba a San Lucas [E35]**, el 03/01/2020 por lluvias se produjo el socavamiento de la vía de tercer orden, afectando 10 metros lineales obstaculizándola totalmente. Técnicos del SNGRE se movilizaron al sitio para evaluación de daños, el Teniente Político acompaña a los técnicos al sitio del evento. La Jefatura Política de San Lucas informa que personal y maquinaria del GAD-Provincial Loja en conjunto con personal y maquinaria del GAD-Cantonal Saraguro relizarán los trabajos de limpieza de la vía. Al momento la vía se encuentra cerrada al tránsito vehicular.
- **Pichincha/Mejía/Alóag/Km 09, vía Alóag-Santo Domingo [E20]**, el 03/01/2020 por lluvias se registra en el sector el deslizamiento que obstruye un carril de la vía de primer orden, afectando aproximadamente 200 metros lineales de la vía de primer orden. GAD-Provincial realizó las labores de limpieza de la vía. Al momento la vía se encuentra totalmente habilitada.
- **Pichincha/Quito/Puengasí/sector Orquídeas, calles Rodrigo Jácome y Sayausi**, el 03/01/2020 por lluvias se produjo un deslizamiento de tierra que afectó 12 metros lineales de la vía de segundo orden, EPMOPS removió los escombros y solicitó al GAD-Cantonal la inspección en el lugar ya que existen 3 viviendas en la parte alta del talud donde habitan 12 personas. Adicional se reporta una fuga de agua para lo cual EPMAPS realizará la instalación y conexión del alcantarillado. Al momento la vía se encuentra habilitada.
- **Pichincha/Quito/Itchimbía/Av. De los Conquistadores E19 y Simón Bolívar en el Puente de Guápulo**, el 02/01/2020 por lluvias se produjo un deslizamiento de tierra y rocas, que cayeron sobre un vehículo del municipio del DMQ, dejando 1 persona fallecida y 3 personas heridas, Cuerpo de Bomberos se movilizó para la atención al evento, La Agencia Metropolitana de Tránsito brindó seguridad vial, Maquinaria de EPMMOP retiró los escombros y realizó limpieza de las cunetas.
- **Morona Santiago/Gualaquiza/Bomboiza/Comunidad San Agustín**, el 02/01/2020 por lluvias se produjo un deslizamiento que provocó las siguientes afectaciones agropecuarias de 2 familias (13 personas): un galpón de aves de corral (50 aves muertas) y una pecera destruida (75 peces muertos). Policía Nacional y Cuerpo de Bomberos

Informe de Situación - Época Lluviosa

Fecha y Hora de actualización: domingo, 05 de enero de 2020 - 19:35:31

Gualaquiza verificaron y confirmaron el evento. SNGRE-CZ6-UMEVA-MSA coordinó con UGR-GAD-Cantonal-Gualaquiza la inspección técnica y levantamiento del EVIN.

- **Morona Santiago/Santiago/Santiago de Méndez, cabecera cantonal/Y de Patuca, vía Entronque a Santiago de Méndez – Santiago**, el 02/01/2020 por lluvias se produjo un deslizamiento que obstaculizó parcialmente la vía de primer orden; el tramo afectado fue de 50 metros lineales. SIS-ECU911-Macas coordinó con Policía Nacional la verificación y confirmación del evento. SNGRE coordinó con MTOP las actividades de limpieza y habilitación de la vía.
- **Morona Santiago/Morona/ Alshi (cabecera en 9 de Octubre)/Puente el Retiro Km 78, vía Macas-Riobamba [E46]**, el 31/12/2019 por lluvias se produjo un deslizamiento que obstaculizó la vía de segundo orden, producto del evento resultaron 6 personas heridas que fueron trasladadas a una casa de salud, un vehículo atrapado y una afectación de 100 metros lineales. Policía Nacional y Cuerpo de Bomberos Morona atendieron la emergencia. SNGRE-CZ6-UMEVA-MSA coordinó con MTOP las actividades de limpieza y habilitación de la vía.
- **Guayas/Durán/El Recreo /Una sola fuerza 2 Mz. D17 sl. 12**, el 28/12/2109 el GAD-Cantonal de Durán informó que, a causa de las lluvias, colapsó en su totalidad una vivienda de construcción de madera-caña donde habitaban dos familias, resultando dos personas heridas, las familias damnificadas se mantienen en casa acogiente (vecino).
- **Napo/Archidona/Cotundo/Virgen de Guacamayos, Y de Narupa – Y de Baeza [E20 - E45]**, el 27/12/2019 se produjo un deslizamiento de rocas que impactó a un bus de la Cooperativa de Transporte Baños, que dejó a 14 personas afectadas y 1 persona de la tercera edad fallecida. PPNN brindó seguridad en el lugar, Cuerpo de Bomberos de Archidona y MSP Tena se movilizaron a brindar apoyo con su contingente, MTOP realizó limpieza vial. Al momento la vía se encuentra habilitada.
- **Pichincha/Quito/Comité Del Pueblo/Calles Manuel Checa y Barba**, el 18/12/2019, por lluvias se produjo el hundimiento en el piso de una vivienda, en el lugar habitaba una familia, de 4 personas mismas que se movilizaron a casa de familiares de acogida. Cuerpo de Bomberos movilizó a la familia a un lugar seguro, GAD Cantonal realizó inspección en el lugar e informó que se trata del colapso de una tubería de cemento que cruza debajo de la misma y recomendó la evacuación del lugar ante daños posteriores.
- **Tungurahua/Baños De Agua Santa/Río Verde/Escuela Puerta del Dorado**, el 18/12/2019 se produjo un deslizamiento que afectó un cerco de la Unidad Educativa Puerta del Dorado, donde el Director Distrital por prevención suspendió las actividades escolares. Producto del evento provocó el ingreso de agua y lodo a las instalaciones y cancha de la Unidad Educativa. Personal de CB Baños conjuntamente con maquinaria del GAD Parroquial de Río Verde y la comunidad realizaron la limpieza de la escuela. Al momento las clases se han retomado con normalidad
- **Tungurahua/Baños de Agua Santa/Río Verde/El Corazón**, el 18/12/2019 por la presencia de fuertes lluvias se produjo un aluvión que afectó la producción de dos criaderos, con la pérdida de aproximadamente 50.000 truchas.
- **Morona Santiago/Santiago/ Copal/El Pescado, vía Méndez- Guarumales[E40]**, el 15/12/2019 a causa de lluvias, se produjo un deslizamiento que obstaculizó la vía de primer orden, el tramo afectado fue de 150 metros lineales. Policía Nacional verificó el evento. SNGRE-CZ6 coordinó con MTOP-MSA quienes se encuentran realizando actividades de limpieza y habilitación de la vía. Al momento la vía se encuentra parcialmente habilitada.
- **Carchi/Montufar/San José/ El Capulí, Unión Montufareña**, el 14/12/2019 se informa que el COE Cantonal de Montufar se activó el 13/12/2019 para coordinar las acciones de respuesta. Personal de la SNGRE-UPREA Imbabura realizó la evaluación de las afectaciones y determina lo siguiente: 22 familias afectadas integradas por 70 personas; además existe daños a enseres, animales y cultivos. Personal de Cuerpo de Bomberos Montufar, GAD Cantonal Montufar, GAD Provincial Carchi se encuentran realizando los trabajos de limpieza de lodo y escombros de las viviendas. Se reporta la entrega de asistencia humanitaria del SNGRE a las familias afectadas.
- **Carchi/Tulcán/González Suárez/Ciudadela Padre Carlos de la Vega**, el 10/12/2019 se produjo una tormenta eléctrica misma que ocasiono un cortocircuito, producto del cual se generó un incendio estructural dejando como saldo 1 vivienda afectada (1 familia, 4 personas afectadas) y una niña fallecida.

Informe de Situación - Época Lluviosa

Fecha y Hora de actualización: domingo, 05 de enero de 2020 - 19:35:31

- **Los Ríos/Babahoyo/Clemente Baquerizo/ Cdba. 1 de Mayo**, el 10/12/2019 producto de los fuertes vientos se produjo el colapso estructural de una vivienda de construcción de caña, dejando como resultado 1 familia afectada con 5 integrantes damnificados, quienes fueron trasladados a familia de acogida. No se reportaron personas heridas ni fallecidas. UGR Cantonal realizó el levantamiento del EVIN. El 11/12/2019 MSP Distrito 12D01 brindó asistencia médica a la familia damnificada.
- **Morona Santiago/Limón Indanza/Indanza/ Sector recinto ferial a 1,5 Km de General Leónidas Plaza**, el 09/12/2019 en horas de la mañana, debido a la presencia de lluvias; se produjo un deslizamiento que destruyó una vivienda en su totalidad, en cuyo interior se encontraba una persona de 65 años, Zoila Dolores Marín, la cual fue encontrada sin signos vitales. GAD-Cantonal de Limón realizó el levantamiento de información.
- **Morona Santiago/Limón Indanza/General Leonidas Plaza Gutiérrez (Limón), cabecera cantonal/varios sectores**, el 09/12/2019 debido a las lluvias se produjo el desbordamiento en una quebrada sin nombre, arrastrando material lodoso y vegetación, acumulándose en las vías urbanas, y además afectando 7 viviendas donde habitaban 7 familias (34 personas). GAD-Cantonal de Limón confirmó el evento.
- **Carchi/Montúfar/González Suárez/varios sectores**, el 08/12/2019 producto de las lluvias se produjo un aluvión que afectó 10 viviendas donde habitaban 10 familias (56 personas). Una familia fue evacuada a casa de familia acogiente, hubo daños a enseres, animales (137 animales muertos), y cultivos. CB – Montúfar, GAD – Cantonal Montúfar y GAD – Provincial Carchi removieron el lodo, escombros y habilitaron las vías afectadas. Personal MSP realizó la atención pre-hospitalaria. Personal del SNGRE-UPREA realizó la entrega de asistencia humanitaria.

7. Asistencia Humanitaria octubre 2019 – hasta la fecha

Se detalla la entrega de asistencia humanitaria por época lluviosa desde 01 de octubre del año 2019 a la fecha.


PROVINCIA	KIT COMPLEMENTARIO DE ALIMENTOS	KIT DE PRIMERA RESPUESTA	RACIONES ALIMENTICIAS 24 HORAS	KIT DE ASEO PERSONAL	KIT DE VESTIR	PAÑAL ADULTO	TOALLAS DE BAÑO	BOTAS DE CUERO (PAR)	CAMAS	COBIJAS/ FRAZADAS	COLCHONES	KIT DE DORMIR	KIT DE VAJILLA	COCINETAS	KIT DE LIMPIEZA (ALBERGUE)	MOSQUITERAS, REDES DE CAMA	AGUA DISTRIBUIDA EN TANQUEROS gpl (POTABLE)	PASTILLAS POTABILIZADORAS	TANQUE DE 2500 l	BIDONES PARA AGUA	LÁMINAS DE ZINC	CARPAS	PANELES PREFABRICADOS	FORRAJE	KIT ESCOLAR	OTROS	
Azuay	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20
Cañar	0	0	0	2	0	0	0	0	0	3	3	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13
Carchi	61	0	0	57	0	0	0	0	0	0	3	75	0	1	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
Chimborazo	7	0	0	7	0	0	0	0	0	22	0	11	6	0	0	0	250	0	5	7	0	0	0	242	0	74	
Cotopaxi	1	0	0	2	0	10	0	0	0	24	0	12	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17
Guayas	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	6	3	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Imbabura	9	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Los Ríos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Napo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0
Pastaza	338	8	0	5	0	10	0	0	3	0	0	18	6	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pichincha	5	3	5	15	35	0	24	1	0	27	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	6	0	10	0	
Sucumbios	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4	0	3	0	1	0	0	8	0	0	199	0	0	0	0	54	
Tungurahua	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21
Zamora Chinchipe	1	0	0	2	0	0	0	0	0	4	4	0	2	0	0	4	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0
Total	425	11	6	104	35	20	24	1	3	86	23	135	29	1	92	13	250	8	5	7	229	6	6	242	10	202	

Fuente: UMEVA SNDGR, 05/01/2020 17:00

Informe de Situación - Época Lluviosa

Fecha y Hora de actualización: domingo, 05 de enero de 2020 - 19:35:31

8. Mapa de Impacto por época Lluviosa



9. Recomendaciones

A toda la ciudadanía se recomienda:

1. Aliste su mochila de emergencias ante una inminente evacuación.
2. Desconecte todo artefacto eléctrico y procure alejarse de postes con cableado eléctrico dentro de áreas inundadas.
3. No intente cruzar aguas corrientosas si el nivel del agua sobrepasa sus rodillas.
4. Si no puede salir ante crecientes, busque lugares altos para protegerse.
5. Manténgase informado a través de fuentes oficiales del Gobierno Nacional.

A las instituciones públicas y privadas que conforman el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos, se recomienda mantener el trabajo coordinado, mantenerse informado por la fuente oficial de la emergencia a nivel nacional y retroalimentar información de los eventos peligrosos para continuar con la toma de decisiones.

Elaborado por: Analista de Sala de Situación y Monitoreo - Samborondón

Aprobado por: Director de Monitoreo de Eventos Adversos