

Informe de Situación - Época Lluviosa

Fecha y Hora de actualización: Lunes, 09 de marzo de 2020 - 15:45:46

1. Identificación del evento peligroso



| | |
|--|--|
| Situación peligrosa: | Época Lluviosa |
| Localización: | A nivel nacional |
| Fecha de inicio de situación peligrosa: | Desde el 01 de octubre de 2019 – 00:00 hasta la actualidad |
| Descripción de la situación: | De acuerdo a los patrones de precipitación los cuales están controlados por la interacción de los sistemas de circulación atmosférica y por la compleja topografía (Cordillera de los Andes), la Zona de Convergencia Intertropical (ITCZ) y el transporte de humedad de la Cuenca Amazónica unido a la vulnerabilidad de ciertos territorios, originan la ocurrencia de eventos peligrosos a lo largo de todo el territorio ecuatoriano durante casi todo el año. |

2. Situación actual

Según el informe emitido por el comité **ERFEN N°4- 2020**, se informa que las condiciones atmosféricas del 28 de febrero al 10 de marzo de 2020 serán:

Región Litoral.- Las precipitaciones serán frecuentes y se presentarán con mayor intensidad al interior y sur de la región, donde no se descartan eventos fuertes con tormentas eléctricas y ráfagas de viento. En el perfil costanero se prevén eventos dispersos y por efectos locales se podrían presentar eventos entre moderados a fuertes.


Región Interandina.- Las lluvias se presentarán de manera dispersa, con mayor incidencia en el norte y sur de la región con tormentas eléctricas ocasionales, en estos sectores no se descartan eventos puntuales de moderada a fuerte intensidad.

Región Amazónica.- Lluvias en gran parte de la región con tormentas eléctricas dispersas con mayor énfasis en la zona interior y sur.

Región Insular.- Lluvias y lloviznas ocasionales de variable intensidad durante el período de pronóstico.

3. Situación Hidrometeorológica

Según el boletín Meteorológico Nro. 012 vigente desde el 05 al 10 de Marzo del 2020, en el transcurso de los próximos días se prevén lluvias de intensidad variable en gran parte de la región litoral del Ecuador. Se estima que los eventos de mayor consideración se presenten hacia el interior de la zona Sur del Litoral, así mismo en el Occidente de la provincia de Loja. En sectores puntuales de la Sierra es posible que se presenten episodios de lluvias ocasionales. Los eventos de precipitación previstos son a consecuencia del incremento considerable de humedad debido a la incidencia del sistema atmosférico conocido como Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT).



Según el pronóstico regional para este martes 10 de marzo, se prevén las siguientes condiciones:

Región Insular: Parcial nublado, lloviznas aisladas. Ráfagas de viento moderado.

Región Litoral: Nublado variando a ocasional parcial nublado, lluvias con tormentas eléctricas con mayor énfasis en estribación de cordillera.

Región Sierra: Parcial nublado a nublado, Chubascos al norte de la región y lluvias y lloviznas al sur de la región.

Región Amazónica: Nublado a ocasional parcial nublado, lluvias ocasionales con mayor énfasis en las estribaciones. Niebla.



Informe de Situación - Época Lluviosa

Fecha y Hora de actualización: Lunes, 09 de marzo de 2020 - 15:45:46

ESTADO DE RÍOS

En el monitoreo que realizan las Unidades Provinciales del SNGRE, se alerta del siguiente estado de ríos a nivel nacional:

| Provincia | Cantón | Parroquia | Sector | Nombre del Río |
|---|----------|---|-------------------------------------|----------------|
| DESBORDADO (1) | | | | |
| Manabí | Chone | Chibunga | El recreo | Río Mongoya |
| Con tendencia a aumentar de nivel (5) | | | | |
| Esmeraldas | Quinindé | Chura (Chancama) (Cab. En El Yerbero) | Salinas | Esmeraldas |
| Esmeraldas | Quinindé | Rosa Zárate (Quinindé), Cabecera Cantonal | Quinindé | Quinindé |
| Esmeraldas | Quinindé | Viche | Puente Viche | Viche |
| Esmeraldas | Quinindé | Chura (Chancama) (Cab. En El Yerbero) | Chura | Chura |
| Orellana | Aguarico | Nuevo Rocafuerte, cabecera cantonal | Nuevo Rocafuerte, cabecera cantonal | Napo |
| Con tendencia a disminuir de nivel (2) | | | | |
| Los Ríos | Babahoyo | El Salto | El Salto y Barreiro | Babahoyo |
| Los Ríos | Babahoyo | Clemente Baquerizo | El Palmar | San Pablo |

4. Afectaciones - Resumen

Del 01 de octubre 2019 a la fecha, por la época lluviosa, se registran las siguientes afectaciones:

| | | | |
|--|--|---|--|
| Personas: | | Viviendas: | |
|  Fallecidos: 18 |  Heridos: 43 |  Viviendas afectadas: 2.470 | |
|  Personas afectadas: 15.966 |  Personas damnificadas: 268 |  Viviendas destruidas: 38 | |
| Educación | | Salud y Atención Pre-hospitalaria: | |
|  Unidades educativas con daño estructural: 42 | |  Centros de Salud afectados: 12 | |
|  Unidades educativas solo con daño funcional: 195 | |  Centros de Salud Destruídos: 0 | |
| Total de unidades educativas impactadas: 237 | | Total de centros de Salud impactados: 12 | |
| <small>*Fuente: Dirección Nacional de Gestión de Riesgos - MINEDUC 04/03/2020</small> | | <small>*Fuente: Dirección Nacional de Gestión de Riesgos - MSP 05/03/2020</small> | |
| Servicios básicos esenciales | | Medios de vida y productividad | |
|  Vías de primer orden afectadas (m): 9.271 | |  Superficie agrícola con afectación parcial (ha): 2.537,96 | |
| Vías de segundo orden afectadas (m): 6.298 | |  Superficie agrícola con afectación total o pérdida (ha): 321,46 | |
| Vías de tercer orden afectadas (m): 9.733 | | | |
| Total vías de acceso afectadas (metros lineales): 25.302 | | Total de superficie agrícola impactada (hectáreas): 2.859,42 | |

Informe de Situación - Época Lluviosa


Fecha y Hora de actualización: Lunes, 09 de marzo de 2020 - 15:45:46

5. Detalle de afectaciones por provincias (Desde 01 de octubre del año 2019 a la fecha)

| PROVINCIA | No. de Evento | Personas Fallecidas | Heridos | *Personas Impactadas | Familias Afectadas | Familias Damnificadas | Viviendas Afectadas | Viviendas Destruídas | U. Educativas Afectadas | U. de Salud Afectadas | Puentes Afectados | Puentes Destruídos | Metros de Vías Afectadas | Bien Público Afectado | Superficie agrícola impactada |
|--------------------------------|---------------|---------------------|-----------|----------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| Azuay | 12 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 260 | 0 | 0 |
| Bolívar | 15 | 0 | 0 | 20 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 336 | 0 | 0 |
| Cañar | 4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carchi | 18 | 1 | 0 | 1682 | 664 | 0 | 47 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 470 | 0 | 3,08 |
| Chimborazo | 24 | 6 | 0 | 2655 | 666 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3052 | 1 | 394,5 |
| Cotopaxi | 16 | 0 | 0 | 29 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2370 | 1 | 10 |
| El Oro | 42 | 0 | 0 | 2814 | 691 | 9 | 693 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 875 | 5 | 105 |
| Esmeraldas | 58 | 0 | 0 | 1209 | 294 | 7 | 296 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 918 | 0 | 4,25 |
| Guayas | 39 | 0 | 3 | 2017 | 529 | 11 | 529 | 10 | 5 | 1 | 6 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| Imbabura | 25 | 0 | 0 | 89 | 22 | 1 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1550 | 0 | 0 |
| Loja | 52 | 0 | 0 | 79 | 9 | 5 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2795 | 1 | 0 |
| Los Ríos | 42 | 3 | 1 | 633 | 179 | 3 | 196 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2559 | 0 | 2260 |
| Manabí | 48 | 0 | 0 | 750 | 226 | 1 | 206 | 1 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1290 | 0 | 4 |
| Morona Santiago | 60 | 2 | 8 | 204 | 36 | 4 | 29 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2061 | 2 | 6,5 |
| Napo | 15 | 1 | 14 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408 | 0 | 0 |
| Orellana | 21 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 128 | 1 | 0 |
| Pastaza | 33 | 3 | 0 | 1606 | 332 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 | 0 | 0,5 |
| Pichincha | 150 | 2 | 13 | 157 | 26 | 5 | 60 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1765 | 9 | 0 |
| Santa Elena | 17 | 0 | 3 | 793 | 214 | 1 | 211 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Santo Domingo De Los Tsáchilas | 10 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 | 0 | 0 |
| Sucumbios | 26 | 0 | 0 | 118 | 16 | 21 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 300 | 0 | 0 |
| Tungurahua | 30 | 0 | 0 | 1258 | 317 | 2 | 53 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2248 | 1 | 71,09 |
| Zamora Chinchipe | 43 | 0 | 0 | 70 | 19 | 1 | 18 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1227 | 0 | 0,5 |
| Total general | 800 | 18 | 43 | 16234 | 4255 | 73 | 2470 | 38 | 42 | 12 | 16 | 9 | 25302 | 22 | 2859,42 |

*Personas impactadas incluye personas afectadas y damnificadas; superficie agrícola impactada es el resultado de la combinación de Ha de cultivos afectados y perdidos.

Fuente: UMEVA, SNDGR, 09/03/2020 12:30



Fuente: UMEVA, SNDGR, 09/03/2020 12:30

Informe de Situación - Época Lluviosa

Fecha y Hora de actualización: Lunes, 09 de marzo de 2020 - 15:45:46

A continuación, se presenta el detalle de personas fallecidas por época lluviosa:

| Provincia | Cantón | Parroquia | Sector | Evento | Fecha del Evento | Núm. personas Fallecidas | Descripción |
|-----------------|---------------|-----------------|--|---------------------|------------------|--------------------------|--|
| Los Ríos | Quevedo | La Esperanza | Nueva Esperanza vía Valencia | Deslizamiento | 29/02/2020 | 3 | Cuerpo de Bomberos de Quevedo informa que por las fuertes lluvias se produjo un deslizamiento de tierra destruyendo en su totalidad una vivienda de construcción mixta (cemento y madera), dejando a 3 personas fallecidas 3 personas fallecidas de nacionalidad Venezolanas |
| Morona Santiago | Morona | Sinaí | Puente sobre el Río Ambusha | Colapso estructural | 22/02/2020 | 1 | El incremento del Río Ambusha provocó el colapso del puente donde se encontraba una persona, que fue arrastrada por la corriente y posteriormente fue localizada sin signos vitales a la altura del puente sobre el Río Chiguaza. |
| Pastaza | Pastaza | Puyo | La Unión | Inundación | 29/01/2020 | 2 | El desbordamiento del río Puyo provocó que una canoa con 3 personas a bordo se hundiera, de los cuales, 1 mujer fue rescatada con vida, mientras los cuerpos de las otras dos personas han sido rescatadas sin vida. |
| Chimborazo | Guano | Guanando | Cahuají, vía Penipe- Baños [E490] | Deslizamiento | 21/01/2020 | 5 | A causa de las lluvias se produjo un deslizamiento que afectó totalmente la vía de segundo orden, Cuerpo de Bomberos de Riobamba reportó un vehículo atrapado por el deslizamiento, con 5 personas en su interior, las cuales fueron rescatadas sin signos vitales. |
| Pichincha | Quito | Conocoto | Conocoto/Autopista Gral. Rumiñahui, calles Hernando de Magallanes y Francisco de Orellana entre puentes 2 y 3 a una cuadra hotel Luxor | Colapso estructural | 17/01/2020 | 1 | Debido al colapso estructural a causa de las lluvias una persona de sexo masculino fue rescatada por personal de Cuerpo de Bomberos sin signos vitales. |
| Pichincha | Quito | Itchimbia | Av. De los Conquistadores E19 y Simón Bolívar en el Puente de Guápulo. | Deslizamiento | 02/01/2020 | 1 | Una piedra de proporciones cayó encima de un vehículo oficial de municipio del DMQ, se reporta 1 persona fallecida (femenina de 61 años de edad) |
| Chimborazo | Riobamba | Pungalá | Varios sectores | Aluvión | 31/12/2019 | 1 | Producto de un aluvión se reporta una persona fallecida. |
| Napo | Archidona | Cotundo | Virgen de Guacamayos, vía Y de Narupa-Y de Baeza [E20 - E45] | Deslizamiento | 27/12/2019 | 1 | Un deslizamiento de rocas de gran tamaño impactó un bus de la cooperativa de transportes "Baños", provocando una persona de la tercera edad fallecida (femenino de 84 años). |
| Carchi | Tulcán | González Suárez | Ciudadela Padre Carlos de la Vega | Tormenta Eléctrica | 10/12/2019 | 1 | Una tormenta eléctrica provocó un incendio en una vivienda producto de esto se registró una niña fallecida |
| Morona Santiago | Limón Indanza | Indanza | Sector recinto ferial a 1,5 Km de General Leónidas Plaza | Deslizamiento | 09/12/2019 | 1 | Producto de un deslizamiento se reporta, una persona fallecida, |
| Pastaza | Pastaza | Fátima | Entrada al CITET | Deslizamiento | 20/10/2019 | 1 | El deslizamiento de tierra provocó el fallecimiento de una persona |
| Total | | | | | | 18 | |

6. Casos representativos y acciones de respuesta

Para la atención de eventos peligrosos por época lluviosa se activaron los siguientes COE:

| Tipo de COE | Localidad |
|---------------------------------------|--|
| COE Provincial | Los Ríos |
| COE Cantonal | Cañar: Azogues |
| | Chimborazo: Cumandá |
| | El Oro: Machala |
| | Esmeraldas: Atacames y Esmeraldas |
| | Guayas: Isidro Ayora, Pedro Carbo, Lomas de Sargentillo, Santa Lucía |
| | Manabí: Jama y Pedernales |
| | Los Ríos: Montalvo, Quevedo, Vinces y Valencia |
| | Santa Elena: Manglaralto, Colonche y Simón Bolívar |
| Tungurahua: Tisaleo, Cevallos, Ambato | |

Entre los casos más representativos ocurridos durante los últimos días podemos mencionar los siguientes:

- **Manabí/Chone/Convento/17 de Abril**, el 09/03/2020, a causa de las fuertes lluvias, se presenta la afectación de aproximadamente 20 viviendas. Personal GAD Municipal de Chone realiza una evaluación de lo sucedido.
- **Esmeraldas/Muisne/Galera/Recinto Antena de Chipa**, el 08/03/2020, a causa de las fuertes lluvias registradas, se suscitó un deslizamiento, que obstaculiza totalmente la vía de tercer orden. SNGRE coordinó con GAD Provincial la rehabilitación de la vía. El tramo afectado fue de 100 metros lineales.

Informe de Situación - Época Lluviosa

Fecha y Hora de actualización: Lunes, 09 de marzo de 2020 - 15:45:46

- **Guayas/Guayaquil/Posorja/Barrio 8 de Julio**, el 08/03/2020 por lluvias se produjo una inundación, al momento ya no existe acumulación de agua en calles y avenidas, se reportan 10 viviendas afectadas con la acumulación de agua.
- **Guayas/Santa Lucia/ Cabecera Cantonal/Sectores: Morochal y Jaime Roldos**, el 06/03/2020 debido a las fuertes precipitaciones se desbordó el río Daule, afectando varios sectores, el Alcalde de Santa Lucia con personal del UGR, COE y CB de Santa Lucia realizaron un recorrido en la zonas afectadas, al momento reportan 9 viviendas inundada, 1 familia evacuada a familia acogiente
- **Pichincha/Quito/Nanegalkm 41, vía Calacalí – La Independencia**, el 06/03/2020 se produjo un deslizamiento de tierra que obstaculizó parcialmente la vía de primer orden, se reportó una afectación de 200 metros lineales. Al momento la vía se encuentra habilitada.
- **Los Ríos/Quevedo/La Esperanza/Nueva Esperanza, vía Valencia**, el 29/02/2020, por lluvias se produjo un deslizamiento que destruyó en su totalidad 1 vivienda de construcción mixta (cemento y madera), dejando 3 personas fallecidas de nacionalidad venezolana.
- **Pichincha/Quito/Quitumbe/ Complejo deportivo Fundeporte** el 29/02/2020. Por condiciones atmosféricas se reportó la caída de un rayo en un completo deportivo, se reportaron 3 personas heridas a las que se las trasladó a diferentes casas de salud.
- **Los Ríos/Babahoyo/Febrés Cordero (Las Juntas – Cab. Cantonal en Mata de Cacao)/Rctos. Isla María, Monserrate y La Lucha**, el 28/02/2020, producto de las lluvias del día anterior se produjo un desbordamiento del río Febrés Cordero, lo cual afectó, en el sector **Isla María**: 10 familias (32 personas anegadas), 45 metros lineales de la vía de tercer orden, no se reportó afectación a viviendas; en el sector **La Lucha**: 10 familias (30 personas anegadas), 300 metros lineales de una vía de tercer orden, no se reportó afectación a viviendas; se reporta la afectación de 345 metros de la vía de tercer orden que comunica a los recintos Isla María, La Providencia y La Lucha con la cabecera parroquial de Febrés Cordero.
- **Santa Elena/Santa Elena/Colonche/Comuna San Marcos – Rcto. Los Manguitos**, el 28/02/2020, por lluvias se produjo una inundación afectando 20 viviendas donde habitaban 20 familias (80 personas) y vías anegadas. Personal técnico del SNGRE – Santa Elena, Prefectura Santa Elena y CB – Santa Elena se encuentran atendiendo a la comunidad. No se reportaron personas heridas o fallecidas.
- **Los Ríos/Mocache/Mocache, Cabecera Cantonal/La Yuca y San Ignacio**, el 24/02/2020 por lluvias se produjo el desbordamiento del río Mocache, dejando como resultado varios sectores afectados: La Yuca: 20 viviendas inundadas con 20 familias afectadas de 63 personas, San Ignacio: 7 viviendas inundadas con 8 familias afectadas de 28 personas. Santa Bárbara: 10 viviendas inundadas con 11 familias afectadas de 38 personas. La Propicia: 5 viviendas inundadas con 5 familias afectadas de 15 personas.
- **Los Ríos/Quevedo/San Camilo/El Recreo II y Cruz María**, el 24/02/2020 por lluvias se produjo el desbordamiento del río Quevedo, dejando 27 viviendas inundadas, 27 familias con 108 personas afectadas, quienes fueron evacuados y se encuentran alojados en familias de acogidas, adicional de las 8 familias con 32 personas que se encontraban en el refugio temporal, 4 familias salieron a familias de acogida mientras que las 4 familias permanecen en el refugio temporal, MSP distrito 12D03 asistió a brindar atención médica a las familias afectadas, Técnicos de la UGR realizaron el Informe EVIN.
- **El Oro/Machala /Machala/Varios Sectores: Manuel Estomba y Junín; Cdma. Venecia, Federico Páez, 18 de Octubre, 1ero de Enero, Cdma. Los Esteros, Los Sauces 2, 8 de Noviembre, Gran Colombia, Cdma. Mario Minuche, Cdma. González Rubio, Cdma. Alcides Pesantez, Cdma. Los Girasoles, Cdma. Tiwinza, Los Sauces 1, 10 de Septiembre, Cdma. Harry Álvarez, Barrio Minuche, San Estuardo, El Pacífico, Barrio Independiente** el 23/02/2020 por lluvias, se registró la inundación a varios sectores; donde al momento se registran 635 viviendas afectadas con el ingreso de agua; en las cuales habitan 635 familias conformadas por 2548 personas, al momento 53 familias (194 personas), permanecen en casas de familias de acogida. Se reunió el COE Cantonal de Machala para analizar los informes de las MTT y tomar decisiones,


Informe de Situación - Época Lluviosa

Fecha y Hora de actualización: Lunes, 09 de marzo de 2020 - 15:45:46

Instituciones de primera respuesta realizaron recorrido, levantamiento de información, evacuación y entrega de asistencia humanitaria a las personas afectadas.

- **Manabí/ Chone/Convento/ Sitio Barbudal**, el 20/02/2020 por lluvias se produjo una inundación, causando afectaciones en viviendas con ingreso de agua, perdidas y daños de enseres y animales de corral (vacas), se registran **15 familias damnificadas 60 personas**. Los afectados continúan en sus viviendas. Personal técnico de Unidad de Gestión de Riesgo del GAD Chone realizó inspección para levantamiento de información. Cuerpo de Bomberos Chone, colaboró en esta emergencia con la evacuación del agua que estaba dentro de las viviendas.

7. Mapa de Impacto por Época Lluviosa



8. Asistencia Humanitaria octubre 2019 – hasta la fecha

Se detalla la entrega de asistencia humanitaria por época lluviosa desde 01 de octubre del año 2019 a la fecha.

| PROVINCIA | KIT COMPLEMENTARIO DE ALIMENTOS | KIT DE PRIMERA RESPUESTA | RACIONES ALIMENTICIAS 24 HORAS | KIT DE ASEO PERSONAL | KIT DE VESTIR | PAÑAL ADULTO | TOALLAS DE BAÑO | BOTAS DE CUERO (PAR) | CAMAS | COBIJAS/ FRAZADAS | COLCHONES | KIT DE DORMIR | KIT DE COCINA | KIT DE VAJILLA | COCINETAS | KIT DE LIMPIEZA (ALB) | MOSQUITERAS | AGUA EN RECIPIENTES NO RETORNABLE (gpl) | AGUA DISTRIBUIDA EN TANQUEROS | PASTILLAS POTABILIZADORAS | TANQUE DE 2500 l | BIDONES PARA AGUA | PURIFICADORES DE AGUA | SAQUILLOS CONTROL DE INUNDACIONES | LÁMINAS DE ZINC | CARPAS | PANELES PREFABRICADOS | FORRAJE | KIT ESCOLAR | OTROS |
|-----------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------|---------------|--------------|-----------------|----------------------|-------|-------------------|-----------|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------------------|-------------|---|-------------------------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------|--------|-----------------------|---------|-------------|-------|
| Azuay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| Bolívar | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cañar | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| Carchi | 62 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5 | 77 | 0 | 0 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | |
| Chimborazo | 9 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 12 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3750 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 0 | 81 | |
| Cotopaxi | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 21 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | |
| El Oro | 19 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | |
| Esmeraldas | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Guayas | 30 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386 | 2 | 24 | 0 | 24 | 386 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368 | |
| Imbabura | 12 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 100 | 10 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| Loja | 11 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| Los Ríos | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 10 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
| Manabí | 15 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396 | 0 | 19 | 0 | 0 | 396 | 0 | 0 | 349 | 0 | 408 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2762 | |
| Morona Santiago | 6 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| Napo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Orellana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | |
| Pastaza | 342 | 8 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 23 | 0 | 8 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pichincha | 5 | 3 | 9 | 18 | 38 | 0 | 27 | 1 | 0 | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | 10 | 0 | |
| Santa Elena | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 61 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Informe de Situación - Época Lluviosa

Fecha y Hora de actualización: Lunes, 09 de marzo de 2020 - 15:45:46

Este Informe fue elaborado por el Equipo Técnico de la Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos.

| PROVINCIA | KIT COMPLEMENTARIO DE ALIMENTOS | KIT DE PRIMERA RESPUESTA | RACIONES ALIMENTICIAS 24 HORAS | KIT DE ASEO PERSONAL | KIT DE VESTIR | PAÑAL ADULTO | TOALLAS DE BAÑO | BOTAS DE CUERO (PAR) | CAMAS | COBIJAS/ FRAZADAS | COLCHONES | KIT DE DORMIR | KIT DE COCINA | KIT DE VAJILLA | COCINETAS | KIT DE LIMPIEZA (ALB) | MOSQUITERAS | AGUA EN RECIPIENTES NO RETORNABLE (gal) | AGUA DISTRIBUIDA EN TANQUEROS | PASTILLAS POTABILIZADORAS | TANQUE DE 2500 l | BIDONES PARA AGUA | PURIFICADORES DE AGUA | SAQUILLOS CONTROL DE INUNDACIONES | LÁMINAS DE ZINC | CARPAS | PANELES PREFABRICADOS | FORRAJE | KIT ESCOLAR | OTROS | |
|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------|---------------|--------------|-----------------|----------------------|----------|-------------------|-----------|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------------------|-------------|---|-------------------------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------|----------|-----------------------|------------|-------------|--------------|------|
| Santo Domingo De Los Tsáchilas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| Sucumbios | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378 |
| Tungurahua | 44 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7027 |
| Zamora Chinchipe | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| TOTAL | 688 | 14 | 10 | 285 | 40 | 20 | 29 | 1 | 6 | 171 | 89 | 1125 | 2 | 164 | 3 | 150 | 918 | 80 | 3750 | 459 | 15 | 416 | 114 | 400 | 238 | 6 | 6 | 242 | 10 | 11241 | |

Fuente: UMEVA, SNDGR, 09/03/2020 12:30

9. Recomendaciones

A toda la ciudadanía se recomienda:

1. Aliste su mochila de emergencias ante una inminente evacuación.
2. Desconecte todo artefacto eléctrico y procure alejarse de postes con cableado eléctrico dentro de áreas inundadas.
3. No intente cruzar aguas correntosas si el nivel del agua sobrepasa sus rodillas.
4. Si no puede salir ante crecientes, busque lugares altos para protegerse.
5. Manténgase informado a través de fuentes oficiales del Gobierno Nacional.

A las instituciones públicas y privadas que conforman el **Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos**, se recomienda mantener el trabajo coordinado, mantenerse informado por la fuente oficial de la emergencia a nivel nacional y retroalimentar información de los eventos peligrosos para continuar con la toma de decisiones.

Elaborado por: Analista de Sala de Situación y Monitoreo

Aprobado por: Director de Monitoreo de Eventos Adversos