

Informe de Situación - Época Lluviosa

Fecha y Hora de actualización: sábado, 09 de mayo de 2020 - 16:09:41

1. Identificación del evento peligroso



| | |
|---|--|
| Situación peligrosa: | Época Lluviosa |
| Localización: | A nivel nacional |
| Fecha de inicio de situación peligrosa: | Desde el 01 de octubre de 2019 – 00:00 hasta la actualidad |
| Descripción de la situación: | De acuerdo a los patrones de precipitaciones los cuales están controlados por la interacción de los sistemas de circulación atmosférica y por la compleja topografía (Cordillera de los Andes), la Zona de Convergencia Intertropical (ITCZ) y el transporte de humedad de la Cuenca Amazónica unido a la vulnerabilidad de ciertos territorios, originan la ocurrencia de eventos peligrosos a lo largo de todo el territorio ecuatoriano durante casi todo el año. |

2. Situación actual

De acuerdo al Boletín ERFEN No. 08-2020 del 30/04/2020, los resultados de los modelos internacionales, estadísticos y dinámicos mantienen la tendencia a disminuir las anomalías de temperatura superficial del mar y no esperan que se desarrolle un evento cálido para los próximos meses.

De acuerdo a los modelos probabilísticos globales, regionales, locales y al Modelo de Transferencia Lineal (MTL) se prevé para mayo del 2020 el siguiente comportamiento de las precipitaciones:

- Región Litoral.- en el perfil costero "Bajo la Normal", mientras que, en el resto de la región, alrededor de la "Normal".
- Región Interandina.- en el norte, ligeramente "Sobre la Normal"; mientras que en el centro-sur, alrededor de su "Normal".
- Región Amazónica.- entre "Normal" y ligeramente "Sobre la Normal".
- Región Insular.- alrededor de la "Normal".

La tendencia climatológica de precipitaciones, sobre todo desde la segunda quincena de mayo, indica una disminución en la intensidad en varias localidades de las regiones Insular, Litoral e Interandina.

3. Situación Hidrometeorológica

Según el Boletín Hidrológico No. 130, del 9 de mayo de 2020, emitido por el INAMHI, indica que se tienen las siguientes alertas principales:

| ESTACIÓN | RÍO/CANTÓN | NIVEL DE ALERTA | TENDENCIA |
|----------------------|--------------------------|-----------------|----------------|
| Zamora AJ Bomboiza | Río Zamora/Gualaquiza | Aviso | Subir de nivel |
| Zamora DJ Nangaritza | Río Zamora/ Yantzaza | Aviso | Subir de nivel |
| Quijos DJ Oyacachi | Río Quijos/ El Chaco | Aviso | Subir de nivel |
| Napo en Ahuano | Río Napo/ Tena | Aviso | Subir de nivel |
| Esmeraldas DJ Sade | Río Esmeraldas/ Quinindé | Normal | Subir de nivel |
| Quinindé en Quinindé | Río Quinindé / Quinindé | Normal | Subir de nivel |
| Zapotal en Lechugal | Río Zapotal/ Ventanas | Normal | Subir de nivel |
| Cebadas DJ Guamote | Río Cebadas/ Guamote | Normal | Subir de nivel |
| Zamora DJ Sabanilla | Río Zamora/ Zamora | Normal | Subir de nivel |
| Paute en Paute | Río Paute/ Paute | Normal | Subir de nivel |
| Upano DJ Tutamangoza | Río Upano/ Logroño | Normal | Subir de nivel |
| Napo AJ Payamino | Río Napo/ Orellana | Normal | Subir de nivel |
| Payamino AJ Napo | Río Payamino/ Coca | Normal | Subir de nivel |



Según el Pronóstico Regional para Ecuador, para el domingo 10 de mayo se prevé:

Región Insular: parcial nublado con incremento ocasional de nubosidad. Índices UV entre muy altos a extremadamente altos.

Región Litoral: nublado variando a parcial nublado, lluvias y lloviznas dispersas al interior. Índices UV muy altos en el perfil costero.

Región Sierra: variando entre poco nuboso y parcial nublado en la mañana, en la tarde incremento ocasional de nubosidad, lloviznas aisladas.

Región Amazónica: nublado variando a parcial nublado, lloviznas aisladas en estribaciones. Incremento de temperaturas diurnas.

Informe de Situación - Época Lluviosa

Fecha y Hora de actualización: sábado, 09 de mayo de 2020 - 16:09:41

Este Informe fue elaborado por el Equipo Técnico de la Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos.













ESTADO DE RÍOS

En el monitoreo que realizan las Unidades Provinciales del SNGRE, se alerta del siguiente estado de ríos a nivel nacional:

| Provincia | Cantón | Parroquia | Sector | Nombre del Río |
|---|-----------------|---------------------------------------|---------------------------|----------------|
| DESBORDADO (2) | | | | |
| Morona Santiago | Morona | Macas, cabecera cantonal | Puente sobre el río Upano | Upano |
| Sucumbíos | Gonzalo Pizarro | Lumbaqui | Recinto El Cabeno | Cabeno |
| Con tendencia a aumentar de nivel (5) | | | | |
| Esmeraldas | Quinindé | Chura (Chancama) (Cab. En El Yerbero) | Salinas | Esmeraldas |
| Napo | El Chaco | Santa Rosa | Santa Rosa | Quijos |
| Napo | Tena | Ahuano | Ahuano | Napo |
| Zamora Chinchipe | Nangaritza | Zurmi | Playas de Zurmi | Nangaritza |
| Con tendencia a disminuir de nivel (3) | | | | |
| Zamora Chinchipe | Nangaritza | Nuevo Paraíso | Nuevo Paraíso | Nangaritza |
| Sucumbíos | Lago Agrio | Nueva Loja | Puerto Aguarico | Aguarico |
| Sucumbíos | Lago Agrio | General Farfán | Malecón | San Miguel |

4. Afectaciones - Resumen

Del 01 de octubre 2019 a la fecha, por la época lluviosa, se registran las siguientes afectaciones:

| | | | |
|--|--|---|--|
| Personas: | | Viviendas: | |
|  Fallecidos: 21 |  Heridos: 58 |  Viviendas afectadas: 3.387 | |
|  Personas afectadas: 21.169 |  Personas damnificadas: 378 |  Viviendas destruidas: 115 | |
| Educación | | Salud y Atención Pre-hospitalaria: | |
|  Unidades educativas con daño estructural: 62 | |  Centros de Salud afectados: 17 | |
|  Unidades educativas solo con daño funcional: 258 | |  Centros de Salud Destruídos: 0 | |
| Total de unidades educativas impactadas: 320 | | Total de centros de Salud impactados: 17 | |
| <small>*Fuente. Dirección Nacional de Gestión de Riesgos - MINEDUC 24/04/2020</small> | | <small>*Fuente. Dirección Nacional de Gestión de Riesgos - MSP 29/04/2020</small> | |
| Servicios básicos esenciales | | Medios de vida y productividad | |
|  Vías de primer orden afectadas (m): 17.381 | |  Superficie agrícola con afectación parcial (ha): 2.847,26 | |
| Vías de segundo orden afectadas (m): 9.683 | | Superficie agrícola con afectación total o pérdida (ha): 845,11 | |
| Vías de tercer orden afectadas (m): 20.812 | | Total de superficie agrícola impactada (hectáreas): 3.692,37 | |
| Total vías de acceso afectadas (metros lineales): 47.876 | | | |

Informe de Situación - Época Lluviosa


Fecha y Hora de actualización: sábado, 09 de mayo de 2020 - 16:09:41

5. Detalle de afectaciones por provincias (Desde 01 de octubre del año 2019 a la fecha)

| PROVINCIA | No. de Eventos | Personas Fallecidas | Heridos | *Personas Impactadas | Familias Afectadas | Familias Damnificadas | Viviendas Afectadas | Viviendas Destruídas | U. Educativas Afectadas | U. de Salud Afectadas | Puentes Afectados | Puentes Destruídos | Metros de Vías Afectadas | Bien Público Afectado | Superficie agrícola impactada |
|--------------------------------|----------------|---------------------|-----------|----------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| Azuay | 27 | 0 | 0 | 36 | 7 | 1 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 540 | 1 | 57 |
| Bolívar | 29 | 0 | 0 | 63 | 19 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1379 | 0 | 0 |
| Cañar | 12 | 0 | 1 | 87 | 19 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
| Carchi | 28 | 2 | 2 | 1696 | 417 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 | 0 | 3,08 |
| Chimborazo | 41 | 6 | 0 | 2670 | 671 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3990 | 1 | 394,5 |
| Cotopaxi | 27 | 0 | 0 | 723 | 174 | 2 | 174 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2505 | 1 | 10 |
| El Oro | 74 | 1 | 0 | 3051 | 756 | 13 | 758 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2952 | 8 | 105 |
| Esmeraldas | 70 | 0 | 0 | 1412 | 343 | 7 | 345 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5428 | 0 | 4,25 |
| Guayas | 64 | 0 | 3 | 2492 | 646 | 18 | 622 | 16 | 8 | 3 | 7 | 0 | 30 | 0 | 478,8 |
| Imbabura | 30 | 0 | 0 | 97 | 22 | 2 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1660 | 0 | 0 |
| Loja | 84 | 0 | 0 | 146 | 29 | 6 | 22 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3488 | 1 | 0 |
| Los Ríos | 54 | 3 | 1 | 771 | 208 | 6 | 223 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2643 | 0 | 2260 |
| Manabí | 54 | 0 | 0 | 797 | 242 | 1 | 202 | 1 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1500 | 0 | 4 |
| Morona Santiago | 78 | 2 | 8 | 442 | 86 | 4 | 34 | 4 | 3 | 3 | 2 | 7 | 10996 | 3 | 7,5 |
| Napo | 37 | 1 | 14 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 704 | 3 | 0 |
| Orellana | 23 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 128 | 1 | 0 |
| Pastaza | 48 | 3 | 0 | 4093 | 891 | 50 | 387 | 50 | 4 | 1 | 3 | 0 | 903 | 3 | 296,62 |
| Pichincha | 235 | 3 | 21 | 484 | 96 | 8 | 135 | 3 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3285 | 10 | 0 |
| Santa Elena | 23 | 0 | 3 | 793 | 214 | 1 | 211 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Santo Domingo De Los Tsáchilas | 14 | 0 | 1 | 21 | 5 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 | 0 | 0 |
| Sucumbios | 39 | 0 | 0 | 127 | 17 | 21 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 910 | 1 | 0 |
| Tungurahua | 36 | 0 | 0 | 1258 | 317 | 2 | 54 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2297 | 2 | 71,09 |
| Zamora Chinchipe | 70 | 0 | 4 | 262 | 70 | 3 | 51 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1632 | 1 | 0,53 |
| Total | 1197 | 21 | 58 | 21547 | 5252 | 149 | 3387 | 115 | 62 | 17 | 23 | 17 | 47876 | 37 | 3692,37 |

*Personas impactadas incluye personas afectadas y damnificadas; superficie agrícola impactada es el resultado de la combinación de Ha de cultivos afectados y perdidos.

Fuente: UMEVA, SNDGR, 09/05/2020 12:00



Fuente: UMEVA, SNDGR, 09/05/2020 12:00

Informe de Situación - Época Lluviosa

Fecha y Hora de actualización: sábado, 09 de mayo de 2020 - 16:09:41

A continuación, se presenta el detalle de personas fallecidas por época lluviosa:

| Provincia | Cantón | Parroquia | Sector | Evento | Fecha del Evento | Núm. personas Fallecidas | Descripción |
|-----------------|---------------|----------------------------------|--|---------------------|------------------|--------------------------|---|
| Carchi | Montúfar | San José | Los Cipreses vía a Monte verde | Tormenta eléctrica | 15/04/2020 | 1 | Se suscitó una tormenta eléctrica donde se produjo el fallecimiento de una menor de edad a causa de la caída de un rayo. |
| Pichincha | Mejía | Manuel Cornejo Astorga (Tandapi) | km 57, vía Alóag - Sto. Domingo [E20] | Deslizamiento | 14/03/2020 | 1 | Se suscitó un deslizamiento que afectó parcialmente la vía en mención, se reportó un vehículo atrapado, donde resultó una persona fallecida. |
| El Oro | Arenillas | Palmales | Barrio Miraflores | Colapso estructura | 14/03/2020 | 1 | Debido a lluvias un árbol cae sobre una vivienda, provocando su colapso y dejando a una persona fallecida. |
| Los Ríos | Quevedo | La Esperanza | Nueva Esperanza vía Valencia | Deslizamiento | 29/02/2020 | 3 | Cuerpo de Bomberos de Quevedo informa que por la fuerte lluvia se produjo un deslizamiento de tierra destruyendo en su totalidad una vivienda de construcción mixta (cemento y madera), dejando a 3 personas fallecidas 3 personas fallecidas de nacionalidad venezolanas |
| Morona Santiago | Morona | Sinai | Puente sobre el Río Ambusha | Colapso estructural | 22/02/2020 | 1 | El incremento del Río Ambusha provocó el colapso del puente donde se encontraba una persona, que fue arrastrada por la corriente y posteriormente fue localizada sin signos vitales a la altura del puente sobre el Río Chiguaza. |
| Pastaza | Pastaza | Puyo | La Unión | Inundación | 29/01/2020 | 2 | El desbordamiento del río Puyo provocó que una canoa con 3 personas a bordo se hundiera, de los cuales, 1 mujer fue rescatada con vida, mientras los cuerpos de las otras dos personas han sido rescatadas sin vida. |
| Chimborazo | Guano | Guanando | Cahuají, vía Penipe- Baños [E490] | Deslizamiento | 21/01/2020 | 5 | A causa de las lluvias se produjo un deslizamiento que afectó totalmente la vía de segundo orden, Cuerpo de Bomberos de Riobamba reportó un vehículo atrapado por el deslizamiento, con 5 personas en su interior, las cuales fueron rescatadas sin signos vitales. |
| Pichincha | Quito | Conocoto | Conocoto/Autopista Gral. Rumiñahui, calles Hernando de Magallanes y Francisco de Orellana entre puentes 2 y 3 a una cuadra hotel Luxor | Colapso estructural | 17/01/2020 | 1 | Debido al colapso estructural a causa de las lluvias una persona de sexo masculino fue rescatada por personal de Cuerpo de Bomberos sin signos vitales. |
| Pichincha | Quito | Itchimbia | Av. De los Conquistadores E19 y Simón Bolívar en el Puente de Guapulo. | Deslizamiento | 02/01/2020 | 1 | Una piedra de proporciones cayó encima de un vehículo oficial de municipio del DMQ, se reporta 1 persona fallecida (femenina de 61 años de edad) |
| Chimborazo | Riobamba | Pungalá | Varios sectores | Aluvión | 31/12/2019 | 1 | Producto de un aluvión se reporta una persona fallecida. |
| Napo | Archidona | Cotundo | Virgen de Guacamayos, vía Y de Narupa-Y de Baeza [E20 - E45] | Deslizamiento | 27/12/2019 | 1 | Un deslizamiento de rocas de gran tamaño impactó un bus de la cooperativa de transportes "Baños", provocando una persona de la tercera edad fallecida (femenino de 84 años). |
| Carchi | Tulcán | González Suárez | Ciudadela Padre Carlos de la Vega | Tormenta Eléctrica | 10/12/2019 | 1 | Una tormenta eléctrica provocó un incendio en una vivienda producto de esto se registró una niña fallecida |
| Morona Santiago | Limón Indanza | Indanza | Sector recinto ferial a 1,5 Km de General Leónidas Plaza | Deslizamiento | 09/12/2019 | 1 | Producto de un deslizamiento se reporta, una persona fallecida, |
| Pastaza | Pastaza | Fátima | Entrada al CITET | Deslizamiento | 20/10/2019 | 1 | El deslizamiento de tierra provocó el fallecimiento de una persona |
| Total | | | | | | 21 | |

6. Casos representativos y acciones de respuesta

Para la atención de eventos peligrosos por época lluviosa se activaron los siguientes COE:

| Tipo de COE | Localidad |
|----------------|--|
| COE Provincial | Los Ríos |
| | Pastaza |
| COE Cantonal | Cañar: Azogues |
| | Chimborazo: Cumandá |
| | El Oro: Machala |
| | Esmeraldas: Atacames y Esmeraldas |
| | Guayas: Isidro Ayora, Pedro Carbo, Lomas de Sargentillo, Santa Lucía, Balzar |
| | Manabí: Jama y Pedernales |
| | Los Ríos: Montalvo, Quevedo, Vines y Valencia |
| | Santa Elena: Santa Elena |
| COPAE | Tungurahua: Tisaleo, Cevallos, Ambato |
| | Cotopaxi: Pujilí Santa Elena: Manglaralto, Colonche, Simón Bolívar (Julio Moreno) |

Entre los casos más representativos ocurridos durante los últimos días podemos mencionar los siguientes:

- **Sucumbíos/ Lago Agrio/ Nueva Loja/ Antiguas Gabarras - sector Puerto Aguatico**, el 09/05/2020 por lluvias se produjo el desbordamiento del río Aguatico, lo que provocó la inundación de varias viviendas. Policía Nacional confirmó el evento, el SNGRE coordinó con la UGR del GAD Cantonal de Lago Agrio el levantamiento de información.
- **Sucumbíos/Lago Agrio/General Farfán/Por el Malecón**, el 09/05/2020 por lluvias se suscita el desbordamiento del río San Miguel, se registró anegación en diferentes calles e ingreso de agua a viviendas del sector, pese a ello no se presentan daño a enseres. GAD Cantonal UGR Cantonal realizó la inspección del lugar en compañía de la Tenencia Política y Cuerpo de Bomberos de Lago Agrio realizó las labores de limpieza.

Informe de Situación - Época Lluviosa


Fecha y Hora de actualización: sábado, 09 de mayo de 2020 - 16:09:41

- **Zamora Chinchipe/Nangaritza/Zurmi/Playas de Zurmi**, el 08/05/2020, debido a las lluvias en el sector se produjo el desbordamiento del río Nangaritza provocando la inundación de 05 viviendas las mismas que fueron evacuadas por seguridad por personal de CB. Nangaritza. GAD Nangaritza informa que 05 familias – 17 personas resultaron afectadas y 5 viviendas, además 9 personas fueron evacuadas.
- **Zamora Chinchipe/ Nangaritza/ Guayzimi, Cabecera Cantonal/ La Brisa, Santa Elena, Santa Rosa**, el 08/05/2020, debido a las lluvias en el sector se produjo el desbordamiento del río Nangaritza provocando afectaciones en el sector agrícola y pérdida de animales de granja, 6 familias – 19 personas resultaron afectadas y 13 personas evacuadas. Personal técnico de SNGRE realizó el levantamiento de información.
- **Zamora Chinchipe/Zamora/Sabanilla/Velo de Novia, Vía Loja-Zamora [E50]**, el 08/05/2020, por lluvias se produjo un deslizamiento de tierra que obstaculizó en su totalidad la vía de primer orden. MTOP Zamora Chinchipe moviliza personal y maquinaria para realizar labores de limpieza y habilitación vial. Al momento la vía se encuentra totalmente habilitada al tránsito vehicular y fue afectado un tramo de 30 metros lineales.
- **Loja/Loja/ Yangana (Arsenio Castillo) /Yangana, vía Yangana-Palanda [E682]**, el 08/05/2020, por lluvias se produjo un deslizamiento de tierra que obstaculizó en su totalidad la vía de primer orden. MTOP Loja moviliza personal y maquinaria para realizar labores de limpieza y habilitación vial. Al momento la vía se encuentra parcialmente habilitada.
- **Morona Santiago/Gualaquiza/Chigüinda/Barrio San Martín**, el 07/05/2020, por lluvias se produjo el hundimiento del terreno donde se encuentran asentadas varias viviendas, razón por la cual varias familias fueron evacuadas posiblemente a la unidad educativa del sector. GAD-Parroquial de Chigüinda se encuentran evaluando la situación.
- **Sucumbíos/Sucumbíos/Santa Bárbara/Quebrada La Alegría, vía La Bonita –Julio Andrade [E10]**, el 05/05/2020, por presencia de precipitaciones en el sector hubo una afectación de la vía en un tramo de 100 metros, los cuales fueron habilitados con maquinaria del GAD Cantonal. Al momento la circulación es normal.
- **Sucumbíos/Sucumbíos/Rosa Florida/El Guayabo, vía Lago Agrio –la Bonita [E10]**, el 05/05/2020, por la presencia de precipitaciones, ocurrió un deslizamiento de tierra obstruyendo totalmente la vía de primer orden en un tramo de 60 metros. SNGRE coordinó con el GAD Parroquial la limpieza de la misma. Al momento la vía se encuentra habilitada.
- **Sucumbíos/Sucumbíos/Rosa Florida/La Prensa, vía Lago Agrio –la Bonita [E10]**, el 05/05/2020, por la presencia de precipitaciones, ocurrió un deslizamiento de tierra que obstruye totalmente la vía de primer orden en un tramo de 40 metros. SNGRE coordinó con el GAD Cantonal quienes realizaron los trabajos de limpieza y habilitación. Al momento la vía se encuentra habilitada solo para vehículos livianos.
- **Azuay/Cuenca/Sayausí/Km 9+480, vía Cuenca-Molleturo-Naranjal [E-582]**, el 04/05/2020, por lluvias se produjo un deslizamiento de tierra y piedras que afectó la vía de primer orden en su totalidad, continúan los trabajos de limpieza la vía. Al momento continúa parcialmente habilitada. Los trabajos continuarán el día de mañana. La afectación es de 20 metros lineales.
- **Loja/Loja/San Lucas/Juntas Alto**, el 03/05/2020, se produjo un deslizamiento de tierra que afectó parcialmente una vivienda de construcción mixta (adobe y teja), donde habitaba 01 familia conformada por 03 personas, mismos que fueron evacuados por precaución a casa de familias acogientes. GAD Parroquial de San Lucas verificó la novedad. Personal de UGR Loja se movilizó al momento para realizar el levantamiento de información y daños.
- **Zamora Chinchipe/Yacuambí/La Paz/Namacuntza Alto**, el 03/05/2020, CB Yacuambi informa que producto de las lluvias se produjo un deslizamiento de tierra que afectó en su totalidad una vivienda de construcción mixta (madera y teja), donde habitaba 01 familia conformada por 03 personas, mismos que fueron evacuados a casa de familias acogientes. CB Yacuambi verificó y atendió la novedad. Personal de UGR Yacuambi se movilizó a realizar el levantamiento de información y daños.
- **Zamora Chinchipe/El Pangui/Tundayme/Machinantza**, el 03/05/2020 por presencia de lluvias, se produce el desbordamiento del río Machinantza provocando afectaciones en 01 vivienda de construcción mixta (madera y zinc) en la que habitan 03 familias conformadas por 09 personas, de las cuales 02 niños y 01 adulto tienen discapacidad. Por seguridad, la familia fue movilizadada al albergue habilitado en la Escuela de Machinantza Alto. CB El Pangui verificó la novedad.

Informe de Situación - Época Lluviosa

Fecha y Hora de actualización: sábado, 09 de mayo de 2020 - 16:09:41

7. Mapa de Impacto por Época Lluviosa



8. Asistencia Humanitaria octubre 2019 – hasta la fecha

Se detalla la entrega de asistencia humanitaria por época lluviosa desde 01 de octubre del año 2019 a la fecha.

| PROVINCIA | KIT COMPLEMENTARIO DE ALIMENTOS | KIT DE PRIMERA RESPUESTA | RACIONES ALIMENTICIAS, 24 HORAS | KIT DE ASEO PERSONAL | KIT DE VESTIR | PAÑAL ADULTO | TOALLAS DE BAÑO | BOTAS DE CUERO (PAR) | CAMAS | COBIJAS / FRAZADAS | COLCHONES | KIT DE DORMIR | KIT DE COCINA | KIT DE VAJILLA | COCINETAS | KIT DE LIMPIEZA (ALB) | MOSQUITERAS | AGUA EN RECIPIENTES NO RETORNABLE (gal) | AGUA DISTRIBUIDA EN TANQUEROS | PASTILLAS POTABILIZADORAS | TANQUE DE 2500 l | BIDONES PARA AGUA | PURIFICADORES DE AGUA | SAQUILLOS CONTROL DE INUNDACIONES | LAMINAS DE ZINC | CARPAS | PANELES PREFABRICADOS | FORMAJE | KIT ESCOLAR | KIT DE UNIFORMES | OTROS |
|------------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------|--------------|-----------------|----------------------|-----------|--------------------|------------|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------------------|-------------|---|-------------------------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------|----------|-----------------------|------------|-------------|------------------|--------------|
| Azuay | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| Bolívar | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cañar | 24 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 59 | 0 | 0 | 23 | 0 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 |
| Carchi | 68 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 13 | 82 | 0 | 0 | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 |
| Chimborazo | 12 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 17 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3750 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 0 | 81 |
| Cotopaxi | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 30 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| El Oro | 29 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655 |
| Esmeraldas | 60 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 5 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| Guayas | 74 | 148 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386 | 2 | 85 | 0 | 59 | 386 | 80 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504 |
| Imbabura | 14 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 100 | 10 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Loja | 14 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 18 | 21 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Los Ríos | 1 | 3 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 |
| Manabí | 18 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 19 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 351 | 412 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2810 |
| Morona Santiago | 6 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Napo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Orellana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| Pastaza | 342 | 15 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 248 | 23 | 0 | 409 | 0 | 25 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1153 |
| Pichincha | 10 | 36 | 6 | 174 | 48 | 0 | 178 | 1 | 5 | 186 | 3 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 20 | |
| Santa Elena | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 61 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. D. De Los Tsáchilas | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 1 | 9 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Sucumbios | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 11 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416 |
| Tungurahua | 44 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7046 |
| Zamora Chinchipe | 8 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 2 | 0 | 11 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| TOTAL | 867 | 202 | 20 | 562 | 53 | 20 | 187 | 1 | 15 | 459 | 455 | 1189 | 2 | 676 | 4 | 235 | 1295 | 80 | 8750 | 463 | 15 | 420 | 114 | 400 | 281 | 6 | 6 | 242 | 10 | 2 | 13646 |

Fuente: UMEVA, SNDGR, 09/05/2020 12:00

9. Recomendaciones

A toda la ciudadanía se recomienda:

1. Aliste su mochila de emergencias ante una inminente evacuación.
2. Desconecte todo artefacto eléctrico y procure alejarse de postes con cableado eléctrico dentro de áreas inundadas.

Informe de Situación - Época Lluviosa

Fecha y Hora de actualización: sábado, 09 de mayo de 2020 - 16:09:41

3. No intente cruzar aguas corrientosas si el nivel del agua sobrepasa sus rodillas.
4. Si no puede salir ante crecientes, busque lugares altos para protegerse.
5. Manténgase informado a través de fuentes oficiales del Gobierno Nacional.

A las instituciones públicas y privadas que conforman el **Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos**, se recomienda mantener el trabajo coordinado, mantenerse informado por la fuente oficial de la emergencia a nivel nacional y retroalimentar información de los eventos peligrosos para continuar con la toma de decisiones.

Elaborado por: Analista de Sala de Situación y Monitoreo

Aprobado por: Director de Monitoreo de Eventos Adversos