

Informe de Situación - Época Lluviosa

Fecha y Hora de actualización: jueves, 14 de mayo de 2020 - 11:19:11

Este Informe fue elaborado por el Equipo Técnico de la Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos.

Informe No. 164

1. Identificación del evento peligroso



Situación peligrosa:	Época Lluviosa
Localización:	A nivel nacional
Fecha de inicio de situación peligrosa:	Desde el 01 de octubre de 2019 – 00:00 hasta la actualidad
Descripción de la situación:	De acuerdo a los patrones de precipitaciones los cuales están controlados por la interacción de los sistemas de circulación atmosférica y por la compleja topografía (Cordillera de los Andes), la Zona de Convergencia Intertropical (ITCZ) y el transporte de humedad de la Cuenca Amazónica unido a la vulnerabilidad de ciertos territorios, originan la ocurrencia de eventos peligrosos a lo largo de todo el territorio ecuatoriano durante casi todo el año.

2. Situación actual

De acuerdo al **Boletín ERFEN No. 08-2020** del 30/04/2020, los resultados de los modelos internacionales, estadísticos y dinámicos mantienen la tendencia a disminuir las anomalías de temperatura superficial del mar y no esperan que se desarrolle un evento cálido para los próximos meses.

De acuerdo a los modelos probabilísticos globales, regionales, locales y al Modelo de Transferencia Lineal (MTL) se prevé para mayo del 2020 el siguiente comportamiento de las precipitaciones:

- Región Litoral.- en el perfil costero "Bajo la Normal", mientras que, en el resto de la región, alrededor de la "Normal".
- Región Interandina.- en el norte, ligeramente "Sobre la Normal"; mientras que en el centro-sur, alrededor de su "Normal".
- Región Amazónica.- entre "Normal" y ligeramente "Sobre la Normal".
- Región Insular.- alrededor de la "Normal".

La tendencia climatológica de precipitaciones, sobre todo desde la segunda quincena de mayo, indica una disminución en la intensidad en varias localidades de las regiones Insular, Litoral e Interandina.

3. Situación Hidrometeorológica

Según el Boletín Hidrológico No. 135, del 14 de mayo de 2020, emitido por el INAMHI, indica que se tienen las siguientes alertas principales:

ESTACIÓN	RÍO/CANTÓN	NIVEL DE ALERTA	TENDENCIA
Esmeraldas DJ Sade	Río Esmeraldas/ Quinindé	Normal	Subir de nivel
Napo AJ Payamino	Río Napo/ Orellana	Normal	Subir de nivel



Según el Pronóstico Regional para Ecuador, para el viernes 15 de mayo se prevé:

Región Insular: cielo poco nuboso con incremento ocasional de la nubosidad.

Región Litoral: cielo nublado con claros ocasionales, lluvias dispersas en el interior de la región. Niebla.

Región Sierra: cielo entre parcial nublado y nublado, lluvias ocasionales con mayor intensidad en el norte de la región. Niebla.

Región Amazónica: cielo nublado a ocasional parcial nublado, lluvias con tormentas eléctricas y ráfagas de viento. Niebla.

ESTADO DE RÍOS

En el monitoreo que realizan las Unidades Provinciales del SNGRE, se informa que los ríos se encuentra en estado normal, a nivel nacional.

Informe de Situación - Época Lluviosa

Fecha y Hora de actualización: jueves, 14 de mayo de 2020 - 11:19:11

4. Afectaciones - Resumen

Del 01 de octubre 2019 a la fecha, por la época lluviosa, se registran las siguientes afectaciones:

Personas:		Viviendas:	
 Fallecidos:	21	 Viviendas afectadas:	3.433
 Personas afectadas:	21.472	 Viviendas destruidas:	115
 Heridos:	58		
 Personas damnificadas:	378		
Educación		Salud y Atención Pre-hospitalaria:	
 Unidades educativas con daño estructural	62	 Centros de Salud afectados:	17
 Unidades educativas solo con daño funcional	258	 Centros de Salud Destruídos	0
Total de unidades educativas impactadas	320	Total de centros de Salud impactados:	17
<small>*Fuente: Dirección Nacional de Gestión de Riesgos - MINEDUC 24/04/2020</small>		<small>*Fuente: Dirección Nacional de Gestión de Riesgos - MSP 29/04/2020</small>	
Servicios básicos esenciales		Medios de vida y productividad	
 Vías de primer orden afectadas (m)	17.738	 Superficie agrícola con afectación parcial (ha)	2.847,26
 Vías de segundo orden afectadas (m)	9.968	 Superficie agrícola con afectación total o pérdida (ha)	845,11
 Vías de tercer orden afectadas (m)	20.847	Total de superficie agrícola impactada (hectáreas):	3.692,37
Total vías de acceso afectadas (metros lineales):	48.553		

5. Detalle de afectaciones por provincias (Desde 01 de octubre del año 2019 a la fecha)

PROVINCIA	No. de Eventos	Personas Fallecidas	Heridos	*Personas Impactadas	Familias Afectadas	Familias Damnificadas	Viviendas Afectadas	Viviendas Destruídas	U. Educativas Afectadas	U. de Salud Afectadas	Puentes Afectados	Puentes Destruídos	Metros de Vías Afectadas	Bien Público Afectado	Superficie agrícola impactada
Azuay	27	0	0	36	7	1	7	2	0	2	0	1	540	1	57
Bolívar	29	0	0	63	19	0	19	0	1	0	0	0	1379	0	0
Cañar	12	0	1	87	19	0	18	1	0	0	0	0	30	0	0
Carchi	28	2	2	1696	417	0	49	0	0	0	0	0	580	0	3,08
Chimborazo	44	6	0	2670	671	0	11	0	0	0	1	0	4090	1	394,5
Cotopaxi	27	0	0	723	174	2	174	2	2	1	0	0	2505	1	10
El Oro	75	1	0	3051	756	13	758	4	2	2	2	2	2955	8	105
Esmeraldas	70	0	0	1412	343	7	345	6	1	1	0	3	5428	0	4,25
Guayas	67	0	3	2539	656	18	625	16	8	3	7	0	30	0	478,8
Imbabura	30	0	0	97	22	2	23	2	0	0	0	0	1660	0	0
Loja	85	0	0	146	29	6	22	3	6	0	0	0	3488	1	0
Los Ríos	54	3	1	771	208	6	223	12	2	1	1	0	2643	0	2260
Manabí	54	0	0	797	242	1	202	1	7	1	0	2	1500	0	4
Morona Santiago	82	2	8	442	86	4	34	4	3	3	2	7	11306	3	7,5
Napo	40	1	14	17	1	0	1	0	0	0	1	0	768	3	0
Orellana	23	0	0	9	2	1	1	2	7	1	1	0	128	1	0
Pastaza	48	3	0	4160	1021	50	387	50	4	1	3	0	903	3	296,62
Pichincha	235	3	21	484	96	8	135	3	9	1	1	1	3285	10	0
Santa Elena	23	0	3	793	214	1	211	0	4	0	0	0	0	1	0

Informe de Situación - Época Lluviosa


Fecha y Hora de actualización: jueves, 14 de mayo de 2020 - 11:19:11

PROVINCIA	No. de Eventos	Personas Fallecidas	Heridos	*Personas Impactadas	Familias Afectadas	Familias Damnificadas	Viviendas Afectadas	Viviendas Destruídas	U. Educativas Afectadas	U. de Salud Afectadas	Puentes Afectados	Puentes Destruídos	Metros de Vías Afectadas	Bien Público Afectado	Superficie agrícola impactada
Santo Domingo De Los Tsáchilas	14	0	1	21	5	3	3	4	0	0	0	0	296	0	0
Sucumbíos	48	0	0	1258	58	21	78	0	0	0	1	0	1040	1	0
Tungurahua	37	0	0	307	317	2	54	0	5	0	0	0	2307	2	71,09
Zamora Chinchipe	72	0	4	271	72	3	53	3	1	0	4	1	1692	1	0,53
Total	1224	21	58	21850	5435	149	3433	115	62	17	24	17	48553	37	3692,37

*Personas impactadas incluye personas afectadas y damnificadas; superficie agrícola impactada es el resultado de la combinación de Ha de cultivos afectados y perdidos.

Fuente: UMEVA, SNDGR, 14/05/2020 10:30

Num eventos vs Personas impactadas



Fuente: UMEVA, SNDGR, 14/05/2020 10:30

A continuación, se presenta el detalle de personas fallecidas por época lluviosa:

Provincia	Cantón	Parroquia	Sector	Evento	Fecha del Evento	Núm. personas Fallecidas	Descripción
Carchi	Montúfar	San José	Los Cipreses vía a Monte verde	Tormenta eléctrica	15/04/2020	1	Se suscitó una tormenta eléctrica donde se produjo el fallecimiento de una menor de edad a causa de la caída de un rayo.
Pichincha	Mejía	Manuel Cornejo Astorga (Tandapi)	km 57, vía Alóag - Sto. Domingo [E20]	Deslizamiento	14/03/2020	1	Se suscitó un deslizamiento que afectó parcialmente la vía en mención, se reportó un vehículo atrapado, donde resultó una persona fallecida.
El Oro	Arenillas	Palmales	Barrio Miraflores	Colapso estructura	14/03/2020	1	Debido a lluvias un árbol cae sobre una vivienda, provocando su colapso y dejando a una persona fallecida.
Los Ríos	Quevedo	La Esperanza	Nueva Esperanza vía Valencia	Deslizamiento	29/02/2020	3	Cuerpo de Bomberos de Quevedo informa que por la fuerte lluvia se produjo un deslizamiento de tierra destruyendo en su totalidad una vivienda de construcción mixta (cemento y madera), dejando a 3 personas fallecidas 3 personas fallecidas de nacionalidad venezolanas
Morona Santiago	Morona	Sinaí	Puente sobre el Río Ambusha	Colapso estructural	22/02/2020	1	El incremento del Río Ambusha provocó el colapso del puente donde se encontraba una persona, que fue arrastrada por la corriente y posteriormente fue localizada sin signos vitales a la altura del puente sobre el Río Chiguaza.
Pastaza	Pastaza	Puyo	La Unión	Inundación	29/01/2020	2	El desbordamiento del río Puyo provocó que una canoa con 3 personas a bordo se hundiera, de los cuales, 1 mujer fue rescatada con vida, mientras los cuerpos de las otras dos personas han sido rescatadas sin vida.
Chimborazo	Guano	Guanando	Cahuaji, vía Penipe- Baños [E490]	Deslizamiento	21/01/2020	5	A causa de las lluvias se produjo un deslizamiento que afectó totalmente la vía de segundo orden, Cuerpo de Bomberos de Riobamba reportó un vehículo atrapado por el deslizamiento, con 5 personas en su interior, las cuales fueron rescatadas sin signos vitales.
Pichincha	Quito	Conocoto	Conocoto/Autopista Gral. Rumiñahui, calles Hernando de Magallanes y Francisco de Orellana entre puentes 2 y 3 a una cuadra hotel Luxor	Colapso estructural	17/01/2020	1	Debido al colapso estructural a causa de las lluvias una persona de sexo masculino fue rescatada por personal de Cuerpo de Bomberos sin signos vitales.
Pichincha	Quito	Itchimbia	Av. De los Conquistadores E19 y Simón Bolívar en el Puente de Guapulo.	Deslizamiento	02/01/2020	1	Una piedra de proporciones cayó encima de un vehículo oficial de municipio del DMQ, se reporta 1 persona fallecida (femenina de 61 años de edad)
Chimborazo	Riobamba	Pungalá	Varios sectores	Aluvión	31/12/2019	1	Producto de un aluvión se reporta una persona fallecida.
Napo	Archidona	Cotundo	Virgen de Guacamayos, vía Y de Narupa-Y de Baeza [E20 - E45]	Deslizamiento	27/12/2019	1	Un deslizamiento de rocas de gran tamaño impactó un bus de la cooperativa de transportes "Baños", provocando una persona de la tercera edad fallecida (femenino de 84 años).
Carchi	Tulcán	González Suárez	Ciudadela Padre Carlos de la Vega	Tormenta Eléctrica	10/12/2019	1	Una tormenta eléctrica provocó un incendio en una vivienda producto de esto se registró una niña fallecida

Informe de Situación - Época Lluviosa

Fecha y Hora de actualización: jueves, 14 de mayo de 2020 - 11:19:11

Provincia	Cantón	Parroquia	Sector	Evento	Fecha del Evento	Núm. personas Fallecidas	Descripción
Morona Santiago	Limón Indanza	Indanza	Sector recinto ferial a 1,5 Km de General Leónidas Plaza	Deslizamiento	09/12/2019	1	Producto de un deslizamiento se reporta, una persona fallecida,
Pastaza	Pastaza	Fátima	Entrada al CITET	Deslizamiento	20/10/2019	1	El deslizamiento de tierra provocó el fallecimiento de una persona
Total						21	

6. Casos representativos y acciones de respuesta

Para la atención de eventos peligrosos por época lluviosa se activaron los siguientes COE:

Tipo de COE	Localidad
COE Provincial	Los Ríos
	Pastaza
COE Cantonal	Cañar: Azogues
	Chimborazo: Cumandá
	El Oro: Machala
	Esmeraldas: Atacames y Esmeraldas
	Guayas: Isidro Ayora, Pedro Carbo, Lomas de Sargentillo, Santa Lucía, Balzar
	Manabí: Jama y Pedernales
	Los Ríos: Montalvo, Quevedo, Vinces y Valencia
	Santa Elena: Santa Elena
COPAE	Tungurahua: Tisaleo, Cevallos, Ambato
	Cotopaxi: Pujilí Santa Elena: Manglaralto, Colonche, Simón Bolívar (Julio Moreno)

Entre los casos más representativos ocurridos durante los últimos días podemos mencionar los siguientes:

- **Morona Santiago/ Tiwintza/ San José de Morona/ Shaime, vía Santiago-San José de Morona [E40]**, el 13/05/2020 por lluvias se produjo el incremento del caudal de un riachuelo, el cual causó el taponamiento y posterior colapso de los armicos de las alcantarillas, generando posteriormente un socavamiento en la vía de primer orden mencionada. GAD Cantonal de Tiwintza realizó la inspección técnica del sector y movilizó maquinaria que se encuentra trabajando en la habilitación de una vía alterna, el tramo afectado es de aproximadamente 170 metros lineales. El SNGRE coordinó con MTOP y se mantiene realizando el monitoreo de la evolución del evento y las actividades realizadas. La vía se encuentra cerrada al tránsito.
- **Sucumbíos/ Putumayo/ Comunidad Espíritu Noteno**, el 10/05/2020 por lluvias se suscitó el desbordamiento del río San Miguel producto del cual 16 viviendas resultaron inundadas, 16 familias – 64 personas resultaron afectadas. GAD Cantonal realizó la inspección en el sector.
- **Zamora Chinchipe/ Centinela del Cóndor/ Panguintza/ Calle 22 de Diciembre y Juan Solís**, el 10/05/2020 a causa de las lluvias se suscitó un deslizamiento de material pétreo que obstaculizó totalmente la vía de tercer orden que actualmente se encuentra cerrada y cuya afectación es de 10 metros lineales. Producto de este evento además se vieron afectadas dos viviendas en donde habitan 2 familias – 9 personas, 4 personas fueron evacuadas por precaución. Cuerpo de Bomberos de Centinela del Cóndor se movilizó al lugar, y personal de la UGR del GAD Cantonal realizó el levantamiento de información.
- **Sucumbíos/ Lago Agrio/ Nueva Loja/ Antiguas Gabarras - sector Puerto Aguarico**, el 09/05/2020 por lluvias se produjo el desbordamiento del río Aguarico, lo que provocó la inundación de 8 viviendas donde habitan 8 familias – 32 personas. Policía Nacional confirmó el evento, el SNGRE coordinó con la UGR del GAD Cantonal de Lago Agrio el levantamiento de información.
- **Sucumbíos/Lago Agrio/General Farfán/Por el Malecón**, el 09/05/2020 por lluvias se suscita el desbordamiento del río San Miguel, se registró anegación en diferentes calles e ingreso de agua a viviendas del sector, pese a ello no se presentan daño a enseres. GAD Cantonal UGR Cantonal realizó la inspección del lugar en compañía de la Tenencia Política y Cuerpo de Bomberos de Lago Agrio realizó las labores de limpieza.
- **Sucumbíos/ Lago Agrio/ Pacayacu/ Recinto El Petrolero**, el 09/05/2020 por lluvias se suscita el desbordamiento del río Aguarico. Se registró ingreso de agua a 3 viviendas del sector, 3 familias – 12 personas resultaron afectadas. Cuerpo de Bomberos colaboró desalojando los bienes materiales de las familias afectadas. GAD Parroquial realizó la inspección del lugar. Después que el río volvió a su cauce normal, las familias retornaron a sus hogares.
- **Sucumbíos/ Cuyabeno/ Tarapoa, Cabecera Cantonal/ Recinto Centro Unión**, el 09/05/2020 por lluvias se suscita el desbordamiento del río Aguarico. Resultaron inundadas 8 viviendas donde habitan 8 familias – 48 personas. Cuerpo de Bomberos colaboró desalojando los bienes materiales de las familias afectadas y GAD Cantonal realizó la inspección del lugar. Después que el río volvió a su cauce normal, las familias retornaron a sus hogares.

Informe de Situación - Época Lluviosa


Fecha y Hora de actualización: jueves, 14 de mayo de 2020 - 11:19:11

- **Zamora Chinchipe/Nangaritza/Zurmi/Playas de Zurmi**, el 08/05/2020, debido a las lluvias en el sector se produjo el desbordamiento del río Nangaritza provocando la inundación de 05 viviendas las mismas que fueron evacuadas por seguridad por personal de CB. Nangaritza. GAD Nangaritza informa que 05 familias – 17 personas resultaron afectadas y 5 viviendas, además 9 personas fueron evacuadas. Además se reportan daños en sembríos y animales de granja. Cuerpo de Bomberos de Nangaritza verificaron la novedad, la UGR de Nangaritza, apoyó en la evacuación de los afectados, y personal del SNGRE realizó el levantamiento de información.
- **Zamora Chinchipe/ Nangaritza/ Guayzimi, Cabecera Cantonal/ La Brisa, Santa Elena, Santa Rosa**, el 08/05/2020, debido a las lluvias en el sector se produjo el desbordamiento del río Nangaritza provocando afectaciones en el sector agrícola y pérdida de animales de granja, 6 familias – 19 personas resultaron afectadas y 13 personas evacuadas. Personal técnico de SNGRE realizó el levantamiento de información. Además se reportan daños en sembríos y animales de granja.
- **Zamora Chinchipe/Zamora/Sabanilla/Velo de Novia, Vía Loja-Zamora [E50]**, el 08/05/2020, por lluvias se produjo un deslizamiento de tierra que obstaculizó en su totalidad la vía de primer orden. MTOP Zamora Chinchipe moviliza personal y maquinaria para realizar labores de limpieza y habilitación vial. Al momento la vía se encuentra totalmente habilitada al tránsito vehicular y fue afectado un tramo de 30 metros lineales.
- **Loja/Loja/ Yangana (Arsenio Castillo) /Yangana, vía Yangana-Palanda [E682]**, el 08/05/2020, por lluvias se produjo un deslizamiento de tierra que obstaculizó en su totalidad la vía de primer orden. MTOP Loja moviliza personal y maquinaria para realizar labores de limpieza y habilitación vial. Al momento la vía se encuentra parcialmente habilitada. La afectación fue en un tramo de 60 metros lineales.
- **Sucumbíos/Sucumbíos/Santa Bárbara/Quebrada La Alegría, vía La Bonita –Julio Andrade [E10]**, el 05/05/2020, por presencia de precipitaciones en el sector hubo una afectación de la vía en un tramo de 100 metros, los cuales fueron habilitados con maquinaria del GAD Cantonal. Al momento la circulación es normal.
- **Sucumbíos/Sucumbíos/Rosa Florida/El Guayabo, vía Lago Agrio –la Bonita [E10]**, el 05/05/2020, por la presencia de precipitaciones, ocurrió un deslizamiento de tierra obstruyendo totalmente la vía de primer orden en un tramo de 60 metros. SNGRE coordinó con el GAD Parroquial la limpieza de la misma. Al momento la vía se encuentra habilitada.
- **Sucumbíos/Sucumbíos/Rosa Florida/La Prensa, vía Lago Agrio –la Bonita [E10]**, el 05/05/2020, por la presencia de precipitaciones, ocurrió un deslizamiento de tierra que obstruye totalmente la vía de primer orden en un tramo de 40 metros. SNGRE coordinó con el GAD Cantonal quienes realizaron los trabajos de limpieza y habilitación. Al momento la vía se encuentra habilitada.
- **Azuay/Cuenca/Sayausí/Km 9+480, vía Cuenca-Molleturo-Naranjal [E-582]**, el 04/05/2020, por lluvias se produjo un deslizamiento de tierra y piedras que afectó la vía de primer orden en su totalidad, continúan los trabajos de limpieza la vía. Al momento se encuentra habilitada. La afectación es de 20 metros lineales.
- **Loja/Loja/San Lucas/Juntas Alto**, el 03/05/2020, se produjo un deslizamiento de tierra que afectó parcialmente una vivienda de construcción mixta (adobe y teja), donde habitaba 01 familia conformada por 03 personas, mismos que fueron evacuados por precaución a casa de familias acogientes. GAD Parroquial de San Lucas verificó la novedad. Personal de UGR Loja se movilizó al momento para realizar el levantamiento de información y daños.
- **Zamora Chinchipe/Yacuambí/La Paz/Namacuntza Alto**, el 03/05/2020, CB Yacuambi informa que producto de las lluvias se produjo un deslizamiento de tierra que afectó en su totalidad una vivienda de construcción mixta (madera y teja), donde habitaba 01 familia conformada por 03 personas, mismos que fueron evacuados a casa de familias acogientes. CB Yacuambi verificó y atendió la novedad. Personal de UGR Yacuambi se movilizó a realizar el levantamiento de información y daños.
- **Zamora Chinchipe/El Pangui/Tundayme/Machinantza**, el 03/05/2020 por presencia de lluvias, se produce el desbordamiento del río Machinantza provocando afectaciones en 01 vivienda de construcción mixta (madera y zinc) en la que habitan 03 familias conformadas por 09 personas, de las cuales 02 niños y 01 adulto tienen discapacidad. Por seguridad, la familia fue movilizad a albergue habilitado en la Escuela de Machinantza Alto, las cuales han retornado a sus viviendas. CB El Pangui verificó la novedad.

Informe de Situación - Época Lluviosa

Fecha y Hora de actualización: jueves, 14 de mayo de 2020 - 11:19:11

7. Mapa de Impacto por Época Lluviosa



8. Asistencia Humanitaria octubre 2019 – hasta la fecha

Se detalla la entrega de asistencia humanitaria por época lluviosa desde 01 de octubre del año 2019 a la fecha.

PROVINCIA	KIT COMPLEMENTARIO DE ALIMENTOS	KIT DE PRIMERA RESPUESTA	RACIONES ALIMENTICIAS 24 HORAS	KIT DE ASEO PERSONAL	KIT DE VESTIR	PAÑAL ADULTO	TOALLAS DE BAÑO	BOTAS DE CUERO (PAR)	CAMAS	COBIJAS/ FRAZADAS	COLCHONES	KIT DE DORMIR	KIT DE COCINA	KIT DE VALLA	COCINETAS	KIT DE LIMPIEZA (ALB)	IMOSQUITERAS	AGUA EN RECIPIENTES NO RETORNABLE (gal)	AGUA DISTRIBUIDA EN TANQUEROS	PASTILLAS POTABILIZADORAS	TANQUE DE 2500 l	BIDONES PARA AGUA	PURIFICADORES DE AGUA	SAQUILLOS CONTROL DE INUNDACIONES	LAMINAS DE ZINC	CARPAS	PANELES PREFABRICADOS	FORRAJE	KIT ESCOLAR	KIT DE UNIFORMES	OTROS
Azuay	12	0	0	3	0	0	0	0	0	14	14	0	0	6	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54
Bolivar	8	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	5	0	1	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cañar	24	0	0	14	0	0	0	0	0	59	59	0	0	23	0	2	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	209	
Carchi	68	0	0	63	0	0	0	0	0	18	13	82	0	0	1	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147	
Chimborazo	12	0	0	11	0	0	0	0	0	32	0	17	0	10	0	0	0	0	3750	0	5	8	0	0	0	0	0	242	0	81	
Cotopaxi	3	0	0	7	0	10	0	0	0	60	0	30	0	11	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53	
El Oro	29	0	0	11	0	0	0	0	2	58	58	0	0	0	0	1	57	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	655	
Esmeraldas	60	0	0	65	0	0	0	0	0	0	0	32	0	5	0	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	
Guayas	76	148	0	48	0	0	0	0	0	0	0	405	2	89	0	59	405	80	5000	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	504	
Imbabura	14	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	14	0	0	0	100	10	0	100	0	0	0	0	0	0	10	
Loja	15	0	0	18	0	0	0	0	0	11	20	21	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	
Los Ríos	1	3	13	6	0	0	0	0	0	0	7	12	0	2	0	0	8	0	0	0	0	0	0	400	10	0	0	0	0	270	
Manabí	18	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	397	0	19	0	0	400	0	0	351	0	412	14	0	0	0	0	0	0	2810	
Morona Santiago	6	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	11	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	8	
Napo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Orellana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	
Pastaza	642	15	0	8	0	10	0	0	3	0	248	23	0	409	0	25	288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1153	
Pichincha	10	36	6	174	48	0	178	1	5	186	3	10	0	5	0	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	6	0	10	0	20	

Informe de Situación - Época Lluviosa

Fecha y Hora de actualización: jueves, 14 de mayo de 2020 - 11:19:11

PROVINCIA	KIT COMPLEMENTARIO DE ALIMENTOS	KIT DE PRIMERA RESPUESTA	RACIONES ALIMENTICIAS 24 HORAS	KIT DE ASEO PERSONAL	KIT DE VESTIR	PAÑAL ADULTO	TOALLAS DE BAÑO	BOTAS DE CUERO (PAR)	CAMAS	CUBIERTOS/FRASADAS	COLCHONES	KIT DE DORMIR	KIT DE COCINA	KIT DE VAINILLA	COCINETAS	KIT DE LIMPIEZA (ALB)	MOSQUITERAS	AGUA EN RECIPIENTES NO RETORNABLE (gal)	AGUA DISTRIBUIDA EN TANQUEROS	PASTILLAS POTABILIZADORAS	TANQUE DE 2500 l	BIDONES PARA AGUA	PURIFICADORES DE AGUA	SAQUILLOS CONTROL DE INUNDACIONES	LÁMINAS DE ZINC	CARPAS	PANELES PREFABRICADOS	FORRAJE	KIT ESCOLAR	KIT DE UNIFORMES	OTROS	
Santa Elena	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79	0	61	0	0	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S. D. De Los Tsáchilas	3	0	0	0	0	0	9	0	5	1	9	3	0	2	3	0	10	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90
Sucumbios	29	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4	1	0	11	0	12	0	0	0	10	0	0	0	0	221	0	0	0	0	0	416	
Tungurahua	44	0	0	43	0	0	0	0	0	0	0	65	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7046	
Zamora Chinchipe	8	0	0	9	0	0	0	0	0	22	22	2	0	11	0	1	19	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	36		
TOTAL	1176	202	20	563	53	20	187	1	15	461	457	1208	2	681	4	235	1314	80	8750	463	15	420	114	400	281	6	6	242	10	2	13646	

Fuente: UMEVA, SNDGR, 14/05/2020 10:30

9. Recomendaciones

A toda la ciudadanía se recomienda:

1. Aliste su mochila de emergencias ante una inminente evacuación.
2. Desconecte todo artefacto eléctrico y procure alejarse de postes con cableado eléctrico dentro de áreas inundadas.
3. No intente cruzar aguas corrientes si el nivel del agua sobrepasa sus rodillas.
4. Si no puede salir ante crecientes, busque lugares altos para protegerse.
5. Manténgase informado a través de fuentes oficiales del Gobierno Nacional.

A las instituciones públicas y privadas que conforman el **Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos**, se recomienda mantener el trabajo coordinado, mantenerse informado por la fuente oficial de la emergencia a nivel nacional y retroalimentar información de los eventos peligrosos para continuar con la toma de decisiones.

Elaborado por: Analista de Sala de Situación y Monitoreo

Aprobado por: Director de Monitoreo de Eventos Adversos