

Informe de Situación - Época Lluviosa

Fecha y Hora de actualización: viernes, 12 de febrero de 2021 - 18:25:59

1. Identificación del evento peligroso



Situación peligrosa:	Deslizamiento
Localización:	Chimborazo/ Chunchi/ Chunchi, cabecera cantonal /Armenia, Río Guataxi afluente del río Chanchán
Fecha de inicio y cierre de situación peligrosa:	Desde el 12 de febrero de 2021 07h46 hasta la actualidad
Descripción de la situación:	Por efectos de las lluvias en el sector de la Armenia en las zonas previamente afectadas por un deslizamiento, la infiltración de agua en el terreno y la presión de poros en el suelo ocasionaron un deslizamiento de tipo flujo de lodos el cual inicia desde la altura de la piscina de oxidación hasta el cauce del río Guataxi provocando el represamiento de este. Este deslizamiento generó un represamiento del río Guataxi que al provocar la rotura del dique natural produjo un deslizamiento que se desplazó por el cauce del río en mención aguas abajo hasta alcanzar el cauce del río Chanchan afectando infraestructura cercana a los cauces.

2. Situación Hidrometeorológica

Según el Reporte Meteorológico Especial – Chunchi / Alausí No. 001 - Año 2021 emitido por el INAMHI el 12 de febrero de 2021, con vigencia desde el 13 al 15 de febrero, se indicó que durante las últimas horas se registraron precipitaciones acumuladas en los cantones de Alausí y Chunchi, de la provincia de Chimborazo. Estas lluvias oscilaron entre los 15 - 45 mm acumulados en 72 horas.

Pronóstico del tiempo para las próximas 72 horas para Chunchi y Alausí

- **Sábado 13 de febrero**, Nublado a ocasional parcial nublado. Lluvia o llovizna ocasional . Niebla. Precipitación máxima esperada en 24 horas: 1 – 10 mm.
- **Domingo 14 de febrero**, Nublado a ocasional parcial, nublado. Lluvias ocasionales. Niebla. Precipitación máxima esperada en 24 horas: 5 - 15 mm.
- **Lunes 15 de febrero**, Nublado con claros ocasionales. Lluvias ocasionales con tormentas eléctricas. Niebla. Precipitación máxima esperada en 24 horas: 10 – 25 mm.

ESTADO DE RÍOS

Al momento el Río Guataxi se encuentra represado.

3. Afectaciones - Resumen

Al momento, se registraron las siguientes afectaciones:

Personas:		Viviendas:	
 Fallecidos:	-	 Viviendas afectadas:	20
 Personas afectadas:	107	 Viviendas destruidas:	-
 Heridos:	1	 Puentes afectados:	2
 Personas damnificadas:		 Bien público afectado:	1

*El Bien público afectado corresponde a la línea férrea.

Fuente: Unidad de Monitoreo - SNDGR. 12/02/2021 17:00

Informe de Situación - Época Lluviosa

Fecha y Hora de actualización: viernes, 12 de febrero de 2021 - 18:25:59

4. Detalle de afectaciones

Provincia	Cantón	Parroquia	Heridos	Personas Afectadas	Personas evacuadas	Familias evacuadas
Chimborazo	Chunchi	Chunchi	1	107		200
	Alausí	Huigra			350	
Total			1	107	350	200

5. Alojamiento Temporales

Hasta el momento se han activado los siguientes alojamientos temporales:

Cantón	Sector	Nombre del albergue o campamento	# de Personas Albergadas	# de Familias Albergadas
Chunchi	Ingreso norte de Chunchi	Colegio Técnico Agropecuario	54	13
	Centro de la zona urbana	Unidad Educativa Fernando Pons	24	5
		Coliseo Dr. Severo Espinoza	20	6
		Convento Parroquial Chunchi	36	
Total			134	24

6. Recursos movilizados

Hasta el momento se han movilizado los siguientes recursos para atender el evento:

Instituciones	Personal	Camiones	Camionetas	Maquinaria
Cuerpo de Bomberos Chunchi	8			
Gad Municipal	50			
Policía Nacional	10			
SNGRE	5		1	
MSP	21			
MIES	5			
MINEDUC	15			
MTOP	2			1
Gobernación Chimborazo	10			
GOE PN	8			
ECU 911	4			
MAG	6		3	
MIDUVI	1		1	
FFAA	52	5		
GAD Provincial	4		1	1
Total	201	5	6	2

7. Acciones de respuesta

- El COE Cantonal de Chunchi se encuentra activado, a fin de coordinar las acciones de atención del evento.
- Cuerpo de Bomberos de Chunchi, Huigra, PPNN y FFAA se encuentran atendiendo el evento y colaboran con la evacuación de las familias de la parroquia Huigra que corren riesgo.
- SNGRE realiza evaluación del evento y coordinó con la UGR el levantamiento de informe EVIN,
- SNGRE instaló un PUM en el GAD Cantonal de Chunchi con la participación del Director General y de todas las instituciones que se encuentran atendiendo el evento.
- Al momento se han evacuado a las familias de los barrios Twintza, Guayaquil y Azuay y se han activado los siguientes alojamientos temporales: Colegio Técnico Agropecuario, Unidad educativa (ex Fernando Ponce), Coliseo Dr. Severo Espinoza, Convento parroquial de Chunchi.

Informe de Situación - Época Lluviosa

Fecha y Hora de actualización: viernes, 12 de febrero de 2021 – 18:25:59

- Las Infraestructuras listas para ser activadas como alojamientos temporales son: Unidad Educativa (ex 4 de julio), Institución Educativa San Juan Bosco, Institución Educativa María Auxiliadora, Institución Educativa Cat Capsol, Institución Educativa Ciudad de Alausí, Unidad Educativa Federico Gonzales.
- Cuerpo de Bomberos Chunchi retornó a la base e informó que al momento no se reportan personas desaparecidas o atrapadas, 1 persona resultó herida y fue trasladado por el MSP al Hospital Policlínico de Riobamba para atención médica.
- SNGRE instaló un PUM en el GAD Cantonal con todas las instituciones que se encuentran atendiendo el evento. Se reporta la caída del puente de hormigón del ferrocarril y afectaciones a viviendas. Hasta el momento no se reportan personas fallecidas
- MAG realizará el levantamiento de matriz MAAPEA.

8. Recomendaciones

A toda la ciudadanía se recomienda:

1. Aliste su mochila de emergencias ante una inminente evacuación.
2. Desconecte todo artefacto eléctrico y procure alejarse de postes con cableado eléctrico dentro de áreas inundadas.
3. No intente cruzar aguas corrientosas si el nivel del agua sobrepasa sus rodillas.
4. Si no puede salir ante crecientes, busque lugares altos para protegerse.
5. Manténgase informado a través de fuentes oficiales del Gobierno Nacional.

A las instituciones públicas y privadas que conforman el **Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos**, se recomienda mantener el trabajo coordinado, e informarse a través de las fuentes oficiales.

Elaborado por: Analista de Sala de Situación y Monitoreo

Aprobado por: Director de Monitoreo de Eventos Adversos