

Informe de Situación - Época Lluviosa

Fecha y Hora de actualización: miércoles, 17 de febrero de 2021 - 17:27:48

Informe No. 014

1. Identificación del evento peligroso

Situación peligrosa:	Época Lluviosa
Localización:	A nivel nacional
Fecha de inicio y cierre de situación peligrosa:	Desde el 01 de octubre de 2020 hasta la actualidad
 Descripción de la situación:	De acuerdo a los patrones de precipitaciones los cuales están controlados por la interacción de los sistemas de circulación atmosférica y por la compleja topografía (Cordillera de los Andes), la Zona de Convergencia Intertropical (ITCZ) y el transporte de humedad de la Cuenca Amazónica unido a la vulnerabilidad de ciertos territorios, originan la ocurrencia de eventos peligrosos a lo largo de todo el territorio ecuatoriano. Al momento las provincias que registran mayor afectación por eventos de tipo época lluviosa son: Los Ríos, Manabí, Sucumbíos, Morona Santiago, Chimborazo y Guayas.

2. Situación Hidrometeorológica

Según el Boletín meteorológico Nro. 007 con estado de advertencia emitido por el INAMHI el 14 de febrero de 2021, con vigencia desde el 14 de febrero 19h00, hasta el 19 de febrero de 2021 19h00, indicó el nivel de amenaza medio y alto con el fenómeno de lluvias y tormentas eléctricas, como se detalla a continuación.




Fig. 1: Mapa de nivel de amenaza meteorológica.

Región Litoral: Los eventos de precipitación en gran parte de la región se intensificarán en horas de la noche y madrugada. Las zonas con mayor nivel de amenaza (color naranja) se localizarán en el interior de la región, con mayor énfasis entre el 15 y 17 de febrero, pueden estar acompañadas de tormentas eléctricas dispersas.

Región Amazónica: Existirá un incremento en la frecuencia e intensidad de precipitaciones a lo largo de la región a partir del 15 de febrero; las lluvias estarán acompañadas de tormentas eléctricas (color naranja). Se prevé que las mayores intensidades de lluvias se registren en la zona norte y estribación de cordillera de la región.

Región Sierra: Las lluvias más intensas pueden estar acompañadas de tormentas ocasionales en algunas localidades de la región (mayor probabilidad en la zona centro), con mayor énfasis entre el 15 y 18 de febrero.

ESTADO DE RÍOS

En el monitoreo realizado por las Unidades de Monitoreo del SNGRE, se presenta las situaciones anómalas en los ríos del país, referente a desborde o tendencia al aumento de nivel:

Provincia	Cantón	Parroquia	Sector	Nombre del Río
Desbordado (2)				
Los Ríos	Quinsaloma	Quinsaloma, Cabecera Cantonal	Estero de Damas	Umbe
Los Ríos	Babahoyo	Febres Cordero (Las Juntas) (Cab. en Mata de Cacao)	Las Cañitas	Chilintomo
Con tendencia a aumentar de nivel (10)				
Bolívar	Caluma	Caluma, Cabecera Cantonal	Centro	Caluma
Bolívar	Echeandía	Echeandía, Cabecera Cantonal	Centro	Soloma
Bolívar	Las Naves	Las Naves	zona rural	Suquibi
Bolívar	Guaranda	San Luis de Pambil	El Arenal, límites con la provincia de Cotopaxi	Umbe
Esmeraldas	Quinindé	Malimpia	El Viudo	Blanco
Esmeraldas	Quinindé	Chura (Chancama) (Cab. En El Yerbero)	Salinas	Esmeraldas
Los Ríos	Babahoyo	Clemente Baquerizo	El Palmar	San Pablo
Los Ríos	Urdaneta	Catarama, Cabecera Cantonal	Catarama	Catarama
Los Ríos	Urdaneta	Ricaurte	Roblecito	Pijullo

Informe de Situación - Época Lluviosa

Fecha y Hora de actualización: miércoles, 17 de febrero de 2021 - 17:27:48

Los Ríos	Babahoyo	La Unión	Rcto. Las Malvinas	La Clementina
Con tendencia a disminuir de nivel (18)				
El Oro	El Guabo	El Guabo, cabecera cantonal	La Iberia	Jubones
El Oro	El Guabo	Tendales (cab.en Puerto Tendales)	Tendales	Chaguana
El Oro	El Guabo	Río Bonito	Río Bonito	Río Zapote
El Oro	Marcabellí	Marcabellí, cabecera cantonal	Puyango	Río Puyango
El Oro	Pasaje	Progreso	San Antonio de Chaguana	Río Chaguana
El Oro	Portovelo	Portovelo, cabecera cantonal	Casco Urbano	Río Luis
El Oro	Piñas	Piñas, cabecera cantonal	Casco Urbano	Río Piñas
Guayas	San Jacinto De Yaguachi	Gral. Pedro J. Montero (Boliche)	Recinto Buena Fe	Bulu Bulu
Los Ríos	Quevedo	San Camilo	Cruz María y El Recreo	Quevedo
Los Ríos	Vinces	Vinces, Cabecera Cantonal	Vinces	Vinces
Los Ríos	Buena Fé	San Jacinto de Buena Fé, Cabecera Cantonal	Pto. Bajaña	Pto. Bajaña
Los Ríos	Ventanas	Zapotal	Zapotal	El Lechugal
Los Ríos	Ventanas	Ventanas, Cabecera Cantonal	Barrio Limón	Ventanas
Los Ríos	Babahoyo	Febres Cordero (Las Juntas) (Cab. en Mata de Cacao)	Rcto. La Rosita	La Marcelina
Los Ríos	Buena Fé	Patricia Pilar	Puente Baba	Baba
Los Ríos	Babahoyo	Febres Cordero (Las Juntas) (Cab. en Mata de Cacao)	Isla María	Las Juntas
Los Ríos	Babahoyo	Febres Cordero (Las Juntas) (Cab. en Mata de Cacao)	Rcto, Santanderiana	Atio
Los Ríos	Montalvo	Montalvo, Cabecera Cantonal	Rcto Caimito	Santa Rosa

3. Afectaciones - Resumen

Del 01 de octubre 2020 a la fecha, por la época lluviosa, se registraron las siguientes afectaciones:

Personas:

	Fallecidos:	4		Heridos:	18
	Personas afectadas:	2295		Personas damnificadas:	216

Viviendas:

	Viviendas afectadas:	601
	Viviendas destruidas:	48

Servicios básicos esenciales

	Vías de primer orden afectadas (m)	5.871,5
	Vías de segundo orden afectadas (m)	2.411,0
	Vías de tercer orden afectadas (m)	1.399,0
	Total vías de acceso afectadas (metros lineales):	9.681,5

Medios de vida y productividad

	Superficie agrícola con afectación parcial (ha)	25,65
	Superficie agrícola con afectación total o pérdida (ha)	109,2
	Total de superficie agrícola impactada (hectáreas):	134,85

Educación

	Unidades educativas afectadas	4
	Unidades educativas destruidas	0
	Total de unidades educativas impactadas	4

Salud y Atención Pre-hospitalaria:

	Centros de Salud afectados:	0
	Centros de Salud Destruídos	0
	Total de centros de Salud impactados:	0

Infraestructuras

	Bien público afectado:	23		Bien privado afectado:	0
-------------------------------------------------------------------------------------	------------------------	----	-------------------------------------------------------------------------------------	------------------------	---

Fuente: Unidades de Monitoreo - SNDGR. 17/02/2021 15:30

Informe de Situación - Época Lluviosa

Fecha y Hora de actualización: miércoles, 17 de febrero de 2021 - 17:27:48


4. Detalle de afectaciones por provincias (Desde 01 de octubre del año 2020 a la fecha)

PROVINCIA	No. de Eventos	Personas Fallecidas	Heridos	*Personas Impactadas	Familias Afectadas	Familias Damnificadas	Viviendas Afectadas	Viviendas Destruídas	U. Educativas Afectadas	U. de Salud Afectadas	Puentes Afectados	Puentes Destruídos	Metros de Vías Afectadas	Bien Público Afectado	Superficie agrícola impactada
Azuay	10	0	1	35	4	1	4	1	0	0	0	1	110	2	0
Bolívar	9	0	0	3	1	0	1	0	0	0	1	0	79	1	0
Carchi	11	0	0	7	2	1	2	1	0	0	0	0	295	0	0
Chimborazo	16	2	3	183	31	16	31	19	0	0	2	0	110	3	100
Cotopaxi	4	0	0	14	3	0	9	0	0	0	0	0	0	1	0
El Oro	39	1	3	50	13	2	9	2	0	0	2	0	550	2	0,45
Esmeraldas	29	0	0	23	3	2	4	1	0	0	0	0	764	1	0
Guayas	21	0	1	170	33	6	32	5	0	0	0	0	8	0	0
Imbabura	26	0	0	8	2	0	2	0	0	0	0	0	470	0	0
Loja	20	0	2	78	18	2	18	2	2	0	0	0	1019,5	0	0,4
Los Ríos	24	0	0	564	178	2	194	2	0	0	0	0	212	2	15
Manabí	19	1	0	411	95	8	95	7	0	0	0	1	34	1	0
Morona Santiago	11	0	0	187	29	4	29	4	1	0	0	1	145	1	0
Napo	13	0	0	86	22	0	15	0	0	0	0	0	2230	2	0
Orellana	4	0	0	3	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
Pastaza	13	0	0	43	9	1	8	1	0	0	0	0	38	0	0
Pichincha	94	0	8	104	27	1	40	1	1	0	0	0	2786	7	0
Santa Elena	2	0	0	52	8	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0
Santo Domingo De Los Tsáchilas	23	0	0	68	25	0	20	0	0	0	0	2	28	0	0
Sucumbíos	13	0	0	227	59	0	59	0	1	0	0	1	200	0	0
Tungurahua	12	0	0	159	40	0	9	0	0	0	0	0	494	0	13
Zamora Chinchipe	9	0	0	36	6	5	11	2	0	0	1	4	109	0	6
Suma total	422	4	18	2511	609	51	601	48	5	0	7	10	9681,5	23	134,85

*Personas impactadas incluye personas afectadas y damnificadas; superficie agrícola impactada es el resultado de la combinación de Ha de cultivos afectados y perdidos.

Fuente: Unidades de Monitoreo - SNDGR. 17/02/2021 15:30

No. de Eventos vs Personas Impactadas



Fuente: Unidades de Monitoreo - SNDGR. 17/02/2021 15:30

A continuación, se presenta el detalle de personas fallecidas a causa de eventos relacionado con la época lluviosa:

Provincia	Cantón	Parroquia	Sector	Evento	Fecha del Evento	Núm. personas Fallecidas	Descripción
El Oro	Piñas	Piñas, cabecera cantonal	Vía a la Cruz	Deslizamiento	16/02/2021	1	Por lluvias se registró un deslizamiento, el cual provocó el colapso estructural de una vivienda de construcción de concreto, afectando a 1 familia conformada por 5 personas, de las cuales 2 resultaron

Informe de Situación - Época Lluviosa

Fecha y Hora de actualización: miércoles, 17 de febrero de 2021 - 17:27:48

Provincia	Cantón	Parroquia	Sector	Evento	Fecha del Evento	Núm. personas Fallecidas	Descripción
							heridas quienes fueron trasladadas al Hospital Luis Moscoso donde al momento se encuentran estables y 1 fallecida.
Manabí	El Carmen	El Carmen	Nuevo Paraíso	Inundación	24/01/2021	1	Producto de las fuertes lluvias, se inundaron las calles del sector. UGR del GAD Cantonal indicó que un niño cayó por una alcantarilla. C.B. El Carmen realiza labores de ubicación del cuerpo, el cual fue hallado sin vida.
Chimborazo	Riobamba	San Juan	Pisicaz	Tormenta Eléctrica	17/11/2020	1	Debido a las condiciones atmosféricas se produjo una tormenta eléctrica producto de la cual cayó un rayo que ocasionó el fallecimiento de una persona.
Chimborazo	Riobamba	Punín	Ambug	Tormenta Eléctrica	17/11/2020	1	Debido a las condiciones atmosféricas se produjo una tormenta eléctrica producto de la cual cayó un rayo que ocasionó el fallecimiento de una persona de aproximadamente 74 años de edad.

5. Casos representativos y acciones de respuesta

Entre los casos más representativos ocurridos durante los últimos 15 días podemos mencionar los siguientes:

- **Los Ríos /Quinsaloma/ Quinsaloma/ Rcto. Balseño - Barrio 12 de octubre**, el 17/02/2021 debido a las lluvias, se produjo el desbordamiento del río Umbe, destruyendo un muro de contención y afectando a los recintos mencionados, técnica de UGR asistirá en compañía de tenientes política y cuerpo de bomberos en horas de la tarde para verificación de afectaciones en el punto.
- **Los Ríos /Buena Fe/ Patricia Pilar/ sector 7 - frente al cementerio**, el 17/02/2021, debido a las fuertes lluvias en horas de la noche y al taponamiento del alcantarillado se produjo una inundación, Cuerpo de Bomberos de Patricia Pilar asistió al sitio en compañía de técnico de UGR Buena Fe para verificación y levantamiento EVIN. Al momento se reportan 10 viviendas afectadas con ingreso de agua, 10 familias afectadas con 40 integrantes afectados en sus hogares. Técnico de UGR Buena Fe informa que las familias se mantienen en sus hogares y que el río se encuentra descendiendo levemente.
- **Morona Santiago/Taisha / Tuutinentza/Centro Shuar Tukup**, el 14/02/2021 debido a las condiciones atmosféricas se produjo un vendaval que afectó varias viviendas. Para la atención del evento se activó el COE provincial de Morona Santiago y el COE Cantonal de Taisha. Brigada de Selva 17 Pastaza acantonada en Taisha conjuntamente con el Distrito de Salud 14D05 el 16 y 17 de febrero de 2021 realizaron la entrega de agua y ropa para niños y adultos. GAD-Cantonal de Taisha indica que se tiene reportes de nuevas afectaciones en sectores aledaños a la comunidad Tukup y en la comunidad Yawantsa, por tal motivo la UGR-Cantonal realizará el levantamiento de información correspondiente.

Adicional se mantienen las siguientes afectaciones en el sector de Tukup:

- 4 familias damnificadas (29 personas)
- 4 viviendas destruidas y/o no habitables
- 27 familias afectadas (153 personas)
- 27 viviendas afectadas
- 1 Unidad Educativa afectada (UE Cesar TuKup)
- 1 Infraestructura pública afectada e inhabitable (Residencia de Médicos)
- **Los Ríos /Montalvo/ Montalvo/ Caimito- Ernestina- Bosque de Oro**, el 14/02/2021 debido a la presencia de lluvias suscitadas en horas de la madrugada se produjo el desbordamiento del Río Santa Rosa lo que provocó una inundación que afectó 35 viviendas con ingreso de agua, 35 familias afectadas de 102 integrantes afectados en sus viviendas. UGR Montalvo entregó agua a familias afectadas y en compañía del SNGRE verificaron la ruptura del muro en el río Santa Rosa, por lo que mediante un informe dirigido a prefectura se espera la reparación del muro del caudal, mismo que ha descendido a su normalidad.
- **Chimborazo/Chunchi/Chunchi, cabecera cantonal/Armenia, Río Guataxi afluente del río Chanchán**, el 12/02/2021, debido a las lluvias se produjo un deslizamiento que taponó el río Picay, afluente del río Chanchán, provocando varias afectaciones. Para la atención del evento se activó el COE provincia de Chimborazo y el COE Cantonal de Chunchi donde se han coordinado las actividades para el levantamiento y evaluación de afectaciones, análisis técnico de la situación actual, activación de alojamientos temporales, entrega de asistencia humanitaria, seguridad ciudadana, atención integral de la población afectadas entre otras actividades.

Al momento se mantiene activos los siguientes alojamientos temporales:

- Ex Unidad Educativa Pompilio Llona (Huigra):7 familias, 19 personas
- Unidad Educativa Fernando Pons: 6 familias, 26 personas (Chunchi)
- Colegio Técnico Agropecuario 4 de julio: 1 familia, 4 personas (Chunchi)
- Coliseo Dr. Severo Espinoza: 6 familias, 23 personas (Chunchi)
- Convento Parroquial de Chunchi: 31 adultos mayores
- Familias acogientes (Huigra): 5 familias, 24 personas
- Familias acogientes (Chunchi):14 familias, 30 personas

Las afectaciones reportadas son:

- 21 viviendas destruidas
- 1 vivienda afectada

Informe de Situación - Época Lluviosa

Fecha y Hora de actualización: miércoles, 17 de febrero de 2021 - 17:27:48

- 59 personas damnificadas
- 95 personas afectadas
- 2 personas heridas
- Vía de tercer orden afectada Chunchi – La Armenia – Huigra (Cerrada)
- 2 puentes afectados
- 100 ha con afectación total agrícola de pastos
- 100 animales afectados (bovinos).
- 150 animales muertos (bovinos).
- Línea férrea afectada
- 1 Sistema de captación agua potable afectado (Huigra)
- 1 Sistema de Riego afectado (sector la Armenia)
- Estación hidrológica del INAMHI h0375 Chanchan DJ Guataxi, destruida
- **Santo Domingo de Los Tsáchilas/Santo Domingo/Alluriquín/vía Cristal del Lelia - Los libres**, el 11/02/2021, a causa de las lluvias se incrementó el caudal del río Damas, lo cual produjo el colapso total de un puente de hormigón que comunicaba el sector "Cristal del Lelia" con el sector "Los Libres", dejando a este último, incomunicado y además no se cuenta con una vía alterna. El Teniente Político del GAD Parroquial Alluriquín informó el colapso de un segundo puente a la altura del km. 12 vía a "Los Libres". SNGRE CZ4 coordina con GAD Provincial la evaluación del lugar, reportando una casa en riesgo de colapso que se encuentra a la orilla del río Damas, al momento se evalúa si es una casa habitada o está abandonada.
- **Los Ríos/Buena Fé/Patricia Pilar/Puente Baba**, el 11/02/2021, debido a las lluvias durante la madrugada se produjo el desbordamiento del río Baba, afectando 3 viviendas donde habitaban 7 familias (30 personas). Cuerpo de Bomberos de Patricia Pilar colaboraron con la evacuación de personas y enseres. Técnico de UGR Buena Fe asistió para verificación del evento indicando que en la tarde el nivel de agua había retrocedido en buena parte, por lo que las familias retornaron a sus viviendas.
- **Santo Domingo de Los Tsáchilas/Santo Domingo/Alluriquín/Sector San Miguel, por el puente**, el 09/02/2021, debido a las lluvias se produjo un aluvión en la vertiente "10 De Agosto" que, sumado al colapso del alcantarillado en la desembocadura de la vertiente, provocó que lodo y agua entraran a varias viviendas. Cuerpo de Bomberos acudió al sitio y realizó el rescate de 10 familias. SNGRES CZ4 y de UPREA avanzaron al lugar para realizar la evaluación de daños y análisis de necesidades, determinando que fue un aluvión que generó las siguientes afectaciones: 13 viviendas donde habitaban 13 familias (43 personas), de las 13 viviendas 5 estaban con mayor afectación. Personal del GAD Provincial y del GAD Cantonal movilizaron maquinaria para la limpieza del lugar. Las personas fueron evacuadas a familias acogientes, excepto 2 personas que fueron trasladadas a albergue temporal en el hotel Real.
- **Manabí/Chone/Chone, cabecera cantonal/Varios sectores**, el 09/02/2021 a causa de las lluvias se produjo la inundación de varias viviendas. Cuerpo de Bomberos acudió al sitio para realizar la evacuación de las aguas. SNGRES CZ4 coordinó con UGR Chone para que realice la evaluación de daños y análisis de necesidades, determinando las siguientes afectaciones: 19 viviendas donde habitaban 19 familias (76 personas). SNGRE con el apoyo de la UGR GAD Chone, realizó la entrega de asistencia humanitaria a las familias afectadas en los sectores Garrapata, Garrapatilla y Pavón.
- **Manabí/Bolívar/Calceta/Mocoral, por la Escuela Plutarco Amable**, el 04/02/2021 debido a las lluvias presentadas en las últimas horas se produjo un deslizamiento parcial de una ladera, provocando el colapso total de dos viviendas, dejándolas inhabitables, dejando 2 familias (8 personas damnificadas), Cuerpo de Bomberos realizó trabajos de evacuación y rescate, SNGRE CZ4 coordinó con UGR la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades.
- **Manabí/Jama/Jama/Varios Sectores**. El 04/02/2021 a causa de las lluvias se vieron inundados los sectores "El Matal", reasentamiento "Voluntad de Dios", ciudadela "Mayor Cevallos" y "Rambuche". Se coordinó con personal de la UGR del GAD Cantonal Jama la evaluación de daños y análisis de necesidades, que determinaron que las afectaciones fueron 68 viviendas donde habitaban 68 familias (272 personas) que permanecieron en las viviendas. También ingresó agua a la planta de captación, los daños fueron evaluados por personal de la Empresa de Agua Potable. El SNGRE en coordinación con la UGR del GAD Cantonal, realizaron la entrega de asistencia humanitaria a las familias afectadas en los sectores afectados, de igual manera la planta de captación de agua potable se encuentra habilitada trabajando con normalidad.

6. Asistencia Humanitaria octubre 2020 –hasta la fecha

A continuación, se detalla la entrega de asistencia humanitaria por época lluviosa desde 01 de octubre del año 2020 a la fecha:

PROVINCIA	KIT COMPLEMENTARIO DE ALIMENTOS	KIT DE PRIMERA RESPUESTA (KPRH)	REFRIGERIO	KIT DE ASEO PERSONAL	KIT DE VESTIR	TOALLAS DE BAÑO	CAMAS	COBIJAS/ FRAZADAS	COLCHONES	KIT DE DORMIR	KIT DE VAJILLA	KIT DE LIMPIEZA (ALBERGUE)	MOSQUITERAS,	KIT MENAJE DE COCINA	MASCARILLAS	REPELENTE	AGUA DISTRIBUIDA EN TANQUEROS gal (POTABLE)	PASTILLAS POTABILIZADORAS	BIDONES PARA AGUA	LÁMINAS DE ZINC	CLAVOS Lb.	OTROS
Azuay	0	2	0	0	0	0	0	16	16	0	0	0	0	0	0	0	59400	0	0	0	0	53
Bolívar	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Carchi	1	0	0	2	0	0	0	2	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
Chimborazo	2	0	0	40	0	0	226	248	194	11	39	5	0	26	0	0	0	0	31	0	0	561
Cotopaxi	0	0	0	4	0	0	0	20	0	10	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15


Informe de Situación - Época Lluviosa

Fecha y Hora de actualización: miércoles, 17 de febrero de 2021 - 17:27:48

PROVINCIA	KIT COMPLEMENTARIO DE ALIMENTOS	KIT DE PRIMERA RESPUESTA (KPRH)	REFRIGERIO	KIT DE ASEO PERSONAL	KIT DE VESTIR	TOALLAS DE BAÑO	CAMAS	COBIJAS/ FRAZADAS	COLCHONES	KIT DE DORMIR	KIT DE VAJILLA	KIT DE LIMPIEZA (ALBERGUE)	MOSQUITERAS,	KIT MENAJE DE COCINA	MASCARILLAS	REPELENTE	AGUA DISTRIBUIDA EN TANQUEROS gal (POTABLE)	PASTILLAS POTABILIZADORAS	BIDONES PARA AGUA	LÁMINAS DE ZINC	CLAVOS lb.	OTROS
El Oro	0	0	0	0	0	0	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15
Guayas	31	0	0	0	0	0	0	0	0	62	24	14	62	1	0	0	0	0	0	0	0	16
Imbabura	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Loja	0	0	0	14	0	0	0	17	17	3	11	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Los Ríos	1	0	0	0	0	0	0	0	0	15	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Manabí	0	0	0	0	0	0	46	129	130	0	73	40	0	0	5	0	0	60	200	0	0	133
Napo	12	0	0	10	0	0	0	0	0	0	10	10	0	0	0	18	0	0	0	20	2	0
Pastaza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pichincha	3	0	6	7	11	7	0	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Santa Elena	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	7	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Santo Domingo De	13	0	0	0	0	8	3	3	5	1	1	10	4	0	2	0	0	2	2	0	0	20
Sucumbíos	5	0	0	4	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tunurahua	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44
Zamora Chinchipe	3	0	0	6	0	0	0	6	6	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	72	2	6	88	11	15	275	453	376	127	183	104	81	27	553	18	59400	62	233	20	2	871

Fuente: Unidades de Monitoreo - SNDGR. 17/02/2021 15:30

7. Mapa



8. Recomendaciones

A toda la ciudadanía se recomienda:

Informe de Situación - Época Lluviosa

Fecha y Hora de actualización: miércoles, 17 de febrero de 2021 - 17:27:48

1. Aliste su mochila de emergencias ante una inminente evacuación.
2. Desconecte todo artefacto eléctrico y procure alejarse de postes con cableado eléctrico dentro de áreas inundadas.
3. No intente cruzar aguas corrientosas si el nivel del agua sobrepasa sus rodillas.
4. Si no puede salir ante crecientes, busque lugares altos para protegerse.
5. Manténgase informado a través de fuentes oficiales del Gobierno Nacional.

A las instituciones públicas y privadas que conforman el **Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos**, se recomienda mantener el trabajo coordinado, e informarse a través de las fuentes oficiales.

Elaborado por: Analista de Sala de Situación y Monitoreo

Aprobado por: Director de Monitoreo de Eventos Adversos