

Informe de Situación - Época Lluviosa

Fecha y Hora de actualización: viernes, 26 de febrero de 2021 - 22:10:06


Informe No. 018

1. Identificación del evento peligroso



Situación peligrosa:	Época Lluviosa
Localización:	A nivel nacional
Fecha de inicio y cierre de situación peligrosa:	Desde el 01 de octubre de 2020 hasta la actualidad
Descripción de la situación:	De acuerdo a los patrones de precipitaciones los cuales están controlados por la interacción de los sistemas de circulación atmosférica y por la compleja topografía (Cordillera de los Andes), la Zona de Convergencia Intertropical (ITCZ) y el transporte de humedad de la Cuenca Amazónica unido a la vulnerabilidad de ciertos territorios, originan la ocurrencia de eventos peligrosos a lo largo de todo el territorio ecuatoriano. Al momento las provincias que registran mayor afectación por eventos de tipo época lluviosa son: Los Ríos, Manabí, Morona Santiago, Sucumbíos, Chimborazo y Guayas.

2. Situación Hidrometeorológica



Según el **Boletín Meteorológico Nro. 009**, emitido por el INAMHI con vigencia desde las 16h00 del 26 de febrero hasta las 19h00 del 03 de marzo de 2021, indica que el nivel de amenaza meteorológica es **MEDIO** y **ALTO**. Se prevé el incremento de lluvias acompañadas de tormentas eléctricas (color naranja). El detalle a continuación:

Región Litoral: Las lluvias se intensificarán en horas de la noche y madrugada. Las zonas con mayor nivel de amenaza se localizarán en el interior de la región, con mayor relevancia a partir del 28 de febrero.

Región Sierra: Las lluvias se presentarán en varios casos con tormentas eléctricas, principalmente en horas de la tarde y noche. Adicionalmente se presentará niebla.

Región Amazónica: Se prevé que las mayores intensidades de lluvias se registren en la zona sur y estribación de cordillera de la región. También existirá presencia de niebla.

ESTADO DE RÍOS

En el monitoreo realizado por las Unidades de Monitoreo del SNGRE, se presenta las situaciones anómalas en los ríos del país, referente a desborde o tendencia al aumento de nivel:

Provincia	Cantón	Parroquia	Sector	Nombre del Río
Desbordado (0)				
Con tendencia a aumentar de nivel (2)				
Esmeraldas	Quinindé	Malimpia	El Viudo	Blanco
Esmeraldas	Quinindé	Chura (Chancama) (Cab. En El Yerbero)	Salinas	Esmeraldas
Con tendencia a disminuir de nivel (13)				
Los Ríos	Quevedo	San Camilo	Cruz María y El Recreo	Quevedo
Los Ríos	Vinces	Vinces, Cabecera Cantonal	Vinces	Vinces
Los Ríos	Babahoyo	Clemente Baquerizo	El Palmar	San Pablo
Los Ríos	Buena Fé	San Jacinto de Buena Fé, Cabecera Cantonal	Pto. Bajaña	Pto. Bajaña
Los Ríos	Babahoyo	Febres Cordero (Las Juntas) (Cab. en Mata de Cacao)	Rcto. La Rosita	La Marcelina
Los Ríos	Buena Fé	Patricia Pilar	Puente Baba	Baba
Los Ríos	Babahoyo	Febres Cordero (Las Juntas) (Cab. en Mata de Cacao)	Isla María	Las Juntas
Los Ríos	Babahoyo	Febres Cordero (Las Juntas) (Cab. en Mata de Cacao)	Rcto. Santanderiana	Atio
Los Ríos	Babahoyo	La Unión	Rcto. Las Malvinas	La Clementina
Los Ríos	Babahoyo	Febres Cordero (Las Juntas) (Cab. en Mata de Cacao)	Las Cañitas	Chilintomo
Los Ríos	Babahoyo	Caracol	Caracol	Caracol
Los Ríos	Ventanas	Zapotal	Rcto. San Luis	Suquibí
Napo	El Chaco	Santa Rosa	Santa Rosa	Quijos

Informe de Situación - Época Lluviosa

Fecha y Hora de actualización: viernes, 26 de febrero de 2021 - 22:10:06

3. Afectaciones - Resumen

Del 01 de octubre 2020 a la fecha, por la época Lluviosa, se registraron las siguientes afectaciones:

Personas:					
	Fallecidos:	5		Heridos:	22
	Personas afectadas:	2709		Personas damnificadas:	304

Viviendas:		
	Viviendas afectadas:	668
	Viviendas destruidas:	89

Servicios básicos esenciales		
	Vías de primer orden afectadas (m)	6.593,5
	Vías de segundo orden afectadas (m)	2.727,0
	Vías de tercer orden afectadas (m)	1.572,0
	Total vías de acceso afectadas (metros lineales):	10.892,5

Medios de vida y productividad		
	Superficie agrícola con afectación parcial (ha)	32,55
	Superficie agrícola con afectación total o pérdida (ha)	162,48
	Total de superficie agrícola impactada (hectáreas):	195,03

Educación		
	Unidades educativas afectadas	7
	Unidades educativas destruidas	0
	Total de unidades educativas impactadas	7

Salud y Atención Pre-hospitalaria:		
	Centros de Salud afectados:	0
	Centros de Salud Destruídos	0
	Total de centros de Salud impactados:	0

Infraestructuras					
	Bien público afectado:	28		Bien público destruido:	9

Fuente: Unidades de Monitoreo - SNDGR. 26/02/2021 16:00

4. Detalle de afectaciones por provincias (Desde 01 de octubre del año 2020 a la fecha)

PROVINCIA	No. de Eventos	Personas Fallecidas	Heridos	*Personas Impactadas	Familias Afectadas	Familias Damnificadas	Viviendas Afectadas	Viviendas Destruídas	U. Educativas Afectadas	U. de Salud Afectadas	Puentes Afectados	Puentes Destruídos	Metros de Vías Afectadas	Bien Público Afectado	Bien Público Destruído	Superficie agrícola impactada
Azuay	11	0	1	35	4	1	4	1	0	0	0	1	130	2	0	0
Bolívar	10	0	0	3	1	0	1	0	0	0	1	0	89	1	0	0
Carchi	11	0	0	7	2	1	2	1	0	0	0	0	295	0	0	0
Chimborazo	19	2	3	325	45	31	46	33	0	0	3	0	117	4	1	123,4
Cotopaxi	5	0	0	14	3	0	9	0	0	0	0	0	30	1	0	0
El Oro	47	1	3	101	23	3	21	3	0	0	2	0	743	2	2	5,65
Esmeraldas	30	0	0	23	3	2	4	1	0	0	0	0	790	1	0	0,18
Guayas	28	0	1	204	41	10	38	10	0	0	0	0	8	0	0	0
Imbabura	27	0	0	8	2	0	2	0	0	0	0	0	480	0	0	0
Loja	20	0	2	78	18	2	18	2	2	0	0	0	1129,5	0	0	0,4
Los Ríos	27	0	0	593	193	3	205	3	0	0	0	0	212	2	0	17
Manabí	21	1	0	434	101	8	101	7	0	0	0	1	474	1	0	0
Morona Santiago	13	0	1	318	55	11	26	11	1	0	0	1	185	2	0	26
Napo	13	0	0	86	22	0	15	0	0	0	0	0	2230	2	0	0
Orellana	6	0	0	5	2	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Pastaza	15	0	2	43	9	1	15	14	1	0	0	0	41	0	0	0
Pichincha	103	0	9	104	26	1	40	1	1	0	0	0	2920	10	2	0
Santa Elena	2	0	0	52	8	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Santo Domingo De Los Tsáchilas	25	1	0	158	38	0	33	0	0	0	0	2	171	0	0	0
Sucumbios	14	0	0	227	54	0	59	0	1	0	0	1	220	0	0	0
Tungurahua	15	0	0	159	40	0	9	0	1	0	0	0	519	0	0	16,4
Zamora Chinchipe	9	0	0	36	6	5	11	2	0	0	1	4	109	0	4	6
Suma total	471	5	22	3013	696	79	668	89	7	0	8	10	10892,5	28	9	195,03


*Personas impactadas incluye personas afectadas y damnificadas; superficie agrícola impactada es el resultado de la combinación de Ha de cultivos afectados y perdidos.

Fuente: Unidades de Monitoreo - SNDGR. 26/02/2021 16:00

Informe de Situación - Época Lluviosa

Fecha y Hora de actualización: viernes, 26 de febrero de 2021 - 22:10:06

No. de eventos vs Personas Impactadas



Fuente: Unidades de Monitoreo - SNDGR. 26/02/2021 16:00

A continuación, se presenta el detalle de personas fallecidas a causa de eventos relacionado con la época lluviosa:

Provincia	Cantón	Parroquia	Sector	Evento	Fecha del Evento	Núm. personas Fallecidas	Descripción
Santo Domingo De Los Tsáchilas	Santo Domingo	Santo Domingo de los Colorados	Vía Chone km 21 Nuevo Israel. Barrió Corazones Unidos.	Colapso Estructural	17/02/2021	1	Por las fuertes precipitaciones, se suscitó el colapso de un muro sobre la pared de una vivienda quedando atrapada un menor de edad, la cual falleció.
El Oro	Piñas	Piñas, cabecera cantonal	Vía a la Cruz	Deslizamiento	16/02/2021	1	Por lluvias se registró un deslizamiento, el cual provocó el colapso estructural de una vivienda de construcción de concreto, afectando a 1 familia conformada por 5 personas, de las cuales 2 resultaron heridas quienes fueron trasladadas al Hospital Luis Moscoso donde al momento se encuentran estables y 1 fallecida.
Manabí	El Carmen	El Carmen	Nuevo Paraíso	Inundación	24/01/2021	1	Producto de las fuertes lluvias, se inundaron las calles del sector. UGR del GAD Cantonal indicó que un niño cayó por una alcantarilla. C.B. El Carmen realiza labores de ubicación del cuerpo, el cual fue hallado sin vida.
Chimborazo	Riobamba	San Juan	Pisicaz	Tormenta Eléctrica	17/11/2020	1	Debido a las condiciones atmosféricas se produjo una tormenta eléctrica producto de la cual cayó un rayo que ocasionó el fallecimiento de una persona.
Chimborazo	Riobamba	Punín	Ambug	Tormenta Eléctrica	17/11/2020	1	Debido a las condiciones atmosféricas se produjo una tormenta eléctrica producto de la cual cayó un rayo que ocasionó el fallecimiento de una persona de aproximadamente 74 años de edad.

5. Casos representativos y acciones de respuesta

Entre los casos más representativos ocurridos durante los últimos 15 días podemos mencionar los siguientes:

- **Pastaza/ Pastaza/ Simón Bolívar (cabecera en Mushullacta)/Comunidad Nanki**, el 18/02/2021, debido a las condiciones atmosféricas se produjo un vendaval, que dejó 7 viviendas afectadas, 13 viviendas destruidas, cultivos de plátano cuya área está en evaluación, 2 personas heridas y 1 escuela afectada. SNGRE se encuentra monitoreando el evento. MINEDUC el 19/02/2021 realizó la entrega de 19 kit escolares a los niños que perdieron sus medios de estudio.
- **Santo Domingo de Los Tsáchilas/ Santo Domingo/ Santo Domingo de los Colorados/ Vía Chone km 21 Nuevo Israel, barrió Corazones Unidos**, el 17/02/2021, por las fuertes precipitaciones en la madrugada, se suscitó el colapso de un muro sobre la pared de una vivienda quedando atrapado un menor de edad, vecinos del sector ayudaron a sacar al menor de entre los escombros, personal de Consulting Group llegó al sitio para trasladar al menor a la clínica "La Dolorosa", donde se confirmó que llegó sin signos vitales. PPNN coordinó las acciones para el levantamiento de cadáver, SNGRE coordinó con PMIES del GAD Cantonal la evaluación de daños y necesidades.

Informe de Situación - Época Lluviosa

Fecha y Hora de actualización: viernes, 26 de febrero de 2021 - 22:10:06

- **Santo Domingo de Los Tsáchilas/ Río Verde/ Santo Domingo de los Colorados/ Coop. Cristo Vive, barrio Las Honduras**, el 17/02/2021, debido a la lluvia se suscitó el ingreso de agua en varias viviendas del sector. Cuerpo de Bomberos acudió al lugar para realizar la evacuación de agua y la limpieza al interior de las viviendas. Agentes de Control Municipal, pusieron en sitio seguro los enseres de los hogares. Obras Públicas del GAD Municipal colaboró con maquinaria para la limpieza del lugar y evitar futuros ingresos de agua a las viviendas. SNGRE CZ4 Santo Domingo coordinó con Patronato Municipal para la evaluación de daños y necesidades determinando que hubo 13 viviendas afectadas donde habitan 13 familias (78 personas).
- **Morona Santiago/Taisha / Tuutinentza/Centro Shuar Tukup**, el 14/02/2021 debido a las condiciones atmosféricas se produjo un vendaval que afectó varias viviendas. Para la atención del evento se activó el COE provincial de Morona Santiago y el COE Cantonal de Taisha. Brigada de Selva 17 Pastaza acantonada en Taisha conjuntamente con el Distrito de Salud 14D05 el 16 y 17 de febrero de 2021 realizaron la entrega de agua y ropa para niños y adultos. GAD-Cantonal de Taisha. GAD-Cantonal de Taisha luego de realizar el levantamiento de información determinó las siguientes afectaciones
Comunidad Tukup
 - Afectados: 25 familias; 125 personas (familias con daños en viviendas y cultivos)
 - Damnificados: 11 familias; 72 personas
 - Viviendas afectadas: 27
 - Viviendas destruidas: 11
 - Unidad Educativa afectada: 1 (Unidad Educativa Cesar Tukup)
 - Bienes públicos afectados: 2 (Residencia de Médicos, Casa Comunal)
 - Cultivos destruidos: 11 ha.
 - 200 metros lineales de caminos de herradura obstaculizadosComunidad Yawants
 - Afectados: 28 familias; 116 personas (2 familias con daños en viviendas y cultivos; 26 familias con daños solo en cultivos)
 - Viviendas afectadas: 2
 - Cultivos destruidos: 15 ha.)
- **Los Ríos /Babahoyo/ Febres Cordero/ Rcto. Santanderiana, Rcto. La Ángela, Rcto. Monserrate, Rcto. La Lucha, Rcto. Las Cañitas, La Alambra**, el 14/02/2021 por lluvias se produjo una inundación. UGR Babahoyo realizó la entrega de raciones alimentarias y el SNGRE realizó la entrega de kits de asistencia humanitaria en el Rcto. Las Cañitas, Rcto. La Macarena y Rcto. La Corona, en donde las familias se mantienen en sus viviendas pues el nivel del agua ha descendido en su totalidad.
Se reportan las siguientes afectaciones:
 - 1 vía afectada de 100 metros lineales (vía de 3er orden)
 - 115 viviendas afectadas con ingreso de agua.
 - 95 familias con 300 personas afectadas.
- **Los Ríos /Montalvo/ Montalvo/ Caimito- Ernestina- Bosque de Oro**, el 14/02/2021 debido a la presencia de lluvias suscitadas en horas de la madrugada se produjo el desbordamiento del Río Santa Rosa lo que provocó una inundación que afectó 35 viviendas con ingreso de agua, donde habitaban 35 familias (102 personas). UGR Montalvo entregó agua a familias afectadas y en compañía del SNGRE verificaron la ruptura del muro en el río Santa Rosa, por lo que mediante un informe dirigido a prefectura se espera la reparación del muro del caudal, mismo que ha descendido a su normalidad.
- **Chimborazo/Chunchi/Chunchi, cabecera cantonal/Armenia, Río Guataxi afluente del río Chanchán**, el 12/02/2021, debido a las lluvias se produjo un deslizamiento que taponó el río Picay, afluente del río Chanchán, provocando varias afectaciones. Para la atención del evento se activó el COE provincia de Chimborazo y el COE Cantonal de Chunchi donde se han coordinado las actividades para el levantamiento y evaluación de afectaciones, análisis técnico de la situación actual, activación de alojamientos temporales, entrega de asistencia humanitaria, seguridad ciudadana, atención integral de la población afectadas entre otras actividades. Desde el domingo 21/02/2021, los barrios que no contaban con agua ya fueron atendidos.
Al momento se mantiene activos los siguientes alojamientos temporales:
 - Ex Unidad Educativa Pompilio Llona (Huigra):3 familias, 10 personas
 - Colegio Técnico Agropecuario 4 de julio: 2 familias, 7 personas (Chunchi)
 - Coliseo Dr. Severo Espinoza: 6 familias, 24 personas (Chunchi)
 - Convento Parroquial de Chunchi: 31 adultos mayores
 - Familias acogientes (Huigra): 2 familias, 7 personas
 - Familias acogientes (Chunchi):3 familias, 9 personasLas afectaciones reportadas son:
 - 30 viviendas destruidas
 - 38 viviendas afectadas
 - 89 personas damnificadas
 - 166 personas afectadas
 - 2 personas heridas
 - Vía de tercer orden afectada Chunchi – La Armenia – Huigra (Cerrada)

Informe de Situación - Época Lluviosa

Fecha y Hora de actualización: viernes, 26 de febrero de 2021 – 22:10:06

- o 2 puentes afectados
- o 115 ha con afectación total agrícola de pastos
- o 193 animales afectados (bovinos)
- o 25 animales afectados (porcinos)
- o 500 animales afectados (especies menores).
- o 214 animales muertos (bovinos).
- o 25 animales muertos (porcinos).
- o 450 animales muertos (especies menores).
- o Línea férrea afectada
- o 1 Sistema de captación agua potable afectado (Huigra)
- o 50 % del sistema de Agua potable afectado
- o 1 Sistema de Riego afectado (sector la Armenia)
- o Estación hidrológica del INAMHI h0375 Chanchan DJ Guataxi, destruida
- o Red de alcantarillado 500m afectado y se suspende la planta de tratamiento de aguas residuales del Cantón Chunchi ubicado en el Sector la Armenia

Recursos Movilizados:

- o 4 personas y 1 vehículo, Junta Parroquial Huigra
- o 2 personas y 1 retroexcavadora, GAD Alausí (para dragado del río en el sector "Las Violetas")
- **Santo Domingo de Los Tsáchilas/Santo Domingo/Alluriquín/vía Cristal del Leía - Los libres**, el 11/02/2021, a causa de las lluvias se incrementó el caudal del río Damas, lo cual produjo el colapso total de un puente de hormigón que comunicaba el sector "Cristal del Leía" con el sector "Los Libres", dejando a este último, incomunicado y además no se cuenta con una vía alterna. El Teniente Político del GAD Parroquial Alluriquín informó el colapso de un segundo puente a la altura del km. 12 vía a "Los Libres". Adicional se reporta 1 vivienda afectada (1 familia, 4 personas), cuyos habitantes se encuentran en familia acogiente y otras 2 viviendas en riesgos, estas personas permanecen en sus viviendas, así mismo se entregó Asistencia Humanitaria a una familia de la vivienda afectada.
- **Los Ríos/Buena Fé/Patricia Pilar/Puente Baba**, el 11/02/2021, debido a las lluvias durante la madrugada se produjo el desbordamiento del río Baba, afectando 11 viviendas de ladrillo y cemento, donde habitaban 11 familias (45 personas). Cuerpo de Bomberos de Patricia Pilar colaboraron con la evacuación de personas y enseres. Técnico de UGR Buena Fe asistió para verificación del evento indicando que en la tarde el nivel de agua había retrocedido en buena parte, por lo que las familias se encuentran en sus hogares con total normalidad.
- **El Oro/El Guabo/La Iberia/La Iberia, vía Machala – El Guabo [E-25]** el 10/02/2021 por lluvias se registró el aumento del caudal del río Jubones provocando un socavamiento en las bases del puente principal de la vía de primer orden. MTOP en conjunto con GAD Provincial y GAD Cantonal de El Guabo realizan trabajos de mitigación y colocación de material de escolleras en el río Chaguana. Gobernador y Prefecta de El Oro en compañía del alcalde del cantón de El Guabo supervisan las actividades en el sitio. Se reportan las siguientes afectaciones
 - o 2 familias de 7 personas fueron evacuadas por precaución Centro de Rehabilitación La Iberia, retornaron a sus viviendas
 - o 1 familia de 4 personas, por precaución se movilizó a casa acogiente.
 - o 1 puente afectado, el cual se encuentra cerrado a tránsito vehicular. Ruta alterna Tillales – Bella India

Informe de Situación - Época Lluviosa

Fecha y Hora de actualización: viernes, 26 de febrero de 2021 – 22:10:06


6. Asistencia Humanitaria octubre 2020 –hasta la fecha

A continuación, se detalla la entrega de asistencia humanitaria por época lluviosa desde 01 de octubre del año 2020 a la fecha:

PROVINCIA	KIT COMPLEMENTARIO DE ALIMENTOS	KIT DE PRIMERA RESPUESTA (KPRH)	RACIONES ALIMENTICIAS 24H	REFRIGERIO	KIT DE ASEO PERSONAL	KIT DE VESTIR	TOALLAS DE BAÑO	CAMAS	COBIJAS/ FRAZADAS	COLCHONES	KIT DE DORMIR	KIT DE VAJILLA	KIT DE LIMPIEZA (ALBERGUE)	MOSQUITERAS, REDES DE CAMA	KIT MENAJE DE COCINA COMUNITARIO	MASCARILLAS	REPELENTE	AGUA DISTRIBUIDA EN TANQUEROS gal (POTABLE)	PASTILLAS POTABILIZADORAS	BIDONES PARA AGUA	PURIFICADORES DE AGUA	LÁMINAS DE ZINC	CLAVOS lb.	KIT ESCOLAR	OTROS
Azuay	0	2	0	0	0	0	0	0	16	16	0	0	0	0	0	0	0	59400	0	0	0	0	0	0	53
Bolívar	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Carchi	1	0	0	0	2	0	0	0	2	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
Chimborazo	2	0	0	0	40	0	0	226	248	194	11	39	5	0	26	0	0	0	0	31	0	0	0	0	1544
Cotopaxi	0	0	0	0	4	0	0	20	0	10	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15
El Oro	0	0	0	0	0	0	0	27	27	0	0	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89
Guayas	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72	30	16	72	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16
Imbabura	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Loja	0	0	0	0	14	0	0	17	17	3	11	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Los Ríos	1	0	20	0	0	0	0	0	6	29	5	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
Manabí	0	0	0	0	0	0	0	56	147	148	0	82	40	0	0	623	0	0	70	220	0	0	0	0	153
Napo	12	0	0	0	10	0	0	0	0	0	10	10	0	0	0	18	0	0	0	0	0	20	2	0	0
Pastaza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	0
Pichincha	3	0	0	6	8	12	7	7	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
Santa Elena	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	7	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Santo Domingo De Los Tsáchilas	13	0	0	0	11	0	30	11	30	22	2	9	21	19	0	50	0	0	14	2	1	0	0	0	59
Sucumbíos	5	0	0	0	4	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tungurahua	0	0	0	0	0	0	6	6	6	6	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62
Zamora Chinchipe	3	0	0	0	6	0	0	6	6	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	72	2	20	6	100	12	37	299	527	445	152	206	127	128	27	673	18	59400	84	253	1	20	2	19	2016

Fuente: Unidades de Monitoreo - SNDGR. 26/02/2021 16:00

7. Mapa



Informe de Situación - Época Lluviosa

Fecha y Hora de actualización: viernes, 26 de febrero de 2021 – 22:10:06

8. Recomendaciones

A toda la ciudadanía se recomienda:

1. Aliste su mochila de emergencias ante una inminente evacuación.
2. Desconecte todo artefacto eléctrico y procure alejarse de postes con cableado eléctrico dentro de áreas inundadas.
3. No intente cruzar aguas corrientosas si el nivel del agua sobrepasa sus rodillas.
4. Si no puede salir ante crecientes, busque lugares altos para protegerse.
5. Manténgase informado a través de fuentes oficiales del Gobierno Nacional.

A las instituciones públicas y privadas que conforman el **Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos**, se recomienda mantener el trabajo coordinado, e informarse a través de las fuentes oficiales.

Elaborado por: Analista de Sala de Situación y Monitoreo

Aprobado por: Director de Monitoreo de Eventos Adversos