

Informe de Situación - Deslizamiento

Fecha y Hora de actualización: sábado, 13 de febrero de 2021 - 11:39:44

1. Identificación del evento peligroso

Situación peligrosa:	Deslizamiento
Localización:	Chimborazo/ Chunchi/ Chunchi, cabecera cantonal /Armenia, Río Guataxi afluente del río Chanchán
Fecha de inicio y cierre de situación peligrosa:	Desde el 12 de febrero de 2021 07h46 hasta la actualidad
Descripción de la situación:	Por efectos de las lluvias en el sector de la Armenia en las zonas previamente afectadas por un deslizamiento, la infiltración de agua en el terreno y la presión de poros en el suelo ocasionaron un deslizamiento de tipo flujo de lodos el cual inicia desde la altura de la piscina de oxidación hasta el cauce del río Guataxi provocando el represamiento de este. Este deslizamiento generó un represamiento del río Guataxi que al provocar la rotura del dique natural produjo un deslizamiento que se desplazó por el cauce del río en mención aguas abajo hasta alcanzar el cauce del río Chanchan afectando infraestructura cercana a los cauces.



2. Situación Hidrometeorológica

Según el Reporte Meteorológico Especial – Chunchi / Alausí No. 001 - Año 2021 emitido por el INAMHI el 12 de febrero de 2021, con vigencia desde el 13 al 15 de febrero, se indicó que durante las últimas horas se registraron precipitaciones acumuladas en los cantones de Alausí y Chunchi, de la provincia de Chimborazo. Estas lluvias oscilaron entre los 15 - 45 mm acumulados en 72 horas.

Pronóstico del tiempo para las próximas 72 horas para Chunchi y Alausí

- **Sábado 13 de febrero**, Nublado a ocasional parcial nublado. Lluvia o llovizna ocasional . Niebla. Precipitación máxima esperada en 24 horas: 1 – 10 mm.
- **Domingo 14 de febrero**, Nublado a ocasional parcial, nublado. Lluvias ocasionales. Niebla. Precipitación máxima esperada en 24 horas: 5 - 15 mm.
- **Lunes 15 de febrero**, Nublado con claros ocasionales. Lluvias ocasionales con tormentas eléctricas. Niebla. Precipitación máxima esperada en 24 horas: 10 – 25 mm.

ESTADO DE RÍOS

Al momento el Río Guataxi se encuentra represado, en la mañana del día de hoy se evidencia que en el lugar del represamiento empieza a desfogarse el agua.

3. Afectaciones - Resumen

Al momento, se registraron las siguientes afectaciones:

Personas:		Viviendas:	
 Fallecidos:	-	 Viviendas afectadas:	23
 Heridos:	2	 Viviendas destruidas:	-
 Personas afectadas:	107	 Personas damnificadas:	
Infraestructuras			
 Bien público afectado:	1	 Puentes afectados:	2

*El Bien público afectado corresponde a la línea férrea.

Adicional se reporta la afectación de animales vacunos y especies menores, aun no cuantificado.

Fuente: Unidad de Monitoreo - SNDGR. 13/02/2021 11:00

Informe de Situación - Deslizamiento

Fecha y Hora de actualización: sábado, 13 de febrero de 2021 – 11:39:44

4. Detalle de afectaciones

Provincia	Cantón	Parroquia	Heridos	Personas Afectadas	Vivienda afectadas
Chimborazo	Chunchi	Chunchi	2	107	23
	Alausí	Huigra			
Total			1	107	23

5. Alojamiento Temporales

Hasta el momento se han activado los siguientes alojamientos temporales:

Cantón	Sector	Nombre del albergue o campamento	# de Personas Albergadas	# de Familias Albergadas
Chunchi	Ingreso norte de Chunchi	Colegio Técnico Agropecuario	85	15
		Unidad Educativa Fernando Pons	26	5
	Centro de la zona urbana	Coliseo Dr. Severo Espinoza	22	6
		Convento Parroquial Chunchi	33	
Alausi	Huigra	Iglesia Santa María de Huigra	40	10
		Unidad Educativa Pompillo Llona	130	33
Total			336	69

6. Recursos movilizados

Para atender el evento se han movilizado los siguientes recursos:

Instituciones	Personal	Camiones	Camionetas	Ambulancias	Maquinaria
Cuerpo de Bomberos Chunchi	8				
Gad Municipal	50				
Policía Nacional	10				
SNGRE	5		1		
MSP	21			2	
MIES	5				
MINEDUC	15				
MTOP	2				1
Gobernación Chimborazo	10				
GOE PN	8				
ECU 911	4				
MAG	6		3		
MIDUVI	1		1		
FFAA	52	8			
GAD Provincial	4		1		1
Total	201	8	6	2	2

7. Acciones de respuesta

- Luego de lo tratado en el COE Cantonal del 12/02/2021, el alcalde declaró en emergencia el Cantón Chunchi por la eminente amenaza, exposición y afectación producida por deslizamientos, agrietamientos y represamiento de los ríos que cuestan den los sectores de la Armenia y Kullpa.
- El COE Cantonal de Chunchi se encuentra activado, a fin de coordinar las acciones de atención del evento.
- Al momento se han activado 6 alojamientos temporales.

Informe de Situación - Deslizamiento

Fecha y Hora de actualización: sábado, 13 de febrero de 2021 – 11:39:44

Acciones del 13/02/2021

- El SNGRE, UGR Gad Cantonal Chunchi, MTOP, alcalde de Chunchi, CB Chunchi están realizando un recorrido con las autoridades y técnicos por la parte de afluencia del río Chanchan.
- Los técnicos de INAMHI y el geotérmico del SNGRE realizan el análisis técnico en punto de represamiento para evaluar la situación, adicional otro técnico de INAMHI avanzó a la estación hidrológica. Se realizó el levantamiento de información en el sector de la Armenia con un dron.
- El SNGRE coordino con el IGM para levantamiento de información con ortofoto, lo cual se llevará a cabo en el transcurso del día.
- El SNGRE continúa movilizandando materiales e insumos para el equipamiento de los Alojamientos temporales con el apoyo de PPNN y FFAA
- El SNGRE realiza la transferencia capacidades al GAD Cantonal para manejo de alojamientos temporales, adicional de coordina el levantamiento EVIN con el GAD de Chunchi.
- En Chunchi maquinaria del MTOP se encuentra trabajando en labores de limpieza del material que dejo el deslizamiento, en camino maquinaria del Concejo Provincial, se coordina el apoyo con maquinaria del GAD Chunchi.
- El MAG con la unidad de móvil veterinario, se encuentra realizando evaluación al Bovinos, así como también la entrega de 300 pacas de ensilaje.
- FFAA apoya con un sobrevuelo para la evaluación de la situación actual.
- Para la atención del evento se activó la MTT3 liderada por MTOP

Acciones del 12/02/2021

- Cuerpo de Bomberos de Chunchi, Bomberos Huigra, PPNN, SNGRE y FFAA atendieron el evento y realizaron la evacuación de las familias de la parroquia Huigra que corren riesgo.
- SNGRE realizó la evaluación del evento y coordinó con la UGR el levantamiento de informe EVIN,
- SNGRE instaló un PUM en el GAD Cantonal con todas las instituciones que se encuentran atendiendo el evento. Se reportó la caída del puente de hormigón del ferrocarril y afectaciones a viviendas.
- Cuerpo de Bomberos Chunchi luego de las labores de búsqueda y rescate informó que al finalizar l día no se reportan personas desaparecidas o atrapadas, realizaron el rescate de dos personas, las cuales fueron trasladadas a centros de salud.
- Se coordino con el MAG para el levantamiento de matriz MAAPEA.

8. Recomendaciones

A toda la ciudadanía se recomienda:

1. Aliste su mochila de emergencias ante una inminente evacuación.
2. Desconecte todo artefacto eléctrico y procure alejarse de postes con cableado eléctrico dentro de áreas inundadas.
3. No intente cruzar aguas correntosas si el nivel del agua sobrepasa sus rodillas.
4. Si no puede salir ante crecientes, busque lugares altos para protegerse.
5. Manténgase informado a través de fuentes oficiales del Gobierno Nacional.

A las instituciones públicas y privadas que conforman el **Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos**, se recomienda mantener el trabajo coordinado, e informarse a través de las fuentes oficiales.

Elaborado por: Analista de Sala de Situación y Monitoreo

Aprobado por: Director de Monitoreo de Eventos Adversos