

## Informe de Situación No. 01 – Deslizamiento


Fecha y Hora de actualización: miércoles, 01 de diciembre de 2021 – 09:39:34 / Página 1 de 2

### 1. Identificación del evento peligroso



<b>Situación peligrosa:</b>	Por la filtración de agua de riego y la temporada lluviosa se suscitó un movimiento de masa que afecta las comunidades de Rosas, Bellavista, Tamboloma y Chunazana.
<b>Localización:</b>	Azuay /Nabón/Nabón/Rosas, Bellavista, Tamboloma, Chunazana.
<b>Fecha de inicio de situación peligrosa:</b>	Desde el 14 de marzo de 2021 hasta la actualidad
<b>Descripción de la situación:</b>	GAD Cantonal de Nabón informo que a partir del 14 de marzo se reportaron grietas en varias viviendas en los sectores antes mencionados. Técnico de la Unidad de Gestión de Riesgos realiza evaluaciones continuas de todos los sectores para dar respuesta inmediata en caso de que se presente alguna novedad.

### 2. Situación Hidrometeorológica



Según el boletín no. 48 emitido por el INMAHI, con vigencia desde las 22h00 del 28 de noviembre hasta las 10h00 del 02 de diciembre del 2021, indica lo siguiente: Durante los próximos días continuarán las lluvias de variable intensidad acompañadas de tormentas eléctricas dispersas, las mayores intensidades se enfocarán entre el 29 y 30 de noviembre, en la Amazonía, gran parte de la cordillera oriental y varias zonas de la región Interandina

En la región Amazónica, Precipitaciones generales, eventos más relevantes en la cordillera oriental con intensidad variable en las localidades situación en las estribaciones de la cordillera

En el callejón Interandino, Mayores intensidades en las provincias del norte y sur de la región.

### 3. Eventos Peligrosos y Afectaciones - Resumen

Por el evento suscitado, se registraron las siguientes afectaciones:

<b>Personas:</b>				<b>Viviendas:</b>				
	Personas afectadas:	116		Familias afectadas:	29		Viviendas afectadas:	29

<b>Bienes públicos y privados:</b>					
	Bien Público Afectado:	1		Bien Público Destruído:	1
	Bien Privado afectado	1		Metros lineales de vía	15

Fuente: Unidades de Monitoreo - SNDGR. 01/12/2021 07:00

Hasta la fecha no se ha podido determinar si el Centro de Salud ha sido afectado por el evento

### 4. Detalle de afectaciones

Cantón	Evento	Personas afectadas	Familias afectadas	Viviendas Afectadas	*Bien Público afectado	**Bien Público Destruído	***Bien privado afectado	Metros lineales de vía afectados
Nabón	Deslizamiento	116	29	29	1	1	1	15
<b>Total</b>		<b>116</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>15</b>

## Informe de Situación No. 01 – Deslizamiento

Fecha y Hora de actualización: miércoles, 01 de diciembre de 2021 – 09:39:34 / Página 2 de 2

Fuente: Unidad de Monitoreo - SNDGR. 01/12/2021 07:00

\* Terminal terrestre afectado \*\*Iglesia demolida por daños estructurales y \*\*\* una casa comunal afectada

### 5. Casos representativos y acciones de respuesta

Para la atención de evento se activó: COE Cantonal Nabón con fecha 24/06/2021 y el COE Provincial a partir del 12/11/2021. Adicional se activaron las Mesas Técnicas provinciales (MTT2, MTT3 y MTT7).

Entre los casos más representativos podemos mencionar los siguientes:

- El 30/11/2021 se reunió la MTT7 Provincial. Técnico de la Unidad de Gestión de Riesgos del Municipio de Nabón dio a conocer que se registra la afectación de la casa comunal del sector las Rosas y el cierre de operaciones del Terminal Terrestre (mismo que se traslada junto al UPC de Nabón con la respectiva señalización), se reportan 8 viviendas más evacuadas adicional a las 21 viviendas ya reportadas. Al momento la vía de ingreso a Nabón se encuentra habilitada en su totalidad.
- El 23/11/2021 el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias declaró la alerta **Naranja** por movimientos en masa en el área de 130,94 hectáreas que comprende los Barrios Rosas, Bellavista, Tamboloma y Rosario de la parroquia Nabón, cantón Nabón, provincia de Azuay.
- El 19/11/2021 se reunió el COE Provincial solicitando la declaración de emergencias de los siguientes Ministerios -Ministerio de Transporte y Obras Públicas -Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda -Ministerio de Salud Pública.
- El 12/11/2021 se reúne COE Provincial tomando las siguientes resoluciones:  
Activación de las Mesas Técnicas y Grupos de Trabajo quienes analizarán la problemática de la zona y presentarán sus informes en los próximos días. Sr. Ministro y Coordinador Zonal 6 del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias junto a las Autoridades del Cantón realizaron un recorrido en la zona afectada
- El 28/09/2021 se realiza la entrega del informe preliminar realizado por la consultora en reunión de COE Cantonal para revisión de la comisión técnica del GAD de Nabón
- El 28/06/2021 se emitió la resolución Nro. 010-AD-GADMN-2021 en donde se declara en emergencia al cantón Nabón debido a los movimientos en masa en los sectores: Rosas, Tomboloma, Bellavista, Chanazana y Ulucata, cuyo objetivo es de prevenir, mitigar y enfrentar los daños ocasionados por el deslizamiento.
- El 24/06/2021 se activó el COE Cantonal tomando como resolución la declaratoria de emergencia en la zona de expansión urbana del sector antes mencionado, así mismo las 29 familias de las viviendas afectadas han sido evacuadas, las cuales se alojan en diferentes medios como arriendos o familias de acogida.  
GAD Cantonal realizó la evaluación de estructuras y adecuación de alojamientos temporales en caso de ser requeridos.  
Técnicos de Obras Públicas realizaron la construcción de drenes, impermeabilización de la planta de agua potable  
El SNGRE ha realizado el informe técnico del sector con las recomendaciones respectivas. GAD de Nabón informó que la consultora contratada realizó los estudios en la zona. Maquinaria de Obras Públicas realizaron encause de las quebradas.

### 6. Recomendaciones

A las instituciones públicas y privadas que conforman el **Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos**, se recomienda mantener el trabajo coordinado, e informarse a través de las fuentes oficiales.

**Elaborado por:** Analista de Sala de Situación y Monitoreo

**Aprobado por:** Director de Monitoreo de Eventos Adversos