

## Informe de Situación No. 04 – Deslizamiento

Fecha y Hora de actualización: miércoles, 19 de enero de 2022 – 17:01:35 / Página 1 de 3

### Identificación del evento peligroso



Situación peligrosa:	Por la filtración de agua de riego y la temporada lluviosa se suscitó un movimiento de masa que afecta las comunidades de Rosas, Bellavista, Tamboloma y Chunazana.
Localización:	Azuay /Nabón/Nabón/Rosas, Bellavista, Tamboloma, Chunazana.
Fecha de inicio de situación peligrosa:	Desde el 14 de marzo de 2021 hasta la actualidad
Descripción de la situación:	GAD Cantonal de Nabón informo que a partir del 14 de marzo se reportaron grietas en varias viviendas en los sectores antes mencionados. Técnico de la Unidad de Gestión de Riesgos realiza evaluaciones continuas de todos los sectores para dar respuesta inmediata en caso de que se presente alguna novedad.

### 1. Situación Hidrometeorológica



Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica  
Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología

Se prevé que para el 19/01/2022, se presenten las condiciones climáticas en las regiones del país de la siguiente manera:

**Región Insular:** Parcial nublado con disminución ocasional de la nubosidad, lloviznas aisladas

**Región Litoral:** Parcial nublado, lloviznas dispersas, con posibilidad de tormentas eléctricas aisladas principalmente al norte de la región.

**Región Sierra:** Parcial nublado con incremento ocasional de la nubosidad, chubascos y lloviznas ocasionales.

**Región Amazonía:** estribaciones Parcial nublado con disminución paulatina de la nubosidad, lluvias y lloviznas dispersas acompañadas de probables tormentas eléctricas.

FUENTE: INAMHI

### 2. Eventos Peligrosos y Afectaciones - Resumen

Por el evento suscitado, se registraron las siguientes afectaciones:

Personas:		Viviendas:	
	Personas afectadas: 119		Viviendas afectadas: 42
	*Familias afectadas: 42		***Bien Público Destruído: 1
	****Bien Privado afectado: 1		Metros lineales de vía: 60

Fuente: Unidades de Monitoreo - SNDGR. 19/01/2022 14:00

Se continúa realizando el levantamiento de información

Hasta la fecha no se ha podido determinar si el Centro de Salud ha sido afectado por el evento

\*Las familias afectadas se alojan en diferentes medios de alojamiento como arriendos o familias de acogida

\*\*Terminal terrestre afectado, \*\*\*Iglesia demolida por daños estructurales, \*\*\*\*una casa comunal afectada

Fuente: Unidad de Monitoreo - SNDGR. 19/01/2022 14:00

### Informe de Situación No. 04 – Deslizamiento

Fecha y Hora de actualización: miércoles, 19 de enero de 2022 – 17:01:35 / Página 2 de 3

#### 3. Casos representativos y acciones de respuesta

Para la atención de evento se activó: COE Cantonal Nabón con fecha 24/06/2021 y el COE Provincial a partir del 12/11/2021, adicional se mantienen activas las MTT.

Entre las principales acciones podemos mencionar las siguientes:

- Con fecha 19/01/2022 técnico de la UGR Nabón evacuó 5 viviendas más adicionales a las 37 viviendas ya reportadas, Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias CZ6 realizó la validación de información en territorio de las familias (Las familias afectadas se alojan en diferentes medios de alojamiento como arriendos o familias de acogida) para que puedan acceder al “Bono de contingencia para personas afectadas por eventos de origen natural o antrópico” del MIES, adicional la Fundación “Todos somos Uno” realizó la donación de 270 kits de alimentos y 25 fundas de ropa. Los Coordinadores Zonales 6 del SNGRE y del MIES realizaron recorridos en los espacios en donde pueden ser construidos albergues adicionales para las personas afectadas.
- GAD Nabón continúan con los trabajos en la vía Nabón – La Ramada en el sector la Quebrada del Canal, la misma que al momento se encuentra **parcialmente habilitada**.
- El 11/01/2022 técnico de SNGRE conjuntamente con UGR Nabón realizaron la entrega de 81 botellones de agua y 700 pastillas purificadoras a la población afectada.
- El 03/01/2022 técnico de UGR Nabón evacuó 2 viviendas más adicionales a las 35 viviendas ya reportadas,
- El 23/12/2021 técnico de UGR evacuó 5 viviendas más adicional a las 30 viviendas ya reportadas.
- El 20/12/2021 se reunieron los representantes de las mesas técnicas de trabajo quienes continúan realizando levantamiento de información, la misma contó con la presencia del Sr. Ministro del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias y Coordinador Zonal 6, adicional los comuneros del cantón realizan un plantón en el sector de la Ramada km 34 cerrando la vía momentáneamente.
- Con fecha 17/12/2021 UGR Nabón reporta 1 vivienda más evacuada adicional a las 29 viviendas ya reportadas.
- El 09/12/2021 se realizó la reunión de la MTT4 Provincial en el cantón Nabón, para análisis de la situación de las personas afectadas donde por parte de las instituciones se realizó:
  - Inspección de los lugares identificados para alojamientos temporales
  - Logística para la movilización de las personas afectadas a los alojamientos temporales
  - Las entregas de kits se realizarán a través de acción social del Municipio de Nabón.
- Con fecha 07/12/2021 se reunió el COE Provincial donde se presentaron las actividades realizadas y compromisos de los líderes de las diferentes Mesas Técnicas de Trabajo, entre lo más destacado se menciona:
  - Se ha identificado 4 alojamientos temporales en dos modalidades, 3 albergues temporales y 1 campamento temporal; para un estimado de 50 familias que necesitarían alojamiento en caso de que se requiera la evacuación de las mismas.
  - Se han coordinado inspecciones interinstitucionales con la Gobernación del Azuay, MTOP, Prefectura, GAD Cantonal de Nabón, MSP, MINEDUC, MIDUVI, INPC, FFAA, Policía Nacional, MIES, CRUZ ROJA, BOMBEROS Nabón, entre otras instituciones.
  - En base a la evaluación de daños estructurales en la zona de riesgo, se mantiene activo un equipo interdisciplinario de atención Integral, para el apoyo y prestaciones de servicios de salud y atención psicológica.
  - Se procederá a equipar los Alojamientos Temporales identificados con camas y Kits de Dormir, para la preparación en el caso de evacuación
- El 03/12/2021 el IIGE de forma conjunta con técnicos del SNGRE matriz realizaron una inspección técnica para optimizar acciones de respuesta
- El 30/11/2021 se reunió la MTT7 Provincial. Técnico de la Unidad de Gestión de Riesgos del Municipio de Nabón dio a conocer que se registra la afectación de la casa comunal del sector las Rosas y el cierre de operaciones del Terminal Terrestre (mismo que se traslada junto al UPC de Nabón con la respectiva señalización), se reportan 8

## Informe de Situación No. 04 – Deslizamiento

Fecha y Hora de actualización: miércoles, 19 de enero de 2022 – 17:01:35 / Página 3 de 3

viviendas más evacuadas adicional a las 21 viviendas ya reportadas. Al momento la vía de ingreso a Nabón se encuentra habilitada en su totalidad.

- El 23/11/2021 el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias **declaró la alerta Naranja** por movimientos en masa en el área de 130,94 hectáreas que comprende los Barrios Rosas, Bellavista, Tamboloma y Rosario de la parroquia Nabón, cantón Nabón, provincia de Azuay.
- El 12/11/2021 Sr. Ministro y Coordinador Zonal 6 del Servicio Nacional del Gestión de Riesgos y Emergencias junto a las Autoridades del Cantón realizaron un recorrido en la zona afectada
- El 28/09/2021 se realiza la entrega del informe preliminar realizado por la consultora en reunión de COE Cantonal para revisión de la comisión técnica del GAD de Nabón
- El 28/06/2021 se emitió la resolución Nro. 010-AD-GADMN-2021 en donde **se declara en emergencia al cantón Nabón debido a los movimientos en masa en los sectores: Rosas, Tomboloma, Bellavista, Chanazana y Ulucata, cuyo objetivo es de prevenir, mitigar y enfrentar los daños ocasionados por el deslizamiento.**
- Técnicos de Obras Públicas realizaron la construcción de drenes, impermeabilización de la planta de agua potable
- El SNGRE ha realizó el informe técnico del sector con las recomendaciones respectivas. GAD de Nabón informó que la consultora contratada realizó los estudios en la zona. Maquinaria de Obras Públicas realizaron encause de las quebradas.

### 4. Recomendaciones

A las instituciones públicas y privadas que conforman el **Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos**, se recomienda mantener el trabajo coordinado, e informarse a través de las fuentes oficiales.

**Elaborado por:** Encargado de la Unidad de Monitoreo de Eventos Adversos Azuay-Cañar

**Aprobado por:** Director de Monitoreo de Eventos Adversos