

Informe de Situación No. 22 – Época Lluviosa a nivel Nacional

Fecha y Hora de actualización: viernes, 28 de enero de 2022 – 17:11:51 / Página 1 de 7


1. Identificación del evento peligroso



Situación peligrosa:	Época Lluviosa
Localización:	A nivel nacional
Fecha de inicio de situación peligrosa:	Desde el 01 de octubre de 2021 hasta la actualidad
Descripción de la situación actual:	De acuerdo al monitoreo realizado, desde octubre del 2021 hasta la fecha, en 83 cantones, se han registrado 442 eventos peligrosos por lluvias. Las provincias con mayores afectaciones a personas son: Chimborazo, Pichincha, Cotopaxi, Imbabura y Zamora Chinchipe.

2. Situación Hidrometeorológica actual

Según el Boletín Meteorológico estatus advertencia no 003, emitido por el INAMHI con vigencia desde, 21h00 del 26 de enero hasta las 22h00 del 31 de enero de 2022, se pronostica lo siguiente:



La ocurrencia de precipitaciones y algunas tormentas eléctricas en varios sectores del territorio nacional. Los episodios previstos presentarán diferentes características e intensidad en las distintas regiones.

- **Región Litoral:** Precipitaciones dispersas existiendo alta probabilidad de episodios de moderada a fuerte intensidad con algunas tormentas eléctricas en las provincias de Santo Domingo de los Tsáchilas, Los Ríos y Guayas.
- **Callejón Interandino:** Se presentará lluvias puntuales en localidades cercanas a estribación de cordillera occidental.
- **Región Amazonía:** Las precipitaciones se pondrán presentar principalmente en localidades cercanas a estribación de cordillera occidental.

ESTADO DE RÍOS.

En el seguimiento realizado por las Unidades de Monitoreo del SNGRE, al momento se encuentran 5 ríos desbordados, 5 ríos con tendencia a aumentar de nivel:

Provincia	Cantón	Parroquia	Sector	Nombre del Río
DESBORDADO (5)				
El Oro	El Guabo	Tendales (cab.en Puerto Tendales)	10 de octubre	Chaguana
Guayas	Balao	Balao, Cabecera Cantonal	Varios sectores	Río Balao
Guayas	Guayaquil	Tenguel	7 de Septiembre	Río Tenguel
Los Ríos	Babahoyo	La Unión	Los Beldacos	Santa Rosa
Los Ríos	Babahoyo	Febres Cordero (Las Juntas) (Cab. en Mata de Cacao)	Rcto. Isla María	Febres Cordero
Con tendencia a aumentar de nivel (3)				
Guayas	Simón Bolívar	Simón Bolívar, Cabecera Cantonal	Malecon 2015	Río Amarillos
Guayas	Alfredo Baquerizo Moreno (Juján)	Alfredo Baquerizo Moreno (Juján), Cabecera Cantonal	Recinto San Antonio	
Guayas	Milagro	Milagro, Cabecera Cantonal	Centro del Canton	Río Milagro
Los Ríos	Ventanas	Zapotal	Zapotal	El Lechugal
Los Ríos	Babahoyo	Clemente Baquerizo	El Palmar	San Pablo
Manabí	Manta	Tarqui	Varios Sectores	Río Burro
Manabí	Manta	Eloy Alfaro		
Manabí	Manta	Manta		
Manabí	Manta	Los Esteros		

3. Afectaciones por eventos peligrosos – Resumen

Desde el 01 de octubre del 2021 a la fecha, por la época lluviosa se han registrado los siguientes eventos:

PROVINCIAS	ALUVIÓN	COLAPSO ESTRUCTURAL	DESPLAZAMIENTO	GRANIZADA	HUNDIMIENTO	INUNDACIÓN	SOCAVAMIENTO	TORMENTA ELÉCTRICA	VENDAVAL	Total
Azuay		2	16	1	1	13	1			34
Bolívar			1			1				2
Cañar			1			1	1			3

Informe de Situación No. 22 – Época lluviosa a nivel Nacional

Fecha y Hora de actualización: viernes, 28 de enero de 2022 – 17:11:51 / Página 2 de 7

PROVINCIAS	ALUVIÓN	COLAPSO ESTRUCTURAL	DESPLAZAMIENTO	GRANIZADA	HUNDIMIENTO	INUNDACIÓN	SOCAVAMIENTO	TORMENTA ELÉCTRICA	VENDAVAL	Total
Carchi		3	6							9
Chimborazo	6	1	6	3		1		1		18
Cotopaxi	4		2	1		8			1	16
El Oro			9		1	1	1			12
Guayas		2	2			5	2		1	12
Imbabura	1	1	25			1	3			31
Loja	2	3	12			6	1			24
Los Ríos		2				3	1			6
Manabí						4				4
Morona Santiago	1		13			4			1	19
Napo			7		1	3	1		2	14
Orellana		1	1			1			2	5
Pastaza			3			4				7
Pichincha	6	29	85	10	2	37	2	8	2	181
Santo Domingo De Los Tsáchilas			1			1				2
Sucumbíos						1	1			2
Tungurahua	3		14		1	1	1			20
Zamora Chinchipe		2	12			6	1			21
Suma total	23	46	216	15	6	102	16	9	9	442

Producto de los eventos descritos en la tabla anterior, se han registrado las siguientes afectaciones:

Afectación a Personas:

	Fallecidos:	18		Heridos:	24
	Personas afectadas:	2.431		Personas damnificadas:	198

Afectación a Viviendas:

	Viviendas afectadas:	459		Viviendas destruidas:	46
---	----------------------	-----	---	-----------------------	----

Afectación a servicios básicos esenciales e infraestructura:

Vías afectadas (metros lineales):

	Primer orden:	3985
	Segundo orden:	15913
	Tercer orden:	3068,5
	Total vías afectadas:	22.966,5

Superficie agrícola (hectáreas):

	Afectación parcial:	127,5
	Afectación total o pérdida:	128,5
	Total de superficie agrícola impactada:	256,0

Infraestructura educativa:

	Unidades educativas afectadas:	12
	Unidades educativas destruidas:	0
	Total de Unidades impactadas:	12

Infraestructura de Salud:

	Centros de Salud afectados:	5
	Centros de Salud Destruídos:	0
	Total de centros de Salud impactados:	5

Bienes públicos:

	Bienes públicos afectados:	46		Bienes públicos destruidos:	12
---	----------------------------	----	---	-----------------------------	----

Fuente: Unidades de Monitoreo - SNDGR. 28/01/2022 15:00

4. Detalle de afectaciones por provincias (Desde 01 de octubre del año 2021 a la fecha)

Provincia	Nro. de Evento	Fallecidos	Heridos	*Personas Impactadas	Familias afectadas	Familias Damnificadas	Viviendas Afectadas	Viviendas Destruídas	Unidades Educativas afectadas	Unidades de Salud Afectadas	Puentes Afectados	Puentes Destruídos	Metros lineales de vías Afectadas	***Bienes públicos afectados	***Bienes públicos destruidos	Superficie Agrícola impactada
Azuay	34	0	0	59	15	1	19	1	1	4	0	0	385	1	0	0
Bolívar	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0

Informe de Situación No. 22 – Época Lluviosa a nivel Nacional


Fecha y Hora de actualización: viernes, 28 de enero de 2022 – 17:11:51 / Página 3 de 7

Provincia	Nro. de Evento	Fallecidos	Heridos	*Personas Impactadas	Familias afectadas	Familias Damnificadas	Viviendas Afectadas	Viviendas Destruídas	Unidades Educativas afectadas	Unidades de Salud Afectadas	Puentes Afectados	Puentes Destruídos	Metros lineales de vías Afectadas	***Bienes públicos afectados	***Bienes públicos destruidos	Superficie Agrícola impactada
Cañar	3	0	0	3	1	0	1	0	0	0	0	0	100	0	0	0
Carchi	9	3	0	20	3	1	4	0	0	0	0	0	205	1	0	0
Chimborazo	18	1	1	858	191	25	37	5	0	0	1	2	10565	2	0	161
Cotopaxi	16	1	2	331	9	0	78	0	0	1	0	0	375	1	0	45
El Oro	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252	0	0	0
Guayas	12	0	0	32	34	5	32	4	8	0	0	0	0	1	0	0
Imbabura	31	3	0	222	55	15	22	15	0	0	3	0	1725	3	9	50
Loja	24	3	2	120	36	2	28	3	1	0	0	1	915,5	0	1	0
Los Ríos	6	0	0	138	34	0	33	0	0	0	0	0	210	0	0	0
Manabí	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Morona Santiago	19	0	0	106	24	0	24	0	0	0	0	0	1431	1	0	0
Napo	14	0	0	30	4	0	1	0	0	0	0	0	1260	1	0	0
Orellana	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	1	0	0
Pastaza	7	0	0	125	31	2	5	9	0	0	0	0	30	1	0	0
Pichincha	181	2	19	364	86	2	111	9	2	0	0	0	2654	30	1	0
Santo Domingo De Los Tsáchilas	2	0	0	33	8	1	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sucumbios	2	0	0	10	3	0	3	0	0	0	0	0	0	2	0	0
Tungurahua	20	0	0	6	2	0	2	0	0	0	0	0	2217	0	0	0
Zamora Chinchipe	21	5	0	172	50	0	50	0	0	0	0	2	620	1	1	
Suma total	442	18	24	2629	586	54	459	46	12	5	4	5	22966,5	46	12	256

*Personas impactadas incluye personas afectadas y damnificadas; superficie agrícola impactada es el resultado de la combinación de Ha de cultivos afectados y perdidos.

** Bienes públicos afectados: como sistemas de agua potable, complejo turístico Jumandy, instituciones públicas (CNT, SNGRE), sistema eléctrico, postes, destacamento militar, cancha deportiva, sistemas de alcantarillado, planta de tratamiento de aguas servidas y parque acuático Los Elenes, entre otros.

*** Bienes públicos destruidos: red de telecomunicaciones, alcantarillado, red de distribución de agua, estadio de Guayzimi y un muro de contención.



Fuente: Unidades de Monitoreo - SNDGR. 28/01/2022 15:00

A continuación, se presenta el detalle de personas fallecidas a causa de eventos relacionado con la época lluviosa desde octubre 2021:

Informe de Situación No. 22 – Época Lluviosa a nivel Nacional

Fecha y Hora de actualización: viernes, 28 de enero de 2022 – 17:11:51 / Página 4 de 7

Provincia	Cantón	Parroquia	Sector	Evento	Fecha del Evento	Personas Fallecidas	Descripción
Chimborazo	Guamote	Guamote	Chanchan Tío Cajas	Tormenta Eléctrica	25/01/2022	1	Debido a las condiciones atmosféricas cayó un rayo sobre una persona. Policía Nacional realizó el levantamiento del cuerpo.
Loja	Loja	Taquil	Naranjito	Aluvión	23/12/2021	3	Por lluvias se produjo el desbordamiento de una quebrada que provocó el arrastre de material pétreo y flujos de lodo. Como consecuencia del aumento de caudal, personas que transitaban por el sector fueron arrastradas.
Imbabura	Ibarra	Carolina	San Jerónimo; vía Salinas - Lita [E 10]	Deslizamiento	22/12/2021	1	Producto de las fuertes precipitaciones se registró un deslizamiento que afectó la vía de primer orden E10, colapsando totalmente la mesa de la vía y los postes de hormigón de telecomunicaciones, reportándose una persona desaparecida que fue encontrada sin vida en el sector del deslizamiento en San Jerónimo.
Cotopaxi	Sigchos	Cabecera cantonal	Culacusig, ref. Vía a las Pampas	Deslizamiento	13/12/2021	1	Por lluvias se suscitó un deslizamiento que afectó a 3 personas que se encontraban en el lugar, resultando 2 personas heridas y 1 persona fallecida.
Pichincha	Pedro Moncayo	Malchinguí	Sector – Calle Quito, por la capilla	Tormenta Eléctrica	27/11/2021	1	Producto de la caída de un rayo, se produjo el fallecimiento de una persona. Cuerpo de Bomberos de Pedro Moncayo brindó atención prehospitalaria y confirmó el fallecimiento de la persona.
Carchi	Tulcán	Maldonado	Río Plata	Aluvión	19/11/2021	3	Debido a las fuertes precipitaciones registradas en el sector se produjo un aluvión sobre una vivienda ocasionando el fallecimiento de 3 personas.
Imbabura	Ibarra	Caranqui	Ejido de Caranqui - Chorlavisito (quebrada La Compañía)	Aluvión	10/11/2021	2	Producto de las fuertes lluvias, se registró un aluvión que descendió por la quebrada La Compañía que confluye en la quebrada El Laurel, sitio donde pobladores indicaron que habrían observado que 2 menores de edad eran arrastrados por la creciente. Uno fue hallado sin vida y el otro cuerpo fue hallado el 01/12/2021 en una bocatomá del río Chorlaví, a la altura de Imbaya.
Zamora Chinchipe	Zamora	Sabanilla	El Retorno, vía Loja-Zamora[E45]	Deslizamiento	22/10/2021	5	Por lluvias se produjo un deslizamiento que obstaculizó totalmente la vía de primer orden, y arrastro a 6 personas al río Zamora, de las cuales se han recuperado 5 cuerpos sin vida y el PMU coordina acciones para encontrar 1 persona desaparecida.
Pichincha	Pedro Moncayo	Tocachi	Sector de Cochasqui	Tormenta Eléctrica	14/10/2021	1	Debido a las condiciones meteorológicas se produjo una tormenta eléctrica, la cual se generó una descarga eléctrica en una zona arbolada por la cual transitaban dos personas, dejando a una persona fallecida y la otra herida.
Total						18	

Por época lluviosa actualmente se encuentran afectadas las siguientes vías de primer orden a nivel nacional:

Vías cerradas (5 tramos):

Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Peligroso	Fecha del Evento	Vía Alternativa
Imbabura	Otavaló	Selva Alegre (Cab.En San Miguel De Pamplona)	Selva Alegre	DESLIZAMIENTO	28/01/2022	Ninguna
Imbabura	Ibarra	Carolina	vía Salinas-San Jerónimo Vía Salinas – Lita [E 10]	DESLIZAMIENTO	22/12/2021	1.- Ruta desde la E10 Guallupe - San Juan de Lachas (Carchi) - por la E 182 Gualchan - Chical - Maldonado – Tulcán – Ibarra 2.- Para vehículos livianos, E10 desde San Jerónimo - Buenos Aires - Cahuasqui - Tumbabiro.
Azuay	Sevilla De Oro	Amaluza	Km 76, vía Paute-Guarumales-Méndez [E-40]	ALUVIÓN	02/06/2020	Gualaceo-Plan de Milagro y Sigsig-Chiguinda-Gualaquiza.
Bolívar	Chimbo	San José de Chimbo, Cabecera Cantonal	barrio Tamban	HUNDIMIENTO	18/03/2020	Chimbo, San Miguel, San Pablo y Balsapamba
Napo	El Chaco	Gonzalo Díaz De Pineda (El Bombón)	San Rafael, Piedra Fina, San Luis, San Carlos, Vía Y de Baeza-Lago Agrio [E45]	SOCAVAMIENTO	02/02/2020	Lago Agrio - Coca - Y de Narupa – Tena - Ambato - Quito

Parcialmente Habilitadas (22 tramos): se reportan varias vías de primer orden parcialmente habilitadas por eventos relacionados a época lluviosa: 1 en Azuay, 1 en Cañar, 2 en Esmeraldas, 1 en Manabí, 10 en Morona Santiago, 4 en Napo, 2 en Orellana, y 1 en Tungurahua.

5. COE activados, casos representativos y acciones de respuesta

Por la época lluviosa se han activado los siguientes COE:

Informe de Situación No. 22 – Época lluviosa a nivel Nacional

Fecha y Hora de actualización: viernes, 28 de enero de 2022 – 17:11:51 / Página 5 de 7

5 COE Provinciales:	Fecha de activación
o Bolívar	14/12/2021
o Chimborazo	13/12/2021
o Cañar	13/12/2021
o Azuay	12/11/2021
o Zamora Chinchipe	25/10/2021

6 COE Cantonales	Fecha de activación
o Guayas/Balao	28/01/2022
o Imbabura/San Miguel de Urucuquí	21/12/2021
o Chimborazo/Guano	11/12/2021
o Pichincha/Mejía	05/12/2021
o Imbabura/Pimampiro	18/11/2021
o Orellana/Aguarico	27/10/2021

Entre los casos más relevantes ocurridos durante los últimos 15 días podemos mencionar los siguientes:

- **Zona 4 Manabí/Manta/Tarqui/Varios Sectores**, el 28/01/2022 por lluvias suscitadas en hora de la madrugada se suscitaron inundaciones en varios sectores de la parroquia con anegación de las calles por colapso de alcantarillas. GAD Provincial realiza trabajos de limpieza en el caudal del Río Burro para evitar acumulación de palizada y basura. Al Momento el **Río Burro presenta aumento en el caudal** SNGRE realiza el monitoreo del evento, UGR GAD Manta coordinó con Cuerpo de Bomberos la evacuación del agua en los sectores afectados, GAD Provincial realiza limpieza en el caudal del Río Burro.
- **Zona 4 Manabí/Manta/Eloy Alfaro/Varios Sectores**, el 28/01/2022, por lluvias suscitadas en hora de la madrugada se suscitaron inundaciones en varios sectores de la parroquia con anegación de las calles por colapso de alcantarillas. GAD Provincial realiza trabajos de limpieza en el caudal del Río Burro para evitar acumulación de palizada y basura. **Al Momento el Río Burro presenta aumento en el caudal.** SNGRE realiza el monitoreo del evento, UGR GAD Manta coordinó con Cuerpo de Bomberos la evacuación del agua en los sectores afectados, GAD Provincial realiza limpieza en el caudal del Río Burro.
- **Zona 5/Los Ríos/Babahoyo/Febres Cordero (Las Juntas) (Cab. En Mata De Cacao)/Cdma. 10 De Agosto - Rcto. Isla María- Río Febres Cordero**, el 28/01/2022, se reporta el ingreso de agua en 1 vivienda de cemento por acumulación de aguas lluvias afecta a 2 integrantes en la Cdma. 10 de Agosto, así mismo por el **desbordamiento del Río Febres Cordero** se reporta 30 viviendas afectadas con 30 familias de 120 integrantes afectados. En total 31 viviendas afectadas con 31 familias de 122 integrantes afectados.
- **Zona 5/ Los Ríos/Babahoyo / La Unión/ Rcto. Los Beldacos - Río Santa Rosa**, el 28/01/2022, se reporta el desbordamiento del Río Santa Rosa, afectando la vía de tercer orden, los moradores se movilizarán por la vía **alterna La Unión y Caracol**. Se reporta 200 metros lineales afectados. GAD parroquia la Unión y UGR Babahoyo verificó de información. Prefectura se encuentra realizando trabajo en el punto. Teniente Político asistió al sitio para coordinar las áreas de labor con personal de prefectura. Al momento la **vía se mantiene cerrada**.
- **Zona 5/ Guayas / Duran / Recreo /Primera y segunda Etapa**, el 28/01/2022, por lluvias se suscitó inundación en varios sectores. GAD cantonal realiza trabajos respectivos de limpieza de alcantarillas por acumulación de residuos de basura en varios sectores, las cifras de afectaciones se encuentran en la fase de levantamiento de información. GAD Cantonal está realizando recorridos por los sectores afectados, EMAPAD EP se encuentra realizando trabajos de limpieza de alcantarilla, MTOP se encuentra en el lugar con maquinaria, SNGRE realizará el monitoreo del evento.
- **Zona 5 / Guayas / Balao / Balao, cabecera cantonal / Varios Sectores**, el 28/01/2022, por lluvias se **desbordó el Río Balao** ocasionando inundación en varios sectores, se activó el COE Cantonal, SNGRE se encuentra al sitio coordinando acciones con GAD Cantonal Balao. Al momento se habilitaron 3 refugios temporales Iglesia San Antonio, San Carlos y CDI Velasco Ibarra para las familias evacuada. Al momento se reportan las siguientes afectaciones:
 - 30 Viviendas afectadas
 - 32 Familias afectadas (las familias se encuentran en los refugios, al momento se sigue realizando levantamiento de información)
 UGR Cantonal se encuentra realizando trabajo con maquinarias, CTE se encuentra en el sitio para coordinar el tránsito vehicular, Cuerpo de Bombero Balao se encuentra evacuando a las personas afectadas.
- **Zona 8/Guayas/Guayaquil /Tenguel/Ciudadela 7 de Septiembre, como referencia a dos metros del Camal Municipal y Cdma. 7 de septiembre, 10 de agosto y Virgen del Cisne**. El 28/01/2022 por causas de las fuertes lluvias **se desbordó el Río Tenguel**. GAD Cantonal informa inundación de tres localidades de la parroquia rural con acumulación de agua en interior de viviendas, calles y avenidas. La Comisión Parroquial para Emergencias COPAE se encuentra activada, las cifras de afectaciones se encuentran en la fase de levantamiento de información
 - Viviendas afectadas
 - Familias afectadas
 - Calles y Avenidas inundadas
 UGR Cantonal se movilizará a realizar el respectivo EDAN.
- **Zona 5/Los Ríos/Buena Fe/San Jacinto De Buena Fe/La Margarita Nuevo Renacer - Cerca De La Escuela 17 De Octubre**, el 23/01/2022, Cuerpo de Bomberos de Buena Fe, reportó el colapso de una vivienda de caña causado por lluvias, luego del levantamiento EVIN del técnico de UGR reportó 2 familias de 15 integrantes afectadas.
- **Zona 5/Los Ríos/Babahoyo/Pimocha/Barrio Nueva Esperanz**, el 23/01/2022 Cuerpo de Bomberos de Babahoyo reportó el colapso parcial de una vivienda de cemento causado por lluvias, afectando 1 familia de 1 integrante, misma que se encuentra en casa acogiente.
- **Zona 3/Pastaza/Pastaza/Puyo/Sector Plaza Aray, comunidad AMURISAP, Playas de Salomé y Brisas de Salomé** el 15/01/2022, por lluvias se produjo una inundación, debido al aumento del caudal y el desbordamiento del estero Salomé, afectando a 14 familias de 60 personas. UGR del GAD Pastaza realizó la Evaluación Inicial de Necesidades.
- **Zona 3/Pastaza/Pastaza/Puyo/Barrio las Palmas, sector la Judicatura** el 15/01/2022, por lluvias se produjo una inundación, que produjo el colapso del sistema de alcantarillado, dejando como resultado la afectación de 5 viviendas y 5 familias de 23 personas. UGR del GAD Pastaza realizó la Evaluación Inicial de Necesidades.

Informe de Situación No. 22 – Época lluviosa a nivel Nacional

Fecha y Hora de actualización: viernes, 28 de enero de 2022 – 17:11:51 / Página 6 de 7

6. Asistencia Humanitaria entregada por época lluviosa

Para la atención de eventos peligrosos por época lluviosa el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, desde octubre 2021 a la fecha, ha realizado la entrega de la siguiente asistencia humanitaria a las personas afectadas:

PROVINCIA	ALMOHADADA	KIT COMPLEMENTARIO DE ALIMENTOS	CAMAS	COBIJAS/ FRAZADAS	COLCHONES	KIT DE ASEO PERSONAL	KIT DE DORMIR	KIT DE COCINA	KIT DE VAJILLA	KIT DE LIMPIEZA (ALBERGUE)	KIT MENAJE DE COCINA	BIDONES PARA AGUA	MASCARILLAS	PURIFICADORES DE AGUA	PASTILLA POTABILIZADORA	OTROS
Carchi	0	1	0	24	9	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	12
Chimborazo	0	0	18	88	61	0	116	1	42	0	0	0	0	0	0	416
Cotopaxi	0	0	0	0	0	0	15	2	4	0	0	0	0	2	0	39
Imbabura	2	1	0	23	23	0	2	0	0	16	0	20	5	0	2	75
Loja	0	0	0	17	17	0	0	0	11	0	1	0	0	0	0	0
Pastaza	0	0	0	0	0	0	18	0	7	0	0	0	0	0	0	34
Santo Domingo De Los Tsáchilas	2	0	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	5	0	0	10
Tungurahua	0	0	0	0	0	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	43
Zamora Chinchipe	0	0	0	21	21	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0
Total	4	2	19	174	132	1	154	3	78	22	1	20	10	2	2	629

Fuente: Unidades de Monitoreo - SNDGR. 28/01/2022 15:00

De igual manera se cuenta con el registro de asistencia humanitaria a las personas afectadas realizadas por otras instituciones de apoyo a la población en desde octubre 2021 a la fecha:

PROVINCIA	KIT COMPLEMENTARIO DE ALIMENTOS	KIT DE PRIMERA RESPUESTA (KPRH)	RACIONES ALIMENTICIAS 24	REFRIGERIO	KIT DE ASEO PERSONAL	KIT DE VESTIR	CAMAS	COBIJAS/ FRAZADAS	COLCHONES	KIT DE DORMIR	KIT DE COCINA	KIT DE VAJILLA	KIT DE LIMPIEZA	KIT DE COCINA COMUNITARIO PARA FÉRRETOS	PANELES PREFABRICADOS	CEMENTO	SACOS DE ENSILAJE	OTROS	
Azuay	0	2	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	
Carchi	0	0	0	0	0	3	3	4	3	0	0	0	0	3	0	1	0	12	
Chimborazo	14	0	41	0	0	84	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	30	7	
Guayas	4	0	0	0	2	0	0	0	0	6	1	0	4	1	0	0	0	1	
Imbabura	1	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Los Ríos	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
Pichincha	19	0	9	9	40	13	2	0	2	0	0	0	0	0	4	0	0	6	
Total	39	2	50	9	43	101	7	4	5	24	1	1	4	1	3	4	1	30	26

Fuente: Unidades de Monitoreo - SNDGR. 28/01/2022 15:00

Informe de Situación No. 22 – Época lluviosa a nivel Nacional

Fecha y Hora de actualización: viernes, 28 de enero de 2022 – 17:11:51 / Página 7 de 7

7. Mapa referencial de la ocurrencia de eventos peligrosos y Detalle de Últimos Evento Activos

LOS RÍOS

-Babahoyo/Febres Cordero (Las Juntas)/Cdla 10 de Agosto, Isla María
28/01/2022
Inundación (desbordamiento río Febres Cordero)
31 viviendas afectadas (31 familias – 120 personas)

-Babahoyo / La Unión/ Rcto. Los Beldacos
28/01/2022
Inundación (desbordamiento del Río Santa Rosa)
200 metros de vía afectados

MANABÍ

-Manta/Tarqui/Varios Sectores
28/01/2022
Inundación

-Manta/Eloy Alfaro/Varios Sectores
28/01/2022
Inundación


GUAYAS

-Balao/Balao/Varios Sectores
28/01/2022 03h50
Inundación (Desbordamiento río balao)
30 Viviendas afectadas, 32 Familias afectadas

- Guayaquil/Tenguel/Ciudadela 7 de Septiembre
28/01/2022
Inundación (desbordamiento río Tenguel)

-Guayas / Duran / Recreo /Primera y segunda Etapa
28/01/2022
Inundación

Personas Afectadas Directamente 0 767



Elaborado por: Analista de Turno 24/7 - Sala de Situación y Monitoreo Samborondón
Aprobado por: Director de Monitoreo de Eventos Adversos
Emitido por: Operador Nacional de Turno 24/7 – Sala de Situación y Monitoreo Samborondón