

## Informe Época Lluviosa – 04/Marzo 00h00 hasta 06/Marzo 15h00


Fecha y Hora de actualización: domingo, 06 de marzo de 2022 – 21:37:42 / Página 1 de 5

### 1. Identificación del evento peligroso



<b>Situación peligrosa:</b>	Época Lluviosa
<b>Localización:</b>	A nivel nacional
<b>Fecha de inicio de situación peligrosa:</b>	Entre el viernes 04 y el domingo 06 de marzo de 2022
<b>Descripción de la situación actual:</b>	Durante el periodo antes mencionado, en 27 cantones se han registrado 61 eventos peligrosos por lluvias. Las provincias con mayores afectaciones durante el fin de semana fueron: Loja, El Oro y Pichincha.

### SITUACIÓN HIDROMETEOROLÓGICA.



#### Boletín Meteorológico Nro. 008

Vigencia: desde 19H00 del 06 hasta 22H00 del 11 de marzo 2022

Durante los próximos días, continuará la presencia de lluvias de variable intensidad en el país, en las zonas de mayor nivel de amenaza (color naranja del mapa) tendremos también presencia de tormentas. Es posible que los eventos más intensos se presenten al interior del Litoral, así como al centro y norte de la Amazonia.

#### ZONAS AFECTADAS

- Litoral: las lluvias más intensas se presentarán al interior y sur de la región; mayor énfasis en: Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Los Ríos, Guayas, y ciertas zonas de Manabí y El Oro.
- Callejón Interandino: precipitaciones de variable intensidad a lo largo de la región; especialmente en provincias del norte y centro.
- Amazonia: las lluvias intensas serán dispersas en toda la región y estarán acompañadas en varios casos de tormentas, en la estribación de cordillera las lluvias serán recurrentes; episodios de mayor intensidad se podrían presentar en la zona norte y estribación de cordillera

FUENTE: INAMHI

### ESTADO DE RÍOS.

En el seguimiento realizado por las Unidades de Monitoreo del SNGRE, hasta las 15h00 del 06 de marzo de 2022, se tiene el siguiente reporte de estado de ríos, quebradas y esteros:

Provincia	Cantón	Parroquia	Sector	Nombre del Río
<b>DESBORDADO (2)</b>				
El Oro	Piñas	Saracay	Chorro Viringo	Chorro Viringo
El Oro	Zaruma	Salvias	Ortega Alto	S/N
<b>Con tendencia a aumentar de nivel (11)</b>				
Chimborazo	Alausí	Huigra	Huigra	Chanchán
Cotopaxi	Pujilí	Tingo	Tingo	Río Pilaló
El Oro	Marcabellí	Marcabellí, cabecera cantonal	Puyango	Puyango
El Oro	Portovelo	Portovelo, cabecera cantonal	Pindo	Amarillo
Esmeraldas	Quinindé	Chura (Chancama) (Cab. En El Yerbero)	Salinas	Esmeraldas
Guayas	Santa Lucía	Santa Lucía, Cabecera Cantonal	Recinto La Capilla	Daule
Guayas	Nobol	Narcisca De Jesús, Cabecera Cantonal	Sector San Gregorio	Bijahual
Guayas	Balao	Balao, Cabecera Cantonal	Varios Sectores	Balao
Los Ríos	Babahoyo	Clemente Baquerizo	El Palmar	San Pablo
Pichincha	Quito	Puengasí	Monjas Orquideas	Machángara
Pichincha	Mejía	Manuel Cornejo Astorga (Tandapi)	La Esperie	Río Toachi

## Informe Época Lluviosa – 04/Marzo 00h00 hasta 06/Marzo 15h00

Fecha y Hora de actualización: domingo, 06 de marzo de 2022 – 21:37:42 / Página 2 de 5

### 2. Afectaciones por eventos peligrosos – Resumen

Entre el 04 y 06 de marzo del 2022, por la época lluviosa se han registrado los siguientes eventos:

Provincia	ALUVIONES	COLAPSO ESTRUCTURAL	DESLIZAMIENTOS	HUNDIMIENTOS	INUNDACIONES	SOCAVAMIENTOS	Total
Azuay		1	1	1			3
Bolívar			8		1		9
Cañar			1				1
Chimborazo	1		3				4
Cotopaxi	1		2			1	4
El Oro			9		4		13
Esmeraldas					1		1
Guayas						1	1
Imbabura			3				3
Loja	1		7		2		10
Pichincha		1	9		2		12
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>43</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>61</b>

Fuente: Unidades de Monitoreo - SNDGR. 06/03/2022 19:30

Producto de los eventos descritos en la tabla anterior, se han registrado las siguientes afectaciones:

#### Afectación a Personas:



Fallecidos: **1**

Personas afectadas: **51**



Heridos: **2**

Personas damnificadas: **0**

#### Afectación a Viviendas:



Viviendas afectadas: **33**



Viviendas destruidas: **0**

#### Afectación a servicios básicos esenciales e infraestructura:



Vías afectadas (metros lineales):

Total vías afectadas: **1150**

#### Bienes públicos:



Bienes públicos afectados: **1**



Bienes privados afectados: **2**

Fuente: Unidades de Monitoreo - SNDGR. 06/03/2022 19:30

### 3. Detalle de afectaciones por provincias y cantones

Provincia	Cantón	No. Eventos	Personas Fallecidas	Personas Heridas	Personas Afectadas Directamente	Familias Afectadas	Personas Damnificadas	Familias Damnificadas	Viviendas Afectadas	Viviendas Destruídas	Puentes Afectados	Puentes Destruídos	Bienes Públicos Afectados	Bienes Privados Afectados	Metros Lineales De Vías Afectadas	Ha Cultivo Afectados	Ha Cultivo Perdidos
Azuay	Giron	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0	0
	Oña	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0
Total Azuay		3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	0	0
Bolívar	Chillanes	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	0	0
	Chimbo	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Guaranda	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0
	Las Naves	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0
	San Miguel	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0
Total Bolívar		9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82	0	0
Cañar	Cañar	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0
Total Cañar		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0
Chimborazo	Alausí	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	100	0	0
	Pallatanga	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Chimborazo		4	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	100	0	0
Cotopaxi	Latacunga	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130	0	0
	Pujilí	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Informe Época Lluviosa – 04/Marzo 00h00 hasta 06/Marzo 15h00**

Fecha y Hora de actualización: domingo, 06 de marzo de 2022 – 21:37:42 / Página 3 de 5

Provincia	Cantón	No. Eventos	Personas Fallecidas	Personas Heridas	Personas Afectadas Directamente	Familias Afectadas	Personas Damnificadas	Familias Damnificadas	Viviendas Afectadas	Viviendas Destruídas	Puentes Afectados	Puentes Destruídos	Bienes Públicos Afectados	Bienes Privados Afectados	Metros Lineales De Vías Afectadas	Ha Cultivo Afectados	Ha Cultivo Perdidos
	Sigchos	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Cotopaxi		4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130	0	0
El Oro	Atahualpa	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0
	Piñas	6	0	0	11	3	0	0	3	0	0	0	0	0	127	0	0
	Portovelo	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0
	Zaruma	5	0	0	9	2	0	0	2	0	0	0	0	0	60	0	0
Total El Oro		13	0	0	20	5	0	0	5	0	0	0	0	0	232	0	0
Esmeraldas	Quinindé	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Esmeraldas		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Guayas	Nobol	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	100	0	0
Total Guayas		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	100	0	0
Imbabura	Cotacachi	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0
	Ibarra	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0
Total Imbabura		3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65	0	0
Loja	Catamayo	3	1	2	3	0	0	0	5	0	1	0	0	1	60	0	0
	Chaguarpamba	4	0	0	12	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
	Loja	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0
	Olmedo	1	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Loja		10	1	2	15	3	0	0	11	0	1	0	0	1	160	0	0
Pichincha	Mejía	2	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	65	0	0
	Quito	10	0	0	16	4	0	0	8	0	0	0	0	1	116	0	0
Total Pichincha		12	0	0	16	4	0	0	15	0	0	0	0	1	181	0	0
Total		61	1	2	51	12	0	0	33	0	1	0	1	2	1150	0	0

**4. COE activados, casos representativos y acciones de respuesta**

Por la época lluviosa en el periodo este periodo, se han activado los siguientes COE:

1 COE Provincial:	Fecha de activación
o Loja	05/03/2022

Entre los casos de eventos peligrosos que han afectado vías, mencionamos los siguientes 33 casos:

PROVINCIA	CANTÓN	PARROQUIA	SECTOR/VÍA	EVENTO PELIGROSO	FECHA DEL EVENTO
Azuay	Giron	Giron	Km 39+500, vía cuenca-girón-pasaje [e-59]	HUNDIMIENTO	4/3/2022
Azuay	Giron	Giron	Bellavista, vía Girón Santa Teresita	COLAPSO ESTRUCTURAL	6/3/2022
Bolívar	Chillanes	Chillanes	Perezan Bajo, vía San Pablo Chillanes.	DESPLAZAMIENTO	6/3/2022
Bolívar	Chimbo	Telimbela	Vía Telimbela al Valle.	DESPLAZAMIENTO	6/3/2022
Bolívar	Guaranda	Salinas	Apahua, vía Guaranda - Salinas	DESPLAZAMIENTO	4/3/2022
Bolívar	Guaranda	Simiatug	Varios sectores, Mindina, vía Simiatug - Corazón; Ingapirca, vía Simiatug - Facundo Vela.	DESPLAZAMIENTO	5/3/2022
Bolívar	Las Naves	Las naves	Vía las Naves Voluntad de Dios	DESPLAZAMIENTO	6/3/2022
Cañar	Cañar	Zhud	Gun, vía Cuenca-Cañar-Alausi [e-35]	DESPLAZAMIENTO	4/3/2022
Chimborazo	Alausí	Alausi	Barrio la Elegancia, vía Alausi/ Auenca [e-35].	ALUVIÓN	4/3/2022
Chimborazo	Chunchi	Llagos	Joyagshi, Chunchi Cuenca [e35]	DESPLAZAMIENTO	6/3/2022
Chimborazo	Pallatanga	Pallatanga	Vía San Juan de Trígoloma Tablarrumi.	DESPLAZAMIENTO	4/3/2022
Chimborazo	Pallatanga	Pallatanga	Panza Redonda, vía Riobamba - Pallatanga - Guayaquil [e-487]	DESPLAZAMIENTO	5/3/2022
Cotopaxi	Pujilí	Angamarca	Teodasin, ref. De Angamarca 30 minutos vía a Zumbahua.	DESPLAZAMIENTO	5/3/2022
Cotopaxi	Sigchos	Sigchos	Toachi, vía Yaló Sigchos.	DESPLAZAMIENTO	4/3/2022
El Oro	Piñas	Moromoro (cab. En el vado)	Buenaventura, vía Piñas - Saracay [E-585]	DESPLAZAMIENTO	5/3/2022
El Oro	Piñas	Piñas / la matriz	La Garganta, vía Piñas Zaracay [E-585]	DESPLAZAMIENTO	6/3/2022
El Oro	Piñas	Piñas Grande	Piñas Grande. Vía cabecera cantonal - Piñas Grande	DESPLAZAMIENTO	5/3/2022
El Oro	Piñas	Saracay	Chorro Viringo, vía Piñas - Saracay [E-585]	INUNDACIÓN	5/3/2022
El Oro	Portovelo	Salati	La tira, vía Salati-Ambocas	DESPLAZAMIENTO	5/3/2022
El Oro	Zaruma	Huertas	Quizpe, vía Quizpe - Muluncay	DESPLAZAMIENTO	5/3/2022
El Oro	Zaruma	Malvas	Malvas, vía Malvas - Arcapamba [E-585]	DESPLAZAMIENTO	5/3/2022
El Oro	Zaruma	Salvias	Ortega alto, vía Ortega Alto - Ortega bajo	INUNDACIÓN	5/3/2022
El Oro	Zaruma	Sinsao	Sinsao, vía Sinsao - El Roble	DESPLAZAMIENTO	5/3/2022
Imbabura	Cotacachi	6 de julio de cuellaje (cab. En cuellaje)	San Antonio	DESPLAZAMIENTO	5/3/2022

**Informe Época Lluviosa – 04/Marzo 00h00 hasta 06/Marzo 15h00**

Fecha y Hora de actualización: domingo, 06 de marzo de 2022 – 21:37:42 / Página 4 de 5

PROVINCIA	CANTÓN	PARROQUIA	SECTOR/VÍA	EVENTO PELIGROSO	FECHA DEL EVENTO
Loja	Catamayo	El Tambo	San Agustín/vía Intervalles, Malacatos-El Tambo-Catamayo	DESLIZAMIENTO	4/3/2022
Loja	Chaguarpamba	Chaguarpamba	Surapo vía a Chiringo	DESLIZAMIENTO	5/3/2022
Loja	Chaguarpamba	El Rosario	El Rosario vía a Portovelo	DESLIZAMIENTO	5/3/2022
Loja	Chaguarpamba	Santa Rufina	Río Pindo, vía a la costa [E50]	DESLIZAMIENTO	6/3/2022
Loja	Loja	El Cisne	Agua del Milagro, vía a El Cisne	DESLIZAMIENTO	4/3/2022
Loja	Loja	Malacatos (valladolid)	Rumizhitana, vía Loja-Malacatos [E35]	ALUVIÓN	5/3/2022
Loja	Loja	San Lucas	El Durazno	DESLIZAMIENTO	4/3/2022
Pichincha	Quito	Jipijapa	Sector a la altura de la casa de la selección Av. Simón Bolívar y Av. De los Granados	DESLIZAMIENTO	6/3/2022
Pichincha	Quito	Nono	Vía Quito hacia Nono Km7	DESLIZAMIENTO	6/3/2022

Entre los principales casos presentados, citamos los siguientes:

Provincia	Cantón	Sector	Fecha	Descripción General del Evento
AZUAY	GIRON	km 39+500, vía Cuenca-Girón-Pasaje [E-59]	4/3/2022	A causa de las lluvias se suscitó un hundimiento en la vía de primer orden, la misma que se encuentra parcialmente habilitada.
BOLIVAR	CHILLANES	Perezan, vía San Pablo - Chillanes.	5/3/2022	Por las precipitaciones registradas en el lugar, se originó un deslizamiento de tierra, que obstaculiza totalmente a la vía de primer orden. La vía se encuentra cerrada al tránsito vehicular.
BOLIVAR	GUARANDA	Apahua, vía Guaranda - Salinas	4/3/2022	A causa de las lluvias registradas en el sector, se produjo varios deslizamientos de tierra y de rocas a lo largo de la vía, que está obstaculizando un carril de la vía de segundo orden. La vía se encuentra parcialmente habilitada.
BOLIVAR	GUARANDA	La Laguna, vía Guanujo-Echeandia [E494]	5/3/2022	A causa de las precipitaciones registradas en el sector, se produjo un deslizamiento de tierra que obstaculizó en su totalidad a la vía de primer orden.
BOLIVAR	GUARANDA	varios sectores, Mindina, vía Simiatug - Corazón; Ingapirca, vía Simiatug - Facundo Vela.	5/3/2022	A causa de las lluvias registradas en los sectores, se originó varios deslizamientos de tierra, que obstaculizan totalmente a las vías de segundo orden. Las vías se encuentran cerradas al tránsito vehicular.
BOLIVAR	SAN MIGUEL	Naranjito, vía San Vicente - Santiago	4/3/2022	A causa de las lluvias registradas en el lugar, se produjo un deslizamiento de tierra que obstaculizó totalmente a la vía de segundo orden.
BOLÍVAR	LAS NAVES	Vía Las Naves Voluntad de Dios	6/3/2022	Cuerpo de Bomberos de las Naves informa que, a causa de las lluvias registradas en horas de la madrugada, se desbordó el río Suquibí, del cual afectó a las plantaciones de plátano y cacao de propiedad de la U.E. Las Naves. Cuerpo de Bomberos de Las Naves acudió al lugar a realizar levantamiento de información.
CAÑAR	CAÑAR	Gun, Vía Cuenca-Cañar-Alausí [E-35]	4/3/2022	Por causa de lluvias se suscitó un deslizamiento de material pétreo que afecta totalmente la vía de primer orden
CHIMBORAZO	ALAUSSI	Barrio La Elegancia, vía Alausí / Cuenca [E-35].	4/3/2022	Debido a las lluvias producidas en el sector se produjo un aluvión que afectó parcialmente la vía de primer orden. PPNN confirmó el evento, UGR GAD Alausí realiza inspección. SNGRE monitoreó con MTOP la limpieza y habilitación de la vía.
CHIMBORAZO	PALLATANGA	Vía San Juan de Trigoloma Tablarrumi.	4/3/2022	A causas de las lluvias se produjo un deslizamiento.
CHIMBORAZO	PALLATANGA	Panza Redonda, vía Riobamba - Pallatanga - Guayaquil [E-487]	5/3/2022	A causas de las lluvias producidas en la mañana de hoy se produjo un deslizamiento que afecta parcialmente la vía de segundo orden. PPNN confirmó el evento. SNGRE monitorea el evento y coordinó con el MTOP los trabajos de limpieza y habilitación de la vía.
COTOPAXI	PUJILI	Teodasin, ref. De Angamarca 30 minutos vía a Zumbahua.	5/3/2022	A causas de las lluvias producidas en la madrugada de hoy se produjo un deslizamiento que afecta totalmente la vía de tercer orden. PPNN confirmó el evento. SNGRE monitorea el evento y coordina con el GAD Provincial Cotopaxi los trabajos de limpieza y habilitación de la vía.
COTOPAXI	SIGCHOS	Toachi, vía Yaló ? Sigchos.	4/3/2022	Debido a las lluvias producidas en el sector se produjo un deslizamiento que afectó completamente la vía de tercer orden. PPNN confirmó el evento. SNGRE coordinó con el GAD Municipal la limpieza y habilitación de la vía.
EL ORO	PIÑAS	Piñas Grande	5/3/2022	Por lluvias se registra deslizamientos que afectan varios tramos de la vía de tercer orden. Se registran 40 metros de vía (cerrada al paso vehicular)
EL ORO	PIÑAS	Saracay/ Chorro Viringo, Chorro, Vía Piñas – Saracay [E-585]	5/3/2022	Por lluvias se registra el desbordamiento de la quebrada Chorro Viringo, causando afectación en la vía de segundo orden. La Vía Piñas – Saracay parcialmente habilitada al tránsito vehicular (30 m de vía afectada)
EL ORO	PIÑAS	Piñas Grandes, vía Piñas Grande - Cabecera cantonal	5/3/2022	Por lluvias se registran deslizamientos que afectan en varios tramos de la vía de tercer orden (40 metros), a causa del evento 1 familia (4 personas) resultó afectada por el ingreso de lodo en su vivienda, UGR del GAD Cantonal de Piñas realizó evaluación.
EL ORO	PIÑAS	LA GARGANTA, VIA PIÑAS ZARACAY [E-585]	6/3/2022	Por lluvias se registra un deslizamiento que afectan 30 metros de la vía de segundo orden. OOPP del Gad Cantonal y Provincial realizan trabajos de limpieza en la vía.
EL ORO	PIÑAS	Varios sectores (La Merced y Susaya)	6/3/2022	Por lluvias se registra inundación que afecta dos viviendas, además de acumulación de agua en calles de varios sectores, SE REGISTRA: 3 viviendas afectadas, 3 familias (11 personas afectadas). UGR GAD Cantonal realiza recorrido y levantamiento de información. CB Piñas atiende emergencia y colabora con la limpieza de alcantarillas.
EL ORO	ZARUMA	Sinsao, Vía Sinsao – El Roble	5/3/2022	Por lluvias se registra varios deslizamientos que afecta en distintos tramos la vía de tercer orden. Existen 30 metros de vía (parcialmente habilitada al paso vehicular). SNGRE coordina Obras Públicas del GAD Cantonal para limpieza de la vía.
EL ORO	ZARUMA	Salvías /Ortega Alto, Vía Ortega alto – Ortega bajo	5/3/2022	Por lluvias se suscitó el desbordamiento de la quebrada (sin nombre) afectando la vía de tercer orden. Existen 15 m de vía cerrada al paso vehicular. UGR del GAD Cantonal realiza recorrido y levantamiento de información.

**Informe Época Lluviosa – 04/Marzo 00h00 hasta 06/Marzo 15h00**

Fecha y Hora de actualización: domingo, 06 de marzo de 2022 – 21:37:42 / Página 5 de 5

Provincia	Cantón	Sector	Fecha	Descripción General del Evento
EL ORO	ZARUMA	La Chorrera	5/3/2022	Por lluvias se produjo el desbordamiento de la quebrada La Chorrera, provocando inundación en el sector, se reportan: 2 viviendas afectadas por el ingreso de agua, 2 familias de 9 personas afectadas (1 familia de 5 personas en casa acogiente). Jefatura Política de Zaruma en conjunto con teniente Político de Guizhaguíña realizaron reconocimiento de afectaciones y coordinación de limpieza en el sector, Cuerpo de Bomberos de Zaruma en conjunto con PPNN brindaron apoyo en las limpiezas. SNGRE coordina con GAD Cantonal de Zaruma para la entrega de asistencia humanitaria.
ESMERALDAS	ESMERALDAS	Pegue	5/3/2022	Cuerpo de Bomberos Esmeraldas, informa sobre colapso estructural parcial en 2 viviendas, debido a aguaje en la zona costera de la provincia, se reportan 2 viviendas afectadas, 2 familias, 7 personas afectadas. UMEVA Esmeraldas coordina levantamiento de información con personal de la UGR Esmeraldas.
IMBABURA	COTACACHI	Cuellaje/San Antonio	5/3/2022	Debido a las fuertes precipitaciones registradas en la madrugada, se produjo un deslizamiento de tierra que afectó la mesa de la vía de tercer orden, la cual se encuentra inhabilitada al tránsito vehicular. 30 metros lineales de afectación. Se coordinó con personal del GAD provincial y GAD Parroquial para que realice los trabajos de rehabilitación.
IMBABURA	IBARRA	Palo Amarillo	4/3/2022	Debido a las fuertes precipitaciones registradas en la madrugada del 04/03/2022, se produjo un deslizamiento de tierra en la vía de primer orden
LOJA	CATAMAYO	San Agustín	4/3/2022	Por lluvias se produjo un deslizamiento que afecta en su totalidad la vía de segundo orden. PPNN confirmó la novedad VIALSUR EP movilizará personal y maquinaria para los trabajos de limpieza y habilitación de la vía.
LOJA	CHAGUARPAMBA	Varios sectores	3/3/2022	Debido a las precipitaciones registradas en la tarde del jueves, se suscitaron inundaciones en varios sectores de la parroquia con anegación de las calles por colapso de alcantarillas, SE REGISTRA, vía de segundo orden se encuentra parcialmente habilitada, 10 viviendas afectadas, 08 familias conformadas por 33 personas continúan habitando sus viviendas, 02 familia conformada por 6 personas fueron evacuadas por seguridad a casa de familias acogientes, 01 institución educativa afectada (Colegio Técnico de Chaguarpamba), vía de segundo orden cerrada al tránsito vehicular (20 metros de longitud)
LOJA	CHAGUARPAMBA	Surapo vía a Chiringo	5/3/2022	Por lluvias presentadas en la madrugada del viernes 04/03/2022, se produjo un deslizamiento que obstaculiza totalmente la vía de tercer orden
LOJA	CHAGUARPAMBA	Buenavista	5/3/2022	Producto a las lluvias presentadas la noche del 04/03/2022, se produjo abnegación de agua en dos viviendas y se vio afectada la parte posterior de una vivienda por acumulación de material pétreo
LOJA	LOJA	Agua del Milagro, vía a El Cisne	4/3/2022	Por lluvias presentadas en la madrugada del viernes 04/03/2022, se produjo un deslizamiento que obstaculizó totalmente la vía de segundo orden. Al momento la vía de segundo orden se encuentra parcialmente habilitada al tránsito vehicular. AFECTACIONES: 60 metros de longitud de vía. VIALSUR continúa realizando los trabajos de limpieza en la vía con apoyo de GAD Cantonal de Catamay.
LOJA	LOJA	El Durazno	4/3/2022	Por lluvias se produjo un deslizamiento que afecta en su totalidad la vía de primer orden PPNN confirmó la novedad. MTOP Loja movilizará personal y maquinaria para realizar los trabajos de limpieza y habilitación de la vía.
LOJA	OLMEDO	Sotana	5/3/2022	Por lluvias suscitadas en la tarde del sábado se produjo el aumento de la quebrada Sotana, causando un aluvión en el sector, el caudal de la quebrada se encuentra en su cauce normal. 03 viviendas afectadas, 03 familias evacuadas, UGR Olmedo realizará levantamiento de información y daños.
PICHINCHA	MEJÍA	Sector Recinto La Esperie– km 58 Vía a Tandapi	5/3/2022	Por lluvias se reporta el desbordamiento del río Toachi, producto del cual, se reporta afectación a la vía de primer orden (30 metros lineales) y 7 viviendas afectadas. GAD Parroquial reporta que coordinó el apoyo con GAD Pichincha realizo trabajos de limpieza de la vía y se solicitó apoyo del GAD cantonal de Mejía para que realice una evaluación de las viviendas afectadas.
PICHINCHA	QUITO	Sector Atucucho Calle 1 y Pasaje J	5/3/2022	Por lluvias, se produjo un deslizamiento, el cual afecta una quebrada en el sector y también a una vivienda (compuesta de 20 personas) GAD Cantonal coordina con EP Emseguridad la activación del fondo de la emergencia.
PICHINCHA	QUITO	Calles N54 y OE14-107, sector La Pulida	6/3/2022	Por lluvias, se reporta un deslizamiento de tierra, el cual afecta 2 viviendas. Operativo Zonal avanza al lugar a realizar una evaluación de daños.

Elaborado por: Analista de Turno 24/7 - Sala de Situación y Monitoreo

Aprobado por: Director de Monitoreo de Eventos Adversos

Emitido por: Operador Nacional de Turno 24/7 – Sala de Situación y Monitoreo Samborondón