

Informe Época Lluviosa – 04 y 05 de marzo de 2022

Fecha y Hora de actualización: sábado, 05 de marzo de 2022 - 23:35:24 / Página 1 de 5

1. Identificación del evento peligroso



Situación peligrosa:	Época Lluviosa
Localización:	A nivel nacional
Fecha de inicio de situación peligrosa:	Entre el viernes 04 y sábado 05 de marzo de 2022
Descripción de la situación actual:	Durante el periodo antes mencionado, en 19 cantones se han registrado 31 eventos peligrosos por lluvias. Las provincias con mayores afectaciones son: Loja y Pichincha.

ESTADO DE RÍOS.

En el seguimiento realizado por las Unidades de Monitoreo del SNGRE, hasta las 21h30 del 05 de marzo de 2022, se tiene el siguiente reporte de estado de ríos, quebradas y esteros:

Provincia	Cantón	Parroquia	Sector	Nombre del Río
DESBORDADO (3)				
El Oro	Zaruma	Guizhaguiña	La Chorrera	La Chorrera
El Oro	Piñas	Saracay	Chorro Viringo	Chorro Viringo
El Oro	Zaruma	Salvias	Ortega Alto	S/N
Con tendencia a aumentar de nivel (10)				
Chimborazo	Alausí	Huigra	Huigra	Chanchán
Cotopaxi	Pujilí	Tingo	Tingo	Río Pilaló
El Oro	Marcabelí	Marcabelí, cabecera cantonal	Puyango	Puyango
El Oro	Portovelo	Portovelo, cabecera cantonal	Pindo	Amarillo
Esmeraldas	Quinindé	Chura (Chancama) (Cab. En El Yerbero)	Salinas	Esmeraldas
Guayas	Santa Lucía	Santa Lucía, Cabecera Cantonal	Recinto La Capilla	Daule
Guayas	Nobol	Narcisa De Jesús, Cabecera Cantonal	Sector San Gregorio	Bijahual
Guayas	Balao	Balao, Cabecera Cantonal	Varios Sectores	Balao
Los Ríos	Babahoyo	Clemente Baquerizo	El Palmar	San Pablo
Pichincha	Quito	Puengasí	Monjas Orquideas	Machángara

2. Afectaciones por eventos peligrosos - Resumen

Entre el 04 y 05 de marzo del 2022, por la época lluviosa se han registrado los siguientes eventos:










Provincia	ALUVIONES	DESLIZAMIENTOS	HUNDIMIENTOS	INUNDACIONES	SOCAVAMIENTOS	Total
Azuay			1			1
Bolívar		5				5
Cañar		1				1
Chimborazo	1	2				3
Cotopaxi	1	2			1	4
El Oro		1				1
Esmeraldas				1		1
Guayas					1	1
Imbabura		1				1
Loja		6		3		9
Pichincha		3		1		4
Total	2	21	1	5	2	31

Fuente: Unidades de Monitoreo - SNDGR. 05/03/2022 21:30

Informe Época Lluviosa – 04 y 05 de marzo de 2022

Fecha y Hora de actualización: sábado, 05 de marzo de 2022 - 23:35:24 / Página 2 de 5

Producto de los eventos descritos en la tabla anterior, se han registrado las siguientes afectaciones:

Afectación a Personas:					
	Fallecidos:	1		Heridos:	2
	Personas afectadas:	33		Personas damnificadas:	0
Afectación a Viviendas:					
	Viviendas afectadas:	13		Viviendas destruidas:	0
Afectación a servicios básicos esenciales e infraestructura:					
	Vías afectadas (metros lineales):				
	Total vías afectadas:	521			
Bienes públicos:					
	Bienes públicos afectados:	1		Bienes privados afectados:	1

Fuente: Unidades de Monitoreo - SNDGR. 05/03/2022 21:30

3. Detalle de afectaciones por provincias y cantones

PROVINCIA	CANTÓN	No. Eventos	Personas fallecidas	Personas heridas	Personas afectadas	Familias afectadas	Viviendas afectadas	Viviendas destruidas	Puentes afectados	Escuelas afectadas	Bienes públicos afectados	Bienes privados afectados	Metros lineales de vías afectadas
AZUAY	Girón	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20
TOTAL AZUAY		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20
BOLÍVAR	Chillanes	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Guaranda	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20
	San Miguel	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25
TOTAL BOLÍVAR		5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45
CAÑAR	Cañar	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30
TOTAL CAÑAR		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30
CHIMBORAZO	Alausí	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	100
	Pallatanga	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL CHIMBORAZO		3	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	100
COTOPAXI	Latacunga	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30
	Pujilí	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sigchos	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL COTOPAXI		4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30
EL ORO	Atahualpa	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15
TOTAL EL ORO		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15
ESMERALDAS	Quinindé	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ESMERALDAS		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GUAYAS	Nobol	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	100
TOTAL GUAYAS		1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	100
IMBABURA	Ibarra	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15
TOTAL IMBABURA		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15
LOJA	Catamayo	3	1	2	3	0	1	0	1	0	0	1	20
	Chaguarpamba	3	0	0	12	3	3	0	0	0	0	0	0
	Quilanga	1	0	0	5	1	1	0	1	1	0	0	0
	Loja	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
TOTAL LOJA		9	1	2	20	4	5	0	2	1	0	1	120
PICHINCHA	Quito	4	0	0	13	3	6	0	0	0	0	0	46
TOTAL PICHINCHA		4	0	0	13	3	6	0	0	0	0	0	46
TOTAL		31	1	2	33	7	13	0	2	1	1	1	521

Informe Época Lluviosa – 04 y 05 de marzo de 2022

Fecha y Hora de actualización: sábado, 05 de marzo de 2022 – 23:35:24 / Página 3 de 5

4. COE activados, casos representativos y acciones de respuesta

Por la época lluviosa en el periodo este periodo, se han activado los siguientes COE:

1 COE Provincial:	Fecha de activación
o Loja	05/03/2022

Entre los casos de eventos peligrosos que han afectado vías, mencionamos los siguientes 30 casos:

Provincia	Cantón	Parroquia	Sector	Evento	Fecha	Estado de la vía
AZUAY	GIRON	GIRON	km 39+500, vía Cuenca-Girón-Pasaje [E-59]	Hundimiento	4/3/2022	Parcialmente habilitada
BOLIVAR	GUARANDA	GUANUJO	La Laguna, vía Guanujo-Echeandia [E494]	Deslizamiento	5/3/2022	Habilitada
BOLIVAR	GUARANDA	SIMIATUG	varios sectores, Mindina, vía Simiatug - Corazón; Ingapirca, vía Simiatug - Facundo Vela.	Deslizamiento	5/3/2022	Cerrada
BOLIVAR	CHILLANES	CHILLANES	Perezan, vía San Pablo - Chillanes.	Deslizamiento	5/3/2022	Cerrada
BOLIVAR	SAN MIGUEL	SAN VICENTE DE PUSIR	Naranjito, vía San Vicente - Santiago	Deslizamiento	4/3/2022	Habilitada
BOLIVAR	GUARANDA	SALINAS	Apahua, vía Guaranda - Salinas	Deslizamiento	4/3/2022	Parcialmente habilitada
CAÑAR	CAÑAR	ZHUD	Gun, Vía Cuenca-Cañar-Alausi [E-35]	Deslizamiento	4/3/2022	Parcialmente habilitada
CHIMBORAZO	PALLATANGA	PALLATANGA	Panza Redonda, vía Riobamba - Pallatanga - Guayaquil [E-487]	Deslizamiento	5/3/2022	Parcialmente habilitada
CHIMBORAZO	ALASI	ALASI	Barrio La Elegancia, vía Alausí / Cuenca [E-35].	Aluvión	4/3/2022	Parcialmente habilitada
CHIMBORAZO	PALLATANGA	PALLATANGA	Vía San Juan de Trigoloma ? Tablarrumi.	Deslizamiento	4/3/2022	Cerrada
COTOPAXI	PUJILI	ANGAMARCA	Teodasin, ref. De Angamarca 30 minutos vía a Zumbahua.	Deslizamiento	5/3/2022	Cerrada
COTOPAXI	SIGCHOS	SIGCHOS	Toachi, vía Yaló ? Sigchos.	Deslizamiento	4/3/2022	Cerrada
COTOPAXI	LATACUNGA	ELOY ALFARO (SAN FELIPE)	Calle Paraguay	Aluvión	4/3/2022	Cerrada
COTOPAXI	LATACUNGA	BELISARIO QUEVEDO (GUANAILIN)	Puente de Illuchi, Vía Latacunga ? Salcedo [antigua E-35].	Socavamiento	4/3/2022	Habilitada
EL ORO	PIÑAS	PIÑAS GRANDE	Vía Cabecera cantonal - Piñas Grande	Deslizamiento	5/3/2022	Cerrada
EL ORO	ATAHUALPA	SAN JOSE	PLAYITAS, VÍA PLAYITAS - PASOCHOA	Deslizamiento	4/3/2022	Cerrada
EL ORO	ZARUMA	SINSAO	Sinsao, Vía Sinsao - El Roble	Deslizamiento	5/3/2022	Cerrada
EL ORO	ZARUMA	MALVAS	Malvas, Vía Malvas - Arcapamba [E-585]	Deslizamiento	5/3/2022	Parcialmente habilitada
EL ORO	ZARUMA	HUERTAS	Quizpe, Vía Quizpe - Muluncay	Deslizamiento	5/3/2022	Parcialmente habilitada
EL ORO	PIÑAS	MOROMORO	Buenaventura, Vía Piñas - Saracay [E-585]	Deslizamiento	5/3/2022	Parcialmente habilitada
IMBABURA	IBARRA	LITA	Palo Amarillo	Deslizamiento	4/3/2022	Habilitada
LOJA	CHAGUARPAMBA	CHAGUARPAMBA	Surapo vía a Chiringo	Deslizamiento	5/3/2022	Cerrada
LOJA	LOJA	EL CISNE	Agua del Milagro, vía a El Cisne	Deslizamiento	4/3/2022	Parcialmente habilitada
LOJA	CATAMAYO	EL TAMBO	San Agustín	Deslizamiento	4/3/2022	Cerrada
LOJA	CATAMAYO	CATAMAYO	La Y, vía Loja-Catamayo [E50]	Deslizamiento	4/3/2022	Habilitada
LOJA	LOJA	MALACATOS	Rumizhitana/Rumizhitana, vía Loja-Malacatos [E35]	Aluvión	5/3/2022	Parcialmente habilitada
LOJA	LOJA	SAN LUCAS	El Durazno	Deslizamiento	4/3/2022	Parcialmente habilitada
PICHINCHA	QUITO	CALACALÍ	km 33, vía Mitad del Mundo - Río Blanco [E28]	Deslizamiento	5/3/2022	Parcialmente habilitada
PICHINCHA	QUITO	PUENGASI	Sector Calle Auqui de Monjas cerca de las antenas de Movistar	Deslizamiento	5/3/2022	Cerrada
PICHINCHA	QUITO	QUITUMBE	Quebrada Chuzalongo, Barrio Valle del Sur, Calle 37 A	Inundación	4/3/2022	Habilitada

Informe Época Lluviosa – 04 y 05 de marzo de 2022

Fecha y Hora de actualización: sábado, 05 de marzo de 2022 - 23:35:24 / Página 4 de 5

Entre los principales casos presentados, citamos los siguientes:

Provincia	Cantón	Sector	Fecha	Descripción General del Evento
AZUAY	GIRON	km 39+500, vía Cuenca-Girón-Pasaje [E-59]	4/3/2022	A causa de las lluvias se suscitó un hundimiento en la vía de primer orden, la misma que se encuentra parcialmente habilitada.
BOLIVAR	GUARANDA	La Laguna, vía Guanujo-Echeandia [E494]	5/3/2022	A causa de las precipitaciones registradas en el sector, se produjo un deslizamiento de tierra que obstaculizó en su totalidad a la vía de primer orden.
BOLIVAR	GUARANDA	varios sectores, Mindina, vía Simiatug - Corazón; Ingapirca, vía Simiatug - Facundo Vela.	5/3/2022	A causa de las lluvias registradas en los sectores, se originó varios deslizamientos de tierra, que obstaculizan totalmente a las vías de segundo orden. Las vías se encuentran cerradas al tránsito vehicular.
BOLIVAR	CHILLANES	Perezan, vía San Pablo - Chillanes.	5/3/2022	Por las precipitaciones registradas en el lugar, se originó un deslizamiento de tierra, que obstaculiza totalmente a la vía de primer orden. La vía se encuentra cerrada al tránsito vehicular.
BOLIVAR	SAN MIGUEL	Naranjito, vía San Vicente - Santiago	4/3/2022	A causa de las lluvias registradas en el lugar, se produjo un deslizamiento de tierra que obstaculizó totalmente a la vía de segundo orden.
BOLIVAR	GUARANDA	Apahua, vía Guaranda - Salinas	4/3/2022	A causa de las lluvias registradas en el sector, se produjo varios deslizamientos de tierra y de rocas a lo largo de la vía, que está obstaculizando un carril de la vía de segundo orden. La vía se encuentra parcialmente habilitada.
CAÑAR	CAÑAR	Gun, Vía Cuenca-Cañar-Alausi [E-35]	4/3/2022	Por causa de lluvias se suscitó un deslizamiento de material pétreo que afecta totalmente la vía de primer orden
CHIMBORAZO	PALLATANGA	Panza Redonda, vía Riobamba - Pallatanga - Guayaquil [E-487]	5/3/2022	A causas de las lluvias producidas en la mañana de hoy se produjo un deslizamiento que afecta parcialmente la vía de segundo orden. PPNN confirmó el evento. SNGRE monitorea el evento y coordinó con el MTOP los trabajos de limpieza y habilitación de la vía.
CHIMBORAZO	ALAUSI	Barrio La Elegancia, vía Alausi / Cuenca [E-35].	4/3/2022	Debido a las lluvias producidas en el sector se produjo un aluvión que afectó parcialmente la vía de primer orden. PPNN confirmó el evento, UGR GAD Alausi realiza inspección. SNGRE monitoreó con MTOP la limpieza y habilitación de la vía.
CHIMBORAZO	PALLATANGA	Vía San Juan de Trigoloma ? Tablarrumi.	4/3/2022	A causas de las lluvias se produjo un deslizamiento.
COTOPAXI	PUJILI	Teodasin, ref. De Angamarca 30 minutos vía a Zumbahua.	5/3/2022	A causas de las lluvias producidas en la madrugada de hoy se produjo un deslizamiento que afecta totalmente la vía de tercer orden. PPNN confirmó el evento. SNGRE monitorea el evento y coordina con el GAD Provincial Cotopaxi los trabajos de limpieza y habilitación de la vía.
COTOPAXI	SIGCHOS	Toachi, vía Yaló ? Sigchos.	4/3/2022	Debido a las lluvias producidas en el sector se produjo un deslizamiento que afectó completamente la vía de tercer orden. PPNN confirmó el evento. SNGRE coordinó con el GAD Municipal la limpieza y habilitación de la vía.
COTOPAXI	LATACUNGA	Calle Paraguay	4/3/2022	A causa de las lluvias se produjo un aluvión que afectó totalmente la vía de segundo orden. Al momento la vía se encuentra habilitada. Existen 100 metros aproximadamente. UGR Latacunga realizó una evaluación y Obras Públicas del GAD Latacunga realizó la limpieza y habilitación de la vía junto con moradores del sector.
COTOPAXI	LATACUNGA	Puente de Illuchi, Vía Latacunga - Salcedo [antigua E-35].	4/3/2022	A causa de las fuertes lluvias se produjo un socavamiento que afectó la vía de segundo orden. Al momento la vía de segundo orden se encuentra habilitada. Se contabilizan 30 metros de vía afectada. GAD Cantonal realizó la limpieza de la vía del material acumulado, al momento se realizan trabajos de compactación. El día lunes se activará Obras Públicas del GAD Cantonal para definir la ejecución de obras en el tramo afectado.
EL ORO	PIÑAS	Piñas Grande	5/3/2022	Por lluvias se registra deslizamientos que afectan varios tramos de la vía de tercer orden. Se registran 40 metros de vía (cerrada al paso vehicular)
EL ORO	ATAHUALPA	PLAYITAS, VÍA PLAYITAS - PASOCHOA	4/3/2022	Por lluvias se registra un deslizamiento que afecta en su totalidad la vía de tercer orden.
EL ORO	ZARUMA	Sinsao, Vía Sinsao - El Roble	5/3/2022	Por lluvias se registra varios deslizamientos que afecta en distintos tramos la vía de tercer orden. Existen 30 metros de vía (parcialmente habilitada al paso vehicular). SNGRE coordina Obras Públicas del GAD Cantonal para limpieza de la vía.
EL ORO	ZARUMA	Guizhaguiña/ La Chorrera	5/3/2022	Por lluvias se produjo el desbordamiento de la quebrada La Chorrera afectando una vivienda. Existe 1 vivienda afectada, 1 familias (4 personas afectadas). PPNN confirmó el evento. SNGRE coordina con GAD cantonal para levantamiento de información.
EL ORO	ZARUMA	Salvias /Ortega Alto, Vía Ortega alto - Ortega bajo	5/3/2022	Por lluvias se suscitó el desbordamiento de la quebrada (sin nombre) afectando la vía de tercer orden. Existen 15 m de vía cerrada al paso vehicular. UGR del GAD Cantonal realiza recorrido y levantamiento de información.
EL ORO	PIÑAS	Saracay/ Chorro Viringo, Chorro, Vía Piñas - Saracay [E-585]	5/3/2022	Por lluvias se registra el desbordamiento de la quebrada Chorro Viringo, causando afectación en la vía de segundo orden. La Vía Piñas - Saracay parcialmente habilitada al tránsito vehicular (30 m de vía afectada)
GUAYAS	NOBOL	Sector San Gregorio	5/3/2022	Por lluvias suscitadas en la noche del 04/03 y madrugada del 05/03 se produjo la creciente del Estero Bijahual lo que ocasionó el Socavón. Producto de la novedad se afectó 100 metros lineales

Informe Época Lluviosa – 04 y 05 de marzo de 2022

Fecha y Hora de actualización: sábado, 05 de marzo de 2022 – 23:35:24 / Página 5 de 5

Provincia	Cantón	Sector	Fecha	Descripción General del Evento
IMBABURA	IBARRA	Palo Amarillo	4/3/2022	Debido a las fuertes precipitaciones registradas en la madrugada del 04/03/2022, se produjo un deslizamiento de tierra en la vía de primer orden
IMBABURA	COTACACHI	Cuellaje/San Antonio	5/03/2022	Debido a las fuertes precipitaciones registradas en la madrugada, se produjo un deslizamiento de tierra que afectó la mesa de la vía de tercer orden, la cual se encuentra inhabilitada al tránsito vehicular. 30 metros lineales de afectación. Se coordinó con personal del GAD provincial y GAD Parroquial para que realice los trabajos rehabilitación.
LOJA	CHAGUARPAMBA	Surapo vía a Chiringo	5/3/2022	Por lluvias presentadas en la madrugada del viernes 04/03/2022, se produjo un deslizamiento que obstaculiza totalmente la vía de tercer orden
LOJA	CHAGUARPAMBA	Buenavista	5/3/2022	Producto a las lluvias presentadas la noche del 04/03/2022, se produjo abnegación de agua en dos viviendas y se vió afectada la parte posterior de una vivienda por acumulación de material pétreo
LOJA	CHAGUARPAMBA	El Rosario vía a Portovelo	5/3/2022	Por lluvias presentadas en la madrugada del viernes 04/03/2022, se produjo un deslizamiento que obstaculiza totalmente la vía de segundo orden en el sector de El Rosario, las vías conducen a Portovelo y a las Chinchas
LOJA	LOJA	Agua del Milagro, vía a El Cisne	4/3/2022	Por lluvias presentadas en la madrugada del viernes 04/03/2022, se produjo un deslizamiento que obstaculizó totalmente la vía de segundo orden. Al momento la vía de segundo orden se encuentra parcialmente habilitada al tránsito vehicular. AFECTACIONES: 60 metros de longitud de vía. VIALSUR continúa realizando los trabajos de limpieza en la vía con apoyo de GAD Cantonal de Catamayo.
LOJA	CATAMAYO	La Merced	4/3/2022	Por lluvias suscitadas en la tarde el viernes 04/03/2022 se produjo el aumento del caudal de la quebrada Casharuro; causando una inundación en el sector. Al momento las familias afectadas permanecen en casa de familias acogientes mientras realizan los trabajos de limpieza AFECTACIONES: -01 vehículo afectado. -02 personas heridas - 01 persona Fallecida - 05 viviendas afectadas - 05 familias conformadas por 15 personas evacuadas Comuneros del sector realizan trabajos de limpieza en viviendas afectadas
LOJA	CATAMAYO	San Agustín	4/3/2022	Por lluvias se produjo un deslizamiento que afecta en su totalidad la vía de segundo orden. PPNN confirmó la novedad VIALSUR EP movilizará personal y maquinaria para los trabajos de limpieza y habilitación de la vía.
LOJA	CATAMAYO	La Y, vía Loja-Catamayo [E50]	4/3/2022	Por lluvias se produjo un deslizamiento que afectó en su totalidad la vía de primer orden Por lo cual MTOP se movilizó a realizar labores de limpieza y por ahora la vía se encuentra habilitada en su totalidad.
LOJA	LOJA	El Durazno	4/3/2022	Por lluvias se produjo un deslizamiento que afecta en su totalidad la vía de primer orden PPNN confirmó la novedad. MTOP Loja movilizará personal y maquinaria para realizar los trabajos de limpieza y habilitación de la vía.
LOJA	OLMEDO	La Sotana	5/3/2022	Por lluvias suscitadas en la tarde del sábado 05/03/2022 se produjo un aluvión en el sector. Existe 1 vivienda afectada, 1 familia conformada por 03 personas las mismas que continúan habitando la vivienda. Cuerpo de Bomberos Olmedo y Jefe Político del cantón verificaron la novedad.
PICHINCHA	QUITO	Cochapamba / Atucucho	5/3/2022	Por lluvias, se produjo un deslizamiento de tierra, el cual afecta una quebrada en el sector de Atucucho. Realizada la inspección, GAD Cantonal refiere de un deslizamiento de tierra de un talud en la quebrada Loma Gorda en Atucucho alto, debido a la saturación de agua lluvia, a más de que todo el borde es relleno y se pudo verificar grandes grietas a lo largo de todo el talud
PICHINCHA	QUITO	Sector Calle Auqui de Monjas cerca de las antenas de Movistar	5/3/2022	Por lluvias de la madrugada de hoy, se reporta un deslizamiento de tierra, el cual afectó una vía de tercer orden, la cual se encuentra cerrada al tránsito vehicular. Se reporta que existen 2 viviendas en riesgos.
PICHINCHA	QUITO	Sector Calles Francisco de la Pita y Tercera Transversal	5/3/2022	Por lluvias de la madrugada de hoy, se reporta un deslizamiento de tierra, el cual afecta una vivienda. Realizada la evaluación, el deslizamiento afecta la pared posterior de una vivienda, por lo cual la familia que habitaba el inmueble será trasladada hacia casa de familia acogiente y se realizará la entrega de asistencia humanitaria. GAD Cantonal realizó la evaluación del evento y apoyo en el traslado de las personas afectadas. Además, coordinó con EP EMSEGURIDAD la entrega de la asistencia humanitaria.
PICHINCHA	QUITO	Sector San Martín - Calle E6-S38	4/3/2022	Por lluvias se reporta que el deslizamiento se produjo por saturación del suelo en la parte posterior de una vivienda de construcción mixta, lo que causó el colapso del muro de bloque. No se registraron daños a enseres y no se requirió la activación del fondo de emergencia.
PICHINCHA	QUITO	Quebrada Chuzalongo, Barrio Valle del Sur, Calle 37 A	4/3/2022	Por lluvias se produjo el taponamiento de quebrada que ocasionó el ingreso de agua en dos viviendas y ocasionó la afectación de una vía de segundo orden con el levantamiento de adoquines.

Elaborado por: Analista de Turno 24/7 - Sala de Situación y Monitoreo

Aprobado por: Director de Monitoreo de Eventos Adversos

Emitido por: Operador Nacional de Turno 24/7 - Sala de Situación y Monitoreo Samborondón