

Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos - No. 0133

Fecha y Hora de actualización: martes, 08 de marzo de 2022 - 09:27:51 / Página 1 de 16

Periodo de Monitoreo:

Desde: 21H00 07/03/2022

Hasta: 09H00 08/03/2022

1. Monitoreo de amenazas naturales y antrópicas

- Amenaza en desarrollo, posible desencadenamiento de eventos peligrosos.
- Amenaza en incremento y probable materialización inminente.
- Amenaza dentro de los parámetros normales.



PELIGRO VOLCÁNICO

Ubicación	Nivel de alerta declarada	Situación actual	Valoración actual
 Volcán Reventador, Napo	NARANJA	03:42 IGEPN informa columna de emisión de gases y ceniza observada en satélites y reportada por la VAAC, con una altura de la nube igual a 988 metros sobre el nivel del cráter en dirección Este.	●
 Volcán Chiles-Cerro Negro, Carchi	AMARILLA	06:26 Mediante cámaras ECU911 se visualiza el volcán nublado.	●
 Volcán Cotopaxi	SIN ALERTA	07:38 El volcán Cotopaxi amaneció nublado por lo que no se tiene observaciones de actividad superficial; no se registraron lluvias en el sector y la sismicidad se mantiene en niveles bajos. Sin ninguna otra novedad.	●
 Volcán Tungurahua	SIN ALERTA	06:47 Mediante cámaras ECU911 se visualiza el volcán semi - nublado.	●
 Volcán Sierra Negra, Galápagos	AMARILLA	07:00 Mediante cámaras ECU911 se visualiza el volcán nublado	●
 Volcán Sangay, Morona Santiago	AMARILLA	03:20 IGEPN informa columna de emisión de gases y ceniza observada en satélites y reportada por la VAAC, con una altura de la nube igual a 1170 metros sobre el nivel del cráter en dirección Sur - Este.	●
 Volcán Wolf, Galápagos	SIN ALERTA	07:00 Se continúan presentando anomalías termales en imágenes satelitales, debido a la actividad de los flujos de lava No se tiene reportes de emisiones de ceniza	●



PELIGRO POR INCREMENTO DE CAUDALES DE RÍOS

03 ríos desbordados				
Provincia	Cantón	Parroquia	Sector	Nombre del río
Cotopaxi	Pujilí	Pilaló	Recinto Puenbo	Pilaló
Cotopaxi	La Maná	Pucayacu	Caserío Pucayacu	Quindigua
El Oro	El Guabo	Barbones (Sucre)	El Naranjo	Chaguana

05 ríos con tendencia a aumentar de nivel				
Provincia	Cantón	Parroquia	Sector	Nombre del río
Bolívar	Echeandía	Echeandía, Cabecera Cantonal	Centro	Soloma
Bolívar	Caluma	Caluma, Cabecera Cantonal	Centro	Caluma
Chimborazo	Alausí	Huigra	Huigra	Chanchán
El Oro	El Guabo	La Iberia	La Iberia	Jubones
Guayas	Santa Lucía	Santa Lucía, Cabecera Cantonal	Recinto La Capilla	Daule

Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos - No. 0133

Fecha y Hora de actualización: martes, 08 de marzo de 2022 - 09:27:51 / Página 2 de 16



PELIGRO POR PRESENCIA DE INCENDIOS FORESTALES

00 incendio activo				
Provincia	Cantón	Parroquia	Sector	Afectación (Ha)
--	---	--	--	--

00 incendios controlados				
Provincia	Cantón	Parroquia	Sector	Afectación (Ha)
--	--	--	--	--




PELIGRO POR APERTURA Y/O COLAPSO DE PRESAS Y REPRESAS

Recurso	Cota mínima	Cota Actual	Cota máxima	Hora de corte	Valoración
Molino, Azuay	1970.00	---	1990.50	---	--
Mazar, Azuay	2138.05	---	2153.45	---	--
Daule Peripa, Guayas	70.00	78.01	85.00	06:32	●
Central Baba, Los Ríos	114.00	116.13	117.00	01:11	●
La Esperanza, Manabí	53.40		66.00		
Poza Honda, Manabí	91.50		106.50		
Multipropósito Chone, Manabí	48.00		68.50		
Agoyán, Tungurahua	1645.00	---	1651.00	---	---
Pucará-Pisayambo, Tungurahua	3541.00	---	3565.00	---	---



SITUACIÓN HIDROMETEOROLÓGICA



Boletín Meteorológico Nro. 008

Vigencia: desde 19H00 del 06 hasta 22H00 del 11 de marzo 2022

Durante los próximos días, continuará la presencia de lluvias de variable intensidad en el país, en las zonas de mayor nivel de amenaza (color naranja del mapa) tendremos también presencia de tormentas. Es posible que los eventos más intensos se presenten al interior del Litoral, así como al centro y norte de la Amazonía.

ZONAS AFECTADAS

- Litoral: las lluvias más intensas se presentarán al interior y sur de la región; mayor énfasis en: Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Los Ríos, Guayas, y ciertas zonas de Manabí y El Oro.
- Callejón Interandino: precipitaciones de variable intensidad a lo largo de la región; especialmente en provincias del norte y centro.
- Amazonia: las lluvias intensas serán dispersas en toda la región y estarán acompañadas en varios casos de tormentas, en la estribación de cordillera las lluvias serán recurrentes; episodios de mayor intensidad se podrían presentar en la zona norte y estribación de cordillera

FUENTE: INAMHI



PELIGRO SÍSMICO

Hora Local	Magnitud	Profundidad	Cercano a	Sentido por la población
--	--	--	--	--

Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos - No. 0133

Fecha y Hora de actualización: martes, 08 de marzo de 2022 - 09:27:51 / Página 3 de 16

2. Monitoreo de eventos peligrosos (emergencias y desastres)

ZONA 2



Inundación

Localización:	Pichincha/Mejía/Manuel Cornejo Astorga (Tandapi)/sector Aloag- km 2.5
Antecedentes:	El 08/03/2022, en horas de la madrugada producto de lluvias se reportó el desbordamiento del río Toachi
Situación actual:	Se reporta afectación en una vivienda, UPC de Policía Nacional y vehículos particulares.
Afectaciones:	- 1 vía de primer orden cerrada - 1 bien público afectado - 1 vivienda afectada - Bienes privados afectados
Acciones de respuesta:	Cuerpo de Bomberos de Mejía y Policía Nacional confirmaron el evento y se coordinó con GAD Provincial el apoyo de maquinaria pesada.
Fuentes de información:	SNGRE CZ2 Unidad de Monitoreo Pichincha/GAD Provincial/PPNN/CBM



Socavamiento

Localización:	Napo/El Chaco/Gonzalo Díaz De Pineda (El Bombón)/San Rafael, Piedra Fina, San Luis, vía Y de Baeza-Lago Agrío [E45].
Antecedentes:	Debido al proceso erosivo desarrollado desde febrero del 2020, el río Quijos (Alto Coca) mantiene en riesgo a varias viviendas y sectores estratégicos como la Red Estatal Vial E45, Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, tuberías de SOTE, Poliducto Shushufindi - Quito y OCP.
Situación actual:	Con fecha al 07/03/2022, una familia fue evacuada desde San Rafael hasta la ciudad de El Chaco. San Rafael continúa sin servicio eléctrico debido a la pérdida de la vía en Piedra Fina, que imposibilita colocar los postes para la distribución del servicio. El frente de erosión se mantiene en la abscisa 7+900(puente de San Carlos) por 231 días. El paso vehicular por la vía Baeza Lago Agrío está cerrada, la ruta alterna Y de Baeza-Y de Narupa-Loreto-El Coca-Lago Agrío está habilitada.
Afectaciones:	- 05/03/2022, 1 familia evacuada - 04/03/2022, dos familias evacuadas. - 19/01/2022, una familia evacuada (1 persona). - 05/01/2022, evacuación de enseres de 3 familias (ya se encontraban 2 familias evacuadas días anteriores y la tercera familia continúa viviendo en su vivienda). - 20/12/2021, 1 familia (10 personas) evacuadas. - 13/12/2021, rotura de la tubería de poliducto. - 10/12/2021, población de San Rafael sin energía eléctrica. - 03/12/2021, puente sobre el río Piedra Fina 2 en riesgo. - 21/11/2021, 1 tubería de agua afectada. - 19/05/2021, 1 puente destruido (puente denominado Ventana 2). - 18/05/2021, 2 viviendas destruidas (las familias fueron las evacuadas en febrero del 2021). - 10/03/2021, 1 bien afectado (tanque de agua). - 27/02/2021, 2 familias damnificadas y evacuadas a alojamiento temporal. Actualmente están en arriendo por sus propios medios; 2 viviendas presentaron fisuras. - 22/10/2020, 1 puente destruido (puente sobre el río Montana). - 06/05/2020, 2 familias afectadas, 2 viviendas afectadas. - 07/04/2020, 3 bienes afectados (tuberías del SOTE, Poliducto Shushufindi- Quito y al OCP). - Afectación vial: las pérdidas y afectaciones relevantes en vías ocurrieron el 03/12/2021, 18/05/2021, 20/04/2021, 22/10/2020, 22/08/2020 y 04/06/2020 con un total de 875 metros de la vía E45. - Afectación agropecuaria: durante algunos meses se ha identificado 100 ha de superficie agrícola perdida, 63 porcinos y 3000 tilapias perdidas y afectación a 385 bovinos.
Acciones de respuesta:	El 05/03/2022, SNGRE CZ9 brindó apoyo con el vehículo para la evacuación de una familia. SNGRE CZ2 finalizó los trabajos de señalización en San Luis. CELEC EP y Petroecuador realizan el monitoreo de la erosión
Fuentes de información:	SNGRE CZ2 Umeva Napo/Orellana/OCP Ecuador/MTOP/Empresa Eléctrica Quito SA - Orellana.

Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos - No. 0133

Fecha y Hora de actualización: martes, 08 de marzo de 2022 - 09:27:51 / Página 4 de 16

ZONA 3



Inundación

Localización:	Cotopaxi/La Maná/Guasaganda/recinto La Playa. Vía Guasaganda - Pucayacu
Antecedentes:	El 07/03/2022 a causa de las lluvias se reportó el desbordamiento del río Quindigua, lo que provocó la inundación en el sector.
Situación actual:	Al momento la vía de segundo orden se encuentra cerrada.
Afectaciones:	---
Acciones de respuesta:	GAD Cantonal La Maná se encontraba en el sitio y coordinó con FFAA la presencia de contingente para precautelar la integridad de los moradores. Cuerpo de Bomberos de La Maná indica que en horas de la mañana junto con FFAA van a acceder a las zonas en vehículos pesados.
Fuentes de información:	SNGRE CZ3 Unidad de Monitoreo Chimborazo/GAD Cantonal La Maná



Inundación

Localización:	Cotopaxi/La Maná/Pucayacu/caserío Pucayacu
Antecedentes:	El 07/03/2022 debido a las lluvias registradas en el sector se produjo el desbordamiento del río Quindigua ocasionando inundaciones en varios sectores.
Situación actual:	Colapsó el margen izquierdo del puente principal de ingreso a la parroquia; por lo que la vía de segundo orden está cerrada
Afectaciones:	---
Acciones de respuesta:	GAD Parroquial confirmó el evento. SNGRE coordinó con la UGR una inspección. GAD Cantonal La Maná se encuentra en el sitio y coordinó con FFAA la presencia de contingente para precautelar la integridad de los moradores.
Fuentes de información:	SNGRE CZ3 Unidad de Monitoreo Chimborazo/GAD Cantonal La Maná



Inundación

Localización:	Cotopaxi/Pujilí/Pilaló/recinto Puembo
Antecedentes:	El 07/03/2022, debido a las lluvias registradas en el sector se produjo el desbordamiento del río Pilaló,
Situación actual:	Hasta el momento del reporte el río continua desbordado
Afectaciones:	--
Acciones de respuesta:	GAD Parroquial confirmó el evento, SNGRE coordinó con la UGR una inspección
Fuentes de información:	SNGRE CZ3 Unidad de Monitoreo Tungurahua/GAD Parroquial



Inundación

Localización:	Cotopaxi/Pujilí/Tingo/El Palmar, Tilipulo, Saraguasi, San José de Tilipulo, California, La Esperanza, Tilinche.
Antecedentes:	El 31/01/2022, a causas de las lluvias se produjo el desbordamiento del río Pilaló afectando a varias viviendas del sector.
Situación actual:	Al momento se realizan labores de dragado del río y limpieza en sector El Palmar.
Afectaciones:	<ul style="list-style-type: none"> - 71 familias damnificadas (232 personas). - 6 familias afectadas (24 personas). - 6 viviendas afectadas. - 71 viviendas destruidas. - 2 bienes públicos afectados. - Vías afectadas y el servicio de energía eléctrica, se encuentra restablecido en un 100%. - Destrucción del 100 % de servicio de agua potable. - 35 personas evacuadas.
Acciones de respuesta:	GAD Cantonal Pujilí, a través de OOPP de la Junta Parroquial de El Tingo, llevan a cabo trabajos de dragado del río Pilaló, limpieza de riberas y limpieza de viviendas en sector El Palmar.
Fuentes de información:	SNGRE CZ3 Unidad de Monitoreo Tungurahua/OOPP GAD Cantonal Pujilí

Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos - No. 0133

Fecha y Hora de actualización: martes, 08 de marzo de 2022 - 09:27:51 / Página 5 de 16



Inundación

Localización:	Cotopaxi/La Maná/Pucayacu/caserío Pucayacu, Choaló y Sandomo
Antecedentes:	El 30/01/2021, a causa de las lluvias en horas de la mañana, se produjo el desbordamiento del río Quindigua.
Situación actual:	Al momento, continúan activos 3 sitios de alojamiento temporal distribuidos de la siguiente manera: <ul style="list-style-type: none"> • Unidad Educativa Pucayacu, 6 familias 30 personas. • Junta de Agua, 6 familias 24 personas. • Centro de Desarrollo Integra (CDH), 7 familias 18 personas. Al momento el caudal del río Quindigua esta con tendencia a disminuir de nivel.
Afectaciones:	- 43 familias afectadas (172 personas). - 19 familias en sitios de alojamiento temporal aproximadamente. - 18 ha de cultivos destruidos. - 15 bovinos muertos.
Acciones de respuesta:	SNGRE realizó actualización de cifras. UGR La Maná reporta que las familias pernoctan por la noche en los alojamientos temporales.
Fuentes de información:	SNGRE CZ3 Unidad de Monitoreo Tungurahua/UGR GAD La Mana.

ZONA 4



Contaminación

Localización:	Manabí/Manta/Manta /Playa del Murciélagos.
Antecedentes:	El 06/03/2022, Se produjo un derrame de combustible en el mar.
Situación actual:	Al momento la playa sigue cerrada temporalmente. Cabe mencionar que los servicios gastronómicos, que se ofrecen en el malecón se encuentran habilitados; así como las actividades deportivas que se desempeñan en la arena.
Afectaciones:	----
Acciones de respuesta:	UGR del GAD de Manta y Cuerpo de Bomberos realizaron la evacuación de los bañistas y el cierre temporal de la playa. SNGRE CZ4, coordinó con personal del MAATE, para la inspección del sitio.
Fuentes de información:	SNGRE CZ4 Unidad de Monitoreo Santo Domingo - Manabí/UGR GAD Manta

ZONA 5 - ZONA 8



Inundación

Localización:	Bolívar/Caluma/Caluma/San Vicente de Pacana
Antecedentes:	El 06/03/2022, a causa de las lluvias registradas en el sector, se produjo el desbordamiento del estero sin nombre
Situación actual:	Se reportó el ingreso de agua, lodo y palizadas a dos viviendas de construcción de hormigón armado con techo de zinc de planta baja y dejó daños a los enseres del hogar.
Afectaciones:	- 2 viviendas afectadas - 2 familias afectadas, 6 personas
Acciones de respuesta:	UGR del GAD Caluma realizó el levantamiento de información (EVIN). Cuerpo de Bomberos de Caluma apoyo a la a evacuación de las familias a hogar acogiente.
Fuentes de información:	SNGRE CZ5 Unidad de Monitoreo Bolívar/UGR del GAD Caluma



Colapso estructural

Localización:	Guayas/Balao/Balao/[E25] - Panamericana Puente Gala como referencia a 1km del Recinto Shumiral
Antecedentes:	El 07/03/2022, por el asentamiento de un estribo del puente que está encima del río Gala y el afluente paso de vehículos pesados que transitan, han causado el desplazamiento de sus base.
Situación actual:	Al momento se mantiene cerrada la Panamericana sur a la altura del puente, al sitio llegaron personal del MTOP y la concesionaria Intervías e indicaron que existe la posibilidad de que la vía se mantenga cerrada de 3 a 4 semanas aproximadamente hasta que se levante un nuevo puente tipo Bailey.
Afectaciones:	1 puente afectado
Acciones de respuesta:	CTE se encuentra en el sitio coordinando el tránsito vehicular PPNN verificó novedad MTOP se encuentra en el sitio realizando inspección.

Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos - No. 0133

Fecha y Hora de actualización: martes, 08 de marzo de 2022 - 09:27:51 / Página 6 de 16

Fuentes de información: SNGRE CZ5 Unidad de Monitoreo Guayas/GAD Cantonal Balao/CTE/PPNN /MTOP

ZONA 6



Deslizamiento

Localización:	Azuay/Nabón/Nabón/barrios Rosas, Bellavista, Tamboloma, Chunazana, Rosario.
Antecedentes:	El 14/03/2021, se reportó un movimiento de masa provocado por la filtración de agua de riego y la temporada lluviosa. El 23/11/2021, el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias declaró la Alerta Naranja por movimientos en masa en un área de 130,94 hectáreas que comprende los barrios Rosas, Bellavista, Chunazana, Tamboloma y Rosario.
Situación actual:	El 08/02/2022, técnico de la UGR Nabón reporta que se ha evacuado 1 vivienda más, adicional a las 42 viviendas ya reportadas. Adicional, en la vía de segundo orden Nabón - La Ramada, en el sector Trancapata, se produjo el colapso parcial de la mesa de la vía.
Afectaciones:	<ul style="list-style-type: none"> - 40 metros de vía afectados (vía parcialmente habilitada, sector Trancapata). - 43 familias integradas por 129 personas afectadas aproximadamente. - 60 metros de vía afectados (vía parcialmente habilitada). - 1 casa comunal afectada con cuarteaduras. - 42 viviendas afectadas (las familias evacuadas se encuentran en diferentes alojamientos). - Terminal terrestre con grietas en oficinas, gradas (cierre de operaciones). - Iglesia demolida por los daños estructurales presentados. - Centro de salud con fisuras, en evaluación permanente por parte del MSP.
Acciones de respuesta:	UGR Nabón se mantiene en continuo monitoreo de la zona afectada. Obras Públicas del Municipio de Nabón realizó la señalización de la vía.
Fuentes de información:	SNGRE CZ6 Unidad de Monitoreo Azuay-Cañar/UGR Nabón.

ZONA 7



Inundación

Localización:	El Oro/El Guabo/Barbones/El Naranjo
Antecedentes:	El 07/03/2022 por lluvias y la creciente del río Chaguana se produjo el socavamiento de un muro de escollera y a su vez el desbordamiento del mismo afectando a varias viviendas, animales de granja y predios agrícolas.
Situación actual:	Debido al evento una persona que se encontraba dentro de su caudal fue arrastrada por la fuere crecentada la cual al momento se encuentra desaparecida.
Afectaciones:	<ul style="list-style-type: none"> - 4 familias 13 personas se mantiene en sus viviendas. - 2 familia 6 personas (evacuadas en refugio temporal Cancha Múltiple. - 1 familia de 2 personas (evacuadas a refugio temporal Esc. Carlos Napoleón Mera - 1 persona desaparecida - 7 metros de muro de escollera afectado - 7 viviendas afectadas por ingreso de agua. - Animales de granja muertos (1 chancho muerto, 50 gallinas muertas)
Acciones de respuesta:	SNGRE, UGR GAD Cantonal y GAD Parroquial realizaron levantamiento de Información. Cuerpo de Bomberos de El Guabo realizó evacuación de aguas en viviendas, e indica que a primera hora de la mañana realizará tareas de búsqueda de la persona desaparecida.
Fuentes de información:	SNGRE CZ7 Unidad de Monitoreo El Oro/GAD Cantonal



Socavamiento

Localización:	El Oro/Pasaje/Progreso/Santa Elena de la Cruz
Antecedentes:	El 07/03/2022, por lluvias suscitadas en horas de la madrugada se produjo el desbordamiento del río Chaguana, el cual provocó socavamiento en las bases del puente, el cual al momento se encuentra inhabilitado.
Situación actual:	El río se encuentra dentro de su cauce normal.
Afectaciones:	- 1 puente afectado
Acciones de respuesta:	Teniente Político de Progreso confirmó novedad SNGRE coordinó con UGR del GAD Cantonal de Pasaje, quienes realizaron inspección.

Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos - No. 0133

Fecha y Hora de actualización: martes, 08 de marzo de 2022 - 09:27:51 / Página 7 de 16

Fuentes de información: Se coordinó con GAD Provincial para trabajos de remediación.
SNGRE CZ7 Unidad de Monitoreo El Oro / MDG / GAD Cantonal de Pasaje



Deslizamiento

Localización: El Oro/Pasaje/Uzhcurrumi/Cune Porotillo
Antecedentes: El 07/03/2022, por lluvias suscitadas en la madrugada se registra un deslizamiento.
Situación actual: Una vivienda que se encuentra situada en la parte superior del talud se encuentra en riesgo
Afectaciones: ----
Acciones de respuesta: Teniente Político de Uzhcurrumi verificó la novedad. SNGRE coordinó con UGR del GAD Cantonal de Pasaje para realizar evaluación y posterior gestionar acciones preventivas.
Fuentes de información: SNGRE CZ7 Unidad de Monitoreo El Oro/MDG



Inundación

Localización: El Oro/El Guabo/Tendales/Barrio 10 de Octubre.
Antecedentes: El 07/03/2022, por lluvias suscitadas en horas de la madrugada se registra inundación en el sector.
Situación actual: EL río Chaguana se encuentra con su cauce alto.
Afectaciones: - 2 viviendas afectadas
- 2 familias de 8 personas.
Acciones de respuesta: Teniente Político de Tendales confirmó la novedad y realizará reconocimiento de afectaciones. SNGRE coordina con UGR del GAD Cantonal para evaluación en el sitio.
Fuentes de información: SNGRE CZ7 Unidad de Monitoreo El Oro / MDG



Inundación

Localización: El Oro/El Guabo/El Guabo, cabecera cantonal/Cdla. Juana Mora
Antecedentes: El 07/03/2022, por lluvias suscitadas en horas de la madrugada se registra inundación en el sector.
Situación actual: Varias viviendas resultaron afectadas por el ingreso de agua.
Afectaciones: - 2 viviendas afectadas
- 2 familias de 8 personas.
Acciones de respuesta: SNGRE coordinó con UGR del GAD Cantonal de El Guabo, quien continúa realizando evaluación. EPAAGUA de El Guabo, realizará limpieza de la red de alcantarillado.
Fuentes de información: SNGRE CZ7 Unidad de Monitoreo El Oro/GAD Cantonal de El Guabo.



Deslizamiento

Localización: El Oro/Zaruma/Zaruma, cabecera cantonal/calle San Francisco y Bellavista
Antecedentes: El 07/03/2022, por lluvias presentadas se produjo un deslizamiento en el sector.
Situación actual: Una vivienda resulto afectada debido a que se encontraba ubicada en la parte arriba del talud y fue afectada por el colapso de su muro.
Afectaciones: - 1 vivienda afectada
Acciones de respuesta: SNGRE coordinó con Cuerpo de Bomberos, y GAD Cantonal de Zaruma para verificación y evaluación.
Fuentes de información: SNGRE CZ7 Unidad de Monitoreo de El Oro/Cuerpo de Bomberos de Zaruma



Aluvión

Localización: Loja/Quilanga/Quilanga/Quilanga, casco urbano
Antecedentes: El 06/03/2022, por lluvias presentadas se produjo el desbordamiento de la quebrada "Quilanga" causando un aluvión.
Situación actual: El cauce de la quebrada se encuentra en su cauce normal
Afectaciones: - 01 vivienda de construcción mixta
- 01 familia afectada directamente la misma que continúa habitando el inmueble.
Acciones de respuesta: UGR Quilanga confirmó la novedad y continuará con el levantamiento de información
Fuentes de información: SNGRE CZ7 Unidad de Monitoreo Loja-Zamora Chinchipe/UGR Quilanga

Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos - No. 0133

Fecha y Hora de actualización: martes, 08 de marzo de 2022 - 09:27:51 / Página 8 de 16



Deslizamiento

Localización:	El Oro/Piñas/Piñas Grande/Piñas Grandes, vía Piñas Grande - Cabecera cantonal
Antecedentes:	El 05/03/2022, por lluvias se reportaron deslizamientos que afectan en varios tramos de la vía de tercer orden.
Situación actual:	A causa del evento 1 familia resultó afectada por el ingreso de lodo en su vivienda, quienes salieron por precaución a casa de familia acogiente. Adicional, la vía de tercer orden continúa cerrada al tránsito vehicular.
Afectaciones:	- 40 metros de vía afectada. - 1 vivienda afectada. - 1 familia de 4 personas afectadas.
Acciones de respuesta:	UGR del GAD Cantonal de Piñas realizó evaluación. Empresa Privada realiza trabajos de limpieza.
Fuentes de información:	SNGRE CZ7 Unidad de Monitoreo El Oro/GAD Cantonal Piñas



Inundación

Localización:	Loja/Catamayo/El Tambo/La Merced
Antecedentes:	El 04/03/2022, por lluvias suscitadas en la tarde se produjo el aumento del caudal de la quebrada "La Merced" causando una inundación en el sector.
Situación actual:	Al momento las familias afectadas permanecen en casa de familias acogientes mientras realizan los trabajos de limpieza
Afectaciones:	- 1 vehículo afectado. - 3 personas afectadas - 1 persona Fallecida - 5 viviendas afectadas - 5 familias conformadas por 15 personas evacuadas
Acciones de respuesta:	Comuneros del sector realizan trabajos de limpieza en viviendas afectadas UGR realizará levantamiento de información de afectaciones
Fuentes de información:	SNGRE CZ7 Unidad de Monitoreo Loja-Zamora Chinchipe



Hundimiento

Localización:	El Oro/Zaruma/Zaruma/calles Colón y 10 de Agosto
Antecedentes:	El 15/12/2021, se produjo un hundimiento que afectó varias viviendas en las calles Colón y Ernesto Castro, zona de la ciudad de Zaruma categorizada como de "Riesgo Muy Alto" según el "Mapa de Riesgos por Desplazamientos del terreno en la ciudad de Zaruma", elaborado por el SNGRE en marzo del 2020.
Situación actual:	El estado de excepción por calamidad pública, dispuesto el 17/12/2021 mediante Decreto Ejecutivo N.- 341, se extendió 30 días a partir del El 23/02/2022.
Afectaciones:	- 3 viviendas afectadas en sus estructuras. - 4 viviendas destruidas (3 de patrimonios culturales). - 157 viviendas en riesgo. - 63 familias de 155 personas afectadas que habitaban en la zona de riesgos y actualmente se encuentran en familias acogientes. - 74 familias de 197 personas damnificadas (evacuadas y se encuentran en casas de familias acogiente). - 3 calles afectadas. (Calle Colón por hundimiento y las calles 29 de Noviembre y Ernesto Castro por agrietamientos). - 25% del servicio de energía eléctrica afectado. - Personal del Centro Anidado de MSP evacuaron por precaución y se encuentran atendiendo en el Hospital Humberto Molina. - Los servicios públicos que brindaban en el edificio del municipio, fueron trasladados al edificio del Ex Lea. - 2 bienes privados afectados (1 vehículo que se encontraba estacionado se precipitó al foramen y Club Colón por fisuras). - 1% del sistema de telecomunicaciones se encuentra afectado. - 2 bienes públicos afectados: parque con fisuras y poste de alumbrado.
Acciones de respuesta:	COE C, COE P, COE Nacional se mantienen activos en atención al evento. Presidente de la República del Ecuador realizó recorrido en la zona cero, con el fin de observar los avances de los trabajos de remediación. El 04/03/2022, CNEL da inicio a los trabajos para restablecer el servicio de energía eléctrica, de acuerdo al informe de inspección, realizado por la comisión integrada por: MIDUVI, IIGE y Jefe Político de Zaruma. • GAD Cantonal Zaruma, apoya con personal y vehículo en las actividades varias relacionadas al socavón.

Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos - No. 0133

Fecha y Hora de actualización: martes, 08 de marzo de 2022 - 09:27:51 / Página 9 de 16

Fuentes de información: El 02/03/2022, MIDUVI realizó Inspección al Hospital Humberto Molina y continúa con el trabajo de campo en edificaciones esenciales.
SNGRE CZ7 Unidad de Monitoreo El Oro/Sala Situacional.

ZONA 9



Deslizamiento

Localización:	Pichincha/Quito/Cochapamba/Atacucho/Calles N54 y OE14-107, sector La Pulida
Antecedentes:	El 06/03/2022, por lluvias suscitadas en la madrugada se reporta un deslizamiento de tierra
Situación actual:	Producto del deslizamiento dos viviendas se encuentran afectadas, las familias permanecen en un área segura de las mismas no se las evacuó.
Afectaciones:	2 viviendas afectadas.
Acciones de respuesta:	Cuerpo de Bomberos de Quito confirmó el evento, Operativo Zonal avanza al lugar a realizar una evaluación de daños.
Fuentes de información:	SNGRE CZ9 Unidad de Monitoreo Pichincha/Cuerpo de Bomberos de DMQ



Hundimiento

Localización:	Pichincha/Quito/Calderón/barrio Solidaridad
Antecedentes:	El 24/02/2022 a causa de una fuga de agua en el lugar, se produjo un hundimiento que afecta a 6 viviendas, 2 de las cuales presentan daños (agrietamientos e inestabilidad) que las dejan inhabitables, en el lugar habitaban un total de 7 familias con 21 personas que fueron trasladadas hacia el albergue municipal de Calderón
Situación actual:	Las familias afectadas fueron movilizadas a un albergue municipal donde se les entregó raciones alimenticias.
Afectaciones:	- 6 viviendas afectadas - 7 familias afectadas - 21 personas afectadas
Acciones de respuesta:	GAD Cantonal (EPMAPS, EPMMOP, Dirección de Riesgos, Patronato San José y AMC) realizaron inspección, apuntalamiento de las estructuras afectadas, movilización de personas hacia el sitio de alojamiento y entrega de asistencia humanitaria.
Fuentes de información:	SNGRE CZ9 Unidad de Monitoreo Pichincha/EPMAPS/GAD Cantonal-Operativo Zonal Calderón



Aluvión

Localización:	Pichincha/Quito/Belisario Quevedo/La Gasca
Antecedentes:	El 31/01/2022, por lluvias, se reportó el desbordamiento de la quebrada Tejado que provocó un aluvión, lo que afectó a viviendas, bienes públicos, bienes privados, postes de energía eléctrica, dejando personas desaparecidas, heridas y fallecidas, así como el cierre total de una vía de segundo orden.
Situación actual:	Con la entrega de materiales de construcción donados por diferentes Instituciones y empresas privadas, la comunidad se encuentra realizando los trabajos de construcción, reconstrucción y reparación de sus viviendas afectadas.
Afectaciones:	- 160 familias afectadas. - 555 personas afectadas. - 104 familias damnificadas. - 407 personas damnificadas. - 28 personas fallecidas. - 52 personas heridas. - 1 persona desaparecida. - 29 viviendas afectadas. - 7 viviendas destruidas. - 43 bienes públicos destruidos (20 postes de energía y 23 transformadores). - 47 bienes públicos afectados (40 contenedores de basura afectados ,1 subestación de energía, 3 patrulleros y 2 motos PPNN, 1 UPC). - 59 bienes privados afectados (37 vehículos y 22 motos). - 14 bienes privados destruidos (cerramientos colapsados). 6.000 metros de vía de segundo orden afectada (Av. La Gasca en algunos tramos parcialmente habilitada).

Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos - No. 0133

Fecha y Hora de actualización: martes, 08 de marzo de 2022 - 09:27:51 / Página 10 de 16

Acciones de respuesta: EPAMPS manifiesta que se ha realizado la limpieza de la quebrada en un 100% de la parte baja de la misma, con una planificación de inspección de la parte alta para coordinar limpieza y mantenimiento oportuno.

Fuentes de información: SNGRE CZ9 Unidad de Monitoreo Pichincha/GAD Cantonal DMQ- MTT4.

3. Monitoreo de estado de vías afectadas por eventos peligrosos

VÍAS DE PRIMER ORDEN:

17 vías de primer orden cerradas

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Peligroso	Afectación (metros lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
1	Azuay	Girón	Girón	Km 33 vía Cuenca-Girón-Pasaje [E-59]	DESLIZAMIENTO	--	07/03/2022	Ninguna
2	Pichincha	Mejía	Manuel Cornejo Astorga	Km 44, 54 y 70 vía Alóag-Santo Domingo (E-20)	DESLIZAMIENTO	---	07/03/2022	Ninguna
3	Loja	Calvas	Colaisaca	Asanuma, vía Carimanga-Sozoranga [E69]	DESLIZAMIENTO	--	07/03/2022	Ninguna
4	Bolívar	Guaranda	Guanujo	Agua Blanca, vía Guanujo-Echeandía [E494]	DESLIZAMIENTO	--	07/03/2022	Ninguna
5	Loja	Loja	Yangana	Yangana-Vilcabamba [E682]	DESLIZAMIENTO	--	04/03/2022	Ninguna
6	Bolívar	San Miguel	Balsapamba	Alungoto vía a San Miguel - Balsapamba [E491]	DESLIZAMIENTO	--	03/03/2022	Ninguna
7	Loja	Catamayo	Zambi	las Chinchas, vía a la Costa [E50]	DESLIZAMIENTO	--	03/03/2022	Ninguna
8	Tungurahua	Ambato	Huachi Grande	Manzana de Oro	COLAPSO ESTRUCTURAL	--	02/03/2022	Ninguna
9	Azuay	Cuenca	Molleturo	Km 71, vía Cuenca-Molleturo-Naranjal [E-582]	DESLIZAMIENTO	--	26/02/2022	Ninguna
10	Pichincha	Rumiñahui	Sangolquí	Selva Alegre, El viejo roble y Av. Gral. Rumiñahui [E35]	SOCAVAMIENTO	60	17/02/2022	Ninguna
11	Pichincha	Rumiñahui	Sangolquí	E-35 y Calle Viejo Roble	INUNDACIÓN	50	11/02/2022	Ninguna
12	Cotopaxi	Pujilí	Tingo	Siete Ríos, El Estado y Macuchi	INUNDACIÓN	35	30/01/2022	Ninguna
13	Cotopaxi	Pujilí	Pilaló	Caserío Pilaló Km 94, vía Pujilí-La Maná [E30]	DESLIZAMIENTO	2000	29/01/2022	Ninguna
14	Imbabura	Ibarra	Carolina	San Jerónimo; vía Salinas - Lita [E 10]	DESLIZAMIENTO	225	22/12/2021	1.- Ruta desde la E10 Guallupe - San Juan de Lachas (Carchi) - por la E 182 Gualchan - Chical - Maldonado - Tulcán - Ibarra 2.- Para vehículos livianos, E10 desde San Jerónimo - Buenos Aires - Cahuasqui - Tumbabiro
15	Azuay	Sevilla de Oro	Amaluza	Km 76, vía Paute-Guarumales-Méndez [E-40]	ALUVIÓN	100	02/06/2020	Lago Agrío - Coca - Y de Narupa - Tena - Ambato - Quito
16	Bolívar	Chimbo	San José de Chimbo, Cabecera Cantonal	Barrio Tamban	HUNDIMIENTO	210	18/03/2020	Chimbo, San Miguel, San Pablo y Balsapamba
17	Napo	El Chaco	Gonzalo Díaz De Pineda (El Bombón)	San Rafael, San Luis, Vía Y de Baeza-Lago Agrío [E45]	SOCAVAMIENTO	875	02/02/2020	Sucumbíos - Coca-Narupa-Baeza-Papallacta - Quito

30 vías de primer orden parcialmente habilitadas

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Peligroso	Afectación (metros lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
1	Azuay	Santa Isabel	Santa Isabel	km 96-115 vía Cuenca-Girón-Pasaje [E-59]	DESLIZAMIENTO	---	07/03/2022	Ninguna

Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos - No. 0133

Fecha y Hora de actualización: martes, 08 de marzo de 2022 - 09:27:51 / Página 11 de 16

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Peligroso	Afectación (metros lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
2	Bolívar	Guaranda	Guanujo	Sixipamba, vía Guaranda-Ambato [E491]	DESLIZAMIENTO	---	07/03/2022	Ninguna
3	Loja	Chaguarpamba	Santa Rufina	Río Pindo, vía a la Costa [E50]	DESLIZAMIENTO	---	06/03/2022	Ninguna
4	Chimborazo	Alausí	Alausí	Barrio La Elegancia, vía Alausí - Cuenca [E-35].	ALUVIÓN	100	04/03/2022	Ninguna
5	Loja	San Lucas	El Durazno	vía Loja-Cuenca [E35]	DESLIZAMIENTO	80	04/03/2022	Ninguna
6	Azuay	Girón	Girón	km 39+500, vía Cuenca-Girón-Pasaje [E-59]	HUNDIMIENTO	--	04/03/2022	Ninguna
7	Loja	Loja	San Lucas	San Lucas, vía Loja-Cuenca [E35]	ALUVION	---	02/03/2022	Ninguna
8	Azuay	Cuenca	Molleturo	Km 66, vía Cuenca-Molleturo-Naranjal [E-582]	DESLIZAMIENTO	60	26/02/2022	Ninguna
9	Pichincha	Mejía	Manuel Cornejo Astorga (Tandapi)	km 38 + 600, vía Alóag Unión del Toachi [E20]	HUNDIMIENTO	--	25/02/2022	Ninguna
10	Napo	Archidona	Hatun Sumaku	Puente sobre el río Pucuno, vía Hatun Sumaco, Y de Narupa	COLAPSO ESTRUCTURAL	--	18/02/2021	Ninguna
11	Esmeraldas	Quinindé	Rosa Zarate	Km 68 Los Vergeles, vía Esmeraldas - Quinindé [E20]	HUNDIMIENTO	40	08/02/2022	Ninguna
12	Imbabura	Ibarra	La Carolina	San Pedro, vía Salinas Lita [E10]	DESLIZAMIENTO	40	03/02/2022	Ninguna
13	Cotopaxi	Pujilí	Tingo	El Palmar, Tilipulo, Saraguasi, San José de Tilipulo, California, La Esperanza, Tilinche.	INUNDACIÓN	--	31/01/2022	Ninguna
14	Cotopaxi	Pujilí	Tingo	Negrillo Km 100, vía Latacunga - La Mana [E30]	SOCAVAMIENTO	40	30/01/2022	Ninguna
15	Napo	Archidona	Hatun Sumaku	10 de Agosto, vía Loreto - Tena [E45A-E20]	DESLIZAMIENTO	80	17/12/2021	Ninguna
16	Napo	El Chaco	El Chaco	Quebrada Macanas, vía Y de Baeza-El Chaco [E45]	SOCAVAMIENTO	50	14/12/2021	Ninguna
17	Cañar	Cañar	Ingapirca	Vía El tambo - Ingapirca - Honorato Vásquez km 8+100, km 15.	DESLIZAMIENTO	100	24/11/2021	Ninguna
18	Napo	Tena	Chontapunta	Rayayacu, vía Chontapunta - Los Zorros - La Belleza [E436]	COLAPSO ESTRUCTURAL	--	17/11/2021	Humuyacu-Yuralpa Derecho-Wachayacu
19	Manabí	Jipijapa	Jipijapa	Quimís- vía Colón-Quimís [E4-82]	COLAPSO ESTRUCTURAL	25	14/10/2021	Manabí hacia Guayas E482 sector Pila-Los Bajos de Montecristi-E15 -Puerto Cayo-Jipijapa -Jipijapa hacia Portoviejo E-482 - Rcto. Colón Quimís- vía de Tercer Orden-E462B Santa Ana-Portoviejo
20	Morona Santiago	Santiago	Copal	Nuevos Horizontes, vía Méndez-Guarumales [E40]	DESLIZAMIENTO	100	01/07/2021	Limón-Gualaceo
21	Morona Santiago	Gualaquiza	Gualaquiza	Sector Tucumbatza, vía Gualaquiza-San Juan Bosco [E45] (Primer Orden).	HUNDIMIENTO	50	30/06/2021	Ninguna
22	Orellana	Francisco de Orellana	El Dorado	Km 21 y km 28, vía el Coca - Dayuma [E45A]	HUNDIMIENTO	150	19/06/2021	Ninguna
23	Morona Santiago	Morona	Macas, cabecera cantonal y capital provincial	Vía Macas-Puyo [E45], Tramo Puente Sobre El Río Copueno-Puente Sobre El Río Upano	SOCAVAMIENTO	180	16/05/2021	Y de Santa Ana-Sevilla-Seipa-Sucúa-Macas
24	Morona Santiago	Morona	Macas, cabecera cantonal y capital provincial	Puente sobre el río Copueno, vía Macas-Puyo [E45]	SOCAVAMIENTO	120	30/04/2021	Ninguna
25	Esmeraldas	Esmeraldas	5 De Agosto	El Cabezón (desvío Tachina)	SOCAVAMIENTO	150	10/03/2021	Ninguna
26	Orellana	La Joya De Los Sachas	San Sebastián del Coca	Toyuca, Sardinas, Sebastián del Coca, vía La Joya de los Sachas - El Coca [E45A]	SOCAVAMIENTO	--	08/02/2021	Ninguna

Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos - No. 0133

Fecha y Hora de actualización: martes, 08 de marzo de 2022 - 09:27:51 / Página 12 de 16

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Peligroso	Afectación (metros lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
27	Morona Santiago	Tiwintza	Santiago, cabecera cantonal	Yapapas, vía Entronque a Santiago de Méndez - Santiago [E40]	SOCAVAMIENTO	50	21/08/2020	Ninguna
28	Morona Santiago	Morona	Macas, cabecera cantonal y capital provincial	Puente sobre el río Upano, vía Macas-Puyo-[E45]	SOCAVAMIENTO	57	21/06/2020	Ninguna
29	Morona Santiago	Tiwintza	Santiago, cabecera cantonal	Palomino km 68, vía Santiago-San José de Morona [E40]	SOCAVAMIENTO	70	16/05/2020	Ninguna
30	Morona Santiago	Tiwintza	Santiago, cabecera cantonal	Km 75, Yapapas, vía Entronque a Santiago de Méndez - Santiago [E40]	DESLIZAMIENTO	70	16/05/2020	Ninguna

VÍAS DE SEGUNDO ORDEN:

17 vías de segundo orden cerradas

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Peligroso	Afectación (metros lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
1	Cotopaxi	La Maná	Guasaganda	Recinto La Playa. Vía Guasaganda - Pucayacu.	INUNDACIÓN	--	07/03/2022	Ninguna
2	Cotopaxi	La Maná	Pucayacu	Caserío Pucayacu.	INUNDACIÓN		07/03/2022	Ninguna
3	Chimborazo	Alausí	Sibambe	Sibambe por el estadio Alausí - El Triunfo [E47]	DESLIZAMIENTO	---	06/03/2022	Ninguna
4	Loja	Espíndola	Bellavista	Amaluza, vía Amaluza-Bellavista	DESLIZAMIENTO		05/03/2022	Ninguna
5	Azuay	Girón	Girón	Bellavista vía Girón Santa Teresita	COLPESO ESTRUCTURAL	20	06/03/2022	Ninguna
6	Chimborazo	Alausí	Huigra	Lugmas, Alausí - Huigra - El Triunfo [E47]	DESLIZAMIENTO	---	06/03/2022	Ninguna
7	Loja	Espíndola	Jimbura	Machay, vía a Amaluza hacia Jimbura	HUNDIMIENTO	--	05/03/2022	Ninguna
8	Bolívar	Guaranda	Simiatug	Varios sectores, Mindina, vía Simiatug - Corazón; Ingapirca, vía Simiatug - Facundo Vela.	DESLIZAMIENTO	---	05/03/2022	Ninguna
9	Loja	Chaguarpamba	El Rosario	El Rosario vía a Portovelo	DESLIZAMIENTO	---	05/03/2022	Ninguna
10	Loja	Catamayo	El Tambo San Agustín	vía Intervalles, Malacatos-El Tambo-Catamayo	DESLIZAMIENTO	---	04/03/2022	Ninguna
11	Chimborazo	Alausí	Sibambe	Pagma, vía Alausí - Huigra - El Triunfo [E47].	ALUVIÓN	500	02/02/2022	Ninguna
12	Cotopaxi	Latacunga	Toacaso	San Francisco vía Sigchos - Latacunga	DESLIZAMIENTO	---	02/03/2022	Ninguna
13	Guayas	Salitre (Urbina Jado)	Gral. Vernaza (Dos Esteros)	Recinto Hacienda Nueva	SOCAVAMIENTO	15	31/01/2022	Ninguna
14	Los Ríos	Valencia	La Unión	La Burbuja - Río San Pablo -Rcto. 6 de Agosto	INUNDACIÓN	125	30/01/2022	Puente Nuevo de la calle Arcos Pérez vía al río San Pablo.
15	Loja	Loja	Sucre	Parque Eólico, vía antigua a Catamayo [E35]	DESLIZAMIENTO	---	29/01/2022	Ninguna
16	Imbabura	Pimampiro	Pimampiro, Cabecera Cantonal	San José de Aloburo	DESLIZAMIENTO	500	09/11/2021	Vía Mariano Acosta
17	Guayas	Colimes	Colimes, Cabecera Cantonal	Av. Principal entrada de Colimes	COLAPSO ESTRUCTURAL	130,5	23/04/2020	Palestina - San Jacinto- Colimes

31 vías de segundo orden parcialmente habilitadas

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Peligroso	Afectación (metros lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
1	Pichincha	Quito	Itchimbía	De los Conquistadores y av. Simón Bolívar.	COLAPSO ESTRUCTURAL	--	08/03/2022	Ninguna
2	Pichincha	Quito	Itchimbía	Miravalle	DESLIZAMIENTO	--	08/03/2022	Ninguna
3	El Oro	Zaruma	Zaruma	Barrio "Y", vía Barrio la "Y" - Zaruma [E-585]	DESLIZAMIENTO	30	05/03/2022	Ninguna

Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos - No. 0133

Fecha y Hora de actualización: martes, 08 de marzo de 2022 - 09:27:51 / Página 13 de 16

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Peligroso	Afectación (metros lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
4	El Oro	Piñas	Piñas	La Garganta, Vía Piñas - Saracay [E-585]	DESLIZAMIENTO	30	05/03/2022	Ninguna
5	Chimborazo	Pallatanga	Pallatanga	Panza Redonda Riobamba - Pallatanga - Guayaquil [E-487]	DESLIZAMIENTO	---	05/03/2022	Ninguna
6	El Oro	Piñas	Saracay	Chorro Viringo, Chorro, Vía Piñas - Saracay [E-585]	INUNDACION	30	05/03/2022	Ninguna
7	El Oro	Zaruma	Malvas	Malvas, Vía Malvas - Arcapamba [E-585]	DESLIZAMIENTO	--	05/03/2022	Ninguna
8	Guayas	Nobol	Narcisa de Jesús	Sector San Gregorio	SOCAVAMIENTO	100	05/03/2022	Ninguna
9	Loja	Loja	El Cisne	Agua del Milagro, vía a El Cisne	DESLIZAMIENTO	60	04/03/2022	Ninguna
10	Bolívar	Guaranda	Salinas	Apahua, vía Guaranda - Salinas	DESLIZAMIENTO	--	04/03/2022	Ninguna
11	Cotopaxi	Latacunga	Belisario Quevedo	Puente de Illuchi, Vía Latacunga - Salcedo [antigua E-35].	SOCAVAMIENTO	--	04/03/2022	Ninguna
12	Chimborazo	Alausí	Huigra	Pagma, vía Huigra - El Triunfo [E-47]	DESLIZAMIENTO	---	02/03/2022	Ninguna
13	El Oro	Zaruma	Malvas	Goldmin, km 75, Vía Zaruma - Atahualpa - Pasaje [E585]	DESLIZAMIENTO	--	03/03/2022	Ninguna
14	Bolívar	San Miguel	San Vicente	vía a San Vicente - Ungubi	DESLIZAMIENTO	---	01/02/2022	Ninguna
15	Pichincha	Quito	La Argelia	Av. Simón Bolívar	DESLIZAMIENTO	---	24/02/2022	Ninguna
16	Pichincha	Rumiñahui	Sangolquí	Salcoto y Carretera Panamericana	INUNDACIÓN	--	17/02/2022	Ninguna
17	Chimborazo	Alausí	Huigra	Por el puente dos bocas, vía Alausí - Huigra - El Triunfo [E47].	DESLIZAMIENTO	80	14/02/2022	Ninguna
18	Pichincha	Quito	Belisario Quevedo	La Gasca	ALUVIÓN	6000	31/01/2022	Ninguna
19	Cotopaxi	Pujilí	Pilaló	Caserío Pilaló, Tinieblas, Km 94, vía Pujilí - La Mana [E30].	DESLIZAMIENTO	---	29/01/2022	Ninguna
20	Chimborazo	Guano	Guanando	Km 35, vía Cahuaji - Pillate - Cotaló [E-304].	DESLIZAMIENTO	20	28/01/2022	Riobamba - Mocha - Baños
21	Chimborazo	Guano	La Matriz	Barrios La Merced, La Dolorosa del cementerio, Magdalena, Santa Anita, Central, San Pedro, La Inmaculada, San Roque, María de Los Angeles, Espiritu santo, La Dolorosa Centro, Balneario Los Elenes	ALUVIÓN	9000	11/12/2021	Ninguna
22	Bolívar	Guaranda	Guanujo	Chaquisca, vía Guanujo-Las Cochas	DESLIZAMIENTO	30	09/11/2021	Ninguna
23	Zamora Chinchipe	Zamora	Cumbaratza	Tunantza Alto, vía Timbara Bajo - Timbara Alto.	COLAPSO ESTRUCTURAL	---	15/10/2021	Ninguna
24	Orellana	Francisco de Orellana	San José de Guayusa	15 km, vía a la Comunidad Sardinas.	SOCAVAMIENTO	80	20/07/2021	Ninguna
25	Morona Santiago	Morona	Alshi (cabecera en 9 de Octubre)	Puente Salado Grande, vía Macas - Riobamba - tramo 9 de Octubre - Cebadas [E46].	DESLIZAMIENTO	60	20/07/2021	Ninguna
26	Tungurahua	Patate	Patate, cabecera cantonal	Puñapí, vía Puñapí - Baños.	DESLIZAMIENTO	--	19/06/2021	Ninguna
27	Morona Santiago	Morona	Alshi (cabecera en 9 de Octubre)	Km 78, vía Macas - Riobamba E46]	DESLIZAMIENTO	60	12/06/2021	Ninguna
28	Morona Santiago	Limón Indanza	General Leonidas Plaza Gutiérrez (Limón), cabecera cantonal	Cerro Bosco, vía Gualaceo - Limón (Segundo Orden).	DESLIZAMIENTO	50	16/05/2021	Ninguna
29	Chimborazo	Guano	Guanando	Km 35, vía Cahuaji - Pillate - Cotaló [E-304].	DESLIZAMIENTO	20	28/04/2021	Ninguna
30	Azuay	Nabón	Nabón, cabecera cantonal	Rosas, Bellavista, Tamboloma, Chunazana.	DESLIZAMIENTO	100	14/03/2021	Ninguna
31	Morona Santiago	Gualaquiza	El Rosario	El Aguacate, vía Sig-Sig - Chiguinda - Gualaquiza [E594]	DESLIZAMIENTO	50	23/09/2020	Piñas - Portovelo - Zaruma

Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos - No. 0133

Fecha y Hora de actualización: martes, 08 de marzo de 2022 - 09:27:51 / Página 14 de 16

VÍAS DE TERCER ORDEN:

33 vías de tercer orden cerradas

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Peligroso	Afectación (metros lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
1	El Oro	Pasaje	Progreso	Palo Marcado, vía Palo Marcado - Progreso	DESLIZAMIENTO	15	07/03/2022	Ninguna
2	Bolívar	Las Naves	Las Naves	vía Las Naves - Voluntad de Dios	DESLIZAMIENTO	15	06/03/2022	Ninguna
3	Zamora Chinchipe	Zamora	Timbara	Romerillos Alto	ALUVIÓN	---	05/03/2022	Ninguna
4	El Oro	Portovelo	Salatí	La Tira, Vía Salatí - Ambocas	DESLIZAMIENTO	30	05/03/2022	Ninguna
5	Imbabura	Cotacachi	Cuellaje	San Antonio	DESLIZAMIENTO	--	05/03/2022	Ninguna
6	El Oro	Piñas	Piñas Grande	Piñas Grandes, vía Piñas Grande - Cabecera cantonal	DESLIZAMIENTO	40	05/03/2022	Ninguna
7	El Oro	Piñas	Piñas Cabecera cantonal	La Garganta, Vía Piñas - Saracay [E-585]	DESLIZAMIENTO	30	05/03/2022	Ninguna
8	El Oro	Zaruma	Salvias	Ortega Alto, Vía Ortega alto - Ortega bajo	INUNDACIÓN	--	05/03/2022	Ninguna
9	Loja	Chaguarpamba	Chaguarpamba	Surapo vía a Chiringo	DESLIZAMIENTO	---	04/03/2022	Ninguna
10	Cotopaxi	Pujilí	Angamarca	Teodasin, ref. De Angamarca 30 minutos vía a Zumbahua	DESLIZAMIENTO	70	05/03/2022	Ninguna
11	Cotopaxi	Sigchos	Sigchos	Toachi, vía Yaló - Sigchos.	DESLIZAMIENTO	--	04/03/2022	Ninguna
12	Chimborazo	Pallatanga	Pallatanga	Vía San Juan de Trigoloma - Tablarrumi.	DESLIZAMIENTO	--	04/03/2022	Ninguna
13	El Oro	Portovelo	Portovelo	Bueno Aires	DESLIZAMIENTO	---	02/03/2022	Ninguna
14	El Oro	Piñas	Piñas, La Matriz	El Palto, vía El Palto - La Libertad	DESLIZAMIENTO	---	03/03/2022	Ninguna
15	Cotopaxi	Latacunga	Toacaso	Planchaloma, barrio Cuicuno.	DESLIZAMIENTO	---	01/03/2022	Ninguna
16	Tungurahua	Ambato	Celiano Ponce	Calle Las tres Carabelas e Isidro Viteri	COLAPSO ESTRUCTURAL	10	28/02/2022	Ninguna
17	Cotopaxi	Sigchos	Chugchilán	Km 17, vía Sigchos - Chugchilán	DESLIZAMIENTO	--	04/02/2022	Ninguna
18	Los Ríos	Babahoyo	La Unión	Rcto. Los Beldacos - Río Santa Rosa	INUNDACIÓN	200	28/01/2022	Ninguna
19	Chimborazo	Pallatanga	Pallatanga, cabecera cantonal	Balazul caserío, vía Jalubí	DESLIZAMIENTO	40	26/01/2022	Ninguna
20	El Oro	Zaruma	Zaruma cabecera cantonal	29 de noviembre	HUNDIMIENTO	---	15/12/2021	Ninguna
21	El Oro	Zaruma	Zaruma cabecera cantonal	10 de agosto	HUNDIMIENTO	---	15/12/2021	Ninguna
22	El Oro	Zaruma	Zaruma cabecera cantonal	Colon	HUNDIMIENTO	---	15/12/2021	Ninguna
23	Imbabura	Ibarra	Lita	Río verde Alto, vía Lita - Río verde Alto	DESLIZAMIENTO	50	18/12/2021	Ninguna
24	Imbabura	San Miguel De Urcuqui	La Merced De Buenos Aires	San José	DESLIZAMIENTO	70	14/12/2021	Ninguna
25	Morona Santiago	Morona	Sinaí	Nueva alianza	INUNDACIÓN	7000	18/05/2021	Ninguna
26	Morona Santiago	Morona	Sinaí	Playas de San Luis, vía Santa María Tunants-Playas de San Luis-Quinta Cooperativa	INUNDACIÓN	3884	02/05/2021	Ninguna
27	Azuay	Cuenca	Nulti	Pasto Romero, vía al centro Parroquial	DESLIZAMIENTO	--	16/04/2021	Ninguna
28	Chimborazo	Chunchi	Chunchi, cabecera cantonal	Armenia, Río Guataxi afluente del río Chanchán	DESLIZAMIENTO	--	12/02/2021	Ninguna
29	Chimborazo	Chunchi	Chunchi, cabecera cantonal	Armenia	DESLIZAMIENTO	--	20/01/2021	Ninguna
30	Chimborazo	Chunchi	Chunchi, cabecera cantonal	Guilliloma - Kullpa - Armenia	HUNDIMIENTO	--	26/12/2020	Ninguna
31	Morona Santiago	Palora	Cumandá (Cab. en Colonia Agrícola Sevilla del Oro)	Puente sobre el río Charuyaku	COLAPSO ESTRUCTURAL	--	23/10/2020	Palora-Puyo-Cumandá

Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos - No. 0133

Fecha y Hora de actualización: martes, 08 de marzo de 2022 - 09:27:51 / Página 15 de 16

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Peligroso	Afectación (metros lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
32	Tungurahua	Quero	Quero, cabecera cantonal	San Vicente, vía Quero - Pelileo	SOCAVAMIENTO	--	13/07/2020	Ninguna
33	Tungurahua	Quero	Quero, cabecera cantonal	Quiambe, vía Quero - Rumipamba	SOCAVAMIENTO	--	13/07/2020	Ninguna

20 vías de tercer orden parcialmente habilitadas

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Peligroso	Afectación (metros lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
1	Cañar	Cañar	General Morales	Pucango	DESLIZAMIENTO	70	07/03/2022	Ninguna
2	El Oro	Zaruma	Huertas	Quizpe, Vía Quizpe - Muluncay	DESLIZAMIENTO	10	05/03/2022	Ninguna
3	El Oro	Zaruma	Sisao	Sinsao, Vía Sinsao - El Roble	DESLIZAMIENTO	30	05/03/2022	Ninguna
4	Imbabura	Otavalo	Selva Alegre	San Miguel de Pamplona vía, Otavalo - Selva Alegre [E29]	DESLIZAMIENTO	20	26/02/2022	Ninguna
5	Imbabura	Ibarra	Lita	El Arenal vía, Lita - el Arenal	DESLIZAMIENTO	50	06/02/2022	Ninguna
6	Chimborazo	Pallatanga	Pallatanga	Caserío Balazul, vía Jalubí - las Rosas	DESLIZAMIENTO	40	25/01/2022	Ninguna
7	Morona Santiago	Sucúa	Asunción	Barrio la Laguna, vía Sucúa-Asunción	ALUVIÓN	30	22/12/2021	Ninguna
8	Tungurahua	Baños De Agua Santa	Lligua	Capa Rosa, vía Lligua - Baños.	ALUVIÓN	150	22/08/2021	Ninguna
9	Napo	El Chaco	Sardinas	Quebrada Yaucana	ALUVIÓN	--	23/07/2021	Ninguna
10	Napo	El Chaco	Oyacachi	Oyacachi, vía a Jariyacu-Huashahuacu	DESLIZAMIENTO	--	20/07/2021	Ninguna
11	Morona Santiago	Gualaquiza	Nueva Tarquí	El Candi	HUNDIMIENTO	800	26/05/2021	Ninguna
12	Morona Santiago	San Juan Bosco	Santiago de Pananza	Centro Parroquial de Pananza	HUNDIMIENTO	10	20/05/2021	Ninguna
13	Tungurahua	Patate	Patate, cabecera cantonal	Puñapí, vía alterna Baños - Patate	DESLIZAMIENTO	80	18/05/2021	Ninguna
14	Chimborazo	Riobamba	Quimiag	Sector Balcashí, vía Quimiag - Chambo	SOCAVAMIENTO	--	06/03/2021	Ninguna
15	Morona Santiago	Santiago	Copal	Puente sobre el río Malo	COLAPSO ESTRUCTURAL	--	29/01/2021	Ninguna
16	Santo Domingo De Los Tsáchilas	Santo Domingo	Valle Hermoso	Sector Sarayacu.	COLAPSO ESTRUCTURAL	--	15/01/2021	Ninguna
17	Morona Santiago	Morona	Sevilla Don Bosco	Santa Rosa	INUNDACIÓN	30	21/06/2020	Méndez-Bella Unión-La Dolorosa-Copal
18	Morona Santiago	San Juan Bosco	Santiago de Pananza	varios sectores	DESLIZAMIENTO	860	02/04/2020	Ninguna
19	Pichincha	Quito	Turubamba	Guamaní Alto - quebrada Caupicho, desde el puente de la av. Susana Letor hasta el puente de Guajaló	SOCAVAMIENTO	15	01/02/2020	Ninguna
20	Pichincha	Quito	Turubamba	Guamaní Alto - quebrada Caupicho, desde el puente de la av. Susana Letor hasta el puente de Guajaló	SOCAVAMIENTO	15	01/02/2020	Ninguna

4. Declaratorias emitidas por el SNGRE (vigentes en orden cronológico)

Evento peligroso	Nivel de alerta	Fecha de vigencia	Documento
 Movimiento en masa Barrios Rosas, Bellavista, Tamboloma y Rosario de la parroquia Nabón, cantón Nabón, provincia de Azuay	Naranja	23/11/2021	Resolución No. SNGRE-171-2021
 Socavamiento por la erosión del río Coca y sus afluentes - El Chaco.	Roja	21/05/2021	Resolución No. SNGRE-058-2021

Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos - No. 0133

Fecha y Hora de actualización: martes, 08 de marzo de 2022 - 09:27:51 / Página 16 de 16

	Actividad Volcánica Sangay: Caída de ceniza Provincia de Chimborazo	Amarilla	16/06/2020	Resolución No. SNGRE-045-2020
	Aumento de sedimentos volcánicos Río Upano- Parroquias Sinaí y Sevilla de Don Bosco, cantón Morona, Morona Santiago	Amarilla	05/12/2019	Resolución No. SNGRE-140-2019
	Incendios Forestales Imbabura, Carchi, Pichincha, Chimborazo, Guayas, El Oro y Loja	Amarilla	19/09/2019	Resolución No. SNGRE-111-2019
	Incremento de lluvias e inundaciones Guayas, El Oro, Sto. Domingo, Esmeraldas, Manabí y Los Ríos y Bolívar, cantón Chillanes, San José del Tambo.	Amarilla	16/07/2019	Resolución No. SNGRE-066-2019
	Fenómeno El Niño (ENOS) Provincias del Litoral e Insular	Amarilla	10/01/2019	Resolución No. SNGRE-005-2019
	Deslizamiento San José de Alluriquín, Santo Domingo de Los Tsáchilas	Amarilla	17/10/2018	Resolución No. SGR-006-2018
	Incremento Actividad Volcánica del Sierra Negra, Galápagos	Amarilla	16/01/2018	Resolución No. SGR-009-2018
	Deslizamiento Sector las Juanitas, Quinindé, Esmeraldas	Naranja	12/05/2016	Resolución No. SGR-060-2016
	Sismo 7.8 Pedernales, Manabí	Roja	17/Abril/2016	Resolución No. SGR-048-2016
	Incremento Actividad Volcánica del Chiles - Cerro Negro, Carchi	Amarilla	01/10/2014	Resolución No. SGR-049-2014
	Deslizamiento San José de Atahualpa, El Oro	Naranja	08/05/2014	Resolución No. SGR-012-2014
	Incremento Actividad Volcánica del Reventador, Napo	Naranja	27/03/2014	Resolución No. SGR-008-2014

Declaratorias de Zonas de Riesgos		Fecha de vigencia	Documento
	Inundaciones Babahoyo, Los Ríos	11/12/2019	Resolución No. SGR-149-2019
	Hundimiento, Zaruma, El Oro	07/03/2017	Resolución No. SGR-029-2015

Elaborado por: Jorge Dután.- Operador Nacional de Turno 24/7 - Sala de Situación y Monitoreo Samborondón
Revisado por: Stalin Jiménez.- Analista de Monitoreo de Turno 24/7 - Sala de Situación y Monitoreo Samborondón.
Emitido por: Jorge Dután.- Operador Nacional de Turno 24/7 - Sala de Situación y Monitoreo Samborondón.