

Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos - No. 0138

Fecha y Hora de actualización: jueves, 10 de marzo de 2022 - 22:08:03 / Página 1 de 20

Periodo de Monitoreo:

Desde: 14H00 10/03/2022

Hasta: 22H00 10/03/2022

1. Monitoreo de amenazas naturales y antrópicas

- Amenaza en desarrollo, posible desencadenamiento de eventos peligrosos.
- Amenaza en incremento y probable materialización inminente.
- Amenaza dentro de los parámetros normales.



PELIGRO VOLCÁNICO

Ubicación		Nivel de alerta declarada	Situación actual	Valoración actual
	Volcán Reventador, Napo	NARANJA	18:00 Mediante cámaras ECU911 se visualiza el volcán nublado y sin novedades	●
	Volcán Chiles-Cerro Negro, Carchi	AMARILLA	18:00 Mediante cámaras ECU911 se visualiza el volcán nublado.	●
	Volcán Cotopaxi	SIN ALERTA	18:00 Mediante cámaras ECU911 se visualiza el volcán nublado y sin novedades	●
	Volcán Tungurahua	SIN ALERTA	18:00 Mediante cámaras ECU911 se visualiza el volcán nublado y sin novedades	●
	Volcán Sierra Negra, Galápagos	AMARILLA	18:05 Mediante cámaras ECU911 se visualiza el volcán nublado y sin novedades	●
	Volcán Sangay, Morona Santiago	AMARILLA	16:45 Desde las 16h00 TL, la estación sísmica SAGA registra una señal de tremor relacionada a la actividad eruptiva del Sangay. La amplitud de la señal es baja comparado con episodios anteriores del volcán, y seguramente representa una leve emisión de ceniza.	●
	Volcán Wolf, Galápagos	SIN ALERTA	12:17 Se continúan presentando anomalías termales en imágenes satelitales debido a la presencia de flujos de lava.	●



PELIGRO POR INCREMENTO DE CAUDALES DE RÍOS

07 ríos desbordados				
Provincia	Cantón	Parroquia	Sector	Nombre del río
Bolívar	Caluma	Caluma, Cabecera Cantonal	Zona Alta	Caluma
Cotopaxi	Pujilí	Tingo	Tingo	Río Pilaló
Cotopaxi	La Maná	Pucayacu	Pucayacu	Río Quindigua
Guayas	Coronel Marcelino Maridueña	Coronel Marcelino Maridueña (San Carlos), Cabecera Cantonal	Sector Maravillas, Recinto Resistencia, La Isla, Producción Agrícola, Los Guayacanes	Chimbo
Guayas	Naranjito	Naranjito, Cabecera Cantonal	Recinto Rocafuerte	Chimbo
Los Ríos	Babahoyo	La Unión	Rcto. Las Malvinas	La Clementina
Los Ríos	Babahoyo	Clemente Baquerizo	El Palmar	San Pablo

19 ríos con tendencia a aumentar de nivel				
Provincia	Cantón	Parroquia	Sector	Nombre del río
Bolívar	Echeandía	Echeandía, Cabecera Cantonal	Centro	Soloma
Bolívar	Caluma	Caluma, Cabecera Cantonal	Centro	Caluma
Bolívar	Guaranda	San Luis de Pambil	La Playita	Suquibi
Bolívar	Las Naves	Las Naves	Centro	Naves Chico
Bolívar	Las Naves	Las Naves	Zona baja y media	Suquibi

Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos - No. 0138

Fecha y Hora de actualización: jueves, 10 de marzo de 2022 - 22:08:03 / Página 2 de 20

Chimborazo	Alausí	Huigra	Huigra	Chanchán
Guayas	General Antonio Elizalde (Bucay)	General Antonio Elizalde (Bucay), Cabecera Cantonal	Enrique Valdez	Chimbo
Guayas	Coronel Marcelino Maridueña	Coronel Marcelino Maridueña (San Carlos), Cabecera Cantonal	La Modelo, Producción Agrícola Sur	Chanchan
Guayas	Coronel Marcelino Maridueña	Coronel Marcelino Maridueña (San Carlos), Cabecera Cantonal	Recint Barranco Alto	Barranco Alto
Guayas	El Triunfo	El Triunfo, Cabecera Cantonal	Sector Payo y sector Manuel de J.Calle	Rio bulu bulu
Los Ríos	Babahoyo	La Unión	Los Beldacos	Santa Rosa
Los Ríos	Babahoyo	Febres Cordero (Las Juntas) (Cab. en Mata de Cacao)	Rcto. Isla María	Las Juntas
Los Ríos	Ventanas	Zapotal	Zapotal	El Lechugal
Los Ríos	Valencia	La Unión	Las Burbujas	San Pablo
Los Ríos	Babahoyo	La Unión	La Puntilla	Pita
Los Ríos	Buena Fé	San Jacinto de Buena Fé, Cabecera Cantonal	Pto. Bajaña	Pto. Bajaña
Los Ríos	Urdaneta	Catarama, Cabecera Cantonal	Catarama	Catarama
Los Ríos	Babahoyo	Babahoyo, Cabecera Cantonal Y Capital Provincial	Camilo Ponce	Babahoyo
Orellana	Francisco de Orellana	Inés Arango (Cabecera en Western)	Comunidad Shuar Nunkui	Shiripuno



PELIGRO POR PRESENCIA DE INCENDIOS FORESTALES

00 incendios activos

Provincia	Cantón	Parroquia	Sector	Afectación (Ha)
--	---	--	--	--

00 incendios controlados

Provincia	Cantón	Parroquia	Sector	Afectación (Ha)
--	--	--	--	--



PELIGRO POR APERTURA Y/O COLAPSO DE PRESAS Y REPRESAS

Recurso	Cota mínima	Cota Actual	Cota máxima	Hora de corte	Valoración
Molino, Azuay	1970.00	---	1990.50	---	--
Mazar, Azuay	2138.05	---	2153.45	---	--
Daule Peripa, Guayas	70.00	78.14	85.00	06:44	●
Central Baba, Los Ríos	114.00	116.21	117.00	06:44	●
La Esperanza, Manabí	53.40	59.61	66.00	08:57	●
Poza Honda, Manabí	91.50	101.35	106.50	08:57	●
Multipropósito Chone, Manabí	48.00	60.90	68.50	08:57	●
Agoyán, Tungurahua	1645.00	---	1651.00	---	---
Pucará-Pisayambo, Tungurahua	3541.00	---	3565.00	---	---

Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos - No. 0138

Fecha y Hora de actualización: jueves, 10 de marzo de 2022 - 22:08:03 / Página 3 de 20



SITUACIÓN HIDROMETEOROLÓGICA




Fig. 1: Mapa de nivel de amenaza meteorológica

Boletín Meteorológico Nro. 008

Vigencia: desde 19H00 del 06 hasta 22H00 del 11 de marzo 2022

Durante los próximos días, continuará la presencia de lluvias de variable intensidad en el país, en las zonas de mayor nivel de amenaza (color naranja del mapa) tendremos también presencia de tormentas. Es posible que los eventos más intensos se presenten al interior del Litoral, así como al centro y norte de la Amazonía.

ZONAS AFECTADAS

- Litoral: las lluvias más intensas se presentarán al interior y sur de la región; mayor énfasis en: Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Los Ríos, Guayas, y ciertas zonas de Manabí y El Oro.
- Callejón Interandino: precipitaciones de variable intensidad a lo largo de la región; especialmente en provincias del norte y centro.
- Amazonia: las lluvias intensas serán dispersas en toda la región y estarán acompañadas en varios casos de tormentas, en la estribación de cordillera las lluvias serán recurrentes; episodios de mayor intensidad se podrían presentar en la zona norte y estribación de cordillera

FUENTE: INAMHI



PELIGRO SÍSMICO

Hora Local	Magnitud	Profundidad	Cercano a	Sentido por la población
--	--	--	--	--

2. Monitoreo de eventos peligrosos (emergencias y desastres)

ZONA 1



Colapso estructural

Localización:	Esmeraldas/ San Lorenzo/ San Lorenzo/ Las Delicias
Antecedentes:	El 08/03/2022, Uprea Esmeraldas informa que debido a vetustez, se ha colapsado un puente de madera peatonal.
Situación actual:	El evento se encuentra bajo evaluación.
Afectaciones:	1 bien público (puente peatonal).
Acciones de respuesta:	Se coordinó con Prefectura Esmeraldas la rehabilitación del puente.
Fuentes de información:	SNGRE Esmeraldas/ SNGRE Unidad de Monitoreo Esmeraldas



Desplazados Forzosos

Localización:	Esmeraldas/ San Lorenzo/ Mataje/ Mataje - San Lorenzo
Antecedentes:	El 08/03/2022, debido a enfrentamientos de grupos armados en la zona de Mataje, se ha suscitado el desplazamiento de varias personas de la parroquia.
Situación actual:	COE Cantonal Activo, se realiza levantamiento de información para brindar atención a las personas desplazadas.
Afectaciones:	Las Mercedes (6 familias, 20 personas.) La Magdalena (13 familias, 34 personas.) 3 de Julio (2 familias, 8 personas.)
Acciones de respuesta:	GAD Cantonal San Lorenzo continúa realizando el levantamiento de información, se encuentran suspendidos los servicios de Centros Infantiles y modalidad CNH, se activó el COE Cantonal San Lorenzo.

Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos - No. 0138

Fecha y Hora de actualización: jueves, 10 de marzo de 2022 - 22:08:03 / Página 4 de 20

	<p>Resoluciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Activar las mesas de trabajos 2, 4 y 5. - Por el medio correspondiente, coordinar la rehabilitación del puente peatonal que conecta las comunidades, Las Delicias con Valverde. - Solicitar AH para la complementariedad al SNGRE y este a su vez realice las coordinaciones a través de la MTT4. - Solicitar al SNGRE coordinación con el PMA, la entrega de asistencia humanitaria. - se espera un análisis para declaratoria de emergencia por parte del GAD Cantonal - Se activó MTT4 Cantonal con la presencia de ACNUR, PMA, HIAS, MINEDUC, SNGRE Uprea Esmeraldas / SNGRE Unidad de Monitoreo Esmeraldas.
Fuentes de información:	SNGRE Uprea Esmeraldas / SNGRE Unidad de Monitoreo Esmeraldas.

ZONA 2



Inundación

Localización:	Pichincha / Mejía/ Alóag / Sector del km 2.5 -Tras el UPC de Alóag
Antecedentes:	El 08/03/2022, producto de lluvias se reporta el desbordamiento de la Quebrada Seca
Situación actual:	Continúan con los trabajos de limpieza de los escombros en el sitio.
Afectaciones:	<ul style="list-style-type: none"> • 1 vía de segundo orden cerrada • 4 bienes públicos afectados (1 UPC y 3 vehículos Policiales) • 2 vivienda afectadas • 4 bienes privados afectados (vehículos particulares) • 6 personas evacuadas (hacia familias acogientes)
Acciones de respuesta:	Cuerpo de Bomberos de Mejía y Policía Nacional confirmaron el evento y colaboraron con la evacuación de los vehículos y las personas hacia un área segura y GAD Cantonal realiza los trabajos de limpieza de los escombros; así como el levantamiento de evaluación de daños.
Fuentes de información:	GAD Provincial/PPNN/CBM/ SNGRE Unidad de Monitoreo Pichincha



Socavamiento

Localización:	Napo/El Chaco/Gonzalo Díaz De Pineda (El Bombón)/San Rafael, Piedra Fina, San Luis, vía Y de Baeza-Lago Agrío [E45].
Antecedentes:	Debido al proceso erosivo desarrollado desde febrero del 2020, el río Quijos (Alto Coca) mantiene en riesgo a varias viviendas y sectores estratégicos como la Red Estatal Vial E45, Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, tuberías de SOTE, Poliducto Shushufindi - Quito y OCP.
Situación actual:	OCP Ecuador continúa realizando acciones de remediación del derrame, el crudo, realiza entrega de agua y kits alimenticios de acuerdo a los estándares emitidos por SNGRE. Desde el 07/02/2022, OCP retomó el bombeo una vez culminada la reparación de la tubería.
Afectaciones:	<ul style="list-style-type: none"> - 05/03/2022, 1 familia evacuada - 04/03/2022, dos familias evacuadas. - 19/01/2022, una familia evacuada (1 persona). - 05/01/2022, evacuación de enseres de 3 familias (ya se encontraban 2 familias evacuadas días anteriores y la tercera familia continúa viviendo en su vivienda). - 20/12/2021, 1 familia (10 personas) evacuadas. - 13/12/2021, rotura de la tubería de poliducto. - 10/12/2021, población de San Rafael sin energía eléctrica. - 03/12/2021, puente sobre el río Piedra Fina 2 en riesgo. - 21/11/2021, 1 tubería de agua afectada. - 19/05/2021, 1 puente destruido (puente denominado Ventana 2). - 18/05/2021, 2 viviendas destruidas (las familias fueron las evacuadas en febrero del 2021). - 10/03/2021, 1 bien afectado (tanque de agua). - 27/02/2021, 2 familias damnificadas y evacuadas a alojamiento temporal. Actualmente están en arriendo por sus propios medios; 2 viviendas presentaron fisuras. - 22/10/2020, 1 puente destruido (puente sobre el río Montana). - 06/05/2020, 2 familias afectadas, 2 viviendas afectadas. - 07/04/2020, 3 bienes afectados (tuberías del SOTE, Poliducto Shushufindi- Quito y al OCP). - Afectación vial: las pérdidas y afectaciones relevantes en vías ocurrieron con un total de 875 metros de la vía E45.

Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos - No. 0138

Fecha y Hora de actualización: jueves, 10 de marzo de 2022 - 22:08:03 / Página 5 de 20

	- Afectación agropecuaria: durante algunos meses se ha identificado 100 ha de superficie agrícola perdida, 63 porcinos y 3000 tilapias perdidas y afectación a 385 bovinos.
Acciones de respuesta:	OCP Ecuador ha realizado entrega de 4 kit alimenticios y 82 galones de agua a la fecha en Piedra Fina 2 de la parroquia Gonzalo Díaz de Pineda. OCP Ecuador en compensación se encuentra construyendo un galpón de aves donde la familia afectada por la contaminación. En San Rafael, OCP Ecuador junto a MAATE realiza la inspección en relación a las actividades de revegetación.
Fuentes de información:	MSP/OCP Ecuador/SNGRE CZ2 Umeva Napo-Orellana

ZONA 3



Inundación

Localización:	Cotopaxi / Pujilí / Tingo / Siete Ríos y Macuchi.
Antecedentes:	El 30/01/2022, a causas de las lluvias se produjo el desbordamiento de un estero provocando afectación a varias viviendas del sector.
Situación actual:	Se realizó una inspección de riesgos de un predio para un posible reasentamiento de familias del sector de Siete Ríos.
Afectaciones:	<ul style="list-style-type: none"> - 3 familias (6 personas albergadas en Macuchi casa comunal). - 6 familias (29 personas se encuentran con familias acogientes). - 1 bien público afectado. - 19 familias afectadas (44 personas). - 15 familias damnificadas (42 personas). - 20 viviendas afectadas - 6 viviendas destruidas - 35 metros de vía afectada (perdida de cuneta y señalización vertical, socavación por crecida de río). - La vertiente de donde se abastecía la población de agua se encuentra afectada al 100%.
Acciones de respuesta:	SNGRE monitorea el evento y conjuntamente con la Gobernación de Cotopaxi y MIDUVI, realizaron una inspección de riesgos de un predio para un posible reasentamiento de familias del sector de Siete Ríos.
Fuentes de información:	UGR GAD La Mana / SNGRE Unidad de Monitoreo Chimborazo y Unidad de Preparación y Respuesta



Inundación

Localización:	Cotopaxi / La Maná / Pucayacu/ Caserío Pucayacu.
Antecedentes:	El 07/03/2022, debido a las lluvias registradas en el sector se produjo el desbordamiento del río Quindigua ocasionando inundaciones en varios sectores.
Situación actual:	Se mantienen las familias en los 3 sitios de alojamiento temporal activos distribuidos de la siguiente manera: <ul style="list-style-type: none"> - Unidad Educativa Pucayacu, 8 familias 32 personas - Junta de Agua, 3 familias 2 personas - Centro de Desarrollo Integral (CDH), 1 familia 1 persona Al momento el caudal del Río Quindigua esta con tendencia a disminuir de nivel
Afectaciones:	<ul style="list-style-type: none"> - 5 metros de vía afectada - 12 familias en alojamientos temporales activos (35 personas) - 10% de la tubería de agua potable, alcantarillado y saneamiento de la calle Eliseo Ibáñez.
Acciones de respuesta:	SNGRE monitorea el evento y realiza una verificación y actualización de familias en los alojamientos temporales activos.
Fuentes de información:	UGR GAD La Mana / SNGRE Unidad de Monitoreo Chimborazo y Unidad de Preparación y Respuesta

Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos - No. 0138

Fecha y Hora de actualización: jueves, 10 de marzo de 2022 - 22:08:03 / Página 6 de 20



Socavamiento

Localización:	Chimborazo / Alausí / Sibambe / Pepinales, vía Alausí - Huigra [E-47]
Antecedentes:	El 06/03/2022, a causa de las fuertes lluvias se produjo el represamiento del río Sunticay y posterior socavamiento que afecta totalmente la vía de segundo orden. Vía alterna para vehículos livianos: Pepinales - Chilcapamba. La vía se encuentra cerrada
Situación actual:	La vía se encuentra cerrada
Afectaciones:	-
Acciones de respuesta:	UGR GADC Alausí confirmó el evento. SNGRE monitorea el evento y coordinó con MTOP los trabajos de reparación de la vía.
Fuentes de información:	UGR GADC Alausí / MTOP / SNGRE Unidad de Monitoreo Tungurahua

ZONA 4



Deslizamiento

Localización:	Santo Domingo de los Tsáchilas/Santo Domingo/ Alluriquí /Varios sectores.
Antecedentes:	El 08/03/2022, a causas de las lluvias, se suscitaron varios deslizamientos de tierra y vegetación. Se reportan los siguientes sectores: recinto Dos Ríos, El Valle, Buenos Aires, El Pilatón, Vía Chiriboga, Mar de La Tranquilidad.
Situación actual:	Al momento la vía de tercer orden se encuentra habilitada en los siguientes sectores: recinto Dos Ríos, El Valle, El Pilatón, Vía Chiriboga.
Afectaciones:	- 1 persona herida - Al momento se registra 70 metros lineales.
Acciones de respuesta:	GAD Provincial, movilizó maquinaria para la limpieza y habilitación de la vía. Asimismo, se indicó que los trabajos continúan en los otros sectores afectados.
Fuentes de información:	GAD Parroquial/GAD Provincial/Unidad de Monitoreo Santo Domingo.

ZONA 5



Inundación

Localización:	Bolívar/Caluma/Caluma/Varios Sectores (Zona Alta, Malecón)
Antecedentes:	A causa de las lluvias registradas en la madrugada, se produjo el desbordamiento del río Caluma en la parte alta de la zona, afectando a terrenos y centro turístico el Acorazado.
Situación actual:	En horas de la mañana, se desarrolló una reunión de trabajo en el GAD, donde se formaron 4 grupos de trabajo para el levantamiento de información. Al momento los grupos de trabajo están reunidos, para dar a conocer el resultado de la evaluación y poder tomar decisiones. El río se encuentra bajando de nivel
Afectaciones:	---
Acciones de respuesta:	Personal del SNGRE Bolívar se encuentra en el lugar para apoyar en la coordinación de acciones. Gobernador de Bolívar llegó al lugar para realizar un recorrido por el sector.
Fuentes de información:	TEPOL, C.B., GAD, SNGRE Unidad de Monitoreo Bolívar.



Inundación

Localización:	Zonal 5 Los Ríos / Babahoyo / La Unión / La Puntilla - Brisas del Río - Los Robles - San Francisco - La Iglesia - Juan Sanalata
Antecedentes:	El 03/03/22, por causa de las lluvias acontecidas en la zona, se suscitó el desbordamiento del río "Clementina".
Situación actual:	Técnico de UGR Babahoyo, presidenta parroquial y teniente político de La Unión informan el desbordamiento del Río La Clementina en horas de la madrugada del 10/03/2022, afectando varias viviendas
Afectaciones:	45 viviendas afectadas 45 familias afectadas (14 familias con 17 personas se encuentran en familiar acogiente) 1 bien público afectado (puente)
Acciones de respuesta:	Tefe Político en compañía de presidenta parroquial realizaron recorridos en el sitio para verificación de afectaciones.

Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos - No. 0138

Fecha y Hora de actualización: jueves, 10 de marzo de 2022 - 22:08:03 / Página 7 de 20

UGR Babahoyo realizará levantamiento EVIN del sitio y en cuanto este se nos facilite se estará informando.
Cuerpo de Bomberos de Babahoyo La Unión colaboraron con la evacuación de las familias afectadas en el sitio.

Fuentes de información:



Inundación

Localización:	Los Ríos/Babahoyo / Febres Cordero/ El Palmar
Situación actual:	El 08/03/2022, se reportó el desbordamiento del río San Pablo, que ocasionó el ingreso y anegación de agua en varias viviendas del sector.
Afectaciones:	45 viviendas afectadas. 45 familias afectadas. 128 personas afectadas.
Acciones de respuesta:	GAD Cantonal Babahoyo realizó inspección, evaluación de afectaciones y entrega de ayuda humanitaria, adicional: las familias afectadas se mantienen en sus hogares.
Fuentes de información:	GAD Cantonal Babahoyo /SNGRE Unidad de Monitoreo Los Ríos.



Contaminación

Localización:	Guayas/ Guayaquil/Tarqui /Km 39 vía Perimetral a la altura del muelle de Tres Bocas
Antecedentes:	El 08/03/2022, a causa de un choque de una embarcación pesquera contra el muelle de bombeo para embarcar y desembarcar combustible de la Empresa Pública PETROECUADOR, se produce un derrame de combustible en el lugar, el cual fue contenido con barreras flotantes y aplicación de dispersantes.
Situación actual:	El evento se encuentra bajo evaluación
Afectaciones:	1 bien privado afectado 1 bien público afectado
Acciones de respuesta:	SNGRE coordinó con GAD Cantonal. GAD Cantonal coordinó con personal de MAE para la respectiva inspección.
Fuentes de información:	GAD Cantonal Guayaquil / SNGRE Unidad de Monitoreo Guayas



Inundación

Localización:	Guayas/ Crnel. Marcelino Maridueña / Crnel. Marcelino Maridueña, Cabecera Cantonal /Sector Maravilla- Recinto Resistencia, recinto Producción Agrícola Sur
Antecedentes:	El 08/03/2022, por lluvias registradas en la madrugada se produjo el desbordamiento del río Chimbo en el recinto Resistencia, afectando plantaciones de cultivos de cacao. Adicionalmente, se vio afectado un brazo del río Chanchán, causando la inundación de cultivos de cacao en dicho sector.
Situación actual:	GAD Cantonal indica que se encuentran trabajando con maquinaria pesada realizando limpieza y dragado para tratar de disminuir las afectaciones, al momento se mantiene el río Chimbo desbordado y el río Chanchán con tendencia alta.
Afectaciones:	Cultivos de cacao y verde (en fase de levantamiento)
Acciones de respuesta:	OOPP Municipal se encuentra realizando trabajos en el río Chimbo, recinto Nueva Unión. Prefectura del Guayas se encuentra realizando trabajos en el río Chanchán, recinto Producción Agrícola. 09/03/2022 Jefatura Política se movilizó al sitio a realizar la inspección y levantamiento de información. MSP: se movilizó al sitio con implementos de vacunación y brigadas médicas. GAD Provincial se movilizó al sitio con maquinarias para remover escombros. GAD Cantonal movilizó al sitio personal de concejalía a realizar inspección y levantamiento de información.
Fuentes de información:	Jefatura Política /GAD Cantonal Marcelino Maridueña / SNGRE Unidad de Monitoreo Guayas.

Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos - No. 0138

Fecha y Hora de actualización: jueves, 10 de marzo de 2022 - 22:08:03 / Página 8 de 20

ZONA 6



Deslizamiento

Localización:	Azuay/Cuenca/Chaucha/Jerez
Antecedentes:	El 08/03/2022, a causa de las lluvias se suscitó un deslizamiento de material pétreo en la vía de tercer orden, la misma que se encuentra cerrada.
Situación actual:	GAD Provincial informa que se realizan labores de limpieza de la vía, la misma continúa cerrada. Adicional reporta la caída de un poste de energía eléctrica
Afectaciones:	- 1 poste de energía eléctrica
Acciones de respuesta:	Maquinaria del GAD Provincial realiza labores de limpieza de la vía.
Fuentes de información:	GAD Provincial/SNGRE Unidad de Monitoreo Azuay-Cañar



Deslizamiento

Localización:	Azuay/Girón/Girón/Wishuloma
Antecedentes:	El 08/03/2022, a causa de las lluvias se suscitó un deslizamiento que afecta postes de energía eléctrica del sector.
Situación actual:	SNGRE luego del levantamiento de información, da a conocer que existe un movimiento de masa; se reportan 2 viviendas en la zona de riesgo que no presentan daños en las estructuras, las 2 familias que habitan las mismas evacuaron por precaución.
Afectaciones:	-2 postes de energía eléctrica -1 vivienda afectada
Acciones de respuesta:	Coordinador Zonal y técnico de reducción de riesgos del SNGRE CZ6 de forma conjunta con técnico de la Unidad de Gestión de Riesgos Girón realizaron recorridos por las diferentes zonas afectadas.
Fuentes de información:	UGR Girón/SNGRE Unidad de Monitoreo Azuay-Cañar



Deslizamiento

Localización:	Azuay/Nabón/Nabón/barrios Rosas, Bellavista, Tamboloma, Chunazana, Rosario.
Antecedentes:	El 14/03/2021, se reportó un movimiento de masa provocado por la filtración de agua de riego y la temporada lluviosa. El 23/11/2021, el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias declaró la Alerta Naranja por movimientos en masa en un área de 130,94 hectáreas que comprende los barrios Rosas, Bellavista, Chunazana, Tamboloma y Rosario.
Situación actual:	El 08/02/2022, técnico de la UGR Nabón reporta que se ha evacuado 1 vivienda más, adicional a las 42 viviendas ya reportadas. Adicional, en la vía de segundo orden Nabón - La Ramada, en el sector Trancapata, se produjo el colapso parcial de la mesa de la vía.
Afectaciones:	- 40 metros de vía afectados (vía parcialmente habilitada, sector Trancapata). - 43 familias integradas por 129 personas afectadas aproximadamente. - 60 metros de vía afectados (vía parcialmente habilitada). - 1 casa comunal afectada con cuarteaduras. - 42 viviendas afectadas (las familias evacuadas se encuentran en diferentes alojamientos). - Terminal terrestre con grietas en oficinas, gradas (cierre de operaciones). - Iglesia demolida por los daños estructurales presentados. - Centro de salud con fisuras, en evaluación permanente por parte del MSP.
Acciones de respuesta:	UGR Nabón se mantiene en continuo monitoreo de la zona afectada. Obras Públicas del Municipio de Nabón realizó la señalización de la vía.
Fuentes de información:	SNGRE CZ6 Unidad de Monitoreo Azuay-Cañar/UGR Nabón.

Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos - No. 0138

Fecha y Hora de actualización: jueves, 10 de marzo de 2022 - 22:08:03 / Página 9 de 20

ZONA 7



Deslizamiento

Localización:	El Oro/Chilla/Chilla, cabecera cantonal/Carabota
Antecedentes:	UGR del GAD Cantonal de Chilla mediante evaluación realizada, informa que producto de las lluvias suscitadas en horas de la madrugada del 10/03/2022, se registró un deslizamiento en la parte posterior de una vivienda
Situación actual:	El evento se encuentra bajo evaluación
Afectaciones:	- 1 vivienda afectada. - 1 familia de 5 personas afectadas en su domicilio.
Acciones de respuesta:	UGR del GAD Cantonal de Chilla confirmó el evento y realizó evaluación. OOPP del GAD Cantonal realiza limpieza y retira el material deslizado del sitio.
Fuentes de información:	SNGRE Unidad de Monitoreo El Oro / GAD Cantonal de Chilla



Deslizamiento

Localización:	El Oro/Piñas/La Susaya/Via La Cruz
Antecedentes:	El 05/03/2022, por lluvias suscitadas en horas de la tarde, se produjo un deslizamiento que afecta a una vivienda.
Situación actual:	COE Cantonal de Piñas se encuentra en sesión permanente y activo. Adicional, se informa que el GAD Cantonal declaró en situación de emergencia vial dentro del casco urbano.
Afectaciones:	- 1 vivienda afectada temporalmente no habitable. - 1 familia de 4 personas damnificadas en casa acogiente
Acciones de respuesta:	Plenaria del COE Cantonal de Piñas se reunió el 08/03/2022 por las emergencias presentadas a causa de la época lluviosa, donde analizaron situación y coordinaron acciones emergentes. OOPP del GAD Cantonal de Piñas realiza trabajos de limpieza de la vía de tercer orden. SNGRE en conjunto con Comisario de Policía Nacional, UGR y Acción Social del GAD Cantonal de piñas realizó entrega de asistencia humanitaria a familia damnificada.
Fuentes de información:	SNGRE Unidad de Monitoreo El Oro / SNGRE Uprea El Oro.



Aluvión

Localización:	Loja/Loja/Gualel/Gualel
Antecedentes:	Por lluvias registradas en la tarde del martes 08/03/2022, se registró un aluvión en el sector.
Situación actual:	Al momento se reporta 1 vivienda destruida donde habitaba 01 familia la misma que fue movilizada a casa de familia acogiente. La vía de segundo orden se mantiene cerrada al tránsito vehicular y debido al colapso de los postes de alumbrado público, el sector no cuenta con servicio de energía eléctrica
Afectaciones:	- Vía de segunda orden cerrada en su totalidad. - 03 viviendas de construcción mixta (adobe, teja) - 05 familias afectadas directamente las mismas que fueron evacuadas por seguridad a casa de familias acogientes
Acciones de respuesta:	VIALSUR continúa con los trabajos de limpieza y habilitación vial. Personal técnico de SNGRE se moviliza a realizar el levantamiento de información y entrega de Asistencia Humanitaria.
Fuentes de información:	SNGRE UMEVA Loja-Zamora Chinchipe /Tenencia Política de Gualel/Consola de CB



Inundación

Localización:	El Oro/Machala/El Cambio/Villasol
Antecedentes:	Producto de las lluvias suscitadas en la madrugada del 07/03/2022 se registró inundación en el sitio.
Situación actual:	Al momento se realiza apertura de zanjas, con el objetivo de evacuar el agua lluvia retenida en el sector. Adicional, se informa que las familias afectadas se mantienen en sus domicilios.
Afectaciones:	- 3 viviendas afectadas por el ingreso de agua. - 5 familias de 14 personas afectadas en sus viviendas,

Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos - No. 0138

Fecha y Hora de actualización: jueves, 10 de marzo de 2022 - 22:08:03 / Página 10 de 20

Acciones de respuesta:	UGR del GAD Cantonal de Machala realizó seguimiento a las acciones ejecutadas por Obras Públicas, quienes realizan apertura de zanjas en el sector. GAD Cantonal de Machala realizó coordinación para la entrega de asistencia humanitaria.
Fuentes de información:	SNGRE Unidad de Monitoreo El Oro / GAD Cantonal de Machala

Inundación



Localización:	El Oro/El Guabo/Barbones/El Naranjo
Antecedentes:	El 07/03/2022 por lluvias y la creciente del río Chaguana se produjo el socavamiento de un muro de escollera y a su vez el desbordamiento del mismo afectando a varias viviendas, animales de granja y predios agrícolas.
Situación actual:	Hoy 09/03/2022 Cuerpo de Bomberos de El Guabo y comunidad del sector, reinició los trabajos de búsqueda, encontrando sin signos vitales a la persona reportada como desaparecida. Las personas que fueron evacuadas a los refugios temporales, retornaron a sus domicilios.
Afectaciones:	- 7 viviendas afectadas por el ingreso de agua. - 7 familias 21 personas afectadas; de las cuales 2 familias de 6 personas fueron evacuadas en refugio temporal Cancha Múltiple y 1 familia de 2 personas evacuadas a refugio temporal Esc. Carlos Napoleón Mera. - 1 persona Fallecida. - 1 bien público afectado (7 metros de muro de escollera afectado). - 51 animales de granja muertos (1 chancho y 50 gallinas)
Acciones de respuesta:	Cuerpo de Bomberos de Santa Rosa se sumó a las actividades el día 08/03/2022. SNGRE con presencia del Gobernador de El Oro entregó asistencia humanitaria a las familias afectadas el 08/03/2022. Cuerpo de Bomberos de El Guabo y Comunidad del sector realizó búsqueda, encontrando el cuerpo sin signos vitales. Dinased Machala avanza al sitio a realizar levantamiento del cadáver y tomar procedimiento legal.
Fuentes de información:	SNGRE CZ7 Unidad de Monitoreo El Oro/ Comando de Incidentes.

Socavamiento



Localización:	El Oro/Pasaje/Progreso/Santa Elena de la Cruz
Antecedentes:	El 07/03/2022, por lluvias suscitadas en horas de la madrugada se produjo el desbordamiento del río Chaguana, el cual provocó socavamiento en las bases del puente, el cual al momento se encuentra inhabilitado.
Situación actual:	El río se encuentra dentro de su cauce normal.
Afectaciones:	- 1 puente afectado
Acciones de respuesta:	Teniente Político de Progreso confirmó novedad SNGRE coordinó con UGR del GAD Cantonal de Pasaje, quienes realizaron inspección. Se coordinó con GAD Provincial para trabajos de remediación.
Fuentes de información:	SNGRE CZ7 Unidad de Monitoreo El Oro / MDG / GAD Cantonal de Pasaje

Deslizamiento



Localización:	El Oro/Zaruma/Zaruma, cabecera cantonal/calle San Francisco y Bellavista
Antecedentes:	El 07/03/2022, por lluvias presentadas se produjo un deslizamiento en el sector.
Situación actual:	Se produjo un deslizamiento producto de la sobre hidratación del suelo, causando el colapso de una pared que servía como soporte, esto debido a que la misma presentaba vulnerabilidad por mala construcción.
Afectaciones:	2 familias (8 personas afectadas) en casa de familia acogiente. 1 vivienda afectada
Acciones de respuesta:	GAD Cantonal realizó levantamiento de información. SNGRE realizó monitoreo al evento y coordina entrega de asistencia humanitaria para la familia afectada
Fuentes de información:	SNGRE CZ7 Unidad de Monitoreo de El Oro/Cuerpo de Bomberos de Zaruma

Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos - No. 0138

Fecha y Hora de actualización: jueves, 10 de marzo de 2022 - 22:08:03 / Página 11 de 20



Inundación

Localización:	Loja/Catamayo/El Tambo/La Merced
Antecedentes:	El 04/03/2022, por lluvias suscitadas en la tarde se produjo el aumento del caudal de la quebrada "La Merced" causando una inundación en el sector.
Situación actual:	DINASED informa que en el domicilio de la vivienda afectada, se constató el cuerpo sin vida de sexo masculino con múltiples laceraciones y fracturas en diferentes partes del cuerpo por arrastre y aplastamiento de material pétreo, de tal manera fue trasladado al centro de ciencias forenses de Loja, para la respectiva autopsia de ley.
Afectaciones:	- 1 vehículo afectado. - 3 personas afectadas - 1 persona Fallecida - 5 viviendas afectadas - 5 familias conformadas por 15 personas evacuadas
Acciones de respuesta:	CB Catamayo, realizó labores de búsqueda y rescate de la persona desaparecida Policía Nacional gestionó con DINASED para realizar el levantamiento de cadáver
Fuentes de información:	SNGRE CZ7 Unidad de Monitoreo Loja-Zamora Chinchipe



Hundimiento

Localización:	El Oro/Zaruma/Zaruma/calles Colón y 10 de Agosto
Antecedentes:	El 15/12/2021, se produjo un hundimiento que afectó varias viviendas en las calles Colón y Ernesto Castro, zona de la ciudad de Zaruma categorizada como de "Riesgo Muy Alto" según el "Mapa de Riesgos por Desplazamientos del terreno en la ciudad de Zaruma", elaborado por el SNGRE en marzo del 2020.
Situación actual:	El estado de excepción por calamidad pública, dispuesto el 17/12/2021 mediante Decreto Ejecutivo N.- 341, se extendió 30 días a partir del 23/02/2022.
Afectaciones:	- 3 viviendas afectadas en sus estructuras. - 4 viviendas destruidas (3 de patrimonios culturales). - 157 viviendas en riesgo. - 63 familias de 155 personas afectadas que habitaban en la zona de riesgos y actualmente se encuentran en familias acogientes. - 74 familias de 197 personas damnificadas (evacuadas y se encuentran en casas de familias escogiente). - 3 calles afectadas. (Calle Colón por hundimiento y las calles 29 de Noviembre y Ernesto Castro por agrietamientos). - 25% del servicio de energía eléctrica afectado. - Personal del Centro Anidado de MSP evacuaron por precaución y se encuentran atendiendo en el Hospital Humberto Molina. - Los servicios públicos que brindaban en el edificio del municipio, fueron trasladados al edificio del Ex Lea. - 2 bienes privados afectados (1 vehículo que se encontraba estacionado se precipitó al foramen y Club Colón por fisuras). - 1% del sistema de telecomunicaciones se encuentra afectado. - 2 bienes públicos afectados: parque con fisuras y poste de alumbrado.
Acciones de respuesta:	COE C, COE P, COE Nacional se mantienen activos en atención al evento. El 04/03/2022, CNEL da inicio a los trabajos para restablecer el servicio de energía eléctrica, de acuerdo al informe de inspección, realizado por la comisión integrada por: MIDUVI, IIGE y Jefe Político de Zaruma. • GAD Cantonal Zaruma, apoya con personal y vehículo en las actividades varias relacionadas al socavón.
Fuentes de información:	SNGRE CZ7 Unidad de Monitoreo El Oro/Sala Situacional.

ZONA 9



Deslizamiento

Localización:	Pichincha/Quito/ San Juan / Sector de San Juan alto- Calle Matilde Huerta
Antecedentes:	Por lluvias suscitadas en la mañana y tarde del 07/03/2022 se registró un deslizamiento que afectó un muro
Situación actual:	GAD Cantonal realizó la evaluación del lugar determinando que es una cancha antigua no posee drenaje, parte del material se depositó en la parte

Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos - No. 0138

Fecha y Hora de actualización: jueves, 10 de marzo de 2022 - 22:08:03 / Página 12 de 20

Afectaciones:	baja de esta propiedad se recomienda el apuntalamiento del talud y la impermeabilización del mismo hasta realizar trabajos de mitigación en el sitio. - 1 bien privado afectado (patio de una vivienda) - 1 bien público afectado (cerramiento de cancha de uso público y muro de contención)
Acciones de respuesta:	GAD Cantonal realizó la evaluación del talud y realizó la entrega de plástico para impermeabilizar el mismo. Se gestionará el presupuesto para la reconstrucción del muro en los próximos días
Fuentes de información:	GAD Cantonal DMQ/SNGRE Unidad de Monitoreo Pichincha



Hundimiento

Localización:	Pichincha/Quito/Calderón/barrio Solidaridad
Antecedentes:	El 24/02/2022 a causa de una fuga de agua en el lugar, se produjo un hundimiento que afectó a varias viviendas las cuales 2 presentan daños (agrietamientos e inestabilidad) que las dejan inhabitables, en el lugar habitaban un total de 7 familias con 21 personas que fueron trasladadas hacia el albergue municipal de Calderón
Situación actual:	Las familias afectadas fueron movilizadas a un albergue municipal donde se les entregó raciones alimenticias.
Afectaciones:	- 6 viviendas afectadas - 7 familias afectadas - 21 personas afectadas
Acciones de respuesta:	GAD Cantonal (EPMAPS, EPMMOP, Dirección de Riesgos, Patronato San José y AMC) realizaron inspección, apuntalamiento de las estructuras afectadas, movilización de personas hacia el sitio de alojamiento y entrega de asistencia humanitaria.
Fuentes de información:	SNGRE CZ9 Unidad de Monitoreo Pichincha/EPMAPS/GAD Cantonal-Operativo Zonal Calderón



Aluvión

Localización:	Pichincha/Quito/Belisario Quevedo/La Gasca
Antecedentes:	El 31/01/2022, por lluvias, se reportó el desbordamiento de la quebrada Tejado que provocó un aluvión, lo que afectó a viviendas, bienes públicos, bienes privados, postes de energía eléctrica, dejando personas desaparecidas, heridas y fallecidas, así como el cierre total de una vía de segundo orden.
Situación actual:	Con la entrega de materiales de construcción donados por diferentes Instituciones y empresas privadas, la comunidad se encuentra realizando los trabajos de construcción, reconstrucción y reparación de sus viviendas afectadas.
Afectaciones:	- 160 familias afectadas. - 555 personas afectadas. - 104 familias damnificadas. - 407 personas damnificadas. - 28 personas fallecidas. - 52 personas heridas. - 1 persona desaparecida. - 29 viviendas afectadas. - 7 viviendas destruidas. - 43 bienes públicos destruidos (20 postes de energía y 23 transformadores). - 47 bienes públicos afectados (40 contenedores de basura afectados ,1 subestación de energía, 3 patrulleros y 2 motos PPNN, 1 UPC). - 59 bienes privados afectados (37 vehículos y 22 motos). - 14 bienes privados destruidos (cerramientos colapsados). 6.000 metros de vía de segundo orden afectada (Av. La Gasca en algunos tramos parcialmente habilitada).
Acciones de respuesta:	EPAMPS manifiesta que se ha realizado la limpieza de la quebrada en un 100% de la parte baja de la misma, con una planificación de inspección de la parte alta para coordinar limpieza y mantenimiento oportuno.
Fuentes de información:	SNGRE CZ9 Unidad de Monitoreo Pichincha/GAD Cantonal DMQ- MTT4.

Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos - No. 0138

Fecha y Hora de actualización: jueves, 10 de marzo de 2022 - 22:08:03 / Página 13 de 20

1. Monitoreo de estado de vías afectadas por eventos peligrosos

VÍAS DE PRIMER ORDEN:

11 vías de primer orden cerradas

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Peligroso	Afectación (metros lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
1	Loja	Calvas	COLAISACA	Asanuma, vía Cariamanga-Sozoranga[E69]	DESLIZAMIENTO	0	07/03/2022	Ninguna
2	Azuay	Cuenca	MOLLETURO	Km 90, vía Cuenca-Molleturo-Naranjal [E-582]	DESLIZAMIENTO	40	01/03/2022	Ninguna
3	Pichincha	Rumiñahui	SANGOLQUI	Selva Alegre, Av. Gral. Rumiñahui [E35] a la altura del club Naval	SOCAVAMIENTO	60	17/02/2022	Ninguna
4	Pichincha	Rumiñahui	SANGOLQUI	E-35 y Calle Viejo Roble	INUNDACIÓN	50	11/02/2022	Ninguna
5	Cotopaxi	Pujilí	TINGO	Siete Ríos, El Estado y Macuchi.	INUNDACIÓN	35	30/01/2022	Ninguna
6	Cotopaxi	Pujilí	PILALO	Caserío Pilaló, Tinieblas, Km 94, vía Pujilí - La Mana [E30].	DESLIZAMIENTO	2000	29/01/2022	Ninguna
7	Napo	El Chaco	Gonzalo Díaz De Pineda (El Bombón)	San Rafael, Piedra Fina, San Luis, San Carlos, Vía Y de Baeza-Lago Agrio [E45]	SOCAVAMIENTO	875	02/02/2020	Lago Agrio - Coca - Y de Narupa - Tena - Ambato - Quito
8	Imbabura	Ibarra	Carolina	San Jerónimo; vía Salinas - Lita [E 10]	DESLIZAMIENTO	225	22/12/2021	1.- Ruta desde la E10 Guallupe - San Juan de Lachas (Carchi) - por la E 182 Gualchan - Chical - Maldonado - Tulcán - Ibarra 2.- Para vehículos livianos, E10 desde San Jerónimo - Buenos Aires - Cahuasqui - Tumbabiro.
9	Azuay	Cuenca	Molleturo	Km 49, vía Cuenca-Molleturo-Naranjal [E-582]	DESLIZAMIENTO	40	17/10/2021	Cuenca-Azogues-Biblian-Zhud-Cochancay-El Triunfo y Cuenca-Girón-Pasaje-Machala-Guayaquil
10	Bolívar	Chimbo	San José de Chimbo, Cabecera Cantonal	barrio Tamban	HUNDIMIENTO	210	18/03/2020	Chimbo, San Miguel, San Pablo y Balsapamba/Chimbo-Susanga
11	Azuay	Sevilla De Oro	Amaluza	Km 76, vía Paute-Guarumales-Méndez [E-40]	ALUVIÓN	100	02/06/2020	Gualaceo-Plan de Milagro y Sigsig-Chiguinda-Gualaquiza.

37 vías de primer orden parcialmente habilitadas

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Peligroso	Afectación (metros lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
1	Bolívar	San Miguel	Balsapamba	Varios sectores, (San Vicente / San Cristobal), vía El Torneado - El Cristal; Huilloloma, vía San Miguel - Balsapamba [E49]	Primer Orden	120	08/03/2022	Ninguna
2	Azuay	Girón	Girón	km 33 vía Cuenca-Girón-Pasaje [E-59]	Primer Orden	50	07/03/2022	Ninguna
3	Cotopaxi	Pujilí	Pilalo	Km 94, Siete Ríos, vía Pujilí - La Maná [E-30].	Primer Orden	60	07/03/2022	Ninguna

Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos - No. 0138

Fecha y Hora de actualización: jueves, 10 de marzo de 2022 - 22:08:03 / Página 14 de 20

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Peligroso	Afectación (metros lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
4	Azuay	Santa Isabel	SANTA ISABEL (CHAGUARURCO)	km 96-115 vía Cuenca-Girón-Pasaje [E-59]	Primer Orden	0	07/03/2022	Ninguna
5	Bolívar	Guaranda	Guanujo	Varios sectores, Agua Blanca - La Piedra - Atandahua - Capilluco, vía Guanujo-Echeandia [E494]	Primer Orden	120	07/03/2022	Ninguna
6	Loja	Chaguarpamba	SANTA RUFINA	Río Pindo, vía a la Costa [E50]	Primer Orden	0	06/03/2022	Ninguna
7	Azuay	Girón	Girón	km 39+500, vía Cuenca-Girón-Pasaje [E-59]	Primer Orden	20	04/03/2022	Ninguna
8	Azuay	Cuenca	Molleturo	Km 66, vía Cuenca-Molleturo-Naranjal [E-582]	Primer Orden	60	26/02/2022	Ninguna
9	Morona Santiago	San Juan Bosco	PAN DE AZUCAR	El Paxi, vía Indanza-San Juan Bosco [E45]	Primer Orden	50	26/02/2022	Ninguna
10	Loja	Loja	Santiago	Santiago, vía Loja a Saraguro [E35]	Primer Orden	20	26/02/2022	Ninguna
11	Pichincha	Mejía	MANUEL CORNEJO ASTORGA (TANDAPI)	km 38 + 600, vía Alóag - Unión del Toachi [E20]	Primer Orden	0	25/02/2022	Ninguna
12	Imbabura	Ibarra	Carolina	San Pedro km 101-Rocafuerte, vía Salinas Lita E10	Primer Orden	30	20/02/2022	Ninguna
13	Napo	Archidona	HATUN SUMAKU	Puente sobre el río Pucuno, vía Hatun Sumaco, Y de Narupa	Primer Orden	0	18/02/2022	Ninguna
14	Esmeraldas	Quinindé	ROSA ZARATE (QUININDE)	Km 68 Los Vergeles, vía Esmeraldas - Quinindé [E20]	Primer Orden	40	08/02/2022	Ninguna
15	Imbabura	Ibarra	Carolina	San Pedro, vía Salinas Lita E10	Primer Orden	40	03/02/2022	Ninguna
16	Cotopaxi	Pujilí	Tingo	El Palmar, Tilipulo, Saraguasi, San José de Tilipulo, California, La Esperanza.	Primer Orden	0	31/01/2022	Ninguna
17	Cotopaxi	Pujilí	Tingo	Negrillo Km 100, vía Latacunga - La Maná [E-30]	Primer Orden	40	30/01/2022	Ninguna
18	Tungurahua	San Pedro De Pelileo	Pelileo	La Hamaca, vía Pelileo - Baños [E30]	Primer Orden		16/10/2021	Ninguna
19	Orellana	Francisco de Orellana	El Dorado	Km 21 y km 28, vía el Coca - Dayuma [E45A]	Primer Orden	150	19/06/2021	Ninguna
20	Orellana	La Joya De Los Sachas	San Sebastián del Coca	Toyuca, Sardinas, Sebastian del Coca, vía La Joya de los Sachas - El Coca [E45A]	Primer Orden		08/02/2021	Ninguna
21	Napo	Archidona	Hatun Sumaku	10 de Agosto, vía Loreto - Tena [E45A-E20]	Primer Orden	80	17/12/2021	Vía Chontapunta-La Belleza
22	Napo	El Chaco	Sardinas	Quebrada Macanas, vía Y de Baeza-Lago Agrío [E45]	Primer Orden	50	14/12/2021	Ninguna
23	Napo	Tena	Chontapunta	Rayayacu, vía Chontapunta - La Belleza [E436]	Primer Orden	0	17/11/2021	Vía de tercer orden Humuyacu-Yuralpa Derecho-Wachayacu.
24	Napo	Quijos	Cuyuja	Flor del Bosque, Quebrada Rio Negro, Jatuntinahua, Molana, El Laurel, vía Y de Baeza -Papallacta [E20]	Primer Orden	200	19/07/2021	Ninguna
25	Morona Santiago	Santiago	Copal	Nuevos Horizontes, vía Méndez-Guarumales [E40].	Primer Orden	100	01/07/2021	Ninguna
26	Morona Santiago	Gualaquiza	Gualaquiza	Sector Tucumbatza, vía Gualaquiza-San Juan Bosco [E45] (Primer Orden).	Primer Orden	50	30/06/2021	Ninguna
27	Morona Santiago	Morona	Macas, cabecera cantonal y capital provincial	Vía Macas-Puyo [E45], tramo puente sobre el río Copueno-puente sobre el río Upano	Primer Orden	180	16/05/2021	Ninguna
28	Morona Santiago	Tiwintza	Santiago, cabecera cantonal	Yapapas, vía Entronque a Santiago de Méndez - Santiago [E40]	Primer Orden	50	21/08/2020	Ninguna
29	Morona Santiago	Morona	Macas, cabecera cantonal y capital provincial	Puente sobre el río Upano, vía Macas-Puyo-[E45]	Primer Orden	57	21/06/2020	Ninguna
30	Morona Santiago	Tiwintza	Santiago, cabecera cantonal	Palomino km 68, vía Santiago-San José de Morona [E40]	Primer Orden	70	16/05/2020	Ninguna

Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos - No. 0138

Fecha y Hora de actualización: jueves, 10 de marzo de 2022 - 22:08:03 / Página 15 de 20

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Peligroso	Afectación (metros lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
31	Morona Santiago	Tiwintza	Santiago, cabecera cantonal	Km 75, Yapapas, vía Entronque a Santiago de Méndez - Santiago [E40]	Primer Orden	70	16/05/2020	Ninguna
32	Morona Santiago	Tiwintza	San José de Morona	Shaime, vía Santiago-San José de Morona [E40]	Primer Orden	170	13/05/2020	
33	Morona Santiago	Santiago	Patuca	Loma Seca vía Patuca - Santiago [E40]	Primer Orden	15	15/01/2020	
34	Manabí	Jipijapa	Jipijapa, Cabecera Cantonal	Quimís, Vía Colón-Quimís [E4-82]	Primer Orden	25	14/10/2021	Manabí hacia Guayas: E482 Sector Pila-Los Bajos de Montecristi-E15 Puerto Cayo-Jipijapa Jipijapa hacia Portoviejo: E-482 Rcto. Colón Quimi-Vía Tercer Orden-E462B Santa Ana-Portoviejo
35	Esmeraldas	Esmeraldas	5 De Agosto	El Cabezón (desvío Tachina)	Primer Orden	150	10/03/2021	Ninguna
36	Cañar	Cañar	Ingapirca	Vía El tambo - Ingapirca - Honorato Vásquez km 8+100, km 15.	Primer Orden	100	24/11/2021	Ninguna
37	Azuay	Cuenca	Molleturo	km. 101, vía Cuenca-Molleturo-Naranjal [E-582]	Primer Orden	12	14/03/2021	Ninguna

VÍAS DE SEGUNDO ORDEN:

17 vías de segundo orden cerradas

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Peligroso	Afectación (metros lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
1	Loja	Saraguro	Tenta	Tenta, vía Tenta-Celén	DESLIZAMIENTO	---	09/03/2022	Ninguna
2	Cotopaxi	La Maná	Guasaganda	Recinto La Playa. Vía Guasaganda - Pucayacu.	INUNDACIÓN	--	07/03/2022	Ninguna
3	Cotopaxi	La Maná	Pucayacu	Caserío Pucayacu.	INUNDACIÓN		07/03/2022	Ninguna
4	Chimborazo	Alausí	Sibambe	Sibambe pored estadio Alausi - El Triunfo [E47]	DESLIZAMIENTO	---	06/03/2022	Ninguna
5	Azuay	Girón	Girón	Bellavista vía Girón Santa Teresita	COLPASO ESTRUCTURAL	20	06/03/2022	Ninguna
6	Loja	Espíndola	Bellavista	Amaluza, vía Amaluza-Bellavista	DESLIZAMIENTO		05/03/2022	Ninguna
7	Chimborazo	Alausí	Huigra	Lugmas, Alausí - Huigra - El Triunfo [E47]	DESLIZAMIENTO	---	06/03/2022	Ninguna
8	Loja	Espíndola	Jimbura	Machay, vía a Amaluza hacia Jimbura	HUNDIMIENTO	--	05/03/2022	Ninguna
9	Bolívar	Guaranda	Simiatug	Varios sectores, Mindina, vía Simiatug - Corazón; Ingapirca, vía Simiatug - Facundo Vela.	DESLIZAMIENTO	---	05/03/2022	Ninguna
10	Loja	Chaguarpamba	El Rosario	El Rosario vía a Portovelo	DESLIZAMIENTO	---	05/03/2022	Ninguna
11	Loja	Catamayo	El Tambo San Agustín	vía Intervalles, Malacatos-El Tambo-Catamayo	DESLIZAMIENTO	---	04/03/2022	Ninguna
12	Chimborazo	Alausí	Sibambe	Pagma, vía Alausí - Huigra - El Triunfo [E47].	ALUVIÓN	500	02/02/2022	Ninguna
13	Guayas	Salitre (Urbina Jado)	Gral. Vernaza (Dos Esteros)	Recinto Hacienda Nueva	SOCAVAMIENTO	15	31/01/2022	Ninguna
14	Los Ríos	Valencia	La Unión	La Burbuja - Río San Pablo -Rcto. 6 de Agosto	INUNDACIÓN	125	30/01/2022	Puente Nuevo de la calle Arcos Pérez vía al río San Pablo.
15	Loja	Loja	Sucre	Parque Eólico, vía antigua a Catamayo [E35]	DESLIZAMIENTO	---	29/01/2022	Ninguna
16	Imbabura	Pimampiro	Pimampiro, Cabecera Cantonal	San José de Aloburo	DESLIZAMIENTO	500	09/11/2021	Vía Mariano Acosta

Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos - No. 0138

Fecha y Hora de actualización: jueves, 10 de marzo de 2022 - 22:08:03 / Página 16 de 20

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Peligroso	Afectación (metros lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
17	Guayas	Colimes	Colimes, Cabecera Cantonal	Av. Principal entrada de Colimes	COLAPSO ESTRUCTURAL	130,5	23/04/2020	Palestina - San Jacinto- Colimes

23 vías de segundo orden parcialmente habilitadas

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Peligroso	Afectación (metros lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
1	Azuay	Pucará	Pucará	km 23-Deuta, Vía Minas-Tablón-Pucará	DESLIZAMIENTO	---	09/03/2022	Ninguna
2	Pichincha	Mejía	Alóag	km 2.5 Tras el UPC de Alóag	INUNDACIÓN	10	08/03/2022	Ninguna
3	Chimborazo	Pallatanga	Pallatanga	El Guapo, vía Pallatanga - Riobamba [E-487]	DESLIZAMIENTO	---	07/03/2022	Ninguna
4	El Oro	Piñas	Piñas / la matriz	LA GARGANTA, VÍA PIÑAS - ZARACAY [E-585]	DESLIZAMIENTO	30	06/03/2022	Ninguna
5	Loja	Espíndola	Bellavista	Amaluza, vía Amaluza-Bellavista	DESLIZAMIENTO	25	05/03/2022	Ninguna
6	El Oro	Zaruma	Malvas	MALVAS, VÍA MALVAS - ARCAPAMBA [E-585]	DESLIZAMIENTO	20	05/03/2022	Ninguna
7	Bolívar	Guaranda	Salinas	Apahua, vía Guaranda - Salinas	DESLIZAMIENTO	---	04/03/2022	Ninguna
8	El Oro	Zaruma	Malvas	KM 75, VÍA MALVAS - ZARUMA [E-585]	DESLIZAMIENTO	20	03/03/2022	Ninguna
9	Cotopaxi	Latacunga	Toacaso	San Francisco vía Sigchos - Latacunga	DESLIZAMIENTO	300	02/03/2022	Ninguna
10	Bolívar	San Miguel	San Vicente de Pusir	vía San Vicente - Ungubi	DESLIZAMIENTO	---	01/03/2022	Ninguna
11	Chimborazo	Alausí	HUIGRA	Por el puente dos bocas, vía Alausí - Huigra - El Triunfo [E47].	DESLIZAMIENTO	80	14/02/2022	Ninguna
12	Bolívar	Guaranda	Guanujo	Chaquisca, vía Guanujo-Las Cochas	DESLIZAMIENTO	30	09/11/2021	sector de Negroyacu o barrio Mantilla
13	Chimborazo	Guano	La Matriz	Barrios La Merced, La Dolorosa del cementerio, Magdalena, Santa Anita, Central, San Pedro, La Inmaculada, San Roque, María de Los Angeles, Espiritu santo, La Dolorosa Centro, Balneario Los Elenes	ALUVIÓN	9000	11/12/2021	Ninguna
14	Zamora Chinchipe	Zamora	Cumbaratza	Tunantza Alto, vía Timbara Bajo - Timbara Alto	COLAPSO ESTRUCTURAL	---	15/10/2021	Ninguna
15	Morona Santiago	Morona	Alshi (cabecera en 9 de Octubre)	Puente Salado Grande, vía Macas-Riobamba-tramo 9 de Octubre-Cebadas [E46].	DESLIZAMIENTO	60	20/07/2021	Ninguna
16	Orellana	Francisco de Orellana	San José de Guayusa	15 km, vía a la Comunidad Sardinas.	SOCAVAMIENTO	80	20/07/2021	Ninguna
17	Tungurahua	Patate	Patate, cabecera cantonal	Puñapí, vía Puñapí - Baños.	DESLIZAMIENTO	---	19/06/2021	Ninguna
18	Morona Santiago	Morona	Alshi (cabecera en 9 de Octubre)	Km 78, vía Macas-Riobamba E46]	DESLIZAMIENTO	60	12/06/2021	Ninguna
19	Morona Santiago	Limón Indanza	General Leonidas Plaza Gutiérrez (Limón), cabecera cantonal	Cerro Bosco, vía Gualaceo-Limón (Segundo Orden).	DESLIZAMIENTO	50	16/05/2021	Ninguna
20	Chimborazo	Guano	Guanando	Km 35, vía Cahuají - Pillate - Cotaló [E-304].	DESLIZAMIENTO	20	28/04/2021	Riobamba - Mocha - Baños
21	Pichincha	Quito	Checa (Chilpa)	Km 38+377, entrada a Checa, vía Cusubamba- Pifo	SOCAVAMIENTO	15	01/04/2021	Ninguna
22	Azuay	Nabon	Nabón, cabecera cantonal	Rosas, Bellavista, Tamboloma, Chunazana.	DESLIZAMIENTO	100	14/03/2021	Ninguna
23	Morona Santiago	Gualaquiza	El Rosario	El Aguacate, vía Sig-Sig-Chiguinda-Gualaquiza [E594]	DESLIZAMIENTO	50	23/09/2020	Ninguna

Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos - No. 0138

Fecha y Hora de actualización: jueves, 10 de marzo de 2022 - 22:08:03 / Página 17 de 20

VÍAS DE TERCER ORDEN:

31 vías de tercer orden cerradas

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Peligroso	Afectación (metros lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
1	Santo Domingo De Los Tsáchilas	Santo Domingo	Alluriquin	Varios Sectores	DESLIZAMIENTO	---	08/03/2022	Ninguna
2	Bolívar	Guaranda	Simiatug	Cascarilla, Límite Provincial Entre Bolívar Y Cotopaxi.	DESLIZAMIENTO	100	08/03/2022	Ninguna
3	Azuay	Cuenca	Chaucha	Jerez	DESLIZAMIENTO	---	08/03/2022	Ninguna
4	El Oro	Pasaje	Progreso	Palo Marcado, Vía Palo Marcado - Progreso	DESLIZAMIENTO	15	07/03/2022	Ninguna
5	Imbabura	Cotacachi	6 DE JULIO DE CUELLAJE (CAB. EN CUELLAJE)	San Antonio	DESLIZAMIENTO	30	05/03/2022	Ninguna
6	Loja	Chaguarpamba	CHAGUARPAMBA	Surapo, vía a Chiringo	DESLIZAMIENTO	---	05/03/2022	Ninguna
7	Zamora Chinchipe	Zamora	TIMBARA	Romerillos alto	ALUVIÓN	---	05/03/2022	Ninguna
8	El Oro	Portovelo	Salati	La Tira, Vía Salati-Ambocas	DESLIZAMIENTO	30	05/03/2022	Ninguna
9	El Oro	Piñas	Piñas Grande	Piñas Grandes, Vía Piñas Grande - Cabecera Cantonal	DESLIZAMIENTO	40	05/03/2022	Ninguna
10	El Oro	Zaruma	Salvias	Ortega Alto, Vía Ortega Alto - Ortega Bajo	INUNDACIÓN	---	05/03/2022	Ninguna
11	Chimborazo	Pallatanga	PALLATANGA	San Juan de Trigoloma, vía San Juan de Trigoloma - Tablarrumi.	DESLIZAMIENTO	---	04/03/2022	Ninguna
12	Cotopaxi	Latacunga	TOACASO	San Francisco, vía Sigchos - Latacunga	DESLIZAMIENTO	20	02/03/2022	Ninguna
13	Pichincha	Quito	LLOA	vía Lloa - La Tablera	DESLIZAMIENTO	30	01/03/2022	Ninguna
14	Tungurahua	Ambato	ATOCHA FICOA	Atocha Ficoa/ 100 metros de la salida del parque, vía Atocha - Laquigo.	DESLIZAMIENTO	---	27/02/2022	Ninguna
15	El Oro	Balsas	BALSAS	Aguacatillo	DESLIZAMIENTO	50	24/02/2022	Ninguna
16	Pichincha	Mejía	MANUEL CORNEJO ASTORGA (TANDAPI)	Vía de ingreso a las Comunidades Peñas Blancas, El Paraíso, El Mirador y San Francisco.	DESLIZAMIENTO	140	08/02/2022	Ninguna
17	Cotopaxi	Sigchos	CHUGCHILLAN	Km 17, vía Sigchos - Chugchillán	DESLIZAMIENTO	---	04/02/2022	Ninguna
18	Cotopaxi	Sigchos	ISINLIVI	Isinlivi /Isinlivi, vía Isinlivi - Guantualó.	HUNDIMIENTO	---	31/01/2022	Ninguna
19	Los Ríos	Valencia	LA UNIÓN	La Burbuja -Rcto. 6 de Agosto - Tercera Banquera - Valle Negro - río San Pablo	INUNDACIÓN	---	30/01/2022	Ninguna
20	Imbabura	Ibarra	Lita	Río Verde Alto, vía Lita - Río Verde Alto	DESLIZAMIENTO	50	18/12/2021	Ninguna
21	El Oro	Zaruma	Zaruma, cabecera cantonal	Calles Colon y 10 de Agosto	HUNDIMIENTO	---	15/12/2021	Ninguna
22	Imbabura	San Miguel De Urcuquí	La Merced De Buenos Aires	San José	DESLIZAMIENTO	70	14/12/2021	Ninguna
23	Morona Santiago	Morona	Sinaí	Nueva alianza	INUNDACIÓN	7000	18/05/2021	Ninguna
24	Morona Santiago	Morona	Sinaí	Playas de San Luis, vía Santa María Tunants-Playas de San Luis-Quinta Cooperativa	INUNDACIÓN	3884	02/05/2021	Ninguna
25	Azuay	Cuenca	Nulti	Pasto Romero, vía al centro Parroquial	DESLIZAMIENTO	---	16/04/2021	Ninguna
26	Chimborazo	Chunchi	Chunchi, cabecera cantonal	Armenia, Río Guataxi afluente del río Chanchán	DESLIZAMIENTO	---	12/02/2021	Ninguna
27	Chimborazo	Chunchi	Chunchi, cabecera cantonal	Armenia	DESLIZAMIENTO	---	20/01/2021	Ninguna
28	Chimborazo	Chunchi	Chunchi, cabecera cantonal	Guilliloma - Kullpa - Armenia	HUNDIMIENTO	---	26/12/2020	Ninguna
29	Morona Santiago	Palora	Cumandá (cab. en Colonia Agrícola Sevilla del Oro)	Puente sobre el río Charuyaku	COLAPSO ESTRUCTURAL	---	23/10/2020	Palora-Puyo-Cumanda

Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos - No. 0138

Fecha y Hora de actualización: jueves, 10 de marzo de 2022 - 22:08:03 / Página 18 de 20

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Peligroso	Afectación (metros lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
30	Tungurahua	Quero	Quero, cabecera cantonal	San Vicente, vía Quero - Pelileo	SOCAVAMIENTO	---	13/07/2020	Ninguna
31	Tungurahua	Quero	Quero, cabecera cantonal	Quiambe, vía Quero - Rumipamba	SOCAVAMIENTO	---	13/07/2020	Ninguna

27 vías de tercer orden parcialmente habilitadas

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Peligroso	Afectación (metros lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
1	Pichincha	Quito	LLOA	Vía hacia el Refugio del Guagua Pichincha	DESLIZAMIENTO	10	08/03/2022	Ninguna
2	Cañar	Cañar	GENERAL MORALES (SOCARTE)	Pucango	DESLIZAMIENTO	70	07/03/2022	Ninguna
3	El Oro	Zaruma	Huertas	Quizpe, Vía Quizpe - Muluncay	DESLIZAMIENTO	10	05/03/2022	Ninguna
4	El Oro	Zaruma	Sinsao	Sinsao, Vía Sinsao - El Roble	DESLIZAMIENTO	30	05/03/2022	Ninguna
5	El Oro	Piñas	Piñas / La Matriz	Molana, Vía Molana - Capiro	DESLIZAMIENTO	20	06/03/2022	Ninguna
6	Cotopaxi	Pujilí	ANGAMARCA	Teodasín, vía Angamarca - Zumbahua	DESLIZAMIENTO	100	05/03/2022	Ninguna
7	El Oro	Portovelo	Portovelo	Buenos Aires	DESLIZAMIENTO	22	03/03/2022	Ninguna
8	El Oro	Piñas	Piñas / La Matriz	El Palto, Vía El Palto - La Libertad	DESLIZAMIENTO	10	02/03/2022	Ninguna
9	El Oro	Piñas	Capiro (Cab. En La Capilla De Capiro)	Conchicola, Vía Conchicola - Los Amarillos	DESLIZAMIENTO	20	01/03/2022	Ninguna
10	Imbabura	Ibarra	Lita	El Arenal; Vía Lita E10	DESLIZAMIENTO	50	06/02/2022	Ninguna
11	El Oro	Portovelo	Portovelo	Pindo, Vía Portovelo - Loja	DESLIZAMIENTO	10	04/02/2022	Ninguna
12	El Oro	Pasaje	Progreso	La Playa	ALUVIÓN	7	31/01/2022	Ninguna
13	Guayas	Salitre (Urbina Jado)	Junquillal	Recinto El Morocho	SOCAVAMIENTO	6	30/01/2022	Ninguna
14	Chimborazo	Pallatanga	Pallatanga	Caserío Balazul, Vía Jalubí - Las Rosas	DESLIZAMIENTO	40	25/01/2022	Ninguna
15	Morona Santiago	Sucúa	Asunción	Barrio la Laguna, vía Sucúa-Asunción	ALUVIÓN	30	22/12/2021	Ninguna
16	Tungurahua	Baños De Agua Santa	Lligua	Capa Rosa, vía Lligua - Baños.	ALUVIÓN	150	22/08/2021	Ninguna
17	Napo	El Chaco	Sardinas	Quebrada Yaucana	ALUVIÓN	---	23/07/2021	Ninguna
18	Napo	El Chaco	Oyacachi	Oyacachi, vía a Jariyacu-Huashahuaicu	DESLIZAMIENTO	---	20/07/2021	Ninguna
19	Morona Santiago	Gualaquiza	Nueva Tarqui	El Candi	HUNDIMIENTO	800	26/05/2021	Ninguna
20	Morona Santiago	San Juan Bosco	Santiago de Pananza	Centro Parroquial de Pananza	HUNDIMIENTO	10	20/05/2021	Ninguna
21	Tungurahua	Patate	Patate, cabecera cantonal	Puñapí, vía alterna Baños - Patate	DESLIZAMIENTO	80	18/05/2021	Ninguna
22	Chimborazo	Riobamba	Quimiag	Sector Balcashí, vía Quimiag - Chambo	SOCAVAMIENTO	---	06/03/2021	Ninguna
23	Morona Santiago	Santiago	Copal	Puente sobre el río Malo	COLAPSO ESTRUCTURAL	---	29/01/2021	Ninguna
24	Santo Domingo De Los Tsáchilas	Santo Domingo	Valle Hermoso	Sector Sarayacu.	COLAPSO ESTRUCTURAL	---	15/01/2021	Ninguna
25	Morona Santiago	Morona	Sevilla Don Bosco	Santa Rosa	INUNDACIÓN	30	21/06/2020	Ninguna
26	Morona Santiago	San Juan Bosco	Santiago de Pananza	Varios Sectores	DESLIZAMIENTO	860	02/04/2020	Ninguna
27	Pichincha	Quito	Turubamba	Guamaní Alto - quebrada Caupicho, desde el puente de la av. Susana Letor hasta el puente de Guajaló	SOCAVAMIENTO	15	01/02/2020	Ninguna

Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos - No. 0138

Fecha y Hora de actualización: jueves, 10 de marzo de 2022 - 22:08:03 / Página 19 de 20

4. Declaratorias emitidas por el SNGRE (vigentes en orden cronológico)

Evento peligroso	Nivel de alerta	Fecha de vigencia	Documento
 Movimiento en masa Barrios Rosas, Bellavista, Tamboloma y Rosario de la parroquia Nabón, cantón Nabón, provincia de Azuay	Naranja	23/11/2021	Resolución No. SNGRE-171-2021
 Socavamiento por la erosión del río Coca y sus afluentes - El Chaco.	Roja	21/05/2021	Resolución No. SNGRE-058-2021
 Actividad Volcánica Sangay: Caída de ceniza Provincia de Chimborazo	Amarilla	16/06/2020	Resolución No. SNGRE-045-2020
 Aumento de sedimentos volcánicos Río Upano- Parroquias Sinaí y Sevilla de Don Bosco, cantón Morona, Morona Santiago	Amarilla	05/12/2019	Resolución No. SNGRE-140-2019
 Incendios Forestales Imbabura, Carchi, Pichincha, Chimborazo, Guayas, El Oro y Loja	Amarilla	19/09/2019	Resolución No. SNGRE-111-2019
 Incremento de lluvias e inundaciones Guayas, El Oro, Sto. Domingo, Esmeraldas, Manabí y Los Ríos y Bolívar, cantón Chillanes, San José del Tambo.	Amarilla	16/07/2019	Resolución No. SNGRE-066-2019
 Fenómeno El Niño (ENOS) Provincias del Litoral e Insular	Amarilla	10/01/2019	Resolución No. SNGRE-005-2019
 Deslizamiento San José de Alluriquín, Santo Domingo de Los Tsáchilas	Amarilla	17/10/2018	Resolución No. SGR-006-2018
 Incremento Actividad Volcánica del Sierra Negra, Galápagos	Amarilla	16/01/2018	Resolución No. SGR-009-2018
 Deslizamiento Sector las Juanitas, Quinindé, Esmeraldas	Naranja	12/05/2016	Resolución No. SGR-060-2016
 Sismo 7.8 Pedernales, Manabí	Roja	17/Abril/2016	Resolución No. SGR-048-2016
 Incremento Actividad Volcánica del Chiles - Cerro Negro, Carchi	Amarilla	01/10/2014	Resolución No. SGR-049-2014
 Deslizamiento San José de Atahualpa, El Oro	Naranja	08/05/2014	Resolución No. SGR-012-2014
 Incremento Actividad Volcánica del Reventador, Napo	Naranja	27/03/2014	Resolución No. SGR-008-2014

Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos - No. 0138

Fecha y Hora de actualización: jueves, 10 de marzo de 2022 - 22:08:03 / Página 20 de 20

Declaratorias de Zonas de Riesgos	Fecha de vigencia	Documento
 Inundaciones Babahoyo, Los Ríos	11/12/2019	Resolución No. SGR-149-2019
 Hundimiento, Zaruma, El Oro	07/03/2017	Resolución No. SGR-029-2015

Elaborado por: Víctor Sánchez Parker. - Operador Nacional de Turno 24/7 - Sala de Situación y Monitoreo Samborondón
Revisado por: Angélica Larrea. - Analista de Monitoreo de Turno 24/7 - Sala de Situación y Monitoreo Samborondón.
Emitido por: - Operador Nacional de Turno 24/7 - Sala de Situación y Monitoreo Samborondón.