

Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos - No. 0158

Fecha y Hora de actualización: domingo, 20 de marzo de 2022 - 21:23:28 / Página 1 de 24

Periodo de Monitoreo:

Desde: 09h00 20/03/2022

Hasta: 21h00 20/03/2022

1. Monitoreo de amenazas naturales y antrópicas

- Amenaza en desarrollo, posible desencadenamiento de eventos peligrosos.
- Amenaza en incremento y probable materialización inminente.
- Amenaza dentro de los parámetros normales.



PELIGRO VOLCÁNICO

| Ubicación | | Nivel de alerta declarada | Situación actual | Valoración actual |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--|---------------------------------------|
|  | Volcán Reventador, Napo | NARANJA | 16:48 IGEPN informa de emisiones de ceniza observada en imágenes satelitales y reportada por la Washington VAAC, con una altura de la nube volcánica igual a los 988 metros sobre el nivel del cráter en dirección noroeste. | ● |
|  | Volcán Chiles-Cerro Negro, Carchi | AMARILLA | 18:00 Mediante cámaras ECU911 se visualiza el volcán nublado. | ● |
|  | Volcán Cotopaxi | SIN ALERTA | 18:00 Durante la semana el sector del volcán ha permanecido nublado durante la mayor parte del tiempo; sin embargo, eventualmente al estar despejado, no se ha observado actividad superficial. | ● |
|  | Volcán Tungurahua | SIN ALERTA | 18:00 Mediante cámaras ECU911 se visualiza el volcán parcialmente nublado. | ● |
|  | Volcán Sierra Negra, Galápagos | AMARILLA | 18:00 Mediante cámaras ECU911 se visualiza el volcán despejado. | ● |
|  | Volcán Sangay, Morona Santiago | AMARILLA | 18:26 IGEPN informa volcán despejado se puede observar una emisión de ceniza, con una altura de la nube igual a 600 metros sobre el nivel del cráter en dirección vertical. | ● |
|  | Volcán Wolf, Galápagos | SIN ALERTA | 18:00 No se han registrado eventos sísmicos en el volcán durante las últimas 24 horas. | ● |



PELIGRO POR INCREMENTO DE CAUDALES DE RÍOS

| 05 ríos desbordados | | | | |
|---------------------|----------------------------------|---|-----------------------------------|----------------|
| Provincia | Cantón | Parroquia | Sector | Nombre del río |
| Guayas | Balzar | Balzar, Cabecera Cantonal | Recinto Chicompe | Chicompe |
| Guayas | Alfredo Baquerizo Moreno (Juján) | Alfredo Baquerizo Moreno (Juján), Cabecera Cantonal | Avenida 6 de Febrero | Jujan |
| Guayas | Alfredo Baquerizo Moreno (Juján) | Alfredo Baquerizo Moreno (Juján), Cabecera Cantonal | sector de San zoilo, barrio apolo | Los Amarillos |
| Guayas | Balzar | Balzar, Cabecera Cantonal | Varios sectores | Puca |
| Guayas | Alfredo Baquerizo Moreno (Juján) | Alfredo Baquerizo Moreno (Juján), Cabecera Cantonal | La Providencia - La Moraima | Chilintomo |

Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos - No. 0158

Fecha y Hora de actualización: domingo, 20 de marzo de 2022 - 21:23:28 / Página 2 de 24

| 13 ríos con tendencia a aumentar de nivel | | | | |
|---|----------------------------------|---|--|----------------|
| Provincia | Cantón | Parroquia | Sector | Nombre del río |
| El Oro | Marcabelí | Marcabelí, cabecera cantonal | Puyango | Puyango |
| Guayas | Coronel Marcelino Maridueña | Coronel Marcelino Maridueña (San Carlos), Cabecera Cantonal | Sector Maravillas, Recinto Resistencia, La Isla, Producción Agrícola, Los Guayacanes | Chimbo |
| Guayas | Coronel Marcelino Maridueña | Coronel Marcelino Maridueña (San Carlos), Cabecera Cantonal | La Modelo, Producción Agrícola Sur | Chanchan |
| Guayas | Coronel Marcelino Maridueña | Coronel Marcelino Maridueña (San Carlos), Cabecera Cantonal | Recinto Barranco Alto | Barranco Alto |
| Guayas | Simón Bolívar | Simón Bolívar, Cabecera Cantonal | Varios Sectores | Los Amarillos |
| Guayas | Alfredo Baquerizo Moreno (Juján) | Alfredo Baquerizo Moreno (Juján), Cabecera Cantonal | sector de San zoilo, barrio apolo | |
| Guayas | Santa Lucía | Santa Lucía, Cabecera Cantonal | Recinto La Capilla | Daule |
| Los Ríos | Ventanas | Zapotal | Zapotal | El Lechugal |
| Los Ríos | Babahoyo | Babahoyo, Cabecera Cantonal Y Capital Provincial | Camilo Ponce | Babahoyo |
| Los Ríos | Babahoyo | Clemente Baquerizo | El Palmar | San Pablo |
| Los Ríos | Urdaneta | Catarama, Cabecera Cantonal | Catarama | Catarama |
| Los Ríos | Babahoyo | Dr. Camilo Ponce | Rio Perdido | Chilintomo |
| Los Ríos | Babahoyo | Dr. Camilo Ponce | Sol Brisa | Sabana |



PELIGRO POR PRESENCIA DE INCENDIOS FORESTALES

| 00 incendios activos | | | | |
|----------------------|--------|-----------|--------|-----------------|
| Provincia | Cantón | Parroquia | Sector | Afectación (Ha) |
| -- | -- | -- | -- | -- |

| 00 incendios controlados | | | | |
|--------------------------|--------|-----------|--------|-----------------|
| Provincia | Cantón | Parroquia | Sector | Afectación (Ha) |
| -- | -- | -- | -- | -- |



PELIGRO POR APERTURA Y/O COLAPSO DE PRESAS Y REPRESAS

| Recurso | Cota mínima | Cota Actual | Cota máxima | Hora de corte | Valoración |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|------------|
| Molino, Azuay | 1970.00 | --- | 1990.50 | --- | -- |
| Mazar, Azuay | 2138.05 | --- | 2153.45 | --- | -- |
| Daule Peripa, Guayas | 70.00 | 79.15 | 85.00 | 06:50 | ● |
| Central Baba, Los Ríos | 114.00 | 116.40 | 117.00 | 01:13 | ● |
| La Esperanza, Manabí | 53.40 | 61.18 | 66.00 | 09:54 | ● |
| Poza Honda, Manabí | 91.50 | 103.37 | 106.50 | 09:54 | ● |
| Multipropósito Chone, Manabí | 48.00 | 58.99 | 68.50 | 09:54 | ● |
| Agoyán, Tungurahua | 1645.00 | 1650.83 | 1651.00 | 09:01 | ● |
| Pucará-Pisayambo, Tungurahua | 3541.00 | 3562.77 | 3565.00 | 09:01 | ● |

Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos - No. 0158

Fecha y Hora de actualización: domingo, 20 de marzo de 2022 - 21:23:28 / Página 3 de 24



SITUACIÓN HIDROMETEOROLÓGICA




Fig. 1: Mapa de nivel de amenaza meteorológica

Lluvias y Tormentas Eléctricas

Vigencia: desde 15H00 del 18 de marzo hasta 22H00 del 22 de marzo 2022

SITUACIÓN: Los próximos días, se intensificarán las lluvias en diferentes sectores del país, las cuales en varios casos estarán acompañadas de tormentas eléctricas. Es posible que los eventos más intensos se presenten en las región Litoral y Amazonia, entre los días 18 al 20 de marzo de 2022.

ZONAS AFECTADAS

- **Litoral:** las lluvias serían generalizadas, presentando los episodios más intensos en la zona interior (áreas con nivel de amenaza alto y muy alto en el mapa)
- **Callejón Interandino:** las precipitaciones serán de variable intensidad con eventos ocasionales de fuerte intensidad.
- **Amazonia:** las lluvias se desarrollarán a lo largo de la región y tienden a ser frecuentes durante todo el periodo de vigencia del boletín
- **Región Insular:** precipitaciones dispersas con posibles episodios puntuales de moderada intensidad.

FUENTE: INAMHI



PELIGRO SÍSMICO

| Hora Local | Magnitud | Profundidad | Cercano a | Sentido por la población |
|------------|----------|-------------|-----------|--------------------------|
| --- | --- | --- | --- | --- |

2. Monitoreo de eventos peligrosos (emergencias y desastres)

ZONA 1



Vendaval

| | |
|--------------------------------|--|
| Localización: | Carchi/Tulcán/Chical/Gualpi Medio |
| Antecedentes: | El 13/03/2022 producto de las fuertes lluvias acompañado de vientos, fueron afectaron varias viviendas de construcción mixta (madera y techo de zinc). |
| Situación actual: | Al momento una de las familias se encuentra en la escuela de la comunidad, mientras que las otras permanecen a la intemperie en sus propias viviendas. |
| Afectaciones: | - 9 viviendas afectadas, se quedaron sin techo. - 1 vivienda destruida, por colapso total de la misma. - 3 familias se encuentran en la escuela de la comunidad y el resto permanece a la intemperie en sus propias viviendas. |
| Acciones de respuesta: | Teniente Político de Chical realizó la verificación del evento. SNGRE coordinó con el GAD Cantonal para que se movilice a realizar el levantamiento del informe de las afectaciones y para que brinde asistencia y apoyo a las familias. |
| Fuentes de información: | SNGRE CZ1 Unidad de Monitoreo Imbabura - Carchi/Teniente Político Chical |



Deslizamiento

| | |
|--------------------------|---|
| Localización: | Imbabura/Ibarra/Carolina/ San Jerónimo; vía Salinas - Lita [E 10] |
| Antecedentes: | El 22/12/2021, producto de las fuertes precipitaciones, se registró un deslizamiento que afectó la vía de primer orden E10, colapsando totalmente la mesa de la vía y los postes de hormigón de telecomunicaciones; producto de esto se represó el río Mira, el mismo que ha retornado a su cauce normal. |
| Situación actual: | El MTOP informó que los trabajos de remoción de material pétreo serán permanentes y que la vía se mantendrá parcialmente habilitada para vehículos livianos con horario de 06H00 a 18h00. |

Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos - No. 0158

Fecha y Hora de actualización: domingo, 20 de marzo de 2022 - 21:23:28 / Página 4 de 24

| | |
|-------------------------|---|
| Afectaciones: | <p>Se cierra la vía en horas de la noche. Se recomienda circular con precaución.</p> <ul style="list-style-type: none"> - El 05/02/2022, se afectó la vía en un tramo de 80 metros de la vía. - El 30/01/2022, 100 metros lineales de vía afectada por material pétreo - El 22/12/2021, se afectó 125 metros lineales de vía con material pétreo - 2 postes de hormigón de telecomunicaciones. - Colapso de la mesa de la vía en un tramo de 50 metros. - 40 vehículos y sus propietarios que se encontraban atrapados en el tramo Guadual - San Jerónimo, fueron evacuados del sector. - 1 persona fallecida de sexo masculino de 46 años. |
| Acciones de respuesta: | <ul style="list-style-type: none"> - Las instituciones competentes se encuentran activadas desde el día que se suscitó la emergencia, realizando los trabajos de habilitación de la vía tanto para peatones como para el tránsito vehicular. - Los integrantes de la MTT3 se reunieron para coordinar y solventar el evento peligroso. Y se tomaron las siguientes resoluciones: <ul style="list-style-type: none"> • Realizar la inspección, por parte del MAATE, para presentar un informe técnico de las fuentes hídricas en la corona del deslizamiento. • Realizar el control permanente en el sector, por parte de la Policía Nacional. • Solicitar el apoyo a las FFAA • Apoyar con maquinarias en el sector Guadual de la vía Salinas - Lita, por parte de los GAD's Cantonales. • Regular la circulación vehicular y las frecuencias autorizadas en el sector, por parte de la ANT. • Presentar, por parte del GPI, SNGRE, los informes y polígono de afectación en el sector, los informes definitivos, conclusiones y recomendaciones producto de la visita técnica de los especialistas en el sitio. - PPNN brinda seguridad al tránsito vehicular. |
| Fuentes de información: | SNGRE CZ1 Unidad de Monitoreo Imbabura - Carchi/MTOP/PPNN |

Desplazados Forzosos



| | |
|-------------------------|--|
| Localización: | Esmeraldas/San Lorenzo/Mataje/Mataje - San Lorenzo |
| Antecedentes: | El 08/03/2022, debido a enfrentamientos de grupos armados en la zona de Mataje, se suscitó el desplazamiento de varias personas de la parroquia Mataje. |
| Situación actual: | El Servicio Jesuita para Refugiados, realizó la entrega de 20 Kits de alimentos a varias familias desplazadas, en compañía de UGR GAD Cantonal San Lorenzo |
| Afectaciones: | 82 Familias, 231 Personas desplazadas. |
| Acciones de respuesta: | GAD Cantonal San Lorenzo continúa realizando el levantamiento de información. Se activó el COE Cantonal San Lorenzo. Con fecha 10/03/2022, se activó la MTT4 Cantonal. |
| Fuentes de información: | SNGRE CZ1 Unidad de Monitoreo Esmeraldas/SNGRE UPREA Esmeraldas/UGR GAD Cantonal San Lorenzo |

Deslizamiento



| | |
|---------------|--|
| Localización: | Imbabura/Pimampiro/Pimampiro/San José de Aloburo. |
| Antecedentes: | <p>El deslizamiento acelerado ocurrido en los primeros días de noviembre del año 2021, de acuerdo al informe del SNGRE del 26/11/2021, indica que se suscitó en la vertiente heterogénea, se presume que el factor desencadenante de los movimientos en masa es el agua, además, de la presencia de fuertes lluvias, por lo que es frecuente que se presenten estos fenómenos debido a su relieve, litología y presencia de fallas geológicas, lo que condiciona la estabilidad, siendo la infiltración, los sismos y la actividad antrópica, los factores detonantes de los deslizamientos.</p> <p>El día 24/11/2021, aproximadamente a la 01:00 se produjo un nuevo desplazamiento acelerado, generando un movimiento en masa considerable que destruyó infraestructuras habitacionales, vías de acceso a San José de Aloburo, servicios básicos (agua, alcantarillado, energía eléctrica,</p> |

Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos - No. 0158

Fecha y Hora de actualización: domingo, 20 de marzo de 2022 - 21:23:28 / Página 5 de 24

| | |
|--------------------------------|--|
| | telecomunicaciones), sistemas de riego particulares, colapso de invernaderos y afectaciones de plantaciones agrícolas, que se distribuyen en la zona de influencia directa del evento suscitado. Las 19 familias, que habitaban en el sector, fueron evacuadas a familias acogientes y alojamientos temporales que continúan activos. Adicional el SNGRE CZ1, con geólogos de la Prefectura, Universidad Central, Universidad Yachay y autoridades locales, realizó recorridos e inspecciones. El 19/11/2021, mediante RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. GADMSP-2021-077-R, el Sr. Alcalde resuelve declarar la situación de emergencia en el Cantón Pimampiro, en virtud de la resolución y recomendaciones emitidos por el Comité de Operaciones de Emergencia del cantón, en atención al evento peligroso suscitado en el sector denominado la Loma de Aloburo y su impacto cantonal. |
| Situación actual: | Las familias afectadas continúan en los alojamientos temporales y en familias acogientes. Las Instituciones se encuentran realizando acciones de acuerdo a sus competencias |
| Afectaciones: | - 41 familias y 113 personas afectadas directamente - 12 Familias y 35 personas damnificadas; - 38 Familias y 116 personas evacuadas (10 en la escuela del Tejar, 2 en la Unidad Educativa Pimampiro y 26 familias en familias acogientes) - 12 viviendas destruidas - 6 Viviendas afectadas; - 6 invernaderos destruidos de tomate riñón y pepinillo; - 5 Reservorios colapsados; - 50 hectáreas de cultivos de ciclo corto, de aguacates, mandarinas, duraznos y pastizales; (12,43 ha de cultivos destruidos y 37,57 ha de pastos afectadas); - 530 metros de los canales de riego secundarios están colapsados; - 800 metros del tendido de la red eléctrica, 3 postes colapsados y 1 transformador colapsado; - 150 metros destruidos de la red de distribución de agua de consumo humano; - 150 metros de la red de alcantarillado destruidos; - 150 metros de la red de telecomunicaciones colapsado. |
| Acciones de respuesta: | El COE Cantonal se mantiene desde el 24/11/2021. GAD Cantonal de Pimampiro, en apoyo del GAD Imbabura, trabajan en la construcción de una vía que servirá como variante para brindar acceso a la población de la comunidad. La nueva vía tendrá la conexión directa de las comunidades de Aloburo, San Juan, entre otras comunidades, con su cabecera Cantonal. |
| Fuentes de información: | SNGRE CZ1 Unidad de Monitoreo Imbabura - Carchi/Yachay/MAG/MIDUVI/GAD P Imbabura/GAD C Pimampiro/UGR/SNGRE - UPREA -UAR |

ZONA 2



Socavamiento

| | |
|--------------------------|--|
| Localización: | Napo/El Chaco/Gonzalo Díaz De Pineda (El Bombón)/San Rafael, Piedra Fina, San Luis, vía Y de Baeza-Lago Agrío [E45]. |
| Antecedentes: | Debido al proceso erosivo desarrollado desde febrero del 2020, el río Quijos (Alto Coca) mantiene en riesgo a varias viviendas y sectores estratégicos, tales como: la Red Estatal Vial E45, Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, tuberías de SOTE, Poliducto Shushufindi - Quito y OCP. |
| Situación actual: | San Rafael continúa sin servicio eléctrico debido a la pérdida de la vía en Piedra Fina, que imposibilita colocar los postes para la distribución del servicio. El frente de erosión se mantiene en la abscisa 7+900(puente de San Carlos) por 243 días. El paso vehicular por la vía Baeza Lago Agrío está cerrada, la ruta alterna Y de Baeza-Y de Narupa-Loreto-El Coca-Lago Agrío está habilitada. |
| Afectaciones: | - 05/03/2022. 1 familia evacuada |

Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos - No. 0158

Fecha y Hora de actualización: domingo, 20 de marzo de 2022 - 21:23:28 / Página 6 de 24

- 04/03/2022, dos familias evacuadas.
- 19/01/2022, una familia evacuada (1 persona).
- 05/01/2022, evacuación de enseres de 3 familias (ya se encontraban 2 familias evacuadas días anteriores y la tercera familia continúa en su vivienda).
- 20/12/2021, 1 familia (10 personas) evacuadas.
- 13/12/2021, rotura de la tubería de poliducto.
- 10/12/2021, población de San Rafael sin energía eléctrica.
- 03/12/2021, puente sobre el río Piedra Fina 2 en riesgo.
- 21/11/2021, 1 tubería de agua afectada.
- 19/05/2021, 1 puente destruido (puente denominado Ventana 2).
- 18/05/2021, 2 viviendas destruidas (las familias fueron evacuadas en febrero del 2021).
- 10/03/2021, 1 bien afectado (tanque de agua).
- 27/02/2021, 2 familias damnificadas y evacuadas a alojamiento temporal (al momento están en arriendo por sus propios medios); 2 viviendas presentaron fisuras.
- 22/10/2020, 1 puente destruido (puente sobre el río Montana).
- 06/05/2020, 2 familias afectadas, 2 viviendas afectadas.
- 07/04/2020, 3 bienes afectados (tuberías del SOTE, Poliducto Shushufindi- Quito y la OCP).
- Afectación vial: las pérdidas y afectaciones relevantes en vías ocurrieron en un total de 875 metros de la vía E45.
- Afectación agropecuaria: durante algunos meses se ha identificado 100 ha de superficie agrícola perdida, 63 porcinos y 3000 tilapias perdidas y afectación a 385 bovinos.

Acciones de respuesta: El 16/03/2022, SNGRE CZ2 realizó levantamiento de fichas de las familias damnificadas en base al informe del GAD Municipal El Chaco, además, participó en la socialización de los estudios de tomografía sísmica, realizados por IKIAM, al personal técnico del GAD El Chaco ante el continuo avance del proceso de erosión hídrica. CELEC EP y Petroecuador realizan el monitoreo de la erosión.

Fuentes de información: SNGRE CZ2 Umeva Napo-Orellana/MSP/OCP Ecuador.

ZONA 3



Colapso estructural

| | |
|--------------------------------|---|
| Localización: | Pastaza/Pastaza/Puyo/Barrio El Obrero, Puente paseo turístico del río Puyo |
| Antecedentes: | El 20/03/2022, se produjo la ruptura de un cable del puente peatonal. |
| Situación actual: | El paso peatonal está inhabilitado |
| Afectaciones: | - 1 puente afectado. - 6 personas heridas. |
| Acciones de respuesta: | PPNN confirmó el evento Cuerpo de Bomberos de Pastaza atendió a los heridos. SNGRE monitorea el evento y coordinó con UGR Pastaza una inspección. |
| Fuentes de información: | SNGRE CZ6 Unidad de Monitoreo Chimborazo/ECU Ambato |



Inundación

| | |
|-------------------------------|--|
| Localización: | Pastaza/Pastaza/Simón Bolívar/comunidades: Shacap, Don Bosco, Sharup, Shakai, Kanus, San Rafael, Yampis y 24 de Mayo. |
| Antecedentes: | El 14/03/2022, a causa de las lluvias se reportó el desbordamiento del río Oso, lo que provocó una inundación en las comunidades cercanas a su ribera. |
| Situación actual: | Una familia se encuentra con familiares acogientes. |
| Afectaciones: | - 31 familias, 140 personas afectadas - 1 familia, 7 personas damnificadas - 1 vivienda destruida 3 viviendas afectadas (ingreso de agua y sedimentos). |
| Acciones de respuesta: | SNGRE monitorea el evento y realizó la entrega de asistencia humanitaria. |

Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos - No. 0158

Fecha y Hora de actualización: domingo, 20 de marzo de 2022 - 21:23:28 / Página 7 de 24

Fuentes de información: SNGRE CZ3 Unidad de Monitoreo Chimborazo/UGR/UPREA



Vendaval

| | |
|-------------------------|---|
| Localización: | Pastaza/Pastaza/cabecera cantonal/barrio Los Ángeles, vía Unión Base |
| Antecedentes: | El 13/03/2022, debido a las condiciones atmosféricas (vientos fuertes), se produjo el desprendimiento de un techo (hojas de zinc) de una vivienda de construcción mixta, de igual forma cayeron varios árboles sobre el alumbrado público y la calzada. |
| Situación actual: | Al momento una familia se encuentra en familia acogiente y otra familia en el alojamiento temporal del municipio, cabe mencionar que la vía se encuentra completamente habilitada |
| Afectaciones: | - 2 familias damnificadas (12 personas). - 1 familia afectada (6 personas). - 1 vivienda afectada. - 500 metros de vía afectada. |
| Acciones de respuesta: | GAD Pastaza realizó la limpieza de la vía, el servicio de energía eléctrica fue restablecido inmediatamente en las dos viviendas. UGR realizó el levantamiento de informe EVIN. |
| Fuentes de información: | SNGRE CZ3 Unidad de Monitoreo Chimborazo / Cuerpo de Bomberos Pastaza |

ZONA 5



Socavamiento

| | |
|-------------------------|--|
| Localización: | Bolívar/Echeandía/cabecera cantonal/Damas, vía Sabanetillas - San Gerardo |
| Antecedentes: | El 20/03/2022, a causa de las lluvias registradas en el sector, aumentó el nivel el río Damas y se produjo el socavamiento de las bases del puente y de la calzada que conduce de la vía Sabanetillas - San Gerardo. |
| Situación actual: | La vía de primer orden se encuentra cerrada |
| Afectaciones: | - 1 bien público afectado (puente) |
| Acciones de respuesta: | Cuerpo de Bomberos y JEPOL de Echeandía acudieron al lugar para verificar el evento |
| Fuentes de información: | SNGRE CZ5 Unidad de Monitoreo Bolívar/C.B/JEPOL |



Inundación

| | |
|-------------------------|---|
| Localización: | Guayas/Guayaquil/Morro/recinto Sitio Nuevo |
| Antecedentes: | El 18/03/2022, se produjo el desbordamiento del río San Miguel causando inundación en el sector. |
| Situación actual: | GAD Parroquial informa que el río San Miguel se encuentra en su cauce normal. Adicional, la familia ya retornó a su vivienda. |
| Afectaciones: | - 1 vivienda de caña afectada. - 1 familia, 2 personas afectadas |
| Acciones de respuesta: | GAD Parroquial realizó la verificación del retorno de la familia a su vivienda |
| Fuentes de información: | SNGRE CZ5 Unidad de Monitoreo Guayas/GAD Cantonal Guayaquil/GAD Parroquial Morro |



Inundación

| | |
|-------------------|---|
| Localización: | Los Ríos/Puebloviejo/San Juan/Cristo del Consuelo |
| Antecedentes: | Por causa de las fuertes lluvias acontecidas en el lugar, el 19/03/2022, se vieron afectadas varias viviendas por acumulación de aguas lluvia. |
| Situación actual: | Jefa Política reporta que, mediante coordinación con MSP, se realizará brigada médica en el lugar el 21/03/22. Actualmente el nivel del agua en el sitio se mantiene y las familias afectadas continúan en sus hogares. |
| Afectaciones: | - 20 viviendas afectadas - 20 familias afectadas - 80 personas afectadas |

Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos - No. 0158

Fecha y Hora de actualización: domingo, 20 de marzo de 2022 - 21:23:28 / Página 8 de 24

| | |
|-------------------------|--|
| Acciones de respuesta: | Jefa Política de Pueblo Viejo realizó barrido de afectaciones en el sitio. |
| Fuentes de información: | SNGRE CZ5 Unidad de Monitoreo Los Ríos/GAD Pueblo Viejo/Ministerio de Gobierno |



Inundación

| | |
|-------------------------|--|
| Localización: | Guayas/Balzar/Balzar, cabecera cantonal/ varios sectores |
| Antecedentes: | Por lluvias registradas en la madrugada del 19/03/2022, se produjo el desbordamiento de los ríos Chicompe y Puca, causando la inundación de cultivos de arroz y maíz en dichos sectores. |
| Situación actual: | GAD Cantonal informa que, se realizó recorrido por los sectores afectados y que el COE Cantonal se reunió para coordinar acciones |
| Afectaciones: | - 30 viviendas afectadas (datos preliminares, afectaciones en el recinto Chicompe). - cultivos de arroz y maíz (afectaciones en los recintos Las Tampus y Modelo) |
| Acciones de respuesta: | GAD Cantonal acudió al sitio a realizar verificación e inspección. SNGRE monitoreó la novedad. |
| Fuentes de información: | SNGRE CZ5 Unidad de Monitoreo Guayas/GAD Cantonal Balzar |



Inundación

| | |
|-------------------------|--|
| Localización: | Guayas/San Jacinto de Yaguachi/Yaguachi Viejo (Cone)/ recintos Vuelta Larga y Las Mercedes |
| Antecedentes: | El 19/03/2022, por lluvias e incremento del caudal, se produjo el desbordamiento del río Chimbo. |
| Situación actual: | GAD Cantonal indica que al momento, el nivel del río Chimbo se mantiene con tendencia a la baja el nivel del río Chimbo |
| Afectaciones: | -calles inundadas |
| Acciones de respuesta: | UGR informa que personal de OOPP Municipal está colocando sacos de arena al borde del río, el cual se mantiene desbordado. SNGRE coordinó con GAD Cantonal para realizar levantamiento de información. |
| Fuentes de información: | SNGRE CZ5 Unidad de Monitoreo Guayas/GAD Cantonal Yaguachi |



Hundimiento

| | |
|-------------------------|--|
| Localización: | Bolívar/Guaranda/San Simón/a 8 cuadras del parque, Fundación Su Cambio por el Cambio |
| Antecedentes: | El 17/03/2022, por posible filtración de agua proveniente de una laguna cercana al sector, se evidenció movimiento en masa, que ha ocasionado hundimiento en algunos módulos multifuncionales de la fundación, así como fisuras en paredes, pisos, mampostería y desniveles en el suelo. |
| Situación actual: | El evento se encuentra en evaluación |
| Afectaciones: | - 1 bien privado afectado (Fundación Su Cambio por el Cambio) |
| Acciones de respuesta: | SNGR en conjunto con Jefe Político del cantón Guaranda y Teniente Político de San Simón, realizaron una inspección visual del sector. Se prevé que personal del SNGRE la próxima semana realice una inspección técnica. |
| Fuentes de información: | SNGRE CZ5 Unidad de Monitoreo Bolívar / SNGRE Unidad de Respuesta / Unidad de Monitoreo Bolívar |



Inundación

| | |
|-------------------|--|
| Localización: | Los Ríos/Babahoyo/Dr. Camilo Ponce/Terminal Terrestre Babahoyo, vía Jujan - cruce de La Carmela - río Perdido - Sol Brisa - Ecuavegetal |
| Antecedentes: | El 11/03/2022, por causa de las fuertes lluvias suscitadas en la zona, se produjo la acumulación de aguas lluvias, desbordamiento del río Chilintomo y Estero Sabana que afectó el tránsito normal de vehículos en la vía. |
| Situación actual: | CTE realizó barrido en la zona indicando que el nivel de los caudales Sabana y Chilintomo han aumentado en la vía, por lo que se mantienen patrullas en ambos lados indicando al paso vehicular que transite con precaución, así |

Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos - No. 0158

Fecha y Hora de actualización: domingo, 20 de marzo de 2022 - 21:23:28 / Página 9 de 24

| | |
|--------------------------------|--|
| | mismo la vía se mantiene habilitada y las familias afectadas continúan en sus viviendas. |
| Afectaciones: | <ul style="list-style-type: none"> - 104 viviendas afectadas. - 104 familias afectadas. - 416 personas afectadas. - 1 bien público afectado (Terminal Terrestre Babahoyo) - 2000 metros lineales afectados. |
| Acciones de respuesta: | CTE se mantiene en el sitio colaborando con el tránsito en la vía. |
| Fuentes de información: | SNGRE CZ5 Unidad de Monitoreo Los Ríos/CTE |



Inundación

| | |
|--------------------------------|--|
| Localización: | Los Ríos/Babahoyo/Clemente Baquerizo/Universidad Agraria, vía Montalvo - Los Laureles, atrás de la Unidad Educativa Réplica Eugenio Espejo - 1ro de Mayo - La Ventura - Justino Cornejo - Mujeres Solas - Paraíso Norte. |
| Antecedentes: | El 11/03/2022, debido a las fuertes lluvias suscitadas en el sitio, se reportó acumulación de aguas lluvias con los consecuentes desbordamientos del río San Pablo y del estero Sabana que afectó el tránsito normal de vehículos en la vía. |
| Situación actual: | CTE realizó barrido en la zona indicando que el tránsito vehicular se mantiene con normalidad, pues la vía se encuentra habilitada, los niveles de los caudales han aumentado y las familias afectadas continúan en sus viviendas. |
| Afectaciones: | <ul style="list-style-type: none"> - 440 viviendas afectadas. - 440 familias afectadas. - 1760 personas afectadas. - 1000 metros lineales afectados. |
| Acciones de respuesta: | CTE asistió al sitio para verificación de novedades en la vía. |
| Fuentes de información: | SNGRE CZ5 Unidad de Monitoreo Los Ríos/CTE |



Inundación

| | |
|--------------------------------|--|
| Localización: | Los Ríos/Babahoyo/Caracol/ San Vicente |
| Antecedentes: | Debido a la presencia de fuertes lluvias suscitadas el 11/03/2022, y al desbordamiento del río San Catarama, se vieron afectadas varias viviendas del lugar. |
| Situación actual: | Se informa que las familias afectadas se mantienen en las viviendas y que el caudal del río Catarama se encuentra con tendencia a disminuir. |
| Afectaciones: | <ul style="list-style-type: none"> - 47 viviendas afectadas. - 47 familias afectadas. - 188 personas afectadas. |
| Acciones de respuesta: | UGR Babahoyo realizó levantamiento de información y verificación de afectaciones. |
| Fuentes de información: | SNGRE CZ5 Unidad de Monitoreo Los Ríos/GAD Babahoyo/Cuerpo de Bomberos de Babahoyo |



Inundación

| | |
|--------------------------------|---|
| Localización: | Los Ríos/Babahoyo/Barreiro/Coop. Victoria del Pueblo |
| Antecedentes: | Debido a la presencia de fuertes lluvias suscitadas el 11/03/2022, y al desbordamiento del río San Pablo, se vieron afectadas varias viviendas del lugar, |
| Situación actual: | Actualmente el nivel del caudal se mantiene descendiendo y las familias afectadas se mantienen en sus viviendas. |
| Afectaciones: | <ul style="list-style-type: none"> - 35 viviendas afectadas. - 35 familias afectadas. - 140 personas afectadas. |
| Acciones de respuesta: | UGR Babahoyo realizó levantamiento de información y verificación de afectaciones en el sitio los días 11/03/22, 13/03/22 y 17/03/22. Cuerpo de Bomberos Babahoyo realizó verificación de afectaciones en el sitio el 11/03/22, 12/03/22 y 13/03/22. |
| Fuentes de información: | SNGRE CZ5 Unidad de Monitoreo Los Ríos / GAD Babahoyo / Ministerio de Gobierno / Cuerpo de Bomberos de Babahoyo |

Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos - No. 0158

Fecha y Hora de actualización: domingo, 20 de marzo de 2022 - 21:23:28 / Página 10 de 24



Inundación

| | |
|--------------------------------|--|
| Localización: | Los Ríos/Babahoyo/El Salto/La Chorrera - Cancha La Pava - Coop. Rosa de Agosto - Justino Cornejo - Estero Sabana - Río Catarama |
| Antecedentes: | Por causa de las fuertes lluvias suscitadas el 11/03/2022, y con la confirmación con los puntos focales, se indicó que el desbordamiento del caudal del río Catarama de Urdaneta y Sabana, afectaron varias viviendas de la zona baja en el cantón Babahoyo. |
| Situación actual: | El 18/03/2022 no se pudo realizar el sobrevuelo de las FFAA, debido al mal tiempo en la zona. |
| Afectaciones: | - 78 viviendas afectadas. - 78 familia afectadas (1 familia de 7 personas en casa acogiente). - 312 personas afectadas. |
| Acciones de respuesta: | UGR Babahoyo realizó verificación de novedades en el sitio el 17/03/2022. |
| Fuentes de información: | SNGRE CZ5 Unidad de Monitoreo Los Ríos / GAD Babahoyo |



Inundación

| | |
|--------------------------------|---|
| Localización: | Los Ríos/Babahoyo/Febrés Cordero/El Palmar: Recinto. La Rosita, vía Las Juntas - Las Jaguas; Recinto. Mata de Cacao vía San Román - Isla María; ríos Febrés Cordero, Marcelina, Chilintomo, San Pablo |
| Antecedentes: | Por causa de las fuertes lluvias suscitadas en la zona el 08/03/2022, se produjo acumulación de aguas y el desbordamiento de los ríos Febrés cordero, Marcelina, Chilintomo y San Pablo, afectando a varias viviendas del lugar. |
| Situación actual: | SNGRE realizó recorrido en el sector Las Jaguas y Avelina, para la identificación de grupos vulnerables, y así coordinar una respuesta oportuna a las familias afectadas. GAD Babahoyo realizó colocación de tubos drenaje para la evacuación de aguas lluvias y entrega de ayuda humanitaria en Recinto. La Alambra, actualmente el río Chilintomo se mantiene alto, el río San Pablo con tendencia a disminuir y las familias afectadas se mantienen en sus viviendas. |
| Afectaciones: | - 392 viviendas afectadas. - 392 familias afectadas (4 familias de 16 personas en casa acogiente) - 1516 personas afectadas. |
| Acciones de respuesta: | GAD Babahoyo realizó trabajos de mantenimiento el 18/03/2022 y entrega de ayuda humanitaria con verificación de afectaciones en el sitio el 19/03/2022 SNGRE asistió al sitio en compañía del Coordinador Zonal para reconocimiento de grupos vulnerables y verificación de novedades |
| Fuentes de información: | SNGRE CZ5 Unidad de Monitoreo Los Ríos/GAD Babahoyo/SNGRE UPREA |



Vendaval

| | |
|--------------------------------|--|
| Localización: | Guayas/El Empalme/Velasco Ibarra/vía Guayaquil - Recinto la felicidad |
| Antecedentes: | El 16/03/2022, por lluvias y vientos fuertes en la tarde y noche, se produjo un vendaval, causando el desprendimiento del techo y el ingreso de agua a varias viviendas. |
| Situación actual: | Mediante EVIN, GAD Cantonal reporta que 5 familias permanecen en sus viviendas y 3 en familia acogiente |
| Afectaciones: | - 8 viviendas afectadas - 8 familias afectadas - 36 personas afectadas |
| Acciones de respuesta: | GAD Cantonal realizó levantamiento de información |
| Fuentes de información: | SNGRE CZ5 Unidad de Monitoreo Guayas/EUC911/GAD Cantonal El Empalme/Jefatura Política |



Inundación

| | |
|----------------------|--|
| Localización: | Guayas/Alfredo Baquerizo Moreno (Jujan)/Alfredo Baquerizo Moreno, cabecera cantonal/varios sectores |
| Antecedentes: | Por lluvias registradas en la madrugada, se produjo el desbordamiento del río Chimbo en el recinto Resistencia, afectando plantaciones. Adicional se vio |

Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos - No. 0158

Fecha y Hora de actualización: domingo, 20 de marzo de 2022 - 21:23:28 / Página 11 de 24

| | |
|--------------------------------|---|
| | afectado un brazo del río Chanchán, causando la inundación de cultivos de cacao en dicho sector. Por lluvias en la madrugada del 19/03/2022, GAD Cantonal informó que los ríos Chimbo y Barranco Alto, se encuentran con tendencia a aumentar el nivel y el río Chanchán se encuentra desbordado. Por lluvias ocasionadas, la noche del 18/03/2022 y madrugada del 19/03/2022, los ríos Jujan, Chilintomo y Los Amarillos se desbordaron. |
| Situación actual: | Coordinador Zonal 5 de SNGRE y GAD Cantonal, realizaron recorridos por los sectores afectados, los ríos Jujan, Chilintomo y Los Amarillos siguen desbordados. |
| Afectaciones: | - 740 viviendas afectadas. - 740 familias. - 2615 personas afectadas en sus viviendas. |
| Acciones de respuesta: | SNGRE y UGR Cantonal realizaron inspección de sectores afectados. Obras Públicas del GAD Municipal continúa realizando trabajos con maquinaria al borde del río. SNGRE coordina con personal de Prefectura para realizar trabajos de encauzamiento del río. |
| Fuentes de información: | SNGRE CZ5 Unidad de Monitoreo Guayas/Coordinador Zonal SNGRE/GAD Cantonal Jujan |

Socavamiento



| | |
|--------------------------------|---|
| Localización: | Guayas/Salitre/Vernaza/sector Hacienda Nueva |
| Antecedentes: | El 31/01/2022, por lluvias, se produjo el socavamiento y colapso de un muro de contención del margen derecho donde pasa el río Mastrantal, el cual ha ocasionado inundación en el sector. |
| Situación actual: | GAD Cantonal informa que continúan trabajos de remediación del muro de contención (85 % de avance) Las familias afectadas se mantienen en sus viviendas. |
| Afectaciones: | - 50 viviendas afectadas. - 98 familias. - 282 personas afectadas. |
| Acciones de respuesta: | GAD cantonal realiza trabajo de contención con saquillos de arena en coordinación con la comunidad. |
| Fuentes de información: | SNGRE CZ5 Unidad de Monitoreo Guayas/GAD Cantonal Salitre |

Hundimiento



| | |
|--------------------------|--|
| Localización: | Bolívar/Chimbo/Cabecera Cantonal/barrio Tamban |
| Antecedentes: | El 18/03/2020, se presentaron una serie de grietas y fallas en el pavimento de la cancha de uso múltiple a la iglesia, además mantienen una concordancia longitudinal con otras grietas observadas en la vía Chimbo - El Cristal. La noche del 21/12/2021 debido al proceso activo del hundimiento y de la infiltración del agua de escorrentía superficial por las grietas principalmente en la vía adoquinada, se produjo el colapso del muro que se encontraba en la parte superior de la calle adoquinada, causando la pérdida total de la plataforma de la vía de primer orden Chimbo - El Cristal. |
| Situación actual: | MTOP Bolívar continúa realizando trabajos de construcción de un relleno del Km 1.8 con el material pétreo, con la finalidad de recuperar la plataforma de la vía estatal. |
| Afectaciones: | - 2 viviendas destruidas (2 familias damnificadas 7 personas que se encuentran arrendando). - 3 viviendas afectadas (3 familias afectadas 16 personas; de las cuales 1 familia 10 personas se encuentran en el alojamiento temporal de la U.E La Asunción, 2 familias 6 personas se encuentran arrendando). - 1 bien privado destruido (iglesia) - 8 bienes públicos destruidos (1 concha acústica - salón de reuniones, 1 cancha deportiva, 4 postes, tubería de agua que abastece a las comunidades de Panchigua, Tingo y Miraflores, alcantarillado de la zona cero) |

Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos - No. 0158

Fecha y Hora de actualización: domingo, 20 de marzo de 2022 - 21:23:28 / Página 12 de 24

| | |
|--------------------------------|--|
| | - 150 metros de vía de primer orden Chimbo-El Cristal destruida. - 60 metros de la calle S/N adoquinada destruida. |
| Acciones de respuesta: | Maquinaria del MTOP Bolívar conjuntamente con maquinaria del GAD Cantonal Chimbo, GAD Parroquial La Asunción, GAD Parroquial La Magdalena y Empresa Privada, realizan la extracción del material pétreo de la Mina de Pacatón y trabajos de relleno en la zona afectada. |
| Fuentes de información: | SNGRE CZ5 Unidad de Monitoreo Bolívar/MTOP-B |

ZONA 6



Socavamiento

| | |
|--------------------------------|---|
| Localización: | Azuay/Camilo Ponce Enríquez/ Camilo Ponce Enríquez /Shumiral |
| Antecedentes: | El 17/03/2022, por causas de las lluvias, se suscitó el incrementó el caudal del estero Bohórquez, ocasionando un socavón en el puente que conduce a la comunidad de Shumiral. |
| Situación actual: | UGR Ponce Enríquez habilitó un carril del puente con relleno de material pétreo para vehículos livianos, adicional se habilita una variante sobre el estero para vehículos pesados. El caudal del estero se encuentra normal. |
| Afectaciones: | - 1 puente afectado. |
| Acciones de respuesta: | OOPP del GAD Municipal se encuentra trabajando en el punto. |
| Fuentes de información: | SNGRE CZ6 Unidad de Monitoreo Azuay-Cañar/UGR Ponce Enríquez. |



Deslizamiento

| | |
|--------------------------------|---|
| Localización: | Azuay/Nabón/Nabón/barrios Rosas, Bellavista, Tamboloma, Chunazana, Rosario. |
| Antecedentes: | El 14/03/2021, se reportó un movimiento de masa provocado por la filtración de agua de riego y la temporada lluviosa. El 23/11/2021, el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias declaró la Alerta Naranja por movimientos en masa en un área de 130,94 hectáreas que comprende los barrios Rosas, Bellavista, Tamboloma, Chunazana y Rosario. |
| Situación actual: | Con fecha 17/03/2022, el Vice Ministro y Coordinador Zonal 6 del SNGRE, realizaron un recorrido en la zona afectada y en las zonas donde se realizan obras de mitigación. Técnico de Miduvi informa que se realiza identificación de predios para la construcción de viviendas de las que se beneficiarán las familias afectadas. Con fecha 18/03/2022 se reunió el COE Provincial para dar seguimiento a las acciones realizadas |
| Afectaciones: | - 40 metros de vía afectados (vía parcialmente habilitada, sector Trancapata). - 43 familias integradas por 129 personas afectadas aproximadamente. - 60 metros de vía afectados (vía parcialmente habilitada). - 1 casa comunal afectada con cuarteaduras. - 42 viviendas afectadas (las familias evacuadas se encuentran en diferentes alojamientos). - Terminal terrestre con grietas en oficinas, gradas (cierre de operaciones). - Iglesia demolida por los daños estructurales presentados. - Centro de salud con fisuras, en evaluación permanente por parte del MSP. |
| Acciones de respuesta: | Técnico de UGR Nabón se mantiene en continuo monitoreo de la zona afectada. MIDUVI realiza levantamiento de información. |
| Fuentes de información: | SNGRE CZ6 Unidad de Monitoreo Azuay-Cañar / UGR Nabón. |

ZONA 7

Deslizamiento

| | |
|----------------------|---|
| Localización: | Zamora Chinchipe/Paquisha/Nuevo Quito/Cumguimi Alto Sector minero (mina Corazón de Oro) |
|----------------------|---|

Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos - No. 0158

Fecha y Hora de actualización: domingo, 20 de marzo de 2022 - 21:23:28 / Página 13 de 24



| | |
|--------------------------------|--|
| Antecedentes: | El 19/03/2022, a causas de las lluvias se produjo un deslizamiento de tierra, que destruyó una vivienda de construcción mixta (madera y zinc - rancho) |
| Situación actual: | Se encontró el cuerpo sin vida de la persona que estaba desaparecida. |
| Afectaciones: | - 01 persona fallecida - 02 personas heridas - 01 vivienda destruida |
| Acciones de respuesta: | Cuerpo de Bomberos de Paquisha y Nangaritza realizaron labores de búsqueda y rescate. SNGRE realizó el levantamiento de información. DINASED realizó el levantamiento del cadáver. |
| Fuentes de información: | SNGRE CZ7 Unidad de Monitoreo Loja-Zamora Chinchipe/ECU 911 |



Aluvión

| | |
|--------------------------------|--|
| Localización: | El Oro/Pasaje /Uzhcurrumi/varios sectores: Jesús del Gran Poder, Tres de Mayo y Barrio Central; Calle Girón y Pasaje |
| Antecedentes: | El 13/03/2022, por lluvias suscitadas en horas de la noche, se registró un aluvión con desprendimiento de agua, material y lodo que afectó a tres sectores de la cabecera parroquial. |
| Situación actual: | Mediante evaluación se consolidan nuevos sectores y se registran nuevas cifras a las estadísticas, al momento la parroquia no cuenta con el servicio de agua potable. |
| Afectaciones: | - 25 viviendas afectadas por ingreso de agua y lodo (2 viviendas temporalmente no habitables). - 25 familias de 100 personas afectadas. - 2 familias de 4 personas damnificadas en casa acogiente. - 5 bienes públicos afectados por el arrastre de material, agua y lodo (Oficina CNEL, Seguro Campesino del IESS, Tramo de tubería de Agua Potable, Bodega de GAD Parroquial, 1 poste de energía eléctrica) |
| Acciones de respuesta: | MAG realiza levantamiento de información de los sectores agrícolas afectados. SNGRE coordinó con GAD Cantonal para la entrega de asistencia humanitaria. |
| Fuentes de información: | SNGRE CZ7 Unidad de Monitoreo El Oro/SNGRE UPREA. |



Aluvión

| | |
|--------------------------------|---|
| Localización: | El Oro/Chilla/Chilla, cabecera cantonal/varios vectores (Carabota, El Cruce, El Cucho, Pacayunga) |
| Antecedentes: | El 13/03/2022, por lluvias se produjo el desbordamiento de una quebrada sin nombre, la cual provocó un aluvión ocasionando el socavamiento y pérdida de mesa vial de la vía de tercer orden. Adicional, producto del evento varias viviendas resultaron afectadas. |
| Situación actual: | Mediante evaluación realizada se consolidan nuevos sectores y se registran nuevas cifras a las estadísticas. Los servicios básicos como energía eléctrica y agua potable fueron restablecidos. |
| Afectaciones: | - 8 viviendas afectadas. (3 viviendas en riesgo, 1 vivienda con daños estructurales; la cual se encuentra inhabitable y 4 viviendas con daños estructurales leves que están habitables). - 5 familias de 21 personas afectadas en sus domicilios. - 4 familias de 15 personas damnificadas en casa acogiente. - 20 metros de vía afectada. |
| Acciones de respuesta: | COE Cantonal de Chilla se encuentra activo desde el 08/02/2022. SNGRE en conjunto con Jefe Político, UGR de Chilla y Cruz Roja Machala realizaron recorrido y evaluación inicial de necesidades. GAD Provincial realiza trabajos de limpieza y remediación de la vía. |
| Fuentes de información: | SNGRE CZ7 Unidad de Monitoreo El Oro/GAD Cantonal de Chilla |

Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos - No. 0158

Fecha y Hora de actualización: domingo, 20 de marzo de 2022 - 21:23:28 / Página 14 de 24



Aluvión

| | |
|--------------------------------|---|
| Localización: | Loja/Loja/Gualel/Gualel |
| Antecedentes: | El 08/03/2022, por lluvias registradas en la tarde se registró un aluvión en el sector. |
| Situación actual: | El día 15/03/2022, Director Nacional del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias junto al Ministro de Vivienda inspeccionaron las zonas afectadas por época lluviosa |
| Afectaciones: | <ul style="list-style-type: none"> - 7 familias damnificadas (conformadas por 30 personas que permanecen en casa de familias acogientes. - 3 familias afectadas directamente fueron evacuadas por seguridad a casa de familias acogientes. - 9 familias afectadas continúan habitando las viviendas. - 5 viviendas de construcción mixta destruidas (adobe, teja) - 12 viviendas afectadas. - 100 metros de longitud de vía aproximadamente. - 2 postes de alumbrado público destruidos. - 3 postes de alumbrado público afectados (en peligro de colapsar) - Red de servicio de agua potable afectado (60%) - 2 hectáreas de sembríos de maíz afectados. - 2 vehículos afectados (retirados del sector) |
| Acciones de respuesta: | Teniente Político de Gualel continúa con el levantamiento de información. VIALSUR continúa con los trabajos de limpieza en la vía. |
| Fuentes de información: | SNGRE CZ7 Unidad de Monitoreo Loja-Zamora Chinchipe. |



Deslizamiento

| | |
|--------------------------------|--|
| Localización: | Loja/Quilanga/Fundochamba/Hidras |
| Antecedentes: | El 06/03/2022, a causas de las lluvias se produjo un deslizamiento en el sector. |
| Situación actual: | El sistema de captación de agua ha sido reparado en un 90%, restableciendo de esta manera el servicio de agua al sector. |
| Afectaciones: | - 01 bien público destruido (Sistema de captación de agua colapsada) |
| Acciones de respuesta: | UGR Quilanga confirmó la información y continúa con el levantamiento de información. GAD Cantonal continúa con los trabajos de reparación total del sistema de captación de agua. |
| Fuentes de información: | SNGRE CZ7 Unidad de Monitoreo Loja-Zamora Chinchipe/ GADC |



Hundimiento

| | |
|--------------------------|---|
| Localización: | El Oro/Zaruma/Zaruma/calles Colón y 10 de Agosto |
| Antecedentes: | La noche del miércoles 15 de diciembre de 2021 se produjo un hundimiento en las calles Colón y Ernesto Castro, zona urbana de la ciudad de Zaruma categorizada como de Riesgo Muy Alto, según el "Mapa de Riesgos por Desplazamientos del terreno en la ciudad de Zaruma", elaborado por el SNGRE en marzo del 2020. El estado de excepción por calamidad pública dispuesto el 17/12/2021, mediante Decreto Ejecutivo N.- 341, se extendió 30 días a partir del 16/02/2022 con el objetivo de continuar con las acciones implementadas en el cantón. |
| Situación actual: | Se desmontó el albergue de la escuela Sultana de El Oro y se trasladó los bienes a las bodegas temporales en el edificio sucre |
| Afectaciones: | <ul style="list-style-type: none"> - 3 viviendas afectadas en sus estructuras. - 4 viviendas destruidas (3 de patrimonios culturales) - 157 viviendas en riesgo - 62 familias de 154 personas afectadas que habitaban en la zona de riesgos y actualmente se encuentran en familias acogientes - 77 familias de 202 personas damnificadas (evacuadas y se encuentran en casas de familias acogiente) |

Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos - No. 0158

Fecha y Hora de actualización: domingo, 20 de marzo de 2022 - 21:23:28 / Página 15 de 24

| | |
|--------------------------------|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> - 3 calles afectadas. (Calle Colón por hundimiento y las calles 29 de noviembre y Ernesto Castro por agrietamientos). - 25% del servicio de energía eléctrica afectado. - Centro anidado de MSP evacuaron por precaución y se encuentran atendiendo en el Hospital Humberto Molina. - Los servicios públicos que se brindaban en el edificio del municipio, fueron trasladados al edificio del Ex Lea. - 2 bienes privados afectados (1 vehículo que se encontraba estacionado se precipitó al foramen y club colón por fisuras). - 1% del sistema de telecomunicaciones se encuentra afectado. - 2 bienes públicos afectados: parque con fisuras y poste de alumbrado. |
| Acciones de respuesta: | <p>CNEL suspende actividades debido a que FFAA se encuentra en el lugar y dificulta las labores, se estima que reanudarán actividades el día 04/04/2022. Cuerpo de Ingenieros del Ejército, conjuntamente con la empresa CURIMINING S.A ha realizado la perforación de dos pozos, uno de los cuales será utilizado para aprovisionamiento de materiales y el segundo para inyectar hormigón durante la fundición del tapón planificado para el relleno de las cavernas del sector denominado Cielo Azul.</p> <p>MSP brinda atención pre Hospitalaria a técnicos y mineros.</p> <p>GAD Cantonal Zaruma realiza la entrega de plántulas de café a 187 beneficiarios para incentivar a la reactivación de la agricultura.</p> <p>MIDUVI continúa con labores de monitoreo de grietas y fisuras en varias viviendas.</p> <p>Cuerpo de Bomberos Zaruma da soporte al personal que ingresa a la mina San Antonio.</p> |
| Fuentes de información: | SNGRE CZ7 Unidad de Monitoreo El Oro / Sala Situacional. |

ZONA 9



Aluvión

| | |
|-------------------------------|--|
| Localización: | Pichincha/Quito/Belisario Quevedo/La Gasca |
| Antecedentes: | El 31/01/2022, por lluvias, se reportó el desbordamiento de la quebrada Tejado que provocó un aluvión, lo que afectó a viviendas, bienes públicos, bienes privados, postes de energía eléctrica, dejando personas desaparecidas, heridas y fallecidas, así como el cierre total de una vía de segundo orden. |
| Situación actual: | Con la entrega de materiales de construcción donados por diferentes Instituciones y empresas privadas, la comunidad se encuentra realizando los trabajos de construcción, reconstrucción y reparación de sus viviendas afectadas. |
| Afectaciones: | <ul style="list-style-type: none"> - 160 familias afectadas. - 555 personas afectadas. - 104 familias damnificadas. - 407 personas damnificadas. - 28 personas fallecidas. - 52 personas heridas. - 1 persona desaparecida. - 29 viviendas afectadas. - 7 viviendas destruidas. - 43 bienes públicos destruidos (20 postes de energía y 23 transformadores). - 47 bienes públicos afectados (40 contenedores de basura afectados ,1 subestación de energía, 3 patrulleros y 2 motos PPNN, 1 UPC). - 59 bienes privados afectados (37 vehículos y 22 motos). - 14 bienes privados destruidos (cerramientos colapsados). - 6.000 metros de vía de segundo orden afectada (Av. La Gasca en algunos tramos parcialmente habilitada). |
| Acciones de respuesta: | EPAMPS manifiesta que se ha realizado la limpieza de la parte baja de la quebrada en un 100%, con una planificación de inspección de la parte alta para coordinar limpieza y mantenimiento oportuno. |

Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos - No. 0158

Fecha y Hora de actualización: domingo, 20 de marzo de 2022 - 21:23:28 / Página 16 de 24

Fuentes de información: SNGRE CZ9 Unidad de Monitoreo Pichincha/GAD Cantonal DMQ- MTT4.

3. Monitoreo de estado de vías afectadas por eventos peligrosos

VÍAS DE PRIMER ORDEN:

11 vías de primer orden cerradas

| | Provincia | Cantón | Parroquia | Sector/Vía | Evento Peligroso | Afectación (metros lineales) | Fecha del evento | Vías alternas |
|----|-----------|------------|---------------------------------------|--|---------------------|------------------------------|------------------|--|
| 1 | Bolívar | San Miguel | Balsapamba | La Ceiba, vía San Miguel - Balsapamba [E491] | DESLIZAMIENTO | -- | 19/03/2022 | Ninguna |
| 2 | Guayas | Balao | Balao | E25 Panamericana Puente Gala como referencia a 1km del Recinto Shumiral | COLAPSO ESTRUCTURAL | -- | 07/03/2022 | Ninguna |
| 3 | Loja | Calvas | COLAISACA | Asanuma, vía Cariamanga-Sozoranga[E69] | DESLIZAMIENTO | 0 | 07/03/2022 | Ninguna |
| 4 | Azuay | Cuenca | MOLLETURO | Km 90, vía Cuenca-Molleturo-Naranjal [E-582] | DESLIZAMIENTO | 40 | 01/03/2022 | Ninguna |
| 5 | Pichincha | Rumiñahui | SANGOLQUI | Selva Alegre, Av. Gral. Rumiñahui [E35] a la altura del club Naval | SOCAVAMIENTO | 60 | 17/02/2022 | Ninguna |
| 6 | Pichincha | Rumiñahui | SANGOLQUI | E-35 y Calle Viejo Roble | INUNDACIÓN | 50 | 11/02/2022 | Ninguna |
| 7 | Cotopaxi | Pujilí | TINGO | Siete Ríos, El Estado y Macuchi. | INUNDACIÓN | 35 | 30/01/2022 | Ninguna |
| 8 | Cotopaxi | Pujilí | PILALO | Caserío Pilaló, Tinieblas, Km 94, vía Pujilí - La Mana [E30]. | DESLIZAMIENTO | 2000 | 29/01/2022 | Ninguna |
| 9 | Napo | El Chaco | Gonzalo Díaz De Pineda (El Bombón) | San Rafael, Piedra Fina, San Luis, San Carlos, Vía Y de Baeza-Lago Agrio [E45] | SOCAVAMIENTO | 875 | 02/02/2020 | Lago Agrio - Coca - Y de Narupa - Tena - Ambato - Quito |
| 10 | Azuay | Cuenca | Molleturo | Km 49, vía Cuenca-Molleturo-Naranjal [E-582] | DESLIZAMIENTO | 40 | 17/10/2021 | Cuenca-Azogues-Biblian-Zhud-Cochancay-El Triunfo y Cuenca-Girón-Pasaje-Machala-Guayaquil |
| 11 | Bolívar | Chimbo | San José de Chimbo, Cabecera Cantonal | barrio Tamban | HUNDIMIENTO | 210 | 18/03/2020 | Chimbo, San Miguel, San Pablo y Balsapamba/Chimbo-Susanga |

42 vías de primer orden parcialmente habilitadas

| No. | Provincia | Cantón | Parroquia | Sector/Vía | Evento Peligroso | Afectación (metros lineales) | Fecha del evento | Vías alternas |
|-----|-----------|----------|--------------|---|------------------|------------------------------|------------------|--|
| 1 | Loja | Saraguro | Saraguro | Salida de Saraguro, vía Saraguro - Loja [E35] | DESLIZAMIENTO | 40 | 19/03/2022 | Ninguna |
| 2 | Napo | Tena | Chonta Punta | Sector Loma Alta, vía la Belleza | DESLIZAMIENTO | -- | 15/03/2022 | Ninguna |
| 3 | Imbabura | Ibarra | Carolina | San Jerónimo; vía Salinas - Lita [E 10] | DESLIZAMIENTO | 225 | 22/12/2021 | 1.- Ruta desde la E10 Guallupe - San Juan de Lachas (Carchi) - por la E 182 Gualchan - Chical - Maldonado - Tulcán - Ibarra 2.- Para vehículos livianos, E10 desde San Jerónimo - |

Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos - No. 0158

Fecha y Hora de actualización: domingo, 20 de marzo de 2022 - 21:23:28 / Página 17 de 24

| No. | Provincia | Cantón | Parroquia | Sector/Vía | Evento Peligroso | Afectación (metros lineales) | Fecha del evento | Vías alternas |
|-----|-----------------|-----------------------|----------------------------------|--|---------------------|------------------------------|------------------|---|
| | | | | | | | | Buenos Aires - Cahuasqui - Tumbabiro. |
| 4 | Pichincha | Quito | Calacalí | km 32, vía Mitad del Mundo - Río Blanco [E28] | DESLIZAMIENTO | -- | 14/03/2022 | Ninguna |
| 5 | Loja | Calvas | Utuaña | Utuaña, vía Cariamanga-Macará[E69] | DESLIZAMIENTO | -- | 12/03/2022 | Ninguna |
| 6 | Bolívar | Guaranda | Guanujo | Varios sectores, Agua Blanca - La Piedra - Atandahua - Capilluco, vía Guanujo-Echeandía [E494] | DESLIZAMIENTO | 220 | 07/03/2022 | Guaranda-Balsapamba-La Esmeralda-Caluma. |
| 7 | Azuay | Girón | Girón | km 33 vía Cuenca-Girón-Pasaje [E-59] | DESLIZAMIENTO | 50 | 07/03/2022 | Ninguna |
| 8 | Cotopaxi | Pujilí | Pilaló | Km 94, Siete Ríos, vía Pujilí - La Maná [E-30]. | DESLIZAMIENTO | 60 | 07/03/2022 | Ninguna |
| 9 | Azuay | Santa Isabel | Santa Isabel (Chaguarurco) | km 96-115 vía Cuenca-Girón-Pasaje [E-59] | DESLIZAMIENTO | 100 | 07/03/2022 | Ninguna |
| 10 | Loja | Chaguarpamba | SANTA RUFINA | Río Pindo, vía a la Costa [E50] | DESLIZAMIENTO | 0 | 06/03/2022 | Ninguna |
| 11 | Azuay | Girón | Girón | km 39+500, vía Cuenca-Girón-Pasaje [E-59] | HUNDIMIENTO | 20 | 04/03/2022 | Ninguna |
| 12 | Azuay | Cuenca | Molleturo | Km 66, vía Cuenca-Molleturo-Naranjal [E-582] | DESLIZAMIENTO | 60 | 26/02/2022 | Ninguna |
| 13 | Morona Santiago | San Juan Bosco | PAN DE AZUCAR | El Paxi, vía Indanza-San Juan Bosco [E45] | DESLIZAMIENTO | 50 | 26/02/2022 | Ninguna |
| 14 | Loja | Loja | Santiago | Santiago, vía Loja a Saraguro [E35] | DESLIZAMIENTO | 20 | 26/02/2022 | Ninguna |
| 15 | Pichincha | Mejía | MANUEL CORNEJO ASTORGA (TANDAPI) | km 38 + 600, vía Alóag - Unión del Toachi [E20] | HUNDIMIENTO | 0 | 25/02/2022 | Ninguna |
| 16 | Imbabura | Ibarra | Carolina | San Pedro km 101-Rocafuerte, vía Salinas Lita E10 | DESLIZAMIENTO | 30 | 20/02/2022 | Ninguna |
| 17 | Napo | Archidona | HATUN SUMAKU | Puente sobre el río Pucuno, vía Hatun Sumaco, Y de Narupa | COLAPSO ESTRUCTURAL | 0 | 18/02/2022 | Ninguna |
| 18 | Esmeraldas | Quinindé | ROSA ZARATE (QUININDE) | Km 68 Los Vergeles, vía Esmeraldas - Quinindé [E20] | HUNDIMIENTO | 40 | 08/02/2022 | Ninguna |
| 19 | Imbabura | Ibarra | Carolina | San Pedro, vía Salinas Lita E10 | DESLIZAMIENTO | 40 | 03/02/2022 | Ninguna |
| 20 | Cotopaxi | Pujilí | Tingo | El Palmar, Tilipulo, Saraguasi, San José de Tilipulo, California, La Esperanza. | INUNDACIÓN | 0 | 31/01/2022 | Ninguna |
| 21 | Cotopaxi | Pujilí | Tingo | Negrillo Km 100, vía Latacunga - La Maná [E-30] | INUNDACIÓN | 40 | 30/01/2022 | Ninguna |
| 22 | Tungurahua | San Pedro De Pelileo | Pelileo | La Hamaca, vía Pelileo - Baños [E30] | SOCAVAMIENTO | | 16/10/2021 | Ninguna |
| 23 | Orellana | Francisco de Orellana | El Dorado | Km 21 y km 28, vía el Coca - Dayuma [E45A] | HUNDIMIENTO | 150 | 19/06/2021 | Ninguna |
| 24 | Orellana | La Joya De Los Sachas | San Sebastián del Coca | Toyuca, Sardinas, Sebastian del Coca, vía La Joya de los Sachas - El Coca [E45A] | SOCAVAMIENTO | 0 | 08/02/2021 | Ninguna |
| 25 | Napo | Archidona | Hatun Sumaku | 10 de Agosto, vía Loreto - Tena [E45A-E20] | DESLIZAMIENTO | 80 | 17/12/2021 | Vía Chontapunta-La Belleza |
| 26 | Napo | El Chaco | Sardinas | Quebrada Macanas, vía Y de Baeza-Lago Agrio [E45] | SOCAVAMIENTO | 50 | 14/12/2021 | Ninguna |
| 27 | Napo | Tena | Chontapunta | Rayayacu, vía Chontapunta - La Belleza [E436] | COLAPSO ESTRUCTURAL | 0 | 17/11/2021 | Vía de tercer orden Humuyacu-Yuralpa Derecho-Wachayacu. |

Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos - No. 0158

Fecha y Hora de actualización: domingo, 20 de marzo de 2022 - 21:23:28 / Página 18 de 24

| No. | Provincia | Cantón | Parroquia | Sector/Vía | Evento Peligroso | Afectación (metros lineales) | Fecha del evento | Vías alternas |
|-----|-----------------|----------------|---|--|---------------------|------------------------------|------------------|--|
| 28 | Napo | Quijos | Cuyuja | Flor del Bosque, Quebrada Rio Negro, Jatuntinahua, Molana, El Laurel, vía Y de Baeza -Papallacta [E20] | DESLIZAMIENTO | 200 | 19/07/2021 | Ninguna |
| 29 | Morona Santiago | Santiago | Copal | Nuevos Horizontes, vía Méndez-Guarumales [E40]. | DESLIZAMIENTO | 100 | 01/07/2021 | Ninguna |
| 30 | Azuay | Sevilla De Oro | Amaluza | Km 76, vía Paute-Guarumales-Méndez [E-40] | ALUVIÓN | 100 | 02/06/2020 | Gualaceo-Plan de Milagro y Sigsig-Chiguinda-Gualaquiza. |
| 31 | Morona Santiago | Gualaquiza | Gualaquiza | Sector Tucumbatza, vía Gualaquiza-San Juan Bosco [E45] (Primer Orden). | HUNDIMIENTO | 50 | 30/06/2021 | Ninguna |
| 32 | Morona Santiago | Morona | Macas, cabecera cantonal y capital provincial | Vía Macas-Puyo [E45], tramo puente sobre el río Copueno-puente sobre el río Upano | SOCAVAMIENTO | 180 | 16/05/2021 | Ninguna |
| 33 | Morona Santiago | Tiwintza | Santiago, cabecera cantonal | Yapapas, vía Entronque a Santiago de Méndez - Santiago [E40] | SOCAVAMIENTO | 50 | 21/08/2020 | Ninguna |
| 34 | Morona Santiago | Morona | Macas, cabecera cantonal y capital provincial | Puente sobre el río Upano, vía Macas-Puyo-[E45] | SOCAVAMIENTO | 57 | 21/06/2020 | Ninguna |
| 35 | Morona Santiago | Tiwintza | Santiago, cabecera cantonal | Palomino km 68, vía Santiago-San José de Morona [E40] | DESLIZAMIENTO | 70 | 16/05/2020 | Ninguna |
| 36 | Morona Santiago | Tiwintza | Santiago, cabecera cantonal | Km 75, Yapapas, vía Entronque a Santiago de Méndez - Santiago [E40] | DESLIZAMIENTO | 70 | 16/05/2020 | Ninguna |
| 37 | Morona Santiago | Tiwintza | San José de Morona | Shaime, vía Santiago-San José de Morona [E40] | COLAPSO ESTRUCTURAL | 170 | 13/05/2020 | Ninguna |
| 38 | Morona Santiago | Santiago | Patuca | Loma Seca vía Patuca - Santiago [E40] | SOCAVAMIENTO | 15 | 15/01/2020 | Ninguna |
| 39 | Manabí | Jipijapa | Jipijapa, Cabecera Cantonal | Quimís, Vía Colón-Quimís [E4-82] | COLAPSO ESTRUCTURAL | 25 | 14/10/2021 | Manabí hacia Guayas: E482 Sector Pila-Los Bajos de Montecristi-E15 Puerto Cayo-Jipijapa Jipijapa hacia Portoviejo: E-482 Rcto. Colón Quimi-Vía Tercer Orden-E462B Santa Ana-Portoviejo |
| 40 | Esmeraldas | Esmeraldas | 5 De Agosto | El Cabezón (desvío Tachina) | SOCAVAMIENTO | 150 | 10/03/2021 | Ninguna |
| 41 | Cañar | Cañar | Ingapirca | Vía El tambo - Ingapirca - Honorato Vásquez km 8+100, km 15. | DESLIZAMIENTO | 100 | 24/11/2021 | Ninguna |
| 42 | Azuay | Cuenca | Molleturo | km. 101, vía Cuenca-Molleturo-Naranjal [E-582] | SOCAVAMIENTO | 12 | 14/03/2021 | Ninguna |

VÍAS DE SEGUNDO ORDEN:

16 vías de segundo orden cerradas

| No. | Provincia | Cantón | Parroquia | Sector/Vía | Evento Peligroso | Afectación (metros lineales) | Fecha del evento | Vías alternas |
|-----|-----------|-----------|--------------|---|------------------|------------------------------|------------------|---------------|
| 1 | Napo | Tena | Chonta Punta | Vía Comunidad Cano Yacu | DESLIZAMIENTO | -- | 15/03/2022 | Ninguna |
| 2 | Napo | Archidona | Cotundo | Puente de Jondachi, vía Y de Narupa - Tena[E45] | DESLIZAMIENTO | -- | 14/03/2022 | Ninguna |

Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos - No. 0158

Fecha y Hora de actualización: domingo, 20 de marzo de 2022 - 21:23:28 / Página 19 de 24

| No. | Provincia | Cantón | Parroquia | Sector/Vía | Evento Peligroso | Afectación (metros lineales) | Fecha del evento | Vías alternas |
|-----|------------|-----------------------|------------------------------|---|---------------------|------------------------------|------------------|--|
| 3 | Orellana | Francisco de Orellana | La Belleza | vía Jaguar 2 - Cacique Jumandy | DESLIZAMIENTO | -- | 14/03/2022 | Ninguna |
| 4 | El Oro | Piñas | Saracay | Chorro Viringo, Chorro, Vía Piñas - Saracay [E-585] | DESLIZAMIENTO | 20 | 14/03/2022 | Ninguna |
| 5 | El Oro | Piñas | Moromoro | Buenaventura, Vía Piñas - Zaracay [E-585] | DESLIZAMIENTO | 20 | 13/03/2022 | Ninguna |
| 6 | Azuay | Pucará | Pucará | km 23-Deuta, Vía Minas-Tablón-Pucará | DESLIZAMIENTO | 100 | 09/03/2022 | Ninguna |
| 7 | Chimborazo | Alausí | Sibambe | Pepinales, vía Alausí - Huigra [E-47] | SOCAVAMIENTO | 0 | 09/03/2022 | Ninguna |
| 8 | Azuay | Girón | Girón | Bellavista vía Girón Santa Teresita | COLPESO ESTRUCTURAL | 20 | 06/03/2022 | Ninguna |
| 9 | Loja | Espíndola | Bellavista | Amaluza, vía Amaluza-Bellavista | DESLIZAMIENTO | 0 | 05/03/2022 | Ninguna |
| 10 | Loja | Espíndola | Jimburá | Machay, vía a Amaluza hacia Jimburá | HUNDIMIENTO | 20 | 05/03/2022 | Ninguna |
| 11 | Loja | Chaguarpamba | El Rosario | El Rosario vía a Portovelo | DESLIZAMIENTO | 0 | 05/03/2022 | Ninguna |
| 12 | Guayas | Salitre (Urbina Jado) | Gral. Vernaza (Dos Esteros) | Recinto Hacienda Nueva | SOCAVAMIENTO | 15 | 31/01/2022 | Ninguna |
| 13 | Los Ríos | Valencia | La Unión | La Burbuja - Río San Pablo -Rcto. 6 de Agosto | INUNDACIÓN | 125 | 30/01/2022 | Puente Nuevo de la calle Arcos Pérez vía al río San Pablo. |
| 14 | Loja | Loja | Sucre | Parque Eólico, vía antigua a Catamayo [E35] | DESLIZAMIENTO | 0 | 29/01/2022 | Ninguna |
| 15 | Imbabura | Pimampiro | Pimampiro, Cabecera Cantonal | San José de Aloburo | DESLIZAMIENTO | 500 | 09/11/2021 | Vía Mariano Acosta |
| 16 | Guayas | Colimes | Colimes, Cabecera Cantonal | Av. Principal entrada de Colimes | COLAPSO ESTRUCTURAL | 130,5 | 23/04/2020 | Palestina - San Jacinto- Colimes |

27 vías de segundo orden parcialmente habilitadas

| No. | Provincia | Cantón | Parroquia | Sector/Vía | Evento Peligroso | Afectación (metros lineales) | Fecha del evento | Vías alternas |
|-----|------------|------------|-------------------|---|------------------|------------------------------|------------------|---------------|
| 1 | Tungurahua | Patate | Patate | Tunga, Vía Patate - Pillaro. | DESLIZAMIENTO | -- | 20/03/2022 | Ninguna |
| 2 | Chimborazo | Guano | Guanando | Cahuaji km 34 1/2, vía Penipe- Baños [E490] | DESLIZAMIENTO | -- | 17/03/2022 | Ninguna |
| 3 | El Oro | Piñas | Piñas, la matriz | Urna San José, Piñas - Saracay [E-585] | DESLIZAMIENTO | 15 | 15/03/2022 | Ninguna |
| 4 | Loja | Saraguro | Tenta | Tenta, vía Tenta-Celén | DESLIZAMIENTO | 20 | 09/03/2022 | Ninguna |
| 5 | Pichincha | Mejía | Alóag | km 2.5 Tras el UPC de Alóag | INUNDACIÓN | 10 | 08/03/2022 | Ninguna |
| 6 | Chimborazo | Pallatanga | Pallatanga | El Guapo, vía Pallatanga - Riobamba [E-487] | DESLIZAMIENTO | --- | 07/03/2022 | Ninguna |
| 7 | El Oro | Piñas | Piñas / la matriz | LA GARGANTA, VIA PIÑAS - ZARACAY [E-585] | DESLIZAMIENTO | 30 | 06/03/2022 | Ninguna |
| 8 | Loja | Espíndola | Bellavista | Amaluza, vía Amaluza-Bellavista | DESLIZAMIENTO | 25 | 05/03/2022 | Ninguna |
| 9 | El Oro | Zaruma | Malvas | MALVAS, VÍA MALVAS - ARCAPAMBA [E-585] | DESLIZAMIENTO | 20 | 05/03/2022 | Ninguna |
| 10 | Bolívar | Guaranda | Salinas | Apahua, vía Guaranda - Salinas | DESLIZAMIENTO | --- | 04/03/2022 | Ninguna |
| 11 | El Oro | Zaruma | Malvas | KM 75, VIA MALVAS - ZARUMA [E-585] | DESLIZAMIENTO | 20 | 03/03/2022 | Ninguna |
| 12 | Chimborazo | Alausí | Huigra | Pagma, vía Huigra - El Triunfo [E-47] | DESLIZAMIENTO | 500 | 02/03/2022 | Ninguna |

Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos - No. 0158

Fecha y Hora de actualización: domingo, 20 de marzo de 2022 - 21:23:28 / Página 20 de 24

| No. | Provincia | Cantón | Parroquia | Sector/Vía | Evento Peligroso | Afectación (metros lineales) | Fecha del evento | Vías alternas |
|-----|------------------|-----------------------|---|---|---------------------|------------------------------|------------------|---------------------------------------|
| 13 | Cotopaxi | Latacunga | Toacaso | San Francisco vía Sigchos - Latacunga | DESLIZAMIENTO | 300 | 02/03/2022 | Ninguna |
| 14 | Bolívar | San Miguel | San Vicente de Pusir | vía San Vicente - Ungubi | DESLIZAMIENTO | --- | 01/03/2022 | Ninguna |
| 15 | Chimborazo | Alausí | HUIGRA | Por el puente dos bocas, vía Alausí - Huigra - El Triunfo [E47]. | DESLIZAMIENTO | 80 | 14/02/2022 | Ninguna |
| 16 | Bolívar | Guaranda | Guanujo | Chaquisca, vía Guanujo-Las Cochab | DESLIZAMIENTO | 30 | 09/11/2021 | sector de Negroyacu o barrio Mantilla |
| 17 | Chimborazo | Guano | La Matriz | Barrios La Merced, La Dolorosa del cementerio, Magdalena, Santa Anita, Central, San Pedro, La Inmaculada, San Roque, María de Los Angeles, Espíritu santo, La Dolorosa Centro, Balneario Los Elenes | ALUVIÓN | 9000 | 11/12/2021 | Ninguna |
| 18 | Zamora Chinchipe | Zamora | Cumbaratza | Tunantza Alto, vía Timbara Bajo - Timbara Alto | COLAPSO ESTRUCTURAL | --- | 15/10/2021 | Ninguna |
| 19 | Morona Santiago | Morona | Alshi (cabecera en 9 de Octubre) | Puente Salado Grande, vía Macas-Riobamba-tramo 9 de Octubre-Cebadas [E46]. | DESLIZAMIENTO | 60 | 20/07/2021 | Ninguna |
| 20 | Orellana | Francisco de Orellana | San José de Guayusa | 15 km, vía a la Comunidad Sardinas. | SOCAVAMIENTO | 80 | 20/07/2021 | Ninguna |
| 21 | Tungurahua | Patate | Patate, cabecera cantonal | Puñapí, vía Puñapí - Baños. | DESLIZAMIENTO | --- | 19/06/2021 | Ninguna |
| 22 | Morona Santiago | Morona | Alshi (cabecera en 9 de Octubre) | Km 78, vía Macas-Riobamba E46] | DESLIZAMIENTO | 60 | 12/06/2021 | Ninguna |
| 23 | Morona Santiago | Limón Indanza | General Leonidas Plaza Gutiérrez (Limón), cabecera cantonal | Cerro Bosco, vía Gualaceo-Limón (Segundo Orden). | DESLIZAMIENTO | 50 | 16/05/2021 | Ninguna |
| 24 | Chimborazo | Guano | Guanando | Km 35, vía Cahuají - Pillate - Cotaló [E-304]. | DESLIZAMIENTO | 20 | 28/04/2021 | Riobamba - Mocha - Baños |
| 25 | Pichincha | Quito | Checa (Chilpa) | Km 38+377, entrada a Checa, vía Cusubamba- Pifo | SOCAVAMIENTO | 15 | 01/04/2021 | Ninguna |
| 26 | Azuay | Nabon | Nabón, cabecera cantonal | Rosas, Bellavista, Tamboloma, Chunazana. | DESLIZAMIENTO | 100 | 14/03/2021 | Ninguna |
| 27 | Morona Santiago | Gualaquiza | El Rosario | El Aguacate, vía Sig-Sig-Chiguinda-Gualaquiza [E594] | DESLIZAMIENTO | 50 | 23/09/2020 | Ninguna |

VÍAS DE TERCER ORDEN:

42 vías de tercer orden cerradas

| No. | Provincia | Cantón | Parroquia | Sector/Vía | Evento Peligroso | Afectación (metros lineales) | Fecha del evento | Vías alternas |
|-----|-----------|-----------|------------------|---|------------------|------------------------------|------------------|---------------|
| 1 | Pichincha | Quito | Amaguaña | Calle Abdón Calderón, sector El Pedregal, Amaguaña. | DESLIZAMIENTO | --- | 18/03/2022 | Ninguna |
| 2 | Imbabura | Cotacachi | Cuellaje | San Antonio | DESLIZAMIENTO | 50 | 17/03/2022 | Ninguna |
| 3 | Loja | Loja | El Valle | Varios sectores | DESLIZAMIENTO | -- | 15/03/2022 | Ninguna |
| 4 | El Oro | Piñas | Piñas, La Matriz | San José, vía San José - Capiro | DESLIZAMIENTO | -- | 15/03/2022 | Ninguna |
| 5 | El Oro | Pasaje | Uzhcurrumi | Porotillo, vía Pasaje - Chilla | SOCAVAMIENTO | 15 | 14/03/2022 | Ninguna |
| 6 | Los Ríos | Babahoyo | La Unión | Los Beldacos | INUNDACIÓN | 100 | 14/03/2022 | Ninguna |
| 7 | El Oro | Zaruma | Abañin | Algodonal, vía Algodonal - Sumo Bajo | SOCAVAMIENTO | 10 | 14/03/2022 | Ninguna |
| 8 | El Oro | Piñas | San Roque | Lozumbe, vía Lozumbe - Capiro | DESLIZAMIENTO | 20 | 13/03/2022 | Ninguna |

Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos - No. 0158

Fecha y Hora de actualización: domingo, 20 de marzo de 2022 - 21:23:28 / Página 21 de 24

| No. | Provincia | Cantón | Parroquia | Sector/Vía | Evento Peligroso | Afectación (metros lineales) | Fecha del evento | Vías alternas |
|-----|------------------|-----------------------|----------------------------------|---|------------------|------------------------------------|---------------------|------------------|
| 9 | El Oro | Zaruma | Abañin | Sumo Bajo, vía Abañin - Uzhcurrumi | DESLIZAMIENTO | 20 | 13/03/2022 | Ninguna |
| 10 | El Oro | Chilla | Chilla | Tucumba, vía Chilla - Pasaje | DESLIZAMIENTO | 20 | 13/03/2022 | Ninguna |
| 12 | El Oro | Chilla | Chilla | Sada, vía Chilla - Pasaje | DESLIZAMIENTO | 15 | 13/03/2022 | Ninguna |
| 13 | Cotopaxi | Sigchos | Isinlivi | Guangomalag. | DESLIZAMIENTO | -- | 14/03/2022 | Ninguna |
| 14 | Cotopaxi | Sigchos | Isinlivi | Guantualo, vía Isinlivi - Sigchos. | DESLIZAMIENTO | -- | 14/03/2022 | Ninguna |
| 15 | El Oro | Chilla | Chilla, cabecera cantonal | Nariz del Diablo, vía Nariz del Diablo - Chilla | DESLIZAMIENTO | 60 | 11/03/2022 | Ninguna |
| 16 | Bolívar | Guaranda | Simiatug | Cascarilla, Limite Provincial Entre Bolívar Y Cotopaxi. | DESLIZAMIENTO | 100 | 08/03/2022 | Ninguna |
| 17 | El Oro | Pasaje | Progreso | Palo Marcado, Vía Palo Marcado - Progreso | DESLIZAMIENTO | 15 | 07/03/2022 | Ninguna |
| 18 | Zamora Chinchipe | Zamora | TIMBARA | Romerillos alto | ALUVIÓN | --- | 05/03/2022 | Ninguna |
| 19 | El Oro | Portovelo | Salati | La Tira, Vía Salati-Ambocas | DESLIZAMIENTO | 30 | 05/03/2022 | Ninguna |
| 20 | El Oro | Piñas | Piñas Grande | Piñas Grandes, Vía Piñas Grande - Cabecera Cantonal | DESLIZAMIENTO | 40 | 05/03/2022 | Ninguna |
| 21 | El Oro | Zaruma | Salvias | Ortega Alto, Vía Ortega Alto - Ortega Bajo | INUNDACIÓN | --- | 05/03/2022 | Ninguna |
| 22 | Chimborazo | Pallatanga | PALLATANGA | San Juan de Trigoloma, vía San Juan de Trigoloma - Tablarrumi. | DESLIZAMIENTO | --- | 04/03/2022 | Ninguna |
| 23 | Cotopaxi | Latacunga | TOACASO | San Francisco, vía Sigchos - Latacunga | DESLIZAMIENTO | 20 | 02/03/2022 | Ninguna |
| 24 | Pichincha | Quito | LLOA | vía Lloa - La Tablera | DESLIZAMIENTO | 30 | 01/03/2022 | Ninguna |
| 25 | Tungurahua | Ambato | ATOCHA FICOA | Atocha Ficoa/ 100 metros de la salida del parque, vía Atocha - Laquigo. | DESLIZAMIENTO | --- | 27/02/2022 | Ninguna |
| 26 | El Oro | Balsas | BALSAS | Aguacatillo | DESLIZAMIENTO | 50 | 24/02/2022 | Ninguna |
| 27 | Pichincha | Mejía | MANUEL CORNEJO ASTORGA (TANDAPI) | Vía de ingreso a las Comunidades Peñas Blancas, El Paraíso, El Mirador y San Francisco. | DESLIZAMIENTO | 140 | 08/02/2022 | Ninguna |
| 28 | Cotopaxi | Sigchos | CHUGCHILLAN | Km 17, vía Sigchos - Chugchillán | DESLIZAMIENTO | 0 | 04/02/2022 | Ninguna |
| 29 | Cotopaxi | Sigchos | ISINLIVI | Isinlivi /Isinlivi, vía Isinlivi - Guantualó. | HUNDIMIENTO | 0 | 31/01/2022 | Ninguna |
| 30 | Los Ríos | Valencia | LA UNIÓN | La Burbuja -Rcto. 6 de Agosto - Tercera Banquera - Valle Negro - río San Pablo | INUNDACIÓN | 125 | 30/01/2022 | Ninguna |
| 31 | Imbabura | Ibarra | Lita | Río Verde Alto, vía Lita - Río Verde Alto | DESLIZAMIENTO | 50 | 18/12/2021 | Ninguna |
| 32 | El Oro | Zaruma | Zaruma, cabecera cantonal | Calles Colon y 10 de Agosto | HUNDIMIENTO | --- | 15/12/2021 | Ninguna |
| 33 | Imbabura | San Miguel De Urcuquí | La Merced De Buenos Aires | San José | DESLIZAMIENTO | 70 | 14/12/2021 | Ninguna |
| 34 | Morona Santiago | Morona | Sinaí | Nueva alianza | INUNDACIÓN | 7000 | 18/05/2021 | Ninguna |
| 35 | Morona Santiago | Morona | Sinaí | Playas de San Luis, vía Santa María Tunants-Playas de San Luis-Quinta Cooperativa | INUNDACIÓN | 3884 | 02/05/2021 | Ninguna |
| 36 | Azuay | Cuenca | Nulti | Pasto Romero, vía al centro Parroquial | DESLIZAMIENTO | 0 | 16/04/2021 | Ninguna |
| 37 | Chimborazo | Chunchi | Chunchi, cabecera cantonal | Armenia, Río Guataxi afluente del río Chanchán | DESLIZAMIENTO | 0 | 12/02/2021 | Ninguna |

Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos - No. 0158

Fecha y Hora de actualización: domingo, 20 de marzo de 2022 - 21:23:28 / Página 22 de 24

| No. | Provincia | Cantón | Parroquia | Sector/Vía | Evento Peligroso | Afectación (metros lineales) | Fecha del evento | Vías alternas |
|-----|-----------------|---------|--|----------------------------------|---------------------|------------------------------|------------------|---------------------|
| 38 | Chimborazo | Chunchi | Chunchi, cabecera cantonal | Armenia | DESLIZAMIENTO | 0 | 20/01/2021 | Ninguna |
| 39 | Chimborazo | Chunchi | Chunchi, cabecera cantonal | Guilliloma - Kullpa - Armenia | HUNDIMIENTO | 0 | 26/12/2020 | Ninguna |
| 40 | Morona Santiago | Palora | Cumandá (cab. en Colonia Agrícola Sevilla del Oro) | Puente sobre el río Charuyaku | COLAPSO ESTRUCTURAL | 0 | 23/10/2020 | Palora-Puyo-Cumandá |
| 41 | Tungurahua | Quero | Quero, cabecera cantonal | San Vicente, vía Quero - Pelileo | SOCAVAMIENTO | 0 | 13/07/2020 | Ninguna |
| 42 | Tungurahua | Quero | Quero, cabecera cantonal | Quiambe, vía Quero - Rumipamba | SOCAVAMIENTO | 0 | 13/07/2020 | Ninguna |

35 vías de tercer orden parcialmente habilitadas

| No. | Provincia | Cantón | Parroquia | Sector/Vía | Evento Peligroso | Afectación (metros lineales) | Fecha del evento | Vías alternas |
|-----|-----------------|-----------------------|---------------------------------------|---|------------------|------------------------------|------------------|---------------|
| 1 | El Oro | Pasaje | Uzhcurrumi | La Unión, vía Pasaje - Chilla | SOCAVAMIENTO | 15 | 13/03/2022 | Ninguna |
| 2 | El Oro | Pasaje | Uzhcurrumi | Uzhcurrumi, vía Uzhcurrumi - Chillayacu | DESLIZAMIENTO | 15 | 13/03/2022 | Ninguna |
| 3 | El Oro | Piñas | Piñas | Calera Chica, vía Piñas - Pacha | DESLIZAMIENTO | 15 | 13/03/2022 | Ninguna |
| 4 | El Oro | Zaruma | Guanazán | Guanazán, vía Uzhcurrumi - Chillayacu | DESLIZAMIENTO | 10 | 13/03/2022 | Ninguna |
| 5 | El Oro | Piñas | Capiro | Mochata, vía Piñas - Capiro | DESLIZAMIENTO | 15 | 13/03/2022 | Ninguna |
| 6 | El Oro | Pasaje | Uzhcurrumi | La Unión, vía Pasaje - Chilla | DESLIZAMIENTO | 80 | 13/03/2022 | Ninguna |
| 7 | Chimborazo | Guamote | Palmira | Sector de Vishut Km 512, Vía Riobamba - Alausí [E-35]. | DESLIZAMIENTO | -- | 12/03/2022 | Ninguna |
| 8 | Chimborazo | Pallatanga | Pallatanga | Caserío Pilchipamba el Descanso, vía Jipangoto - Azacoto. | INUNDACIÓN | 14 | 08/03/2022 | Ninguna |
| 9 | Loja | Chaguarpamba | Chaguarpamba | Surapo, vía a Chiringo | DESLIZAMIENTO | 20 | 05/03/2022 | Ninguna |
| 10 | El Oro | Piñas | Piñas, la matriz | Nueva Esperanza, vía Nueva Esperanza - Moromoro | DESLIZAMIENTO | 25 | 05/03/2022 | Ninguna |
| 11 | El Oro | Zaruma | Huertas | Quizpe, Vía Quizpe - Muluncay | DESLIZAMIENTO | 10 | 05/03/2022 | Ninguna |
| 12 | El Oro | Zaruma | Sinsao | Sinsao, Vía Sinsao - El Roble | DESLIZAMIENTO | 30 | 05/03/2022 | Ninguna |
| 13 | Cotopaxi | Pujilí | ANGAMARCA | Teodasín, vía Angamarca - Zumbahua | DESLIZAMIENTO | 100 | 05/03/2022 | Ninguna |
| 14 | Cotopaxi | Sigchos | Sigchos, Cabecera Cantonal | Toachi, vía Yaló - Sigchos. | DESLIZAMIENTO | 20 | 04/03/2022 | Ninguna |
| 15 | El Oro | Portovelo | Portovelo | Buenos Aires | DESLIZAMIENTO | 22 | 03/03/2022 | Ninguna |
| 16 | El Oro | Piñas | Capiro (Cab. En La Capilla De Capiro) | Conchicola, Vía Conchicola - Los Amarillos | DESLIZAMIENTO | 20 | 01/03/2022 | Ninguna |
| 17 | El Oro | Pasaje | Uzhcurrumi | Limón, vía Pasaje - Uzhcurrumi | DESLIZAMIENTO | 15 | 25/02/2022 | Ninguna |
| 18 | Imbabura | Ibarra | Lita | El Arenal; Vía Lita E10 | DESLIZAMIENTO | 50 | 06/02/2022 | Ninguna |
| 19 | El Oro | Portovelo | Portovelo | Pindo, Vía Portovelo - Loja | DESLIZAMIENTO | 10 | 04/02/2022 | Ninguna |
| 20 | El Oro | Pasaje | Progreso | La Playa | ALUVIÓN | 7 | 31/01/2022 | Ninguna |
| 21 | Guayas | Salitre (Urbina Jado) | Junquillal | Recinto El Morocho | SOCAVAMIENTO | 6 | 30/01/2022 | Ninguna |
| 22 | Chimborazo | Pallatanga | Pallatanga | Caserío Balazul, Vía Jalubí - Las Rosas | DESLIZAMIENTO | 40 | 25/01/2022 | Ninguna |
| 23 | Morona Santiago | Sucúa | Asunción | Barrio la Laguna, vía Sucúa-Asunción | ALUVIÓN | 30 | 22/12/2021 | Ninguna |

Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos - No. 0158

Fecha y Hora de actualización: domingo, 20 de marzo de 2022 - 21:23:28 / Página 23 de 24

| No. | Provincia | Cantón | Parroquia | Sector/Vía | Evento Peligroso | Afectación (metros lineales) | Fecha del evento | Vías alternas |
|-----|--------------------------------|---------------------|---------------------------|---|---------------------|---------------------------------|------------------|---------------|
| 24 | Tungurahua | Baños De Agua Santa | Lligua | Capa Rosa, vía Lligua - Baños. | ALUVIÓN | 150 | 22/08/2021 | Ninguna |
| 25 | Napo | El Chaco | Sardinas | Quebrada Yaucana | ALUVIÓN | --- | 23/07/2021 | Ninguna |
| 26 | Napo | El Chaco | Oyacachi | Oyacachi, vía a Jariyacu-Huashahuaicu | DESGLIZAMIENTO | --- | 20/07/2021 | Ninguna |
| 27 | Morona Santiago | Gualaquiza | Nueva Tarqui | El Candi | HUNDIMIENTO | 800 | 26/05/2021 | Ninguna |
| 28 | Morona Santiago | San Juan Bosco | Santiago de Pananza | Centro Parroquial de Pananza | HUNDIMIENTO | 10 | 20/05/2021 | Ninguna |
| 29 | Tungurahua | Patate | Patate, cabecera cantonal | Puñapí, vía alterna Baños - Patate | DESGLIZAMIENTO | 80 | 18/05/2021 | Ninguna |
| 30 | Chimborazo | Riobamba | Quimiag | Sector Balcashí, vía Quimiag - Chambo | SOCAVAMIENTO | --- | 06/03/2021 | Ninguna |
| 31 | Morona Santiago | Santiago | Copal | Puente sobre el río Malo | COLAPSO ESTRUCTURAL | --- | 29/01/2021 | Ninguna |
| 32 | Santo Domingo De Los Tsáchilas | Santo Domingo | Valle Hermoso | Sector Sarayacu. | COLAPSO ESTRUCTURAL | --- | 15/01/2021 | Ninguna |
| 33 | Morona Santiago | Morona | Sevilla Don Bosco | Santa Rosa | INUNDACIÓN | 30 | 21/06/2020 | Ninguna |
| 34 | Morona Santiago | San Juan Bosco | Santiago de Pananza | Varios Sectores | DESGLIZAMIENTO | 860 | 02/04/2020 | Ninguna |
| 35 | Pichincha | Quito | Turubamba | Guamaní Alto - quebrada Caupicho, desde el puente de la av. Susana Letor hasta el puente de Guajaló | SOCAVAMIENTO | 15 | 01/02/2020 | Ninguna |

4. Declaratorias emitidas por el SNGRE (vigentes en orden cronológico)

| Evento peligroso | Nivel de alerta | Fecha de vigencia | Documento |
|---|-----------------|-------------------|---|
|  Movimiento en masa Barrios Rosas, Bellavista, Tamboloma y Rosario de la parroquia Nabón, cantón Nabón, provincia de Azuay | Naranja | 23/11/2021 | Resolución No. SNGRE-171-2021 |
|  Socavamiento por la erosión del río Coca y sus afluentes - El Chaco. | Roja | 21/05/2021 | Resolución No. SNGRE-058-2021 |
|  Actividad Volcánica Sangay: Caída de ceniza Provincia de Chimborazo | Amarilla | 16/06/2020 | Resolución No. SNGRE-045-2020 |
|  Aumento de sedimentos volcánicos Río Upano- Parroquias Sinaí y Sevilla de Don Bosco, cantón Morona, Morona Santiago | Amarilla | 05/12/2019 | Resolución No. SNGRE-140-2019 |
|  Incendios Forestales Imbabura, Carchi, Pichincha, Chimborazo, Guayas, El Oro y Loja | Amarilla | 19/09/2019 | Resolución No. SNGRE-111-2019 |
|  Incremento de lluvias e inundaciones Guayas, El Oro, Sto. Domingo, Esmeraldas, Manabí y Los Ríos y Bolívar, cantón Chillanes, San José del Tambo. | Amarilla | 16/07/2019 | Resolución No. SNGRE-066-2019 |
|  Fenómeno El Niño (ENOS) Provincias del Litoral e Insular | Amarilla | 10/01/2019 | Resolución No. SNGRE-005-2019 |

Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos - No. 0158

Fecha y Hora de actualización: domingo, 20 de marzo de 2022 - 21:23:28 / Página 24 de 24

| | | | | |
|---|--|----------|---------------|---|
|  | Deslizamiento San José de Alluriquín, Santo Domingo de Los Tsáchilas | Amarilla | 17/10/2018 | Resolución No. SGR-006-2018 |
|  | Incremento Actividad Volcánica del Sierra Negra, Galápagos | Amarilla | 16/01/2018 | Resolución No. SGR-009-2018 |
|  | Deslizamiento Sector las Juanitas, Quinindé, Esmeraldas | Naranja | 12/05/2016 | Resolución No. SGR-060-2016 |
|  | Sismo 7.8 Pedernales, Manabí | Roja | 17/Abril/2016 | Resolución No. SGR-048-2016 |
|  | Incremento Actividad Volcánica del Chiles - Cerro Negro, Carchi | Amarilla | 01/10/2014 | Resolución No. SGR-049-2014 |
|  | Deslizamiento San José de Atahualpa, El Oro | Naranja | 08/05/2014 | Resolución No. SGR-012-2014 |
|  | Incremento Actividad Volcánica del Reventador, Napo | Naranja | 27/03/2014 | Resolución No. SGR-008-2014 |

| Declaratorias de Zonas de Riesgos | | Fecha de vigencia | Documento |
|---|------------------------------------|-------------------|---|
|  | Inundaciones Babahoyo, Los Ríos | 11/12/2019 | Resolución No. SGR-149-2019 |
|  | Hundimiento, Zaruma, El Oro | 07/03/2017 | Resolución No. SGR-029-2015 |

Elaborado por: Jorge Dután.- Operador Nacional de Turno 24/7 - Sala de Situación y Monitoreo Samborondón
Revisado por: Víctor Sánchez.- Analista de Monitoreo de Turno 24/7 - Sala de Situación y Monitoreo Samborondón.
Emitido por: Jorge Dután.- Operador Nacional de Turno 24/7 - Sala de Situación y Monitoreo Samborondón.