

Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos - No. 0167

Fecha y Hora de actualización: viernes, 25 de marzo de 2022 - 09:13:45 / Página 1 de 24

Periodo de Monitoreo:

Desde: 21h00 24/03/2022

Hasta: 09h00 25/03/2022

1. Monitoreo de amenazas naturales y antrópicas

- Amenaza en desarrollo, posible desencadenamiento de eventos peligrosos.
- Amenaza en incremento y probable materialización inminente.
- Amenaza dentro de los parámetros normales.



PELIGRO VOLCÁNICO

Ubicación	Nivel de alerta declarada	Situación actual	Valoración actual
 Volcán Reventador, Napo	NARANJA	06H00 Mediante cámaras ECU 911 se visualiza el sector del volcán nublado	●
 Volcán Chiles-Cerro Negro, Carchi	AMARILLA	06H00 Mediante cámaras ECU 911 se visualiza el sector del volcán nublado	●
 Volcán Cotopaxi	SIN ALERTA	06H00 Mediante reporte de los vigías, se visualiza el sector del volcán nublado	●
 Volcán Tungurahua	SIN ALERTA	06H00 Mediante cámaras ECU 911 se visualiza el sector del volcán nublado	●
 Volcán Sierra Negra, Galápagos	AMARILLA	06H00 Mediante cámaras ECU 911 se visualiza el sector del volcán nublado	●
 Volcán Sangay, Morona Santiago	AMARILLA	06H00 Mediante cámaras ECU 911 se visualiza el sector del volcán nublado	●
 Volcán Wolf, Galápagos	SIN ALERTA	06H00 Se mantienen las anomalías térmicas observadas mediante satélites GOES-16.	●



PELIGRO POR INCREMENTO DE CAUDALES DE RÍOS

14 ríos desbordados				
Provincia	Cantón	Parroquia	Sector	Nombre del río
Guayas	Balzar	Balzar, Cabecera Cantonal	Recinto Chicompe	Chicompe
Guayas	Alfredo Baquerizo Moreno (Juján)	Alfredo Baquerizo Moreno (Juján), Cabecera Cantonal	Avenida 6 de Febrero	Jujan
Guayas	Alfredo Baquerizo Moreno (Juján)	Alfredo Baquerizo Moreno (Juján), Cabecera Cantonal	sector de San zoilo, barrio apolo	Los Amarillos
Guayas	Balzar	Balzar, Cabecera Cantonal	Varios sectores	Puca
Guayas	Alfredo Baquerizo Moreno (Juján)	Alfredo Baquerizo Moreno (Juján), Cabecera Cantonal	La Providencia - LA Moraima	Chilintomo
Los Ríos	Babahoyo	Dr. Camilo Ponce	Rio Perdido	
Guayas	Alfredo Baquerizo Moreno (Juján)	Alfredo Baquerizo Moreno (Juján), Cabecera Cantonal	Varios Sectores	Ñauza
Guayas	Balzar	Balzar, Cabecera Cantonal	Varios sectores	San Pauleño
Guayas	Balzar	Balzar, Cabecera Cantonal	San Pableño	Pucón
Guayas	Santa Lucía	Santa Lucía, Cabecera Cantonal	Recinto Cabuyal	Pula
Guayas	Santa Lucía	Santa Lucía, Cabecera Cantonal	Recinto Bufay	Bufay

Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos - No. 0167

Fecha y Hora de actualización: viernes, 25 de marzo de 2022 - 09:13:45 / Página 2 de 24

Guayas	Santa Lucía	Santa Lucía, Cabecera Cantonal	Recinto El Salto	El Salto
Guayas	Santa Lucía	Santa Lucía, Cabecera Cantonal	Recinto Estero Lagarto	Lagarto
Los Ríos	Babahoyo	Dr. Camilo Ponce	Sol Brisa	Sabana
Los Ríos	Baba	Isla de Bejucal	Rcto. Sierra Maestra	Isla de Bejucal

15 ríos con tendencia a aumentar de nivel				
Provincia	Cantón	Parroquia	Sector	Nombre del río
Cotopaxi	Pangua	Moraspungo	Moraspungo	Río Calope
Esmeraldas	Quinindé	Chura (Chancama) (Cab. En El Yerbero)	Salinas	Esmeraldas
Guayas	General Antonio Elizalde (Bucay)	General Antonio Elizalde (Bucay), Cabecera Cantonal	Enrique Valdez	Chimbo
Guayas	Coronel Marcelino Maridueña	Coronel Marcelino Maridueña (San Carlos), Cabecera Cantonal	Sector Maravillas, Recinto Resistencia, La Isla, Producción Agrícola, Los Guayacanes	
Guayas	Coronel Marcelino Maridueña	Coronel Marcelino Maridueña (San Carlos), Cabecera Cantonal	Recinto Barranco Alto	Barranco Alto
Guayas	San Jacinto De Yaguachi	San Jacinto De Yaguachi, Cabecera Cantonal	Recinto Marialuisa	Yaguachi
Guayas	Santa Lucía	Santa Lucía, Cabecera Cantonal	Recinto La Capilla / San Pedro / Recinto El Mate / El tormento	Daule
Guayas	Simón Bolívar	Crnel. Lorenzo De Garaicoa (Pedregal)	Recinto Chague	Los Amarillos
Guayas	Coronel Marcelino Maridueña	Coronel Marcelino Maridueña (San Carlos), Cabecera Cantonal	La Modelo, Producción Agrícola Sur	Chanchan
Guayas	Salitre (Urbina Jado)	El Salitre (Las Ramas), Cabecera Cantonal	Cabecera Cantonal (zona urbana)	Salitre
Guayas	Salitre (Urbina Jado)	El Salitre (Las Ramas), Cabecera Cantonal	Cabecera Cantonal (zona urbana)	Vinces
Los Ríos	Babahoyo	Babahoyo, Cabecera Cantonal Y Capital Provincial	Camilo Ponce	Babahoyo
Los Ríos	Babahoyo	Clemente Baquerizo	El Palmar	San Pablo
Los Ríos	Urdaneta	Catarama, Cabecera Cantonal	Catarama	Catarama
Los Ríos	Babahoyo	La Unión	Rcto. Las Malvinas	La Clementina
Los Ríos	Babahoyo	Febres Cordero (Las Juntas) (Cab. en Mata de Cacao)	Febres Cordero	La Marcelina



PELIGRO POR PRESENCIA DE INCENDIOS FORESTALES

00 incendios activos				
Provincia	Cantón	Parroquia	Sector	Afectación (Ha)
--	--	--	--	--

00 incendios controlados				
Provincia	Cantón	Parroquia	Sector	Afectación (Ha)
--	--	--	--	--



PELIGRO POR APERTURA Y/O COLAPSO DE PRESAS Y REPRESAS

Recurso	Cota mínima	Cota Actual	Cota máxima	Hora de corte	Valoración
Molino, Azuay	1970.00	---	1990.50	---	--
Mazar, Azuay	2138.05	---	2153.45	---	--
Daule Peripa, Guayas	70.00	80.42	85.00	01:43	●
Central Baba, Los Ríos	114.00	115.93	117.00	00:12	●


Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos - No. 0167

Fecha y Hora de actualización: viernes, 25 de marzo de 2022 - 09:13:45 / Página 3 de 24

La Esperanza, Manabí	53.40	---	66.00	---	---
Poza Honda, Manabí	91.50	---	106.50	---	---
Multipropósito Chone, Manabí	48.00	---	68.50	---	---
Agoyán, Tungurahua	1645.00	---	1651.00	---	---
Pucará-Pisayambo, Tungurahua	3541.00	---	3565.00	---	---



SITUACIÓN HIDROMETEOROLÓGICA



Lluvias y Tormentas Eléctricas

Vigencia: desde 15H00 del 23 de marzo hasta 22H00 del 27 de marzo 2022

SITUACIÓN: Los próximos días, continuarán las lluvias y tormentas eléctricas en diferentes sectores del país. Se pronostica que los episodios más relevantes se desarrollen en la región litoral, los cuales podrían en varios casos estar acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas ocasionales de viento.

ZONAS AFECTADAS

- **Litoral:** las lluvias serán frecuentes y se extenderán en gran parte de la región, alcanzando su mayor intensidad en la zona norte e interior (áreas con nivel de amenaza alto y muy alto en el mapa).
- **Interandino y Amazonia:** las precipitaciones empezarán a ser más frecuentes a partir del viernes 25 de marzo. En la Sierra, podrían presentar su mayor intensidad en las zonas norte, sur y estribación occidental. Mientras que, en la región Amazónica serían generalizadas.
- **Insular:** precipitaciones dispersas de intensidad variable con posibles episodios puntuales de moderada intensidad.

FUENTE: INAMHI



PELIGRO SÍSMICO

Hora Local	Magnitud	Profundidad	Cercano a	Sentido por la población
--	--	--	--	--

2. Monitoreo de eventos peligrosos (emergencias y desastres)

ZONA 1



Deslizamiento

Localización:	Imbabura/Ibarra/Carolina/ San Jerónimo; vía Salinas - Lita [E 10]
Antecedentes:	El 22/12/2021, producto de las fuertes precipitaciones, se registró un deslizamiento que afectó la vía de primer orden E10, colapsando totalmente la mesa de la vía y los postes de hormigón de telecomunicaciones; producto de esto se represó el río Mira, el mismo que ha retornado a su cauce normal. El COE-Provincial, se reunió el 16/02/2022 y resolvió: Recomendar al Ministro de Transporte y Obras Públicas la declaratoria de situación de emergencia de la vía estatal E-10 Km 114- 400, sector el Guadual en base a los informes técnicos presentados a la Plenaria del COE Provincial Imbabura por las instituciones competentes.
Situación actual:	En la actualidad se observa roca meteorizada prácticamente suelta, areniscas y masas coluviales que, al presentarse una lluvia de fuerte o mediana intensidad, podrían provocar nuevamente un deslizamiento de material de grandes proporciones. La vía se mantendrá Parcialmente Habilitada para vehículos livianos con horario de 06H00 a 18h00 y en la noche se cierra por precautelar la integridad de la población.
Afectaciones:	- El 05/02/2022, se afectó la vía en un tramo de 80 metros de la vía. - El 30/01/2022, 100 metros lineales de vía afectada por material pétreo - El 22/12/2021, se afectó 125 metros lineales de vía con material pétreo - 2 postes de hormigón de telecomunicaciones. - Colapso de la mesa de la vía en un tramo de 50 metros. - 40 vehículos y sus propietarios que se encontraban atrapados en el tramo Guadual - San Jerónimo, fueron evacuados del sector. - 1 persona fallecida de sexo masculino de 46 años.
Acciones de respuesta:	• La Policía Nacional realiza el control permanente en el sector y brinda seguridad al tránsito vehicular.

Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos - No. 0167

Fecha y Hora de actualización: viernes, 25 de marzo de 2022 - 09:13:45 / Página 4 de 24

Fuentes de información:	- La ANT regula la circulación vehicular y las frecuencias autorizadas en el sector. - MAATE realizó el informe del estado de fuente de agua y, en su conclusión, indica la necesidad de la construcción de terrazas paralelas en la parte alta con drenajes adecuados de aguas lluvias, pero que, como esto demanda grandes inversiones y estudios preliminares para que su construcción permita la estabilidad de los taludes, debe ser adecuadamente valorado por el MTOP. - El MTOP contrató los estudios de Refracción Sísmica en el talud 114+400, con el objeto de caracterizar los estratos, previa instrumentación de la propuesta de rehabilitación definitiva en la vía E-10.
	SNGRE CZ1 Unidad de Monitoreo Imbabura - Carchi/MTOP/PPNN

Desplazados Forzosos



Localización:	Esmeraldas/San Lorenzo/Mataje/Mataje - San Lorenzo
Antecedentes:	El 08/03/2022, debido a enfrentamientos de grupos armados en la zona de Mataje, se suscitó el desplazamiento de varias personas de la parroquia Mataje.
Situación actual:	UGR GAD Cantonal San Lorenzo informa que 22 familias de 102 personas han retornado a sus hogares.
Afectaciones:	- 60 Familias, 129 Personas desplazadas.
Acciones de respuesta:	SNGRE UPREA Esmeraldas en conjunto con UGR San Lorenzo, realizaron el seguimiento al evento.
Fuentes de información:	SNGRE CZ1 Unidad de Monitoreo Esmeraldas/SNGRE UPREA Esmeraldas/UGR GAD Cantonal San Lorenzo

Deslizamiento



Localización:	Imbabura/Pimampiro/Pimampiro/San José de Aloburo.
Antecedentes:	El deslizamiento acelerado ocurrido en los primeros días de noviembre del año 2021, de acuerdo al informe del SNGRE del 26/11/2021, indica que se suscitó en la vertiente heterogénea, se presume que el factor desencadenante de los movimientos en masa es el agua, además, de la presencia de fuertes lluvias, por lo que es frecuente que se presenten estos fenómenos debido a su relieve, litología y presencia de fallas geológicas, lo que condiciona la estabilidad, siendo la infiltración, los sismos y la actividad antrópica, los factores detonantes de los deslizamientos. El día 24/11/2021, aproximadamente a la 01:00, se produjo un nuevo desplazamiento acelerado, generando un movimiento en masa considerable que destruyó infraestructuras habitacionales, vías de acceso a San José de Aloburo, servicios básicos (agua, alcantarillado, energía eléctrica, telecomunicaciones), sistemas de riego particulares, colapso de invernaderos y afectaciones de plantaciones agrícolas, que se distribuyen en la zona de influencia directa del evento suscitado. Las 19 familias, que habitaban en el sector, fueron evacuadas a familias acogientes y alojamientos temporales que continúan activos. Adicional el SNGRE CZ1, con geólogos de la Prefectura, Universidad Central, Universidad Yachay y autoridades locales, realizó recorridos e inspecciones. El 19/11/2021, mediante Resolución Administrativa No. GADMSP-A-2021 - 077-R, el Sr. Alcalde resuelve declarar la situación de emergencia en el Cantón Pimampiro, en virtud de la resolución y recomendaciones emitidos por el Comité de Operaciones de Emergencia del cantón, en atención al evento peligroso suscitado en el sector denominado la Loma de Aloburo y su impacto cantonal.
Situación actual:	Las familias afectadas continúan en los alojamientos temporales y en familias acogientes.
Afectaciones:	- 41 familias y 113 personas afectadas directamente - 12 Familias y 35 personas damnificadas; - 38 Familias y 116 personas evacuadas (10 en la escuela del Tejar, 2 en la Unidad Educativa Pimampiro y 26 familias en familias acogientes) - 12 viviendas destruidas - 6 Viviendas afectadas; - 6 invernaderos destruidos de tomate riñón y pepinillo; - 5 Reservorios colapsados; - 50 hectáreas de cultivos de ciclo corto, de aguacates, mandarinas, duraznos y pastizales; (12,43 ha de cultivos destruidos y 37,57 ha de pastos afectadas); - 530 metros de los canales de riego secundarios están colapsados; - 800 metros del tendido de la red eléctrica, 3 postes colapsados y 1 transformador colapsado;

Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos - No. 0167

Fecha y Hora de actualización: viernes, 25 de marzo de 2022 - 09:13:45 / Página 5 de 24

Acciones de respuesta:	- 150 metros destruidos de la red de distribución de agua de consumo humano;
	- 150 metros de la red de alcantarillado destruidos;
Fuentes de información:	- 150 metros de la red de telecomunicaciones colapsado.
	El COE Cantonal se mantiene activo desde el 24/11/2021.
	GAD Cantonal de Pimampiro, en apoyo del GAD Imbabura, trabajan en la construcción de una vía que servirá como variante para brindar acceso a la población de la comunidad. La nueva vía tendrá la conexión directa de las comunidades de Aloburo, San Juan, entre otras comunidades, con su cabecera cantonal.
	SNGRE CZ1 Unidad de Monitoreo Imbabura - Carchi/Yachay/MAG/MIDUVI/GAD Provincial /GAD Cantonal /UGR/ SNGRE - UPREA -UAR

ZONA 2



Socavamiento

Localización:	Napo/El Chaco/Gonzalo Díaz De Pineda (El Bombón)/San Rafael, Piedra Fina, San Luis, vía Y de Baeza-Lago Agrío [E45].
Antecedentes:	Debido al proceso erosivo desarrollado desde febrero del 2020, el río Quijos (Alto Coca) mantiene en riesgo a varias viviendas y sectores estratégicos, tales como: la Red Estatal Vial E45, Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, tuberías de SOTE, Poliducto Shushufindi - Quito y OCP.
Situación actual:	San Rafael continúa sin servicio eléctrico debido a la pérdida de la vía en Piedra Fina, que imposibilita colocar los postes para la distribución del servicio. El frente de erosión se mantiene en la abscisa 7+900(puente de San Carlos) por 249 días. El paso vehicular por la vía Baeza Lago Agrío está cerrada, la ruta alterna Y de Baeza-Y de Narupa-Loreto-El Coca-Lago Agrío está habilitada.
Afectaciones:	- 05/03/2022. 1 familia evacuada - 04/03/2022, dos familias evacuadas. - 19/01/2022, una familia evacuada (1 persona). - 05/01/2022, evacuación de enseres de 3 familias (ya se encontraban 2 familias evacuadas días anteriores y la tercera familia continúa en su vivienda). - 20/12/2021, 1 familia (10 personas) evacuadas. - 13/12/2021, rotura de la tubería de poliducto. - 10/12/2021, población de San Rafael sin energía eléctrica. - 03/12/2021, puente sobre el río Piedra Fina 2 en riesgo. - 21/11/2021, 1 tubería de agua afectada. - 19/05/2021, 1 puente destruido (puente denominado Ventana 2). - 18/05/2021, 2 viviendas destruidas (las familias fueron evacuadas en febrero del 2021). - 10/03/2021, 1 bien afectado (tanque de agua). - 27/02/2021, 2 familias damnificadas y evacuadas a alojamiento temporal (al momento están en arriendo por sus propios medios); 2 viviendas presentaron fisuras. - 22/10/2020, 1 puente destruido (puente sobre el río Montana). - 06/05/2020, 2 familias afectadas, 2 viviendas afectadas. - 07/04/2020, 3 bienes afectados (tuberías del SOTE, Poliducto Shushufindi- Quito y la OCP). - Afectación vial: las pérdidas y afectaciones relevantes en vías ocurrieron en un total de 875 metros de la vía E45. - Afectación agropecuaria: durante algunos meses se ha identificado 100 ha de superficie agrícola perdida, 63 porcinos y 3000 tilapias perdidas y afectación a 385 bovinos.
Acciones de respuesta:	El 16/03/2022, SNGRE CZ2 realizó levantamiento de fichas de las familias damnificadas en base al informe del GAD Municipal El Chaco, además, participó en la socialización de los estudios de tomografía sísmica, realizados por IKIAM, al personal técnico del GAD El Chaco ante el continuo avance del proceso de erosión hídrica. CELEC EP y Petroecuador realizan el monitoreo de la erosión.
Fuentes de información:	SNGRE CZ2 Umeva Napo-Orellana/MSP/OCP Ecuador.

Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos - No. 0167

Fecha y Hora de actualización: viernes, 25 de marzo de 2022 - 09:13:45 / Página 6 de 24

ZONA 3



Aluvión

Localización:	Cotopaxi / Latacunga / Tanicuchi / Llactayo San Isidro, vía Tanicuchi - Toacaso.
Antecedentes:	El 24/03/2022 a causas de las lluvias se produjo un aluvión que afectó un vehículo, y se encuentra parcialmente habilitada una vía de tercer orden
Situación actual:	Vía parcialmente habilitada.
Afectaciones:	1 bien privado afectado
Acciones de respuesta:	PPNN confirmó el evento y brinda seguridad en el sitio SNGRE monitorea el evento y coordina con el GAD Provincial los trabajos de limpieza en la vía.
Fuentes de información:	GAD Provincial / PPNN / SNGRE Unidad de Monitoreo Chimborazo



Inundación

Localización:	Chimborazo /Guamote / Guamote / Comunidad Santa Lucía Bravo.
Antecedentes:	El 21/03/2022, debido a las lluvias, se produjo una inundación que afectó a varias viviendas del sector.
Situación actual:	Se realizó el levantamiento de información de necesidades, reportando afectación a los enseres del hogar de varias viviendas; al momento las familias afectadas permanecen en las mismas, al momento no se reporta lluvias por el sector.
Afectaciones:	- 7 viviendas afectadas. - 7 familias, 35 personas afectadas.
Acciones de respuesta:	UGR GAD Guamote realizó el levantamiento de informe EVIN, y recomienda la intervención de las instituciones del SNDGR en atención a las familias afectadas.
Fuentes de información:	GAD Guamote / SNGRE Unidad de Monitoreo Tungurahua

ZONA 4



Inundación

Localización:	Manabí/Portoviejo/Chirijos/Varios Sectores
Antecedentes:	Producto de las lluvias suscitadas en hora de la mañana del 23/03/2022, se suscitó el desbordamiento del río Chamotete
Situación actual:	El río Chamotete se encuentra dentro de su cauce con tendencia a disminuir de nivel, la vía de segundo orden se encuentra habilitada y las familias afectadas permanecen en casa de familia acogiente de manera indefinida hasta poder realizar las limpiezas de las mismas
Afectaciones:	-5 viviendas afectadas -5 familias afectadas (19 personas afectadas) -30 metros de vía afectada
Acciones de respuesta:	SNGRE CZ4 con apoyo de personal de UGR GAD Portoviejo realizó la entrega de asistencia humanitaria. UGR del GAD Portoviejo realizó la evaluación de daños y análisis de necesidades. GAD Provincial realizó labores de limpieza de la vía afectada. CB Portoviejo con colaboración de personal de UGR GAD Portoviejo realizaron la evacuación del agua y de las familias afectadas.
Fuentes de información:	ECU 911 Portoviejo/SNGRE UMEVA Manabí/UGR Portoviejo/CB Portoviejo/GAD Provincial

ZONA 5



Inundación

Localización:	Los Ríos/Baba/Baba/Jobo
Antecedentes:	El 24/03/2022 debido a las fuertes lluvias suscitadas, se reporta acumulación de aguas que afectaron a varias viviendas
Situación actual:	Las familias afectadas se mantienen en sus viviendas y el nivel de agua se mantiene alto.
Afectaciones:	- 3 viviendas afectadas. - 3 familias afectadas. - 9 personas afectadas.

Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos - No. 0167

Fecha y Hora de actualización: viernes, 25 de marzo de 2022 - 09:13:45 / Página 7 de 24

Acciones de respuesta:	Teniente Política realizó barrido en el sitio para verificación de afectaciones y facilitó dato preliminar del evento.
Fuentes de información:	UGR Baba asistirá en el transcurso de la semana para levantamiento EVIN. Ministerio de Gobierno/UGR Baba/SNGRE Unidad de Monitoreo Los Ríos.



Inundación

Localización:	Los Ríos/Baba/Isla de Bejucal/Rcto. Sierra Maestra - Rcto. La Cancagua
Antecedentes:	Debido a las lluvias suscitadas en el sitio el día 23/03/2022, se produjo el desbordamiento del río Isla de Bejucal, afectando a varias viviendas.
Situación actual:	El río continúa desbordado y las familias afectadas se mantienen en sus viviendas.
Afectaciones:	- 10 viviendas afectadas. - 10 familias afectadas. - 40 personas afectadas.
Acciones de respuesta:	Teniente Político realizó barrido en el sitio para verificación de afectaciones y facilitó dato preliminar del evento.
Fuentes de información:	UGR Baba asistirá en el transcurso de la semana para levantamiento EVIN. Ministerio de Gobierno/UGR Baba/SNGRE Unidad de Monitoreo Los Ríos.



Hundimiento

Localización:	Bolívar / San Miguel / Bilován / Por atrás de la iglesia a 500 metros en la vía alterna a Bilován.
Antecedentes:	GAD Provincial de Bolívar, mediante informe técnico recibido el 21/03/2022, indica que, a causa de la temporada invernal, visualizó el hundimiento en la vía alterna a Bilován que presenta agrietamientos, fisuras, talud fracturado y asentamientos en varios tramos de la zona afectada.
Situación actual:	Dos familias evacuaron por precaución a una vivienda de propiedad de la junta parroquial de Bilován.
Afectaciones:	- 50 metros lineales - 2 familias evacuadas por precaución.
Acciones de respuesta:	UGR del GAD Provincial realizó el levantamiento de información.
Fuentes de información:	GAD Provincial, Teniente Político de Bilován, SNGRE Unidad de Monitoreo Bolívar.



Inundación

Localización:	Guayas / Santa Lucia / Santa Lucia, Cabecera Cantonal / Varios Sectores
Antecedentes:	Por lluvias registradas el día 21/03/2022, se produjo el desbordamiento de los ríos Pula y Daule, así como de los esteros Bufay, El Salto y Lagarto, provocando inundaciones en varios sectores.
Situación actual:	Al momento 3 familias y 15 personas se encuentran en el Alojamiento Temporal Santa Rosa. El río Pula y los esteros Bufay y El Salto se mantienen desbordados, mientras que, el río Daule y estero Lagarto se encuentra desbordado
Afectaciones:	- 3 viviendas afectadas (ingreso de agua al interior de las viviendas) - 3 familias, 15 personas afectadas (las familias se encuentran en el alojamiento temporal Santa Rosa) - 1251 hectáreas afectadas de cultivos de arroz (datos preliminares)
Acciones de respuesta:	UGR del GAD Cantonal acudió al sitio para realizar el levantamiento de información y el traslado de las familias al alojamiento temporal.
Fuentes de información:	GAD Cantonal Santa Lucia / SNGRE Unidad de Monitoreo Guayas



Socavamiento

Localización:	Bolívar/Echeandía/Cabecera Cantonal/Damas, vía Sabanetillas - San Gerardo
Antecedentes:	El 20/03/2022, a causa de las lluvias registradas en el sector, aumentó el nivel del río Damas y se produjo el socavamiento de las bases del puente y de la calzada que conduce de la vía Sabanetillas - San Gerardo.
Situación actual:	La maquinaria del GAD Provincial y GAD Cantonal de Echeandía, realizan los trabajos de reparación y relleno en las bases del puente, con el fin de rehabilitar la plataforma asfáltica.
Afectaciones:	- 1 bien público afectado (puente) - 10 metros lineales de vía destruida
Acciones de respuesta:	Personal del GAD Provincial realizó la inspección técnica de la zona afectada. Maquinaria del GAP Provincial y GAD Cantonal realizan trabajos de rehabilitación de la vía.
Fuentes de información:	GAD Cantonal/Jefe Político/SNGRE Unidad de Monitoreo Bolívar.

Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos - No. 0167

Fecha y Hora de actualización: viernes, 25 de marzo de 2022 - 09:13:45 / Página 8 de 24



Inundación

Localización:	Los Ríos/Puebloviejo/San Juan/ Cristo del Consuelo - Rcto. Las casitas
Antecedentes:	Por lluvias acontecidas en el lugar, el 19/03/2022, se vieron afectadas varias viviendas por acumulación de aguas lluvia.
Situación actual:	El nivel de agua se mantiene y 2 familias se encuentran en casa acogiente, mientras que las demás permanecen en sus hogares.
Afectaciones:	- 30 viviendas afectadas. - 30 familias afectadas (2 familias de 9 personas en casa acogiente) - 119 personas afectadas.
Acciones de respuesta:	Ministerio de Gobierno realizó entrega de ayuda humanitaria. SNGRE asistió al sitio para verificación y colaboración en la entrega de ayuda humanitaria. UGR Puebloviejo asistió al sitio para verificación y colaboración en la entrega de ayuda humanitaria.
Fuentes de información:	GAD Puebloviejo/MSP/Ministerio de Gobierno/SNGRE Unidad de Monitoreo Los Ríos.



Inundación

Localización:	Guayas/Balzar/Balzar, cabecera cantonal/varios sectores
Antecedentes:	Por lluvias registradas en la madrugada del 19/03/2022, se produjo el desbordamiento de los ríos Chicompe y Puca, causando la inundación de cultivos de arroz y maíz en dichos sectores.
Situación actual:	Los ríos Chicompe, Puca, San Pauleño y San Pableño siguen desbordados
Afectaciones:	- 99 viviendas afectadas (ingreso del agua al interior de los inmuebles) - 99 familias afectadas (286 personas) permanecen en sus viviendas.
Acciones de respuesta:	MTT 3 y 4 solicitan botes para poder realizar inspección en las zonas de difícil acceso MTT 2 realizará brigadas médicas en sectores afectados por la etapa invernal GAD Cantonal realizó recorridos en las zonas afectadas el 21, 22 y 23 de marzo del presente año.
Fuentes de información:	SNGRE CZ5 Unidad de Monitoreo Guayas/GAD Cantonal Balzar



Inundación

Localización:	Santa Elena / Santa Elena / Santa Elena / Barrios de la cabecera cantonal.
Antecedentes:	El 17/03/2022, por las lluvias, se reportó la inundación a varias viviendas en el sector.
Situación actual:	El Alcalde del cantón Santa Elena declaró el estado de emergencia cantonal por los efectos negativos, que hasta ahora, han causado las fuertes lluvias, decisión que se tomó en la reunión de la Plenaria COE del 17/03/2022, por lo que se destinarán fondos para la mitigación del impacto que genere la presente etapa invernal. Las familias afectadas por ingreso de agua en sus domicilios lograron evacuarla, no se evidenciaron daños a bienes y se mantienen en sus viviendas.
Afectaciones:	- 57 viviendas afectadas - 57 familias afectadas (228 Personas)
Acciones de respuesta:	UGR Cantonal y CB Santa Elena, colaboraron con la evacuación de aguas lluvias y limpieza de canales.
Fuentes de información:	SNGRE Unidad de Monitoreo Santa Elena / UGR Cantonal.



Inundación

Localización:	Los Ríos/Babahoyo/Pimocha/Las Conchas 1 y 2 - Los Juncos - San Vicente - Santa Rita - La Maruja - El Porvenir - Playas del Porvenir - La Fortuna - Poza Honda - La Puntilla - Los Robles - San Francisco - Limonal - La Pinela
Antecedentes:	El 12/03/2022, por lluvias, se produjo el desbordamiento de los ríos Catarama de Urdaneta y Babahoyo, afectando varias viviendas de la zona.
Situación actual:	Debido al crecimiento de los caudales de los ríos Babahoyo, Clementina y Catarama de Urdaneta, se vieron afectados varios sectores, actualmente los caudales se mantienen en aumento y con presencia de agua en las viviendas, las familias afectadas se mantienen en sus hogares a excepción de 1 familia que permanece en casa acogiente.

Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos - No. 0167

Fecha y Hora de actualización: viernes, 25 de marzo de 2022 - 09:13:45 / Página 9 de 24

Afectaciones:	-1394 viviendas afectadas. -1394 familias afectadas (1 familia de 4 integrantes en casa acogiente). -5429 personas afectadas.
Acciones de respuesta:	- GAD Babahoyo asistió al punto para entrega de ayuda humanitaria, facilitó matriz de afectaciones y realizó verificación de novedades.
Fuentes de información:	GAD Babahoyo/SNGRE Unidad de Monitoreo Los Ríos.



Inundación

Localización:	Los Ríos/Babahoyo/Dr. Camilo Ponce/Terminal Terrestre Babahoyo, vía Jujan - cruce de La Carmela - río Perdido - Sol Brisa - Ecuavegetal
Antecedentes:	El 11/03/2022, por lluvias suscitadas en la zona, se produjo la acumulación de aguas lluvias, desbordamiento del río Chilintomo y estero Sabana que afectó el tránsito normal de vehículos en la vía.
Situación actual:	MTOP reporta incremento de agua con presencia de lechuguines en la vía, el tránsito vehicular está habilitado con precaución, ya que los caudales continúan desbordados, cabe mencionar que las familias afectadas se mantienen en sus viviendas.
Afectaciones:	-98 viviendas afectadas. - 98 familias afectadas. - 416 personas afectadas. -1 bien público afectado (Terminal Terrestre Babahoyo) -2000 metros lineales afectados.
Acciones de respuesta:	MTOP asistió al sitio para colaborar con maquinaria en la limpieza de la vía y la verificación de novedades. Personal de CTE y ATM se mantienen en la vía colaborando con el tránsito vehicular. UGR Babahoyo realizó inspección técnica el 22/03/22 y con la matriz de afectaciones, se verifica cambios en los valores de afectaciones.
Fuentes de información:	CTE/MTOP/ATM/SNGRE Unidad de Monitoreo Los Ríos.



Inundación

Localización:	Los Ríos/Babahoyo/El Salto/La Chorrera - cancha La Pava - Coop. Rosa de Agosto - Justino Cornejo - río Catarama
Antecedentes:	El 11/03/2022, por causa de las fuertes lluvias suscitadas y a la confirmación con los puntos focales se indica que el desbordamiento del caudal es el río Catarama de Urdaneta y Sabana, afectaron varias viviendas de la zona baja en el cantón Babahoyo.
Situación actual:	SNGRE se movilizó vía aérea, en compañía de Ministerio de Gobierno, MAG y FFAA, para realizar inspección de la zonas afectadas, adicional el río Catarama aún se mantiene alto; las familias afectadas permanecen en sus viviendas y 1 familia continúa en casa acogiente.
Afectaciones:	-78 viviendas afectadas. -78 familia afectadas (1 familia de 7 personas en casa acogiente). -312 personas afectadas.
Acciones de respuesta:	FFAA, SNGRE y MAG realizaron inspección en las zonas afectadas el 22/03/2022. Cuerpo de Bomberos de Babahoyo asistió al sitio para inspección
Fuentes de información:	FFAA/MAG/Cuerpo de Bomberos Babahoyo/ Ministerio de Gobierno/SNGRE UPREA/ SNGRE Unidad de Monitoreo Los Ríos.



Inundación

Localización:	Los Ríos/Babahoyo/Clemente Baquerizo/Universidad Agraria, vía Montalvo - Los Laureles, atrás de la Unidad Educativa Réplica Eugenio Espejo - 1ro de Mayo - La Ventura - Justino Cornejo - Mujeres Solas - Paraíso Norte.
Antecedentes:	El 11/03/2022, debido a lluvias, se reportó acumulación de aguas lluvias con los consecuentes desbordamientos del río San Pablo y del estero Sabana que afectó el tránsito normal de vehículos en la vía.
Situación actual:	La vía se encuentra habilitada sin presencia de agua y el tránsito circula con normalidad, el río San Pablo se encuentra con tendencia aumentar y el estero Sabana desbordado, adicional a ello las familias afectadas se mantienen en sus viviendas.
Afectaciones:	- 519 viviendas afectadas. - 519 familias afectadas. - 1876 personas afectadas. - 1000 metros lineales afectados.
Acciones de respuesta:	CTE realizó verificación de novedades en la vía. UGR Babahoyo realizó levantamiento de información en el sitio.

Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos - No. 0167

Fecha y Hora de actualización: viernes, 25 de marzo de 2022 - 09:13:45 / Página 10 de 24

Fuentes de información: SNGRE CZ5 Unidad de Monitoreo Los Ríos/CTE



Inundación

Localización:	Guayas/Alfredo Baquerizo Moreno (Jujan)/Alfredo Baquerizo Moreno, cabecera cantonal/varios sectores
Antecedentes:	Por lluvias registradas el día 11/03/2022 se desbordó el río Jujan ocasionado el ingreso de agua en las calles y avenidas de los sectores Calle Malecón, Calle 13 de Noviembre, Calle Simón Bolívar y Barrio Sur. Con fecha 12/03/2022 se desbordó el río Los Amarillos afectando el Barrio San Zoilo, Barrio Apolo, Primero de Mayo, Miguel Yúnez. Con fecha 19/3/2022 se desbordó el río Chilintomo afectando a los sectores de La Providencia - La Moraima. Por lluvias ocasionadas la noche del 18/03/2022 y madrugada del 19/03/2022 los ríos Juajin, Chilintomo y Los Amarillos se desbordaron.
Situación actual:	Subsecretario y personal del SNGRE conjuntamente con GAD Cantonal, realizaron recorridos por las zonas afectadas y entregaron asistencia humanitaria, además, los ríos Jujan, Chilintomo, Los Amarillos y Estero Nauza siguen desbordados
Afectaciones:	- 740 viviendas afectadas. - 740 familias afectadas - 2615 personas afectadas en sus viviendas.
Acciones de respuesta:	Personal de SNGRE realizó recorridos por las zonas afectadas y entregó asistencia humanitaria. Jefe Político acompañó en el recorrido y en la entrega de asistencia humanitaria. Jefe Político acompañó en el recorrido y entrega de asistencia humanitaria Obras Públicas del GAD Municipal continúa realizando limpieza de las zonas afectadas GAD Cantonal realizó recorridos en las zonas afectadas
Fuentes de información:	SNGRE CZ5 Unidad de Monitoreo Guayas/Coordinador Zonal SNGRE/GAD Cantonal Jujan



Inundación

Localización:	Bolívar/Caluma/Caluma/Varios Sectores (El Triunfo, La Esperanza - San Vicente de Pacana, Paraíso, Charquiyacu, barrio San José, San Vicente, barrio Central, Guayabal, Guamasungo - Hemisferio, Plomovado)
Antecedentes:	A causa de las lluvias registradas en la madrugada del 10/03/2022, se produjo el desbordamiento del río Caluma en la parte alta de la zona, afectando a bienes públicos (captación del agua, muros de gaviones, alcantarillas) y bienes privados (Centro Turístico el Acorazado, chanchera). Adicional en varios sectores hubo el ingreso de agua lluvia y lodo en algunas viviendas, sin causar afectación a sus enseres y los propietarios realizaron la limpieza respectiva. Con fecha 20/03/2022 por las lluvias se produjo nuevamente el desbordamiento del río Caluma en el sector de Charquiyacu donde se reporta la pérdida de la mesa de la vía de tercer orden que conduce al centro de Salud Charquiyacu - Hoyobravo, arrastre del muro de contención, pérdida del complejo turístico Acorazado, pérdida de chancheras y animales de varias familias. Cabe mencionar que tres familias fueron evacuadas por prevención a hogar acogientes.
Situación actual:	Subsecretario y personal del SNGRE conjuntamente con Gobernador de Bolívar, Alcalde del cantón Caluma, realizaron un recorrido por la zona afectada, donde se estableció el compromiso interinstitucional para ejecutar acciones de mitigación y respuesta antes los estragos de la época lluviosa y precautelar la seguridad de las familias que están en zona de riesgo en el sector de Charquiyacu.
Afectaciones:	-10 bienes privados afectados (chancheras) -16 bienes privados destruido (Complejo Turístico Acorazado, Chancheras, Galpones) - 5 bienes públicos afectados (1 captación de agua, 3 alcantarillas afectadas, 191 metros lineales de muro de contención de gaviones) - 41 metros lineales de calle adoquinada afectada - 25 metros lineales de vía de tercer orden afectada - 180 ha de cultivos afectados - 25 ha de cultivos perdidos - 180 animales afectados - 220 animales muertos - 43 productores afectados - 25 productores con pérdida total

Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos - No. 0167

Fecha y Hora de actualización: viernes, 25 de marzo de 2022 - 09:13:45 / Página 11 de 24

Acciones de respuesta:	Personal de SNGRE, Gobernación y GAD Caluma realizaron un recorrido por el sector de Charquiyacu. Maquinaria del GAD Cantonal realiza el dragado del río Caluma y protección del muro de contención en el sector de Charquiyacu. Personal del MAG Bolívar continúan brindando asistencia técnica a varias familias en el sector de Charquiyacu.
Fuentes de información:	GAD Cantonal/SNGRE CZ5/SNGRE Unidad de Respuesta y Unidad de Monitoreo Bolívar.



Inundación

Localización:	Guayas / Cnel. Marcelino Maridueña / Cnel. Marcelino Maridueña, Cabecera Cantonal / Sector Maravilla - recinto Resistencia, recintos Producción Agrícola Sur y La Modelo
Antecedentes:	Por lluvias registradas en la madrugada del 08/03/2022 se produjo el desbordamiento del río Chimbo en el recinto Resistencia, afectando plantaciones de cultivos de cacao. Adicional se vio afectado un brazo del Río Chanchán, causando la inundación de cultivos de cacao en dicho sector. Por lluvias en la madrugada del 19/03/2022 GAD Cantonal informa que el río Chimbo y río Barranco Alto se encuentran con tendencia a aumentar el nivel y el río Chanchán se encuentra desbordado.
Situación actual:	Al momento el río Chimbo, río Chanchán y río Barranco Alto se encuentra con tendencia a aumentar el nivel del cauce
Afectaciones:	240 hectáreas afectadas de cultivos de cacao, maíz y verde (datos preliminares de los dos sectores)
Acciones de respuesta:	Obras Públicas de la Prefectura de Guayas se encuentran trabajando en las laderas del río Chanchán Obras Públicas del GAD Municipal continúa trabajando en laderas del río Chimbo.
Fuentes de información:	GAD Cantonal Marcelino Maridueña / SNGRE Unidad de Monitoreo Guayas



Inundación

Localización:	Los Ríos/Babahoyo/Febrés Cordero/El Palmar - rcto. La Rosita-vía Las Juntas - Las Jaguas - Rcto. Mata de Cacao - San Román - Isla María - río Febrés cordero - río Marcelina - rcto. La Alambra - rcto. Los Angeles - río Chilintomo - río San Pablo - La Avelina - Macarena
Antecedentes:	Por causa de las fuertes lluvias suscitadas en la zona el 08/03/2022, se produjo acumulación de aguas y el desbordamiento de los ríos Febrés Cordero, Marcelina, Chilintomo y San Pablo, afectando a varias viviendas del lugar.
Situación actual:	El río Chilintomo continúa desbordado afectando a viviendas y las familias afectadas se mantienen en sus viviendas, a excepción de 4 familias que continúan en casa acogiente.
Afectaciones:	- 485 viviendas afectadas. - 485 familias afectadas (4 familias de 16 personas en casa acogiente) - 1882 personas afectadas.
Acciones de respuesta:	GAD Babahoyo realizó barrido y actualización de afectaciones en la zona.
Fuentes de información:	SNGRE CZ5 Unidad de Monitoreo Los Ríos/GAD Babahoyo/SNGRE UPREA



Colapso estructural

Localización:	Guayas/ Balao/ Balao, Cabecera Cantonal / E25 Panamericana Puente Gala como referencia a 1km del Recinto Shumiral
Antecedentes:	Por el asentamiento de un estribo del puente que está encima del río Gala y el afluente paso de vehículos pesados que transitan, el 07/03/2022 se produjo el desplazamiento de sus bases. Personal de CTE ha cerrado la vía en los dos sentidos y los vehículos livianos están transitando por la ruta: San Carlos - Balao - Tenguel y para vehículos pesados San Antonio - Tenguel
Situación actual:	MTOP en conjunto con la concesionaria Intervías realizan los trabajos de construcción de un puente Bailey. La vía permanece aún cerrada.
Afectaciones:	1 puente afectado
Acciones de respuesta:	MTOP se encuentran en el sitio realizando trabajo con maquinarias Concesionaria Intervías se encuentran en el sitio realizando trabajo con maquinarias CTE continúan en el sitio coordinando el tránsito vehicular
Fuentes de información:	MTOP /SNGRE Unidad de Monitoreo Guayas

Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos - No. 0167

Fecha y Hora de actualización: viernes, 25 de marzo de 2022 - 09:13:45 / Página 12 de 24



Inundación

Localización:	Los Ríos/Babahoyo/La Unión/La Puntilla, Brisas del Río, Los Robles y San Francisco - La Iglesia - Juan Sanalata - La Limonal - Vicente Rocafuerte - La Pinela
Antecedentes:	Por causa de las lluvias, se suscitó el desbordamiento del río "Clementina" el 03/03/2022
Situación actual:	SNGRE en compañía de Jefe Político de La Unión, visitaron el sector San Clemente en horas de la noche del 23/03/2022, donde se procedió a realizar entrega de asistencia humanitaria, actualmente el nivel del caudal está con tendencia aumentar y las familias afectadas se mantienen en sus viviendas.
Afectaciones:	- 209 viviendas afectadas. - 209 familias afectadas. - 718 personas afectadas. - 1 bien público afectado (puente). - 200 metros lineales afectados.
Acciones de respuesta:	SNGRE entregó asistencia humanitaria el 23/03/2022. Ministerio de Gobierno asistió con Jefe Político para colaborar con la entrega de asistencia humanitaria el 23/03/2022.
Fuentes de información:	GAD Babahoyo/SNGRE Unidad de Monitoreo Los Ríos



Hundimiento

Localización:	Bolívar/Chimbo/Cabecera Cantonal/barrio Tamban
Antecedentes:	El 18/03/2020, se presentaron una serie de grietas y fallas en el pavimento de la cancha de uso múltiple a la iglesia, además mantienen una concordancia longitudinal con otras grietas observadas en la vía Chimbo - El Cristal. La noche del 21/12/2021 debido al proceso activo del hundimiento y de la infiltración del agua de escorrentía superficial por las grietas principalmente en la vía adoquinada, se produjo el colapso del muro que se encontraba en la parte superior de la calle adoquinada, causando la pérdida total de la plataforma de la vía de primer orden Chimbo - El Cristal.
Situación actual:	MTOP Bolívar continúa realizando trabajos de construcción de un relleno del Km 1.8 con el material pétreo, con la finalidad de recuperar la plataforma de la vía estatal.
Afectaciones:	- 2 viviendas destruidas (2 familias damnificadas 7 personas que se encuentran arrendando). - 3 viviendas afectadas (3 familias afectadas 16 personas; de las cuales 1 familia 10 personas se encuentran en el alojamiento temporal de la U.E La Asunción, 2 familias 6 personas se encuentran arrendando). - 1 bien privado destruido (iglesia) - 8 bienes públicos destruidos (1 concha acústica - salón de reuniones, 1 cancha deportiva, 4 postes, tubería de agua que abastece a las comunidades de Panchigua, Tingo y Miraflores, alcantarillado de la zona cero) - 150 metros de vía de primer orden Chimbo-El Cristal destruida. - 60 metros de la calle S/N adoquinada destruida.
Acciones de respuesta:	Maquinaria del MTOP Bolívar conjuntamente con maquinaria del GAD Cantonal Chimbo, GAD Parroquial La Asunción, GAD Parroquial La Magdalena y Empresa Privada, realizan la extracción del material pétreo de la Mina de Pacatón y trabajos de relleno en la zona afectada.
Fuentes de información:	SNGRE CZ5 Unidad de Monitoreo Bolívar/MTOP-B

ZONA 6



Socavamiento

Localización:	Azuay/Camilo Ponce Enríquez/ Camilo Ponce Enríquez /Shumiral
Antecedentes:	Por causas de las lluvias se suscitó el incremento del caudal estero Bohórquez ocasionando un socavón en el puente que conduce a la comunidad de Shumiral.
Situación actual:	Con fecha 18/03/2022 se reunió el COE Cantonal para realizar un análisis de la situación que atraviesa el cantón por las lluvias suscitadas tomando las siguientes resoluciones:
Afectaciones:	Puente afectado
Acciones de respuesta:	-El Presidente del COE Cantonal acogiendo las recomendaciones de la plenaria Declara en Emergencia, vial, sanitaria, puentes, viviendas, riveras de los ríos y asistencia humanitaria a todo el cantón Camilo Ponce Enríquez.

Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos - No. 0167

Fecha y Hora de actualización: viernes, 25 de marzo de 2022 - 09:13:45 / Página 13 de 24

	-Recomendar al presidente del COE Cantonal solicitar la concurrencia al Gobierno Provincial del Azuay para intervenir en la vialidad a la Prefectura. -Declarar en sesión permanente al COE Cantonal y dejar activas las mesas 1,2,3, y 4. Con fecha 21/03/2022 se resuelve: Declarar en Estado de Emergencia, Vial, Sanitaria, Puentes, Viviendas, Riveras de los Ríos y Asistencia Humanitaria a todo El Cantón Camilo Ponce Enríquez.
Fuentes de información:	UGR Ponce Enríquez/SNGRE Unidad de Monitoreo Azuay-Cañar



Deslizamiento

Localización:	Azuay/Nabón/Nabón/barrios Rosas, Bellavista, Tamboloma, Chunazana, Rosario.
Antecedentes:	El 14/03/2021, se reportó un movimiento de masa provocado por la filtración de agua de riego y la temporada lluviosa. El 23/11/2021, el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias declaró la Alerta Naranja por movimientos en masa en un área de 130,94 hectáreas que comprende los barrios Rosas, Bellavista, Tamboloma, Chunazana y Rosario.
Situación actual:	Con fecha 22/03/2022 técnico de la UGR Nabón reporta que se ha evacuado 1 vivienda más adicional a las 43 viviendas ya reportadas.
Afectaciones:	- 44 familias integradas por 130 personas afectadas aproximadamente. - 44 viviendas afectadas (las familias evacuadas se alojan en diferentes alojamientos temporales como arriendos o familias de acogida) - 40 metros de vía afectados (Vía parcialmente habilitada, sector Trancapata) - 60 metros de vía afectados (Vía parcialmente Habilitada, sector quebrada del Canal) - 1 casa comunal afectada con cuarteaduras. - Terminal terrestre con grietas en oficinas, gradas (cierre de operaciones). - Iglesia demolida por los daños estructurales presentados. - Centro de salud con fisuras, en evaluación permanente por parte del MSP.
Acciones de respuesta:	Técnico de UGR Nabón se mantiene en continuo monitoreo de la zona afectada. MIDUVI realiza levantamiento de información.
Fuentes de información:	SNGRE CZ6 Unidad de Monitoreo Azuay-Cañar / UGR Nabón.

ZONA 7



Colapso estructural

Localización:	El Oro/Santa Rosa/Santa Rosa, cabecera cantonal/29 de Noviembre
Antecedentes:	El 24/03/2022, por lluvias se registró el colapso de una vivienda de ladrillo y madera, dejando 1 familia de 4 personas damnificadas
Situación actual:	Al momento la familia se encuentra en casa de familia acogiente.
Afectaciones:	- 1 vivienda destruida. - 1 familia de 4 personas damnificadas
Acciones de respuesta:	UGR del cantón Santa Rosa realizó levantamiento de información y confirmó la novedad. SNGRE coordina con UGR para la entrega de asistencia humanitaria.
Fuentes de información:	SNGRE Unidad de Monitoreo El Oro / UGR Cantonal



Inundación

Localización:	Loja/Chaguarpamba/Chaguarpamba/Varios sectores
Antecedentes:	Debido a las precipitaciones registradas en la tarde del jueves 03/03/2022, se suscitaron inundaciones en varios sectores de la parroquia con anegación de las calles por colapso de alcantarillas. Adicional el día 15/03/2022 un deslizamiento de tierra afectó una vivienda con colapso parcial
Situación actual:	La vía de segundo orden continúa parcialmente habilitada al tránsito vehicular
Afectaciones:	- 11 viviendas afectadas. - 9 familias conformadas por 36 personas continúan habitando sus viviendas - 3 familia conformada por 08 personas fueron evacuadas por seguridad a casa de familias acogientes. - 1 institución educativa afectada (Colegio Técnico de Chaguarpamba) -20 metros de longitud de vía
Acciones de respuesta:	Cuerpo de Bomberos Chaguarpamba, Personal de GAD Cantonal de Chaguarpamba y habitantes del sector realizaron los trabajos de limpieza.

Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos - No. 0167

Fecha y Hora de actualización: viernes, 25 de marzo de 2022 - 09:13:45 / Página 14 de 24

Fuentes de información: Personal técnico de UGR Chaguarpamba continúa realizando levantamiento de información.
UMEVA Loja-Zamora Chinchipe- SNGRE /UGR Chaguarpamba



Aluvión

Localización: El Oro/Pasaje /Uzhcurrumi/varios sectores: Jesús del Gran Poder, Tres de Mayo y Barrio Central; Calle Girón y Pasaje

Antecedentes: El 13/03/2022, por lluvias suscitadas en horas de la noche, se registró un aluvión con desprendimiento de agua, material y lodo que afectó a tres sectores de la cabecera parroquial.

Situación actual: SNGRE en presencia de GAD cantonal y jefatura política realizó entrega de asistencia humanitaria a 2 familias conformadas por 4 damnificadas y 3 conformadas por 7 personas afectadas por el evento.

Afectaciones:

- 25 viviendas afectadas por ingreso de agua y lodo (2 viviendas temporalmente no habitables).
- 25 familias de 100 personas afectadas.
- 2 familias de 4 personas damnificadas en casa acogiente.
- 5 bienes públicos afectados por el arrastre de material, agua y lodo (Oficina CNEL, Seguro Campesino del IESS, Tramo de tubería de Agua Potable, Bodega de GAD Parroquial, 1 poste de energía eléctrica)

Acciones de respuesta: MAG realiza levantamiento de información de los sectores agrícolas afectados.
SNGRE coordinó con GAD Cantonal para la entrega de asistencia humanitaria.

Fuentes de información: SNGRE CZ7 Unidad de Monitoreo El Oro/SNGRE UPREA.



Aluvión

Localización: El Oro/Chilla/Chilla, cabecera cantonal/varios vectores (Carabota, El Cruce, El Cucho, Pacayunga)

Antecedentes: El 13/03/2022, por lluvias se produjo el desbordamiento de una quebrada sin nombre, la cual provocó un aluvión ocasionando el socavamiento y pérdida de mesa vial de la vía de tercer orden. Adicional, producto del evento varias viviendas resultaron afectadas.

Situación actual: El servicio energía eléctrica se encuentra restablecido en su totalidad y al momento la vía en el sector Carabota se encuentra parcialmente habilitada y los trabajos de limpieza continúan.
Adicional 9 familias de 23 personas afectadas por el evento recibieron asistencia humanitaria; adicional las familias que se encontraban en los diferentes alojamientos temporales retornaron a sus viviendas.

Afectaciones:

- 22 viviendas afectadas. (3 viviendas afectadas por ingreso de lodo ubicadas en zona de riesgo de deslizamiento, 1 vivienda con daños estructurales; la cual se encuentra inhabitable y 18 viviendas con daños estructurales leves que están habitables).
- 15 familias de 50 personas afectadas en sus domicilios.
- 7 familias de 24 damnificadas en diferentes alojamientos temporales: 4 familias de 15 personas que pernoctaron en familias acogientes del sitio Carabota retornaron a sus viviendas, 2 familias de 7 personas alojadas en refugio temporal Casa Comunal del sitio Pacayunga, retornaron a sus viviendas, 1 familia de 2 personas alojadas en refugio temporal UPC de Pacayunga, retornaron a sus viviendas.
- 48 familias de 201 personas afectadas indirectamente por aislamiento, debido a daños en la vía.
- 100 metros de vía afectada.
- 50% del servicio de energía eléctrica (restablecido en su totalidad)
- 15 % servicio de agua Potable afectado (se realiza trabajos de remediación de tuberías)

Acciones de respuesta: COE Cantonal de Chilla se encuentra activo desde el 08/02/2022.
SNGRE en presencia de jefe político y UGR GAD realizó entrega de asistencia humanitaria a familias afectadas por el evento.
Obras Públicas del GAD Chilla realiza trabajos de remediación de tuberías MTOP y GAD Cantonal de Chilla realizan limpieza de la vía.

Fuentes de información: SNGRE Unidad de Monitoreo El Oro / SNGRE CZ7 Loja.

Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos - No. 0167

Fecha y Hora de actualización: viernes, 25 de marzo de 2022 - 09:13:45 / Página 15 de 24



Aluvión

Localización:	Loja/Loja/Gualel/Gualel
Antecedentes:	El 08/03/2022, por lluvias registradas en la tarde se registró un aluvión en el sector.
Situación actual:	Al momento las familias damnificadas continúan en casas de acogientes.
Afectaciones:	- 7 familias damnificadas (conformadas por 30 personas que permanecen en casa de familias acogientes.) - 12 familias afectadas (3 en casa de familias acogientes.) - 5 viviendas destruidas - 12 viviendas afectadas. - 100 metros de longitud de vía aproximadamente. - 2 postes de alumbrado público destruidos. - 3 postes de alumbrado público afectados (en peligro de colapsar) - Red de servicio de agua potable afectado (60%) - 2 hectáreas de sembríos de maíz afectados. - 2 vehículos afectados (retirados del sector)
Acciones de respuesta:	Teniente Político de Gualel continúa con el levantamiento de información. VIALSUR continúa con los trabajos de limpieza en la vía.
Fuentes de información:	SNGRE CZ7 Unidad de Monitoreo Loja-Zamora Chinchipe.



Hundimiento

Localización:	Loja/Espíndola/Jimbura/Machay, vía a Amaluza hacia Jimbura
Antecedentes:	Por lluvias presentadas en la madrugada del sábado 05/03/2022, se produjo un hundimiento.
Situación actual:	La vía de segundo orden que conduce desde Amaluza hacia Jimbura, continúa cerrada al tránsito vehicular.
Afectaciones:	- 20 metros de longitud de vía aproximadamente. - 9 viviendas afectadas. - 7 familias afectadas conformadas por 53 personas permanecen en sus viviendas - 01 familia conformada por 02 personas fue evacuadas por seguridad a la iglesia del barrio Machay. - 01 familia conformadas por 03 personas fueron evacuadas por seguridad a las instalaciones de la Unidad Educativa de Machay
Acciones de respuesta:	UGR Espíndola confirmó la novedad y realizó el levantamiento de información
Fuentes de información:	SNGRE Unidad de Monitoreo de Eventos Adversos Loja/Zamora Chinchipe-SNGRE/UGR Espíndola



Deslizamiento

Localización:	Loja/Espíndola/Bellavista/Amaluza, vía Amaluza-Bellavista
Antecedentes:	El 05/03/2022, a causas de las lluvias se produjo un deslizamiento en el sector.
Situación actual:	La vía de segundo orden se encuentra parcialmente habilitada
Afectaciones:	- 25 metros de longitud de vía aproximadamente" - 4 viviendas afectadas. - 2 familias conformadas por 05 personas continúan habitando sus viviendas. - 2 familias conformadas por 04 personas fueron evacuadas por precaución a la Casa de acogida de la Iglesia de Bellavista - 1 unidad educativa afectada (Escuela de Educación Básica Melva Vicenta Ontaneda García)
Acciones de respuesta:	UGR Espíndola confirmó la novedad y realizó el levantamiento de información. VIALSUR continúa realizando los trabajos de limpieza en la vía
Fuentes de información:	SNGRE Unidad de Monitoreo Loja-Zamora Chinchipe / UGR Espíndola



Inundación

Localización:	Loja/Catamayo/El Tambo/La Merced
Antecedentes:	Por lluvias suscitadas en la tarde el viernes 04/03/2022 se produjo el aumento del caudal de la quebrada Casharuro; causando una inundación en el sector.
Situación actual:	Se brindó asistencia humanitaria a las familias afectadas. El cantón Catamayo se encuentra declarado en emergencia desde el jueves 10/03/2022.
Afectaciones:	- 1 vehículo afectado. - 2 personas heridas - 1 persona fallecida

Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos - No. 0167

Fecha y Hora de actualización: viernes, 25 de marzo de 2022 - 09:13:45 / Página 16 de 24

	- 14 viviendas afectadas - 14 familias conformadas por 66 personas afectadas - 3 viviendas destruidas. - 3 familias damnificadas conformadas por 6 personas - 15.341 animales afectados (aves de corral, bovinos, vacunos, porcinos y alevines) - 13,75 hectáreas afectadas de sembríos de legumbres. - Red de servicio de agua potable afectado (70%)
Acciones de respuesta:	Técnico de SNGRE realizó la entrega de asistencia humanitaria Personal y maquinaria de DEMAPAL continúa con trabajos de reparación en el sistema de distribución de agua
Fuentes de información	SNGRE Unidad de Monitoreo Loja-Zamora Chinchipe/UGR Catamayo

ZONA 9



Inundación

Localización:	Pichincha / Quito / Amaguaña/ Santa Isabel de Amaguaña por la vía antigua a Conocoto
Antecedentes:	El 23/03/2022, por lluvias, se reporta el desbordamiento de la quebrada San Pedro del sector que ocasionó una inundación que afecta una vía de segundo orden.
Situación actual:	Se continúa con los trabajos de limpieza en el sitio; al momento se mantiene la vía de segundo orden cerrada
Afectaciones:	- 1 bien privado afectado (vehículo) - 1 vivienda afectada - 1 familia afectada (5 personas)
Acciones de respuesta:	EPMMOP, EPMAPS, Administración Zonal Los Chillos, EP EMSEGUARDAD COE-M realizaron las tareas de limpieza, remoción de escombros y succión de agua en el lugar donde se registró el desbordamiento de la quebrada San Pedro. Se coordinan acciones de entrega de asistencia humanitaria a la familia afectada. AMT en el sitio realiza el direccionamiento del tránsito vehicular hasta culminar los trabajos de encausamiento
Fuentes de información	AMT/EPMAPS/CBDMQ/SNGRE Unidad de Monitoreo Pichincha

Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos - No. 0167

Fecha y Hora de actualización: viernes, 25 de marzo de 2022 - 09:13:45 / Página 17 de 24

3. Monitoreo de estado de vías afectadas por eventos peligrosos

VÍAS DE PRIMER ORDEN:

11 vías de primer orden cerradas

	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Peligroso	Afectación (metros lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
1	Chimborazo	Alausí	Alausí, Cabecera Cantonal	Km 537 Cementerio de Alausí, vía Alausí - Chunchi [E35]	DESLIZAMIENTO	--	24/03/2022	Ninguna
2	Guayas	Balao	Balao	E25 Panamericana Puente Gala como referencia a 1km del Recinto Shumiral	COLAPSO ESTRUCTURAL	--	07/03/2022	Ninguna
3	Loja	Chaguarpamba	Santa Rufina	Río Pindo, vía a la Costa [E50]	DESLIZAMIENTO	---	24/03/2022	Ninguna
4	Loja	Calvas	Colaisaca	Asanuma, vía Cariamanga-Sozoranga[E69]	DESLIZAMIENTO	0	07/03/2022	Ninguna
5	Azuay	Cuenca	Molleturo	Km 90, vía Cuenca-Molleturo-Naranjal [E-582]	DESLIZAMIENTO	40	01/03/2022	Ninguna
6	Pichincha	Rumiñahui	Sangolquí	Selva Alegre, Av. Gral. Rumiñahui [E35] a la altura del club Naval	SOCAVAMIENTO	60	17/02/2022	Ninguna
7	Pichincha	Rumiñahui	Sangolquí	E-35 y Calle Viejo Roble	INUNDACIÓN	50	11/02/2022	Ninguna
8	Cotopaxi	Pujilí	Tingo	Siete Ríos, El Estado y Macuchi.	INUNDACIÓN	35	30/01/2022	Ninguna
9	Azuay	Cuenca	Molleturo	Km 49, vía Cuenca-Molleturo-Naranjal [E-582]	DESLIZAMIENTO	40	17/10/2021	Cuenca-Azogues-Bibian-Zhud-Cochancay-El Triunfo y Cuenca-Girón-Pasaje-Machala-Guayaquil
10	Bolívar	Chimbo	San José de Chimbo, Cabecera Cantonal	barrio Tamban	HUNDIMIENTO	210	18/03/2020	Chimbo, San Miguel, San Pablo y Balsapamba/Chimbo-Susanga
11	Napo	El Chaco	Gonzalo Díaz De Pineda (El Bombón)	San Rafael, Piedra Fina, San Luis, San Carlos, Vía Y de Baeza-Lago Agrio [E45]	SOCAVAMIENTO	875	02/02/2020	Lago Agrio - Coca - Y de Narupa - Tena - Ambato - Quito

46 vías de primer orden parcialmente habilitadas

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Peligroso	Afectación (metros lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
1	Pichincha	Quito	Nanegalito	km 62, vía Mitad del Mundo - Río Blanco [E28]	DESLIZAMIENTO	---	25/03/2022	Ninguna
2	Pichincha	Quito	Nono	km 40, Río Blanco - Mitad del Mundo [E28]	DESLIZAMIENTO	---	24/03/2022	Ninguna
3	Loja	Catamayo	San Pedro	San Vicente, vía Catamayo- hacia la Costa [E69]	DESLIZAMIENTO	--	24/03/2022	Ninguna
4	Azuay	Gualaceo	Gualaceo	km 20 vía Cuenca-Gualaceo-Limón [E-45]	DESLIZAMIENTO	50	22/03/2022	Ninguna
5	Bolívar	San Miguel	Balsapamba	a 1 Km de Santa Lucía, vía El Torneado	HUNDIMIENTO	50	22/03/2022	Chimbo-San Miguel-Balsapamba.
6	Loja	Saraguro	Saraguro	Salida de Saraguro, vía Saraguro - Loja [E35]	DESLIZAMIENTO	40	19/03/2022	Ninguna
7	Pichincha	Quito	Calacalí	km 32, vía Mitad del Mundo - Río Blanco [E28]	DESLIZAMIENTO	--	14/03/2022	Ninguna
8	Loja	Calvas	Ututana	Ututana, vía Cariamanga-Macarará[E69]	DESLIZAMIENTO	--	12/03/2022	Ninguna
9	Azuay	Pucará	Pucará	km 23-Deuta, Vía Minas-Tablón-Pucará	DESLIZAMIENTO	100	09/03/2022	Ninguna
10	Bolívar	San Miguel	Balsapamba	km 50+000 al Km 63+300, vía Las Guardias-Balsapamba [E491]	HUNDIMIENTO	--	08/03/2022	Ninguna
11	Bolívar	Guaranda	Guanujo	Varios sectores, Agua Blanca - La Piedra - Atandahua - Capilluco, vía Guanujo-Echeandía [E494]	DESLIZAMIENTO	220	07/03/2022	Guaranda-Balsapamba-La Esmeralda-Caluma.

Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos - No. 0167

Fecha y Hora de actualización: viernes, 25 de marzo de 2022 - 09:13:45 / Página 18 de 24

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Peligroso	Afectación (metros lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
12	Cotopaxi	Pujilí	Pilaló	Km 94, Siete Ríos, vía Pujilí - La Maná [E-30].	DESLIZAMIENTO	60	07/03/2022	Ninguna
13	Loja	Chaguarpamba	Santa Rufina	Río Pindo, vía a la Costa [E50]	DESLIZAMIENTO	0	06/03/2022	Ninguna
14	Loja	Chaguarpamba	El Rosario	El Rosario vía a Portovelo	DESLIZAMIENTO	40	05/03/2022	Ninguna
15	Azuay	Girón	Girón	km 39+500, vía Cuenca-Girón-Pasaje [E-59]	HUNDIMIENTO	20	04/03/2022	Ninguna
16	Azuay	Cuenca	Molleturo	Km 66, vía Cuenca-Molleturo-Naranjal [E-582]	DESLIZAMIENTO	60	26/02/2022	Ninguna
17	Loja	Loja	Santiago	Santiago, vía Loja a Saraguro [E35]	DESLIZAMIENTO	20	26/02/2022	Ninguna
18	Pichincha	Mejía	Manuel Cornejo A.	km 38 + 600, vía Alóag - Unión del Toachi [E20]	HUNDIMIENTO	0	25/02/2022	Ninguna
19	Imbabura	Ibarra	Carolina	San Pedro km 101-Rocafuerte, vía Salinas Lita E10	DESLIZAMIENTO	30	20/02/2022	Ninguna
20	Napo	Archidona	Hatun Sumaku	Puente sobre el río Pucuno, vía Hatun Sumaco, Y de Narupa	COLAPSO ESTRUCTURAL	0	18/02/2022	Ninguna
21	Esmeraldas	Quinindé	Rosa zarate	Km 68 Los Vergeles, vía Esmeraldas - Quinindé [E20]	HUNDIMIENTO	40	08/02/2022	Ninguna
22	Imbabura	Ibarra	Carolina	San Pedro, vía Salinas Lita E10	DESLIZAMIENTO	40	03/02/2022	Ninguna
23	Cotopaxi	Pujilí	Tingo	El Palmar, Tilipulo, Saraguasi, San José de Tilipulo, California, La Esperanza.	INUNDACIÓN	0	31/01/2022	Ninguna
24	Cotopaxi	Pujilí	Tingo	Negrillo Km 100, vía Latacunga - La Maná [E-30]	INUNDACIÓN	40	30/01/2022	Ninguna
25	Cotopaxi	Pujilí	Pilalo	Caserío Pilaló, Tinieblas, Km 94, vía Pujilí - La Mana [E30].	DESLIZAMIENTO	2000	29/01/2022	Ninguna
26	Imbabura	Ibarra	Carolina	San Jerónimo; vía Salinas - Lita [E 10]	DESLIZAMIENTO	225	22/12/2021	1.- Ruta desde la E10 Guallupe - San Juan de Lachas (Carchi) - por la E 182 Gualchan - Chical - Maldonado - Tulcán - Ibarra 2.- Para vehículos livianos, E10 desde San Jerónimo - Buenos Aires - Cahuasqui - Tumbabiro.
27	Napo	Archidona	Hatun Sumaku	10 de Agosto, vía Loreto - Tena [E45A-E20]	DESLIZAMIENTO	80	17/12/2021	Vía Chontapunta-La Belleza
28	Napo	El Chaco	Sardinas	Quebrada Macanas, vía Y de Baeza-Lago Agrio [E45]	SOCAVAMIENTO	50	14/12/2021	Ninguna
29	Cañar	Cañar	Ingapirca	Vía El tambo - Ingapirca - Honorato Vásquez km 8+100, km 15.	DESLIZAMIENTO	100	24/11/2021	Ninguna
30	Napo	Tena	Chontapunta	Rayayacu, vía Chontapunta - La Belleza [E436]	COLAPSO ESTRUCTURAL	0	17/11/2021	Vía de tercer orden Humuyacu-Yuralpa Derecho-Wachayacu.
31	Tungurahua	San Pedro De Pelileo	Pelileo	La Hamaca, vía Pelileo - Baños [E30]	SOCAVAMIENTO		16/10/2021	Ninguna
32	Manabí	Jipijapa	Jipijapa, Cabecera Cantonal	Quimís, Vía Colón-Quimís [E4-82]	COLAPSO ESTRUCTURAL	25	14/10/2021	Manabí hacia Guayas: E482 Sector Pila-Los Bajos de Montecristi-E15 Puerto Cayo-Jipijapa Jipijapa hacia Portoviejo: E-482 Rcto. Colón Quimi-Vía Tercer Orden-E462B Santa Ana-Portoviejo

Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos - No. 0167

Fecha y Hora de actualización: viernes, 25 de marzo de 2022 - 09:13:45 / Página 19 de 24

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Peligroso	Afectación (metros lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
33	Napo	Quijos	Cuyuja	Flor del Bosque, Quebrada Rio Negro, Jatuntinahua, Molana, El Laurel, vía Y de Baeza -Papallacta [E20]	DESLIZAMIENTO	200	19/07/2021	Ninguna
34	Morona Santiago	Santiago	Copal	Nuevos Horizontes, vía Méndez-Guarumales [E40].	DESLIZAMIENTO	100	01/07/2021	Ninguna
35	Morona Santiago	Gualaquiza	Gualaquiza	Sector Tucumbatza, vía Gualaquiza-San Juan Bosco [E45] (Primer Orden).	HUNDIMIENTO	50	30/06/2021	Ninguna
36	Orellana	Francisco de Orellana	El Dorado	Km 21 y km 28, vía el Coca - Dayuma [E45A]	HUNDIMIENTO	150	19/06/2021	Ninguna
37	Morona Santiago	Morona	Macas, cabecera cantonal y capital provincial	Vía Macas-Puyo [E45], tramo puente sobre el río Copueno- puente sobre el río Upano	SOCAVAMIENTO	180	16/05/2021	Ninguna
38	Azuay	Cuenca	Molleturo	km. 101, vía Cuenca-Molleturo-Naranjal [E-582]	SOCAVAMIENTO	12	14/03/2021	Ninguna
39	Esmeraldas	Esmeraldas	5 De Agosto	El Cabezón (desvío Tachina)	SOCAVAMIENTO	150	10/03/2021	Ninguna
40	Orellana	La Joya De Los Sachas	San Sebastián del Coca	Toyuca, Sardinas, Sebastian del Coca, vía La Joya de los Sachas - El Coca [E45A]	SOCAVAMIENTO	0	08/02/2021	Ninguna
41	Morona Santiago	Tiwintza	Santiago, cabecera cantonal	Yapapas, vía Entronque a Santiago de Méndez - Santiago [E40]	SOCAVAMIENTO	50	21/08/2020	Ninguna
42	Morona Santiago	Morona	Macas, cabecera cantonal y capital provincial	Puente sobre el río Upano, vía Macas-Puyo-[E45]	SOCAVAMIENTO	57	21/06/2020	Ninguna
43	Morona Santiago	Tiwintza	Santiago, cabecera cantonal	Palomino km 68, vía Santiago-San José de Morona [E40]	DESLIZAMIENTO	70	16/05/2020	Ninguna
44	Morona Santiago	Tiwintza	Santiago, cabecera cantonal	Km 75, Yapapas, vía Entronque a Santiago de Méndez - Santiago [E40]	DESLIZAMIENTO	70	16/05/2020	Ninguna
45	Morona Santiago	Tiwintza	San José de Morona	Shaime, vía Santiago-San José de Morona [E40]	COLAPSO ESTRUCTURAL	170	13/05/2020	Ninguna
46	Morona Santiago	Santiago	Patuca	Loma Seca vía Patuca - Santiago [E40]	SOCAVAMIENTO	15	15/01/2020	Ninguna

VÍAS DE SEGUNDO ORDEN:

14 vías de segundo orden cerradas

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Peligroso	Afectación (metros lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
1	Cotopaxi	Sigchos	Sigchos, Cabecera Cantonal	Caserío Las Manzanas Km 3 y 7, vía Sigchos - Latacunga	DESLIZAMIENTO	--	23/03/2022	Ninguna
2	Pichincha	Quito	Amaguaña	Santa Isabel de Amaguaña por la vía antigua a Conocoto	INUNDACIÓN	--	23/03/2022	Ninguna
3	Guayas	San Jacinto de Yaguachi	Gral. Pedro J. Montero (Boliche)	Recinto La Melida	SOCAVAMIENTO	60	22/03/2022	Ninguna
4	Napo	Tena	Chonta Punta	Vía Comunidad Cano Yacu	DESLIZAMIENTO	--	15/03/2022	Ninguna
5	Napo	Archidona	Cotundo	Puente de Jondachi, vía Y de Narupa - Tena[E45]	DESLIZAMIENTO	--	14/03/2022	Ninguna
6	El Oro	Piñas	Saracay	Chorro Viringo, Chorro, Vía Piñas - Saracay [E-585]	DESLIZAMIENTO	20	14/03/2022	Ninguna
7	El Oro	Piñas	Moromoro	Buenaventura, Vía Piñas - Zaracay [E-585]	DESLIZAMIENTO	20	13/03/2022	Ninguna
8	Chimborazo	Alausí	Sibambe	Pepinales, vía Alausí - Huigra [E-47]	SOCAVAMIENTO	0	09/03/2022	Ninguna
9	Loja	Espíndola	Jimbura	Machay, vía a Amaluza hacia Jimbura	HUNDIMIENTO	20	05/03/2022	Ninguna
10	Guayas	Salitre (Urbina Jado)	Gral. Vernaza (Dos Esteros)	Recinto Hacienda Nueva	SOCAVAMIENTO	15	31/01/2022	Ninguna
11	Los Ríos	Valencia	La Unión	La Burbuja - Río San Pablo -Rcto. 6 de Agosto	INUNDACIÓN	125	30/01/2022	Puente Nuevo de la calle Arcos Pérez vía al río San Pablo.
12	Loja	Loja	Sucre	Parque Eólico, vía antigua a Catamayo [E35]	DESLIZAMIENTO	0	29/01/2022	Ninguna

Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos - No. 0167

Fecha y Hora de actualización: viernes, 25 de marzo de 2022 - 09:13:45 / Página 20 de 24

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Peligroso	Afectación (metros lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
13	Imbabura	Pimampiro	Pimampiro, Cabecera Cantonal	San José de Aloburo	DESLIZAMIENTO	500	09/11/2021	Vía Mariano Acosta
14	Guayas	Colimes	Colimes, Cabecera Cantonal	Av. Principal entrada de Colimes	COLAPSO ESTRUCTURAL	130,5	23/04/2020	Palestina - San Jacinto- Colimes

32 vías de segundo orden parcialmente habilitadas

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Peligroso	Afectación (metros lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
1	Loja	Catamayo	San Pedro	San Vicente, vía Catamayo- hacia la Costa [E69]	DESLIZAMIENTO	--	24/03/2022	Ninguna
2	Chimborazo	Alausí	Huigra	Chulpicay , vía Huigra - El Triunfo [E-47].	DESLIZAMIENTO	--	24/03/2022	Ninguna
3	Pichincha	Quito	Lloa	Entrada a la parroquia Lloa	DESLIZAMIENTO	12	23/03/2022	Ninguna
4	El Oro	Zaruma	Muluncay Grande	Muluncay Chico, vía Zaruma - Atahualpa [E-585]	SOCAVAMIENTO	3	22/03/2022	La misma
5	Tungurahua	Patate	Patate	Tunga, Vía Patate - Pillaro.	DESLIZAMIENTO	--	20/03/2022	Ninguna
6	Chimborazo	Guano	Guanando	Cahuaji km 34 1/2, vía Penipe- Baños [E490]	DESLIZAMIENTO	--	17/03/2022	Ninguna
7	El Oro	Piñas	Piñas, la matriz	Urna San José, Piñas - Saracay [E-585]	DESLIZAMIENTO	15	15/03/2022	Ninguna
8	Orellana	Francisco de Orellana	La Belleza	vía Jaguar 2 - Cacique Jumandy	DESLIZAMIENTO	--	14/03/2022	Ninguna
9	Loja	Saraguro	Tenta	Tenta, vía Tenta-Celén	DESLIZAMIENTO	20	09/03/2022	Ninguna
10	Pichincha	Mejía	Alóag	km 2.5 Tras el UPC de Alóag	INUNDACIÓN	10	08/03/2022	Ninguna
11	Azuay	Girón	Girón	Bellavista vía Girón Santa Teresita	COLPADO ESTRUCTURAL	20	06/03/2022	Ninguna
12	El Oro	Piñas	Piñas / la matriz	LA GARGANTA, VIA PIÑAS - ZARACAY [E-585]	DESLIZAMIENTO	30	06/03/2022	Ninguna
13	Loja	Espíndola	Bellavista	Amaluza, vía Amaluza-Bellavista	DESLIZAMIENTO	25	05/03/2022	Ninguna
14	El Oro	Zaruma	Malvas	MALVAS, VÍA MALVAS - ARCAPAMBA [E-585]	DESLIZAMIENTO	20	05/03/2022	Ninguna
15	Bolívar	Guaranda	Salinas	Apahua, vía Guaranda - Salinas	DESLIZAMIENTO	---	04/03/2022	Ninguna
16	El Oro	Zaruma	Malvas	KM 75, VIA MALVAS - ZARUMA [E-585]	DESLIZAMIENTO	20	03/03/2022	Ninguna
17	Chimborazo	Alausí	Huigra	Pagma, vía Huigra - El Triunfo [E-47]	DESLIZAMIENTO	500	02/03/2022	Ninguna
18	Cotopaxi	Latacunga	Toacaso	San Francisco vía Sigchos - Latacunga	DESLIZAMIENTO	300	02/03/2022	Ninguna
19	Bolívar	San Miguel	San Vicente de Pusir	vía San Vicente - Ungubi	DESLIZAMIENTO	---	01/03/2022	Ninguna
20	Chimborazo	Alausí	HUIGRA	Por el puente dos bocas, vía Alausí - Huigra - El Triunfo [E47].	DESLIZAMIENTO	80	14/02/2022	Ninguna
21	Bolívar	Guaranda	Guanujo	Chaquisca, vía Guanujo-Las Cochas	DESLIZAMIENTO	30	09/11/2021	sector de Negroyacu o barrio Mantilla
22	Chimborazo	Guano	La Matriz	Barrios La Merced, La Dolorosa del cementerio, Magdalena, Santa Anita, Central, San Pedro, La Inmaculada, San Roque, María de Los Angeles, Espíritu santo, La Dolorosa Centro, Balneario Los Elenes	ALUVIÓN	9000	11/12/2021	Ninguna
23	Zamora Chinchipe	Zamora	Cumbaratza	Tunantza Alto, vía Timbara Bajo - Timbara Alto	COLAPSO ESTRUCTURAL	---	15/10/2021	Ninguna
24	Morona Santiago	Morona	Alshi (cabecera en 9 de Octubre)	Puente Salado Grande, vía Macas-Riobamba-tramo 9 de Octubre-Cebadas [E46].	DESLIZAMIENTO	60	20/07/2021	Ninguna
25	Orellana	Francisco de Orellana	San José de Guayusa	15 km, vía a la Comunidad Sardinas.	SOCAVAMIENTO	80	20/07/2021	Ninguna
26	Tungurahua	Patate	Patate, cabecera cantonal	Puñapí, vía Puñapí - Baños.	DESLIZAMIENTO	---	19/06/2021	Ninguna
27	Morona Santiago	Morona	Alshi (cabecera en 9 de Octubre)	Km 78, vía Macas-Riobamba E46]	DESLIZAMIENTO	60	12/06/2021	Ninguna

Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos - No. 0167

Fecha y Hora de actualización: viernes, 25 de marzo de 2022 - 09:13:45 / Página 21 de 24

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Peligroso	Afectación (metros lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
28	Morona Santiago	Limón Indanza	General Leonidas Plaza Gutiérrez (Limón), cabecera cantonal	Cerro Bosco, vía Gualaceo-Limón (Segundo Orden).	DESLIZAMIENTO	50	16/05/2021	Ninguna
29	Chimborazo	Guano	Guanando	Km 35, vía Cahuaji - Pillate - Cotaló [E-304].	DESLIZAMIENTO	20	28/04/2021	Riobamba - Mocha - Baños
30	Pichincha	Quito	Checa (Chilpa)	Km 38+377, entrada a Checa, vía Cusubamba- Pifo	SOCAVAMIENTO	15	01/04/2021	Ninguna
31	Azuay	Nabon	Nabón, cabecera cantonal	Rosas, Bellavista, Tamboloma, Chunazana.	DESLIZAMIENTO	100	14/03/2021	Ninguna
32	Morona Santiago	Gualaquiza	El Rosario	El Aguacate, vía Sig-Sig-Chiguinda-Gualaquiza [E594]	DESLIZAMIENTO	50	23/09/2020	Ninguna

VÍAS DE TERCER ORDEN:

44 vías de tercer orden cerradas

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Peligroso	Afectación (metros lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
1	Zamora Chinchipe	Nangaritza	Zurmi	Comunidad Shaimi	DESLIZAMIENTO	---	24/03/2022	Ninguna
2	Chimborazo	Pallatanga	Pallatanga	San Miguel de Jipangoto.	DESLIZAMIENTO	---	21/03/2022	Ninguna
3	Chimborazo	Cumandá	Cumandá	recinto Miraflores, vía Luz María - Miraflores	SOCAVAMIENTO	--	20/03/2022	Ninguna
4	Pichincha	Quito	Amaguaña	Calle Abdón Calderón, sector El Pedregal, Amaguaña.	DESLIZAMIENTO	---	18/03/2022	Ninguna
5	Imbabura	Cotacachi	Cuellaje	San Antonio	DESLIZAMIENTO	50	17/03/2022	Ninguna
6	Loja	Loja	El Valle	Varios sectores	DESLIZAMIENTO	--	15/03/2022	Ninguna
7	El Oro	Piñas	Piñas, La Matriz	San José, vía San José - Capiro	DESLIZAMIENTO	--	15/03/2022	Ninguna
8	El Oro	Pasaje	Uzhcurrumi	Porotillo, vía Pasaje - Chilla	SOCAVAMIENTO	20	14/03/2022	Ninguna
10	Los Ríos	Babahoyo	La Unión	Los Beldacos	INUNDACIÓN	100	14/03/2022	Ninguna
12	El Oro	Zaruma	Abañin	Algodonal, vía Algodonal - Sumo Bajo	SOCAVAMIENTO	10	14/03/2022	Ninguna
13	Cotopaxi	Sigchos	Isinlivi	Guangomalog.	DESLIZAMIENTO	--	14/03/2022	Ninguna
14	Cotopaxi	Sigchos	Isinlivi	Guantualo, vía Insilivi - Sigchos.	DESLIZAMIENTO	--	14/03/2022	Ninguna
15	El Oro	Pasaje	Uzhcurrumi	Uzhcurrumi, vía Uzhcurrumi - Chillayacu	DESLIZAMIENTO	15	13/03/2022	Ninguna
16	El Oro	Piñas	San Roque	Lozumbé, vía Lozumbé - Capiro	DESLIZAMIENTO	20	13/03/2022	Ninguna
17	El Oro	Chilla	Chilla, cabecera cantonal	Nariz del Diablo, vía Nariz del Diablo - Chilla	DESLIZAMIENTO	60	11/03/2022	Ninguna
18	Bolívar	Guaranda	Simiatug	Cascarilla, Límite Provincial Entre Bolívar Y Cotopaxi.	DESLIZAMIENTO	100	08/03/2022	Ninguna
19	El Oro	Pasaje	Progreso	Palo Marcado, Vía Palo Marcado - Progreso	DESLIZAMIENTO	15	07/03/2022	Ninguna
20	El Oro	Portovelo	Salati	La Tira, Vía Salati-Ambocas	DESLIZAMIENTO	30	05/03/2022	Ninguna
21	El Oro	Piñas	Piñas Grande	Piñas Grandes, Vía Piñas Grande - Cabecera Cantonal	DESLIZAMIENTO	40	05/03/2022	Ninguna
22	El Oro	Zaruma	Salvias	Ortega Alto, Vía Ortega Alto - Ortega Bajo	INUNDACIÓN	---	05/03/2022	Ninguna
23	Chimborazo	Pallatanga	PALLATANGA	San Juan de Trigoloma, vía San Juan de Trigoloma - Tablarrumi.	DESLIZAMIENTO	---	04/03/2022	Ninguna
24	Cotopaxi	Latacunga	TOACASO	San Francisco, vía Sigchos - Latacunga	DESLIZAMIENTO	20	02/03/2022	Ninguna
25	Pichincha	Quito	LLOA	vía Lloa - La Tablera	DESLIZAMIENTO	30	01/03/2022	Ninguna
26	Tungurahua	Ambato	ATOCHA FICOA	Atocha Ficoa/ 100 metros de la salida del parque, vía Atocha - Laquigo.	DESLIZAMIENTO	---	27/02/2022	Ninguna
27	El Oro	Balsas	BALSAS	Aguacatillo	DESLIZAMIENTO	50	24/02/2022	Ninguna

Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos - No. 0167

Fecha y Hora de actualización: viernes, 25 de marzo de 2022 - 09:13:45 / Página 22 de 24

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Peligroso	Afectación (metros lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
28	Pichincha	Mejía	MANUEL CORNEJO ASTORGA (TANDAPI)	Vía de ingreso a las Comunidades Peñas Blancas, El Paraíso, El Mirador y San Francisco.	DESLIZAMIENTO	140	08/02/2022	Ninguna
29	Cotopaxi	Sigchos	CHUGCHILLAN	Km 17, vía Sigchos - Chugchillán	DESLIZAMIENTO	0	04/02/2022	Ninguna
30	Cotopaxi	Sigchos	ISINLIVI	Isinlivi /Isinlivi, vía Isinlivi - Guantualó.	HUNDIMIENTO	0	31/01/2022	Ninguna
31	Los Ríos	Valencia	LA UNIÓN	La Burbuja -Rcto. 6 de Agosto - Tercera Banquera - Valle Negro - río San Pablo	INUNDACIÓN	125	30/01/2022	Ninguna
32	Imbabura	Ibarra	Lita	Río Verde Alto, vía Lita - Río Verde Alto	DESLIZAMIENTO	50	18/12/2021	Ninguna
33	El Oro	Zaruma	Zaruma, cabecera cantonal	Calles Colon y 10 de Agosto	HUNDIMIENTO	---	15/12/2021	Ninguna
34	Imbabura	San Miguel De Urcuquí	La Merced De Buenos Aires	San José	DESLIZAMIENTO	70	14/12/2021	Ninguna
35	Morona Santiago	Morona	Sinaí	Nueva alianza	INUNDACIÓN	7000	18/05/2021	Ninguna
36	Morona Santiago	Morona	Sinaí	Playas de San Luis, vía Santa María Tunants-Playas de San Luis-Quinta Cooperativa	INUNDACIÓN	3884	02/05/2021	Ninguna
37	Azuay	Cuenca	Nulti	Pasto Romero, vía al centro Parroquial	DESLIZAMIENTO	0	16/04/2021	Ninguna
38	Chimborazo	Chunchi	Chunchi, cabecera cantonal	Armenia, Río Guataxi afluente del río Chanchán	DESLIZAMIENTO	0	12/02/2021	Ninguna
39	Chimborazo	Chunchi	Chunchi, cabecera cantonal	Armenia	DESLIZAMIENTO	0	20/01/2021	Ninguna
40	Chimborazo	Chunchi	Chunchi, cabecera cantonal	Guilliloma - Kullpa - Armenia	HUNDIMIENTO	0	26/12/2020	Ninguna
41	Morona Santiago	Palora	Cumandá (cab. en Colonia Agrícola Sevilla del Oro)	Puente sobre el río Charuyaku	COLAPSO ESTRUCTURAL	0	23/10/2020	Palora-Puyo- Cumandá
42	El Oro	Zaruma	Abañin	Sumo Bajo, vía Abañin - Uzhcurrumi	DESLIZAMIENTO	20	13/03/2022	Ninguna
43	Tungurahua	Quero	Quero, cabecera cantonal	San Vicente, vía Quero - Pelileo	SOCAVAMIENTO	0	13/07/2020	Ninguna
44	Tungurahua	Quero	Quero, cabecera cantonal	Quiambe, vía Quero - Rumipamba	SOCAVAMIENTO	0	13/07/2020	Ninguna

39 vías de tercer orden parcialmente habilitadas

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Peligroso	Afectación (metros lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
1	El Oro	Piñas	Piñas, La Matriz	Florida Alto, vía Kennedy - Piñas Grande	DESLIZAMIENTO	10	22/03/2022	Ninguna
2	Bolívar	Chimbo	Telimbela	Varios sectores, San Francisco Chico, Choropamba, El Atío, Guarumal, vía Telimbela - Cochabamba y vía Telimbela - Al Valle.	DESLIZAMIENTO	50	21/03/2022	Ninguna
3	Morona Santiago	Logroño	Logroño	El Panecillo vía a voluntad de Dios	DESLIZAMIENTO	25	19/03/2022	Ninguna
4	Morona Santiago	Gualaquiza	Gualaquiza, cabecera cantonal	La Dolorosa, vía Guayuzal-La Dolorosa	ALUVIÓN	8	19/03/2022	Ninguna
5	El Oro	Chilla	Chilla	Sada, vía Chilla - Pasaje	DESLIZAMIENTO	15	13/03/2022	Ninguna
6	El Oro	Chilla	Chilla	Tucumba, vía Chilla - Pasaje	DESLIZAMIENTO	20	13/03/2022	Ninguna
7	El Oro	Pasaje	Uzhcurrumi	La Unión, vía Pasaje - Chilla	SOCAVAMIENTO	15	13/03/2022	Ninguna
8	El Oro	Piñas	Piñas	Calera Chica, vía Piñas - Paccha	DESLIZAMIENTO	15	13/03/2022	Ninguna
9	El Oro	Zaruma	Guanazán	Guanazán, vía Uzhcurrumi - Chillayacu	DESLIZAMIENTO	10	13/03/2022	Ninguna
10	El Oro	Piñas	Capiro	Mochata, vía Piñas - Capiro	DESLIZAMIENTO	15	13/03/2022	Ninguna
11	El Oro	Pasaje	Uzhcurrumi	La Unión, vía Pasaje - Chilla	DESLIZAMIENTO	80	13/03/2022	Ninguna

Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos - No. 0167

Fecha y Hora de actualización: viernes, 25 de marzo de 2022 - 09:13:45 / Página 23 de 24

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Peligroso	Afectación (metros lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
12	Chimborazo	Guamote	Palmira	Sector de Vishut Km 512, Vía Riobamba - Alausí [E-35].	DESLIZAMIENTO	--	12/03/2022	Ninguna
13	Chimborazo	Pallatanga	Pallatanga	Caserío Pilchipamba el Descanso, vía Jipangoto - Azacoto.	INUNDACIÓN	14	08/03/2022	Ninguna
14	El Oro	Piñas	Piñas, la matriz	Nueva Esperanza, vía Nueva Esperanza - Moromoro	DESLIZAMIENTO	25	05/03/2022	Ninguna
15	El Oro	Zaruma	Huertas	Quizpe, Vía Quizpe - Muluncay	DESLIZAMIENTO	10	05/03/2022	Ninguna
16	El Oro	Zaruma	Sinsao	Sinsao, Vía Sinsao - El Roble	DESLIZAMIENTO	30	05/03/2022	Ninguna
17	Cotopaxi	Pujilí	ANGAMARCA	Teodasín, vía Angamarca - Zumbahua	DESLIZAMIENTO	100	05/03/2022	Ninguna
18	Cotopaxi	Sigchos	Sigchos, Cabecera Cantonal	Toachi, vía Yaló - Sigchos.	DESLIZAMIENTO	20	04/03/2022	Ninguna
19	El Oro	Portovelo	Portovelo	Buenos Aires	DESLIZAMIENTO	22	03/03/2022	Ninguna
20	El Oro	Piñas	Capiro (Cab. En La Capilla De Capiro)	Conchicola, Vía Conchicola - Los Amarillos	DESLIZAMIENTO	20	01/03/2022	Ninguna
21	El Oro	Pasaje	Uzhcurrumi	Limón, vía Pasaje - Uzhcurrumi	DESLIZAMIENTO	15	25/02/2022	Ninguna
22	Imbabura	Ibarra	Lita	El Arenal; Vía Lita E10	DESLIZAMIENTO	50	06/02/2022	Ninguna
23	El Oro	Portovelo	Portovelo	Pindo, Vía Portovelo - Loja	DESLIZAMIENTO	10	04/02/2022	Ninguna
24	El Oro	Pasaje	Progreso	La Playa	ALUVIÓN	7	31/01/2022	Ninguna
25	Guayas	Salitre (Urbina Jado)	Junquillal	Recinto El Morocho	SOCAVAMIENTO	6	30/01/2022	Ninguna
26	Chimborazo	Pallatanga	Pallatanga	Caserío Balazul, Vía Jalubí - Las Rosas	DESLIZAMIENTO	40	25/01/2022	Ninguna
27	Morona Santiago	Sucúa	Asunción	Barrio la Laguna, vía Sucúa - Asunción	ALUVIÓN	30	22/12/2021	Ninguna
28	Tungurahua	Baños De Agua Santa	Lligua	Capa Rosa, vía Lligua - Baños.	ALUVIÓN	150	22/08/2021	Ninguna
29	Napo	El Chaco	Sardinas	Quebrada Yaucana	ALUVIÓN	---	23/07/2021	Ninguna
30	Napo	El Chaco	Oyacachi	Oyacachi, vía a Jariyacu - Huashahuaicu	DESLIZAMIENTO	---	20/07/2021	Ninguna
31	Morona Santiago	Gualaquiza	Nueva Tarqui	El Candi	HUNDIMIENTO	800	26/05/2021	Ninguna
32	Morona Santiago	San Juan Bosco	Santiago de Pananza	Centro Parroquial de Pananza	HUNDIMIENTO	10	20/05/2021	Ninguna
33	Tungurahua	Patate	Patate, cabecera cantonal	Puñapí, vía alterna Baños - Patate	DESLIZAMIENTO	80	18/05/2021	Ninguna
34	Chimborazo	Riobamba	Quimiag	Sector Balcashí, vía Quimiag - Chambo	SOCAVAMIENTO	---	06/03/2021	Ninguna
35	Morona Santiago	Santiago	Copal	Puente sobre el río Malo	COLAPSO ESTRUCTURAL	---	29/01/2021	Ninguna
36	Santo Domingo De Los Tsáchilas	Santo Domingo	Valle Hermoso	Sector Sarayacu.	COLAPSO ESTRUCTURAL	---	15/01/2021	Ninguna
37	Morona Santiago	Morona	Sevilla Don Bosco	Santa Rosa	INUNDACIÓN	30	21/06/2020	Ninguna
38	Morona Santiago	San Juan Bosco	Santiago de Pananza	Varios Sectores	DESLIZAMIENTO	860	02/04/2020	Ninguna
39	Pichincha	Quito	Turubamba	Guamaní Alto - quebrada Caupicho, desde el puente de la av. Susana Letor hasta el puente de Guajaló	SOCAVAMIENTO	15	01/02/2020	Ninguna

4. Declaratorias emitidas por el SNGRE (vigentes en orden cronológico)

Evento peligroso	Nivel de alerta	Fecha de vigencia	Documento
 Movimiento en masa Barrios Rosas, Bellavista, Tamboloma y Rosario de la parroquia Nabón, cantón Nabón, provincia de Azuay	Naranja	23/11/2021	Resolución No. SNGRE-171-2021

Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos - No. 0167

Fecha y Hora de actualización: viernes, 25 de marzo de 2022 - 09:13:45 / Página 24 de 24

	Socavamiento por la erosión del río Coca y sus afluentes - El Chaco.	Roja	21/05/2021	Resolución No. SNGRE-058-2021
	Actividad Volcánica Sangay: Caída de ceniza Provincia de Chimborazo	Amarilla	16/06/2020	Resolución No. SNGRE-045-2020
	Aumento de sedimentos volcánicos Río Upano- Parroquias Sinaí y Sevilla de Don Bosco, cantón Morona, Morona Santiago	Amarilla	05/12/2019	Resolución No. SNGRE-140-2019
	Incendios Forestales Imbabura, Carchi, Pichincha, Chimborazo, Guayas, El Oro y Loja	Amarilla	19/09/2019	Resolución No. SNGRE-111-2019
	Incremento de lluvias e inundaciones Guayas, El Oro, Sto. Domingo, Esmeraldas, Manabí y Los Ríos y Bolívar, cantón Chillanes, San José del Tambo.	Amarilla	16/07/2019	Resolución No. SNGRE-066-2019
	Fenómeno El Niño (ENOS) Provincias del Litoral e Insular	Amarilla	10/01/2019	Resolución No. SNGRE-005-2019
	Deslizamiento San José de Alluriquín, Santo Domingo de Los Tsáchilas	Amarilla	17/10/2018	Resolución No. SGR-006-2018
	Incremento Actividad Volcánica del Sierra Negra, Galápagos	Amarilla	16/01/2018	Resolución No. SGR-009-2018
	Deslizamiento Sector las Juanitas, Quinindé, Esmeraldas	Naranja	12/05/2016	Resolución No. SGR-060-2016
	Sismo 7.8 Pedernales, Manabí	Roja	17/Abril/2016	Resolución No. SGR-048-2016
	Incremento Actividad Volcánica del Chiles - Cerro Negro, Carchi	Amarilla	01/10/2014	Resolución No. SGR-049-2014
	Deslizamiento San José de Atahualpa, El Oro	Naranja	08/05/2014	Resolución No. SGR-012-2014
	Incremento Actividad Volcánica del Reventador, Napo	Naranja	27/03/2014	Resolución No. SGR-008-2014

Declaratorias de Zonas de Riesgos	Fecha de vigencia	Documento
 Inundaciones Babahoyo, Los Ríos	11/12/2019	Resolución No. SGR-149-2019
 Hundimiento, Zaruma, El Oro	07/03/2017	Resolución No. SGR-029-2015

Elaborado por: Víctor Yagual P. - Operador Nacional de Turno 24/7 - Sala de Situación y Monitoreo Samborondón
Revisado por: - Ing. Mariana Quispillo - Analista de Monitoreo de Turno 24/7 - Sala de Situación y Monitoreo Quito.
Emitido por Víctor Yagual P. - Operador Nacional de Turno 24/7 - Sala de Situación y Monitoreo Samborondón.