

Informe de Situación No. 36 – Época Lluviosa a nivel Nacional

Fecha y Hora de actualización: viernes, 11 de marzo de 2022 - 17:28:43 / Página 1 de 13

1. Identificación del evento peligroso



Situación peligrosa:	Época Lluviosa
Localización:	A nivel nacional
Fecha de inicio de situación peligrosa:	Desde el 01 de octubre de 2021 hasta la actualidad
Descripción de la situación actual:	De acuerdo al monitoreo realizado, desde octubre del 2021 que inicia la época lluviosa hasta la fecha, en 142 cantones, se han registrado 956 eventos peligrosos por lluvias. Las provincias con mayores afectaciones a personas son: Los Ríos, Pichincha, Guayas, Cotopaxi y Chimborazo.

ESTADO DE RÍOS.

En el seguimiento realizado por las Unidades de Monitoreo del SNGRE, al momento 5 ríos se encuentran desbordados y 18 con tendencia a aumentar de nivel:

Provincia	Cantón	Parroquia	Sector	Nombre del Río
Desbordados (5)				
Guayas	Alfredo Baquerizo Moreno (Jujan)	Jujan	Avenida 6 de Febrero	Jujan
Guayas	Coronel Marcelino Maridueña	Coronel Marcelino Maridueña (San Carlos)	Sector Maravillas, Recinto Resistencia, La Isla, Producción Agrícola, Los Guayacanes	Chimbo
Guayas	Naranjito	Naranjito	Recinto Rocafuerte	
Guayas	Coronel Marcelino Maridueña	Coronel Marcelino Maridueña (San Carlos)	La Modelo, Producción Agrícola Sur	Chanchan
Los Ríos	Babahoyo	Clemente Baquerizo	El Palmar	San Pablo
Los Ríos	Babahoyo	Febres Cordero (Las Juntas) (Cab. en Mata de Cacao)	Rcto. La Rosita	La Marcelina
Con tendencia a aumentar de nivel (18)				
Bolívar	Echeandía	Echeandía	Centro	Soloma
Bolívar	Caluma	Caluma	Centro	Caluma
Cotopaxi	La Maná	Pucayacu	Pucayacu	Río Quindigua
Guayas	General Antonio Elizalde (Bucay)	General Antonio Elizalde (Bucay)	Enrique Valdez	Chimbo
Guayas	Coronel Marcelino Maridueña	Coronel Marcelino Maridueña (San Carlos)	Recint Barranco Alto	Barranco Alto
Guayas	San Jacinto De Yaguachi	San Jacinto De Yaguachi	Recinto Marialuisa	Yaguachi
Guayas	El Triunfo	El Triunfo	Sector Payo y sector Manuel de J.Calle	Rio bulubulu
Guayas	Balao	Balao	vario sectores	Balao
Los Ríos	Babahoyo	La Unión	Los Beldacos	Santa Rosa
Los Ríos	Babahoyo	Febres Cordero (Las Juntas) (Cab. en Mata de Cacao)	Rcto. Isla María	Las Juntas
Los Ríos	Ventanas	Zapotal	Zapotal	El Lechugal
Los Ríos	Valencia	La Unión	Las Burbujas	San Pablo
Los Ríos	Babahoyo	La Unión	La Puntilla	Pita
Los Ríos	Buena Fé	San Jacinto de Buena Fé	Pto. Bajaña	Pto. Bajaña
Los Ríos	Ventanas	Zapotal	El Integrado	Calabí
Los Ríos	Urdaneta	Catarama	Catarama	Catarama
Los Ríos	Babahoyo	Babahoyo	Camilo Ponce	Babahoyo
Los Ríos	Babahoyo	La Unión	Rcto. Las Malvinas	La Clementina

Informe de Situación No. 36 – Época Lluviosa a nivel Nacional

Fecha y Hora de actualización: viernes, 11 de marzo de 2022 - 17:28:43 / Página 2 de 13

2. Afectaciones por eventos peligrosos – Resumen

Desde el 01 de octubre del 2021 a la fecha, por la época lluviosa se han registrado los siguientes eventos:

PROVINCIA	ALUVIÓN	COLAPSO ESTRUCTURAL	DESPLAZAMIENTO	GRANIZADA	HUNDIMIENTO	INUNDACIÓN	SOCAVAMIENTO	TORRENTA ELÉCTRICA	VENDAVAL	No. Eventos
Azuay		5	30	1	3	17	1			57
Bolívar	1	3	41			10	1			56
Cañar		1	8			1	1			11
Carchi		3	9							12
Chimborazo	8	1	21	3		3	1	1		38
Cotopaxi	6	1	15	1	2	19	2		1	47
El Oro	1		47			2	16	2		68
Esmeraldas		3	10		1	7	1			22
Guayas		16	6			30	8		1	61
Imbabura	2	1	41			1	4			49
Loja	8	8	33		1	10	1			61
Los Ríos		3				33	2			38
Manabí		1	1			10				12
Morona Santiago	1		15			4			1	21
Napo			9		1	5	1		3	19
Orellana		1	2			3	2		2	10
Pastaza			3			4				7
Pichincha	9	39	172	10	3	52	4	8	2	299
Santa Elena						2				2
Santo Domingo De Los Tsáchilas		1	10			4				15
Sucumbíos						1	1			2
Tungurahua	4	1	14		1	1	1	1		23
Zamora Chinchipe	1	2	15			6	2			26
Total	41	90	502	15	14	239	35	10	10	956

Producto de los eventos descritos en la tabla anterior, se han registrado las siguientes afectaciones:

Afectación a Personas:



Fallecidos: 50

Personas afectadas: 9.982



Heridos: 95

Personas damnificadas: 1.166

Afectación a Viviendas:



Viviendas afectadas: 1.716



Viviendas destruidas: 161

Afectación a servicios básicos esenciales e infraestructura:

Vías afectadas (metros lineales):



Primer orden: 12.921,0

Segundo orden: 24.555,0

Tercer orden: 12.715,5

Total vías afectadas: 50.191,5

Superficie agrícola (hectáreas):



Afectación parcial: 3.508,25

Afectación total o pérdida: 364,25

Total de superficie agrícola impactada: 3.872,50

Infraestructura educativa:



Unidades educativas afectadas: 36

Infraestructura de Salud:



Centros de Salud afectados: 6

Bienes públicos:



Bienes públicos afectados: 91



Bienes públicos destruidos: 93

Fuente: Unidades de Monitoreo - SNDGR. 11/03/2022 14:00

Informe de Situación No. 36 – Época lluviosa a nivel Nacional


Fecha y Hora de actualización: viernes, 11 de marzo de 2022 - 17:28:43 / Página 3 de 13

3. Detalle de afectaciones por provincias (Desde 01 de octubre del año 2021 a la fecha)

Provincia	Nro. de Eventos	Fallecidos	Heridos	*Personas Impactadas	Familias afectadas	Familias Damnificadas	Viviendas Afectadas	Viviendas Destruídas	Unidades Educativas afectadas	Unidades de Salud Afectados	Puentes Afectados	Puentes Destruídos	Metros lineales de vías Afectadas	**Bienes públicos afectados	***Bienes públicos destruidos	Superficie Agrícola impactada
Azuay	57	0	0	92	20	2	24	2	1	5	0	1	4360,0	3	12	0
Bolívar	56	0	0	47	11	0	10	1	2	0	1	1	3889,0	2	0	44
Cañar	11	0	0	3	1	0	1	0	0	0	0	1	385,0	0	0	0
Carchi	12	3	0	20	3	1	4	0	0	0	0	0	275,0	1	0	0
Chimborazo	38	1	1	893	204	25	43	5	0	0	1	2	11285,0	3	0	161
Cotopaxi	47	1	2	1.658	281	102	115	91	1	1	0	0	5847,0	4	0	631
El Oro	68	3	0	563	144	3	152	1	0	0	1	0	936,0	1	2	4
Esmeraldas	22	0	0	156	36	9	76	2	0	0	0	1	955,0	3	0	0
Guayas	61	0	0	1.765	110	52	244	5	21	0	0	0	297,0	4	0	253
Imbabura	49	3	0	226	56	15	22	15	0	0	4	0	2330,0	3	9	50,5
Loja	61	4	4	190	68	8	73	7	7	0	2	1	1445,5	1	4	0
Los Ríos	38	0	0	2.732	1130	2	532	3	0	0	2	0	735,0	1	0	2.727
Manabí	12	0	0	233	53	2	53	1	0	0	0	0	0,0	0	0	0
Morona Santiago	21	0	0	106	24	0	24	0	0	0	0	0	1581,0	1	0	0
Napo	19	0	0	26	3	0	3	0	0	0	0	0	1270,0	2	0	2
Orellana	10	0	0	100	20	0	20	0	0	0	0	0	48,0	1	0	0
Pastaza	7	0	0	125	31	2	5			0	0	0	30,0	1	0	0
Pichincha	299	30	86	1.946	387	108	235	17	4	0	1	0	10846,0	56	65	0
Santa Elena	2	0	0	0	0	0	6			0	0	0	0,0	0	0	0
Santo Domingo De Los Tsáchilas	15	0	2	77	16	3	18	2	0	0	0	1	440,0	1	0	0
Sucumbíos	2	0	0	10	3	0	3	0	0	0	0	0	0,0	2	0	0
Tungurahua	23	0	0	8	2	0	3	0	0	0	0	0	2527,0	0	0	0
Zamora Chinchipe	26	5	0	172	50	0	50	0	0	0	1	2	710,0	1	1	0
Total	956	50	95	11.148	3653	334	1716	161	36	6	13	10	50191,5	91	93	3.872,50

*Personas impactadas incluye personas afectadas y damnificadas; superficie agrícola impactada es el resultado de la combinación de Ha de cultivos afectados y perdidos.
 ** Bienes públicos afectados: como sistemas de agua potable, complejo turístico Jumandy, instituciones públicas (CNT, SNGRE), sistema eléctrico, postes, destacamento militar, cancha deportiva, sistemas de alcantarillado, planta de tratamiento de aguas servidas y parque acuático Los Elenes, entre otros.
 *** Bienes públicos destruidos: red de telecomunicaciones, alcantarillado, red de distribución de agua, estadio de Guayzimi y un muro de contención.

Nro. de Eventos y Personas Impactadas



Fuente: Unidades de Monitoreo - SNDGR. 11/03/2022 14:00

Informe de Situación No. 36 – Época Lluviosa a nivel Nacional

Fecha y Hora de actualización: viernes, 11 de marzo de 2022 - 17:28:43 / Página 4 de 13

A continuación, se presenta el detalle de personas fallecidas a causa de eventos relacionado con la época lluviosa desde octubre 2021:

Provincia	Cantón	Parroquia	Sector	Evento	Fecha del Evento	Personas Fallecidas	Descripción
Loja	Catamayo	EL TAMBO	La Merced	Inundación	04/03/2022	1	El aumento de caudal de la quebrada La Merced causó una inundación. CB Catamayo verificó la novedad, colaboró en la evacuación de aguas anegadas y realizó tareas de búsqueda de la persona.
El Oro	El Guabo	BARBONES (SUCRE)	EL NARANJO	Inundación	07/03/2022	1	Producto del desbordamiento del río Chaguana y el socavamiento de un muro de escollera se reportó una persona que se encontraba dentro de su caudal y fue arrastrada por la corriente.
El Oro	Santa Rosa	Victoria	Dos Bocas	Inundación	05/02/2022	2	Debido a la creciente del río Saladillo, dos personas que se bañaban dentro su caudal fueron arrastradas por la fuerte corriente. Sus cuerpos fueron encontrados sin signos vitales en las orillas del río, en el sector Dos Bocas.
Pichincha	Quito	Belisario Quevedo	La Gasca	Aluvión	31/01/2022	28	Por lluvias se reportó el desbordamiento de la quebrada Tejado que provocó un aluvión, cuyo arrastre de vegetación, piedras y lodo afectó a varias personas.
Chimborazo	Guamote	Guamote	Chanchan Tío Cajas	Tormenta Eléctrica	25/01/2022	1	Debido a las condiciones atmosféricas cayó un rayo sobre una persona. Policía Nacional realizó el levantamiento del cuerpo.
Loja	Loja	Taquil	Naranjito	Aluvión	23/12/2021	3	Por lluvias se produjo el desbordamiento de una quebrada que provocó el arrastre de material pétreo y flujos de lodo. Como consecuencia del aumento de caudal, personas que transitaban por el sector fueron arrastradas.
Imbabura	Ibarra	Carolina	San Jerónimo; vía Salinas - Lita [E 10]	Deslizamiento	22/12/2021	1	Producto de las fuertes precipitaciones se registró un deslizamiento que afectó la vía de primer orden E10, colapsando totalmente la mesa de la vía y los postes de hormigón de telecomunicaciones, reportándose una persona desaparecida que fue encontrada sin vida en el sector del deslizamiento en San Jerónimo.
Cotopaxi	Sigchos	Cabecera cantonal	Culacusig, ref. Vía a las Pampas	Deslizamiento	13/12/2021	1	Por lluvias se suscitó un deslizamiento que afectó a 3 personas que se encontraban en el lugar, resultando 2 personas heridas y 1 persona fallecida.
Pichincha	Pedro Moncayo	Malchinguí	Sector - Calle Quito, por la capilla	Tormenta Eléctrica	27/11/2021	1	Producto de la caída de un rayo, se produjo el fallecimiento de una persona. Cuerpo de Bomberos de Pedro Moncayo brindó atención prehospitalaria y confirmó el fallecimiento de la persona.
Carchi	Tulcán	Maldonado	Río Plata	Aluvión	19/11/2021	3	Debido a las fuertes precipitaciones registradas en el sector se produjo un aluvión sobre una vivienda ocasionando el fallecimiento de 3 personas.
Imbabura	Ibarra	Caranqui	Ejido de Caranqui - Chorlavisito (quebrada La Compañía)	Aluvión	10/11/2021	2	Producto de las fuertes lluvias, se registró un aluvión que descendió por la quebrada La Compañía que confluye en la quebrada El Laurel, sitio donde pobladores indicaron que habrían observado que 2 menores de edad eran arrastrados por la creciente. Uno fue hallado sin vida y el otro cuerpo fue hallado el 01/12/2021 en una bocatoma del río Chorlaví, a la altura de Imbaya.
Zamora Chinchipe	Zamora	Sabanilla	El Retorno, vía Loja-Zamora[E45]	Deslizamiento	22/10/2021	5	Por lluvias se produjo un deslizamiento que obstaculizó totalmente la vía de primer orden, y arrastro a 6 personas al río Zamora, de las cuales se han recuperado 5 cuerpos sin vida y permanece 1 persona desaparecida.
Pichincha	Pedro Moncayo	Tocachi	Sector de Cochasqui	Tormenta Eléctrica	14/10/2021	1	Debido a las condiciones meteorológicas se produjo una tormenta eléctrica, la cual se generó una descarga eléctrica en una zona arbolada por la cual transitaban dos personas, dejando a una persona fallecida y la otra herida.
Total						50	

Por época lluviosa actualmente se encuentran afectados 10 tramos de vías de primer orden a nivel nacional:

Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Peligroso	Fecha del evento	Vías alternas
Azuay	Sevilla De Oro	Amaluza	Km 76, vía Paute-Guarumales-Méndez [E-40]	ALUVIÓN	02/06/2020	Gualaceo-Plan de Milagro y Sigsig-Chiguinda-Gualaquiza.
Azuay	Cuenca	Molleturo	Km 49, vía Cuenca-Molleturo-Naranjal [E-582]	DESLIZAMIENTO	17/10/2021	Cuenca-Azogues-Biblian-Zhud-Cochancay-El Triunfo y Cuenca-Girón-Pasaje-Machala-Guayaquil
Bolívar	Chimbo	San José de Chimbo	barrio Tamban	HUNDIMIENTO	18/03/2020	Chimbo, San Miguel, San Pablo y Balsapamba/Chimbo-Susanga
Imbabura	Ibarra	Carolina	San Jerónimo; vía Salinas - Lita [E 10]	DESLIZAMIENTO	22/12/2021	1.- Ruta desde la E10 Guallupe - San Juan de Lachas (Carchi) - por la E 182 Gualchan - Chical - Maldonado - Tulcán - Ibarra 2.- Para vehículos livianos, E10 desde San Jerónimo - Buenos Aires - Cahuasqui - Tumbabiro.
Napo	El Chaco	Gonzalo Díaz De Pineda (El Bombón)	San Rafael, Piedra Fina, San Luis, San Carlos, Vía	SOCAVAMIENTO	02/02/2020	Lago Agrío - Coca - Y de Narupa - Tena - Ambato - Quito

Informe de Situación No. 36 – Época Lluviosa a nivel Nacional

Fecha y Hora de actualización: viernes, 11 de marzo de 2022 - 17:28:43 / Página 5 de 13

			Y de Baeza-Lago Agrio [E45]			
Cotopaxi	Pujilí	TINGO	Siete Ríos, El Estado y Macuchi.	INUNDACIÓN	30/01/2022	
Pichincha	Rumiñahui	SANGOLQUI	E-35 y Calle Viejo Roble	INUNDACIÓN	11/02/2022	
Pichincha	Rumiñahui	SANGOLQUI	Selva Alegre, Av. Gral. Rumiñahui [E35] a la altura del club Naval	SOCAVAMIENTO	17/02/2022	
Azuay	Cuenca	MOLLETURO	Km 90, vía Cuenca-Molleturo-Naranjal [E-582]	DESLIZAMIENTO	1/03/2022	
Loja	Calvas	COLAISACA	Asanuma, vía Cariamanga-Sozoranga[E69]	DESLIZAMIENTO	7/03/2022	

Se encuentran afectados parcialmente también 39 tramos de vías por eventos relacionados a la época lluviosa: 5 en Azuay, 2 en Bolívar, 1 en Cañar, 4 en Cotopaxi, 2 en Esmeraldas, 2 en Imbabura, 3 en Loja, 1 en Manabí, 10 en Morona Santiago, 5 en Napo, 2 en Orellana, 1 en Pichincha y 1 en Tungurahua.

4. COE activados, casos representativos y acciones de respuesta

Por la época lluviosa se han activado los siguientes COE:

9 COE Provinciales:	Fecha de activación	22 COE Cantonales	Fecha de activación
El Oro	06/03/2022	El Oro/ Piñas	08/03/2022
Loja	05/03/2022	Loja/Chaguarpamba	07/03/2022
Pichincha	20/02/2022	Loja/Espíndola	06/03/2022
Cotopaxi	31/01/2022	Cotopaxi/Latacunga	05/03/2022
Los Ríos	30/01/2022	Loja/Quilanga	04/03/2022
Bolívar	14/12/2021	Loja/Catamayo	04/03/2022
Chimborazo	13/12/2021	Chimborazo/Alausí	04/03/2022
Azuay	12/11/2021	Azuay/Girón	20/02/2022
Zamora Chinchipe	25/10/2021 y 07/03/2022	Pichincha/Rumiñahui	17/02/2022
		Pichincha/Mejía	11/02/2022
		Pichincha/Quito	31/01/2022
		Los Ríos/Valencia	31/01/2022
		Los Ríos/Quinsaloma	31/01/2022
		Cotopaxi/Sigchos	30/01/2022
		Cotopaxi/La Maná	30/01/2022
		Cotopaxi/Pujilí	30/01/2022
		Guayas/Balao	28/01/2022
		Imbabura/San Miguel de Urcoquí	21/12/2021
		Chimborazo/Guano	11/12/2021
		Pichincha/Mejía	05/12/2021
		Imbabura/Pimampiro	18/11/2021
		Orellana/Aguarico	27/10/2021

A continuación se citan los eventos peligrosos, afectaciones y acciones de respuesta generadas para la atención de las emergencias por época lluviosa:

ZONA 1

- **Imbabura/Ibarra/Carolina/ San Jerónimo; vía Salinas - Lita [E 10]**, producto de las fuertes precipitaciones se registró un deslizamiento que afectó la vía de primer orden E10, colapsando totalmente la mesa de la vía y los postes de hormigón de telecomunicaciones. El 07/02/2022 se realizó una reunión de la MTT 3, en la cual se acuerda que se realizará el control permanente por parte de la Policía Nacional en el sector, los GADs Cantonales continuarán apoyando con maquinaria en el sector Guadual de la vía Salinas - Lita. ANT regulará la circulación vehicular y las frecuencias autorizadas a movilizarse en el sector. El GPI y el SNGRE presentarán informes y polígono de afectación en el sector. La vía se

Informe de Situación No. 36 – Época Lluviosa a nivel Nacional

Fecha y Hora de actualización: viernes, 11 de marzo de 2022 - 17:28:43 / Página 6 de 13

mantendrá inhabilitada de manera indefinida. El MAATE realizará inspección para presentar un informe técnico de las fuentes hídricas en la corona del deslizamiento. La madrugada del 06/02/2022 se registraron varias precipitaciones y deslizamiento de talud afectando la mesa provisional. El 05/02/2022 se presentó nuevamente otro deslizamiento que bloquea la vía E10 en San Jerónimo. Producto de las precipitaciones registradas el 07/03/2022 se produjo nuevamente un deslizamiento que afecta parcialmente la vía de primer orden a la altura del sector Guadual, y se encontraba obstaculizada por grandes rocas.

Personal y maquinaria del MTOP, GAD Parroquial la Carolina realizaron los trabajos de remoción de escombros y habilitación vial. Personal de la PPNN brinda seguridad al tránsito vehicular.

ZONA 2

- **Pichincha/ Rumiñahui / Sangolquí / Sector Selva Alegre Av. Gral. Rumiñahui [E35] entrada a la Academia Naval**, por lluvias se reportó el desbordamiento del río San Pedro, que ocasionó el socavamiento en la vía de primer orden, la cual quedó cerrada al tránsito vehicular. Se convocó a Plenaria del COE-Cantonal. Se realiza reestructuración al diseño de ductos cajón para el desfogue de agua de los ríos Sambache y San Nicolás, así como la reparación definitiva de los 2 tramos de vía afectados y la habilitación en un estimado de 4 meses; la vía permanece cerrada y con señalética desde el redondel de Inchalillo hasta la “Y” de Danec. Panavial realiza estudios y reestructuración de vías y alcantarillado afectado para dar una atención definitiva, PPNN apoyan con el cierre y desvió vial.
- **Pichincha/ Rumiñahui/ Sangolquí/ E-35 y Calle Viejo Roble**, el 11/02/2022, por lluvias se reportó el desbordamiento del río San Nicolás, que ocasionó el taponamiento del alcantarillado. Finalizaron las reparaciones de la tubería y al momento el servicio de distribución de agua potable se encuentra normalizado en todo el cantón, se continúa con los trabajos de reparación de alcantarillado en la vía E35 y el paso vehicular se mantiene cerrado con desvíos desde Inchalillo hasta la Y de Danec, además se realiza la habilitación de una vía de tercer orden variante para el ingreso al sector el Taxo donde se reportó el desbordamiento del río San Nicolás..
- **Pichincha / Mejía / Manuel Cornejo Astorga (Tandapi) / Peñas Blancas, El Paraíso, El Mirado y San Francisco**, el 08/02/2022 por lluvias y por los constantes deslizamientos se produjo el colapso parcial la vía de tercer orden, situación por la cual se encuentran incomunicadas las comunidades **Peñas Blancas El Paraíso, El Mirador y San Francisco**; también pone en riesgo a familias ubicadas en el margen del río Pilatón ante un posible taponamiento del cauce del río en el sector El Paraíso, se estudia la posible ubicación de la vía debido a que las afectaciones se dan sobre una falla geológica. COE Cantonal se encuentra activo, se reporta las siguientes afectaciones: 140 metros lineales de vía de tercer orden totalmente cerrada y 400 personas afectadas (aproximadamente) que conforman 60 familias afectadas.
Los trabajos de reparación y reconstrucción de la vía se tiene planificado para unos 3 meses. AD de Pichincha continúa con la reparación y reconstrucción de la vía, adicional reporta que con una excavadora se encuentran trabajando en el lugar por el difícil acceso de la vía.
- **Napo/ El Chaco/ Gonzalo Díaz De Pineda (El Bombón)/ Piedra Fina 2**; el 28/01/2022 debido a las lluvias y al debilitamiento del terreno, se produjo un desprendimiento de piedras que ocasionó la rotura de la tubería de 20 pulgadas del bypass KP96-97 del Oleoducto de Crudos Pesados, provocando un derrame de crudo que afectó componentes sociales y ambientales del área circundante. El avance del plan de contingencia es del 100%. Las operaciones de EP-Petroecuador en el Sistema de Oleoductos Transecuatoriano (SOTE) y el Poliducto Shushufindi - Quito se desarrollan con normalidad.
OCP Ecuador continúa realizando acciones de remediación del derrame, el crudo, realiza entrega de agua y kits alimenticios de acuerdo a los estándares emitidos por SNGRE. Desde

Informe de Situación No. 36 – Época Lluviosa a nivel Nacional

Fecha y Hora de actualización: viernes, 11 de marzo de 2022 - 17:28:43 / Página 7 de 13

el 07/02/2022, OCP retomó el bombeo una vez culminada la reparación de la tubería. OCP Ecuador ha realizado entrega de 4 kit alimenticios y 82 galones de agua a la fecha en Piedra Fina 2 de la parroquia Gonzalo Díaz de Pineda. OCP Ecuador en compensación se encuentra construyendo un galpón de aves donde la familia afectada por la contaminación. En San Rafael, OCP Ecuador junto a MAATE realiza la inspección en relación a las actividades de revegetación.

- **Orellana/Francisco de Orellana/ Inés Arango/ Comunidad Shuar Nunkui**, el 28/02/2022 por lluvias se incrementó el caudal de los ríos Shiripuno y Quebeparo, lo cual provocó afectaciones parciales a 20 viviendas (100 personas), enseres y cultivos. Las familias se encuentran en sus viviendas. El 06/03/2022, SNGRE en coordinación con Cruz Roja Ecuatoriana realizaron entrega de asistencia humanitaria.

ZONA 3

- **Chimborazo / Alausí /Sibambe / Pepinales, vía Alausí - Huigra [E-47]**, el 09/03/2022, a causa de las fuertes lluvias se produjo el represamiento del río Sunicay y posterior socavamiento que afecta totalmente la vía de segundo orden. La vía alterna para vehículos livianos es la vía Pepinales - Chilcapamba.
- **Cotopaxi / La Maná / Pucayacu/ Caserío Pucayacu**. Debido a las lluvias registradas en el sector se produjo el desbordamiento del río Quindigua ocasionando inundaciones en varios sectores. Se mantienen las familias en los 3 sitios de alojamiento temporal activos distribuidos de la siguiente manera:

- Unidad Educativa Pucayacu: 8 familias 32 personas
- Junta de Agua: 3 familias 2 personas
- Centro de Desarrollo Integral (CDH): 1 familia 1 persona

Mediante informe técnico se indica que no existen viviendas afectadas con daños estructurales, solo viviendas a las cuales ingresó agua y lodo.

Las afectaciones son:

- 12 familias afectadas (35 personas)
- 12 familias en alojamientos temporales activos (35 personas)
- 5 metros de vía afectada (habilitada)
- 10% de la tubería de agua potable, alcantarillado y saneamiento afectada

SNGRE monitorea el evento y realiza una verificación y actualización de familias en los alojamientos temporales activos. MIDUVI realizó el levantamiento de un informe técnico sobre el estado de las viviendas en la parroquia por el desbordamiento del río Quindigua.

- **Cotopaxi / Pujilí / Tingo / Siete Ríos y Macuchi**, A causas de las lluvias se produjo el desbordamiento de un estero provocando afectación a varias viviendas del sector. Se realizó una inspección de riesgos de un predio para un posible reasentamiento de familias del sector de Siete Ríos. Las afectaciones son: 3 familias (6 personas albergadas en Macuchi casa comunal), 6 familias (29 personas se encuentran con familias acogientes), 1 bien público afectado, 19 familias afectadas (44 personas), 15 familias damnificadas (42 personas), 20 viviendas afectadas, 6 viviendas destruidas, 35 metros de vía afectada (perdida de cuneta y señalización vertical, socavación por crecida de río).

La vertiente de donde se abastecía la población de agua se encuentra afectada al 100%.

SNGRE monitorea el evento y conjuntamente con la Gobernación de Cotopaxi y MIDUVI, realizó una inspección de riesgos de un predio para un posible reasentamiento de familias del sector de Siete Ríos.

- **Chimborazo / Alausí / Huigra / Pagma, vía Huigra - El Triunfo [E-47]**, el 02/03/2022 se produjo un deslizamiento que afectó completamente la vía de segundo orden. Las familias evacuadas por precaución retornaron a sus viviendas. Las afectaciones fueron: 2 familias evacuadas (2 personas), 500 metros de vía afectada. MTOP están abriendo una variante al costado de la vía, se estima hasta el 11 de marzo terminar con los trabajos de limpieza y habilitación de la vía en el sector. UGR indica que

Informe de Situación No. 36 – Época Lluviosa a nivel Nacional

Fecha y Hora de actualización: viernes, 11 de marzo de 2022 - 17:28:43 / Página 8 de 13

las familias que fueron evacuadas por precaución continúan en familia acogiente y en la escuela de Pagma respetivamente.

ZONA 5

- **Bolívar/Caluma/Caluma/Varios Sectores (Zona Alta, Malecón)** a causa de las lluvias registradas en la madrugada del 10/03/2022, se produjo el desbordamiento del río Caluma en la parte alta de la zona, afectando a terrenos privados y un centro turístico “El Acorazado”. El evento se encuentra en evaluación. Personal del SNGRE Bolívar se trasladó al lugar con apoyo del C.B. Guaranda. Técnica de la UGR del GAD Caluma realiza el levantamiento de información. C.B. Caluma realiza evacuación del agua de las viviendas.
- **Los Ríos/Babahoyo / Febres Cordero/ El Palmar**, la madrugada del 09/03/2022, se reportó el desbordamiento del Río San Pablo, que ocasionó el ingreso y anegación de agua en varias viviendas del sector. Se reportaron 45 viviendas afectadas, 45 familias y 128 personas afectadas. GAD Cantonal Babahoyo realizó inspección, evaluación de afectaciones y entrega de ayuda humanitaria, adicional: las familias afectadas se mantienen en sus hogares.
- **Bolívar / Guaranda / Simiatug / Cascarilla, límite Provincial entre Bolívar y Cotopaxi**, el 08/03/2022, por las lluvias registradas en el sector, se originó un deslizamiento de tierra el cual se produjo el taponamiento del río Catasan y colapso totalmente el puente que limita a las provincias, además resultó pérdida de la plataforma de la vía de tercer orden; la misma que se encuentra cerrada al tránsito vehicular.
- **Los Ríos / Babahoyo / La Unión / Sectores La Puntilla, Brisas del Río, Los Robles y San Francisco**, el 03/03/2022, por lluvias se suscitó la rotura del muro de contención del río Clementina, se reporta las siguientes afectaciones: 45 viviendas y 45 familias afectadas. Técnico SNGRE informó indicó que una familia compuesta por cuatro personas del sector Los Robles fue derivada a casa de familiar acogiente. Prefectura, GAD Cantonal y Bomberos colaboran con la subsanación del muro de contención, SNGRE se encuentra en el sitio valorando afectaciones. GAD Babahoyo realiza entrega de asistencia humanitaria a las 28 familias afectadas de los recintos Los Robles y San Francisco. MAATE entregó 50 galones de agua para 28 familias (atención prioritaria se la realizó en los sectores Los Robles y San Francisco).
- **Guayas/ Balzar / Balzar, Cabecera Cantonal / Varios sectores**, por lluvias del 02/03/2022 se produjo el desbordamiento del estero Pajui y el colapso de sistema de alcantarillado de aguas lluvias en varios sectores del cantón Balzar. El 08/03/2022, Técnico del SNGRE en coordinación GAD Municipal y Cruz roja realizaron entrega asistencia humanitaria. Las afectaciones fueron: 55 viviendas afectadas y 88 familias afectadas.
- **Guayas / Balao / Balao, Cabecera Cantonal / Varios Sectores**, el 28/01/2022 a causa de las fuertes lluvias se desbordó el Río Balao ocasionando inundación en varios sectores, el mismo que volvió a su cauce normal con el pasar de las horas; con fecha 05/02/2022 en horas de la madrugada el Río Balao se desbordó nuevamente ocasionando inundación. Se realiza actualización de datos, de acuerdo al EVIN enviado por el GAD Cantonal Las afectaciones son: 123 viviendas afectadas, 900 Familias afectadas, 1200 personas afectadas, 46 familias afectadas, 162 personas damnificadas, 14 Bienes Privados afectados y 3 instituciones educativas afectadas. Obras Públicas Municipal de Balao culminaron los trabajos en las zonas afectadas. MTOP culminó trabajos en las zonas afectadas
- **Los Ríos /Urdaneta /Ricaurte /recintos Roblecito y La Victoria**, el 02/03/2022, debido a las lluvias, se suscitó la rotura del muro de contención del río Pijullo, dejando las siguientes afectaciones:
 - o 80 viviendas afectadas (30 viviendas en Roblecito y 50 viviendas en La Victoria).
 - o 80 familias afectadas (30 familias en Roblecito y 50 familias en La Victoria, en total 320 personas).

Informe de Situación No. 36 – Época Lluviosa a nivel Nacional

Fecha y Hora de actualización: viernes, 11 de marzo de 2022 - 17:28:43 / Página 9 de 13

Técnico SNGRE informó que mediante recorrido por el sector Roblecito se confirmó que el muro de contención fue restablecido en su totalidad y el nivel de agua ha bajado.

GAD Provincial, GAD cantonal y comunidad colaboraron con el restablecimiento del muro de contención

SNGRE entregó líquido vital a 25 familias afectadas directamente (25 bidones de agua).

SNGRE y GAD Cantonal realizaron la instalación de dos tanques de 2500 litros en los sectores Roblecitos y La Victoria para la distribución de agua segura.

- **Guayas/ Salitre/ Vernaza/ Sector Hacienda Nueva, a la altura de la Escuela Voluntad de Dios**, por lluvias el 31/01/2022 se produjo el socavamiento y colapso de un muro de contención del margen derecho del río Mastrantal, el cual ha ocasionado inundación en el sector, dejando las siguientes afectaciones:

- 50 viviendas afectadas
- 98 familias afectadas, 282 personas

Brigada médica de la ONG en el recinto Mastrantal, en coordinación con UGR Y GAD Salitre entregaron de Kit de alimentos en conjunto con Cruz Roja, las familias afectadas se encuentran en sus viviendas. Prefectura del Guayas y Obras Públicas Municipal de Salitre se encuentra con personal y maquinaria trabajando en el sitio. GAD Cantonal continúa realizando levantamiento de información.

ZONA 6

- **Azuay/Pucará/Pucará/km 23-Deuta, Vía Minas-Tablón-Pucará**, el 09/03/2022 por causas de las lluvias se suscitó un hundimiento que afecta parcialmente la vía de segundo orden, la vía se encuentra parcialmente habilitada. UGR Pucará informa que la grieta generada por el hundimiento se ha incrementado de manera acelerada lo que ha ocasionado la pérdida parcial de la mesa de la vía, la misma se mantiene parcialmente habilitada. Existen 100 metros de vía afectada
- **Azuay/Girón/Girón /Arturo Sanders-Julio Calle**, el 20/02/2022 a causa de las lluvias suscitadas en días anteriores se produjo el colapso de un puente en el centro cantonal, Bomberos Girón evacúan 1 familia integrada por 4 personas que habita en una vivienda cercana al puente por precaución, quienes pernoctarán en vivienda de familiares. EL 20/02/2022, se reunió el COE Cantonal tomando las siguientes resoluciones:
 - COE Cantonal se mantiene activo.
 - Obras Públicas del GAD Municipal realiza arreglos en la matriz de agua potable que suministra líquido vital a la parte norte del cantón, adicional moviliza maquinaria al lugar del evento.
 - Empresa eléctrica evalúa postes de luz del sector.
 - Bomberos Girón se mantiene activado.
 - Policía Nacional se mantiene activado.
 - UGR Girón realizó la coordinación con Obras Públicas del GAD de Girón y empresa eléctrica, Coordinador Zonal 6 y técnico de SNGRE realizan inspección en el lugar del evento.

ZONA 7

- **Zona 7/ Loja/Loja/Gualel/Gualel**. Por lluvias registradas en la tarde del martes 08/03/2022, se registró un aluvión en el sector. La vía de segundo orden está parcialmente habilitada al tránsito vehicular liviano. Debido al colapso de los postes de alumbrado público, se encuentra afectado el 30% de servicio de luz eléctrica. El servicio de agua potable es distribuido de manera parcial mientras se realizan los trabajos de limpieza y reparación en las redes de suministro. Se registran: 05 familias damnificadas conformadas por 24 personas las mismas que permanecen en casa de familias acogientes, 03 familias afectadas directamente fueron evacuadas por seguridad a casa de familias acogientes, 09 familias continúan habitando las viviendas, 03 viviendas de construcción mixta destruidas (adobe, teja), 12 viviendas de construcción mixta (adobe, teja) afectadas, 100 metros de longitud de vía aproximadamente, 02 postes de alumbrado público destruidos, 03 postes

Informe de Situación No. 36 – Época Lluviosa a nivel Nacional

Fecha y Hora de actualización: viernes, 11 de marzo de 2022 - 17:28:43 / Página 10 de 13

de alumbrado público afectados (en peligro de colapsar), Red de servicio de agua potable afectado (60%), 02 hectáreas de sembríos de maíz afectados, 02 vehículos afectados (retirados del sector).

Teniente Político y Presidente de la Junta Parroquial de Gualiel continúan realizando levantamiento de información. VIALSUR realiza trabajos de limpieza en la vía. Personal técnico del SNGRE se moviliza a realizar la entrega de Asistencia Humanitaria.

- **El Oro/El Guabo/Tendales/El Naranjo**, por lluvias el 07/03/2022 se produjo el desbordamiento del río Chaguana y el socavamiento de un muro de escollera causando inundación en varias viviendas, predios agrícolas y pérdidas de animales de granja. Adicional, se reportó una persona desaparecida que se encontraba dentro de su caudal y fue arrastrada por la corriente. MAG realizó evaluación y brindó asesoría técnica y recomendaciones a los productores afectados, para obtener seguro agrícola. Las afectaciones son:

- 7 viviendas afectadas por el ingreso de agua.
- 7 familias 26 personas afectadas (5 productores agrícolas afectados)
- 1 persona fallecida.
- 1 bien público afectado (7 metros de muro de escollera).
- 51 animales de granja muertos (1 chancho y 50 gallinas).
- 39 hectáreas de pérdidas totales (31 ha. de banano 8 ha. de cacao).

GAD Provincial realizará trabajos de remediación del muro de escollera afectado. MAG realizó recorrido y evaluación a los terrenos afectados por el evento peligroso.

- **El Oro/Machala/El Cambio/Villasol** producto de las lluvias suscitadas en la madrugada del 07/03/2022 se registró inundación en el sitio. Las afectaciones son: 3 viviendas afectadas por el ingreso de agua y 5 familias de 14 personas afectadas en sus domicilios.

UGR del GAD Cantonal de Machala realizó evaluación y coordinó con AGUAS Machala la evacuación de aguas lluvias retenidas en el sector.

- **El Oro/Machala/Jambelí/Varios Sectores (Sauces 2, Nueva Esperanza)**, por lluvias suscitadas en horas de la madrugada del 06/03/2022, se produjo la inundación de varias viviendas y acumulación de agua a las calles.

17 familias y 66 personas se vieron afectadas por ingreso de agua a sus viviendas.

UGR del GAD Cantonal de Machala realiza evaluación y evacuaron aguas lluvias de las calles.

- **Loja/Quilanga/ San Antonio de Las Aradas /barrio El Subo**, el 02/03/2021 por causa de lluvias se suscitó un desbordamiento del río La Elvira. Por presencia de lluvias en la madrugada del lunes 07/03/2022, se registró nuevamente el desbordamiento del río. Al momento el caudal del río se encuentra con tendencia a disminuir. Se produjeron las siguientes afectaciones:

- 4 viviendas afectadas.
- 2 familias afectadas (8 personas).
- Animales de granja muertos (15 porcinos y animales de corral)
- Sembríos afectados (maíz y legumbres)
- 1 puente peatonal afectado
- 1 unidad educativa afectada (UE Juan Manosalvas)

Cuerpo de Bomberos Quilanga realiza trabajos de desalojo de aguas anegadas. Personal técnico de SNGRE y UGR Quilanga realizan levantamiento de información.

ZONA 9

- **Pichincha/ Quito/ Belisario Quevedo/ La Gasca**, el 31/01/2022 se reportó el desbordamiento de la quebrada Tejado que provocó un aluvión, contabilizando hasta el momento las siguientes afectaciones: 160 familias afectadas, 555 personas afectadas, 104 familias damnificadas, 407 personas damnificadas, 28 personas fallecidas, 52 personas heridas, 1 persona desaparecida (según alertas al ECU), 29 viviendas afectadas (Contabilizadas por los equipos EVIN), 7 viviendas destruidas, 43 bienes públicos

Informe de Situación No. 36 – Época Lluviosa a nivel Nacional

Fecha y Hora de actualización: viernes, 11 de marzo de 2022 - 17:28:43 / Página 11 de 13

destruidos (20 postes de energía y 23 transformadores), 47 bienes públicos afectados (40 contenedores de basura, 1 subestación de energía, 3 patrulleros y 2 motos de PPNN, 1 UPC), 59 bienes privados afectados (37 vehículos y 22 motos), 14 bienes privados destruidos (cerramientos colapsados) y 6.000 metros de vía de segundo orden afectada (parcialmente habilitada). Las labores de limpieza de quebradas y vías se encuentran culminadas al 100% así como el desalojo de escombros, adicional se informa que la EPMAPS culminó los trabajos pendientes. El 16/02/2022 se procedió la entrega parte de la Embajada de la República Popular de China de Kits de línea blanca a 51 familias afectadas. El sitio se mantiene un constante monitoreo por parte del GAD Cantonal debido a las constantes precipitaciones en el sector.

5. Asistencia Humanitaria entregada por época lluviosa

Para la atención de eventos peligrosos por época lluviosa el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, desde octubre 2021 a la fecha, ha realizado la entrega de la siguiente asistencia humanitaria a las personas afectadas:

PROVINCIA	KIT COMPLEMENTARIO DE ALIMENTOS(15 DIAS -4 PERSONAS)	KIT DE ASEO PERSONAL	CAMAS	COBIJAS/ FRAZADAS	COLCHONES	KIT DE DORMIR	KIT DE COCINA	KIT DE VAJILLA	KIT DE LIMPIEZA (ALBERGUE)	MOSQUITERAS, REDES DE CAMA	KIT MENAJE DE COCINA COMUNITARIO PARA ALBERGUES	MASCARILLAS	KIT MEDICAMENTOS	PASTILLAS POTABILIZADORAS	BIDONES PARA AGUA	PURIFICADORES DE AGUA	SAGUILLOS CONTROL DE INUNDACIONES	OTROS (DETALLAR EN OBSERVACIONES)	
Azuay	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23
Carchi	1	0	0	24	9	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
Chimborazo	0	0	18	88	61	116	1	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	416
Cotopaxi	0	0	110	85	130	267	5	221	0	0	3	0	0	0	0	2	0	0	885
El Oro	0	0	0	16	14	0	0	4	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	54
Esmeraldas		0	0	17	17	0	0	4	0	0		140		120	0	0	0	0	56
Guayas	0	30	94	0	0	174	4	57	3	57	4	0	0	30000	0	0	1500	0	22
Imbabura	1	0	0	29	26	2	0	0	16	0	0	35	20	6	20	0	0	0	99
Loja	0	0	0	20	20	0	0	13	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	15
Los Ríos	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	85	480	0	0	0
Manabí	0	0	109	125	115	0	0	15	38	17	0	300	0	0	34	0	0	0	519
Napo	0	0	0	0	0	3	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pastaza	0	0	0	0	0	23	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56
Santo Domingo de Los Teáchilas	0	1	12	18	18	0	0	1	3	11	0	150	0	4	0	0	0	0	113
Tungurahua	0	0	0	0	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43
Zamora Chinchipe	0	0	0	21	21	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total:	2	31	343	444	432	603	10	382	67	101	8	625	20	30130	139	482	1500	2313	

Fuente: Unidades de Monitoreo - SNGRE. 11/03/2022 14:00

De igual manera se cuenta con el registro de asistencia humanitaria a las personas afectadas realizadas por otras instituciones de apoyo a la población en desde octubre 2021 a la fecha:

Informe de Situación No. 36 – Época lluviosa a nivel Nacional

Fecha y Hora de actualización: viernes, 11 de marzo de 2022 - 17:28:43 / Página 12 de 13

PROVINCIA	KIT COMPLEMENTARIO DE ALIMENTOS(5 DÍAS -4 PERSONAS)	KIT DE PRIMERA RESPUESTA (KPRH) PARA 3 DÍAS	RACIONES ALIMENTICIAS 24 HORAS	REFRIGERIO	KIT DE ASEO PERSONAL	KIT DE VESTIR	PAÑAL BEBÉ	CAMAS	COBUJAS/ FRAZADAS	COLCHONES	KIT DE DORMIR	KIT DE COCINA	KIT DE VAJILLA	KIT DE LIMPIEZA (ALBERGUE)	MASCARILLAS	FERETROS	AGUA EN RECIENTES NO RETORNABLE (gal)	AGUA DISTRIBUIDA EN TANQUEROS gal (POTABLE)	PANELES PREFABRICADOS	CEMENTO	SACOS DE ENSILAJE	KIT COLACIÓN ESCOLAR	Otros
Azuay	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bolívar	1	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Carchi	0	0	0	0	0	3	0	3	4	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0	1	0	0	12
Chimborazo	14	0	41	0	0	84	0	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	7
Cotopaxi	1747	0	452	0	235	0	300	0	0	0	0	0	0	0	280	0	64	0	0	0	0	0	367
Guayas	59	1500	80	100	281	51	0	0	0	1	6	1	0	14	57	0	0	0	0	0	0	45	59
Imbabura	1	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Los Ríos	390	89	15	0	4	1	0	0	0	0	7	0	1	0	0	0	216	0	0	0	0	0	0
Napo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0
Pichincha	595	7298	9	9	3900	1925	0	13	36	26	34	0	0	1794	1	0	0	0	4	200	0	0	109440
Santo domingo de los Tsáchilas	4	0	0	0	2	0	0	0	4	6	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	12
Sucumbíos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total:	2811	8889	597	109	4423	2066	300	18	46	36	64	2	1	1811	338	3	287	150000	4	201	30	45	109897

Fuente: Unidades de Monitoreo - SNDGR. 25/02/2022 16:00

6. Alojamientos temporales

Provincia	Cantón	Parroquia	Alojamiento Activado	Personas alojadas	Familias alojadas
Azuay	Girón	Girón	Coliseo	11	1
Cotopaxi	La Maná	Pucayacu	Unidad Educativa Pucayacu	62	14
			Junta de Agua	26	9
			Centro de Desarrollo Integral.	19	8
	Pujilí	Angamaraca	Casa comunal Chine	6	1
			Escuela Olmedo Sanchez Flores de Quilaló	13	7
		Tingo	Casa comunal Macuchi	6	3
Loja	Espíndola	Jimbura	Iglesia de Machay	4	1
El Oro	Pasaje	Uzhcurrumi	Escuela Antonio José de Sucre	6	1
	El Guabo	Barbones	Refugio Temporal Esc. Carlos Napoleón Mera	2	1
	Piñas	Piñas	Refugio San Vicente de Paul	6	1
	Portovelo	Portovelo	Refugio temporal "Hotel Valle de Oro"	7	1
Total				168	48

Fuente: Unidades de Monitoreo - SNDGR. 11/03/2022 14:00

Informe de Situación No. 36 – Época lluviosa a nivel Nacional

Fecha y Hora de actualización: viernes, 11 de marzo de 2022 - 17:28:43 / Página 13 de 13


7. Mapa referencial de eventos peligrosos y Detalle de eventos de mayor impacto

LOS RÍOS
 - Quevedo/ San Camilo/ Coop. Cruz María – Coop. Gustavo Campi – Coop. El Recreo – Río Quevedo, 30/01/2022
 Desbordamiento (Río Quevedo) 10 viviendas afectadas, 10 familias afectadas, 40 familias afectadas.
 - Valencia/ La Unión / La Burbuja - Río San Pablo Rcto. 6 de Agosto, 30/01/2022
 Desbordamiento (Río San Pablo de Valencia)
 1 vivienda afectada, 1 familia afectada, 3 personas afectadas, 1 puente afectado, 125 metros lineales afectados.
 - Montalvo/Cabecera Cantonal/ Cdba. Felipe Abud, ribera del río Cristal, el 30/01/2022 debido al incremento del caudal del río, se produjo un socavamiento en las bases del local comercial turístico El Titanic, ocasionando que el mismo colapse parcialmente.
 - Montalvo/ Montalvo/ Coop. Salvador Ayende, 29/01/2022
 Inundación (desbordamiento Río Las Balsas)
 7 viviendas, 7 familias afectadas.
 - Babahoyo/Febres Cordero (Las Juntas) /Cdba 10 de Agosto, isla María 28/01/2022
 Inundación por desbordamiento del río Febres Cordero: 16 viviendas, 16 familias afectadas.
 - Mocache / Mocache / Varios sectores, el 30/01/2022 se produjo el desbordamiento del Río Mocache, 76 viviendas afectadas, 79 familias afectadas, 332 personas afectadas.
 - Quevedo/ San Camilo/ Coop. Cruz María – Coop. Gustavo Campi – Coop. El Recreo – Río Quevedo, el

GUAYAS
 - Balao/Balao/Varios Sectores
 28/01/2022 03h50 Inundación (Desbordamiento río balao)
 900 familias afectadas, 1200 personas afectadas, 46 familias damnificadas, 162 personas damnificadas, 2 viviendas afectadas, 14 bienes privados afectados.
 05/02/2022
 - Guayaquil/Tenguel/Ciudadela 7 de Septiembre
 28/01/2022 Inundación (desbordamiento río Tenguel)
 -Guayas / Durán / Recreo /Primera y segunda Etapa
 28/01/2022 Inundación, EMAPAD y MTOP realizan trabajos de remediación

EL ORO
 - Santa Rosa/La Victoria/Dos Bocas, debido a la creciente del río Saladillo el 05/02/2022 se registran 2 personas fallecidas
 - El Guabo/Tendales/10 de Octubre 28/01/2022
 Inundación (desbordamiento del río Chaguana)
 70 viviendas afectadas, 63 Familias (271 personas) afectadas.

Personas Impactadas 0 2.732



PICHINCHA
 - Quito/Belisario Quevedo/ La Gasca, el 31/01/2022 desbordamiento de la quebrada Tejado que provocó un aluvión, contabilizando las siguientes afectaciones: 555 personas afectadas, 407 personas damnificadas, 28 personas fallecidas, 1 persona desaparecida, 52 personas heridas, 20 postes de energía eléctrica colapsados, 1 subestación de energía eléctrica afectada, 3 patrulleros y 2 motos PPNN, 1 UPC afectado (La Gasca), 7 viviendas destruidas, 104 familias damnificadas, 29 viviendas afectadas, 37 vehículos y 22 motos afectadas, vía de segundo orden (cerrada).

NAPO
 - El Chaco/ Gonzalo Díaz De Pineda (El Bombón)/Piedra Fina 2, 28/01/2022
 Debido al debilitamiento del terreno en la zona de Piedra Fina, un desprendimiento de piedras a causa de las lluvias ocasionó la rotura del tubo del Oleoducto de Crudos Pesados y un posterior derrame de hidrocarburo en la zona.

COTOPAXI
 - Cotopaxi/ Pujilí/ El Tingo/El Palmar, 71 familias damnificadas 232 personas), 6 familias afectadas (24 personas), 6 viviendas afectadas, 71 viviendas destruidas, 2 bienes públicos afectados Vías afectadas, así como al servicio de energía eléctrica, el cual se encuentra restablecido en un 50%. Destrucción del 100 % de servicio de agua potable. 35 personas evacuadas
 - Cotopaxi/ Sigchos/ Chugchilán/ Km 17, vía Guasubini Chico-Chugchilán 30/01/2022 deslizamiento, afecta totalmente la vía de tercer orden
 -Cotopaxi/ Pujilí/ Tingo/ Siete Ríos, Macuchi, Negrillos 30/01/2022 se registra como afectaciones: Un bien público afectado (planta de agua potable La Morenita que abastece a la ciudad de La Maná). 42 familias afectadas (111 personas). 22 familias damnificadas (70 personas), 20 viviendas afectadas, 6 viviendas destruidas, 30 metros de vía afectada la vía está cerrada, se registran varios deslizamientos a lo largo de vía. Se encuentra activo el COE Cantonal Pujilí. Al momento se encuentra activo 1 sitio de alojamiento temporal: Casa Comunal Macuchi.
 -Cotopaxi/ La Maná/ Pucayacu/ Caserío Pucayacu 30/01/2022 como afectaciones se reporta: 80 familias en sitios de alojamiento temporal aproximadamente, 43 familias afectadas (172 personas), 18 ha de cultivos destruidos, 15 bovinos muertos, 14 familias afectadas (56 personas). Al momento se encuentran activos 3 sitios de alojamiento temporal: Unidad Educativa Pucayacu, Junta de Agua y Centro de Desarrollo Integral.
 -Cotopaxi/ La Maná/ Guasaganda/ La Playa, La Playa Centro, Recinto La Playa de Guasaganda, Quindigua, Chualó el 30/01/2022 por lluvias se registra una inundación que afectó 324 ha de cultivos afectados, 0.25 ha de cultivos destruidos, 548 animales de granja afectados, 142 animales de granja muertos, 63 familias afectadas (252 personas)

LOJA
 • Loja/Catamayo/El Tambo/La Merced, el 05/03/2022, se produjo el aumento del caudal de la quebrada Casharuro; causando una inundación en el sector. Al momento las familias afectadas permanecen en casa de familias acogientes mientras, 01 vehículo afectado, 02 personas heridas, 01 persona Fallecida, 05 viviendas afectadas, 05 familias conformadas por 15 personas evacuadas.
 Loja/Catamayo/El Tambo/La Merced, el 05/03/2022, por lluvias suscitadas la tarde del viernes 04/03/2022 se produjo el aumento del caudal de la quebrada Casharuro; causando una inundación en el sector.
 AFECTACIONES: 01 vehículo afectado, 02 personas heridas, 01 persona fallecida, 05 viviendas afectadas, 05 familias conformadas por 15 personas evacuadas. Comuneros del sector realizan trabajos de limpieza en viviendas afectadas.
 Loja/Espíndola/Santa Teresita/Santa Teresita, vía a Cangochara, por lluvias presentadas el 05/03/2022, se produjo un deslizamiento en el sector
 •Loja/Catamayo/El Tambo/San Agustín/ vía Intervalles, Malacatos-El Tambo-Catamayo el 04/03/2022, por lluvias se produjo un deslizamiento que afecta en su totalidad la vía de segundo orden. Existe 01 puente afectado.
 •Loja/Quilanga/ San Antonio de Las Aradas /barrio El Subo, el 02/03/2021 por causa de lluvias se suscitó un desbordamiento del río La Elvira. Por presencia de lluvias en la madrugada del lunes 07/03/2022, se registró nuevamente el desbordamiento del río.

Elaborado por: Analista de Turno 24/7 - Sala de Situación y Monitoreo
 Aprobado por: Director de Monitoreo de Eventos Adversos
 Emitido por: Operador Nacional de Turno 24/7 - Sala de Situación y Monitoreo Samborondón