

SitRep No. 01 – Época Lluviosa

INFORME DE SITUACIÓN PROVINCIAL CARCHI

Este Informe cubre el período del 01/01/2023 al 05/04/2023


El próximo SITREP será emitido alrededor de las próximas 24 horas.

1. Puntos importantes



- Desde el 1 de enero de 2023 hasta la fecha, en **6 cantones**, se han registrado **15 eventos peligrosos** por lluvias. El cantón con mayor afectación es Huaca.
- A partir de la semana del 21 de febrero las lluvias se intensificaron en la provincia; lo que generó la presencia de eventos relacionados a Inundaciones, deslizamientos y socavamientos que han generado afectación a la población y sus bienes.
- Al momento el Cantón Mira y el Cantón Huaca se han reunido el COE para coordinar acciones para atender los eventos peligrosos; y las instituciones han realizado la entrega de Asistencia Humanitaria en los sectores afectados.

2. Situación Hidrometeorológica act



En referencia al Boletín Meteorológico Nro. 17 de ADVERTENCIA vigente desde 22H00 del 04 hasta las 10H00 del 07 de abril de 2023. INAMHI informa que el nivel de amenaza meteorológica es MUY ALTO con fenómeno de lluvias y tormentas.

Durante el periodo de vigencia del presente boletín, se prevé la persistencia de lluvias intensas enfocadas sobre todo en la región litoral. Las precipitaciones en las diferentes regiones tendrán el siguiente comportamiento:

Región Interandina: Las lluvias presentarán intensidad variable y podrán estar acompañadas en varios casos de tormentas eléctricas, y se desarrollarán sobre todo en horas de la tarde y noche.

3. Eventos Peligrosos y Afectaciones – Resumen.

Desde el 01 de enero del 2023 a la fecha, por la época lluviosa se han registrado los siguientes eventos:

Cantones	Aluvión	Deslizamiento	Inundación	Socavamiento	Total
Tulcán	0	6	1	0	7
San Pedro De Huaca	1	0	0	1	2
Montúfar	0	2	0	0	2
Espejo	0	1	1	0	2
Mira	0	1	0	0	1
Bolívar	0	1	0	0	1
Total:	1	11	2	1	15

Por los eventos detallados en la tabla anterior, se han registrado las siguientes afectaciones:

Afectación a Personas:



Fallecidos:

3



Heridos:

1



Personas afectadas:

16



Personas damnificadas:

3

Secretaría de Gestión de Riesgos

Dirección: SIS ECU 911 Ibarra, Av. Camilo Ponce y Av. Ricardo Sánchez Parque Ciudad Blanca

Código postal: 100101/Ibarra – Ecuador

Teléfono: +593-6-3700436

www.gestionderiesgos.gob.ec

Afectación a Viviendas:			
	Viviendas destruidas:	1	
			Viviendas afectadas: 3
Afectación a servicios básicos esenciales e infraestructura:			
Vías afectadas (kilometros lineales)		Infraestructura educativa	
	Primer Orden:	0,12	
	Segundo Orden:	0,045	Unidades Educativas afectadas: 1
	Tercer Orden:	0,16	
	Total Vías afectadas (metros lineales):	0,325	
Bienes Públicos			
	Bienes públicos destruidos:	4	
			Bienes públicos afectados: 1

Fuente: Unidad de Monitoreo – SNDGR. 05/04/2023 17:00

4. Detalle de afectaciones por cantón (del 1 de enero del 2023 a la fecha).

En la siguiente tabla se detalla las afectaciones por cantones:

Cantones	Personas fallecidas	Personas heridas	Familias afectadas	Personas afectadas	Familias damnificadas	Personas damnificadas	Viviendas afectadas	Viviendas destruida	Unidades Educativas afectada	Bienes públicos afectados	Bienes públicos destruidos	Metros de vías afectadas
Tulcán	0	1	3	16	0	0	3	0	1	0	0	140
San Pedro De Huaca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	60
Montúfar	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	45
Espejo	1	0	0	0	1	3	0	1	0	0	0	50
Mira	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Bolívar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30
Total:	3	1	3	16	1	3	3	1	1	1	4	325

Fuente: Unidad de Monitoreo – SNDGR. 05/04/2023 17:00

5. Asistencia Humanitaria

En cuanto a la asistencia humanitaria entregada por parte de la Secretaría de Gestión de Riesgos se registra:

Provincia	Kit Complementario De Alimentos	Kit De vajilla	Kit De Aseo Personal	Almohadas	Cobijas/ Frazadas	Colchones	TANQUE DE 2500 l
Espejo	1	1	1	4	2	2	0
Mira	0	0	0	0	0	0	1
Suma Total	1	1	1	4	2	2	1

*Fortalecimiento Institucional SGR entrega al GAD C Mira 1 tanque de 2500 L.

Fuente: Unidad de Monitoreo – SGR. 05/04/2023 17:00

A continuación, se reporta asistencia humanitaria entregada por el SNDGR:

CANTONES	Agua distribuida en tanqueros (gal) potable
Mira	54
Huaca	2
Suma Total	56

*Otros: Bomberos distribuyó agua en sus tanqueros.

Fuente: Unidad de Monitoreo – SNDGR. 05/04/2023 17:00

6. COE activados y Declaratorias de emergencias:

Por lluvias desde el 01/01/2023 hasta la presente fecha se han reunido los siguientes COE:

- COE Cantonal Mira – reunión el 24/01/2023 – por Deslizamiento ocurrido en la parroquia Santa Ana.
- COE Cantonal San Pedro de Huaca – reunión el 24/03/2023- por Socavamiento y Aluvión ocurridos en el cantón.

Secretaría de Gestión de Riesgos

Dirección: SIS ECU 911 Ibarra, Av. Camilo Ponce y Av. Ricardo Sánchez Parque Ciudad Blanca
 Código postal: 100101/Ibarra – Ecuador
 Teléfono: +593-6-3700436
 www.gestionderiesgos.gob.ec

Por lluvias desde el 01/01/2023 hasta la presente fecha se ha declarado en emergencia los siguientes Cantones:

- Declaratoria de Emergencia – Resolución 002-GMCM-A-2023– por Deslizamiento ocurrido en la parroquia Santa Ana, cantón Mira.
- Declaratoria de Emergencia – Resolución N°17-GADMSPH-2023- por Eventos Peligrosos a causa del temporal invernal en el cantón San Pedro de Huaca.

7. Casos representativos y Acciones de Respuesta:


- **San Pedro de Huaca/Huaca/Yamba, vía El Rosal -Timburay**, el 24/03/2023, por lluvias se produjo un socavamiento de de tierra y el desprendimiento de la mesa de la vía de tercer orden, destruyendo la alcantarilla tipo puente. Las afectaciones registradas son:
 - 1 bien público destruido (alcantarilla tipo puente)
 - 60 metros de la mesa de la vía destruidos.

GAD C Huaca UGR realizó el levantamiento de información, GAD C Huaca OP realizan la reparación de la alcantarilla.

- **San Pedro de Huaca/Huaca/San José, límite con Timburay**, el 24/03/2023, por lluvias se produjo un aluvión que descendió por la quebrada Huasacud y destruyó el sistema de agua de consumo humano y la tubería principal de abastecimiento de agua potable. Las afectaciones registradas son:
 - 875 familias afectadas indirectamente (3500 personas afectadas indirectos).
 - 2 bienes públicos destruidos (1 tanque de regulación de presión de agua potable y 30 metros de tubería de agua potable destruida)
 - 20 metros de la mesa de la vía destruidos.

GAD C Huaca UGR realizó el levantamiento de información, GAD C Huaca OP realiz la reparación de una tubería provisional para continuar con la distribución de agua potable. CB del cantón Huaca distribuyó agua en tanqueros para las personas afectadas indirectas.

8. Mapas de afectación por Época lluviosa



SitRep generado por la Unidad de Monitoreo de Eventos Adversos de la Secretaría de Gestión de Riesgos.

SitRep elaborado por:

Nombre: Erika Cartagena – Analista de la Unidad de Monitoreo
 Correo electrónico: erika.cartagena@gestionderiesgos.gob.ec
 Teléfono: 063700436

SitRep aprobado por:

Nombre: Willian Luna - Responsable de la Unidad de Monitoreo
 Correo electrónico: willian.luna@gestionderiesgos.gob.ec
 Teléfono: 063700436

Para ser agregado o removido de esta lista de SitRep, por favor envíe un correo electrónico a sala.imbabura@gestionderiesgos.gob.ec
 Para más información, visite nuestro sitio Web: <https://www.gestionderiesgos.gob.ec/informes-de-situacion-actual-por-eventos-adversos-ecuador/>

Secretaría de Gestión de Riesgos

Dirección: SIS ECU 911 Ibarra, Av. Camilo Ponce y Av. Ricardo Sánchez Parque Ciudad Blanca
 Código postal: 100101/Ibarra – Ecuador
 Teléfono: +593-6-3700436
www.gestionderiesgos.gob.ec

