

SitRep No. 02 – INUNDACIONES- PICHICNA

INFORME DE SITUACIÓN PROVINCIAL

Este Informe cubre el período de 05.04.2023 al 06.04.2023

El próximo SITREP será emitido en caso de generarse nueva actividad relevante

1. Puntos importantes


- A partir de las precipitaciones de la tarde del 05 de Abril 2023 se han registrado afectaciones a la población por el desbordamiento de del río Pita que afectó los cantones del Distrito Metropolitano de Quito y Rumiñahui pertenecientes a la provincia de Pichincha.
- Las parroquias con mayores afectaciones son San Rafael (Rumiñahui) y Alangasí (DMQ).
- Se estableció PMU en el sector de Playa Chica se contará con la presencia de GAD Rumiñahui y EPMAPS, EPMMOP, EMASEO, Secretaría de Seguridad, SGR y Cuerpo de Bomberos de los dos Cantones afectados adicional se solicitó la movilización de técnicos del Municipio de Quito de varias administraciones zonales para apoyar en la evaluación

NIVEL DE AFECTACIÓN

2

Calificación realizada con base al Manual del COE

2. Situación Hidrometeorológica actual.



En referencia al Boletín Meteorológico Nro. 17 de ADVERTENCIA vigente desde 22H00 del 04 hasta las 10H00 del 07 de abril de 2023. INAMHI informa que el nivel de amenaza meteorológica es MUY ALTO con fenómeno de lluvias y tormentas.

Durante el periodo de vigencia del presente boletín, se prevé la persistencia de lluvias intensas enfocadas sobre todo en la región litoral. Las precipitaciones tendrán el siguiente comportamiento:

Región Interandina: Las lluvias presentarán intensidad variable y podrán estar acompañadas en varios casos de tormentas eléctricas, y se desarrollarán sobre todo en horas de la tarde y noche.

ESTADO DE CUERPOS DE AGUA.

En el seguimiento realizado por la Unidad de Monitoreo de la SGR de la coordinación zonal 9, al momento se registra:

Ríos con tendencia a disminuir de nivel (1)

Provincia	Cantón	Parroquia	Sector	Nombre del cuerpo de agua
Pichincha	Rumiñahui	Sangolquí	Varios Sectores	Pita

3. Afectaciones - Resumen.

Por las fuertes lluvias suscitadas el día 05 de abril de 2023, se reportó el desbordamiento del río Pita que afectó a varios sectores como:

- Isla Isabel
- Río Zamora,
- Conjunto Habitacional
- El Pedregal.

Afectación a Personas:					
	Fallecidos:	-		Heridos:	5
	Familias Afectadas:	41		Personas evacuadas:	16
Afectación a Viviendas:					
	Viviendas afectadas:	41		Viviendas destruidas:	1

Secretaría de Gestión de Riesgos

Dirección: CIS ECU 9-1-1, Av. Samborondón, Km 0,5
 Código postal: 092302 / Samborondón-Ecuador
 Teléfono: +593-4-259 3500
 www.gestionderiesgos.gob.ec

Infraestructura educativa		Infraestructura de salud	
	Unidades Educativas afectadas: 2		Centros de Salud afectados: 0
	Unidades Educativas destruidas: 0		Centros de Salud destruidos: 0
	Total de unidades impactadas: 2		Total de centros de salud impactados: 0

Bienes Públicos		Bienes Privados	
	Bienes públicos afectados: 1		Puentes afectados: 0
	Bienes públicos destruidos: 2		Puentes destruidos: 1

Infraestructura educativa		Bienes Privados	
	Unidades Educativas afectadas: 2		Bienes privados afectados: 14

Fuente: Unidades de Monitoreo - SNDGR. 06/04/2023 16:30

Nota aclaratoria: Toda la información de cifras mostradas en el presente Informe, está sujeta a variación en virtud del levantamiento continuo de información.

Resumen de Afectaciones por cantón:

No.	Cantón	Personas Heridas	Personas Evacuadas	Familias Afectadas	Viviendas Afectadas	Viviendas Destruida	Puentes Destruidos	*Bienes Públicos afectados	**Bienes Públicos destruidos	***Bienes Privados afectados	Unidades educativas afectadas
1	Quito	-	-	23	23	-	-	1	2	1	-
2	Rumiñahui	5	16	18	18	1	1	-	-	13	2
Total		5	16	41	41	1	1	1	2	14	2

- *Bienes públicos afectados: Central Hidroeléctrica Guangopolo (obras de captación).
- **Bienes públicos destruidos: corresponde a dos postes de servicio de energía eléctrica.
- ***Bienes privados afectados: corresponde a 7 vehículos, 2 mecánicas, 1 local comercial, 1 Centro de fisioterapia, 1 local de comida y un centro de diversión en cantón Rumiñahui y una Guardería en el Cantón Quito.

4. Alojamientos temporales activos.

Para la atención a las personas afectadas al momento se encuentran activos dos alojamientos temporales en el sector de La Moya por parte del Distrito Metropolitano de Quito:

- “6 de Junio” con capacidad para 30 personas.
- “La Moya” con capacidad para 50 personas.

5. Casos representativos y acciones de respuesta

Por las lluvias presentadas el 05/04/2023 se ha activado el puesto de mando unificado (PMU) ubicado en el sector de Playa Chica donde se han coordinado las siguientes acciones:

- La Prefectura de Pichincha apoya con personal y maquinaria en las labores de limpieza y remoción de sedimentos en las zonas afectadas.
- La E.E.Q. intervino inmediatamente en la zona de captación de la “Central Hidroeléctrica Guangopolo” afectada por el desbordamiento del río Pita en el Valle de Los Chillos con el fin de garantizar la continuidad en el servicio de energía eléctrica.
- MIES se encuentra realizando levantando información para entrega de ayudas técnica y asistencia humanitaria a las familias afectadas.
- Se coordina la inspección y limpieza de los sectores afectados dando prioridad a viviendas y urbanizaciones.
- Al momento se evalúan infraestructuras (puentes y vías).
- Se ha coordinado la inspección por medio de drones de los sectores donde se desbordó el Rio Pita para descartar represamientos.

Secretaría de Gestión de Riesgos

Dirección: CIS ECU 9-1-1, Av. Samborondón, Km 0,5
 Código postal: 092302 / Samborondón-Ecuador
 Teléfono: +593-4-259 3500
 www.gestionderiesgos.gob.ec

- Al momento se encuentran entidades como Municipio de Quito (Administración de los Chillos; Empresa Pública Metropolitana de Aseo de Quito, Empresa Pública de Movilidad y Obras Públicas – EPMMOP, Empresa Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento- EPMAPS) y GAD Rumiñahui, además las FFAA, Policía Nacional, Cruz Roja.
- El alcalde de Rumiñahui acudió al lugar del evento, en conjunto con personal técnico y operativo con maquinarias para ejecutar las tareas de limpieza, remoción de material (lodo, sedimentos, piedras, basura), y la evaluación de daños en los sectores de: Comuna Cashapamba, Conjuntos Habitacionales Aguirre Ayala, Puertas del Valle, El Pedregal.
- En el lugar se encuentra trabajando una hidro succionadora de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento.
- Se suspendieron la asistencia a clases en 2 unidades educativas (UE. Particular IN GENUIS, U.E. P Madre de la Divina Gracia) por afectación debido a ingreso de agua.
- Se activan dos albergues por parte de la Administración Zonal Los Chillos, los mismos que se encuentran en el sector de Conocoto y no registran personas albergadas al momento:
- **“Albergue 6 de junio”** con capacidad para 30 personas las cuales se encuentran equipadas con camas, servicios básicos y alimentos no perecibles.
- **“Albergue la Moya”** con capacidad para 50 personas equipada con camas, servicios básicos y alimentos no perecibles.

SitRep elaborado por:

Nombre: Javier Sarango - Analista de Monitoreo
Correo electrónico: jose.sarango@gestionderiesgos.gob.ec
Teléfono: 042593500 ext. 1960

SitRep aprobado por:

Nombre: Mariana Quispillo - Directora de Monitoreo de Eventos Adversos
Correo electrónico: director.monitoreo@gestionderiesgos.gob.ec
Teléfono: 042593500 ext. 1960

Para ser agregado o removido de esta lista de SitRep, por favor envíe un correo electrónico a sala.nacional@gestionderiesgos.gob.ec
Para más información, visite nuestro sitio Web: <https://www.gestionderiesgos.gob.ec/informes-de-situacion-actual-por-eventos-adversos-ecuador/>

Secretaría de Gestión de Riesgos

Dirección: CIS ECU 9-1-1, Av. Samborondón, Km 0,5
Código postal: 092302 / Samborondón-Ecuador
Teléfono: +593-4-259 3500
www.gestionderiesgos.gob.ec