

SitRep No. 03 – Desbordamiento río Pita - Pichincha

INFORME DE SITUACIÓN PROVINCIAL

Este Informe cubre el período de 05.04.2023 al 07.04.2023

El próximo SITREP será emitido en caso de generarse nueva actividad relevante

1. Puntos importantes


- A partir de las precipitaciones registradas el 05 de Abril 2023 se han registrado afectaciones a la población por el desbordamiento de del río Pita que afectó los cantones del Distrito Metropolitano de Quito y Rumiñahui pertenecientes a la provincia de Pichincha.
- Las parroquias con mayores afectaciones son San Rafael (Rumiñahui) y Alangasí (DMQ).
- Se estableció PMU en el sector de Playa Chica se contará con la presencia de GAD Rumiñahui y EPMAPS, EPMMOP, EMASEO, Secretaría de Seguridad DMQ, GAD Provincial de Pichincha, Secretaría de Gestión de Riesgos, Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Cruz Roja y Cuerpo de Bomberos de los dos Cantones afectados.

NIVEL DE AFECTACIÓN

2

Calificación realizada con base al Manual del COE

2. Situación Hidrometeorológica actual.



De acuerdo al Boletín de Pronóstico emitido por el INAMHI el 07/04/2023 a las 12:30, y con vigencia que va desde las 15:00 del 07/04/2023 hasta las 13:00 del 08/04/2023, indica lo siguiente:

Se presentarán lluvias persistentes con tormentas y ráfagas de viento en la región Amazónica, afectando además localidades de cordillera oriental de la Sierra con variable intensidad.

ESTADO DE CUERPOS DE AGUA.

En el seguimiento realizado por la Unidad de Monitoreo de la SGR de la coordinación zonal 9, al momento se registra:

Ríos con tendencia a disminuir de nivel (1)

Provincia	Cantón	Parroquia	Sector	Nombre del cuerpo de agua
Pichincha	Rumiñahui	Sangolquí	Varios Sectores	Pita

3. Afectaciones - Resumen.

Por las fuertes lluvias suscitadas el día 05 de abril de 2023, se reportó el desbordamiento del río Pita que afectó a varios sectores como:

- Playa Chica calles Pastaza, Cenepa, Conjunto Forest Hill 2, Conjunto Aguirre Ayala de la parroquia Alangasí Cantón Quito.
- San Rafael, Santa Teresa, Espe, Triángulo y San Luis pertenecientes a la parroquia San Rafael, Cantón Rumiñahui, también hubo el cierre de vías en el sector por l inundación

Afectación a Personas:



Fallecidos:

-

Familias Afectadas:

43



Heridos:

5

Personas evacuadas:

1

Secretaría de Gestión de Riesgos

Dirección: CIS ECU 9-1-1, Av. Samborondón, Km 0,5
 Código postal: 092302 / Samborondón-Ecuador
 Teléfono: +593-4-259 3500
 www.gestionderiesgos.gob.ec

Afectación a Viviendas:			
	Viviendas afectadas:	43	
	Viviendas destruidas:	1	
Infraestructura educativa		Infraestructura de salud	
	Unidades Educativas afectadas:	2	
	Unidades Educativas destruidas:	0	
	Total de unidades impactadas:	2	Total de centros de salud impactados:
			0
Bienes Públicos			
	Bienes públicos afectados:	1	
	Bienes públicos destruidos:	2	
			Puentes destruidos:
			1

Fuente: Unidades de Monitoreo - SNDGR. 07/04/2023 16:30

Nota aclaratoria: Toda la información de cifras mostradas en el presente Informe, está sujeta a variación en virtud del levantamiento continuo de información.

Resumen de Afectaciones por cantón:

No.	Cantón	Personas Heridas	Personas Evacuadas	Familias Afectadas	Viviendas Afectadas	Viviendas Destruida	Puentes Destruídos	*Bienes Públicos afectados	**Bienes Públicos destruidos	***Bienes Privados afectados	Unidades educativas afectadas
1	Quito	-	2	23	23	-	-	1	2	1	-
2	Rumiñahui	5	16	20	20	1	1	-	-	13	2
Total		5	18	43	43	1	1	1	2	14	2

- *Bienes públicos afectados: Central Hidroeléctrica Guangopolo (obras de captación).
- **Bienes públicos destruidos: corresponde a dos postes de servicio de energía eléctrica.
- ***Bienes privados afectados: corresponde a 7 vehículos, 2 mecánicas, 1 local comercial, 1 Centro de fisioterapia, 1 local de comida y un centro de diversión en cantón Rumiñahui y una Guardería en el Cantón Quito.

4. Alojamientos temporales activos.

Para la atención a las personas afectadas al momento se encuentran activos dos alojamientos temporales en el sector de La Moya por parte del Distrito Metropolitano de Quito:

- “6 de Junio” con capacidad para 30 personas.
- “La Moya” con capacidad para 50 personas.

Al momento no hay personas alojadas en los alojamientos activados

5. Asistencia humanitaria.

Hasta el momento no se ha entregado asistencia humanitaria

6. Casos representativos y acciones de respuesta

Por las lluvias presentadas el 05/04/2023 se ha activado el puesto de mando unificado (PMU) ubicado en el sector de Playa Chica donde se han coordinado las siguientes acciones:

Acciones del 07/04/2023

- Policía Nacional a través de su aeronave FENIX realizo un sobrevuelo por todas las zonas afectadas por el desbordamiento del río Pita con técnicos del Gad Rumiñahui y DMQ. Por parte de la Escuela de Formación de Policías de Tambillo, se encuentran 01 directivo(oficial) 03 técnicos operativos (clases) y 50 aspirantes, realizaron las actividades de remoción de escombros, así como evacuar el barro que habría ingresado a sitios afectados por el desbordamiento del río Pita, en los sectores de Cashapamba, la ESPE, Playa Chica, San Rafael, Santa Teresa, se brinda seguridad a la ciudadanía y sus bienes.

Secretaría de Gestión de Riesgos

Dirección: CIS ECU 9-1-1, Av. Samborondón, Km 0,5
 Código postal: 092302 / Samborondón-Ecuador
 Teléfono: +593-4-259 3500
 www.gestionderiesgos.gob.ec

- Cuerpo de Bomberos de Distritito Metropolitano de Quito realizo la evacuación y limpieza de escombros, anegación de agua y lodo a 17 viviendas afectadas en el conjunto Habitacional Aguirre Araujo, Playa Chica 1 y Av. Juan de Dios.
- El Gobierno Provincial de Pichincha continua con el apoyo de maquinaria y personal en las zonas afectadas con las labores de limpieza, remoción de sedimentos y dragado del rio.
- Gad de Mejía realizo la limpieza de algunos sectores en los márgenes del rio y construcción de muros de escolleras.
- Fuerzas Armadas con su contingente continua con las labores de limpieza en coordinación con las instituciones que se encuentran en las zonas de afectación.
- El Distrito Metropolitano de Quito realiza y coordina la inspección y limpieza de los sectores afectados dando prioridad a viviendas y urbanizaciones.
- Gad Rumiñahui realizo la inspección por medio de drones de los sectores donde se desbordó el Rio Pita para descartar represamientos
- La Secretaría de Gestión de Riesgos coordino con Voluntarios de FINIER Ecuador para realizar el levantamiento de información de viviendas afectadas con el aplicativo digital EVIN
- La EPMAPS indica que tiene 4 sectores afectados que ocasionaron el desabastecimiento del servicio de agua potable en el sector de Santa Teresa de la parroquia Pintag, se han puesto a disposición tanqueros en estos sectores.
- El PMU de acuerdo a los objetivos operacionales de acuerdo a la limpieza y cause del rio Pita se tiene un avance del 70%, las acciones de limpieza en vivienda con un 60%, la evaluación técnica de causas, remociones y otras amenazas identificadas se ha realizado el 100%.
- Al momento se encuentran activado el PMU con las siguientes entidades: Gad Provincial de Pichincha, Secretaría de Gestión de Riesgos, Municipio de Quito (Administración de los Chillos; Empresa Pública Metropolitana de Aseo de Quito, Empresa Pública de Movilidad y Obras Públicas – EPMOP, Empresa Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento- EPMAPS) y GAD Rumiñahui, además las FFAA, Policía Nacional, Cruz Roja.

Acciones del 06/04/2023

- Cuerpo de Bomberos del Distritito Metropolitano de Quito realizó la evacuación por medio del helicóptero ARGUS a dos personas de sexo masculino que se encontraban asilados en el sector de Santa Teresa de Pintag.
- La Prefectura de Pichincha apoyó con personal y maquinaria en las labores de limpieza y remoción de sedimentos en las zonas afectadas.
- La E.E.Q. intervino inmediatamente en la zona de captación de la “Central Hidroeléctrica Guangopolo” afectada por el desbordamiento del río Pita en el Valle de Los Chillos con el fin de garantizar la continuidad en el servicio de energía eléctrica.
- MIES realizó el levantamiento de información para entrega de ayudas técnica y asistencia humanitaria a las familias afectadas.
- Se coordinó la inspección para realizar la limpieza de los sectores afectados dando prioridad a viviendas y urbanizaciones.
- Se evaluaron infraestructuras (puentes y vías).
- Se coordinó la inspección por medio de drones de los sectores donde se desbordó el Rio Pita para descartar represamientos.
- Las instituciones que se activaron son Municipio de Quito (Administración de los Chillos; Empresa Pública Metropolitana de Aseo de Quito, Empresa Pública de Movilidad y Obras Públicas – EPMOP, Empresa Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento- EPMAPS) y GAD Rumiñahui, además las FFAA, Policía Nacional, Cruz Roja.
- El alcalde de Rumiñahui acudió al lugar del evento, en conjunto con personal técnico y operativo con maquinarias para ejecutar las tareas de limpieza, remoción de material (lodo, sedimentos, piedras, basura), y la evaluación de daños en los sectores de: Comuna Cashapamba, Conjuntos Habitacionales Aguirre Ayala, Puertas del Valle, El Pedregal.
- En el lugar trabajó una hidro succionadora de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento.
- Se suspendieron la asistencia a clases en 2 unidades educativas (UE. Particular IN GENUIS, U.E. P Madre de la Divina Gracia) por afectación debido a ingreso de agua.

Secretaría de Gestión de Riesgos

Dirección: CIS ECU 9-1-1, Av. Samborondón, Km 0,5

Código postal: 092302 / Samborondón-Ecuador

Teléfono: +593-4-259 3500

www.gestionderiesgos.gob.ec

- Se activaron dos albergues por parte de la Administración Zonal Los Chillos, los mismos que se encuentran en el sector de Conocoto y no registran personas albergadas al momento:
- “Albergue 6 de Junio” con capacidad para 30 personas las cuales se encuentran equipadas con camas, servicios básicos y alimentos no perecibles.
- “Albergue la Moya” con capacidad para 50 personas equipada con camas, servicios básicos y alimentos no perecibles.

SitRep elaborado por:

Nombre: Cristian Mazorra Olmedo - Analista de Monitoreo
Correo electrónico: cristian.mazorra@gestionderiesgos.gob.ec
Teléfono: 042593500 ext. 1960

SitRep aprobado por:

Nombre: Mariana Quispillo - Directora de Monitoreo de Eventos Adversos
Correo electrónico: director_monitoreo@gestionderiesgos.gob.ec
Teléfono: 042593500 ext. 1960

Para ser agregado o removido de esta lista de SitRep, por favor envíe un correo electrónico a sala.nacional@gestionderiesgos.gob.ec

Para más información, visite nuestro sitio Web: <https://www.gestionderiesgos.gob.ec/informes-de-situacion-actual-por-eventos-adversos-ecuador/>

Secretaría de Gestión de Riesgos

Dirección: CIS ECU 9-1-1, Av. Samborondón, Km 0,5
Código postal: 092302 / Samborondón-Ecuador
Teléfono: +593-4-259 3500
www.gestionderiesgos.gob.ec