

SitRep No. 03 – Desbordamiento río Pita - Pichincha

INFORME DE SITUACIÓN PROVINCIAL

Este Informe cubre el período de 05.04.2023 al 10.04.2023

El próximo SITREP será emitido en caso de generarse nueva actividad relevante

1. Puntos importantes

- A partir de las precipitaciones registradas el 05 de Abril 2023 se han registrado afectaciones a la población por el desbordamiento de del río Pita que afectó los cantones del Distrito Metropolitano de Quito y Rumiñahui pertenecientes a la provincia de Pichincha.
- Las parroquias con mayores afectaciones son San Rafael (Rumiñahui), Alangasí y Pintag (DMQ).
- Se estableció PMU en el sector de Playa Chica se contará con la presencia de GAD Rumiñahui y EPMAPS, EPMMOP, EMASEO, Secretaría de Seguridad DMQ, GAD Provincial de Pichincha, Secretaría de Gestión de Riesgos, Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Cruz Roja y Cuerpo de Bomberos de los dos Cantones afectados.

NIVEL DE AFECTACIÓN

2

Calificación realizada con base al Manual del COE

2. Situación Hidrometeorológica actual.

De acuerdo al Boletín de Pronóstico emitido por el INAMHI ADVERTENCIA METEOROLÓGICA N°18 Vigente desde 21H00 del 9 hasta las 7H00 del 13 de abril de 2023
 AMENAZA: LLUVIAS, TORMENTAS y RÁFAGAS DE VIENTO




Fig. 1: Mapa de nivel de amenaza – Lluvias y tormentas

SITUACIÓN: *Los eventos de lluvia previstos responden al calentamiento diurno, con aportes de humedad la persistencia de altas temperaturas superficiales de mar frente a las costas de Ecuador, en acople con la convergencia de vientos, serán los principales factores que favorezcan la ocurrencia de lluvias intensas en la costa ecuatoriana

- **Región Litoral:** Lluvias fuertes y extremadamente fuertes con tormentas eléctricas y ráfagas de viento en la zona interior y sur de la región. Los eventos de más intensos podrían ocurrir en las tardes, noches, madrugadas y primeras horas del día
- **Región Interandina:** Las lluvias se presentarán moderadas, fuertes (estribaciones de cordillera) y muy fuertes (Bolívar y Loja), y podrán estar acompañadas de tormentas eléctricas, y se desarrollarán sobre todo en horas de la tarde y noche.
- **Región Amazónica:** Lluvias de variable intensidad enfocadas al norte y estribaciones de cordillera, las lluvias importantes se presentarían a partir del día martes 11 y miércoles 12 de abril.
- **Región Insular:** Lluvias y lloviznas moderadas a puntualmente

fuertes en todas las islas en especial entre el domingo 9 y lunes 10 de abril.

ESTADO DE CUERPOS DE AGUA.

En el seguimiento realizado por la Unidad de Monitoreo de la SGR de la coordinación zonal 9, al momento se registra:

Ríos con tendencia a disminuir de nivel (1)				
Provincia	Cantón	Parroquia	Sector	Nombre del cuerpo de agua
Pichincha	Rumiñahui	Sangolquí	Varios Sectores	Pita

Secretaría de Gestión de Riesgos

Dirección: CIS ECU 9-1-1, Av. Samborondón, Km 0,5
 Código postal: 092302 / Samborondón-Ecuador
 Teléfono: +593-4-259 3500
 www.gestionderiesgos.gob.ec

3. Afectaciones - Resumen.

Por las fuertes lluvias suscitadas el día 05 de abril de 2023, se reportó el desbordamiento del río Pita que afectó a varios sectores como:

- Playa Chica calles Pastaza, Cenepa, Conjunto Forest Hill 2, Conjunto Aguirre Ayala de la parroquia Alangasí Cantón Quito.
- San Rafael, Santa Teresa, Espe, Triángulo y San Luis pertenecientes a la parroquia San Rafael, Cantón Rumiñahui, también hubo el cierre de vías en el sector por l inundación

Afectación a Personas:					
	Fallecidos:	-		Heridos:	5
	Familias Afectadas:	43		Personas evacuadas:	18
Afectación a Viviendas:					
	Viviendas afectadas:	43		Viviendas destruidas:	1
Infraestructura educativa		Infraestructura de salud			
	Unidades Educativas afectadas:	2		Centros de Salud afectados:	0
	Unidades Educativas destruidas:	0		Centros de Salud destruidos:	0
Total de unidades impactadas:		2	Total de centros de salud impactados:		0
Bienes Públicos					
	Bienes públicos afectados:	1		Puentes afectados:	0
	Bienes públicos destruidos:	2		Puentes destruidos:	1

Fuente: Unidades de Monitoreo - SNDGR. 10/04/2023 16:30

Nota aclaratoria: Toda la información de cifras mostradas en el presente Informe, está sujeta a variación en virtud del levantamiento continuo de información.

Resumen de Afectaciones por cantón:

No.	Cantón	Personas Heridas	Personas Evacuadas	Familias Afectadas	Viviendas Afectadas	Viviendas Destruída	Puentes Destruídos	*Bienes Públicos afectados	**Bienes Públicos destruidos	***Bienes Privados afectados	Unidades educativas afectados
1	Quito	-	2	23	23	-	-	1	2	1	-
2	Rumiñahui	5	16	20	20	1	1	-	-	13	2
Total		5	18	43	43	1	1	1	2	14	2

- *Bienes públicos afectados: Central Hidroeléctrica Guangopolo (obras de captación).
- **Bienes públicos destruidos: corresponde a dos postes de servicio de energía eléctrica.
- ***Bienes privados afectados: corresponde a 7 vehículos, 2 mecánicas, 1 local comercial, 1 Centro de fisioterapia, 1 local de comida y un centro de diversión en cantón Rumiñahui y una Guardería en el Cantón Quito.

4. Alojamiento temporales activos.

Para la atención a las personas afectadas al momento se encuentran activos dos alojamientos temporales en el sector de La Moya por parte del Distrito Metropolitano de Quito:

- "6 de Junio" con capacidad para 30 personas.
- "La Moya" con capacidad para 50 personas.

Al momento no hay personas alojadas en los alojamientos activados

5. Asistencia humanitaria.

Por parte la Administración Zonal Los Chillos se entregaron asistencia humanitaria a dos familias

Secretaría de Gestión de Riesgos

Dirección: CIS ECU 9-1-1, Av. Samborondón, Km 0,5
 Código postal: 092302 / Samborondón-Ecuador
 Teléfono: +593-4-259 3500
 www.gestionderiesgos.gob.ec

6. Casos representativos y acciones de respuesta

Por las lluvias presentadas el 05/04/2023 se ha activado el puesto de mando unificado (PMU) ubicado en el sector de Playa Chica donde se han coordinado las siguientes acciones:

Acciones del 10/04/2023

- El Gad de Rumiñahui continuo con las labores de limpieza y remoción de escombros en sectores de afectación
- Se realizo una rueda de prensa con las instituciones involucradas en este evento peligroso, donde comunicaron las afectaciones que hasta el momento se tiene, en el transcurso de los días se realizar informes que permitirán consolidar la información de afectaciones y daños sobre el desbordamiento del rio Pita.

Acciones del 08/04/2023

- El Gad de Rumiñahui por medio de la Dirección de Protección de Ambiental, emite el informe de la inspección de campo realizada el día 06 de abril del 2023, por técnicos de la Dirección de Protección Ambiental, a los sitios de afectación por el desbordamiento del río Pita; Se realizó la inspección al margen izquierdo del río Pita, el cual sufrió un desbordamiento del cauce, dejando inestable a una arboleda, La DPA coordinó con la Dirección de Obras Públicas del GADMUR, para la ejecución de la tala de los árboles.
Dirección de Gestión de Riesgos de Rumiñahui continua con la coordinación de limpieza y remoción de escombros.
- Gad Rumiñahui realizo la inspección por medio de drones de los sectores donde se desbordó el Rio Pita para descartar represamientos
- La Administración Zonal Los Chillos del DMQ coordino con EM-Seguridad para realizar la limpieza de empalizada en los sectores asignados. Con EPMMAPS realizaron inspecciones para determinar trabajos de limpieza.
- La EPMAPS continua con los trabajos de reabastecer el servicio de agua potable el sector de Santa Teresa de la parroquia Pintag, se han puesto a disposición tanqueros en estos sectores.
- Fuerzas Armadas apoyo con 01 Oficial y 15 Voluntarios con ayuda comunitaria con las labores de limpieza y remoción de escombros con maquinaria en las zonas de afectación.
- Policía Nacional brindo seguridad en los sitios afectados y coordinaron cierre de vías para la movilización de maquinaria a los puntos afectados.
- PMU indico que el día 09 de abril de 2023, los trabajo de limpieza y remoción de escombros se paralizaran por situaciones logísticas y se retomaran el día 10 de abril de 2023

Acciones del 07/04/2023

- Policía Nacional a través de su aeronave FENIX realizo un sobrevuelo por todas las zonas afectadas por el desbordamiento del rio Pita con técnicos del Gad Rumiñahui y DMQ.
Por parte de la Escuela de Formación de Policías de Tambillo, se encuentran 01 directivo(oficial) 03 técnicos operativos (clases) y 50 aspirantes, realizaron las actividades de remoción de escombros, así como evacuar el barro que habría ingresado a sitios afectados por el desbordamiento del río Pita, en los sectores de Cashapamba, la ESPE, Playa Chica, San Rafael, Santa Teresa, se brinda seguridad a la ciudadanía y sus bienes.
- Cuerpo de Bomberos de Distritito Metropolitano de Quito realizo la evacuación y limpieza de escombros, anegación de agua y lodo a 17 viviendas afectadas en el conjunto Habitacional Aguirre Araujo, Playa Chica 1 y Av. Juan de Dios.
- El Gobierno Provincial de Pichincha continua con el apoyo de maquinaria y personal en las zonas afectadas con las labores de limpieza, remoción de sedimentos y dragado del rio.
- Gad de Mejía realizo la limpieza de algunos sectores en los márgenes del rio y construcción de muros de escolleras.
- Fuerzas Armadas con su contingente continua con las labores de limpieza en coordinación con las instituciones que se encuentran en las zonas de afectación.
- El Distrito Metropolitano de Quito realiza y coordina la inspección y limpieza de los sectores afectados dando prioridad a viviendas y urbanizaciones.

Secretaría de Gestión de Riesgos

Dirección: CIS ECU 9-1-1, Av. Samborondón, Km 0,5

Código postal: 092302 / Samborondón-Ecuador

Teléfono: +593-4-259 3500

www.gestionderiesgos.gob.ec

- Gad Rumiñahui realizó la inspección por medio de drones de los sectores donde se desbordó el Rio Pita para descartar represamientos
- La Secretaría de Gestión de Riesgos coordinó con Voluntarios de FINIER Ecuador para realizar el levantamiento de información de viviendas afectadas con el aplicativo digital EVIN
- La EPMAPS indica que tiene 4 sectores afectados que ocasionaron el desabastecimiento del servicio de agua potable en el sector de Santa Teresa de la parroquia Pintag, se han puesto a disposición tanqueros en estos sectores.
- El PMU de acuerdo a los objetivos operacionales de acuerdo a la limpieza y cause del rio Pita se tiene un avance del 70%, las acciones de limpieza en vivienda con un 60%, la evaluación técnica de causas, remociones y otras amenazas identificadas se ha realizado el 100%.
- Al momento se encuentran activado el PMU con las siguientes entidades: Gad Provincial de Pichincha, Secretaría de Gestión de Riesgos, Municipio de Quito (Administración de los Chillos; Empresa Pública Metropolitana de Aseo de Quito, Empresa Pública de Movilidad y Obras Públicas – EPMOP, Empresa Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento- EPMAPS) y GAD Rumiñahui, además las FFAA, Policía Nacional, Cruz Roja.

Acciones del 06/04/2023

- Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito realizó la evacuación por medio del helicóptero ARGUS a dos personas de sexo masculino que se encontraban asilados en el sector de Santa Teresa de Pintag.
- La Prefectura de Pichincha apoyó con personal y maquinaria en las labores de limpieza y remoción de sedimentos en las zonas afectadas.
- La E.E.Q. intervino inmediatamente en la zona de captación de la “Central Hidroeléctrica Guangopolo” afectada por el desbordamiento del río Pita en el Valle de Los Chillos con el fin de garantizar la continuidad en el servicio de energía eléctrica.
- MIES realizó el levantamiento de información para entrega de ayudas técnica y asistencia humanitaria a las familias afectadas.
- Se coordinó la inspección para realizar la limpieza de los sectores afectados dando prioridad a viviendas y urbanizaciones.
- Se evaluaron infraestructuras (puentes y vías).
- Se coordinó la inspección por medio de drones de los sectores donde se desbordó el Rio Pita para descartar represamientos.
- Las instituciones que se activaron son Municipio de Quito (Administración de los Chillos; Empresa Pública Metropolitana de Aseo de Quito, Empresa Pública de Movilidad y Obras Públicas – EPMOP, Empresa Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento- EPMAPS) y GAD Rumiñahui, además las FFAA, Policía Nacional, Cruz Roja.
- El alcalde de Rumiñahui acudió al lugar del evento, en conjunto con personal técnico y operativo con maquinarias para ejecutar las tareas de limpieza, remoción de material (lodo, sedimentos, piedras, basura), y la evaluación de daños en los sectores de: Comuna Cashapamba, Conjuntos Habitacionales Aguirre Ayala, Puertas del Valle, El Pedregal.
- En el lugar trabajó una hidro succionadora de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento.
- Se suspendieron la asistencia a clases en 2 unidades educativas (UE. Particular IN GENUIS, U.E. P Madre de la Divina Gracia) por afectación debido a ingreso de agua.
- Se activaron dos albergues por parte de la Administración Zonal Los Chillos, los mismos que se encuentran en el sector de Conocoto y no registran personas albergadas al momento:
- “Albergue 6 de Junio” con capacidad para 30 personas las cuales se encuentran equipadas con camas, servicios básicos y alimentos no perecibles.
- “Albergue la Moya” con capacidad para 50 personas equipada con camas, servicios básicos y alimentos no perecibles.

SitRep elaborado por:

Nombre: Cristian Mazorra Olmedo - Analista de Monitoreo
Correo electrónico: cristian.mazorra@gestionderiesgos.gob.ec
Teléfono: 042593500 ext. 1960

Para ser agregado o removido de esta lista de SitRep, por favor envíe un correo electrónico a sala.nacional@gestionderiesgos.gob.ec

Para más información, visite nuestro sitio Web: <https://www.gestionderiesgos.gob.ec/informes-de-situacion-actual-por-eventos-adversos-ecuador/>

SitRep aprobado por:

Nombre: Mariana Quispillo - Directora de Monitoreo de Eventos Adversos
Correo electrónico: director.monitoreo@gestionderiesgos.gob.ec
Teléfono: 042593500 ext. 1960

Secretaría de Gestión de Riesgos

Dirección: CIS ECU 9-1-1, Av. Samborondón, Km 0,5

Código postal: 092302 / Samborondón-Ecuador

Teléfono: +593-4-259 3500

www.gestionderiesgos.gob.ec