

Sitrep No. 02 – Época Lluviosa

INFORME DE SITUACIÓN CAÑAR

Este Informe cubre el período de 01.01.2023 al 13.04.2023

El próximo SITREP será emitido en caso de generarse nueva actividad relevante


1. Puntos importantes



- Desde el 1 de enero de 2023 hasta la fecha, en 4 cantones de la provincia del Cañar, se han registrado 22 eventos peligrosos por lluvias.
- Los cantones con mayor afectación a la población son: Biblián, Cañar, La Troncal y Azogues.

2. Situación Hidrometeorológica actual.

AMENAZA: LLUVIAS, TORMENTAS y RÁFAGAS DE VIENTO - ADVERTENCIA METEOROLÓGICA N°18
Vigente desde 21H00 del 9 hasta las 7H00 del 13 de abril de 2023



SITUACIÓN: Los eventos de lluvia previstos responden al calentamiento diurno, con aportes de humedad la persistencia de altas temperaturas superficiales de mar frente a las costas de Ecuador, en acople con la convergencia de vientos, serán los principales factores que favorezcan la ocurrencia de lluvias intensas en la costa ecuatoriana

- **Región Litoral:** Lluvias fuertes y extremadamente fuertes con tormentas eléctricas y ráfagas de viento en la zona interior y sur de la región. Los eventos de más intensos podrían ocurrir en las tardes, noches, madrugadas y primeras horas del día.
- **Región Interandina:** Las lluvias se presentarán moderadas, fuertes (estribaciones de cordillera) y muy fuertes (Bolívar y Loja), y podrán estar acompañadas de tormentas eléctricas, y se desarrollarán sobre todo en horas de la tarde y noche.
- **Región Amazónica:** Lluvias de variable intensidad. enfocadas al norte y estribaciones de cordillera, las lluvias importantes se presentarían a partir del día martes 11 y miércoles 12 de abril.
- **Región Insular:** Lluvias y lloviznas moderadas a puntualmente fuertes en todas las islas en especial entre el domingo 9 y lunes 10 de abril.

FUENTE: INAMHI

Secretaría de Gestión de Riesgos

Dirección: CIS ECU 9-1-1, Av. Samborondón, Km 0,5
Código postal: 092302 / Samborondón-Ecuador
Teléfono: +593-4-259 3500
www.gestionderiesgos.gob.ec

3. Eventos Peligrosos y Afectaciones - Resumen.

Desde el 01 de enero del 2023 a la fecha, por la época lluviosa se han registrado los siguientes eventos:

Provincia	Cantón	Aluvión	Colapso Estructural	Deslizamiento	Granizada	Hundimiento	Inundación	Socavamiento	Tormenta Eléctrica	Vendaval	Total
Cañar	Biblián	0	1	5	0	0	4	0	0	0	10
	La Troncal	0	1	2	0	0	2	0	0	0	5
	Cañar	0	0	2	2	0	0	0	0	0	4
	Azogues	0	0	0	0	0	2	1	0	0	3
Total		0	2	9	2	0	8	1	0	0	22

Por eventos detallados en la tabla anterior, se han registrado las siguientes afectaciones:

4. Eventos Peligrosos y Afectaciones - Resumen.

Afectación a Personas:



Fallecidos:



Personas Evacuadas:

20

Personas afectadas:

23



Familias afectadas

5

Afectación a Viviendas:



Viviendas afectadas:

4

Afectación a servicios básicos esenciales e infraestructura:

Vías afectadas (metros lineales)



Primer Orden: 290,00

Segundo Orden: 40,00

Tercer Orden: 80,00

Total Vías afectadas (metros lineales): 410,00

Infraestructura de salud



Centros de Salud afectados: 2

Bienes Públicos



Bienes públicos afectados: 1



Puentes destruidos:

1



Bienes públicos destruidos: 4

Secretaría de Gestión de Riesgos

Dirección: CIS ECU 9-1-1, Av. Samborondón, Km 0,5
 Código postal: 092302 / Samborondón-Ecuador
 Teléfono: +593-4-259 3500
 www.gestionderiesgos.gob.ec

Bienes Públicos



Bienes privados afectados:

1

Fuente: Unidades de Monitoreo - SNDGR. 13/04/2023 10:30

5. Detalle de afectaciones por provincias (de 1 de enero del año 2023 a la fecha).

Provincia	Cantón	Nro. de Evento	Fallecidos	Heridos	Personas Impactadas	Familias Afectadas	Personas Evacuadas	Viviendas Afectadas	Viviendas Destruídas	Puente Destruído	Centro de Salud Afectados	Bienes Privados Afectados	Bienes Públicos Destruídos	Bienes Públicos Afectado	Metros de vía Afectadas
Azuay	Biblián	10	0	0	15	3	15	3	0	0	2	0	1	0	160
	La Troncal	5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	0	110
	Cañar	4	0	0	8	2	5	1	0	0	0	1	0	0	140
	Azogues	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Total		22	0	0	23	5	20	4	0	1	2	1	4	1	410

Fuente: Unidades de Monitoreo - SNDGR. 13/04/2023 10:30

6. Alojamientos temporales activos.

Para la atención a las personas afectadas/damnificadas eventos peligrosos al momento se encuentra activo 1 alojamiento temporal con el siguiente detalle:

Provincia	Cantón	Parroquia	Nombre Del Sitio De Alojamiento Temporal	Personas Alojadas	Familias Alojadas	Estado
Cañar	Biblián	Biblian	Casa Comunal Cuitun	6	2	Activo
TOTAL				6	2	-

7. Asistencia humanitaria.

No se ha entregado asistencia humanitaria por parte de la Secretaría de Gestión de Riesgos.

8. Declaratorias de emergencia vigentes:

No existen declaratorias de emergencia.

Secretaría de Gestión de Riesgos

Dirección: CIS ECU 9-1-1, Av. Samborondón, Km 0,5
 Código postal: 092302 / Samborondón-Ecuador
 Teléfono: +593-4-259 3500
 www.gestionderiesgos.gob.ec



9. COE activados, casos representativos y acciones de respuesta

Por lluvias desde el 01/01/2023 hasta la presente fecha se han activado los siguientes COE:

Provincia	Cantón	Fecha de Activación
Cañar	La Troncal	10/03/2023

Entre los casos más relevantes ocurridos durante los últimos días podemos mencionar los siguientes:

Zona 6

- **Cañar/Cañar/Ducur/Chilchil, km 26+520, vía Cañar-Zhud-Cochancay [E-35]:** El 05/04/2023 por lluvias se suscitó un deslizamiento de material lodoso que afectó la vía de primer orden. Al momento la vía se encuentra **habilitada**.
- **Cañar/Cañar/Ducur/Javin, km 39, vía Cañar-Zhud-Cochancay [E-35]:** El 30/03/2023 por lluvias se suscitó un deslizamiento que afectó la vía de primer orden. UMEVA de la SGR CZ6 coordinó con MTOP para realizar limpieza de la vía, al momento se encuentra **parcialmente habilitada**.
- **Cañar/Biblián/Biblián/Cuitun** El 09/03/2023, A causa de las lluvias se suscitó un deslizamiento que afecta 1 vivienda de 1 piso construcción mixta (bloque y teja), en la misma habitaban 2 familias que fueron evacuadas a la Casa Comunal de Cuitun por precaución. UGR Biblián de forma conjunta con técnicos de la SGR CZ6 realizaron levantamiento de información.
- **Cañar/Azogues/Azogues/Terminal Terrestre** El 09/03/2023, A causa del incremento del caudal del río Burgay se suscitó el socavamiento de las bases de una estructura de hierro (arco) que se encuentra sobre un puente peatonal el mismo se desliza hacia el costado del margen del río. Al momento el caudal del río se encuentra en su cauce normal. UGR Azogues informa que como medida de prevención se procedió con el cierre del puente peatonal hasta que de acuerdo al cronograma de acciones de Obras Públicas del GAD de Azogues se realice la intervención.
- **Cañar/La Troncal/Pancho Negro/Entrada a la Colonia 10 de Agosto:** El 09/03/2023, A causa de las lluvias se suscitó la creciente del río Ruidoso mismo que ocasionó el colapso del puente (s/n). Vía alterna La Puntilla-Colonia 10 de Agosto. Personal de la Unidad de Gestión de Riesgos La Troncal realizaron inspección en el lugar del evento.

Con fecha 10/03/2023 se realizó la reunión del COE Cantonal con las siguientes resoluciones:

- Activar el COE cantonal para que se mantenga en sesión permanente.
- Activar la Mesa técnica No. 3 de infraestructura y la mesa de #Seguridad para que se mantengan en sesión permanente, a fin de contrarrestar riesgos.
- Exhortar al #COE Provincial y al #MTOP, para que presten contingente con un puente portátil bailey para el sector 10 de agosto.
- Exhortar al Consejo Provincial para que destine parte de su maquinaria al sector costanero; y estar atentos a las emergencias y dar una mejor respuesta.

Secretaría de Gestión de Riesgos

Dirección: CIS ECU 9-1-1, Av. Samborondón, Km 0,5
Código postal: 092302 / Samborondón-Ecuador
Teléfono: +593-4-259 3500
www.gestionderiesgos.gob.ec

- Exhortar a los GADs Parroquiales y junta de Riego Manuel de J. Calle, para mantenerse unidos al GAD Municipal y atender las diferentes necesidades de la población.
- A la ciudadanía, tomar las precauciones necesarias para evitar inconvenientes; en virtud de que el #CiclónYaku, se desarrolla frente al mar peruano y afecta el litoral sur de nuestro país y se sigue aproximando.
- **Cañar/La Troncal/Manuel J Calle/El Gogo Km 50, Vía Cañar-Zhud-Cochancay [E-35]** El 09/03/2023, a causa de las lluvias se suscitó un deslizamiento de material lodoso que afectó parcialmente la vía de primer orden. UMEVA de la SGR CZ6 coordinó con MTOP para la limpieza de la vía dejándola **habilitada** luego de la limpieza.
- **Cañar/Biblián/Nazón/La Playa** El 08/03/2023, A causa de las lluvias suscitadas se produjo el desbordamiento de la quebrada culebrillas, producto del evento ingreso de agua lodosa a los patios de una vivienda. UGR Biblián informa que el agua desfogó de los patios de la vivienda sin existir afectación a la estructura, la misma es deshabitada, el caudal retornó a su cauce normal.

SitRep elaborado por:

Nombre: Ing. César Torres-Radioperador
Correo electrónico: cesar.torres@gestionderiesgos.gob.ec
Teléfono: 0997487409

SitRep aprobado por:

Nombre: Mariana Quispillo - Directora de Monitoreo de Eventos Adversos
Correo electrónico: director.monitoreo@gestionderiesgos.gob.ec
Teléfono: 042593500 ext. 1960

Secretaría de Gestión de Riesgos

Dirección: CIS ECU 9-1-1, Av. Samborondón, Km 0,5
Código postal: 092302 / Samborondón-Ecuador
Teléfono: +593-4-259 3500
www.gestionderiesgos.gob.ec

