

SitRep No. 05 – Época Lluviosa

INFORME DE SITUACIÓN PROVINCIAL IMBABURA

Este Informe cubre el período del 01012023 al 03052023

El próximo SITREP será emitido alrededor de las próximas 24 horas.

1. Puntos importantes:




- Desde el 1 de enero de 2023 hasta la fecha, en **6 cantones**, se han registrado **75 eventos peligrosos** por lluvias. El cantón con mayor afectación es Ibarra.
- A partir de la semana del 21 de febrero las lluvias se intensificaron en la provincia; lo que genero la presencia de eventos relacionados a Inundaciones, Deslizamientos y aluviones que han generado afectación a la población y sus bienes.
- En la provincia se ha activado el COE Provincial y el COE Cantonal de Ibarra para coordinar acciones de respuesta en atención a las emergencias suscitadas.

2. Situación Hidrometeorológica:

Advertencia Meteorológica N° 22

ALERTA POR AUMENTO DE TEMPERATURA DIURNA

DESDE	HASTA
10:00 del 03 de mayo	16:00 del 08 de mayo



Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología - INAMHI



Mediante Advertencia Nro. 22, ALTA TEMPERATURA DIURNA Y RÁFAGAS DE VIENTO emitida por el INAMHI y que está vigente a partir de las 10h00 del miércoles 03 hasta las 16h00 del lunes 08 de mayo, se prevé mayor recurrencia en la región Litoral, Insular e Interandina.

Región Interandina: Se presentarán altas temperaturas diurnas en el transcurso de la semana.

3. Eventos Peligrosos y Afectaciones – Resumen:

Desde el 01 de enero del 2023 a la fecha, por la época lluviosa se han registrado los siguientes eventos:

Cantones	Aluvión	Colapso estructural	Deslizamiento	Granizada	Hundimiento	Inundación	Socavamiento	Tormenta Eléctrica	Vendaval	Total
Ibarra	3	5	18	1	1	8	3	0	0	39
Cotacachi	1	1	11	0	0	1	2	1	1	18
Otavallo	0	0	3	0	0	1	2	0	0	6
San Miguel de Urququí	0	1	5	0	0	0	0	1	0	7
Pimampiro	0	1	3	0	0	0	0	0	0	4
Antonio Ante	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
Total:	4	8	40	1	1	11	7	2	1	75

Secretaría de Gestión de Riesgos

Dirección: SIS ECU 911 Ibarra, Av. Camilo Ponce y Av. Ricardo Sánchez Parque Ciudad Blanca

Código postal: 100101/Ibarra – Ecuador

Teléfono: +593-6-3700436

www.gestionderiesgos.gob.ec



Por los eventos detallados en la tabla anterior, se han registrado las siguientes afectaciones:

Afectación a Personas:					
	Fallecidos:	2		Heridos:	5
	Personas afectadas:	750		Personas damnificadas:	19
Afectación a Viviendas:					
	Viviendas afectadas:	179		Viviendas destruidas:	7
Afectación a servicios básicos esenciales e infraestructura:					
Vías afectadas (kilometros)			Superficie agrícola impactada (hectáreas)		
	Primer Orden:	5,475		Afectación parcial:	8,65
	Segundo Orden:	2,205		Afectación total o pérdida:	20,32
	Tercer Orden:	0,730		Total de superficie agrícola impactada:	27,82
	Total Vías afectadas (Km. lineales):	8,410			
Infraestructura educativa			Establecimientos de Salud		
	Unidades Educativas afectadas:	12		Establecimientos de Salud afectados:	1
Bienes Públicos					
	Bienes publicos afectados:	7		Bienes privados destruidos:	3
	Bienes públicos destruidos:	9		Puentes destruidos:	1

Fuente: Unidad de Monitoreo – SNDGR. 03/05/2023 16:00

4. Detalle de afectaciones por cantón (del 1 de enero del 2023 a la fecha):

En la siguiente tabla se detalla las afectaciones por cantones:

Cantones	Personas fallecidas	Personas heridas	Personas afectadas	Familias afectadas	Personas damnificadas	Familias damnificadas	Viviendas afectadas	Viviendas destruidas	Unidades Educativas afectadas	Centros de Salud afectados	Puentes destruidos	Bienes públicos afectados	Bienes públicos destruidos	Bienes privados afectados	Bienes privados destruidos	Metros de vías afectadas	Ha. Cultivos Afectados	Ha. Cultivos Perdidos	Animales afectados	Animales muertos
Ibarra	0	0	670	207	4	2	157	2	7	1	1	5	4	32	1	7650	8,5	19,82	93	94
Cotacachi	2	2	32	10	15	5	8	5	4	0	0	0	4	0	0	375	0,15	0,5	0	0
San Miguel de Urucuquí	0	3	11	4	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	2	205	0	0	0	0
Otavaló	0	0	31	9	0	0	10	0	2	0	0	2	0	0	0	95	0	0	0	5
Pimampiro	0	0	6	1	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	85	0	0	0	0
Antonio Ante	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total:	2	5	750	231	19	7	179	7	15	1	1	7	9	32	3	8410	8,65	20,32	93	99

Fuente: Unidad de Monitoreo – SNDGR. 03/05/2023 16:00

Secretaría de Gestión de Riesgos

Dirección: SIS ECU 911 Ibarra, Av. Camilo Ponce y Av. Ricardo Sánchez Parque Ciudad Blanca
 Código postal: 100101/Ibarra – Ecuador
 Teléfono: +593-6-3700436
 www.gestionderiesgos.gob.ec

5. Asistencia Humanitaria:

En cuanto a la asistencia humanitaria entregada por parte de la Secretaría de Gestión de Riesgos se registra:

CANTONES	Kit Complementario de Alimentos	Kit de Primera Respuesta (Kprh)	Kit de Aseo Personal	Kit de Vajilla	Kit de Limpieza	Almohadas	Cobijas/Frazadas	Colchones
Ibarra	87	29	116	0	0	28	14	14
Cotacachi	11	0	8	8	8	28	14	14
Pimampiro	1	0	1	0	1	6	3	3
Otavaló	10	0	10	1	0	2	1	1
Suma Total	109	29	135	9	9	64	32	32

Fuente: Unidad de Monitoreo – SGR. 03/05/2023 16:00

A continuación, se reporta asistencia humanitaria entregada por el SNDGR:

CANTONES	Kit Complementario De Alimentos	Kit de Aseo Personal	Kit de Vestir	De Higiene/ Pañal Bebé	Cobijas/ Frazadas	Colchones	De Acceso y Distribución de Agua (gl)	Kit Escolar	Otro
Ibarra	82	35	17	0	0	0	35	7	50
Cotacachi	3	3	24	4	4	1	7000	0	11
Pimampiro	0	0	0	0	0	0	15000	0	0
Suma Total	85	38	41	4	4	1	22035	7	61

*Otros: 15 apoyos educativos; 44 raciones de víveres y 2 colchonetas.

Fuente: Unidad de Monitoreo – SNDGR. 03/05/2023 16:00

6. COE activados y Declaratorias de emergencias vigentes:

Desde el 01/01/2023 hasta la presente fecha; el 25 de abril de 2023 se activó el COE Provincial y el COE Cantonal de Ibarra, para coordinar las acciones de respuesta en atención a los diferentes eventos peligrosos suscitados.

7. Casos representativos y Acciones de Respuesta:

- **Ibarra/ Sagrario/ Santo Domingo, San Andrés, San Miguel de Ibarra, Auxilios Mutuos y Ajavi Chiquito**, desde el 25/04/2023, por lluvias provocó el anegamiento en los barrios antes indicados; debido a que el sistema de alcantarillado colapso, por la gran cantidad de agua; donde resultaron afectados varios bienes públicos y privados quedando anegados por el ingreso de agua. Las afectaciones registradas son:

- 4 bienes públicos afectados.
- 1 bien privado destruido.

Personal de EMAPA – I, Obras Públicas, Agentes Municipales del GAD C Ibarra, Cuerpo de Bomberos realizaron trabajos en el sistema de alcantarillado, limpieza y evacuación del agua. SGR – UMEVA coordinó con personal del GAD Cantonal UGR para que realice la inspección técnica.

- **Otavaló/ Selva Alegre/ vía Otavaló – Selva Alegre [E29]**, desde el 21/04/2023, por lluvias se producen varios deslizamientos de tierra, que obstaculizan la vía de primer orden y existen varias viviendas afectadas. Las afectaciones registradas son:

- 6 familias y 10 personas afectadas.
- 6 viviendas afectadas.
- 50 metros lineales de vía afectada.

Gad parroquial Selva Alegre conjuntamente con el MTOP y empresa privada realizaron la limpieza la vía. El GAD Cantonal Otavaló UGR realiza el levantamiento de información.

Secretaría de Gestión de Riesgos

Dirección: SIS ECU 911 Ibarra, Av. Camilo Ponce y Av. Ricardo Sánchez Parque Ciudad Blanca

Código postal: 100101/Ibarra – Ecuador

Teléfono: +593-6-3700436

www.gestionderiesgos.gob.ec



- **Ibarra/ La Carolina/ Ponce – Peña Negra, vía Salinas – Lita [E10]**, desde el 07/04/2023, por lluvias se producen varios deslizamientos desde el sector de Ponce hasta Peña Negra con un aproximado de 10200 metros cúbicos de material rocoso, La vía de primer orden se encuentra parcialmente habilitada al tránsito vehicular. Las afectaciones registradas son:

- 340 metros lineales de vía afectada.



MTOP realiza los trabajos de limpieza y habilitación vial.

- **Cotacachi/ Vacas Galindo/ Balsapamba**, el 06/04/2023, por lluvias se produjo un aluvión que acarrió flujos de lodo, escombros, material pétreo, que ocasionó afectaciones en la red vial de tercer orden que al momento está cerrada, destruyó el sistema de alcantarillado tipo puente y sistema de agua potable. Las afectaciones registradas son:

- 4 familias damnificadas y 13 personas damnificadas.
- 4 familias afectadas y 15 personas afectadas.
- 4 viviendas destruidas.
- 4 viviendas afectadas.
- 30 metros de vía afectada (cerrada).
- 2 bienes públicos destruidos (sistema de alcantarillado tipo puente y sistema de agua potable).
- 0.15 hectáreas de cultivo de naranjilla afectados.
- 450 personas afectadas indirectamente por falta de servicio de agua potable sectores Apuela, Cristopamba y Nangulví.

GAD Parroquial Vacas Galindo realizó el levantamiento de información y trabajos de limpieza y habilitación vial con apoyo de la comunidad. GAD P Imbabura realiza trabajos de limpieza y habilitación vial. GAD C Cotacachi realizó la Evaluación Inicial de Necesidades, coordina para la solución del problema del agua, habilitación vial, Cuerpo de Bomberos Cotacachi continua con la distribución de agua por tanqueros. y la SGR entregó asistencia humanitaria.

8. Mapas de afectación por Época Lluviosa:



SitRep generado por la Unidad de Monitoreo de Eventos Adversos de la Secretaría de Gestión de Riesgos.

SitRep elaborado por:

Nombre: Erika Cartagena – Analista de la Unidad de Monitoreo
 Correo electrónico: erika.cartagena@gestionderiesgos.gob.ec
 Teléfono: 063700436

SitRep aprobado por:

Nombre: Ing. Willian Luna - Responsable de la Unidad de Monitoreo
 Correo electrónico: willian.luna@gestionderiesgos.gob.ec
 Teléfono: 0992422288 / 063700436

Para ser agregado o removido de esta lista de SitRep, por favor envíe un correo electrónico a sala.imbabura@gestionderiesgos.gob.ec

Para más información, visite nuestro sitio Web: <https://www.gestionderiesgos.gob.ec/informes-de-situacion-actual-por-eventos-adversos-ecuador/>

Secretaría de Gestión de Riesgos

Dirección: SIS ECU 911 Ibarra, Av. Camilo Ponce y Av. Ricardo Sánchez Parque Ciudad Blanca
 Código postal: 100101/Ibarra – Ecuador
 Teléfono: +593-6-3700436
www.gestionderiesgos.gob.ec

