

Unidad de Monitoreo de Eventos Adversos

Fecha y Hora de publicación: lunes, 05 de junio de 2023 – 15:58 / Página 1 de 4

Sitrep No.08 - Época Lluviosa

INFORME DE SITUACIÓN PROVINCIAL – SANTA ELENA

Este Informe cubre el período de 01.01.2023 al 05.06.2023 El próximo SITREP será emitido en caso de generarse nueva actividad relevante

1. Puntos importantes.



- Desde el 01 de enero de 2023 hasta la fecha, en los tres cantones de la provincia de Santa Elena, se han registrado 52 eventos peligrosos a causa de las Iluvias.
- La Parroquia Colonche y los cantones de Santa Elena y Salinas se declararon en emergencia por las afectaciones generadas por las lluvias.


2. Situación Hidrometeorológica actual.

De acuerdo al boletín Meteorológico Nro. 27 con vigencia desde las 21H00 del 31 de mayo hasta las 10H00 del 06 de junio de 2023. Durante este periodo, se prevé lluvias de variable intensidad con tormentas en la región Litoral y Amazónica, así como en estribación de cordillera.

• Región Litoral: Los eventos más intensos se presentarán de manera dispersa, con mayor énfasis al norte e interior de la región, entre la madrugada del jueves 1 y sábado 3 de junio, así como la tarde del 5 y mañana del 6 de junio.

	Lluvia Máxima Acumulada en 24 horas (mm)							
REGIÓN	Nivel medio	Nivel alto						
Litoral / Insular	10 – 19	20 – 60						
Interandina	8 – 11	12 – 25						
Amazonía	20 – 40	41 – 60						

Fuente: INAMHI. 31/05/2023 17:00



3. Eventos Peligrosos y Afectaciones - Resumen.

Desde el 01 de enero del 2023 a la fecha, por la época lluviosa se han registrado los siguientes eventos en la provincia de Santa Elena:

Cantón	Colapso Estructural	Inundación	Socavamiento	Deslizamiento	Vendaval	Total General
Santa Elena	5	23	3	5	1	37
La Libertad	4	6				10
Salinas	1	2	1		1	5
Total general	10	31	4	5	2	52

Fuente: Unidad de Monitoreo Santa Elena - SGR. 05/06/2023 11:00

Por eventos detallados en la tabla anterior, se han registrado las siguientes afectaciones:

	Afectació	n a Personas:		
		Ä	Heridos:	3
Personas afectadas:	6.667		Personas damnificadas:	65
	Afectació	n a Viviendas:		
Viviendas afectadas:	602		Viviendas destruidas:	7
Afectac	ión a servicios básic	cos esenciales e i	infraestructura:	
Vías afectadas (metros lineales)			Superficie agrícola impactada (hectáreas)	
Primer Orden:	0,084		Afectación parcial:	284
Segundo Orden:	0,020		Afectación total o pérdida:	207

Secretaría de Gestión de Riesgos

Dirección: CIS ECU 9-1-1, Av. Samborondón, Km 0,5 **Código postal:** 092302 / Samborondón-Ecuador







Fecha y Hora de publicación: lunes, 05 de junio de 2023 - 15:58 / Página 2 de 4

Q	Tercer Orden: Total Vías afectadas (metros lineales):	0,310 0,414	**************************************	Total de superficie agrícola impactada:	491
	Infraestructura educativa		_	Infraestructura de salud	
	Unidades Educativas con daño funcional:	11		Centros de Salud afectados:	4
	Unidades Educativas con daño estructural:	4		Centros de Salud destruidos:	0
	Total de unidades impactadas:	15		Total de centros de salud impactados:	4
		Bienes	Públicos		
9 .	Bienes públicos afectados:	2	① >>	Puentes afectados:	1

Fuente: Unidades de Monitoreo - SNDGR. 05/06/2023 11:00

4. Detalle de afectaciones por cantón (desde el 1 de enero del 2023 a la fecha).

Cantón	No. de Evento	Heridos	Personas Impactadas	Familias Afectadas	Personas Damnificadas	Familias Damnificadas	Viviendas Afectadas	Viviendas Destruidas	E. Educativos Afectados	C. De Salud Afectados	Puentes Afectados	Bienes Públicos Afectados	Bienes Privados Afectados	Ha, Cultivo Afectados	Ha, Cultivo Perdido	Km de vías afectadas
Santa Elena	37	3	6106	1555	58	14	448	5	4	1	1	2	4	284	207	0,444
Salinas	5	0	586	145	0	0	145	0	0	0	0	0	0	0	0	0,005
La Libertad	10	0	40	9	7	2	9	2	0	3	0	0	0	0	0	0
Total general	52	3	6732	1709	65	16	602	7	4	4	1	2	4	284	207	0,449

Fuente: Unidad de Monitoreo Santa Elena - SGR. 05/06/2023 11:00

5. Alojamientos temporales activos.

No se cuenta con alejamientos activos en la provincia de Santa Elena.

6. Asistencia humanitaria.

En cuanto a asistencia humanitaria entregada por parte de la Secretaría de Gestión de Riesgos se registra:

Cantón	Kit Complementario de Alimentos (15 días – 4 Personas)	Kit De Primera Respuesta (Kprh) Para 3 Días	De Aseo Personal	Kit De Dormir	Camas	Kit de Vajilla	Kit de Cocina para Albergues Temporales	Galleta PMA	Otros
Santa Elena	1	29	34	60	60	41	1	4	2
La Libertad	4	4	0	20	0	4	0	0	0
Salinas	0	64	0	0	0	0	0	0	0
Suma total	5	97	34	80	60	45	1	4	2

En cumplimiento al Decreto Ejecutivo N° 316 de fecha 6 de enero de 2022, donde se crea el "Bono de contingencia para personas afectadas por eventos de origen natural o antrópico", La Secretaría de Gestión de Riesgos a solicitado al MIES se active el Bono de contingencia para personas damnificadas por la época lluviosa conforme al levantamiento EVIN, como se detalla a continuación:

Secretaría de Gestión de Riesgos

Dirección: CIS ECU 9-1-1, Av. Samborondón, Km 0,5 **Código postal:** 092302 / Samborondón-Ecuador




Unidad de Monitoreo de Eventos Adversos





Cantón Salinas, Parroquia José Luis Tamayo, 124 requerimientos para bonos de contingencia.


A continuación, se reporta asistencia humanitaria entregada por el SNDGR:



Fuente: Unidad de Monitoreo Santa Elena - SGR. 05/06/2023 11:00

7. COE activados, casos representativos y acciones de respuesta.

Se han activado los siguientes COE en la provincia de Santa Elena



COE Cantonales Activados (3)								
Cantón Fecha								
Santa Elena	21/02//2023							
Salinas	25/02/2023							
La Libertad 10/04/2023								
COPAE Activado (1)								
Parroquia Fecha								
Colonche	14/03//2023							

Entre los casos más relevantes ocurridos, podemos mencionar los siguientes:

- Santa Elena / Santa Elena / Comuna El Azúcar. El 27/04/2023 por lluvias, Por causa del aumento de nivel del embalse El Azúcar, EPA, el 27/04/2023 realizó la apertura de desagüe de fondo, con el fin de bajar los niveles del mismo. Por causa de la apertura de desagüe, la comuna El Azúcar se vio afectada, el río que atraviesa la vía de acceso se desbordó imposibilitando la movilización de sus habitantes. Por reporte de dirigentes comunales, EPA realizó el cierre de la válvula de desagüe del embalse, actualmente el caudal del río es bajo lo que permite la circulación con precaución, la cota actual del embalse es de 44.2 de 45msnm. Prefectura realizó el mantenimiento de una vía alterna para que sea utilizada para el transporte vehicular y peatonal. Se reportan las siguientes afectaciones:
 - 1 bien público afectado.
 - 400 familias afectadas/1600 personas.
- Santa Elena / Manglaralto / Sector 5 cerros vía a la Provincia de Manabí (cerro El Lobo) [E-15]. El 27/04/2023 por lluvias, se reportó un deslizamiento de tierra y árbol caído, los cuales obstruyeron la vía de primer orden que conduce a la provincia de Manabí [E-15]. Actualmente la vía se encuentra habilitada al tránsito vehicular. Se reportan las siguientes afectaciones:
 - 1 vía estatal afectada (10 metros lineales).
 - MTOP realizó el retiro del material pétreo y el árbol que obstruían la vía
- Santa Elena / Santa Elena / Complejo turístico Baños Termales de San Vicente. El 22/04/2023 por lluvias, se registró ingreso de agua en el complejo turístico, Personal bomberil colaboró en el sitio. Se reportan las siguientes afectaciones:
 - 1 bien público afectado.
 - 8 familias afectadas/33 personas.

Cuerpo de Bomberos de Santa Elena realizó evacuación de personas atrapadas.

- Santa Elena / Chanduy / Comunas Tugaduaja y Engunga. El 06/04/2023 por lluvias, se registró ingreso de agua en varias viviendas de las dos comunas, se reportó daños y pérdida de enseres del hogar. Actualmente no se han suscitado lluvias por el sector. Se reportan las siguientes afectaciones:
 - 152 viviendas afectadas.

Secretaría de Gestión de Riesgos

Dirección: CIS ECU 9-1-1, Av. Samborondón, Km 0,5 **Código postal:** 092302 / Samborondón-Ecuador







Fecha y Hora de publicación: lunes, 05 de junio de 2023 - 15:58 / Página 4 de 4

- 200 familias afectadas/769 personas, (102 familias en Tugaduaja y 98 familias en Engunga). Tenencia Política de la parroquia realizó levantamiento de información.

MATTE realizó entrega de raciones de alimentos en coordinación con la SGR.

- Salinas / Anconcito / Vía de ingreso al Puerto Pesquero. El 14/03/2023 por fuertes lluvias se suscitó un socavamiento, además de la inestabilidad del talud de la vía principal de ingreso al puerto pesquero. El acceso hacia el Puerto es peatonal por la vía afectada. El acceso vehicular hacia el Puerto es por la vía El Mirador. Mediante actualización del evento, por lluvias fuertes de 31/03/2023 se pronunciaron más las fisuras en la vía y en viviendas, esto a causa de la inestabilidad del talud en el lugar, la vía continúa cerrada al paso vehicular. Las afectaciones son:
 - -15 viviendas afectadas.
 - -5 metros lineales de vía afectados.

SGR coordino con UGR cantonal el levantamiento de información.

UGR cantonal realizo el levantamiento de información y recomendó a las familias evacuar la zona afectada.

Sitrep generado por la Unidad de Monitoreo de Eventos Adversos de la Secretaría de Gestión de Riesgos.

SitRep elaborado por:

Teléfono: 042593500

Nombre: Holger Magallanes Correo electrónico: holger.magallanes@gestionderiesgos.gob.ec SitRep aprobado por:

Nombre:.Javier Sarango Correo electrónico: jose.sarango@gestionderiesgos.gob.ec

Teléfono: 042593500

Secretaría de Gestión de Riesgos

Dirección: CIS ECU 9-1-1, Av. Samborondón, Km 0,5 **Código postal:** 092302 / Samborondón-Ecuador

