

## SitRep No. 16 – Época Lluviosa

INFORME DE SITUACIÓN PROVINCIAL – BOLIVAR

Este Informe cubre el periodo de 01.01.2023 al 29.05.2023

El próximo SITREP será emitido en caso de generarse nueva actividad relevante

### 1. Puntos importantes.



- Desde el 1 de enero de 2023 hasta la fecha, en los 7 cantones de la provincia de Bolívar, se han registrado 150 eventos peligrosos por lluvias.
- Los cantones con mayor afectación son: San Miguel, Guaranda, Chillanes, Chimbo y Caluma.
- Por las lluvias del 24 y 25 de mayo se desbordaron los ríos Caluma, Escaleras, Naranja Pata, Choripungo, Esteros del Pescado y S/N en el cantón Caluma; ríos Soloma y Camarón en el cantón Echeandia y el río Suquibi afectando a los cantones Las Naves y Guaranda, en tal razón se activó el COE Provincial y los COEs Cantonales en Caluma, Echeandia, Las Naves y Guaranda para la coordinación de acciones de respuesta.
- El Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Bolívar, El Gobierno Autónomo Descentralizado Cantonal de Caluma están declarados en Situación de Emergencia Institucional.

### 2. Situación Hidrometeorológica actual.



En referencia al Boletín Meteorológico Nro. 26 de ADVERTENCIA emitido el viernes 26 de mayo de 2023, vigente desde 18H00 del 26 de mayo hasta las 07H00 del 31 de mayo de 2023, se tiene:

- Región Interandina:** Se esperan lluvias ocasionales y variables, durante horas de la tarde y parte de la noche, con mayor intensidad en el norte de la región y estribaciones de cordillera occidental.

#### ESTADO DE LOS CUERPOS DE AGUA

En el seguimiento realizado por la Unidad de Monitoreo de la SGR Bolívar, al momento no se presentan ríos desbordados ni con tendencia a subir de nivel.

### 3. Eventos Peligrosos y Afectaciones - Resumen.

Desde el 01 de enero del 2023 a la fecha, por la época lluviosa se han registrado los siguientes eventos:

Cantón	Aluvión	Colapso Estructural	Deslizamiento	Hundimiento	Inundación	Socavamiento	Tormenta Eléctrica	Total general
San Miguel	3	1	27	4	4	1	1	41
Guaranda	3	3	25	2	4	0	1	38
Chillanes	2	0	26	1	3	0	1	33
Chimbo	2	1	7	0	3	1	0	14
Caluma	0	0	4	0	6	3	0	13
Echeandia	0	0	3	0	3	1	0	7
Las Naves	0	0	1	0	2	1	0	4
<b>Total general</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>93</b>	<b>7</b>	<b>25</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>150</b>

#### Secretaría de Gestión de Riesgos

Dirección: CIS ECU 9-1-1, Av. Samborondón, Km 0,5  
 Código postal: 092302 / Samborondón-Ecuador  
 Teléfono: +593-4-259 3500  
 www.gestionderiesgos.gob.ec

#### 4. Eventos Peligrosos y Afectaciones - Resumen.

Por eventos detallados en la tabla anterior, se han registrado las siguientes afectaciones:

Afectación a Personas:					
	Fallecidos:	1		Heridos:	-
	Personas afectadas:	3.406		Personas damnificadas:	44
Afectación a Viviendas:					
	Viviendas afectadas:	161		Viviendas destruidas:	18
Afectación a servicios básicos esenciales e infraestructura:					
Vías afectadas (kilómetros)		Superficie agrícola impactada (hectáreas)			
	Primer Orden:	4,08	Afectación parcial:	439,80	
	Segundo Orden:	4,96	Afectación total o pérdida:	752,70	
	Tercer Orden:	12,34		Total de superficie agrícola impactada:	1.192,50
	Total Vías afectadas (metros lineales):	21,38			
Infraestructura educativa		Infraestructura de salud			
	Unidades Educativas con daño funcional:	5		Centros de Salud afectados:	1
	Unidades Educativas con daño estructural:	1		Centros de Salud destruidos:	0
	Total de unidades impactadas:	6		Total de centros de salud impactados:	1
Bienes Públicos					
	Bienes públicos afectados:	50		Puentes afectados:	16
	Bienes públicos destruidos:	3		Puentes destruidos:	4

Fuente: Unidades de Monitoreo - SNDGR. 29/05/2023 10:30

#### Secretaría de Gestión de Riesgos

Dirección: CIS ECU 9-1-1, Av. Samborondón, Km 0,5  
 Código postal: 092302 / Samborondón-Ecuador  
 Teléfono: +593-4-259 3500  
[www.gestionderiesgos.gob.ec](http://www.gestionderiesgos.gob.ec)

### 5. Detalle de afectaciones por cantones (desde el 1 de enero del año 2023 a la fecha).

Cantón	Nro. de Evento	Personas fallecidas	Personas Afectadas Directamente	Familias Afectadas	Personas Damnificadas	Familias Damnificadas	Personas Impactadas	Viviendas Afectadas	Viviendas Destruídas	Centros De Salud Afectados	Puentes Afectados	Puentes Destruídos	Bienes Públicos Afectados	Bienes Públicos Destruídos	Bienes Privados Afectados	Bienes Privados Destruídos	Km De Vías Afectadas	Ha Cultivo Afectados	Ha Cultivo Perdidos	Animales Afectados	Animales Muertos
Caluma	13	0	2753	715	13	3	2766	72	4	1	8	1	33	2	9	0	13,82	83	54	113	132
Chillanes	33	0	389	107	0	0	389	5	0	0	0	0	1	0	1	0	2,19	0,25	2	0	0
Guaranda	38	0	142	36	22	5	164	20	5	0	4	1	5	0	2	2	1,52	350	687	223	709
San Miguel	41	0	58	15	9	3	67	11	3	0	0	0	10	0	4	3	2,67	0	0	4	22
Chimbo	14	0	52	14	0	0	52	4	0	0	2	2	1	1	0	0	0,86	6,5	9,7	9	11
Las Naves	4	1	12	33	0	3	12	33	3	0	0	0	0	0	1	0	0,10	0	0	0	0
Echeandía	7	0	0	16	0	3	0	16	3	0	2	0	0	0	2	1	0,23	0	0	0	0
<b>Total general</b>	<b>150</b>	<b>1</b>	<b>3406</b>	<b>936</b>	<b>44</b>	<b>17</b>	<b>3450</b>	<b>161</b>	<b>18</b>	<b>1</b>	<b>16</b>	<b>4</b>	<b>50</b>	<b>3</b>	<b>19</b>	<b>6</b>	<b>21,38</b>	<b>439,8</b>	<b>752,7</b>	<b>349</b>	<b>874</b>

\*Personas impactadas incluye personas afectadas y damnificadas

### 6. Detalle de estado de vías

#### Vías de primer orden **Parcialmente habilitadas (03)**

No.	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Vías Alternas
1	San Miguel	Cabecera Cantonal	El Calzado, vía San Miguel-Balzapamba [E 491]	-
2	Echeandia	Cabecera Cantonal	La Dolorosa, vía Guanujo-Echeandia [E494]	-
3	Chillanes	Chillanes	Varios sectores: a la altura de la hacienda de San Juan de Azapi, San Francisco de Azapi, Vista Alegre, vía Chillanes-Bucay [E495]	-

#### Vías de segundo orden **Cerradas (02)**

No.	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Vías Alternas
1	Caluma	Caluma	vía desde Charquiyacu, Unión de Pacana, Hoyo Bravo, Agua Santa a Pasagua	No hay vía alterna
2	Guaranda	San Luis de Pambil	Ingreso a la parroquia (puente colapsado parcialmente)	Las Naves-San Luis

#### Vías de segundo orden **Parcialmente habilitadas (01)**

No.	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Vías Alternas
1	San Miguel	Bilován	vía urbana a Camino Real	-

#### Vías de tercer orden **Cerradas (04)**

No.	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Vías Alternas
1	Chillanes	Chillanes	A lo largo de la vía a Undushi	No hay vía alterna
2	Guaranda	Guanujo	varios sectores, Poza Dormida y Naranja Loma, vía Guachana - Caluma	No hay vía alterna
3	Chimbo	Telimbela	varios sectores: el Valle entre Chonta Pucará-Telimbela; la vía que va del Valle al Tronador-Telimbela, la vía a Mususan.	Copalillo
4	Caluma	Caluma	vía desde Pasagua a Cumbillí Chico; Naranjapata a Cumbillí Chico (Y), Cumbillí Grande	No hay vía alterna

### 7. Asistencia humanitaria.

En cuanto a asistencia humanitaria entregada por parte de la Secretaría de Gestión de Riesgos se registra:

#### Secretaría de Gestión de Riesgos

Dirección: CIS ECU 9-1-1, Av. Samborondón, Km 0,5  
 Código postal: 092302 / Samborondón-Ecuador  
 Teléfono: +593-4-259 3500  
 www.gestionderiesgos.gob.ec

Cantón	Kit Alimentos (15 días - 4 personas)	KPRH para 3 días	Kit de Aseo Personal	Colchones	Kit de Dormir	Kit de Vajilla	Redes de Cama	Otros
Caluma	1	42	1	5	1	3	5	5
Chillanes	104	2	4	0	16	3	5	0
Chimbo	0	1	1	0	3	1	0	0
Echeandia	0	22	0	0	0	0	0	0
Guaranda	0	17	0	0	0	0	0	0
Las Naves	0	7	0	0	0	0	0	0
San Miguel	5	4	8	0	27	8	0	0
<b>Total general</b>	<b>110</b>	<b>95</b>	<b>14</b>	<b>5</b>	<b>47</b>	<b>15</b>	<b>10</b>	<b>5</b>

En cumplimiento al Decreto Ejecutivo N° 316 de fecha 6 de enero de 2022, donde se crea el “Bono de contingencia para personas afectadas por eventos de origen natural o antrópico”, La Secretaría de Gestión de Riesgos Bolívar ha solicitado al MIES se active el Bono de contingencia para personas damnificadas por la época lluviosa conforme al levantamiento EVIN, hasta la presente fecha se ha solicitado dos bonos de contingencia por deslizamiento en el cantón San Miguel parroquia Bilován y por Inundación en el cantón Caluma respectivamente.

A continuación, se reporta asistencia humanitaria entregada por el SNDGR:

Cantón	Kit de Aseo Personal	Kit de Vestir	Colchones	Kit de Vajilla	Cocinetas	Agua en Recipiente no Retornable (gal)	Botas de caucho (par)	Otros
Caluma	40	10	0	2	2	0	0	53
Chillanes	0	100	0	0	0	0	0	100
Chimbo	0	19	1	0	0	0	0	23
Guaranda	0	0	0	0	0	0	0	104
Las Naves	0	0	0	0	0	0	30	104
San Miguel	2	19	1	2	2	520	0	6
<b>Total general</b>	<b>42</b>	<b>148</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>520</b>	<b>30</b>	<b>390</b>

## 8. Declaratorias de emergencias vigentes:

Desde el 01/01/2023 hasta la presente fecha se han declarado en emergencia las siguientes instituciones:

Fecha de declaratoria	Cantón	Institución	Fecha de cierre	Observación
26/05/2023	Guaranda	Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Bolívar	26/07/2023	Declarar la emergencia institucional en el Gobierno Autónomo Descentralizado de la provincia de Bolívar, para atender principalmente a los sectores que aparecen en los informes remitidos por las Direcciones de Vialidad y de Gestión Ambiental y Riesgos, y los que posteriormente se ocasionen.
26/05/2023	Caluma	Gobierno Autónomo Descentralizado Cantonal de Caluma	26/07/2023	Declarar la situación de EMERGENCIA AL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN CALUMA, debido a las fuertes precipitaciones acontecidas en el territorio de la jurisdicción cantonal la noche del día miércoles 24 de mayo y madrugada del día jueves 25 de mayo de 2023, a fin de intervenir y controlar de forma inmediata la situación producida por el desbordamiento del río Caluma.

## 9. COE activados, casos representativos y acciones de respuesta

Por lluvias desde el 01/01/2023 hasta la presente fecha se han activado los siguientes COE:

### Secretaría de Gestión de Riesgos

Dirección: CIS ECU 9-1-1, Av. Samborondón, Km 0,5  
 Código postal: 092302 / Samborondón-Ecuador  
 Teléfono: +593-4-259 3500  
 www.gestionderiesgos.gob.ec

**COE Provincial (1)**

Provincia	Fecha de activación
Bolívar	26/05/2023

**COE Cantonales (6)**

Cantón	Fecha de activación
Caluma	25/05/2023
Echeandia	25/05/2023
Las Naves	25/05/2023
Guaranda	25/05/2023
Chillanes	08/03/2023
San Miguel	13/03/2023

Entre los casos más relevantes ocurridos durante el 24 y 25 de mayo podemos mencionar los siguientes:

- **Caluma/ Caluma/varios sectores, Santa Teresita, Caluma Viejo, Pita, Charquiyacu, Unión de Pacana, Hoyo Bravo, Agua Santa, Pasagua, Cumbillí Chico – Naranjapata, Cumbillí Chico (Y), Cumbillí Grande, Guayabal y Guampungo**, a causa de las lluvias registradas en el sector la noche del 24 y madrugada del 25/05/2023, se produjo el desbordamiento de los ríos Caluma, Escaleras, Naranja Pata, Choripungo, Estero S/N y del Pescado, afectando a varias viviendas y locales comerciales con el ingreso de agua y lodo, bienes público, privados, afectación agrícola y pecuaria. En el sector de Pasagua no disponen del líquido vital debido a la rotura de tuberías. El fluido eléctrico ha sido restablecido en el sector. Además, se originó varios deslizamientos de tierra a lo largo de la vía de segundo orden desde Charquiyacu a Pasagua misma que se encuentra **parcialmente habilitada** y en la vía de tercer orden varios deslizamientos y colapso de la plataforma vial desde Pasagua a Cumbillí Chico, Naranjapata, Cumbillí Chico (Y), Cumbillí Grande misma que se encuentra **cerrada** al tránsito vehicular y existen 49 familias aisladas debido al cierre de las vías. En los sectores de Cumbillí Chico (Y) – Cumbillí Grande existen 10 viviendas en peligro. El COE Cantonal se activó el 25/05/2023 y resolvió lo siguiente:
  - Declarar la situación de emergencia al municipio del cantón Caluma debido a las fuertes precipitaciones presentadas en el cantón Caluma.
  - Notificar a las familias que se encuentran ubicadas en zonas de riesgos.
  - Gestionar y/o contratar maquinaria pesada para planificar obras prioritarias en las zonas vulnerables.
  - Activar brigada médica para la atención de las familias afectadas en los sectores no intervenidos.

afectaciones:

- 1 vivienda destruida (Pasagua)
- 1 familia, 4 personas damnificadas
- 57 viviendas afectadas por el ingreso de agua y lodo (de las cuales 15 en Pita, 5 en Charquiyacu, Unión de Pacana, Hoyo Bravo y Agua Santa, 37 en Pasagua)
- 57 familias, 126 personas afectadas (de las cuales 15 familias de Pita; 5 familias 21 personas de Charquiyacu, Unión de Pacana, Hoyo Bravo y Agua Santa; 37 familias 105 personas de Pasagua, que se encuentran en las mismas viviendas)
- 6.415 metros lineales de vía.
- 21 bienes públicos afectados (9 alcantarillas, 2 postes, 1 cancha en Charquiyacu, Unión de Pacana, Hoyo Bravo y Agua Santa; 3 postes, 1 cementerio, 1 cancha, 1 iglesia en Pasagua; 3 alcantarillas en Cumbillí Chico (Y) y Cumbillí Grande.
- 1 bien privado afectado (tuberías del agua en Pasagua)
- 59 Ha de cultivos afectados (cacao y naranja)
- 40 Ha de cultivos perdidos (cacao y naranja)
- 43 animales afectados (porcinos y bovinos)
- 12 animales muertos (porcinos y bovinos)
- 8 productores afectados

**Secretaría de Gestión de Riesgos**

Dirección: CIS ECU 9-1-1, Av. Samborondón, Km 0,5  
 Código postal: 092302 / Samborondón-Ecuador  
 Teléfono: +593-4-259 3500  
 www.gestionderiesgos.gob.ec

UGR del GAD Caluma en conjunto con MIES Bolívar realizaron levantamiento de información en los sectores; además coordina con Cuerpo de Bomberos de Caluma y Empresa Privada para la distribución de agua en el sector de Pasagua. Cuerpo de Bomberos de Caluma, Guaranda, Chimbo, San Miguel y Chillanes con apoyo de los propietarios realizaron trabajos de limpieza de las viviendas y locales comerciales en el centro de Caluma Viejo. Maquinaria de la Empresa Privada contratada por el GAD Caluma se encuentra realizando trabajos de limpieza en la vía de segundo orden desde Charquiyacu a Pasagua. CNEL Bolívar realizó trabajos de restablecimiento del fluido eléctrico en el sector de Pasagua. Representantes de la Junta de Agua de Pasagua realizan trabajos de reparación de las tuberías con el fin de distribuir líquido vital. MAG Bolívar realizó levantamiento de las afectaciones mediante MAPPEA. Personal de la SGR en conjunto con UGR del GAD Caluma, Prefecto de Bolívar y varias instituciones realizaron recorrido por los sectores evaluando las afectaciones. Maquinaria del GAD Cantonal, Provincial y Empresa Privada realizaron trabajos de limpieza de las calles y avenidas en el centro de Caluma Viejo. Cuerpo de Bomberos y propietarios realizaron trabajos de limpieza de las viviendas y locales comerciales en el centro de Caluma Viejo. Policía Nacional y CTE dirigieron el tránsito vehicular en el sector.

- **Echeandia/Echeandia/Camarón**, a causa de las lluvias registradas en el sector la noche del 24 y madrugada del 25/05/2023, se produjo el desbordamiento del río Camarón, afectando a la vía, viviendas, bienes privados y puentes La vía de segundo orden al momento se encuentra habilitada. Las familias se encuentran en sus mismas viviendas y realizaron la limpieza respectiva.

afectaciones:

- 6 viviendas afectadas
- 6 familias afectadas
- 1 puente vehicular afectado
- 50 metros lineales
- 1 bien privado destruido (chanchera)

Personal de la SGR realizó un recorrido por la zona afectada. UGR del GAD Echeandia y MIES realizaron el levantamiento de información.

- **Echeandia/Echeandia/El Malecón Alto**, a causa de las lluvias registradas en el sector la noche del 24 y madrugada del 25/05/2023, se produjo el aumento del caudal del río Soloma y originó el socavamiento de las bases de varias viviendas que se encuentran ubicadas a la ribera del río, ocasionando colapso total y parcial de las casas, bienes privados y un puente afectado. Todas las familias han sido evacuadas a hogares acogientes. El río Soloma se encuentra con tendencia a disminuir de nivel.

El 25/05/2023, se reunió el COE Cantonal Echeandia y recomendó lo siguiente:

- La fundación Viscarra ayudara a pagar el arriendo por un mes de las familias que no tienen donde pernoctar.

afectaciones:

- 3 viviendas destruidas
- 10 viviendas afectadas
- 3 familias damnificadas
- 10 familias afectadas
- 1 bien público afectado (puente carrozable)
- 2 bienes privados afectados (asociación de artesanos y asociación de artistas)

En la zona de las viviendas junto al Malecón se colocó vallas de seguridad para evitar que ingresen a la zona afectada, sin embargo, por el comercio del sector y las actividades propias del cantón las mismas fueron retiradas. La SGR participó de la reunión del COE Cantonal, realizaron recorrido por el sector afectado y la entrega de Asistencia Humanitaria a las familias. La UGR realizó el levantamiento de información.

## Secretaría de Gestión de Riesgos

Dirección: CIS ECU 9-1-1, Av. Samborondón, Km 0,5

Código postal: 092302 / Samborondón-Ecuador

Teléfono: +593-4-259 3500

www.gestionderiesgos.gob.ec



- **Guaranda/San Luis de Pambil/La Playita, La Delicia, El Faraón, Moraspungo, Barrio Los Negritos, Bosque de Oro, San Luis de Las Mercedes, Suquibi Viejo, Pisis, Las Minas**, a causa de las lluvias registradas en el sector la noche del 24 y madrugada del 25/05/2023, se produjo el desbordamiento del río Suquibi, ocasionando el colapso total y parcial de los puentes vehiculares en los sectores de La Delicia, El Faraón, Moraspungo y del Ingreso a la parroquia, varias viviendas colapsadas totalmente y otras afectadas por el ingreso de agua y lodo, bienes públicos y privados afectados, tanque de la captación del agua afectado y colapso de la tubería, en tal razón no disponen de agua en los sectores La Playita, Barrio Los Negritos, Bosque de Oro, San Luis de Las Mercedes, Suquibi Viejo, afectaciones agrícolas y pecuaria. En algunos sectores estaban sin fluido eléctrico sin embargo al momento el servicio se encuentra restablecido en su totalidad. El COE Cantonal de Guaranda se reunió en la parroquia de San Luis de Pambil para analizar las afectaciones y coordinar acciones. Serecomienda tomar la ruta alterna vía de tercer orden de San Luis de Pambil - Las Naves. El caudal del río Suquibi se encuentra con tendencia a disminuir de nivel.

afectaciones:

- 4 vivienda destruidas
- 4 familias, 21 personas damnificadas
- 13 viviendas afectadas
- 13 familias, 55 personas afectadas
- 1 puente destruido vehicular
- 3 puentes afectados vehicular (colapso parcial)
- 1 bien privado destruido (vehículo)
- 3 bienes públicos afectados (Postes)
- 1 bien privado afectado (la captación y tuberías)
- 330 Ha de cultivos afectados (cacao, naranja, pasto y café)
- 680 Ha de cultivos perdidos (cacao, naranja, pasto y café)
- 100 animales afectados (cuyes y gallinas)
- 600 animales muertos (cuyes y gallinas)
- 30 productores afectados

La SGR realizó la entrega de asistencia humanitaria a las familias damnificadas y afectadas. Maquinaria del GAD Guaranda realiza trabajos de limpieza y encauzamiento del río Suquibi en el sector la Playita. La Junta Administradora de Agua Potable Regional Las Mercedes en conjunto con la EMAPA-Guaranda, restablecieron el servicio de agua potable en el centro de la parroquia de San Luis de Pambil. C.B. de San Luis de Pambil realizan la distribución de agua en los sectores de La Playita, Barrio Los Negritos, Bosque de Oro, San Luis de Las Mercedes y Suquibi Viejo. MAATE realizó la inspección en la captación de agua y la infraestructura. MAG Bolívar realizó la inspección mediante MAPPEA. Cuerpo de Bomberos de San Luis apoyaron a la evacuación de dos familias a hogar acogiente. GAD Parroquial realizó el levantamiento de información de las familias afectadas y damnificadas. CNEL Bolívar realizó trabajos de restablecimiento del fluido eléctrico. Alcalde del GAD Guaranda en conjunto con Prefecto de Bolívar y MIES realizaron recorrido por los sectores afectados. UGR del GAD Guaranda realizó levantamiento de información EVIN.

- **Las Naves/Las Naves/varios sectores: La Playita y El Paraíso vía a Buenos Aires**, a causa de las lluvias registradas en el sector la noche del 24 y madrugada del 25/05/2023, se produjo el desbordamiento del río Suquibi, de la cual resultó viviendas destruidas, afectadas por el ingreso de agua y lodo y dejó una persona fallecida en el sector La Playita debido al arrastre de la corriente. El COE Cantonal se activó el 25/05/2023 y resolvió lo siguiente:
  - El representante de BanEcuador y de la Cooperativa Sumak Kausay se compromete a realizar acción de refinanciamiento y otorgamiento de nuevos créditos, con los ciudadanos que se acerquen a la entidad y que demuestren haber sido afectados por la fuerte etapa invernal.

## Secretaría de Gestión de Riesgos

Dirección: CIS ECU 9-1-1, Av. Samborondón, Km 0,5  
Código postal: 092302 / Samborondón-Ecuador  
Teléfono: +593-4-259 3500  
www.gestionderiesgos.gob.ec

- La señorita alcaldesa se compromete a buscar colaboración a personas y entidades privadas que puedan ayudar con maquinaria para aplacar en lo posible los daños causados por la fuerte etapa invernal

El caudal del río Suquibi se encuentra con tendencia a disminuir de nivel.  
afectaciones:

- 1 persona fallecida (adulto mayor, sexo masculino)
- 3 viviendas destruidas
- 3 familias damnificadas (se encuentran en hogar acogiente por el mismo sector)
- 30 viviendas afectadas (por ingreso de agua y lodo)
- 30 familias afectadas (se encuentran en las mismas viviendas)

La SGR en conjunto con MIES Bolívar y alcaldesa de Las Naves realizaron la entrega de asistencia humanitaria a las familias damnificadas y afectadas. Propietarios de las viviendas afectadas realizaron trabajos de limpieza de los inmuebles. Alcaldesa de Las Naves en conjunto con Prefecto de Bolívar, MIES, C.B, CTE realizaron recorrido por los sectores afectados. Personal de Cuerpo de Bomberos apoyó a la limpieza de las viviendas afectadas.

SitRep generado por la Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos de la Secretaría de Gestión de Riesgos.

**SitRep elaborado por:**

Nombre: Carmen Santana Gaibor - Analista Provincial de Bolívar  
Correo electrónico: [carmen.santana@gestionderiesgos.gob.ec](mailto:carmen.santana@gestionderiesgos.gob.ec)  
Teléfono: 0994819857

**SitRep aprobado por:**

Nombre: José Sarango Guayllas  
Correo electrónico: [jose.sarango@gestionderiesgos.gob.ec](mailto:jose.sarango@gestionderiesgos.gob.ec)  
Teléfono: 0991779141

**Secretaría de Gestión de Riesgos**

Dirección: CIS ECU 9-1-1, Av. Samborondón, Km 0,5  
Código postal: 092302 / Samborondón-Ecuador  
Teléfono: +593-4-259 3500  
[www.gestionderiesgos.gob.ec](http://www.gestionderiesgos.gob.ec)