

SitRep No. 02 – Época Lluviosa Tungurahua

INFORME DE SITUACIÓN PROVINCIAL

Este Informe cubre el período de 01/01/2023 al 07/07/2023.
 El próximo SITREP será emitido cuando exista información actualizada.

1. Puntos importantes/prioridades de la emergencia.



- Desde el 01 de enero hasta la fecha presente, 4 cantones de la provincia de Tungurahua se han visto afectados por 22 eventos peligrosos causados por las fuertes precipitaciones por la época invernal.
- Varias comunidades de diversos cantones de Tungurahua quedaron afectadas en una manera leve por inundaciones, colapsos estructurales, deslizamientos, hundimientos y socavamientos en las diversas parroquias de la provincia.

2. Situación Hidrometeorológica actual.



Advertencia Meteorológica N° 33

Región Interandina: se prevé lluvias de variable intensidad con mayor probabilidad e intensidad en las localidades ubicadas en estribación de la cordillera oriental y occidental.

3. Afectaciones.

Durante el periodo de la época lluviosa se han presentado los siguientes eventos peligrosos:

Cantones	Parroquias	Colapso estructural	Deslizamiento	Inundación	Hundimiento	Socavamiento	Total
Ambato	Atocha Ficoa	0	0	1	0	0	1
	Huachi Chico	0	0	0	1	0	1
	Huachi Grande	0	1	0	0	0	1
	La Merced	0	1	0	0	0	1
	La Península	0	0	0	1	0	1
	Matriz	1	0	0	0	1	2
	Quisapincha (Quizapincha)	0	1	0	0	0	1
	Unamuncho	0	0	0	1	0	1
	Totoras	1	0	0	0	0	1
Total, Ambato		2	3	1	3	1	10
Baños de Agua Santa	Baños De Agua Santa	0	1	0	0	0	1
	Rio Negro	0	4	0	0	0	3
	Rio Verde	0	1	0	0	0	0
	Ulba	0	2	0	0	0	0
Total, Baños de Agua Santa		0	8	0	0	0	8
Quero	Rumipamba	0	0	1	0	0	1
	Yanayacu - Mochapata (Cab. En Yanayacu)	0	0	1	0	0	1
Total, Quero		0	0	2	0	0	2
San Pedro de Pelileo	Cotaló	0	1	0	0	0	1
	Pelileo	0	1	0	0	0	1
Total, San Pedro de Pelileo		0	2	0	0	0	2
Total:		2	13	3	3	1	22

Fuente: Unidad de Monitoreo Tungurahua - SGR, 07/07/2023, corte 11:30

Secretaría de Gestión de Riesgos

Dirección: CIS ECU 9-1-1, Av. Samborondón, Km 0,5
 Código postal: 092302 / Samborondón-Ecuador
 Teléfono: +593-4-259 3500
 www.gestionderiesgos.gob.ec

Por estos eventos peligrosos se han registrado las siguientes afectaciones:

Afectación a Personas:



Personas afectadas: **4**



Personas heridas: **1**

Afectación a Viviendas:



Viviendas afectadas: **5**

Afectación a servicios básicos esenciales e infraestructura:

Vías afectadas (kilómetros lineales)



Primer Orden: **0,208**

Segundo Orden: **0,070**

Tercer Orden: **0,008**

Total Vías afectadas (kilómetros lineales): 0,286

Bienes Públicos



Bienes públicos afectados: **1**



Puentes afectados: **1**

Infraestructura educativa



Unidades Educativas afectadas: **3**

Unidad Educativa Bolívar, Escuela de Educación Básica Alfonsina Storni, Unidad Educativa Pedro Fermín Cevallos.

Fuente: Unidad de Monitoreo Tungurahua - SGR, 07/07/2023, corte 11:30

En la siguiente tabla se detalla las afectaciones por cantones y parroquias:

Cantones	Parroquias	No. Eventos	Personas Heridas	Personas afectadas	Familias afectadas	Viviendas afectadas	Unidades Educativas afectadas	Puentes Afectados	Bienes públicos afectados	Kilómetros de vías afectadas	Animales muertos
Ambato	Atocha Ficoa	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	Huachi Chico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Huachi Grande	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	La Merced	1	0	0	0	0	0	0	0	0,01	0
	La Peninsula	1	0	0	0	0	0	1	1	0,03	0
	Matriz	2	1	0	0	0	2	0	0	0,015	0
	Quisapincha (Quizapincha)	1	0	0	0	0	0	0	0	0,008	0
	Unamuncho	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Baños De Agua Santa	Totoras	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	Baños De Agua Santa	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Río Negro	3	0	0	0	0	0	0	0	0,097	0
	Río Verde	1	0	0	0	0	0	0	0	0,045	0
Quero	Ulba	2	0	0	0	0	0	0	0	0,060	0
	Rumipamba	1	0	2	1	1	0	0	0	0	0
	Yanayacu - Mochapata (Cab. En Yanayacu)	1	0	2	1	1	0	0	0	0	300
San Pedro de Pelileo	Cotaló	1	0	0	0	0	0	0	0	0,015	0
	Pelileo	1	0	0	0	0	0	0	0	0,006	0
Total:		22	1	4	2	5	3	1	1	0,286	300

Fuente: Unidad de Monitoreo Tungurahua - SGR, 07/07/2023, corte 11:30

Secretaría de Gestión de Riesgos

Dirección: CIS ECU 9-1-1, Av. Samborondón, Km 0,5
 Código postal: 092302 / Samborondón-Ecuador
 Teléfono: +593-4-259 3500
 www.gestionderiesgos.gob.ec



4. COE activados, casos representativos y acciones de respuesta.

Por época lluviosa desde el 01/01/2023 hasta la presente fecha no se han activado COEs.

A continuación, se detalla los casos más relevantes ocurridos:

Tungurahua/ Ambato /Totoras / Redondel del Terremoto.

Por causas de las lluvias presentadas el 05/07/2023 se produjo el colapso parcial del techo de una vivienda antigua de tejas y bloque.

- 1 vivienda afectada
- 1 familia afectada

SGR monitorea el evento y coordinó con la UGR del GAD Ambato para que realice una inspección en el sitio.

Tungurahua /Baños de Agua Santa/Río Verde/ La Merced, vía Baños - Puyo [E30]

El 29/06/2023, a causa de las lluvias se produjo un deslizamiento que afectó parcialmente la vía de primer orden. Al momento la vía se encuentra totalmente habilitada.

- 45 metros lineales.

MTOP Tungurahua realizó labores de limpieza y habilitación de la vía.

SGR realizó el monitoreo del evento.

Tungurahua / Baños de Agua Santa / Ulba / Agoyán, vía Baños - Puyo [E-30].

Debido a las precipitaciones registradas el 27/06/2023, se produjo un socavamiento que afecta parcialmente la vía de primer orden, MTOP realizará una inspección. Se recomienda circular con precaución.

Posterior a la inspección realizada por MTOP, se determina el cierre parcial de la vía y se actualiza la cifra de vía afectada.

- 30 m de vía afectada

MTOP realizó una inspección técnica y realizará retiro de guardavías al igual que la apertura de trocha para evaluación técnica.

SGR monitorea el evento.

Tungurahua / Baños de Agua Santa / Río Negro/ Caserío San Francisco, vía Baños – Puyo [E-30].

Debido a las lluvias registradas en la madrugada del 26/06/2023, se produjo un deslizamiento que obstaculiza toda la vía de primer orden.

Al momento la vía se encuentra completamente habilitada.

- 10 metros de vía afectada

MTOP realizó la limpieza y habilitación de la vía.

SGR monitoreó el evento.

Tungurahua / Baños de Agua Santa / Ulba / Caserío Rio Blanco (Ulba) vía Baños – Puyo [E-30].

Debido a la presencia de precipitaciones registradas a la madrugada del 24/06/2023 se produjo la caída de varias rocas y escombros en la vía Baños - Puyo que obstaculiza el paso vehicular, actualmente la vía está parcialmente habilitada de un carril, se moviliza personal de MTOP al lugar para realizar limpieza de escombros.

Las labores de MTOP fueron culminadas con éxito y se habilitó la vía de primer orden.

- 10 metros de vía afectada.

MTOP realizó trabajos de limpieza y habilitación de la vía.

PPNN confirmó el evento.

SGR monitoreó el evento.

Secretaría de Gestión de Riesgos

Dirección: CIS ECU 9-1-1, Av. Samborondón, Km 0,5

Código postal: 092302 / Samborondón-Ecuador

Teléfono: +593-4-259 3500

www.gestionderiesgos.gob.ec

5. Asistencia humanitaria y alojamientos temporales

En cuanto a asistencia humanitaria entregada por parte de la Secretaría de Gestión de Riesgos se registra:

Cantones	Parroquias	Kit Complementario De Alimentos	Cobijas/ Frazadas	Kit De Dormir	Kit De Vajilla	Kit De Limpieza (Albergue)
Quero	Rumipamba	1	2	2	1	1
Total		1	2	2	1	1

Fuente: Unidad de Monitoreo Tungurahua - SGR, 07/07/2023, corte 11:30

A continuación, se reporta asistencia humanitaria entregada por el SNDGR se registra:

Fecha	Institución	Cobijas	Otros
24/4/2023	MIES	2	1
Total		2	1

Fuente: Unidad de Monitoreo Tungurahua - SGR, 07/07/2023, corte 11:30

Al momento no se encuentran alojamientos temporales activos por época lluviosa.

SitRep generado por la Unidad de Monitoreo de Eventos Adversos de la CZ3 de la Secretaría de Gestión de Riesgos.

SitRep elaborado por:

Nombre: David Ramos Operador de la Umeva SGR CZ3

Correo electrónico: marcelo.ramos@gestionderiesgos.gob.ec

Teléfono: 033700738

SitRep aprobado por:

Nombre: Alan J. Mite

Correo electrónico: alan.mite@gestionderiesgos.gob.ec

Teléfono: 099216 9800

Para ser agregado o removido de esta lista de SitRep, por favor envíe un correo electrónico a sala.nacional@gestionderiesgos.gob.ec

Para más información, visite nuestro sitio Web: <https://www.gestionderiesgos.gob.ec/informes-de-situacion-actual-por-eventos-adversos-ecuador/>

Secretaría de Gestión de Riesgos

Dirección: CIS ECU 9-1-1, Av. Samborondón, Km 0,5

Código postal: 092302 / Samborondón-Ecuador

Teléfono: +593-4-259 3500

www.gestionderiesgos.gob.ec

